

④

Wenn das Schnellspannbohrfutter bis zum Anschlag (max. Bohreröffnung) geöffnet und fest ist dann drehen Sie das Bohrfutter im Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) bis Sie ein ratschendes Geräusch hören. Drehen Sie nun das Bohrfutter etwa 3 mm in entgegen gesetzter Richtung bis ein Knacken zu hören ist. Jetzt wieder im Uhrzeigersinn drehen und das Bohrfutter in die gewünschte Position bringen.  
Diese Funktion verhindert Beschädigungen am Bohrfutter.

⑤

Jeśli szybkomoczący uchwyt wiertarski zostanie otwarty mocno, aż do oporu (maksymalna szerokość otwarcia) wtedy obrócić uchwyt wiertarski w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od przodu), aż będzie słышać dźwięk zapadki. Obrócić teraz uchwyt wiertarski o około 3 mm w przeciwną stronę, aż będzie słyszać zatrzaśnięcie. Teraz obrócić z powrotem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić uchwyt wiertarski na wybranej pozycji.  
Funkcja ta zapobiega uszkodzeniom uchwytu wiertarskiego.

⑥

Когда быстрозажимный патрон полностью открыт (максимальный диаметр сверла) и сидит прочно вращайте сверлильный патрон в направлении движения часовой стрелки (смотреть спереди) до тех пор, пока будет слышен треск трещотки. Затем поверните сверлильный патрон примерно на 3 мм в противоположном направлении, пока не услышите треск. Теперь вращайте сверлильный патрон снова в направлении движения часовой стрелки и установите его в желаемое положение. Это приспособление предотвращает повреждения сверлильного патрона.

⑦

Dacă mandrina rapidă este stabilă și deschisă până la refuz (deschidere maximă), rotiți mandrina în sens orar (văzut din față) până se aude un clichet. Rotiți acum mandrina cca. 3 mm în sens antiorar până se aude o pârâitură. Apoi rotiți din nou în sens orar și aduceți mandrina în poziția dorită.  
Această funcție împiedică deteriorarea mandrinei.

⑧

Ако бързозатегтелният патронник за свредло е отворен до ограничителя (макс. отвор на свредло) и е стабилен, то тогава завъртете патронника за свредло по посока на часовниковата стрелка (гледано от отпред) докато чуете шум от тракане/хлопване. Завъртете сега патронника за свредло около 3 mm в противоположната посока докато се чуе прашене и пукане. Сега завъртете отново по посока на часовниковата стрелка и приведете патронника за свредло в желаната позиция.  
Тази функция възпрепятства повреди по патронника за свредло.

⑨

Όταν η υποδοχή ταχυσύνδεσμου είναι ανοικτή μέχρι το τέρμα (μέγ. άνοιγμα υποδοχής) και είναι σταθερή, στρίψτε δεξιόστροφα την υποδοχή (βλέποντας από μπροστά) μέχρι να ακούσετε ένα 'τρίξιμο. Στρίψτε τώρα την υποδοχή περ. 3 χιλιοστά προς την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να ακούσετε ένα θόρυβο „κνακ“. Στρίψτε τώρα πάλι δεξιόστροφα και φέρτε την υποδοχή στην επιθυμούμενη θέση. Αυτή η λειτουργία εμποδίζει ενδεχόμενες βλάβες στην υποδοχή.

⑩

Mandren dayanağa (max. matkap ucu delik çapı) kadar açıldığında ve sıkı olduğunda mandreni saat yönüne (önden bakıldığımda) doğru sırcırı bir ses duyuncaya kadar döndürün. Sonra mandreni küt sesi duyuncaya kadar yaklaşık 3 mm ters yönde döndürün. Sonra tekrar saat yönünde döndürün ve mandreni istenilen pozisyonuna getirin. Bu fonksiyon mandrenin hasar görmesini öner.

⑪

В разі, якщо швидкодіючий свердлильний патрон розкритий до упору, а його максимальний отвір зафікований, прокручуйте цей патрон за годинниковою стрілкою (дивлячись спереду) до тих пір, поки не почуете звук, що свідчить про проскокування (храповий механізм). Після цього прокрутіть свердлильний патрон приблизно на 3 mm в протилежному напрямку, поки не почуете характерного тріску. Тепер знову прокрутіть свердлильний патрон за годинниковою стрілкою та поставте його в потрібну позицію.  
Ця функція запобігає виходу свердлильного патрона з ладу.