



## Gebrauchsanweisung

Lichtbogen-Handschweißgeräte  
nach Europanormen:  
EN 50060:A1 - EN 60974-1

**Type : CEN 150**

**Type : CEN 160**

**Type : CEN 160 F**

**Type : CEN 200**

**Type : CE 210**

**Type : CE 250**

D.....	01	E.....	28
CZ.....	06	P.....	31
H.....	09	NL.....	33
HR.....	12	DK.....	36
SK.....	15	SF.....	38
SLO.....	18	N.....	40
I.....	21	S.....	42
F.....	23	GR.....	45
GB.....	26		



ACHTUNG: VOR GEBRAUCH DER MASCHINE LESEN  
SIE SORGFÄLTIG DIE BETRIEBSANLEITUNG!

### 1) SICHERHEITSHINWEISE

Unbedingt beachten!

Achtung!

Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Eignung,  
die in dieser Anleitung aufgeführt wird:  
Lichtbogenhandschweißen mit Mantelelektroden.

- Unsachgemäße Handhabung dieser Anlage kann für Personen, Tiere, und Sachwerte gefährlich sein.
- Der Benutzer der Anlage ist für die eigene Sicherheit sowie für die anderer Personen verantwortlich: Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Vorschriften.
- Reparatur oder/und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Sorgen Sie für angemessene Pflege des Gerätes.
- Das Gerät sollte während der Funktionsdauer nicht eingeengt oder direkt an der Wand stehen, damit immer genügend Luft durch die Öffnungsschlitzte aufgenommen werden kann.
- Vergevissern Sie sich, daß das Gerät richtig an das Netz angeschlossen ist (siehe 4.). Vermeiden Sie jede Zugbeanspruchung des Netzkabels. Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es andernorts aufstellen wollen.
- Achten Sie auf den Zustand der Schweißkabel, der Elektrodenzange sowie der Masseklemmen;



ME77

Abnützung an der Isolierung und an den stromführenden Teilen können eine gefährliche Situation hervorrufen und die Qualität der Schweißarbeit mindern.

Lichtbogenschweißen erzeugt Funken, geschmolzene Metallteile und Rauch, beachten Sie daher:

- alle brennbaren Substanzen und/oder Materialien vom Arbeitsplatz entfernen.
- Überzeugen Sie sich, daß ausreichend Luftzufuhr zur Verfügung steht.
- Schweißen Sie nicht auf Behältern, Gefäßen oder Rohren, die brennbare Flüssigkeiten oder Gase enthalten haben. Vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit dem Schweißstromkreis; die Leerlaufspannung, die zwischen Elektrodenzange und Masseklemme auftritt, kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung oder im Regen.
- Schützen Sie die Augen mit dafür bestimmten Schützgläsern (DIN Grad 9-10), die Sie auf dem beigelegten Schutzschild befestigen. Verwenden Sie Handschuhe und trockene Schutzkleidung, die frei von Öl und Fett ist, um die Haut nicht der ultravioletten Strahlung des Lichtbogens auszusetzen.

#### **Beachten Sie!**

- Die Lichtstrahlung des Lichtbogens kann die Augen schädigen und Verbrennungen auf der Haut hervorrufen
- Das Lichtbogenschweißen erzeugt Funken und Tropfen von geschmolzenem Metall, das geschweißte Arbeitsstück beginnt zu glühen und bleibt relativ lange sehr heiß.
- Beim Lichtbogenschweißen werden Dämpfe frei, die möglicherweise schädlich sind.
- Jeder Elektroschock kann möglicherweise tödlich sein.
- Nähern Sie sich dem Lichtbogen nicht direkt im Umkreis von 15m.
- Schützen Sie sich (auch umstehende Personen) gegen die eventuell gefährlichen Effekte des Lichtbogens.

#### **Achtung!**

Bei überlasteten Versorgungsnetzen und Stromkreisen können während des Schweißen für andere Verbraucher Störungen verursacht werden. Im Zweifelsfalle ist das Stromversorgungsunternehmen zu Rate zu ziehen.

#### **Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen**

Beim Lichtbogenschweißen ergeben sich eine Reihe von Gefahrenquellen.

Es ist daher für den Schweißer besonders wichtig, nachfolgende Regeln genau zu beachten, um sich und andere nicht zu gefährden und Schäden für Mensch und Gerät zu vermeiden.

- 1) Arbeiten auf der Netzspannungsseite, z. B. an Kabeln, Steckern, Steckdosen usw. nur vom Fachmann ausführen lassen.  
Dies gilt insbesondere für das Erstellen von Zwischenkabeln.
- 2) Bei Unfällen Schweißstromquelle sofort vom Netz trennen.
- 3) Wenn elektrische Berührungsspannungen auftreten, Gerät sofort abschalten und vom Fachmann überprüfen lassen.
- 4) Auf der Schweißstromseite immer auf gute elektrische Kontakte achten.
- 5) Beim Schweißen immer an beiden Händen isolierende Handschuhe tragen. Diese schützen vor elektrischen Schlägen (Leerlaufspannung des Schweißstromkreises), vor schädlichen Strahlungen (Wärme und UV Strahlungen) sowie vor glühenden Metall und Schlackenspritzern.
- 6) Festes isolierendes Schuhwerk tragen; die Schuhe sollen auch bei Nässe isolieren. Halbschuhe sind nicht geeignet, da herabfallende, glühende Metalltropfen Verbrennungen verursachen.
- 7) Geeignete Bekleidung anziehen, keine synthetischen Kleidungsstücke.
- 8) Nicht mit ungeschützten Augen in Lichtbogen sehen; nur Schweißer-Schutzschild mit vorschriftsmäßigem Schutzglas nach DIN verwenden. Der Lichtbogen gibt außer Licht- und Wärmestrahlen, die eine Blending bzw. Verbrennung verursachen, auch UV-Strahlen ab. Diese unsichtbare ultraviolette Strahlung verursacht bei ungenügendem Schutz eine erst einige Stunden später bemerkbare, sehr schmerzhafte Bindegautentzündung.  
Außerdem hat die UV-Strahlung auf ungeschützte Körperstellen sonnenbrandschädliche Wirkungen zur Folge.
- 9) Auch in der Nähe des Lichtbogens befindliche Personen oder Helfer müssen auf die Gefahren hingewiesen und mit den nötigen Schutzmitteln ausgerüstet werden, wenn notwendig, Schutzwände einbauen.
- 10) Bei Schweißen, besonders in kleinen Räumen, ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen, da Rauch und schädliche Gase entstehen.
- 11) An Behältern, in denen Gase, Treibstoffe, Mineröl oder dgl. gelagert werden, darf auch wenn sie schon lange Zeit entleert sind, keine Schweißarbeit vorgenommen werden, da durch Rückstände Explosionsgefahr besteht.
- 12) In feuer und explosionsgefährdeten Räumen gelten besondere Vorschriften.
- 13) Schweißverbindungen, die großen Beanspruchungen ausgesetzt sind und unbedingte Sicherheitsforderungen erfüllen müssen, dürfen nur von besonders ausgebildeten und geprüften

Schweißen ausgeführt werden.

Beispiele sind:

Druckkessel, Laufschienen, Anhängerkupplungen usw.

**14) Hinweise:**

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß der Schutzleiter in elektrischen Anlagen oder Geräten bei Fahrlässigkeit durch den Schweißstrom zerstört werden kann, z.B. die Masseklemme wird auf das Schweißgerätegehäuse gelegt, welches mit dem Schutzleiter, der elektrischen Anlage verbunden ist. Die Schweißarbeiten werden an einer Maschine mit Schutzleiteranschluß vorgenommen. Es ist also möglich, an der Maschine zu schweißen, ohne die Masseklemme an dieser angebracht zu haben. In diesem Fall fließt der Schweißstrom von der Masseklemme über den Schutzleiter zur Maschine. Der hohe Schweißstrom kann ein Durchschmelzen des Schutzleiters zur Folge haben.

**15) Die Absicherungen der Zuleitungen zu den Netzsteckdosen muß den Vorschriften entsprechen (VDE 0100). Es dürfen also nach diesen Vorschriften nur dem Leitungsquerschnitt entsprechende Sicherungen bzw. Automaten verwendet werden (für Schutzkontaktsteckdosen max. 16 Amp. Sicherung oder 16 Amp. LS-Schalter). Eine Übersicherung kann Leitungsbrand bzw. Gebäudebrandschäden zur Folge haben.**

Insbesondere für gewerbliche Benutzung sind nachstehende Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik zu beachten:

VGB 15 Lichtbogenschweißen und -schneiden.

**Enge und feuchte Räume**

- 1) Bei Arbeiten in engen Behältern (z. B. Kesseln), in Rohrleitungen und dgl. und bei Arbeiten an solchen Anlagen unter beengten Verhältnissen darf nur Gleichstrom verwendet werden. Die Verwendung von Wechselstrom ist zulässig, wenn der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft e.V., Zentralstelle für Unfallverhütung, mit Zustimmung des Bundesministers für Arbeit erklärt, daß die Bauart der Schweißgeräte den Anforderungen des Unfallschutzes entspricht.
- 2) Bei Arbeiten in engen, feuchten oder heißen Räumen sind isolierende Unterlagen und Zwischenlagen ferner Stulpenhandschuhe aus Leder oder anderen schlecht leitenden Stoffen zur Isolierung des Körpers gegen Fußboden, Wände leitfähige Apparateile und dgl. zu benutzen.

Bei Verwendung der Kleinschweißtransformatoren zum Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung, wie z.

B. in engen Räumen aus elektrisch leitfähigen Wandungen. (Kessel, Rohre usw.), in nassen Räumen (Durchfeuchten der Arbeitskleidung), in heißen Räumen (Durchschwitzen der Arbeitskleidung), darf die Ausgangsspannung des Schweißgerätes im Leerlauf nicht höher als 42 Volt (Effektivwert) sein. Das Gerät kann also aufgrund der höheren Ausgangsspannung in diesem Fall nicht verwendet werden.

**Schutzkleidung**

- 1) Während der Arbeit muß der Schweißer an seinem ganzen Körper durch die Kleidung und den Gesichtsschutz gegen Strahlen und gegen Verbrennungen geschützt sein.
- 2) An beiden Händen sind Stulpenhandschuhe aus einem geeigneten Stoff (Leder) zu tragen. Sie müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
- 3) Zum Schutz der Kleidung gegen Funkenflug und Verbrennungen sind geeignete Schürzen zu tragen. Wenn die Art der Arbeiten z.B. das Überkopfschweißen, es erfordert, ist ein Schutanzug und wenn nötig auch Kopfschutz zu tragen.

**Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen**

- 1) An der Arbeitsstelle durch einen Aushang "Vorsicht! Nicht in die Flamme sehen!" auf die Gefährdung der Augen hinweisen. Die Arbeitsplätze sind möglichst so abzuschirmen, daß die in der Nähe befindlichen Personen geschützt sind. Unbefugte sind von den Schweißarbeiten fernzuhalten.
- 2) In unmittelbarer Nähe ortsfester Arbeitstellen sollen die Wände nicht hellfarbig und nicht glänzend sein. Fenster sind mindestens bis Kopfhöhe gegen Durchlassen oder Zurückwerfen von Strahlen zu sichern, z.B. durch geeigneten Anstrich.

Bitte beherzigen Sie die in dieser Informationsschrift gemachten Angaben und Hinweise. Sie vermeiden dadurch Ärger und Kosten.

Wir glauben sicher, daß Sie mit unserem Gerät bestens zufrieden sind und wünschen Ihnen viel Erfolg.

## **2) ALLGEMEIN**

Allgemeines über das Lichtbogenschweißen mit Schweißtransformatoren.

Mit Hilfe des Lichtbogenschweißens können Metallteile fest und innig miteinander verbunden werden.

Zur Durchführung von Lichtbogenschweißungen werden benötigt:

1. eine Schweißstromquelle
2. eine Schweißleitung mit Elektrodenhalter
3. eine Werkstückleitung mit Masseklemme
4. ein Schweißerschutzschild zum Schutz von Augen und Gesicht des Schweißers

5. ein Paar Schweißhandschuhe zum Schutz der Hände gegen Wärmerstrahlen und Schweißspritzer
6. Drahtbürste, Schlackenhammer zur Reinigung von Schweißgut und Schweißnaht
7. Schweißelektroden mit Umhüllung, je nach Werkstoff und Werkstückdicke verschieden.

Kernstück beim Lichtbogenschweißen ist der Schweißtransformator.

Er entnimmt die notwendige elektrische Energie dem Netz, transformiert diese je nach Schweißstromeinstellung in ein passendes Strom/Spannungsverhältnis und gibt sie gefahrlos über die Schweißleitungen an die Schweißstelle ab. An der Schweißstelle ermöglicht diese Energie einen Lichtbogen dessen konzentrierte Wärmeeinwirkung einen Schmelzfluß erzeugt und dadurch eine innige Verbindung der zu verschweißenden Teile erlaubt. Aus dem Schmelzfluß entsteht durch Abkühlung die Schweißraupe.

Allgemein ist zu beachten daß zwischen Werkstück und Masseklemme eine gut leitende Verbindung erreicht wird. Farbe, Rost usw. sind vor dem Ansetzen der Zwinge von der Anschlußstelle zu entfernen.

- Die Schweißstromeinstellung erfolgt mit dem Drehgriff an der Gerätefront durch die sogenannte Shuntverschiebung. Der eingestellte Schweißstrom kann auf der Skala auf der Geräteoberseite abgelesen werden.
- Der Schweißtransformator wird durch einen Temperaturwächter gegen Überhitzung geschützt.
- Die Leistung des Schweißgerätes wird durch die verschweißbare Elektrodenanzahl "nc" und "nh" ausgedrückt:

### 3) SYMBOLE UND TECHNISCHE DATEN

**EN 50 060** Europäische Norm für Schweißgeräte zum Lichtbogen-Handsschweißen mit begrenzter Einschaltzeitdauer.

**1~—○—1~** Einphasentransformator

**50 Hz** Netzfrequenz

**U<sub>1</sub>** Netzspannung

**I<sub>1, max</sub>** Maximaler Aufnahmestrom

**—** Sicherung mit Nennwert in Ampere

**U<sub>0</sub>** Nennleerlaufspannung

<b>I<sub>2</sub></b>	Schweißstrom
<b>Ø mm</b>	Elektrodendurchmesser
<b>nc</b>	ist die Anzahl der Bezugselektroden, die vom kalten Zustand ( $20+/-2^{\circ}\text{C}$ ) aus abgeschmolzen werden können, bis zum Abschalten des Thermoschalters.
<b>nc<sub>1</sub></b>	ist die Anzahl der Bezugselektroden, die innerhalb der ersten Stunde vom kalten Zustand aus abgeschmolzen werden kann.
<b>nh</b>	ist der Mittelwert der Anzahl der Bezugselektroden, die zwischen Einschalten und Ausschalten des Thermoschalters abgeschmolzen werden können.
<b>nh<sub>1</sub></b>	ist die Anzahl der Bezugselektroden, die innerhalb einer Stunde vom heißen Zustand aus abgeschmolzen werden kann.
	Symbol für fallende Kennlinie
	Symbol für Lichtbogen-Handschweißen mit umhüllten Stabelektroden
	Netzstecker
	Schutzkontaktstecker
<b>IP 21</b>	Schutzart
<b>H</b>	Isolationsklasse 180 °C
<b>EN60974-1: Europäische Schweißnorm für schweißenstromquelle</b>	
	Einphasenstrofo
<b>U<sub>0</sub></b>	Nennleerspannung
<b>50 / 60 Hz</b>	Netzfrequenz
<b>I<sub>2</sub></b>	Schweißstrom
<b>X%</b>	Duty Cycle in functie
<b>Ø mm</b>	Schweisselektrodendurchmesser
<b>U<sub>1</sub></b>	Netzspannung
<b>I<sub>1, max</sub></b>	Maximaler Aufnahmestrom
	Ampere Wert der Sicherung Oder des autom Nezunterbrechers.
<b>IP 21</b>	Schutzgrad der Schutzhuelle.
<b>H</b>	Isolierungsklasse des Trafos
	Thermostat



Elektrodenhalter



Masseklemme





Normstecker





Umschalter

## 4) NETZANSCHLUSS

- Vor Anschluß des Gerätes an das Netz überprüfen Sie, ob Spannung und Frequenz des Typenschildes mit den Netzwerten übereinstimmen.
- Die Geräte:  
CEN 150 sind mit einer Netzleitung mit Schutzkontaktstecker 220V oder 230V ausgestattet.  
Leitung mit 3 Adern:  
Phase + Mp (Nulleiter) + Schutzleiter (gelb/grün) PE  
CEN 160, CEN 200, CE 210 und CE 250 sind mit 2 Netzleitungen ausgestattet:  
Leitung mit Schutzkontaktstecker 220V oder 230V 3 Adern:  
Phase + Mp (Nulleiter) + Schutzleiter (gelb/grün) PE  
Leitung mit CEE-Stecker 5-polig  
380 V oder 400V 3 Adern:  
Phase L1 + Phase L2 + Schutzleiter (gelb/grün) PE  
Die Geräte CEN 200, CE 210 und CE 250 können auch mit einer Netzleitung 230-400V ausgestattet sein. Die Netzleitung ist ohne Stecker mit 3 Adern:  
Phase + Mp Nulleiter + Schutzleiter (gelb/grün) PE.  
Entsprechend der Netzspannung ist nach dem Anschluß das Gerät durch Einschalten des Umschalters auf die richtige Netzspannung in Betrieb zu nehmen.



- 1 - Schutzschild  
2 - Schutzglas (CE DIN 11)  
3 - Handgriff

**A****B**

## 6) SCHWEISSEN

Nachdem Sie alle elektrischen Anschlüsse für die Stromversorgung sowie für den Schweißstromkreis vorgenommen haben, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- Führen Sie das nicht ummantelte Ende der Elektrode in den Elektrodenhalter ein und verbinden Sie die Masseklemme mit dem Schweißstück. Achten Sie dabei darauf, daß ein guter elektrischer Kontakt besteht.
- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den Schweißstrom (mit dem Handrad) je nach Elektrode, die man verwenden will, ein.

Elektroden Ø (mm)	Schweißstrom (A)
1,6	25 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 160
4	120 - 200

Halten Sie das Schutzschild vor das Gesicht und reiben Sie die Elektrodenspitze auf dem Schweißstück so, daß Sie eine Bewegung wie beim Anzünden eines Streichholzes ausführen. Dies ist die beste Methode, um den Lichtbogen zu zünden.

### Achtung!

Tupfen Sie nicht mit der Elektrode auf das Werkstück, es könnte dadurch ein Schaden auftreten und die Zündung des Lichtbogens erschweren.

- Sobald sich der Lichtbogen entzündet hat versuchen Sie eine Distanz zum Werkstück einzuhalten, die dem verwendeten Elektrodendurchmesser entspricht. Der Abstand sollte möglichst konstant bleiben, während Sie schweißen. Die Elektrodenneigung in Arbeitsrichtung sollte 20/30 Grad betragen.

### Achtung!

Benützen Sie immer eine Zange, um verbrauchte Elektroden zu entfernen oder um eben geschweißte Stücke zu bewegen. Beachten Sie bitte, daß die Elektrodenhalter nach dem Schweißen immer isoliert abgelegt werden müssen.

## 5) SCHWEISSVORBEREITUNGEN

- Das Massekabel wird direkt am Schweißstück oder an der Unterlage, auf der das Schweißstück abgestellt ist, befestigt.  
Achtung, sorgen Sie dafür, daß ein direkter Kontakt mit dem Schweißstück besteht. Meiden Sie daher lackierte Oberflächen und/oder Isolierstoffe.
- Das Elektrodenhalterkabel besitzt an Ende eine Spezialklemme, die zum Einklemmen der Elektrode dient.
- Das Schweißschutzschild ist während des Schweißens immer zu verwenden. Es schützt die Augen vor der vom Lichtbogen ausgehenden Lichtstrahlung und erlaubt dennoch genau, Beobachtung des Schweißvorganges.

## 1) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### Bezpodmínečně dbát!

#### Pozor!

Používejte přístroj pouze na účel, který je v tomto návodu uveden: obloukové ruční svařování s tlustě obalenými elektrodami.

Neodborné zacházení s tímto zařízením může být nebezpečné pro osoby, zvlášť a věcné hodnoty.

Uživatel zařízení je zodpovědný za bezpečnost vlastní a jiných osob: Bezpodmínečně si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte jeho předpisů.

- Opravárenské a údržbové práce smí provádět pouze kvalifikované osoby.
- Postarejte se o přiměřenou péči o přístroj.
- Během fungování by měl mít přístroj dostatek místa a neměl by stát přímo u zdi, aby mohl dovnitř štěrbinami pronikat dostatek vzduchu.
- Ubezpečte se, zda byl přístroj správně připojen na sí (viz 4.). Vyhýbejte se jakémukoliv tahu na sí ový kabel. Přístroj vytáhněte ze zásuvky, než ho budete chtít postavit na jiné místo.
- Dbejte na stav svařovacího kabelu, elektrodových kleští a ukostřovacích svorek; opotřebení na izolaci a na proud vodících částech mohou vyvolat nebezpečné situace a snížit kvalitu svařovacích prací. Obloukové svařování produkuje jiskry, roztavené částičky kovu a kouř, dbejte proto:
- Všechny hořlavé látky a materiály z pracoviště odstranit.
- Přesvědčte se, zda je k dispozici dostatečný přívod vzduchu.
- Nesvařujte na nádobách, nádržích nebo trubkách, které obsahovaly hořlavé kapaliny nebo plyny. Vyhýňte se každému přímému kontaktu s okruhem svařovacího proudu; například zářením, které se mezi elektrodovými kleštěmi a ukostřovací svorkou vyskytuje, může být nebezpečné.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí nebo za deště.
- Chraňte oči pomocí k tomu určených bezpečnostních skel (DIN stupeň 9-10), která připevníte na přiložený ochranný štíť. Používejte rukavice a suché ochranné oblečení, které je prosté oleje a tuku, abyste chránili kůži před ultrafialovým zářením světelného oblouku.

#### Dbejte!

- Světelné záření oblouku může poškodit zrak a způsobit popáleniny kůže.
- Při obloukovém svařování se tvoří jiskry a kapky roztaveného kovu, svařován kus začne žhnout a zůstane relativně dlouho velmi horký.
- Při obloukovém svařování se uvolňují páry, které mohou být škodlivé.
- Každý elektrický šok může být smrtelný.
- Nepřiblížujte se k oblouku přímo v okruhu 15 m.
- Chraňte se (také okolo stojící osoby) proti eventuálně nebezpečným efektům oblouku.

#### Pozor!

Při přetížených zásobovacích sítích a proudových obvodech může během svařování dojít k poruchám pro jiné spotřebitele. V případě potřeby je třeba poradit se s příslušným podnikem zásobování proudem.

#### Zdroje nebezpečí při obloukovém svařování

Při obloukovém svařování existuje řada zdrojů nebezpečí. Proto je pro svářeče obzvlášť důležité dbát následujících pravidel, aby neohrozil sebe a ostatní a aby zabránil škodám pro osoby a na přístroji.

- 1) Práce na straně sí ovým napětí, např. na kabelech,

zástrčkách, zásuvkách atd. nechat provést odborníkem.

Toto platí především pro vytvoření mezikabelů.

- 2) Při nehodách ihned zdroj svařovacího proudu odpojit od sítě.
- 3) Pokud se vyskytnou elektrická dotyková napětí, přístroj okamžitě vypnout a nechat zkонтrolovat odborníkem.
- 4) Na straně svařovacího proudu vždy dbát na dobré elektrické kontakty.
- 5) Při svařování nosit vždy na obou rukou izolující rukavice. Tyto chrání před úderem elektrickým proudem (například svářovacího proudového okruhu), před škodlivým zářením (teplo a UV záření) a před žhnoucím kovem a stříkající struskou.
- 6) Nosit pevnou izolující obuv, která má chránit i za mokra. Polobotky nejsou vhodné, protože odpadávají, žhnoucí kapky kovu mohou způsobit popáleniny.
- 7) Nosit vhodné oblečení, nenosit nic ze syntetických materiálů.
- 8) Do oblouku se nedívat nechráněnýma očima, používat pouze ochranný štit s předpisovým ochranným sklem podle DIN. Světelný oblouk vyzařuje kromě světelného a tepelného záření, které způsobí oslnění resp. popálení, také UV paprsky. Toto neviditelné ultrafialové záření způsobí při nedostatečné ochraně velice bolestivý, teprve po několika hodinách se projevující, zánět spojivek. Kromě toho má UV záření na nechráněných místech těla za následky škodlivé slunečního záření.
- 9) Také v blízkosti oblouku se vyskytující osoby nebo pomocníci musí být o nebezpečích informováni a být vybaveni nutnými ochrannými prostředky, v případě nutnosti zabudovat ochranné zdi.
- 10) Při svařování, především v malých prostorách, je třeba se postarat o dostatečný přísný čerstvýho vzduchu, protože vzniká kouř a škodlivé plyny.
- 11) Na nádobách, ve kterých jsou skladovány plyny, pohonné hmoty, minerální oleje nebo pod., nesmí být prováděny žádné svařovací práce, ani když už jsou dlouhou dobu vyprázdněny, protože díky zbytkům hrzi nebezpečí výbuchu.
- 12) V prostorách ohrožených ohněm a výbuchem platí zvláštní předpisy.
- 13) Svařování spoje, které jsou vystaveny velkému namáhání a musí bezpodmínečně splňovat bezpečnostní požadavky, smí být prováděny pouze zvlášť výškolenými a přezkoušenými svářeči. Příklady jsou: autoklávy, kolejnice, závěsná zařízení přívěsů atd.
- 14) Pokyny:  
Je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby mohl být ochranný vodič v elektrických zařízeních nebo přístrojích při nedbalosti svařovacím proudem zničen, např. ukostřovací svorka je přiložena na kryt svařovacího přístroje, který je spojen s ochranným vodičem elektrického zařízení. Svařovací práce jsou prováděny na stroji s přípojkou pro ochranný kontakt. Je tedy možné, na stroji svařovat, bez toho, že by na něm byla připevněna ukostřovací svorka. V tomto případě teče svařovací proud od ukostřovací svorky přes ochranný vodič ke stroji. Vysoký svařovací proud může mít za následek přetavení ochranného vodiče.
- 15) Jištění přívodních vedení k sí ovým zásuvkám musí odpovídат předpisům (VDE 0100). Podle této předpisu tedy smí být používány pouze průřezu vedení odpovídající pojistky popř. automaty (pro zásuvky s ochranným kolíkem max. 16ampérkové pojistky nebo 16ampérkový spinač pojistky pro jištění vedení). Nadměrné jištění může mít za následek požár vedení resp. požár budovy.

Obzvlášť pro živnostenské používání je třeba dodržovat následující předpisy úrazové prevence profesní oborové organizace pro jemnou mechaniku a elektrotechniku: VGB 15 Obloukové svařování a rezání.

## Úzké a vlnké prostory

- Při práci na úzkých nádobách (např. kotlích), v potrubním vedení apod. a při pracích na takových zařízeních za stisněných podmínek smí být používán pouze stejnosměrný proud. Používání střídavého proudu je přípustné, když Hlavní svaz živnostenských oborových přesných organizací e.V., centrální místo pro bezpečnost práce, se souhlasem spolkového ministra práce prohlásí, že konstrukce svařovacích přístrojů odpovídá požadavkům bezpečnosti práce.
- Při práci v úzkých, vlnkých nebo horkých prostorách je třeba používat izolující podložky a mezipodložky a shrnovací rukavice z kůže nebo jiných, špatně vodivých materiálů, na izolaci těla oproti podlaze, stěnám vodivých částí zařízení apod.

Při použití malých svařovacích transformátorů na svařování za zvýšeného elektrického ohrožení, jako např. v úzkých prostorách z elektricky vodivých obložení (kotle, trubky atd.), v mokrých prostorách (promočení pracovního oděvu), v horkých prostorách (propočení pracovního oděvu), nesmí být výstupní napětí svařovacího přístroje při chodu naprázdno vyšší než 42 voltů (efektivní hodnota). Přístroj nesmí být tedy z důvodu vyššího výstupního napětí v tomto případě používán.

## Ochranný oděv

- Během práce musí být svářec na celém těle chráněn oděvem a ochranou obličeje proti záření a proti popáleninám.
- Na obou rukou je třeba nosit shrnovací rukavice z vhodného materiálu (kůže). Tyto se musí nacházet v bezvadném stavu.
- Na ochranu oděvu proti jiskramám a popálení je třeba nosit vhodné zástěry. Pokud to druh práce vyžaduje, např. svařování nad hlavou, je třeba nosit ochranný oblek a pokud je to nutné, také ochranu hlavy.

## Ochrana proti záření a popáleninám

- Na pracoviště poukážat na ohrožení očí vývěskou: "Pozor nedívat se do plamene!" Pracoviště je třeba pokud možno ohradit, aby byly osoby nacházející se v blízkosti chráněny. Nepovoláne nepouštět do blízkosti svařovacích prací.
- V bezprostřední blízkosti pracovišť vázaných na míslo by neměly být zdi světlé a lesklé. Okna je třeba minimálně do výšky hlavy zabezpečit proti propuštění a reflektování záření, např. vhodným nátěrem.

Prosím dodržujte údaje z tohoto informačního materiálu. Vyhnete se tím nepříjemnostem a nákladům.

Pevně věříme, že jste s našim přístrojem maximálně spokojeni a přejeme Vám hodně úspěchů.

## 2) OBECNĚ

Všeobecně o obloukovém svařování se svařovacími transformátory.

Pomoci obloukového svařování mohou být kovové díly spolu pevně a nerozloučně spojeny.

Na obloukové svařování je potřeba:

- zdroj svařovacího proudu
- svařovací vedení s držákem elektrody
- vedení obrobku s ukostřovací svorkou
- sářecí ochranný štítek na ochranu zraku a obličeje sářeče
- pár sářecských rukavic na ochranu rukou před tepelným zářením a rozstřikem při svařování
- drátičný kartáč na čištění svařovaného materiálu a svaru
- tlustě obalené svařovací elektrody. Tyto je třeba zvolit podle druhu materiálu a tloušťky obrobku.

Jádrem obloukového svařování je svařovací transformátor. Tento odeberá potřebnou elektrickou energii ze sítě, transformuje ji podle nastavení svařovacího proudu na vhodný poměr proud/napětí a odevzdá ji bezpečně přes

svařovací vedení na svařované místo. Na svařovaném místě umožní tato energie světlý oblouk, jehož koncentrované tepelné působení vytvoří taveninu a tím dovolí těsné spojení svařovaných dílů. Z taveniny vznikne po ochlazení sářková struska.

Obecně je třeba dbát toho, aby bylo mezi ukostřovací svorkou a obrobkem dosaženo dobrého vodivého spojení. Barvu, rez atd. je třeba před nasazením objímky z místa připojení odstranit.

- Nastavení svařovacího proudu se provádí otocnou rukojetí na čelní straně přístroje tak zvaným šuntovacím posunutím. Nastavený svařovací proud může být odečten na stupničce na horní straně přístroje.
- Svařovací transformátor je proti přehřátí chráněn teplotním čidlem.
- Výkon svařovacího přístroje je vyjádřen pomocí svařitelného počtu elektrod "nc" a "nh".

## 3) SYMBOLY TECHNICKÁ DATA

**EN 50 060** Evropská norma pro svařovací přístroje na ruční svařování s omezenou dobou zapnutí.

1~—Φ—1~	Jednofázový transformátor
50 Hz	Kmitočet sítě
U <sub>1</sub>	Sí ové napětí
I <sub>max</sub>	Maximální příkonový proud
	Jištění s jmenovitou hodnotou v ampérech
U <sub>0</sub>	Jmenovité napětí naprázdno
I <sub>2</sub>	Svařovací proud
Ø mm	Průměr elektrody
nc	Je počet vztažných elektrod, který může být ze studeného stavu (20+/-2)°C utaven, až po vypnutí automatického tepelného vypínače.
nc <sub>1</sub>	Je počet vztažných elektrod, který může být během první hodiny od studeného stavu utaven.
nh	Je střední hodnota počtu vztažných elektrod, který může být mezi zapnutím a vypnutím automatického tepelného vypínače utaven.
nh <sub>1</sub>	Je počet vztažných elektrod, který může být během jedné hodiny v horkém stavu utaven.
	Symbol pro klesající charakteristickou křivku
	Symbol pro ruční obloukové svařování s obalenými tyčovými elektrodami
	Sí ová zástrčka
	Vidlice s ochranným kontaktem
IP 21	Druh krytí
H	Třída izolace 180 °C

## 4) PŘIPOJENÍ NA SÍ

- Před připojením přístroje na sí je třeba zkontrolovat, zda napětí a kmitočet typového štítku souhlasí s hodnotami sítě.
- Přístroje:  
**CEN 150** jsou vybaveny sí ovým vedením s vidlicí s ochranným kontaktem 230 V. Vedení se 3 žily: fáze + Mp (nulový vodič) + ochranný vodič (žluto-zelený) PE

**CEN 160 F, CEN 200, CE 210, CE 250** jsou vybaveny 2 sí ovým vedením:  
vedení s vidlicí s ochranným kontaktem 230V 3 žily: fáze + Mp (nulový vodič) + ochranný vodič (žluto-zelený) PE  
vedení s CEE vidlicí 5pólové 400V 3 žily:  
fáze L1 + fáze L2 + ochranný vodič (žluto-zelený) PE


Přístroj **CEN 200** může být také vybaven sí ovým vedením 230-400 V. Sí ové vedení je bez vidlice se 3 žilami:  
fáze + Mp (nulový vodič) + ochranný vodič (žluto-zelený) PE.

Příslušně podle zvoleného sí ového napětí může být přístroj po připojení, zapnutím přepínače na správné sí ové napětí, uveden do provozu.


Druhá poloha spínače musí být zašroubováním jisticího čepu (1) zabezpečena proti zapnutí.

**PÓZOR:** Připojení sí ové zástrčky provede pouze odborník.


Sí ové napětí  
230 V



Sí ové napětí  
400 V



CEN 160 F



- Bild  
1- RUKOJE  
2- ŠROUB  
3- OSA  
4- KOLEČKO

## 6) SVAŘOVÁNÍ

Poté, co jste provedli všechna elektrická připojení pro zásobování proudem a pro svařovací prourový okruh, můžete postupovat následovně:

- Zavedte neobalený konec elektrody do držáku elektrod a pevně ho sevřete. Spojte ukostřovací svorku se svařovaným kusem. Dbejte přitom na to, aby existoval dobrý elektrický kontakt.
- Zapněte přístroj a nastavte svařovací proud (ručním kolečkem) podle druhu elektrody, kterou chcete použít.

### Elektroda ? (mm)

### Svařovací proud (A)

1,6	25 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 160
4	120 - 200

Držte ochranný štít před obličejem a třete špičkou elektrody o obrobek tak, jaký když zapalujete zápalky. Toto je nejlepší metoda na zapálení oblouku.

Pozor!

Nedotýkejte se elektrodou obrobku, mohlo by dojít ke škodě a ke ztížení zapálení elektrického oblouku.

- Jakmile se oblouk zapálil, snažte se udržovat k obrobku vzdálenost, která odpovídá průměru použité elektrody. Vzdálenost by měla během svařování zůstávat pokud možno konstantní. Sklon elektrody v pracovním směru by měl činit 20/30 stupňů.

Pozor!

Na odstranění vypořábovaných elektrod nebo k posouvání svařovaných kusů používejte vždy kleště. Dbejte prosím na to, že držák elektrod musí být po svařování vždy odložen izolovaně.

## PRŮŘEZY SVARU

moc pomalé pracování



moc rychlé pracování



moc krátký oblouk



moc dlouhý oblouk



moc nízký proud



moc proudu



dobrě


## 5) PŘÍPRAVA SVAŘOVÁNÍ

- Ukostřovací kabel je připevněn přímo na svařovaném kuse nebo na podložce, na které svařovaný kus stojí. Pozor, postarejte se o to, aby existoval přímý kontakt se svařovaným kusem. Vyhýbejte se proto lakovaným povrchům a/nebo izolačním látkám.
- Kabel držáku elektrod disponuje na konci speciální svírkou, která slouží k sevření elektrody.
- Ochranný štít je třeba během svařování stále používat. Chrání oči před zářením vycházejícím ze světelného oblouku a přesto dovoluje přesné pozorování svařování.

1 - ochranný štít

2 - ochranné sklo (CE DIN 11)

3 - rukoje



# 1) BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Okvetlenül figyelembe venni!

## Figyelem!

A készüléket csak, ebben az utasításban megadott képességének megfelelően használni: kézi ívhegesztés köpenyelektródával.

A szerelvény szakszerűtlen kezelése veszélyes lehet személyek, állatok és a tárgyi értékek részére.

A szerelvény használójára felelős saját és más személyek biztonságáért: Olvassa okvetlenül el ezt a használati utasítást és vegye figyelembe az előírásait.

- A javítási és karbantartási munkálatakat csakis kvalifikált személyekn szaband elvégezni.
- Gondoskodjon a készülék megfelelő ápolásáról.
- A készüléket nem szabad az üzemetlét ideje alatt beszorítani vagy direkt a falhoz állítani, azért hogy a nyíllási réseken keresztü mindig elég levegőt tudjon felvenni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van rákapcsolva a hálózatra (lásd a 4.). Kerülje el a hálózati kábel minden fajta húzó igénybevételét. Húzza ki a készüléket mielőtt más helyen felállítaná.
- Ügyeljen a hegesztőkábel, elektrodacsipesz valamint a földeléscsipesz állapotára; az izolálásban vagy az áramot vezető részeken levő elkopások egy veszélyes szituációt válthatnak ki és csökkenhetik a hegsztómunkák minőségét.
- Az ívhegesztés szikrákat, megömlött fémrészeket és füstöt okoz, ezért vegye figyelembe hogy:
- minden gyullékony matériát és anyagot a munkahelyről eltávolítani.
- Győződjön meg arról, hogy elegendő levegőellátás áll a rendelkezésre.
- Ne hegeszen olyan tartályokon, edényeken vagy csöveken amelyek gyullékony folyadékokat vagy gázokat tartalmaztak. Kerüljön el minden direkt kontaktust a hegesztőáramkörrel, az elektrodacsipesz és a födeléscsipesz között fellépő alapjárat feszültség veszélyes lehet..
- Ne használja a készüléket nedves vagy vizes környezetben vagy esőben.
- Ovíja a szemeit az erre meghatározott védőüvegekkel (DIN fok 9-10), amelyeket a mellékelt védőpajzsra felerősít. Használjon kesztyűket és száraz védőruházatot, amelyek olaj és zsírmentesek, azért hogy ne tegye ki a bőrét a villamos ív ultraibolya sugárzsánának.

## Vegye figyelemb!

- A villamos ív fényesugárása károsíthatja a szemet és égéseket hozhatlre a bőrön.
- Az ívhegesztés szikráit és a megömlött fémektől csöppéket okoz, a hegesztett munkadarab elkezd izzani és relatív hosszú ideig nagyon forró marad.
- Az ívhegesztésnél olyan gózok szabadulnak fel, amelyek esetleg károsak.
- Minden elektrosokk esetleg halálos is lehet.
- Ne közeledjen egy 15 m-es környékben direkt a villamos ívez.
- Ovíja magát (a körülálló személyeket is) az elektromos ív esetleges veszélyes effektusaitól.

## Figyelem!

Túlterhelt ellátóvezetékhállózatoknál és áramköröknel a hegesztés ideje alatt más aramfogyasztók számára zavarok keletkezhetnek. Kétség esetén kérje ki az áramellátóvállalat tanácsát.

## Veszélyforrások az ívhegesztésnél

Az ívhegesztésnél számos veszélyforrás adódik.

Ezért a hegesztő számára különösen fontos, hogy pontosan figyelembe vegye a következő szabályokat, azért hogy másokat ne veszélyeztesen és elkerülje a károkat az ember és a készülék számára.

- 1) A hálózati feszültségen oldalán, mint például a kábelokon, hálózati csatlakozókon, dugaszoló aljzatokon stb. való munkálatait, csak egy szakember által végeztesse el. Ez különösen a kózkábelek készítésére vonatkozik.
- 2) Balesetek esetén a hegesztőáramforrást azonnal leválasztani a hálózatról.
- 3) Ha elektromos érintési feszültségek lépnek fel, akkor azonnal kikapcsolni a készüléket és egy szakember által felülvizsgáltatni.
- 4) Ügyeljen arra, hogy a hegesztőáramnak minden jó kontaktusai legyenek.
- 5) Viseljen hegesztőt közben minden mind a két kezén szigetelő kesztyűket. Ezek övíjük magát az áramütéstől (a hegesztési áramkör üresjárat feszültsége), a káros kisugárzások (hő és ibolyántúli sugarak) valamint az izzó fémek és a salakfröccsenések elől.
- 6) Hordjon szilárd izoláló lábbelit, a lábbeliknek nedvességen is izolálniuk kell. A félcipők nem alkalmassak, mivel a lehulló, izzó fémcseppek egési sebeket okoznak.
- 7) Hüzzon egy megfelelő öltözéket fel, ne vegyen fel szintetikus ruhadarabokat.
- 8) Ne pillantson védetlen szemekkel a villamos ívbé, csak a DIN-nek megfelelő, előírás szerinti védőüveggel felszerelt hegesztő-védőpajzsot használni. A villamos ív fény- és hősgázrás melett, amelyek vaktálist ill. égéseket okoznak, még ibolyántúli sugárzást is bocsát ki. Ez a nem látható ibolyántúli sugárzás egy nem elegendő védekezés esetében egy nagyon fájdalmas kötőhártyagyulladást okoz, amelyet csak egy pár órával később lehet észrevenni.  
Ezenkívül az ibolyántúli sugárzásnak a védetlen testrészekre lesülleszéhez hasonló káros hatása van..
- 9) A villamos ív közelében tartózkodó személyeknek és segítőknek is fel kell híjni a figyelmét a fennálló veszélyekre és el kell őket látni a szükséges védőszerekkel, ha szükséges, akkor építsen be védőfalat.
- 10) A hegesztésnél gondoskodni kell elegendő firss levegőellátásról, különösen a kis termekben, mert füst és káros gázok keletkeznek.
- 11) Nem szabad olyan tartályokon hegesztési munkákat elvégzni, amelyekben gázok, üzemanyagok, kőolaj vagy hasonlók voltak tárolva, még akkor sem, ha már hosszabb ideje ki lettek üritve, mivel a maradékok által robbanási veszély áll fenn.
- 12) Különös előírások érvényesek a tűz és robbanás veszélyeztetett termekben.
- 13) Olyan hegesztési kötésekkel, amelyek nagy megtérhelésnek vannak kitéve és amelyeknek okvetlenül teljesíteniuk kell a biztonsági követelményeket, azokat csak a külön kiképzett és levizsgáztatott hegesztőknek szabad elvégezniük. Példák: nyomókazán, vezetőszín, pót-kocsivónó készülékek stb.
- 14) Utasítás: Okvetlenül ügyelni kell arra, hogy a villamos szervelényekben vagy készülékekben a védővezetéket gondatalanságánál a hegesztőáram által tönkre lehet tenni, mint például ha rárakja a földelő csipeszt a hegesztőkészülék motorházára, amely pedig össze van kötve a villamos szervelény védővezetékével. A hegesztőmunkálatakat védővezetéki csatlakozós gépen végez el. Tehát lehetséges a gépen hegeszteni, anélkül hogy rávette volna erre a földelő csipeszt. Ebben az esetben a hegesztőáram a földelő csipesztől a védővezetéken

keresztül folyik a géphez. A magas hegesztőáram következménye a védővezeték átoldvadása lehet.

- 15) A dugaszoló aljzatokhoz való bevezetők övíntézkedésének meg kell felelnie az előírásoknak (VDE 0100). Tehát ezek az előírások szerint csak a vezetékátmérőnek megfelelő biztosítókat ill. automatakat szabad használni (a védőirányzós dugaszoló aljzatoknak max. 16 Amp. biztosító vagy 16 Amp. LS-kapcsoló). Ezek tűlépéseként következménye a vezetékek kigulladása illetve az épület tüzkára lehet.

Különösen az ipari használat esetén figyelembe kell venni a finommechanika és elektrotechnika szakmai egyesületeknek a következő balesetelhárítási előírásait: VGB 15 ívhegesztés és vágás..

#### Szűk és nedves termek

- 1) Szűk tartályokban (mint például üstökben), csővezetékekben és hasonlóban levő munkákban valamint az ilyen szerelvényeken történő munkálatoknál korlátozott viszonyoknál, csak egyenáramot szabad használni. A váltakozáram használata akkor engedélyezett, ha az ipar szakmai szövetség bejegyzett egyesület fő szövetségeinek, a balesetelhárítás központja, a szövetségi munkaminiszter beleegyezésével kijelenti, hogy a hegesztőkészülék építési módja megfelel a balesetelhárítás követelményeinek.
- 2) A szűk, nedves vagy forró termekben történő munkálatoknál izoláló alátéteket és közételeket továbbá bőrből vagy más rosszul vezető anyagból levő hajtókás kesztyűket kell használni, azért hogy izolálja a testét a padiótól, falaktól, vezetőképességű műszer részektől és hasonlóktól.

Ha a magasabb villamos veszélyeztetések melett, mint például szűk helyeken villamos vezetőképességű falazatoknál (katlan, csővek, stb.), nedves helyiségekben (a munkaruhá átnedvesítése), forró helyiségeben (a munkaruhá átítázsáda), a hegesztéshez kis hegesztőtranszformátorokat használ akkor a hegesztőgép üresírati kimeneti feszültségének nem szabad 42 Voltnál (effektívérték) többek lennie. Tehát a készüléket a magasabb kimeneti feszültsége miatt ebben az esetben nem lehet használni.

#### Védőruházat

- 1) A munka ideje alatt a hegesztőnek az egész testén a sugarak és az egési sérülések ellen védeletnek kell lennie a ruha és az arcvédő által.
- 2) Mind a két kézen, egy megfelelő anyagból levő (bör) hajtókás kesztyűket kell hordani. Ezeknek egy kifogástalan állapotban kell lenniük.
- 3) Megfelelő kötényeket kell hordani, azért hogy óvja a ruháját a szikrahullástól és egéséktől. Ha a munkák fajtája, mint például a fej fölötti hegesztés, szerint szükséges, akkor egy védőöltönyt és ha szükséges akkor fejvédőt is kell hordani.

#### Védelem a sugarak és az egési sérülések ellen

- 1) A munkahelyen egy kifüggesztés által: "Figyelem, ne nézzen a lángba!", kell a szemek veszélyeztetésére rámutatni. A munkahelyeket lehetőleg úgy kell leválasztani, hogy a közelben tartózkodó személyek védve legyenek. A jogosultan személyeket távol kell tartani a hegesztőmunkáktól.
- 2) A rögzített munkahelyek közvetlen közelében ne legyenek a falak világos színűek és tündöklők. Az ablakokat legalább fejmagasságig biztosítani kell a sugárzások átengedése vagy viaszaverése ellen, mint például egy megfelelő kifestés által.

Kérjük szívelejje meg ebben az információs iratban megadott adatokat és utasításokat. Ezáltal bosszúságot és költségeket kerül el.

Biztossak vagyunk benne, hogy Ön lehető legjobban meg lesz elégedve a készülékünkkel és kívánunk sok sikert.

## 2) ÁLTALÁNOS

Általánosságok a hegesztőtranszformátorokról ívhegesztésről.

Az ívhegesztés segítségével feszessen és szorosan össze lehet kapcsolni a fémrészeket.

Az ívhegesztés elvégzéséhez a következőkre van szükség:

1. egy hegesztőáramforrás
2. egy hegesztővezetékre elektroártatóval
3. egy munkadarabvezetőre földelő csipesszel
4. egy hegesztővédőpajzsra a hegesztő szemeinek és az arcnak a védésére.
5. egy pár hegesztőkesztyűre a kezek védésére a hősugarak és a hegesztőfűrcsenések elől.
6. Drótfejére, salakkalapácsra a hegesztési jakav és a hegesztési varrat megtisztítására.
7. hegesztőelketródra brukollattal. Ezeket a nyersanyag és a munkadarab vastagságtól függően kell kiválasztani.

Az ívhegesztésnél a magelem a hegesztőtranszformátor. Ő veszi fel a szükséges villamos energiát a hállózatból, transzformálja a hegesztőáramteljesítménytől függően a megfelelő áram/feszültségviszonylagosságba és leadja veszély nélkül a hegesztővezetékekben keresztül a hegesztési helyre. A hegesztési helyen ez az energia egy ívet tesz lehetővé, amelynek a koncentrált hőkifejtésére egy tűzfolyóságot hoz létre és ezáltal az összehengesztésre szánt rész szoros kapcsolatát engedélyei. A tűzfolyóság lehülse által keletkezik a hegesztési salak.

Általánosan figyelembe kell venni, hogy a munkadarab és földelő csipess között egy jó vezető kapcsolatot érjen el. A szorító készülék feltevése előtt el kell távolítani a festéket, rezsdát stb. a csatlakozás helyéről.

- A hegesztőáram beállítása a készülék előulsó oldalán levő forgógbantyú által történik az úgynevezett sönteltolódás által. A beállított hegesztési áramot a készülék felsőoldalán levő skálán lehet leolvasni.
- A hegesztőtranszformátor egy hőmérséklettelügyelővel van túlhevülés ellen véde.
- A hegesztőkészülék teljesítménye a hegeszthető elektroárdasztám "nc" és "nh" fejezi ki:

## 3) SZIMBOLUMOK ÉS TECHNIKAI ADATOK

EN 50 060

Európai norma a hegesztőkészülékekhez a villamos ív-készítéshez, határolt bekapsolási időtartalommal.

1~~1~

Egyfázisos transzformátor

50 Hz

Hálózati frekvencia

U<sub>1</sub>

Hálózati feszültség

I<sub>1,max</sub>

Maximális áramfelvétel



Biztosíték névleges értékkel Amperben

U<sub>0</sub>

névleges üresjárati feszültség

I<sub>2</sub>

Hegeztőáram

Ø mm

Elektrodaátmérő

nc

normálárdasztás, amelyeket le lehet olvasztani a hideg állapotból (20+/-2°C) addig az állapotig, amíg a hőkapcsoló le nem kapcsol.

nc,	normálelektródaszám, amelyeket le lehet olvasztani a hideg állapottól az első órán belül.
nh	a normálelektródaszám középértéke, amelyeket a hőkapcsoló bekapsolása és kikapsolása között le lehet olvasztani.
nh,	normálelektródaszám, amelyeket le lehet olvasztani a forró állapottól kiindulva egy órán belül.
	Szimbólum az esőjelleggörbénak
	Szimbólum az iv-kézihegesztéshez egy beburkolt rúdelektródával
	Hálózati csatlakozó
	Védőérintkezős dugó
IP 21	Védelmi rendszer
H	Izolációosztály 180 °C



## 5) HEGESZTÉSI ELŐKÉSZÜLETEK

- A földelő kábelt vagy direkt a hegesztési darabra kell ráerősíteni vagy az alátétre, amelyre rá lett állítva a hegesztési darab.
- Figyelem, gondoskodjon arról, hogy a hegesztési darabbal egy direkt kontaktus álljon fenn. Ezért kerülje el a lakkozott felületeket és/vagy izolált anyagokat.
- A elektrodát tartó kábelnek a végén egy speciális csipesz van, amelyik az elektroda becsípésére szolgál..
- A hegesztés ideje alatt minden használni kell a hegesztő védőpajzsot. Ez védi a szemetet a villamos ívtöl kiáramló fény sugárzás elől és mégis engedélyezi a hegesztési folyamat pontos figyelését.

1 - Védőpajzs

2 - Védőüveg (CE DIN 11)

3 - Fogantyú



## 6) HEGESZTENI

Miután elvégzett minden villamossági csatlakoztatást az áramellátáshoz valamit a hegesztési áramkörhöz, a következőképpen járhat tovább el:

- Vezesse az elektroda nem burkolt végét az elektrodatartóba és szoritsa be. Csatlakoztassa a földelő csipeszt a hegesztési darabra. Ügyeljen ennél arra, hogy jó villamos kontaktus álljon fenn.
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa (a kézikerék segítségével) a hegesztőáramot be, attól függően, hogy milyen elektrodát akar használni.

Elektroda Ø (mm)

Hegesztőáram (A)

1,6	25 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 160
4	120 - 200

Tartsa a védőpajzsot az arca elő és dörzsölje az elektroda hegyet úgy a hegesztési darabon, hogy egy olyan modulatot végezen el minden egy gyufát akarna meggyűjtani. Ez a legjobb metódus egy villamos ív meggyűjtéséhez.

## 4) HÁLÓZATI CSDLAKOZÁS

- A készüléknak a hálózatra történő rátáplálása előtt ellenőrizze le, hogy megegyezik-e a típusáblán levő feszültség és frekvencia a hálózat adataival.
- A készülékek:
- Az **CEN 150** es egy védőérintkezős dugóval felszerelt 230V-os hálózati vezetékkel van ellátva. Vezeték 3 érrel:  
Fázis + Mp (Nullavezeték) + védővezeték (sárga/zöld) PE
- Az **CEN 160 F**, **CEN 200**, **CE 210**, **CE 250** asok 2 hálózati vezetékkel vannak ellátva:  
Vezeték védőérintkezős dugóval 230V 3 ér:  
Fázis + Mp (Nullavezeték) + védővezeték (sárga / zöld) PE
- Vezeték CEE-dugóval 5-pólus 400V 3 ér:  
Fázis L1 + Fázis L2 + védővezeték (sárga / zöld) PE

Az **CEN 200** készüléket egy 230-400V-i hálózati vezetékkel is fel lehet szerelni. A hálózati vezeték dugó nélkül van, 3 érrel:


Fázis + Mp Nullavezeték + védővezeték (sárga / zöld) PE.

A kiválasztott hálózati vezetékek megfelelően lehet a készüléket a csatlakoztatás után, az átkapcsolónak a heljes hálózati feszültségre való bekapsolása által üzemelni venni.


A másik kapcsolóállást a biztonsági csapszeg (1) becsavarása által bekapsolás ellen biztosítani kell.

**FIGYELEM:** A hálózati dugó csatlakoztatását csak egy szakember által elvégezheti.

Hálózati feszültség  
230V



Hálózati feszültség  
230V



## Figyelem!

Ne bökdöse meg az elektródával a munkadarabot, mert ezáltal egy kár léphet fel és ez megnehezítheti a villamos ív gyújtását.

Miután megyulladt a villamos ív próbáljon a munkadarabhoz egy olyan távolságot betartani, amely a használt elektróda átmérőjének megfelel. A távolságnak, a hegesztés ideje alatt lehetőleg konstantranak kell lennie. Az elektróda döntésének 20/30 foknak kellene lennie.

## Figyelem!

Az elhasznált elektródák eltávolításához vagy a frissen hegesztett darabok mozgatásához mindig egy fogt használni. Kérjük vegye figyelembe, hogy az elektródatartókat a hegesztés után minden izoláltan kell lerakni.

## A HEGESZTÉSI VARRAT KERESZTMETSZETE



(HR)

## 1) SIGURNOSNE NAPOMENE

### Obavezno obratiti pažnju!

#### Pažnja!

Uređaj koristite samo u skladu s uputama za uporabu: Ručno zavarivanje električnim lukom pomoću naslojenih elektroda.

Nestrucno rukovanje ovim uređajem može biti opasno za ljude, životinje i materijalne vrijednosti.

Korisnik uređaja je odgovoran za vlastitu kao i sigurnost drugih osoba: Obavezno pročitajte ove upute za uporabu i pridržavajte se navedenih propisa.

- Popravkije i održavanje smiju obavljati samo kvalificirane osobe.
- Pobrinite se za primjerenu njegu uređaja.
- Dok je u funkciji, uređaj se ne smije stajati u skočenom prostoru ili direktno uza zid, jer kroz otvore mora dobiti dovoljno zraka.
- Provjerite je li uređaj pravilno priključen na mrežu (vidi 4.). Izbjegavajte svako vlačno naprezanje mrežnog kabala. Prije nego što uređaj premjestite na neko drugo mjesto, isključite ga.
- Pripazite na stanje kabela za zavarivanje, kliješta za elektrode kao i stezaljke s masom; istrošenost izolacije i dijelova koji provode struju može dovesti do opasne situacije i smanjiti kvalitetu zavarivanja.

Zavarivanje električnim lukom stvara iskre, rastaljene dijelove metala i dim, zbog toga pripazite da:

- Uklonite sve zapaljive supstance i/ili materijale s radnog mjeseta.
- Provjerite je li dostatan dovod zraka.
- Ne zavarujete na spremnicima, bačvama ili cijevima u kojima su bile zapaljive tekućine ili plinovi. Izbjegavate svaki direktni kontakt sa strujnim krugom zavarivanja; napon praznog hoda koji se stvara između kliješta za elektrode i stezaljke s masom može biti opasan.
- Ne skladištite i ne koristite uređaj u vlažnoj ili mokroj okolini ili na kiši.
- Zaštitite oči prikladnim zaštitnim naočalama (DIN stupanj 9-10) koje ćete pridržavati na dobivenu zaštitnu masku. Koristite rukavice i suhu zaštitnu odjeću bez mrlja od ulja i masti kako biste sprječili izlaganje kože ultraljubičastom zračenju električnog luka.

#### Pripazite!

- Svjetlosno zračenje električnog luka može štetiti očima i izazvati opekljene kože.
- Zavarivanje električnim lukom stvara iskre i kapljice rastaljenog metala, a zavareni radni komad se uzari i relativno dugo ostaje jako vruc.
- Kod zavarivanja električnim lukom oslobađaju se pare koje mogu biti jako štetne..
- Svaki elektrošok može biti smrtonosan.
- Ne približavajte se direktno el. luku u krugu od 15 m.
- Zaštitite se (vrijedi i za osobe koje stoje u blizini) od mogućih opasnih efekata el. luka.

#### Pažnja!

Kod preopterećenih mreža za napajanje i strujnih krugova tijekom zavarivanja mogu nastati smetnje za ostale potrošače. U slučaju da postoji takva sumnja, potražite savjet poduzeća za distribuciju struje.

#### Izvori opasnosti kod zavarivanja električnim lukom

Kod zavarivanja električnim lukom pojavljuje se niz izvora opasnosti.

Zbog toga je za zavarivača naročito važno pridržavati se sljedećih pravila da ne bi sebe i druge doveo u opasnost, te da bi izbjegao povrede ljudi i oštećenja uređaja.

- 1) Radove na strani mrežnog napona, npr. na kablovima, utikačima, utičnicama itd. smiju izvoditi samo stručne osobe.  
To naročito važi za postavljanje međukablova.
- 2) Kod nesreća odmah isključite izvor struje zavarivanja iz mreže.
- 3) Nastane li dodirni napon, odmah isključite uređaj i dajte ga stručnjaku da ga provjeri.
- 4) Uvijek se pobrinite da na strani struje zavarivanja budu dobi električni kontakti.
- 5) Kod zavarivanja uvijek na obje ruke stavite izolacijske rukavice. One štite od električnih udara (napona praznog hoda ili strujnog kruga zavarivanja), od štetnih zračenja (toplinske i UV-zračenje) kao i od užarenog metalna prskanja trostke.
- 6) Nosite čvrstu, izolacijsku obuću, cipele bi trebale biti otporne i na vodu. Polucipecle nisu prikladne, jer užareni komadići metala koji otpadaju mogu prouzročiti opekle.
- 7) Nosite prikladnu odjeću, ne sintetičke odjevne predmete.
- 8) Ne gledajte u električni luk nezaštićenih očiju, koristite isključivo zaštitnu masku za zavarivanje sa zaštitnim naočalama propisanim prema DIN-u. Osim svjetlosnog i toplinskog zračenja koja uzrokuju blierštanje odnosno opekoline, električni luk stvara i UV-zračenje. Ovo nevidljivo ultraljubičasto zračenje uzrokuje kod nedovoljne zaštite vrlo bolnu upalu mrežnica koja se primeće tek nekoliko sati kasnije. Osim toga, UV-zračenje može na nezaštićenim dijelovima tijela imati štetna djelovanja poput sunčanih opeke.
- 9) Osobe koje se nalaze u blizini električnog luka ili pomoćnici također moraju biti upućeni u opasnosti i

opremljeni nužnim zaštitnim sredstvima, ako je potrebno, ugradite zaštitne stijene.

10) Kod zavarivanja, naročito u malim prostorijama, treba osigurati dovoljnodovodenje sveježegraka jernastaju dim iplinovi.

11) Na posudama u kojima se skladište plinovi, goriva, mineralna ulja ili sl. ne smiju se provoditi radovi zavarivanja čak i ako su već duže vrijeme prazni jer zbog ostanaka tvari u njima postoji opasnost od eksplozije.

12) Posebni propisi vrijede za prostorije u kojima postoji opasnost od vatre i eksplozije.

13) Za varene spjove koje su izloženi velikim opterećenjima i koji obavezno moraju ispunjavati sigurnosne zahtjeve, smiju izvoditi samo specijalno obučene osobe ikvalificirani zavarivači.

Primeri su:

Tlačni kotlovi, tračnice, spojke za prikolice itd.

14) Napomene:

Obavezano obratite pažnju na to da zbog nemara struja zavarivanja može uništiti zaštitne vodice u električnim uređajima, npr. stezaljka s masom se položi na kućište uređaja za zavarivanje koje je spojeno sa zaštitnim vodičem električnog uređaja. Radovi zavarivanja obavljaju se na stroju s priključkom zaštitnog vodiča. Dakle, moguće je zavarivati na stroju, a da se na njega ne stavlja stezaljka s masom. U tom slučaju struja zavarivanja teče od stezaljke s masom preko zaštitnog vodiča do stroja. Jaka struja zavarivanja može uzrokovati rastavljanje zaštitnog vodiča.

15) Osiguranje vodova do mrežnih utičnica mora odgovarati propisima (VDE 0100). Dakle, prema tim propisima smiju se koristiti samo osigurači koji odgovaraju presjeku voda odnosno automati (za utičnice sa zaštitnim kontaktom osigurači od maks. 16 A ili 16 A zaštitna sklopka).

Prijekos osigurač može uzrokovati zapaljenje voda odnosno objekta.

Kod korištenja u obrtničke svrhe naročito se treba pridržavati propisa o zaštiti na radu Strukovnog udruženja za finu mehaniku i elektrotehniku:  
VGB 15 Zavarivanje i rezanje električnim lukom.

### Uski i vlažni prostori

1) Kod radova u uskim posudama (npr. kotlovima), u cjevovodima i sl., te kod radova na takvim postrojenjima smije se primijeniti samo istosmjerna struja. Primjena izmjenične struje dopuštena je ako Glavni savez obrtničkog registriranog strukovnog udruženja, centrala za zaštitu na radu, uz odobrenje Saveznog ministra za rad izjave da izvedba uređaja za zavarivanje odgovara zahtjevima zaštite na radu.

2) Kod radova u uskim, vlažnim ili vrućim prostorijama, treba koristiti izolacijske podloge i tampone, zatim rukavice s manšetama od kože ili drugih nevodljivih materijala da bi se tijelo izoliralo od podova, zidova, vodljivih dijelova aparata i sl.

Kod primjene malih transformatora za zavarivanje uz povećanu opasnost od udara el. struje, kao npr. u uskim prostorijama od električno vodljivih stijenki (kotlovi, cijevi itd.), u vlažnim prostorijama (mokra radna odjeća), u vrućim prostorijama (znojna radna odjeća), izlazni napon uređaja za zavarivanje u praznom hodu ne smije biti veći od 42 Volti (efektivne vrijednosti). Uredaj se, dakle, zbog većeg izlaznog napona u tom slučaju ne smije koristiti.

### Zaštitna odjeća

1) Zbog zračenja i mogućih opeklini tijekom rada cijelo tijelo zavarivača mora biti zaštićeno odjećom, a lice pokriveno zaštitnom maskom.

2) Na obje ruke treba staviti rukavice s manšetama od prikladnog materijala (kože). Morate biti u besprijeckornom stanju.

3) Da biste zaštitali odjeću od iskre i zapaljenja, nosite prikladne pregače. Zahtijeva li to vrsta radova, npr. zavarivanje iznad glave, treba obući zaštitno odjelo, te

ako je potrebno i zaštitni šljem.

### Zaštitna odjeća i opekline

1) Na radnom mjestu upozorite na opasnost za oči pomoću natpisa Oprez! Ne gledajte u plamen!" Radna mjesta treba po mogućnosti zakloniti tako da su osobe koje se nalaze u blizini zaštićene. Neovoštene osobe moraju biti podaljko od mjeseta radova zavarivanja.

2) U neposrednoj blizini fiksnih radnih mesta zidovi ne smiju biti svijetlijih boja i sjajni. Prozore treba osigurati od propuštanja ili odbijanja zračenja najmanje do visine glave odnosno, premažati prikladnim slojem.

Molimo da uvažite ove podatke i napomene. Na taj način ćete izbjegći troškove i nepotrebitne probleme.

Vjerujemo da ste vrlo zadovoljni s našim uređajem i želimo Vam puno uspjeha.

## 2) OPĆENITO

Općenito o zavarivanju električnim lukom s transformatorima za zavarivanje.

Pomoću zavarivanja električnim lukom mogu se čvrsto međusobno spojiti metalni dijelovi.

Za zavarivanje električnim lukom potrebno je:

1. izvor struje zavarivanja
2. vod za zavarivanje s držačem elektroda
3. vod za radni komad sa stezaljkom s masom
4. maska za zaštitu očiju i lica zavarivača
5. par rukavica za zavarivanje za zaštitu ruku od toplinskog zračenja i prskanja tijekom zavarivanja
6. žičana četka, čekić za čišćenje predmeta od troske i šava zavarivanja
7. elektrode za zavarivanje sa zaštitnim slojem. Treba ih odabrati prema vrsti radnog materijala i debljinu radnog komada.

Ježgrov kod zavarivanja električnim lukom čini transformator za zavarivanje

On uzima potrebnu električnu energiju mreže, transformira je prema podešenošći struje zavarivanja u odgovarajuću struju/omjer napona i bez opasnosti je putem vodova za zavarivanje predaje mjestu zavarivanja. Na mjestu zavarivanja ta energija daje svjetlosni luk čije koncentrirano djelovanje topline stvara talinu i na taj način vezu između dijelova koji treba zavariti. Iz taline hlađenjem nastaje troska zavarivanja.

Općenito treba obratiti pažnju da se između radnog komada i stezaljke s masom postigne dobro provodljiva veza. Boju, hrđu itd. treba ukloniti s priključnog mjeseta prije stavljanja stezaljke.

- Podešavanje struje zavarivanja obavlja se okretnom ručkom na prednjoj strani uređaja tzv. pomicanjem shunta tj. promjenom paralelnog spoja otpora. Podešena struja zavarivanja može se očitati na skali na gornjoj strani uređaja.
- Transformator za zavarivanje zaštićen je od pregrijavanja kontrolnikom temperature.
- Snaga uređaja za zavarivanje izražena je brojem elektrode "n" i "nh" kojom se može zavarivati:

### 3) SIMBOLI I TEHNIČKI PODACI

EN 50 060      Evropska norma za uređaje za zavarivanje za ručno zavarivanje električnim lukom s ograničenim trajanjem uključenja.

 Jednofazni transformator

**50 Hz**      Frekvencija mreže

**U<sub>1</sub>**      Napon mreže

**I<sub>maks</sub>**      Maksimalna ulazna struja



 Osigurač s nazivnom vrijednošću u amperima

<b>U<sub>o</sub></b>	Nazivni napon praznog hoda
<b>I<sub>z</sub></b>	Struja zavarivanja
<b>Ø mm</b>	Promjer elektrode
<b>nc</b>	je broj referentnih elektroda koje se mogu rastaliti iz hladnog stanja (20+-2)°C, do isključenja termičke sklopke.
<b>nc<sub>1</sub></b>	je broj referentnih elektroda koje se unutar prvog sata mogu rastaliti iz hladnog stanja.
<b>nh</b>	je srednja vrijednost broja referentnih elektroda koje se mogu rastaliti između uključivanja i isključivanja termičke sklopke.
<b>nh<sub>1</sub></b>	je broj referentnih elektroda koje se u roku od jednog sata mogu rastaliti iz hladnog stanja.
	Simbol za pripadnu karakterističnu krivulju
	Simbol za ručno zavarivanje električnim lukom s naslojenim štapičastim elektrodama
	Mrežni utikač
	Utikač sa zaštitnim kontaktom
<b>IP 21</b>	Vrsta zaštite
<b>H</b>	Klasa izolacije 180 °C

## 5) PRIPREME ZA ZAVARIVANJE

- Kabel mase pričvrsti se direktno na komad za zavarivanje ili na podlogu na kojoj se komad nalazi. Pažnja, provjerite postoji li direktni kontakt s komadom za zavarivanje. Pri tome izbjegavajte lakovane površine i/ili izolacijske materijale.
- Kabel držača elektroda ima na završetku specijalnu stezaljku koja služi za pritezanje elektrode.
- Tijekom zavarivanja uvijek treba koristiti zaštitu masku. Ona štiti oči od svjetlosnog zračenja kojeg stvara električni luk i omogućava točno promatranje predmeta zavarivanja.

- 1 - Zaštitna maska  
2 - Zaštitno staklo (CE DIN 11)  
3 - Ručka




## 4) MREŽNI PRIKLJUČAK


- Prije priključivanja uređaja na mrežu provjerite odgovaraju li napon i frekvencija na tipskoj pločici vrijednostima mreže.
- Uredaji:  
**CEN 150** opremljeni su mrežnim kablom s utikačem sa zaštitnim kontaktom od 230V. Kabel s 3 žice:  
Faza + Mp (multi vodič) + zaštitni vodič (žuta/zelena) PE  
**CEN 160 F, CEN 200, CE 210, CE 250**opremljeni su s 2 mrežna kabla:  
Kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom od 230V, 3 žice:  
Faza + Mp (multi vodič) + zaštitni vodič (žuta/zelena) PE  
Kabel s 5-polnim CEE-utikačem 400V, 3 žice:  
Faza L1 + faza L2 + zaštitni vodič (žuta/zelena) PE  
Uredaj **CEN 200** može biti opremljen i mrežnom kablom od 230-400V. Mrežni kabel je bez utikača s 3 žice:  
Faza + Mp multi vodič + zaštitni vodič (žuta/zelena) PE.  
Prema odabranom mrežnom naponu uredaj se nakon priključivanja može staviti u pogon uključivanjem preklopnika na točan mrežni napon.

Drugi preklopni položaj treba osigurati uvrtenjem sigurnosnog svornjaka (1) protiv uključivanja.  
**PAŽNJA:** Priključivanje mrežnog utikača smije obaviti samo stručnjak.

**Napon mreže**  
230V



**Napon mreže**  
400V



## 6) ZAVARIVANJE

Nakon što ste priključili sve priključke za napajanje strujom kao i za strujni krug zavarivanja, možete postupiti na sljedeći način:

- Umetnute nenaslojeni kraj elektrode u držač i čvrsto ga stegnite. Spojite stezaljku za masu s komadom za zavarivanje. Pri tome pazite da postoji dobar el. kontakt.
- Uključite uređaj i podešite struju zavarivanja (ručnim kotačem) ovisno o elektrodi koju želite koristiti.

**Elektrode Ø (mm)**

**Struja zavarivanja (A)**

1,6	25 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 160
4	120 - 200

Držite štitnik za oči ispred lica i trijajte vrh elektrode po komadu koji zavarujete kao da palite šibicu. Ovo je najbolji način da zapalite svjetlosni luk.

Pažnja!

Ne lupkajte elektrodom po radnom komadu jer na taj način mogu nastati štete i otežati se paljenje svjetlosnog luka.

- Čim se svjetlosni luk zapali pokušajte održati određeni razmak prema radnom komadu koji odgovara promjeru elektrode. Tijekom zavarivanja taj razmak bi trebao po mogućnosti održavati konstantnim. Nagib

elektrode u smjeru rada bi trebao iznositi 20/30 stupnjeva.

#### Pažnjal

Uvijek koristite klijetešta da biste odstranili potrošene elektrode ili pomicali upravo zavarene komade. Pazite da držate elektroda nakon zavarivanja odlažete uvijek na izolirano mjesto.

### PRESJECI ŠAVA ZAVARIVANJA



(SK)

## 1) BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

### Bezpodmienečne dodržiava !

#### Pozor!

Používajte tento prístroj výlučne len v súlade s účelom použitia, ktorý je uvedený v tomto návode na obsluhu. Ručné zváranie elektrickým oblúkom s obalovanými elektródami.

Neodborné zaobchádzanie s týmto zariadením môže byť nebezpečné pre osoby, zvieratá a vecné hodnoty.

Požívateľ zariadenia je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných osôb: Prosím starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu a dodržiavajte jeho predpisy.

- Opravy a údržbové práce smú byť vykonávané len kvalifikovanými osobami.
- Postarať sa o primeranú starostlivosť o prístroj.
- Prístroj sa by počas používania nemal nachádzať v úzkych priestoroch alebo priamo pri stene, aby vždy mohol prechádzať cez vetracie otvory dostatok vzduchu.
- Prevedečte sa o tom, že je prístroj správne napojený na elektrickú sieť (viď 4.). Výstražte sa akéhokoľvek namáhania elektrického kábla a hrom. Predtým, než zariadenie premiestníte inam, vždy vytiahnite elektrický kábel zo siete.
- Dávajte pozor na stav zváracieho kábla, elektródovej svorky, ako aj uzemňovacích svorkiek; opotrebovanie na izolácii a na častiach vodiacich elektrický prúd môže vyslovať nebezpečné situácie a zníži kvalitu zváracej práce.

Pri zváraní elektrickým oblúkom vznikajú iskry, roztažené časti kovu a dym - dávajte preto pozor na nasledovné:

- Všetky horľavé látky a materiály odstráňte z pracoviska.
- Prevedečte sa o tom, že máte k dispozícii dostatočný prívod vzduchu.
- Nezvárajte na nádržiach, nádobách alebo rúrach, ktoré

obsahovali horľavé tekutiny alebo plyny. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu so zváracím elektrickým obvodom; napäťie na prázdroj, ktoré sa vyskytuje medzi elektródovou a uzemňovacou svorkou, môže byť nebezpečné.

- Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí alebo pri daždi.
- Chráňte si oči ochrannými sklami (DIN stupeň 9-10), určenými na tento účel, ktoré upevnite na priloženom ochrannom štíte. Používajte rukavice a suché ochranné oblečenie, ktoré neobsahuje oleje a tuky, aby ste nevystavovali vašu pokožku ultrafialovému žiareniu, vznikajúcemu pri elektrickom oblúku.

#### Nezabudnite!

- Svetelné žiarenie elektrického oblúka môže poškodiť oči a spôsobiť popálenia na pokožke.
- Pri zváraní elektrickým oblúkom vznikajú iskry a kvapky roztaveného kovu, zváraný obrobok sa rozzerává a zostáva relativne dlhú dobu veľmi teply.
- Pri zváraní elektrickým oblúkom sú uvoľňujú výparý, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé.
- Každý elektrošok môže byť smrteľný.
- V okruhu 15 m sa nepribližujte priamo ku elektrickému oblúku.
- Chráňte sa (ako aj okolostojace osoby) proti prípadným nebezpečným účinkom elektrického oblúka.

#### Pozor!

Pri pre ažených elektrických siedach a elektrických obvodoch môže počas zvárania dochádzať k rušeniam pre iných používateľov. V prípade pochybností je potrebné sa poradiť s podnikom dodávajúcim elektrickú energiu.

#### Zdroje nebezpečenstva pri zváraní elektrickým oblúkom

Pri zváraní elektrickým oblúkom vzniká celý rad možných zdrojov nebezpečenstva.

Pretie je pre zvárača obvykľať dôležité dosledne dodržiavať nasledujúce pravidlá, aby nedošlo k jeho ohrozeniu alebo ohrozeniu iných osôb, a aby sa zamedzilo vzniku újmy pre ľudí a zariadenie.

- 1) Práce na strane sie ového elektrického napäťia, napr. na kloboch, zástrčkách, zásuvkách, atď. nechajte vykonávať len odborníkom.  
Plati to predovšetkým pre zhotovovanie medzikáblov.
- 2) Pri nehodách okamžite odpojiť zdroj zváracieho prúdu zo siete.
- 3) Ak sa vyskytnú dotykové elektrické napäťia, prístroj okamžite vypnite a nechajte ho prekontrolovať u odborníka.
- 4) Vždy dbajte na dobré elektrické kontakty na strane zváracieho prúdu.
- 5) Pri zváraní vždy poste na oboch rukách izolujúce rukavice. Tieto chránia pred úrazmi elektrickým prúdom (napäťie na prázdroj zváracieho elektrického okruhu), pred škodlivými žiareniami (tepelné a UV žiareniá), ako aj pred odprskujúcim žeravým kovom a troškou.
- 6) Noste pevnú izolujúcu obuv, topánky by mali izolovať aj v mokrom prostredí. Poltopánky nie sú vhodné, pretože odpadávajúce žeravé kvapky kovu môžu spôsobiť popáleniny.
- 7) Oblečte si vhodný odev, žiadne syntetické oblečenie.
- 8) Neopozerať sa nechránenými očami do elektrického oblúka; používajte iba zvárací ochranný štít s predpísaným ochranným sklom podľa normy DIN. Elektrický oblúk vyzáraje okrem svetelných a tepelných lúčov, ktoré spôsobujú oslepenie, resp. popálenie, tiež UV - žiarenie. Neviditeľné ultrafialové žiarenie spôsobuje pri nedostatočnej ochrane až o niekoľko hodín neskôr spozorovateľný, veľmi bolestivý zápal očí.
- 9) Okrem toho spôsobuje UV - žiarenie na nechránených častiach tela rovnaké následky ako úpal zo slnka.
- Aj osoby alebo pomocníci, nachádzajúci sa v blízkosti elektrického oblúka, musia byť upozornení na toto

nebezpečenstvo a musia by vybavení potrebnými ochrannými prostriedkami - v prípade potreby je možné vybudova ochranné steny.

10) Pri zváraní, predovšetkým v malých miestnostiach, je potrebné zabezpeči dostačný prívod čerstvého vzduchu, pretože dochádza ku vzniku dymu a škodlivých plynov.

11) Na nádržiach, v ktorých sú skladované plyny, pohonné hmoty, minerálne oleje alebo pod., nie je povolené vykonáva zváračské práce, ani keď sú tieto nádoby už dlhý čas vyprázdnené, pretože vzhľadom na možné zvyšky uvedených látok hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

12) V miestnostiach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu platia osobitné predpisy.

13) Zvárové spojenia, ktoré sú vystavené vysokým za aženiam, a ktoré musia splňa bezvýhradné bezpečnostné požiadavky, môžu vykonáva len osobite vyškolení a odsúšaní zvárači.

Priklady:

Tlakové kotly, kolajnice, ažné zariadenia, atď.

#### 14) Upozornenie:

Je bezpodmienečne potrebné dba na to, že pri nedbanlivosti môže zváracím prúdom dôjs k zničeniu ochranného vodiča v elektrických zariadeniach alebo prístrojoch, napr. uzemňovacia svorka sa priloží na skrinu zváracieho prístroja, ktorá je spojená s ochranným vodičom elektrického zariadenia. Zváracie práce sa vykonávajú na stroji s pripojením ochranného vodiča. Je teda možné zvárať na stroji aj bez toho, aby bola uzemňovacia svorka na tomto stroji upevnená. V takom prípade teče zvárací prúd od uzemňovacej svorky cez ochranný vodič ku stroju. Veľky zvárací prúd môže ma za následok pretavenie ochranného vodiča.

15) Zabezpečenie prívodov ku sied ovým zásuvkám poistkami musí zodpovedať predpisom (VDE 0100). Podľa týchto predpisov sa teda môžu používa len poistky, resp. automaty, ktoré zodpovedajú prierezu vedenia (pre zásuvky s ochranným kontaktom max. 16 ampérová poistka alebo 16 ampérový LS-spínač). Použitie väčších poistiek môže spôsobi zhorenie elektrického vedenia, resp. škody v dôsledku požiaru budovy.

Obzvláš pre priemyselné používanie je potrebné dba na nasledujúce predpisy na ochranu pred úrazmi odborovej profesnej organizácie presného strojárstva a elektrotechniky:

VGB 15 Zváranie a rezanie elektrickým oblúkom

#### Tesné a vlhké priestory

1) Pri práciach v tesných nádržiach (napr. kotloch), v potrubiah a pod. a pri práciach na takýchto zariadeniach za stiesnených podmienok je možné používa len jednosmerný prúd. Použitie striedavého prúdu je prípustné, ak hlavný zväz priemyselnej profesnej organizácie e.V., ústredie pre ochranu proti úrazom, so súhlasom spolkového ministra práce prehlásila, že druh konštrukcie zváracích prístrojov zodpovedá požiadavkám protiúrazových opatrení.

2) Pri práciach v úzkych, vlhkých alebo horúcich priestoroch je potrebné používa izolačné podložky a vložky, ďalej rukavice s manžetami z kože alebo iných nevodivých látok na izoláciu tela od podlahy, stien, vodivých častí zariadenia, a pod.

Pri použíti transformátorov na malé zváranie pri zvýšenom elektrickom ohrození, ako napr. v úzkych priestoroch z elektrický vodivých obložení (kotly, rúry, atď.), vo vlhkých miestnostiach (prevlhčenie pracovného oblečenia), v horúcich miestnostiach (prepoteňanie pracovného oblečenia), nesmie by výstupné napätie zváracieho prístroja vo voľnobehu byť viac ako 42 Voltov (efektívna hodnota). Prístroj teda v tomto prípade nie je možné použiť dôvodu vyššieho výstupného napäcia.

#### Ochranné oblečenie

- 1) Počas práce musí by zvárač chránený na svojom celom tele oblečením a ochranou tváre proti žiareniu a proti popáleninám.
- 2) Na oboch rukách má nosi rukavice s manžetami, vyrobené z vhodnej látky (koža). Tieto musia by vždy v bezchybnom stave.
- 3) Na ochranu odevu proti odlietavajúcim iskrám a ohoreniu je potrebné nosi vhodné zástery. Ak to povaha prác vyžaduje (napr. zváranie vo výškach nad úrovňou hlavy), je potrebné nosi ochranný oblek, a ak to je potrebné, tak aj ochrannuhlavu.

#### Ochrana proti žiareniu a popáleninám

- 1) Na pracovisku je potrebné upozorni na možné ohrozenie zraku prostredníctvom výesky "Pozor! Nepozeraj do plameňa!". Pracoviská je potrebné podla možnosti odtieli tak, aby boli osoby nachádzajúce sa v blízkosti chránené. Nepovolané osoby sa majú zdržiava mimo miesta výkonu zváracích prác.
- 2) V bezprostrednej blízkosti stálych zváracích pracovisk nemajú by steny svetlej farby a nemajú by ani lesklé. Okná je potrebné najmenej o výšky hlavy zabezpeči proti prepúš aniu alebo spätnému odrážaniu žiarenia, napr. prostredníctvom vhodnéhonáteru.

Prosím, vezmite si údaje a pokyny uvedené v tomto dokumente k srdcu. Vyhnete sa tak zbytočným neprijemnostiam a nákladom.

Sme si istí, že budete s našim prístrojom plne spokojní a želáme vám veľaúspechov.

## 2) VŠEOBECNE

Všeobecne informácie o zváraní elektrickým oblúkom so zváracími transformátormi.

Za pomocí zvárania elektrickým oblúkom je možné spája kovové časti pevné a neoddeliteľne.

Na uskutočnenie zvárania elektrickým oblúkom je potrebné:

1. zdroj zváracieho prúdu
2. zváracie vedenie s držiakom na elektródy
3. vedenie ku obrobku s uzemňovacou svorkou
4. ochranný zvárací štit na ochranu zraku a tváre zvárača
5. pár zváracích rukavíc na ochranu rúk proti tepelným lúcom a zváraciemu odprskovaniu
6. drôtentá kefa, kladivo na trosku pre čistenie zvarovaného kova a zvaru
7. zváracie elektródy s pláš om. Tieto je potrebné vybra na základe materiálu a hrúbky obrábaného predmetu.

Základom pri zváraní elektrickým oblúkom je zvárací transformátor.

Odoberá potrebnú elektrickú energiu zo siete, transformuje ju podľa nastavení zváracieho prúdu na vhodný pomer prúdu/napätia a bezpečne ju odovzdá prostredníctvom zváracieho vedenia na miesto zvaru. Na mieste zvaru umožňuje táto energia vytvorenie elektrického oblúka, ktorého koncentrované tepelné pôsobenie vytvára taveninu, a tým umožňuje neoddeliteľné spojenie zváraných častí. Z taveniny po ochladení vzniká zváracia troska.

Všeobecne je potrebné dba na to, aby bolo medzi obrobkom a uzemňovacou svorkou vytvorené dobre vodivé spojenie. Pred nasadením svorky je potrebné odstráni z daného miesta farbu, hrdzu, atď.

- Nastavenie zváracieho prúdu sa uskutočňuje na prednej strane prístroja pomocou regulačného gombíka prostredníctvom tzv. shuntového posúvania. Nastavenie zvárací prúd je možné odčíta na stupnicu na hornej strane prístroja.
- Zvárací transformátor je chránený proti prehriatiu tepelnou kontrolkou.
- Výkon zváracacieho prístroja sa vyjadruje prostredníctvom zvariteľného počtu elektród "nc" a "nh".

### 3) SYMBOLY A TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>EN 50 060</b>	európska norma pre zváracie prístroje na ručné zváranie elektrickým oblúkom s obmedzenou dobou zapnutia.
~ ~ ~ ~	jednofázový transformátor
<b>50 Hz</b>	sie ová frekvencia
<b>U<sub>1</sub></b>	sie ové napätie
<b>I<sub>1 max</sub></b>	maximálny odberový prúd
<b>—</b>	poistka s menovitou hodnotou v ampéroch
<b>U<sub>0</sub></b>	menovité napätie na prázdro
<b>I<sub>2</sub></b>	zvárací prúd
<b>Ø mm</b>	priemer elektródy
<b>nc</b>	je počet referenčných elektród, ktoré je možné zo studeného stavu (20+/-2)°C roztať, bez toho aby došlo k odpojeniu termospínača.
<b>nc<sub>1</sub></b>	je počet referenčných elektród, ktoré je možné zo studeného stavu (20+/-2)°C roztať za prvú hodinu.
<b>nh</b>	je stredná hodnota počtu referenčných elektród, ktoré je možné roztať medzi zapnutím a vypnutím termospínača.
<b>nh<sub>1</sub></b>	je počet referenčných elektród, ktoré je možné z teplého stavu roztať za prvú hodinu.
	symbol pre klesajúcu charakteristiku
	symbol pre ručné zváranie elektrickým oblúkom s obalenými tyčinkovými elektródami
	elektrická zástrčka
	zástrčka s ochranným kontaktom
<b>IP 21</b>	spôsob ochrany
<b>H</b>	izolačná trieda 180°C

### 4) SIE OVÉ PRIPOJENIE


- Pred pripojením prístroja do siete skontrolujte, či sa elektrické napätie a frekvencia na výrobnom štítku zariadenia zhoduje s hodnotami vašej siete.
- Prístroje :  
**CEN 150** sú vybavené sie ovým vedením so zástrčkou s ochranným kontaktom 230V. Vedenie s 3 žilami: fáza + Mp (nulový vodič) + ochranný vodič (žltý/zelený) PE  
**CEN 160 F, CEN 200, CE 210, CE 250** sú vybavené dvomi sie ovými vedeniami: Vedenie so zástrčkou s ochranným kontaktom 230 V 3 žily: fáza + Mp (nulový vodič) + ochranný vodič (žltý/zelený) PE  
Vedenie so zástrčkou CEE 5-pólové 400V 3 žily: fáza L1 + fáza L2 + ochranný vodič (žltý/zelený) PE  
Prístroj **CEN 200** môže byť vybavený i s sie ovým vedením 230-400V. Sie ové vedenie je bez zástrčky s 3 žilami: fáza + Mp nulový vodič + ochranný vodič (žltý/zelený) PE.  
Podľa zvoleného sie ového napäcia je možné po

pripojení do siete uviesť prístroj do prevádzky zapnutím prepínáča na správne sie ové napätie.


Druhú možnosť nastavenia je potrebné poistiť proti neželanému zapnutiu zakrútením pojistného čapu (1).

**Pozor:** Zapojenie sie ové zástrčky musí byť vykonávané výlučne odborníkom.

Sie ové napätie  
230V




Sie ové napätie  
400V




### 5) BEZPEČNOSTNÉ PRÍPRAVY

- Uzemňovač kábel sa upevňuje priamo na obrobku alebo na podložke, na ktorej je zváraný predmet umiestnený.
- Pozor, postarájte sa o to, aby existoval priamy kontakt podložky so zváraným predmetom. Vyhýbajte sa preto lakovaným povrchom a / alebo izolačným látкам.
- Kábel držiaku elektródy má na konci špeciálnu svorku, ktorá slúži na zavretie elektródy.
- Počas zvárania je potrebné vždy používať ochranný zváračský štít. Chráni zrak pred svetelným žiareniom, vychádzajúcim z elektrického oblúka a umožňuje napriek tomu presné sledovanie zváracieho procesu.

- 1 - Ochranný štít
- 2 - Ochranné sklo (CE DIN 11)
- 3 - Rukoväť



CEN 160 F



### 6) ZVÁRANIE

Potom, ako ste vykonali pripojenie pre elektrické napájanie ako aj pre zvárací elektrický obvod, môžete postupovať nasledovne:

- Zasúňte neobalený koniec elektródy do elektródového držiaku a upevnite ju. Spojte uzemňovač svorku so zváraným predmetom. Dbaťte na to, aby existoval dobrý elektrický kontakt so zváraným predmetom.

- Zapnite prístroj a nastavte zvárací prúd (pomocou ručného kolesa) v závislosti na elektróde, ktorú chcete použiť.

Elektróda Ø (mm)	Zvárací prúd (A)
1,6	25 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 160
4	120 - 200

Dajte si ochranný štít pred tvárou a škrtnite špicou elektródy o zváraný predmet tak, že vykonáte pohyb ako pri zapáľovaní zápalky. Je to najlepší spôsob, ako zapali elektrický oblúk.

#### Pozor!

Nebudujte s elektródou na obrobok, mohlo by tým dôjsť k poškodeniu a s aži to zapálenie elektrického oblúka.

- Akonáhle sa oblúk zapáli, pokúste sa dodrža vzdialenos od obrobku, ktorá zodpovedá priemeru zvolenej elektródy. Vzdialenos by mala by počas zvárania podľa možnosti konštantná. Sklon elektródy v pracovnom smere by mal by 20/30 stupňov.

#### Pozor!

Vždy používajte kliešte, keď chcete odstráni použité elektródy alebo pohybova so zváranými predmetmi. Dbajte prosím na to, že držiaky elektród sa musia po ukončení zvárania vždy odloži zaizolované.

### PRIEČNE REZY ZVARU



(SLO)

## 1) VARNOSTNI NAPOTKI

### Brezpogojno upoštevajte!

#### Pozor!

Aparat uporabljajte samo v namen uporabe kot je to navedeno v teh navodilih: obločno ročno varjenje z oplaščenimi elektrodami.

Neustrezena uporaba tega aparata lahko predstavlja nevarnost za osebe, živali in stvari.

Uporabnik aparata je odgovoren za lastno varnost in tudi za varnost drugih oseb: Brezpogojno preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte v navodilih navedene prepise.

- Popravila in vzdrževalna dela na aparatu sme izvajati samo strokovno usposobljeno osebje.
- Skrbite za primerno negoaparata.
- Med uporabo ne sme biti aparat postavljeni utesnjeno ali neposredno ob steni tako, da lahko sprejema skozi

reže odprtin zmeraj zadostno količino zraka za hlajenje.

- Preprečite se, če je aparat pravilno pripojeni na električno omrežje (glej točko 4.). Preprečite kakršnokoli natezno obremenjevanje električnega pripojučnega kabla. Izključite aparat, če ga želite premestiti na drugo mesto.
- Pazite na stanje varilnih kablov, električnih klešč in pripojučnih sponk za maso; obrabljena izolacija na delih pod električnim tokom lahko povzroči nevarno situacijo in zmanjša kakovost izvajanja varjenja.
- Obično varjenje proizvaja iskre, raztaljene kovinske dele in dim in zato upoštevajte sledeče:
- Iz delovnega prostora odstranite vse gorljive snovi in material.
- Preprečite se, če je na razpolago zadosten dovod zraka.
- Varjenja ne izvajajte na posodah rezervoarjih, posodah ali ceveh, ki so vsebovale gorljive tekočine ali pline. Izogibajte se kakršnegakoli neposrednega stika z varilnim tokokrogom; napetost praznega teka, ki nastopa med električnimi kleščami in sponkami mase, je lahko nevarna.
- Aparat ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju indežju.
- Zavarujte si oči z ustreznimi zaščitnimi očali (DIN stopnja 9-10), ki jih pritrdite na priloženo varilsko masko. Uporabljajte rokavice in suho zaščitno obleko, ki mora biti prosta olja in maščobe, da ne bi izpostavljali kože ultravioličnemu sevanju obločnice.

#### Upoštevajte sledeče!

- Svetlobno sevanje obločnice lahko poškoduje oči in povzroči opekinena koži
- Pri obločnem varjenju nastajajo iskre in kapljice raztaljene kovine, varjeni obdelovanec začne žareti in ostane relativno dolgo zelo vroč.
- Pri obločnem varjenju se sproščajo pare, ki so lahko tudi škodljive.
- Vsaki električni udar lahko povzroči smrt.
- Ne približujte se obločnici neposredno v krogu 15 m.
- Zavarujte se (tudi osebe, ki se nahajajo v bližini) pred eventuelno nevarnimi učinki obločnice.

#### Pozor!

V primeru preobremenjenega električnega omrežja in električnih tokokrogov lahko pride med varjenjem do motenj na drugih uporabnikih. V primeru dvoma se posvetujte s podjetjem za dobavo električnega toka.

#### Viri nevarnosti pri obločnem varjenju

Pri obločnem varjenju nastaja celo vrsta virov nevarnosti. Zato je posebej pomembno za varilca, da natančno upošteva sledeča pravila, da ne bi ogrožal sebe in drugih oseb in, da prepreči poškodbe ljudi in aparata.

- 1) Dela na omrežni napetostni strani, n.pr. na kablih, vtikačih, vtičnicah, itd. sme izvajati samo strokovnjak. To še posebej velja za izvajanje vmesnih pripojučnih kablov.
- 2) V primeru nezgode takoj izključite varilni aparat iz električnega omrežja.
- 3) Če pride do dotikovnih napetosti, takoj izklopite aparat, katerega mora pregledati strokovnjak.
- 4) Na varilni električni tokovni strani zmeraj pazite na dobre električne kontakte.
- 5) Pri varjenju zmeraj uporabljajte na obeh rokah izolirane zaščitne rokavice. Le-te Vas varujejo pred električnim udarom (napetost praznega teka varilnega tokokroga), pred škodljivim sevanjem (toplotna in UV sevanje) ter pred raztrajljenim kovinom in brizganjem žlindre.
- 6) Uporabljajte čvrsto izolirano obuvavo; čevlji morajo biti izolirani tudi proti vlagi. Polčevlji niso primerni, ker lahko padajoče, žarečekapljice kovinopovzročijo opeklne.
- 7) Za delo si oblecite primerno oblačilo in ne uporabljajte sintetičnih oblačil.

- 8) Ne glejte z nezaščitenimi očmi v obločnico; uporabljajte samo varilsko masko s predpisanim zaščitnim steklom po DIN. Obločnica oddaja svetlobno in toplotno sevanje, ki povzroča slepljenje oziroma ožganine in tudi UV žarke. Takšni nevidni ultravijolični žarki povzročijo v primeru nezadostne zaščite še nekaj ur kasneje opazno, zelo boleče vnetje očesne veznice.  
Poleg tega ima UV sevanje na nezaščitenih mestih telesa za posledico škodljive sončne opake.
- 9) Tudi v bližini obločnega plamena nahajajoče se osebe ali pomočnike morate opozoriti na nevarnosti in jih opremiti s potrebeno zaščitno opremo. Po potrebi postavite zaščitne stene.
- 10) Pri varjenju, še posebej pa v majhnem prostoru, morate poskrbeti za zadostni dovod svežega zraka, ker pri varjenju nastajajo dim in škodljivi plini.
- 11) Na posodah, v katerih so bili shranjeni plini, goriva, mineralna olja ali podobne snovi, ne smete izvajati varjenja tudi, če so bile takšne snovi odstranjene že pred dolgo časom, kajti zaradi ostankov takšnih snovi obstaja nevarnost eksplozije.
- 12)V prostorih, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije, veljajo posebni varnostni predpisi.
- 13) Zvarne spoje, kii so izpostavljeni velikim obremenitvam in morajo izpolnjevati obvezne varnostne zahteve, sme izvajati samo v ta namen posebej strokovn o usposobljenovarilskoosebje.  
Primer:  
Tlačne posode, tavnice, priklopne kljuge, ipd.
- 14) Napotki:  
Brezpojno morate paziti na to, da lahko varilni tok v primeru malomarnosti uniči zaščitne vodnike v električni opremi in napravah, n. pr. sponka mase je položena na ohijsje varnilnega aparata, ki je povezano z zaščitnim vodnikom, z električno napravo. Varilski dela se izvajajo na stroju s priključkom zaščitnega vodnika. Torej je tudi možno varjenje na stroju brez, da bi nanj namestili sponko mase. V takšnem primeru teče varilski tok od sponke mase preko zaščitnega vodnika do stroja. Visoki varilski tok lahko povzroči taljenje zaščitnega vodnika.
- 15) Varovanje dovoda električnega toka do omrežnih električnih vtičnic mora biti v skladu s predpisi (VDE 0100). Torej morajo po teh predpisih odgovarjati samo presek vodov uporabljeni varovalke oziroma avtomati (za vtičnice z zaščitnimi kontakti varovalke max. 16 Amp. ali stikala LS 16 Amp.). Premočne varovalke lahko povzročijo požar na vodih oz. v zgradbi.

Še posebej pri obrtniški uporabi varilnih aparatov je potrebno upoštevati sledeče predpise za preprečevanje nezgod in predpise kolicnega združenja finomehanikov in elektrotehnikov:

VGB 15 varjenje in rezanje z obločnim plamenom.

#### Ozki in vlažni prostori

- 1) Pri izvajjanju varilskih del v ozkih posodah (n.pr. kotlih), v cevih in podobnem ter pri delu na takšni opremi v tesnih prostorskih pogojih smete uporabljati samo enosmerni tok. Uporaba izmeničnega toka je dovoljena samo, če glavna zveza obrtniških poklicnih združenj e.V., centralni urad za preprečevanje nezgod, izjavi v soglasju z zveznim ministrstvom za delo, da odgovarja konstrukcija varilnih aparativ zahtevam zaščite pred nezgodami.
- 2) Pri izvajjanju dela v tesnih, vlažnih ali vročih prostorih je potrebno uporabljati izolirane podlage in vmesne vložke, rokavice z zavijkom iz usnja ali podobnega slabo prevodnega blaga v namen izolacije telesa do poda, prevodivosti del aparata, ipd.

Pri uporabi majhnih varilnih transformatorjev za varjenje pri povečani električni ogroženosti, kot na primer v tesnih prostorih z električno prevodnimi stenami (kotli, cevi, itd.), v vlažnih prostorih (premočenje delovne obleke), v vročih prostorih (vlaženje delovne obleke zaradi potjerja), ne sme biti izhodna napetost varilnega aparata v prostem teku več

kot 42 Voltov (efektivna vrednost) . Aparata v takšnem primeru ne smete uporabljati zaradi višje izhodne napetosti.

#### Zaščitna obleka

- 1) Med izvajanjem varilnega dela mora biti varilec po celiem telesu zaščiteni z zaščitno obleko in obražno masko pred sevanjem in opeklinami.
- 2) Varilec mora uporabljati na obeh rokah zaščitne rokavice z zavijkom in primerenega blaga (usnje). Zaščitne rokavice morajo biti v brezhibnem stanju.
- 3) Za zaščito oblačila pred iskrenjem in ožganinami je potrebno uporabljati primerne predpasnike. Če način izvajanja varjenja tako zahteva, n. pr. varjenje na višini nad glavo, mora varilec uporabljati ustrezno zaščitno obleko in po potrebi tudi zaščito za glavo.

#### Zaščita pred sevanjem in ožganinami

- 1) Na delovnem mestu izobesite opozorila za zaščito oči " Previdnost ! Ne glej v plamen !" . Delovna mesta je potrebno po možnosti zavarovati tako, da v bližini nahajajoče se osebe ne bodo izpostavljene nevarnostim. Nepooblaščene osebe se ne smejo zadrževati v bližini izvajanja varilnih del.
- 2) V neposredno bližini fiksnih delovnih mest ne smejo biti stene svelte barve in sijoče. Okna morajo biti vsaj do višine telesa ustrezno premazana za zaščito pred prepuščanjem in odbijanjem UV žarkov, n.pr. s primernimi premazi.

Prosimo, če upoštevate v tem informativnem priročniku navedene podatke in opozorila. Tako se boste izognili težavam in stroškom.

Verjamemo, da ste najbolj zadovoljni z našim aparatom in Vam želimo veliko uspeha.

## 2) SPLOŠNO

Splošno o obločnem varjenju in varilnih transformatorjih. S pomočjo obločnega varjenja lahko čvrsto in v celoti zvarite skupaj kovinske dele.

Za izvajanje obločnega varjenja potrebujete sledeče:

1. vir električnega toka za varjenje
2. varilni kabel z držalom elektrod
3. kabel s sponko za masoza priklop obdelovanca na maso
4. varilска zaščitna maska za zaščito oči in obraza varilca
5. en par varilskih zaščitnih rokavic za zaščito rok pred topotnim sevanjem in pred brizganjem varilnih kapljic kovine
6. žična krtačka, kladivo za odstranjevanje varilne žlindre in čiščenje zvarov
7. varilne elektrode z ovojem; le-te je potrebno izbrati glede na material in debelino obdelovanca, ki ga varite.

Bistveni del opreme pri obločnem varjenju je varilni transformator.

Varilni transformator prevzema potrebno električno energijo iz omrežja, le-to pretvarja glede na nastavitev varilnega toka na odgovarajoče razmerje tok / napetost in jo varno prenaša preko varilnih kablov do mesta varjenja. Na mestu varjenja omogoča ta energija obločnico, ki proizvaja s koncentriranim topotnim učinkom taljenje kovine in s tem notranje vezanje varjenih delov. Na raztaljeni kovini nastaja z ohlajevanjem varilna žlindra.

V splošnem je potrebno upoštevati, da obstaja med obdelovancem in sponko mase dobra prevodna zveza. Pred nameščanjem klešč odstranite iz mesta varjenja barvo, rjo, itd.

- Nastavitev varilnega toka izvršite z obračalnim ročajem na sprednji strani aparata s tako imenovanim Shunt premikanjem. Vrednost nastavljenega varilnega toka lahko odčitate na skali na zgornji strani varilnega aparata.
- Varilni transformator je zavarovan pred pregrevanjem s temperaturnim varovalom.

- Moč varilnega aparata je izražena z varilnim številom elektrode "nc" in "nh":

### 3) SIMBOLI IN TEHNIČNI PODATKI

EN 50 060

Evropska norma za varilne aparate za obločno ročno varjenje z omejenim vkllopnim časom.

$1\sim\ominus\sim$	Enofazni transformator
<b>50 Hz</b>	Omrežna frekvenca
<b>U<sub>1</sub></b>	Omrežna napetost
<b>I<sub>1</sub> max</b>	Največji prevzemni tok
	Varovalka z nazivno vrednostjo v amperih
<b>U<sub>0</sub></b>	Nazivna napetost prostega teka
<b>I<sub>2</sub></b>	Varilni tok
<b>Ø mm</b>	Premer elektrode
<b>nc</b>	Je število referenčnih elektrod, ki se lahko raztalijo iz hladnega stanja ( $20\pm2^\circ\text{C}$ ), do izklopa termičnega stikala.
<b>nc<sub>1</sub></b>	Je število referenčnih elektrod, ki se lahko v prvi urri raztalijo iz hladnega stanja.
<b>nh</b>	Je srednja vrednost števila referenčnih elektrod, ki se lahko raztalijo med vklopom in izklopopom termičnega stikala.
	Je število referenčnih elektrod, ki se lahko raztalijo v eni urri iz vročega stanja
	Simbol za padajočo karakteristiko
	Simbol za obločno ročno varjenje z oplaščenimi palicastimi elektrodami
	Omrežni vtikač
	Zaščitni kontaktni vtikač
<b>IP 21</b>	Vrsta zaščite
<b>H</b>	Razred izolacije $180^\circ\text{C}$

### 4) OMREŽNI PRIKLJUČEK

- Pred priklopom aparata na električno omrežje preverite, če napetost in frekvenca na tipski podatkovni tablici odgovarjata omrežnim vrednostim.

- Aparati:

**CEN 150** so opremljeni z omrežnim kablom z zaščitnim kontaktnim vtikačem 230V 3-žilni kabel: faza + Mp (ničelni vod) + zaščitni vod (rumena/zelena) PE

**CEN 160 F, CEN 200, CE 210, CE 250** so opremljeni z 2 omrežnima kabloma:

Kabel z zaščitnim kontaktnim stikalom 230V 3-žilni: faza + Mp (ničelni vod) + zaščitni vod (rumena/zelena) PE

Kabel z vtikačem CEE 5-polni 400V 3-žilni:

faza L1 + faza L2 + zaščitni vod (rumena/zelena) PE

Aparat **CEN 200** je lahko opremljen tudi z omrežnim kablom 230-400V. Omrežni kabel je brez vtikača s 3 žilami:


faza + Mp ničelni vod + zaščitni vod (rumena/zelena) PE.

V skladu z izbrano omrežno napetostjo lahko začne aparat obravljati po priključku na omrežje z vklopom preklopnega stikala na pravilno omrežno napetost.


Drugačen položaj vklopa zavarujete z obračanjem varovalnega zatiča (1) pred vklopom.

**POZOR:** Priključek omrežnega vtikača sme izvršiti samo strokovjak.

Omrežna napetost  
230V



Omrežna napetost  
400V




### 5) PRIPRAVE NAVARJENJE

- Kabel za priklop na maso pridrite neposredno na predmet varjenja ali pa na podlagu, na kateri se le-ta nahaja.


Pozor! Poskrbite za to, da obstaja neposredni stik s predmetom varjenja. Zato se izogibajte lakiranih površin in/ali izolacijskih materialov.

- Držalni kabel za elektrode ima na koncu posebno spono, ki služi vpenjanju elektrode.
- Zmeraj morate med varjenjem uporabljati varilsko zaščitno masko. Le-ta varuje oči varilca pred svetlobnim sevanjem, ki ga oddaja obločnica, in kljub temu omogoča natančno opazovanje postopka varjenja.

- 1 varilska zaščitna maska
- 2 zaščitno steklo (CE DIN 11)
- 3 - držalo



CEN 160 F



### 6) VARJENJE

Potem ko ste izvršili vse električne priključke za dovod električnega toka ter varilnega tokokroga, lahko postopate na sledeči način:

- Vstavite neoplaščeni konec elektrode v držalo elektrod in čvrsto vpnite elektrodo v držalo. Povežite sponko za maso z predmetom varjenja. Pazite na to, da bo obstajal

dober električni stik.

- Vključite aparat in nastavite vrednost varilnega toka (z obračalnim gumbom) glede na vrsto elektrode, kijo želite uporabljati.

#### Elektrode Ø (mm)

#### Varilni tok (A)

1,6	25 - 50
2	40 - 80
2,5	60 - 110
3,2	80 - 160
4	120 - 200

Držite varilsko zaščitno masko pred obrazom in podrgnite s konico elektrode po predmetu varjenja s takšnim pomikom kot, da bi prižigali vžigalico. To je najboljši način, da prizgete obločnico.

#### Pozor!

Ne pikajte z elektrodo po obdelovancu, ker lahko poškodujete obdelovanec in otežite prižiganje obločnice.

- Potem, ko se obločnica priže, puskujte držati razdaljo do obdelovanca, katera odgovarja uporabljenemu premeru elektrode. Ta razdalja naj je po možnosti konstantna v času varjenja. Kot nagnjenosti elektrode v smeri izvajanja varjenja naj znaša 20/30 stopinj.

#### Pozor!

Za odstranjevanje porabljenih elektrod ali za premikanje pravkar zvarjenih delov zmeraj uporabljajte klešče. Prosimo, upoštevajte to, da morate po varjenju držalo elektrod zmeraj odlagati na izolirano podlogo.

### PRESEKI VARILNEGA ŠIVA



prepočasno varjenje



prehitro varjenje



prekratki lok



predolgi lok



premajhen tok



prevelik tok



dobro

## (I) MANUALE ISTRUZIONI



### ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONE

### NORME DI SICUREZZA



- Evitare i contatti diretti con il circuito di saldatura; la tensione a vuoto fornita dal generatore può essere pericolosa in talune circostanze.
- La connessione dei cavi di saldatura, le operazioni di verifica e di riparazione devono essere eseguite con la macchina staccata dalla presa di alimentazione.
- Eseguire l'installazione elettrica secondo le previste norme e leggi antinfonistiche.
- Nel caso di alimentazione alla tensione superiore la saldatrice deve essere collegata tra due fasi di un sistema di alimentazione con neutro a terra.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione sia correttamente collegata alla terra di protezione.
- Non utilizzare la macchina in ambienti umidi o bagnati o sotto la pioggia.
- Non utilizzare cavi con isolamento deteriorato o con connessioni allentate.



- Non saldare su contenitori, recipienti o tubazioni che abbiano contenuto prodotti infiammabili liquidi o gassosi.
- Evitare di operare su materiali puliti con solventi clorurati o nelle vicinanze di dette sostanze.
- Non saldare su recipienti in pressione.
- Allontanare dall'area di lavoro tutte le sostanze infiammabili (p.es. legno, carta, stracci, etc.)
- Assicurarsi un ricambio d'aria adeguato o di mezzi atti ad asportare i fumi di saldatura nelle vicinanze dell'arco.



- Proteggere sempre gli occhi con gli appositi vetri inattinici montati su maschere o caschi. Usare gli appositi indumenti e guanti protettivi evitando di esporre l'epidermide ai raggi ultravioletti prodotti dall'arco.
- Non utilizzare la macchina per scongelare le tubazioni.
- Appoggiare la macchina su un piano orizzontale per evitare il ribaltamento.

### GENERALITA'

Queste saldatrici sono costituite da un trasformatore monofase a caratteristica cadente e sono adatte per la saldatura in corrente alternata di elettrodi rivestiti (tipo E 43 R).

L'intensità della corrente di saldatura erogata è regolabile con continuità, per mezzo di un derivatore magnetico azionabile manualmente (1).

Il valore di corrente impostato, ( $I_s$ ) è leggibile sulla scala graduata in Ampere (2) posta sul pannello superiore. La corrente indicata è corrispondente alla tensione d'arco ( $U_a$ ) secondo la relazione:

$$U_2 = (18 + 0,04 I_2) V \text{ (EN 50060),}$$

$$U_2 = (20 + 0,04 I_2) V \text{ (EN 60974-1)}$$

**Fig. A**

## DATITECNICI

I principali dati relativi all'impiego e alle prestazioni della macchina sono riassunti nella targa caratteristica col seguente significato:

**EN 50060** Norma europea relativa alle saldatrici per uso limitato.

**Fig. B**

- 1- Norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione delle macchine per saldatura ad arco.
- 2- Simbolo della struttura interna della macchina: trasformatore.
- 3- Simbolo del procedimento di saldatura previsto: saldatura ad arco manuale con elettrodo rivestito.
- 4- Simbolo della linea di alimentazione: tensione alternata monofase.
- 5- Grado di protezione dell'involucro: **IP21 o IP22**: è protetto contro corpi solidi estranei di diam. 12.5mm (es. ditta) e contro la caduta verticale di gocce d'acqua (IP21) o con inclinazione fino a 15° sulla verticale (IP22).

### 6- Prestazioni del circuito di saldatura:

- $U_0$ : tensione a vuoto (circuiti di saldatura aperto).
- $I_2$ : Corrente convenzionale di saldatura; indica la gamma di regolazione della corrente di saldatura (minimo - massimo) alla corrispondente tensione d'arco.
- $\emptyset$ : diametro degli elettrodi saldabili.
- $nc$  è il numero di elettrodi di riferimento, che possono essere saldati partendo con la saldatrice a temperatura ambiente fino al primo intervento del termostato.
- $nc1$  è il numero di elettrodi di riferimento che possono essere saldati in un'ora partendo con la saldatrice a temperatura ambiente.
- $nh$  è il VALORE MEDIO del numero di elettrodi di riferimento, che possono essere saldati tra il ripristino e l'intervento del termostato.
- $nh1$  è il numero di elettrodi di riferimento che possono essere saldati in un'ora partendo con la saldatrice a regime termico.

### 7- Dati caratteristici della linea di alimentazione:

- $U_1$ : Tensione alternata e frequenza di alimentazione della macchina (limiti ammessi  $\pm 15\%$ )
- $\text{---}$ : Valore dei fusibili ad azionamento ritardato da prevedere per la protezione della linea
- $I_{max}$ : Corrente massima assorbita dalla linea

### 8- **H** : classe di isolamento trasformatore

- 9- Numero di matricola fabbricazione. Identificazione della macchina (indispensabile per assistenza tecnica, richiesta ricambi, ricerca origine del prodotto).

**NOTA: L'esempio di targa riportato è indicativo del significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici della macchina in vostro possesso devono essere rilevati direttamente sulla targa della macchina stessa.**

**EN 60794-1:** Norma europea relativa ai generatori per saldatura.

**Fig. C**

- 1- Norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione delle macchine per saldatura ad arco.
- 2- Simbolo della struttura interna della macchina: trasformatore.
- 3- Simbolo del procedimento di saldatura previsto: saldatura ad arco manuale con elettrodo rivestito.
- 4- Simbolo della linea di alimentazione: tensione alternata monofase.
- 5- Grado di protezione dell'involucro: **IP21 o IP22**: è

protetto contro corpi solidi estranei di diam. 12.5mm (es. ditta) e contro la caduta verticale di gocce d'acqua (IP21) o con inclinazione fino a 15° sulla verticale (IP22).

### 6- Prestazioni del circuito di saldatura:

- $U_0$ : tensione a vuoto (circuito di saldatura aperto).
- $I_2/U_2$ : Corrente e tensione corrispondente normalizzata [ $U_2 = (20+0,04 I_2) V$ ] che possono venire erogate dalla macchina durante la saldatura.
- $X$ : Rapporto d'intermittenza: indica il tempo durante il quale la macchina può erogare la corrente corrispondente (stessa colonna). Si esprime in %, sulla base di un ciclo di 10min (p.es. 60% = 6 minuti di lavoro, 4 minuti sosta; e così via).
- $A/V - A/V$ : Indica la gamma di regolazione della corrente di saldatura (minimo - massimo) alla corrispondente tensione d'arco.

### 7- Dati caratteristici della linea di alimentazione:

- $U_1$ : Tensione alternata e frequenza di alimentazione della macchina (limiti ammessi  $\pm 15\%$ )
- $I_{max}$ : Corrente massima assorbita dalla linea
- $I_{ref}$ : Massima corrente efficace di alimentazione
- 8-  $\text{---}$ : Valore dei fusibili ad azionamento ritardato da prevedere per la protezione della linea  
Simboli riferiti a norme di sicurezza.

### 9- Numero di matricola fabbricazione. Identificazione della macchina (indispensabile per assistenza tecnica, richiesta ricambi, ricerca origine del prodotto).

**NOTA: L'esempio di targa riportato è indicativo del significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici della macchina in vostro possesso devono essere rilevati direttamente sulla targa della macchina stessa.**

## PROTEZIONE TERMOSTATICA:

Questa saldatrice è protetta da sovraccarichi termici mediante protezione automatica (termostato a ripristino automatico). Quando gli avvolgimenti raggiungono una temperatura prestabilita, la protezione disinserisce il circuito di alimentazione, accendendo la lampada gialla posta sul pannello frontale (3). Dopo un raffreddamento di pochi minuti la protezione si ripristinerà inserendo la linea di alimentazione e spegnendo la lampada gialla. La saldatrice sarà pronta a lavorare ancora

## INSTALLAZIONE

### UBICAZIONE

Individuare il luogo d'installazione della macchina in modo che non vi siano ostacoli in corrispondenza della apertura d'ingresso e d'uscita dell'aria di raffreddamento (circolazione forzata tramite ventilatore); accertarsi nel contempo che non vengano aspirate polveri condutte, vapori corrosivi, umidità, etc..

## COLLEGAMENTO ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, verificare che la tensione e la frequenza di targa della saldatrice corrispondano alla tensione e frequenza di rete disponibili nel luogo di installazione.

La macchina deve essere alimentata con due conduttori (due fasi oppure fase-neutro) più un terzo conduttore adibito esclusivamente per il collegamento alla terra di protezione (PE); questo conduttore è di colore giallo verde.  
Per le saldatrici previste con due tensioni di alimentazione, è necessario predisporre la vite di blocco della manopola del commutatore cambio-tensione nella posizione corrispondente alla tensione di linea effettivamente disponibile.

**Fig. D**

**SPINA: COLLEGARE AL CAVO DI ALIMENTAZIONE UNA SPINA NORMALIZZATA, (2P+T) DI PORTATA ADEGUATA**

E PREDISPORRE UNA PRESA DI RETE DOTATA DI FUSIBILI OINTERRUTTORE AUTOMATICO; L'APPPOSITO TERMINALE DI TERRA DEVE ESSERE COLLEGATO AL CONDUTTORE DI TERRA (GIALLO-VERDE) DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE. LA TABELLA 1 RIPORTA I VALORI CONSIGLIATI IN AMPERE DEI FUSIBILI RITARDATI DI LINEA SCELTI IN BASE ALLA MAX. CORRENTE NOMINALE EROGATA DALLA SALDATRICE, E ALLA TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE.

TABELLA 1

#### ATTENZIONE!

L'inosservanza delle regole sopraesposte rende inefficace il sistema di sicurezza previsto dal costruttore (classe I) con conseguenti gravi rischi per le persone (es. shock elettrico) e per le cose (es. incendio).

#### SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO.

Prima di sostituire il cavo, identificare i morsetti di connessione a vite L1 e L2 sull'interruttore a bascula e/o sul commutatore rotativo. (Fig.E)

#### COLLEGAMENTO DEI CAVI DI SALDATURA

##### - CAVO DI MASSA

Va collegato direttamente al pezzo da saldare o al banco metallico su cui è appoggiato. Attenzione: garantire un adeguato contatto con il pezzo da saldare evitando superfici vernicate e/o materiali non metallici.

**N.B.** Per le saldatrici munite di morsetto, questo cavo va collegato al morsetto con il simbolo:



##### - CAVO DI PINZA PORTAELETRODO

Porta sul terminale un speciale morsetto che serve a serrare la parte scoperta dell'elettrodo.

**N.B.** Per le saldatrici munite di morsetto, questo cavo va collegato al morsetto con il simbolo:



#### MASCHERA PROTETTIVA:

Va SEMPRE usata durante la saldatura, equipaggiata con appositi vetri filtranti per proteggere gli occhi ed il viso dalle radiazioni luminose emesse dall'arco, consentendo di osservare la saldatura che si sta eseguendo.

Fig. F

#### SALDATURA

- Utilizzare elettrodi adatti all'impiego in corrente alternata.
  - La corrente di saldatura va regolata in funzione del diametro dell'elettrodo utilizzato ed al tipo di giunto che si desidera eseguire;
- a titolo indicativo le correnti utilizzabili per i vari diametri di elettrodo sono:

ø Elettrodo (mm)	Corrente di saldatura (A)	
	min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Tenere presente che a parità di diametro d'elettrodo valori elevati di corrente saranno utilizzati per saldature in piano, mentre per saldature in verticale o sopretesta dovranno essere utilizzate correnti più basse.
- Le caratteristiche meccaniche del giunto saldato sono

determinate, oltre che dalla intensità di corrente scelta, dagli altri parametri di saldatura quali: diametro e qualità dell'elettrodo, lunghezza dell'arco, velocità e posizione di esecuzione, oltre che dalla corretta conservazione degli elettrodi che devono essere mantenuti al riparo dall'umidità protetti dalle apposite confezioni o contenitori.

#### Procedimento:

- Tenendo la maschera DAVANTI AL VISO, strofinare la punta dell'elettrodo sul pezzo da saldare eseguendo un movimento come si dovesse accendere un fiammifero; questo è il metodo più corretto per innescare l'arco.

**ATTENZIONE:** NON PICCHIETTARE l'elettrodo sul pezzo; si rischierebbe di danneggiarne il rivestimento rendendo difficoltoso l'innescamento dell'arco.

- Appena innescato l'arco, cercare di mantenere una distanza dal pezzo, equivalente al diametro dell'elettrodo utilizzato e mantenere questa distanza la più costante possibile durante l'esecuzione della saldatura; ricordare che l'inclinazione dell'elettrodo nel senso dell'avanzamento dovrà essere di circa 20-30 gradi, (Fig.G)

- Alla fine del cordone di saldatura, portare l'estremità dell'elettrodo leggermente indietro rispetto la direzione di avanzamento, al di sopra del cratere per effettuare il riempimento, indi sollevare rapidamente l'elettrodo dal bagnò di fusione per ottenere lo spegnimento dell'arco.

#### ASPETTI DEL CORDONE DI SALDATURA

Fig. H

#### CONFEZIONE DI MONTAGGIO

Fig. I

#### MANUTENZIONE

##### ATTENZIONE!

IN NESSUN CASO RIMUOVERE I PANNELLI DELLA MACCHINA ED ACCEDERE AL SUO INTERNO SENZA CHE SIA STATA PREVENTIVAMENTE TOLTA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE.

EVENTUALI CONTROLLI ESEGUITI SOTTO TENSIONE ALL'INTERNO DELLA MACCHINA POSSONO CAUSARE SHOCK ELETTRICO GRAVE ORIGINATO DA CONTATTO DIRETTO CON PARTI IN TENSIONE.

- Periodicamente e comunque con frequenza in funzione dell'utilizzo e della polverosità dell'ambiente, ispezionare l'interno della macchina e rimuovere eventualmente la polvere depositatasi sui componenti per mezzo di un getto d'aria a bassa pressione.
- Se necessario lubrificare con uno strato sottilissimo di grasso, ad alta temperatura, le parti in movimento degli organi di regolazione (albero filettato, piani di scorrimento, shunts, etc.)
- Al termine delle operazioni di manutenzione rimontare i pannelli della macchina serrando a fondo le viti di fissaggio.
- Evitare assolutamente di eseguire operazioni di saldatura a macchina aperta.

(F)

#### MANUEL D'INSTRUCTIONS



ATTENTION! AVANT TOUTE UTILISATION DE LA MACHINE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

## NORMES DE SECURITE



- Eviter les contacts directs avec le circuit de soudage; dans certaines circonstances, la tension à vide fournie par le générateur peut être dangereuse.
- Débrancher la machine de la prise d'alimentation avant l'installation et avant toute opération de vérification et de réparation.
- Effectuer l'installation électrique selon les normes et les lois sur la prévention contre les accidents du travail.
- En cas d'alimentation à une tension supérieure, la soudeuse doit être connectée entre deux phases d'un système d'alimentation avec neutre à la terre.
- S'assurer que la prise d'alimentation soit correctement reliée à la terre.
- Ne pas utiliser la machine dans des lieux humides ou mouillés, ou même sous la pluie.
- Ne pas utiliser de câbles dont l'isolation est défectueuse ou dont le branchement n'est pas bien serré.



- Ne pas souder sur des emballages, des récipients ou des tuyauteries ayant contenu des produits inflammables liquides ou gazeux.
- Eviter de souder sur des matériaux nettoyés avec des solvants chlorurés ou à proximité de ceux-ci.
- Ne pas souder sur des récipients sous pression.
- Eloigner du lieu de travail tous les matériaux inflammables (par exemple bois, papier, chiffons, etc.).
- S'assurer qu'il est possible de changer l'air de façon adéquate ou qu'il y a, près de l'arc, des appareils pouvant aspirer les fumées de soudage.



- Toujours se protéger les yeux à l'aide de verres inactiniques spéciaux, montés sur les masques ou sur les casques. Utiliser des gants et des vêtements de protection afin d'éviter d'exposer l'épiderme aux rayons ultraviolets produits par l'arc.
- Ne pas utiliser la machine pour décongeler les tubes
- Appuyer la machine sur un plan horizontal pour éviter le renversement

## ASPECTS GENERAUX

Ces postes de soudage sont constitués d'un transformateur monophasé à caractéristique tombante et sont prévus pour souder en courant alternatif avec des électrodes enrobées (type E 43 R).

- Le courant de soudage produit est réglable de façon continue, au moyen d'un dérivateur magnétique que l'on peut actionner à la main (1).
- La valeur du courant déterminé ( $I_s$ ) est lisible sur l'échelle graduée en Ampère (2) située sur le panneau supérieur et correspond à la tension de l'arc ( $U_s$ ) selon la relation:

$$U_s = (18 + 0,04 I_s) \text{ V} \quad (\text{EN } 50060)$$

$$U_s = (20 + 0,04 I_s) \text{ V} \quad (\text{EN } 60974-1)$$

**Fig. A**

### Données techniques

Les principales données relatives aux prestations de la machine sont résumées sur la plaque des caractéristiques (panneau avant) avec la signification suivante:

**EN 50060** Norme européenne relative aux postes de soudage à utilisation limitée.

**Fig. B**

- 1- Norme EUROPÉENNE de référence pour la sécurité et la construction des machines pour soudage à l'arc.
- 2- Symbole de la structure interne de la machine: convertisseur de fréquence (inverseur) transformateur.
- 3- Symbole du procédé de soudage prévu: soudage à l'arc manuel avec électrode protégée.
- 4- Symbole de la ligne d'alimentation: tension alternative-monophasée.
- 5- Degré de protection du boîtier IP21 ou IP22: protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre de 12.5mm (comme par ex. un doigt), et contre la chute verticale de gouttes d'eau (IP21) ou avec une inclinaison à la verticale de 15° maximum (IP22).
- 6- Prestations du circuit de soudage:
  - $U_0$ : tension à vide (circuit de soudage ouvert).
  - $I_2$ : Courant conventionnel de soudage; indique la gamme de réglage du courant de soudage (minimum – maximum) à la tension d'arc correspondante.
  - $\emptyset$ : diamètre des électrodes de soudage.
  - $nc$  est le nombre des électrodes repères pouvant être soudées avec une température de départ ambiante de la soudeuse jusqu'à la première intervention du thermostat.
  - $nc1$  est le nombre des électrodes repères pouvant être soudées en une heure avec une température de départ ambiante de la soudeuse.
  - $nh$  est la VALEUR MOYENNE du nombre d'électrodes repères pouvant être soudées entre la remise à l'état initial et l'intervention du thermostat.
  - $nh1$  est le nombre des électrodes repères pouvant être soudées en une heure avec la soudeuse à régime de départ thermique.
- 7- Informations caractéristiques sur la ligne d'alimentation:
  - $U1$ : Tension alternative et fréquence d'alimentation de la machine (limites autorisées  $\pm 15\%$ )
  - : Valeur des fusibles à actionnement retardé devant être prévue pour la protection de la ligne.
  - $I_{max}$ : Valeur maximale de courant absorbé par la ligne
- 8-  $H$ : classe d'isolement transformateur
- 9- Numéro d'immatriculation de fabrication. Identification de la machine (indispensable pour assistance technique, demande pièces de rechange, recherche provenance du produit).

**Remarque:** L'exemple de plaque représenté indique uniquement la signification des symboles et des chiffres; les valeurs exactes des données techniques de la machine en votre possession devant être relevées directement sur la plaque de la machine.

**EN 60974:** Norme européenne relative aux postes de soudage à utilisation limitée.

**Fig. C**

- 1- Norme EUROPÉENNE de référence pour la sécurité et la construction des machines pour soudage à l'arc.
- 2- Symbole de la structure interne de la machine: convertisseur de fréquence (inverseur) transformateur.
- 3- Symbole du procédé de soudage prévu: soudage à l'arc manuel avec électrode protégée.
- 4- Symbole de la ligne d'alimentation: tension alternative-monophasée.
- 5- Degré de protection du boîtier IP21 ou IP22: protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre de 12.5mm (comme par ex. un doigt), et contre la chute verticale de gouttes d'eau (IP21) ou avec une inclinaison à la verticale de 15° maximum (IP22).
- 6- Prestations circuits de soudage:
  - $U_0$ : tension à vide (circuit de soudage ouvert).
  - $I_2/U_2$ : Courant et tension correspondante normalisée [ $U_2 = (20+0,04 I_2) \text{ V}$ ] pouvant être distribués par la

machine durant le soudage.

- **X**: Facteur de marche: indique le temps durant lequel la machine peut distribuer le courant correspondant (même colonne). Exprimé en %,

sur la base d'un cycle de 10 min (par ex. 60% = 6 minutes de fonctionnement, 4 minutes de pause; et ainsi de suite).

- **A/V - A/V**: indique la gamme de réglage du courant de soudage (minimal – maximal) à la tension de l'arc correspondante.

**7-** Données caractéristiques de la ligne d'alimentation:

- **U<sub>a</sub>**: Tension alternative et fréquence d'alimentation de la machine (limites admises  $\pm 15\%$ ):

- **I<sub>max</sub>**: Courant maximal absorbé par la ligne.

- **I<sub>eff</sub>**: courant d'alimentation maximal efficace

**8-**  : Valeur des fusibles à commande retardée à prévoir pour la protection de la ligne.

- Symboles se référant aux normes de sécurité.

**9-** Numéro d'immatriculation de fabrication. Identification de la machine (indispensable pour assistance technique, demande pièces de rechange, recherche provenance du produit).

**Remarque:** L'exemple de plaque représenté indique uniquement la signification des symboles et des chiffres; les valeurs exactes des données techniques de la machine en votre possession devant être relevées directement sur la plaque de la machine.

#### PROTECTION THERMOSTATIQUE

Ce poste de soudage est protégé des surcharges thermiques par une protection automatique (thermostat à remise en marche automatique). Quand les enroulements atteignent une température préétablie, la protection débranche le circuit d'alimentation et allume le témoin jaune situé sur le panneau avant (3). Après quelques minutes de refroidissement, la protection se réarme, rebranche la ligne d'alimentation et éteint le témoin jaune. Le poste de soudage est de nouveau prêt à travailler.

#### INSTALLATION POSITIONNEMENT

Trouver le lieu d'installation de la machine de façon à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles en face de l'ouverture d'entrée et de sortie de l'air de refroidissement (circulation forcée par ventilateur); dans l'entretemps, s'assurer que les poussières conductrices, les vapeurs corrosives, et l'humidité ne soient pas aspirées.

#### BRANCHEMENT A LA LIGNE D'ALIMENTATION

Avant d'effectuer tout branchement électrique, vérifier que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque du poste de soudage, correspondent à la tension et à la fréquence de réseau disponibles sur le lieu de l'installation.

La machine doit être alimentée par deux conducteurs (deux phases ou phase neutre), plus un troisième servant au raccord à la terre (PE); ce conducteur est d'une couleur jaune-vert.

Pour les postes de soudage munis de double tension d'alimentación régler la vis de blocage de la poignée du commutateur changement de tension sur la position correspondante à la tension de ligne effectivement disponible.

**Fig. D**

**FICHE:** BRANCHER UNE FICHE NORMALISÉE (2P+T) AU CÂBLE D'ALIMENTATION; ELLE DOIT ÊTRE D'UNE PORTÉ ADÉQUATE ET INSTALLER UNE PRISE DE RÉSEAU MUNIE DE FUSIBLES OU D'UN INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE. LA BORNE DE TERRE, PRÉVUE À CET EFFET, DOIT ÊTRE RELIÉE AU CONDUCTEUR DE TERRE (JAUNE-VERT) DE LA LIGNE D'ALIMENTATION.

LE TABLEAU 1 REPORTE LES VALEURS CONSEILLÉES DES FUSIBLES RETARDÉS EN AMPÈRES, CHOISIS EN FONCTION DU COURANT NOMINAL MAXIMUM PRODUIT PAR LE POSTE DE SOUDAGE

#### TABLEAU 1

##### ATTENTION!

La non-observation des règles indiquées ci-dessus annule l'efficacité du système de sécurité prévu par le constructeur (classe I) et peut entraîner de graves risques pour les personnes (choc électrique) et pour les choses (incendie).

#### REEMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION CETTE OPÉRATION NE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Avant de procéder au remplacement du câble, identifier les bornes de connexion à vis L1 et L2 sur l'interrupteur à bascule et/ou sur le commutateur rotatif. (**Fig.E**).

#### BRANCHEMENT DES CABLES DE SOUDAGE

##### - CÂBLE DE MASSE

Il doit être relié directement à la pièce à souder ou à la table de soudage sur laquelle la pièce est posée. Attention: garantir un bon contact avec la pièce à souder en évitant les surfaces peintes et/ou les matériaux non métalliques.

**N.B.:** Pour les postes de soudage munis de bornes, ce câble doit être relié à la borne ayant comme symbole



##### - CÂBLE DE LA PINCE PORTE-ELECTRODE

L'extrémité est munie d'une borne spéciale servant à serrer la partie découverte de l'électrode.

**N.B.:** Pour les postes de soudage munis de bornes, ce câble doit être relié à la borne ayant comme symbole



#### MASQUE DE PROTECTION

Il faut TOUJOURS l'utiliser la masque avec les verres appropriés pendant le soudage afin de se protéger les yeux des radiations lumineuses émises par l'arc. Il permet, de toute façon, d'observer la soudure que l'on est en train de faire.

**Fig. F**

#### SOUDAGE

- Utiliser des électrodes adaptées à une utilisation avec courant alternatif.

- Le courant de soudage se règle en fonction du diamètre de l'électrode utilisée et du type de joint que l'on désire effectuer: à titre indicatif, les courants utilisables pour les différentes diamètres d'électrodes sont:

Ø électrode (mm)	courant de soudage (A)	
	min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Il ne faut pas oublier que, à diamètre d'électrode égal, des valeurs élevées de courant seront utilisées pour le soudage horizontal, alors que pour le soudage vertical ou au-dessus de la tête il faudra utiliser des courants plus bas.
- Les caractéristiques mécaniques du joint soudé sont déterminées, non seulement par l'intensité du courant choisi mais aussi par les autres paramètres de soudage tels que: le diamètre et la qualité de l'électrode, la

longueur de l'arc, la vitesse et la position d'exécution, ainsi que par la bonne conservation des électrodes qui doivent être tenues à l'abri de l'humidité et protégées dans leurs emballages.

#### Exécution:

- En tenant le masque DEVANT LE VISAGE, frottez la pointe de l'électrode sur la pièce à souder en effectuant un mouvement comme pour craquer une allumette; c'est la méthode la plus correcte pour amorcer l'arc.
- ATTENTION: NE PAS TAPOTER** l'électrode sur la pièce; vous risqueriez d'abîmer le revêtement en rendant l'amorçage de l'arc plus difficile.
- Dès que vous avez amorcé l'arc, essayez de maintenir une distance équivalente au diamètre de l'électrode utilisée et tenez cette distance constante le plus possible pendant l'exécution de la soudure; rappellez-vous que l'inclinaison de l'électrode dans le sens de l'avancement devra être d'environ 20-30 degrés. (Fig.G)
- A la fin du cordon de soudure, tirez l'extrémité de l'électrode légèrement vers l'arrière par rapport à la direction d'avancement, au-dessus du cratère pour effectuer le remplissage, puis soulevez rapidement l'électrode du bain de fusion pour éteindre l'arc.

#### ASPECTS DU CORDON DE SOUDURE

Fig. H

#### KIT DE MONTAGE

Fig. I

#### ENTRETIEN

##### ATTENTION!

N'ENLEVEZ EN AUCUN CAS LES PANNEAUX DE LA MACHINE ET N'Y ACCÉDEZ PAS SANS QUE LA FICHE N'AIT ÉTÉ ENLEVÉE DE LA PRISE D'ALIMENTATION. D'ÉVENTUELS CONTROLES EFFECTUÉS SOUS TENSION A L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE PEUVENT PROVOQUER UN CHOC ELECTRIQUE GRAVE CAUSE PAR UN CONTACT DIRECT AVEC LES PARTIES SOUS TENSION.

- Périodiquement et de toute façon en fonction de l'utilisation et de la quantité de poussière du local, contrôler l'intérieur de la machine et nettoyer à l'aide d'un jet d'air à basse pression, la poussière éventuelle qui s'est déposée sur les composants.
- Si nécessaire, lubrifier avec une couche très fine de graisse et à haute température les parties en mouvement des organes de réglage (arbre fileté, surface de déplacement, shunts, etc.)
- Au terme des opérations d'entretien, remonter les panneaux de la machine en serrant à fond les vis de fixation.
- Eviter absolument d'effectuer des opérations de soudage avec la machine ouverte.

(GB)

#### INSTRUCTION MANUAL



**WARNING: BEFORE USING THE MACHINE  
READ THE INSTRUCTION MANUAL  
CAREFULLY!**

#### SAFETY RULES



- Avoid direct contact with the welding circuit, the no-load voltage supplied by the generator can be dangerous.
- Unplug the mains before installing and before making any check or repair operation.
- Accomplish mains connection according to general safety rules.
- For power supplies at the higher voltage the welding machine should be connected between two phases of a power supply system with neutral to ground.
- Make sure that the supply plug is correctly connected to earth.
- Do not use the machine in damp or wet places and do not weld in the rain.
- Do not use cables with worn insulation or loose connections.



- Do not weld on containers or pipes which have held flammable materials or gaseous or liquid combustibles.
- Avoid operating on materials cleaned with chlorinated solvents or near such solvents.
- Do not weld on containers under pressure.
- Remove from working area all flammable materials (e.g. wood, paper, ...).
- Provide adequate ventilation or facilities for removal of welding fumes.



- Always protect your eyes with fitting glasses. Use proper protective clothing and gloves and avoid exposing skin to the ultraviolet rays produced by the arc.
- Do not use the machine to defrost the piping
- Place the machine on a level surface to prevent overturning.

#### GENERAL

These welders are composed of a monophase transformer with a drooping characteristic, and are suitable for welding in alternate current using stick electrodes (type E 43R). Welding current may be regulated with continuity, using a manual magnetic shunt (1).

The value of the current ( $I_2$ ) may be read on the Amp. graduated scale (2) on the upper panel, and corresponds to the voltage of the arc ( $U_2$ ) according to the equation:

$$U_2 = (18 + 0,04 I_2) V \text{ (EN 50060)}$$

$$U_2 = (20 + 0,04 I_2) V \text{ (EN 60974-1)}$$

Fig. A

#### TECHNICAL DATA

Technical data relative to the performance of the machine may be found on a plate (back panel) with the following symbols, whose meaning is explained below.

**EN 50060** European Standard relativeto welders for limited duty

Fig. B

- EUROPEAN Norm of reference, for safety and construction of arc welding machines.
- Symbol for internal machine structure: inverter transformer.
- Symbol for welding procedure provided: manual arc

- welding with covered electrode.
- 4- Symbol for power supply line: monophase alternating voltage.
  - 5- Protection rating of casing: IP21 or IP22: it is protected against solid foreign bodies of diam. 12.5mm (e.g. fingers) and against drops of water falling vertically (IP21) or with an inclination to the vertical of up to 15° (Ip22).
  - 6- Performance of welding circuit:
    - **U0**: no-load voltage (welding circuit open).
    - **I2**: Normal welding current; indicates the welding current adjustment range (minimum - maximum) at the corresponding arc voltage.
    - **D**: diameter of electrodes that can be welded.
    - **nc** is the reference number of electrodes that can be welded, starting with the welding machine at ambient temperature, until the thermostat cuts in for the first time.
    - **nc1** is the reference number of electrodes that can be welded in one hour starting with the welding machine at ambient temperature.
    - **nh** is the AVERAGE VALUE for reference number of electrodes that can be welded between thermostat reset and cut in.
    - **nh1** is the reference number of electrodes that can be welded in one hour starting with the welding machine at running temperature.
  - 7- Specifications for the power line:
    - **U1**: Alternating voltage and power supply frequency for the machine (allowed limits  $\pm 15\%$ )
    - **—**: Size of delayed action fuses to be provided to protect the line
    - **I1max**: Maximum current absorbed by the line
  - 8- **H** : transformer insulation class
  - 9- Manufacturer's serial number. Machine identification (indispensable for technical assistance, requesting spare parts, discovering product origin).

**Note:** The plate example given shows the meaning of the symbols and figures; the exact rating values for the machine in your possession should be read directly on the rating plate of the machine it self.

**EN 60974-1:** European Standard relative to welding generators

**Fig. C**

- 1- EUROPEAN Norm of reference, for safety and construction of arc welding machines.
- 2- Symbol for internal machine structure: inverter transformer.
- 3- Symbol for welding procedure provided: manual arc welding with covered electrode.
- 4- Symbol for power supply line: monophase alternating voltage.
- 5- Protection rating of casing: IP21 or IP22: it is protected against solid foreign bodies of diam. 12.5mm (e.g. fingers) and against drops of water falling vertically (IP21) or with an inclination to the vertical of up to 15° (Ip22).
- 6- Performance of welding circuit:
  - **U<sub>0</sub>**: maximum peak no-load voltage (welding circuit open).
  - **I<sub>2</sub>/U<sub>2</sub>**: current and corresponding normalised voltage [ $U_2 = (20+0.04 I_2)$  V] that the machine can deliver during welding.
  - **X**: Duty cycle: indicates the time for which the machine can deliver the corresponding current (same column). Expressed in %, on the basis of a 10min cycle (e.g. 60% = 6 minutes work, 4 minutes wait; and so on).
  - **A/V-A/V**: Indicates the welding current adjustment range (minimum - maximum) at the corresponding arc voltage.
- 7- Technical specifications for power supply line:

- **U<sub>1</sub>**: Alternating voltage and power supply frequency of machine (limit allowed  $\pm 15\%$ ):
- **I<sub>1max</sub>**: Maximum current consumed by the line.
- **I<sub>1eff</sub>**: maximum effective current consumed
- 8- **—**: Value of delayed action fuses to be used to protect the power line.
- Symbols referring to safety standards
- 9- Manufacturer's serial number. Machine identification (indispensable for technical assistance, requesting spare parts, discovering product origin).

**Note:** The plate example given shows the meaning of the symbols and figures; the exact rating values for the machine in your possession should be read directly on the rating plate of the machine it self.

## THERMOSTATIC PROTECTION

This welder is automatically protected from thermic overheating (thermostat automatic re-start). When the windings reach performance temperature, the protections cut off the supply circuit, igniting the yellow lamp on the front panel (3). After a few minutes' cooling the protection will reopen the supply line and turn off the yellow lamp. The welder is ready for further use.

## INSTALLATION SITE

Locate the machine in an area where openings for cooling air are not obstructed (forced circulation with fan); check that conductive dusts, corrosive vapours, humidity etc., will not enter machine.

## CONNECTION TO MAINS

- Before making any electrical connection check that the mains voltage ratings of the data table correspond with the voltage of the workplace. The machine is to be fed with two conductors (2 phases or phase-neutral) plus a third separate one designed for the protective earth connection (PE); this conductor is coloured yellow/green.

For welders with double voltage supply, it is necessary to set the blocking screw of the voltage-reverse switch in the position corresponding to the voltage really available (see example below).

**Fig. D**

**PLUG:** CONNECT TO THE MAINS CABLE A STANDARDIZED PLUG OF ADEQUATE CAPACITY (2P + T) AND SET A MAINS SOCKET EQUIPPED WITH FUSES OR AN AUTO MATIC SWITCH. THE CORRECT TERMINAL IS TO BE CONNECTED TO THE GROUND CONDUCTOR (YELLOW-GREEN) OF THE MAINS VOLTAGE SUPPLY. **TABLE 1** SHOWS THE RECOMMENDED AMPERE VALUES OF DELAYED TYPE FUSES SELECTED ACCORDING TO MAXIMUM NOMINAL MAINS CURRENT OF WELDER AND NOMINAL MAINS VOLTAGE.

**TABLE 1**

## WARNING

Failure to observe the above rules will make ineffective the safety system installed by the manufacturer (Class 1) with resulting risks for persons (eg. electric shock) and objects (eg. fires).

## REPLACING THE POWER SUPPLY CABLE THIS OPERATION MUST BE CARRIED OUT BY SKILLED PERSONNEL!

Before replacing the cable, find the screw connection terminals

L1 and L2 on the rocker switch and/or rotary switch. (**Fig. E**)

## CONNECTION OF THE WELDING CABLES

- WORK CABLE

This must be directly connected to the workpiece or the work bench. **WARNING!**: make sure contact to workpiece is adequate by avoiding varnished surfaces and/or non-metallic materials.

**N.B.:** For welders with clamp this cable must be connected to the clamp with this symbol:



#### - COLLET CABLE

This has a special clamp on the terminal to attach to the exposed part of the electrode.

**N.B.:** For welders with clamp this cable must be connected to the clamp with this symbol:



#### PROTECTIVE MASK

This must ALWAYS be used during welding equipped with proper filtering glasses to protect the eyes from the light radiation produced by the arc. The mask allows observation of the welding being carried out.

Fig. F

#### WELDING

- Use electrodes suitable for working in alternating current.
- The welding current must be regulated according to the diameter of the electrode in use and the type of the joint to be carried out: see below the currents corresponding to various electrode diameters:

ø Electrode (mm)	Welding current (A)	
	min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- The user must consider that, according to the electrode diameter, higher current values must be used for flat welding, whereas for vertical or overhead welds lower current values are necessary.
- The mechanical character of the weld will be determined not only by the current intensity used, but also by other parameters such as the diameter and quality of the electrode, the arc length, the speed and position of the user. It will also depend on the state of the electrodes in use, which should be protected from damp by their packaging.

#### Welding procedure

- Holding the mask IN FRONT OF THE FACE, strike the electrode tip on the workpiece as if you were striking a match. This is the correct strike-up method.

**WARNING:** do not hit the electrode on the workpiece, this could damage the electrode and make strike-up difficult.

- As soon as arc is ignited, try to maintain a distance from the workpiece equal to the diameter of the electrode in use. Keep this distance as much constant as possible for the duration of the weld. Remember that the angle of the electrode as it advances should be of 20-30 degrees. (Fig.G)

- At the end of the weld bead, bring the end of the electrode backward, in order to fill the weld crater, quickly lift the electrode from the weld pool to extinguish the arc.

#### CHARACTERISTICS OF THE WELD BEAD

Fig.H

#### ASSEMBLING KIT

Fig I

#### MAINTENANCE

##### WARNING!

NEVER REMOVE PANELS OR OPERATE WITHIN THE UNIT WITHOUT DISCONNECTING THE MAINS POWER SUPPLY. CHECKING OPERATIONS WHEN THE UNIT IS UNDER VOLTAGE MAY CAUSE SERIOUS ELECTRIC SHOCK BECAUSE OF POSSIBLE DIRECT CONTACT WITH LIVE PARTS.

- Regularly inspect machine according to frequency of use and dustiness of work area. Remove dust inside the machine with a low pressure air flow.
- If necessary, using a very thin layer of high temperature grease, lubricate the moving parts of the adjustment mechanisms (threaded shaft, sliding planes,
- When check operaton is over reassemble panels tightening all fixing screws well.
- Under no circumstances carry out welding operations while the machine is still open.

(E)

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



ATENCIÓN! ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### NORMAS DE SEGURIDAD



- Evitar los contactos directos con el circuito de soldadura; la tensión suministrada por el generador puede ser peligrosa en alguna circunstancia.
- Desenchufar la máquina de la toma de corriente antes de la instalación y de todas las operaciones de verificación y reparación.
- Hacer la instalación eléctrica según las normas previstas y leyes de prevención de accidentes.
- En el caso de alimentación a la tensión superior, la soldadora debe conectarse entre dos fases de un sistema de alimentación con neutro en tierra.
- Asegurarse que la toma de corriente esté correctamente conectada a la tierra de protección.
- No utilizar la máquina en ambientes húmedos o mojados o bajo la lluvia.
- No utilizar cables con aislamiento deteriorado o conexiones mal realizadas.



- No soldar sobre contenedores, recipientes o tuberías que hayan contenido productos inflamables líquidos o gaseosos.
- Evitar trabajar sobre materiales limpiados con disolventes o en las cercanías de dichos disolventes.
- No soldar en recipientes a presión.
- Alejar de la área de trabajo todas las substancias inflamables (p.ej. leña, papel, trapos, etc.).
- Asegurarse un aireación adecuada o de medios aptos para aspirar los humos de la soldadura o en las cercanías del arco.



- Proteger los ojos con los vidrios adecuados inactinicos montados sobre máscara o gafas. Utilizar la indumentaria de protección adecuada y guantes, evitando exponer la epidermis a los rayos ultravioletos producidos por el arco.
- No utilizar la máquina para descongelar las tuberías.
- Apoyar la máquina en una superficie plana horizontal para evitar que se vuelque.

## INFORMACIONES GENERALES

Estas soldadoras están constituidas por un transformador monofásico de características cadente y son aptas para la soldadura en corriente alterna de electrodos revestidos (tipo E 43 R). La intensidad de la corriente de soldadura suministrada es regulables con continuidad mediante un derivador magnético accionable manualmente (1). El valor de corriente planteado ( $I_2$ ) puede leerse en la escala graduada en Amperio (2), puesta sobre el panel superior. La corriente indicada corresponde a la tensión del arco ( $U_2$ ) según la relación:

$$U_2 = (18 + 0,04 I_2) \text{ V (EN 50060).}$$

$$U_2 = (20 + 0,04 I_2) \text{ V (EN 60974-1)}$$

Fig. A

## DATOS TÉCNICOS

Los principales datos relativos al uso y a las prestaciones de la máquina, están resumidos en la tabla de características (panel posterior), con el siguiente significado:

**EN 50060** Norma Europea sobre las soldadoras para uso limitado.

Fig. B

- 1- Norma EUROPEA de referencia para la seguridad y la construcción de las máquinas de soldadura por arco.
- 2- Símbolo de la estructura interna de la máquina: transformador.
- 3- Símbolo del procedimiento de soldadura previsto : soldadura de arco manual con electrodo revestido.
- 4- Símbolo de la línea de alimentación: tensión alterna-1ph.
- 5- Grado de protección de la envoltura: IP21 o IP22: está protegido contra cuerpos sólidos extraños de diámetro 12.5 mm (Ej. dedos) y contra la caída vertical de gotas de agua (IP21) o con inclinación hasta 15° sobre la vertical (Ip22).
- 6- Prestaciones del circuito de soldadura:
  - **U<sub>0</sub>**: tensión en vacío (circuito de soldadura abierto).
  - **I<sub>2</sub>**: Corriente convencional de soldadura; indica la gama de regulación de la corriente de soldadura (mínimo - máximo) a la correspondiente tensión de arco.
  - **Ø**: diámetro de los electrodos que se pueden soldar.
  - **nc** es el número de electrodos de referencia, que pueden ser soldados partiendo con la soldadora a temperatura ambiente hasta la primera intervención del termostato.
  - **nc1** es el número de electrodos de referencia que pueden ser soldados en una hora partiendo con la soldadora a temperatura ambiente.
  - **nhes** el VALOR MEDIO del número de electrodos de referencia, que pueden ser soldados entre el restablecimiento y la intervención del termostato.
  - **nh1** es el número de electrodos de referencia que pueden ser soldados en una hora partiendo con la soldadora a régimen térmico.
  - **U<sub>1</sub>**: Tensión alterna y frecuencia de alimentación de la

máquina (límites admitidos ±15%)

- **—**: Valor de los fusibles de accionamiento retardado a prever para la protección de la línea

- **I<sub>max</sub>**: Corriente máxima absorbida por la línea

8- **H** : clase de aislamiento transformador

9- Número de matrícula de fabricación. Identificación de la máquina (indispensable para la asistencia técnica, solicitud de recambios, búsqueda de origen del producto).

**Nota:** El ejemplo de matrícula que se muestra vale como indicación del significado de los símbolos y de las cifras; las valores exactos de los datos técnicos de vuestra máquina deben ser consultados directamente en la matrícula de esta misma máquina.

## EN 60794-1:

Norma Europea sobre a los generadores para soldaduras

Fig. C

- 1- Norma EUROPEA de referencia para la seguridad y la construcción de las máquinas de soldadura por arco.
- 2- Símbolo de la estructura interna de la máquina: transformador.
- 3- Símbolo del procedimiento de soldadura previsto : soldadura de arco manual con electrodo revestido.
- 4- Símbolo de la línea de alimentación: tensión alterna-1ph.
- 5- Grado de protección de la envoltura: IP21 o IP22: está protegido contra cuerpos sólidos extraños de diámetro 12.5 mm (Ej. dedos) y contra la caída vertical de gotas de agua (IP21) o con inclinación hasta 15° sobre la vertical (Ip22).
- 6- Prestaciones de circuito de soldadura
  - **U<sub>0</sub>**: tensión de pico máxima en vacío (circuito de soldadura abierto).
  - **I<sub>2</sub>/U<sub>2</sub>**: corriente y tensión correspondiente normalizada [ $U_2 = (20+0,04 I_2) \text{ V}$ ], que pueden ser suministradas por la máquina durante la soldadura.
  - **X**: relación de intermitencia: indica el tiempo durante el cual la máquina puede suministrar la corriente correspondiente (misma columna). Se expresa en %, en base a un ciclo de 10 min. (por ejemplo, 60% = 6 minutos de trabajo, 4 minutos de paro)
  - **A/V – A/V**: indica la gama de regulación de la corriente de soldadura (mínimo-máximo) a la tensión de arco correspondiente.

7- Datos característicos de la línea de alimentación:

- **U<sub>1</sub>**: tensión alterna y frecuencia de alimentación de la máquina (límites admitidos ±15%):

- **I<sub>max</sub>**: corriente máxima absorbida por la línea.

- **I<sub>left</sub>**: máxima corriente eficaz de alimentación

8- **—**: Valor de los fusibles de accionamiento retardado a prever para la protección de la línea.

- Símbolos referidos a normas de seguridad.

9- Número de matrícula de fabricación. Identificación de la máquina (indispensable para la asistencia técnica, solicitud de recambios, búsqueda de origen del producto).

**Nota:** El ejemplo de matrícula que se muestra vale como indicación del significado de los símbolos y de las cifras; las valores exactos de los datos técnicos de vuestra máquina deben ser consultados directamente en la matrícula de esta misma máquina.

## PROTECCIÓN TERMOSTÁTICA

Esta soldadora está protegida de sobrecargas térmicas, mediante protección automática (termostato de reactivación automática). Cuando los bobinados alcancen una temperatura preestablecida, la protección desconectará el circuito de alimentación, encendiéndo la lámpara amarilla, sobre el panel delantero (3). Después de

algunos minutos de refrigeración, la protección se reactivará conectando el circuito de alimentación y apagando la lámpara amarilla. De este modo la soldadora estará despuesta para trabajar otra vez.

#### UBICACION

Aislar el lugar de instalación de la máquina, de forma que no tengamos obstáculos para la apertura de entrada y salida del aire de refrigeración (circulación forzada, a través del ventilador); asegurarse, al mismo tiempo, que no se aspiran polvos conductivos, vapores corrosivos, humedad, etc.

#### CONEXION A LA LINEA DE ALIMENTACION

Antes de efectuar cualquier tipo de conexión eléctrica, comprobar que la tensión y frecuencia de la tarjeta de la soldadora, corresponden a las de la red disponible en el lugar de instalación.

La maquina debe ser alimentada con dos conductores (dos fases o fase-neutro) más un tercer conductor, destinado exclusivamente para la conexión a la tierra de protección (PE); este conductor es de color amarillo-verde.

Para las soldadoras abastecidas en doble tensión de alimentación, hay que predisponer el tornillo de bloqueo del conmutador de cambio-tension en la posición correspondiente a la tensión de alimentación real.

**Fig. D**

**CLAVIJA:** CONECTAR AL CABLE DE ALIMENTACIÓN, UNA CLAVIJA NORMALIZADA (2P+T) DE CAPACIDAD ADECUADA Y PREDISPONER UNA TOMA DE RED DOTADA DE FUSIBLES O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. EL TERMINAL DE TIERRA CORRESPONDIENTE DEBE SER CONECTADO AL CONDUCTOR (AMARILLO-VERDE) DE LA RED DE ALIMENTACIÓN. **LA TABLA 1** APORTE LOS VALORES ACONSEJADOS DE LOS FUSIBLES RETARDADOS, EN AMPERIOS, ESCOGIDOS EN BASE A LA MÁXIMA CORRIENTE NOMINAL ABASTECIDA POR LA SOLDADORA Y EN BASE A LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN.

#### LA TABLA 1

#### ATENCION!

La no observación de las normas antes indicadas, ocasiona ineficacia en el sistema de seguridad previsto por el fabricante (clase I), con los consiguientes graves riesgos para la persona (p.ej: shok eléctrico) y para las cosas (p.ej. incendio).

#### ESTA OPERACIÓN DEBE SER EFECTUADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

Antes de sustituir el cable, identificar los bornes de conexión a los tornillos L1 y L2 en el interruptor basculante y/o en el conmutador rotativo.(**Fig.E**)

#### SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

##### - CONEXION DE LOS CABLES DE SOLDADURA

Va montado directamente a la pieza de soldar, o al banco sobre el que esta apoyado. Atención: garantizar un adecuado contacto con la pieza de soldar, evitando superficies barnizadas y/o materiales no metálicos.

**N.B.:** Para las soldadoras equipadas de borne, este Cable se conecta al borne con el símbolo



##### - CABLE DE PINZA PORTAELECTRODOS

Lleva sobre el terminal una mordaza especial, que sirve para cerrar la parte descubierta del electrodo.

**N.B.:** Para las soldadoras equipadas de borne, este Cable se conecta al borne con el símbolo



#### MASCARA DE PROTECCION

Es preciso utilizarla SIEMPRE durante la soldadura, para proteger los ojos y el rostro de las radiaciones luminosas producidas por el arco y en el mismo tiempo para poder observar la soldadura que se está realizando.

**(Fig.F)**

#### SOLDADURA

- Utilizar electrodos aptos para el uso en corriente alterna.
- La corriente de soldadura va regulada en función del diámetro del electrodo utilizado y del tipo de junta que se desea realizar. A título indicativo, las corrientes utilizables, para los distintos tipos de electrodo, son:

ø Electrodo (mm)	Corriente de soldadura (A) min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Tener presente que, a igualdad de diámetro de electrodo, se utilizarán valores elevados de corriente para la soldadura en llano; mientras que para soldadura en vertical o sobrepuerta, deberán utilizarse corrientes más bajas.

- Las características mecánicas de la junta soldada son determinadas, además de por la intensidad de corriente elegida, por los parámetros de soldadura, que son: diámetro y calidad del electrodo, longitud del arco, velocidad y posición de ejecución; adámas de por la correcta conservación de los electrodos, que deben mantenerse alejados de la humedad, protegidos por las confecciones y contenedores adecuados.

#### Procedimiento:

- Teniendo la máscara DELANTE DE LA CARA, rozar la punta del electrodo sobre la pieza a soldar, siguiendo un movimiento, como si debiese encender un cerillo; éste es el método más correcto para cebar el arco.

**ATENCION:** NO PUINTEAR el electrodo sobre la pieza, se corre el riesgo de dañar el revestimiento, haciendo dificultoso el cebado del arco.

- Una vez cebado el arco, intentar mantener una distancia con la pieza, equivalente al diámetro del electrodo utilizado, y mantener esta distancia la más constante posible, durante la ejecución de la soldadura; recordar que la inclinación del electrodo, en el sentido de avance, deberá ser de cerca de 20-30 grados. (**Fig.G**)

- Al final del cordón de soldadura, llevar el extremo del electrodo ligeramente hacia atrás, respecto a la dirección de avance, por encima del cráter, para efectuar el relleno; después levantar rápidamente el electrodo del baño de fusión, para obtener el apagado del arco.

#### ASPECTOS DEL CORDON DE SOLDADURA

**Fig.H**

#### EQUIPO DE MONTAJE

**Fig. I**

#### MANTENIMIENTO

##### ATENCION!

EN NINGUN CASO QUITAR LOS PANELES DE LA MAQUINA, NI ACCEDER A SU INTERIOR, SIN QUE SE HAYA QUITADO, PREVIAMENTE, LA CLAVIJA DE LA TOMA DE ALIMENTACION.

LOS CONTROLES EVENTUALES REALIZADOS BAJO TENSION EN EL INTERIOR DE LA MAQUINA, PUEDEN CAUSAR SHOCK ELECTRICO GRAVE, ORIGINADO POR CONTACTO DIRECTO CON PARTES EN TENSION.

- Períódicamente, y sea como fuere con frecuencia, en función del uso o de la polvorosidad del ambiente, inspeccionar el interior de la máquina, y quitar el polvo depositado sobre los componentes, mediante un chorro

de aire a baja presión.

- Si es necesario, lubrificar con una capa finísima de grasa a alta temperatura, las partes en movimiento de los órganos de regulación (eje roscado, planos de deslizamiento, shunts, etc.)
- Al final de las actuaciones de mantenimiento vuelva a montar los paneles de la máquina atornillando a fondo los tornillos de fijación.
- Evite efectuar las operaciones de soldadura con máquina abierta.

(P)

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



### CUIDADO: ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA LER CUIDADOSAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES !

#### NORMAS DE SEGURANÇA



- Evitar os contactos directos com o circuito de soldagem; a tensão a vácuo fornecida pelo gerador pode ser perigosa em algumas circunstâncias.
- Destacar a tomada de alimentação da máquina antes da instalação e de todas as operações de verificação e de reparação.
- Efetuar a instalação eléctrica conforme as normas previstas e as leis anti-infortúnisticas.
- No caso de alimentação à tensão superior a máquina para soldar deve ser ligada entre duas fases de um sistema de alimentação de neutro a terra.
- Certificar-se que a tomada de alimentação seja correctamente coligada com o fio terra de proteção.
- Não utilizar a máquina em lugares humidos, molhados ou na chuva.
- Não utilizar fios com a cobertura de isolamento deteriorada ou com as conexões froixas.



- Não soldar reservatórios, recipientes ou tubagens que tenham sido utilizados com produtos inflamáveis ou combustíveis líquidos ou gasosos.
- Evitar de operar em materiais limpos com solventes clorados ou nas proximidades de tais solventes.
- Não soldar sobre recipientes em pressão.
- Afastar da área de trabalho todas as substâncias inflamáveis (por ex: madeira, papel, retalhos, etc...).
- Assegurar-se uma troca de ar adequada ou de meios suficientes a transportar as fumaças da soldagem nas proximidades do arco.



- Proteger sempre os olhos com máscaras ou capacetes dotados de vidros inatingíveis apropriados para a soldagem. Usar vestidos adequados e luvas de protecção

o, evitando deste jeito, de expor a epiderme aos raios ultravioletas produzidos pelo arco de soldagem.

- Não utilizar a máquina para descongelar as tubulações.
- Apoiar a máquina sobre um plano horizontal para evitar a viragem.

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Estas máquinas de soldar são constituídas por um transformador monofase com característica cadente e são adaptas para a soldadura em corrente alternada de eléctrodos revestidos (tipo E 43 R).

A intensidade da corrente de soldadura fornecida, pode ser regulada com continuidade, por meio de um derivador magnético accionável manualmente (1).

O valor da corrente estabelecido ( $I_s$ ), é legível na escala graduada em Ampère (2) situada no painel superior: a corrente indicada, correspondente à tensão de arco ( $U_a$ ) segundo a relação:

$$U_a = (18 + 0,04 I_s) \text{ V (EN 50060)}$$

$$U_a = (20 + 0,04 I_s) \text{ V (EN 60974-1)}$$

Fig. A

#### DADOS TÉCNICOS

Os principais dados relativos ao emprego e as prestações da máquina são resumidos na placa de características (painel posterior) com o seguinte significado:

**EN 50060** Norma europeia relativa à máquinas de soldar para uso limitado.

Fig. B

1- Norma EUROPEIA de referência para a segurança e a construção das máquinas para soldadura com arco.

2- Símbolo da estrutura interna da máquina transformador.

3- Símbolo do processo de soldadura previsto: soldadura com arco manual com eléctrodo revestido.

4- Símbolo da lâmina de alimentação: tensão alternada 1ph.

5- Grau de protecção do invólucro: IP21 ou IP22: é protegido contra corpos sólidos alheios de diam. 12.5mm (ex. dedos) e contra a queda vertical de gotas de água (IP21) ou com inclinação até 15° na vertical (IP22).

6- Performance do circuito de soldadura:

-  $U_0$ : tensão a vácuo (circuitos de soldadura aberto).

-  $I_2$ : Corrente convencional de soldadura; indica a gama de regulação da corrente de soldadura (mínimo - máximo) à correspondente tensão de arco.

-  $\Omega$ : diâmetro dos eléctrodos soldáveis.

-  $n_c$  é o número de eléctrodos de referência, que podem ser soldados partindo com a máquina para soldar à temperatura do ambiente até à primeira intervenção do termostato.

-  $nc1$  é o número de eléctrodos de referência, que podem ser soldados em uma hora partindo com a máquina para soldar à temperatura do ambiente.

-  $nh$  é o VALOR MÉDIO do número de eléctrodos de referência, que podem ser soldados entre a restauração e a intervenção do termostato.

-  $nh1$  é o número de eléctrodos de referência, que podem ser soldados em uma hora partindo com a máquina para soldar em regime térmico.

7- Dados característicos da lâmina de alimentação:

-  $U_1$ : Tensão alternada e frequência de alimentação da máquina (limites admitidos  $\pm 15\%$ )

- : Valor dos fusíveis com accionamento atrasado para prever a protecção da lâmina

-  $I_{1max}$ : Corrente máxima gastada pela lâmina

8-  $H$  : classe de isolamento do transformador

9- Número de matrícula fabrico. Identificação da máquina (indispensável para assistência técnica, pedido peças sobressalentes, pesquisa original do produto).

**Nota:** o exemplo de placa indicado representa o significado dos símbolos e dos algarismos; os valores correctos dos dados técnicos da máquina que Você

possuem devem ser observados directamente na placa da própria máquina.

**EN 60794-1:** Norma europeia relativa à máquinas de soldar.

**Fig. C**

- 1- Norma EUROPEIA de referência para a segurança e a construção das máquinas para soldadura com arco.
- 2- Símbolo da estrutura interna da máquina transformador.
- 3- Símbolo do processo de soldadura previsto: soldadura com arco manual com eletrodo revestido.
- 4- Símbolo da linha de alimentação: tensão alternada-1ph.
- 5- Grau de proteção contra incêndio em vórtice: IP21 ou IP22; é protegido contra corpos sólidos alheios de diâmetro 12.5mm (ex. dedos) e contra a queda vertical de gotas de água (IP21) ou com inclinação até 15° na vertical (IP22).
- 6- Rendimento do circuito de soldadura:
  - $U_0$ : tensão máxima ao pique a vácuo (círculo de soldadura aberto).
  - $I_0/U_0$ : Corrente e tensão correspondente normalizada [ $U_0 = (20+0.04 I_0) V$ ] que podem ser distribuídas pela máquina durante a soldadura.
  - X: Relação de intermitência: indica o tempo durante o qual a máquina pode distribuir a corrente correspondente (mesma coluna). Se expressarmos %, na base dum ciclo de 10min (p.ex. 60% = 6 minutos de trabalho, 4 minutos pausa; e assim seguir).
  - A/V - A/V: Indica a gama de regulação da corrente de soldadura (mínimo - máximo) à correspondente tensão de arco.
- 7- Dados característicos da linha de alimentação:
  - $U_0$ : Tensão alternada e frequência de alimentação da máquina (limites admitidos  $\pm 15\%$ ):
  - $I_{max}$ : Corrente máxima absorvida pela linha.
  - $I_{1eff}$ : máxima corrente eficaz de alimentação
- 8- : Valores dos fusíveis com accionamento atrasado a prever para a proteção da máquina.
  - Símbolos referidos a normas de segurança.
- 9- Número de matrícula fabrício. Identificação da máquina (indispensável para assistência técnica, pedido peças sobressalentes, pesquisa origem do produto).

**Nota:** o exemplo de placa indicado representa o significado dos símbolos e dos algarismos; os valores correctos dos dados técnicos da máquina que Vocês possuem devem ser observados directamente na placa da própria máquina.

## PROTECÃO TERMOSTÁTICA

Esta máquina de soldar é protegida das sobrecargas térmicas mediante proteção automática (termóstato com reinício automático). Quando os enrolamentos alcançam uma temperatura preestabelecida, a proteção desliga o circuito de alimentação, acendendo a lâmpada amarela situada no painel frontal (3). Depois de ter esfriado uns poucos minutos a proteção se restabelecerá inserindo a linha de alimentação e desligando a lâmpada amarela. A máquina estará pronta para ser usada o novamente.

## INSTALAÇÃO

Individuar o lugar de instalação da máquina de modo que não tenham obstáculos perto da abertura de ingresso e de saída do ar de resfriamento (circulação forçada por meio de um ventilador); certificar-se que neste tempo não venham aspiradas poeiras conductivas, vapores corrosivos, humidade, etc...

## CONEXÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO

Antes de efetuar qualquer conexão eléctrica, verificar se a tensão e a frequência indicadas na etiqueta situada na máquina, correspondem à tensão e a frequência de rede disponíveis no local em que será feita a instalação.

A máquina deve ser alimentada com dois condutores (duas

fases ou fase neutra) mais um terceiro condutor destinado exclusivamente para a coligação com o fio de terra de proteção (PE); este condutor é de cor amarela e verde.

Para as máquinas previstas com duas tensões de alimentação, é necessário predispor os parafusos de bloqueio da manivela do comutador troca-tensão na posição correspondente à tensão de linha efectivamente disponível.

**Fig. D**

**FICHA:** COLIGAR AO FIO DE ALIMENTAÇÃO UMA FICHA NORMALIZADA, (2P+T) DE CAPACIDADE ADEQUADA E PREDISPONER UMA TOMADA DA REDE COM FUSIVEIS OU INTERRUPTOR AUTOMÁTICO; O TERMINAL DE TERRA DEVE SER COLIGADO AO CONDUTOR DE TERRA (AMARELO E VERDE) DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO.

**A TABELA 1** CITA OS VALORES ACONSELHADOS EM AMPÉRE DOS FUSIVEIS RETARDATÁRIOS DE LINHA ESCOLHIDOS EM BASE A MÁXIMA CORRENTE NOMINAL FORNECIDA PELA MÁQUINA DE SOLDAR, E À TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO.

**TABELA 1**

## ATENÇÃO!

A falta de observação das regras mencionadas acima renderá inútil o sistema de segurança previsto pelo construtor (classe I) com o risco de graves danos a pessoas (por ex: choque eléctrico) e a coisas (por ex: incêndio).

Antes de substituir o cabo, é necessário identificar os terminais de ligação por parafuso L1 e L2 no interruptor de (Fig.E)

## CONEXÃO DOS FIOS DE SOLDADURA

### - CABO DE MASSA

Deverá ser ligado directamente à peça ou à bancada de trabalho. ATENÇÃO!: verifique se o contacto com a peça se estabelece de forma adequada, evitando superfícies envernizadas e/ou materiais não-metálicos.

**N.B.:** Para as máquinas de soldar que possuem bornes, este cabo deve ser coligado ao borne com o símbolo:



### - CABO DA PINÇA PORTA-ELECTRODOS

Dispõe de um grampo especial no terminal para fixar a parte exposta do electrodo

**N.B.:** Para as máquinas de soldar com borne, este cabo deve ser coligado ao borne com o símbolo



## MÁSCARA DE PROTEÇÃO

Deve ser SEMPRE usada durante a soldadura, para proteger os olhos e o rosto das radiações luminosas emanadas pelo arco, permitindo observar a soldadura que se está a executar.

**Fig.F**

## SOLDADURA

- Utilizar eléctrodos adequados à utilização em corrente alternada.
- A corrente de soldagem deve ser regulada em função do diâmetro do eléctrodo utilizado e ao tipo de junção que se deseja efetuar; indicamos a seguir as correntes utilizáveis segundo os vários diâmetros dos eléctrodos:

ø eléctrodo (mm)	Corrente de soldadura (A)	min.	max.
1.6	25	-	50
2	40	-	80
2.5	60	-	110
3.2	80	-	160
4	120	-	200

- Tenha presente que em paridade do diâmetro do eléctrodo, valores elevados de corrente serão utilizados para soldagens em superfícies planas, enquanto para soldagens em vertical ou pra cima deverão ser utilizadas correntes mais baixas.
- As características mecânicas da junção soldada são determinadas, seja da intensidade da corrente escolhida, que dos outros parâmetros de soldagem quais, diâmetro e qualidade do eléctrodo, comprimento do arco, velocidade de execução e também da correcta conservação dos eléctrodos que devem ser mantidos em lugares secos protegidos dentro das próprias confecções ou caixas.

### Procedimento

- Mantendo a máscara NA FRENTE DO ROSTO, encostar com a ponta do eléctrodo na peça que deve ser soldada fazendo um movimento como se fosse acender um palito de fósforo; este é o melhor método para accionar o arco.
- ATENÇÃO:** NÃO GOLPEAR com o eléctrodo na peça; pois deste jeito se corre o risco de danificar o revestimento rendendo dificultoso o accionamento do arco.
- Uma vez accionado o arco, procurar de manter uma distância da peça, equivalente ao diâmetro do eléctrodo utilizado e manter esta distância o mais constante possível durante a execução da soldadura; lembre-se que a inclinação do eléctrodo na direcção de avance deverá ser de aproximadamente 20-30 graus. (**Fig.G**)
- No final do cordão de soldadura, levar a extremitade do eléctrodo levemente pra trás em respeito a direcção de avance, para cima da cratera para efetuar o preenchimento, e então levantar rapidamente o eléctrodo do banho de fusão para obter o desligamento do arco.

### ASPECTOS DO CORDÃO DE SOLDADURA

Fig. H

### CONFECÇÃO DE MONTAGEM

Fig. I

### MANUTENÇÃO

#### ATENÇÃO!

JAMAIS EM NENHUM CASO REMOVER OS PAINéis DA MÁQUINA E INTRODUIR-SE AO INTERNO DA MESMA SEM QUE ESTA SEJA DESLIGADA DA TOMADA DA REDE ELÉCTRICA DE ALIMENTAÇÃO.

EVENTUAIS CONTROLES EFETUADOS AO INTERNO DA MÁQUINA SOBRE TENSÃO PODEM CAUSAR GRAVES CHOQUES ELÉCTRICOS PELOS CONTACTOS DIRECTOS COM PARTES EM TENSÕES.

- Periódicamente e frequentemente, inspecionar ao interno da máquina, em função da utilização e das condições ambientais, removendo as poeiras e partículas metálicas depositadas nos componentes por meio de uma jacto de ar a baixa pressão.

- Se for necessário, lubrificar com uma camada muito subtil de gordura, com alta temperatura, as partes em movimento dos órgãos de regulação (eixo rosqueado, planos de escorregamento, shunts, etc.)

- Ao final das operações de manutenção montar de novo os painéis da máquina fechando a fundo os parafusos de fixação.

- Evitar absolutamente de eseguir operações de soldadura com a máquina aberta

(NL)

## GEBRUIKSAANWIJZING



### GEBRUIKSAANWIJZING VOOR APPARATEN MET CONSTANTE DRAADVOEDING

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Rechtstreeks contact met de lascircuits dient te worden vermeden; de nullastspanning van de generator kan in bepaalde gevallen gevaarlijk zijn.
- Alvorens tot de installatie of reparatiewerkzaamheden over te gaan de verbinding van het apparaat met de elektrische voeding onderbreken.
- De elektrische installatie moet in overeenstemming met de geldende ongevalpreventienormen en -wetten worden uitgevoerd.
- In geval van voeding aan de bovenste spanning moet de lasmachine verbonden worden tussen twee fasen van een voedingssysteem met neutraal op de grond.
- Controleer dat het stopcontact van de elektrische voeding met de beschermende aarde is verbonden.
- Het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving of in de regen gebruiken.
- Geen kabels met slijtage- of ouderdomsverschijnselen of met loszittende contacten gebruiken.



- Niet lassen op houders, containers of buizen die ontvlambare stoffen of brandstoffen in vloeibare vorm of als gas hebben bevat.
- Geen werkzaamheden uitvoeren op met chloorhoudende oplosmiddelen schoongemaakte oppervlakken of in de nabijheid van dergelijke oplosmiddelen.
- Niet lassen op bakken onder druk.
- In de nabijheid van de boog dient voor een goede ventilatie of adekwate apparatuur voor de afvoer van de lasdampen te worden gezorgd.
- De ogen door middel van niet-actinische glazen, zoals die gemonteerd op laskappen en-brillen, beschermen.



- Draag beschermende handschoenen en -kledij en vermijd blootstelling van de huid aan de door de vlamboog geproduceerde ultraviolette stralen
- De machine niet gebruiken om de leidingen te ontdoocien.
- De machine op een horizontaal vlak doen steunen om omkanteling te vermijden.

#### BESCHRIJVING

De lasapparaten bestaan uit een enkelfasige wisselstroomtransformator met spanningsafnamekarakteristieken en zijn bestemd voor het lassen met mantelelectroden (type E43 R).

De sterke van de gegenereerde lasstroom is door middel

van een met de hand verstelbare magnetische shunt traploos instelbaar(1).

De ingestelde stroomwaarde ( $I_s$ ) is af te lezen op de Ampèreschaal (2) die zich op het bedieningspaneel bovenop het lasapparaat bevindt. De boogspanning ( $U_b$ ) verhoudt zich tot de aangegeven stroomwaarde als volgt:

$$U_b = (18 + 0,04 I_s) \text{ V (EN 50060)}$$

$$U_b = (20 + 0,04 I_s) \text{ V (EN 60974-1)}$$

Fig. A

## TECHNISCHE GEGEVENS

De voornaamste technische gegevens met betrekking tot de prestaties van de machine zijn op de volgende wijze op het plaatje met technische gegevens (achterpaneel) samengevat:

**EN 50060** Europese standaard voor lasapparaten met beperkt gebruik.

Fig. B

- 1- EUROPESE referentienorm voor de veiligheid en de bouw van lasmachines met boog.
- 2- Symbol van de interne structuur van de machine: transformator
- 3- Symbol van de voorziene lasprocedure: lassen met manueel boog met bekledete elektrode.
- 4- Symbol van de voedingslijn : wisselspanning 1ph.
- 5- Beschermingsgraad van het omhulsel: IP21 of IP22: is beschermd tegen vreemde solide lichamen met een diam. 12.5mm (vb. vingers) en tegen de verticale val van waterdruppels (IP21) of met een inclinatie van 15° op de verticaal (IP22).
- 6- Prestaties van het lascircuit:
  - **U<sub>0</sub>**: spanning leeg (lascircuit open).
  - **I<sub>2</sub>**: Conventionele lasstroom; duidt de gamma aan voor de regeling van de lasstroom (minimum - maximum) met de overeenstemmende boogspanning.
  - **Ø**: diameter van de lasbare elektroden.
  - **nc** is het aantal referentie-elektroden die gelast kunnen worden vertrekend met de lasmachine op kamertemperatuur tot aan de eerste ingreep van de thermostaat.
  - **nc1** is het aantal referentie-elektroden die gelast kunnen worden in één uur tijd vertrekend met de lasmachine op kamertemperatuur.
  - **nh** is de GEMIDDELDE WAARDE van het aantal referentie-elektroden die gelast kunnen worden tussen de herstelling en de ingreep van de thermostaat.
  - **nh1** is het aantal referentie-elektroden die gelast kunnen worden in één uur tijd vertrekend met de lasmachine op thermisch regime.
- 7- Karakteristieke gegevens van de voedingslijn:
  - **U<sub>1</sub>**: Wisselspanning en voedingsfrequentie van de machine (toegestane limieten ±15%)
  - **—**: Waarde van de zekeringen met vertraagde werking te voorzien voor de bescherming van de lijn.
  - **I<sub>1max</sub>**: Maximum door de lijn geabsorbeerde stroom.
- 8- **H** : klasse van isolering transformator
- 9- Inschrijvingsnummer fabricage. Identificatie van de machine (noodzakelijk voor technische service, aanvraag van reserve onderdelen, opzoeken van de oorsprong van het product).

**Opmerking:** Het aangegeven voorbeeld van de kentekenplaat geeft een indicatieve aanwijzing van de betekenis van de symbolen en de cijfers; de exacte waarden van de technische gegevens van de machine in uw bezit moeten rechtstreeks aangeduid worden op de kentekenplaat van de machine zelf.

**EN 60794-1:** Europese standaard voor lasapparaten.

Fig. C

- 1- EUROPESE referentienorm voor de veiligheid en de bouw van lasmachines met boog.

2- Symbol van de interne structuur van de machine: transformator

3- Symbol van de voorziene lasprocedure: lassen met manuele boog met bekledete elektrode.

4- Symbol van de voedingslijn : wisselspanning 1ph.

5- Beschermingsgraad van het omhulsel: IP21 of IP22: is beschermd tegen vreemde solide lichamen met een diam. 12.5mm (vb. vingers) en tegen de verticale val van waterdruppels (IP21) of met een inclinatie van 15° op de verticaal (IP22).

6- Prestaties van het lascircuit:

- **U<sub>0</sub>**: maximum spanning piek leeg (lascircuit open).

- **I<sub>2</sub>/U<sub>2</sub>**: Overeenstemmende genormaliseerde stroom en spanning [ $U_2 = (20+0,04 I_2) \text{ V}$ ] die door de machine kunnen verdeeld worden tijdens het lassen.

- **X**: Verhouding intermittente: duidt de tijd aan dat de machine de overeenstemmende stroom kan verdelen (zelfde kolom). Wordt uitgedrukt in %, op de basis van een cyclus van 10min (vb. 60% = 6 minuten werk, 4 minuten pauze; en zo verder).

- **A/V - A/V**: Duidt de gamma van regeling aan van de stroom van het lassen (minimum- maximum) met de overeenstemmende spanning van de boog.

7- Karakteristieke gegevens van de voedingslijn:

- **U<sub>1</sub>**: Wisselspanning en voedingsfrequentie van de machine (toegestane limieten ±15%):

- **I<sub>1max</sub>**: Maximum stroom geabsorbeerd door de lijn.

- **I<sub>1eff</sub>**: maximum efficiënte stroom voeding

8- **—**: De waarde van de zekeringen met vertraagde activering moet voorzien worden voor de bescherming van de lijn.

- Symbolen met verwijzing naar de veiligheidsnormen.

9- Inschrijvingsnummer fabricage. Identificatie van de machine (noodzakelijk voor technische service, aanvraag van reserve onderdelen, opzoeken van de oorsprong van het product).

**Opmerking:** Het aangegeven voorbeeld van de kentekenplaat geeft een indicatieve aanwijzing van de betekenis van de symbolen en de cijfers; de exacte waarden van de technische gegevens van de machine in uw bezit moeten rechtstreeks aangeduid worden op de kentekenplaat van de machine zelf.

## THERMISCHE BEVEILIGING

Dit lasapparaat wordt door middel van een automatische resetinrichting tegen thermische overbelasting beschermd (thermostaat en automatische reset). Als de wilkelingen een van te voren bepaalde temperatuur bereiken zal de beschermingsinrichting het voedingscircuit uitschakelen, en zal het gele waarschuwingslampje op het paneel aan de voorzijde van het apparaat gaan branden (3). Na een afkoelingsperiode van enkele minuten zal de beschermingsinrichting weer in de beginstand terugkeren, zal het voedingscircuit weer worden geactiveerd en het gele lampje uittaan. Het lasapparaat is dan opnieuw gereed om te functioneren.

## INSTALLATIE PLAATSING

Bij het plaatsen van de machine moet erop worden toegezien dat de in- en uitlaatopeningen van de koellucht (gedwongen luchtcirculatie door middel van een ventilator) niet geblokkeerd worden; er tevens op letten dat er geen geleidende stoffen, corroderende dampen, vocht, enz. worden opgezogen.

## AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

Alvorens een elektrische aansluiting tot stand te brengen, moet worden gecontroleerd of de op het plaatje van het lasapparaat aangegeven spanning en frequentie overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet dat aanwezig is op de plaats waar het

lasapparaat zal worden geïnstalleerd.

De stroomvoer naar het apparaat dient door middel van twee stroomdraden te worden uitgevoerd (tweefasig of enkelfasig - nulleiding) plus een derde draad die uitsluitend voor aardsluitingsbeveiling (PE) dient: deze draad zal groen-gelb van kleur zijn.

Voor de lasapparaten die op twee verschillende voedingsspanningen kunnen werken zal het noodzakelijk zijn de stelschroef van de spanningsomschakelknop in de positie die overeenkomt met de effectief aanwezige netspanning te plaatsen.

**Fig. D**

**STEKKER:** VERBIND EEN GENORMALISEERDE STEKKER MET AFDOENDE VERMOGEN AAN DE VOEDINGSKABEL, (2P + AARDE) EN GEBRUIK EEN MET ZEKERINGEN OF AUTOMATISCHE ONDERBREKER UITGERUSTE CONTACTDOOS.

DE CONTACTDOOS MOET UITGERUST ZIJN MET ZEKERINGEN OF EEN AUTOMATISCHE SCHAKELAAR; DE AARDAAANSLUITING MOET AAN HET AARDINGSdraad (GEEL-GROEN) VAN DE NETVOEDING WORDEN AANGESLOTEN.

**TABEL 1** GEEFT DE AANBEVOLEN WAARDEN VAN DE TRAGE ZEKERINGEN VAN DE NETVOEDING WEER IN AMPERES, AFHANKELIJK VAN DE MAXIMALE DOOR HET LASAPPARAAT GEGENEREERDE NOMINALE STROOM, EN DE NOMINALE NETSPANNING.

**TABEL 1**

#### LET OP

Het niet naleven van bovenstaande regels zal de door de fabrikant gerealiseerde beveiliging (klasse I) tenietdoen, en ernstige risico's voor personen (bijv elektrische schokken) en zaken (bijv. brand) met zich mee brengen.

#### VOEDINGSKABEL.

**DEZE OPERATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWLIFICEERD PERSONEEL.**

Vooraleer de kabel te vervangen moeten de klemmen geïdentificeerd worden van de verbinding met de schroeven L1 en L2 op de tuimelschakelaar en/op de draaibare commutator. (**Fig.E**)

#### AANSLUITING VAN DE LASKABELS

##### - AARDKABEL

Deze moet direct gekoppeld worden aan het werkstuk of de werkbank.

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat het werkstuk schoon is en deze geen verniste oppervlakten en/of niet-metaal bevat.

**N.B.:** Bij de lasapparaten die met een klem zijn uitgerust moet deze kabel aan de klem met het symbool worden verbonden



##### - LASKABEL

Deze heeft een speciale klem om het kale gedeelte van de elektrode in te bevestigen.

**N.B.:** Bij de lasapparaten die met een klem zijn uitgerust moet deze kabel aan de klem met het symbool worden verbonden



#### LASKAP

Deze dient tijdens het lassen ALTIJD te worden gebruikt om de ogen en het gezicht tegen de door de vlamboog veroorzaakte lichtstralen te beschermen. De kap stelt u boven dien in staat om tijdens het lassen te zien waar u werkt.

**Fig. F**

#### HET LASSEN

- Elektroden gebruiken die geschikt zijn voor een gebruik met wisselstroom.
- De lasstroom wordt afhankelijk van de doorsnede van de gebruikte elektrode en het gewenste type lasverbinding ingesteld; als richtlijn gelden de volgende stroomwaarden voor de gebruikte elektrodendiktes:

ø elektrode (mm)	Lasstroom (A)	
	min	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat bij overeenkomstige elektrodendiktes hoge stroomwaarden zullen worden gebruikt voor horizontaal lassen, terwijl voor het vertikale of boven het hoofd lassen lagere stroomwaarden zullen worden gebruikt.
- De mechanische kenmerken van de lasverbinding worden, behalve door de gekozen stroom, bepaald door andere, tijdens het lassen gebruikte criteria, zoals de doorsnede en kwaliteit van de elektrode, de lengte van de boog, de uitvoersnelheid en tevens de juiste opslag van de elektroden die in speciale verpakkingen of houders tegen vochtigheid dienen te worden beschermd.

#### Werkwijze

- Met de laskap VOOR HET GEZICHT, de punt van de elektrode over het te lassen stuk bewegen en daarbij 11n beweging makend alsof u een lucifer aansteekt; dit is de meest correcte methode om de boog te trekken.

**LET OPI:** NIET MET DE ELEKTRODE OP HET STUK SLAAN; de mogelijkheid bestaat dat u de bekleding beschadigt waardoor het trekken van de boog wordt bemoeilijkt.

- Zodra de boog is getrokken moet een afstand overeenkomstig de dikte van de gebruikte elektrode in acht worden genomen, en tijdens het lassen moet deze afstand zo goed mogelijk worden gehandhaafd; onthoud dat de hoek van de elektrode in de beweegrichting ongeveer 20-30 graden dient te bedragen. (**Fig.G**)
- Op het eind van de lasnaad, de punt van de elektrode, ten opzichte van de beweegrichting, een weinig terugtrekken tot boven het kratertje, om deze te vullen, vervolgens de elektrode snel uit het smeltnad trekken om de boog te onderbreken.

#### VOORBEELDEN VAN LASNADEN

**Fig. H**

#### MONTAGECONFECTIE

**Fig. I**

#### ONDERHOUD

##### LET OP!

MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT IN GEEN GEVAL DE BESCHERMINGSPANELEN VAN HET APPARAAT VERWIJDEREN EN WERKZAAMHEDEN BINNEN HET APPARAAT UITVOEREN.

TIJDENDE EVENTUELE CONTROLEOPERATIES UITGEVOERD OP EEN ONDER SPANNING STAAND APPARAAT BESTAAT HET RISICO VAN ZEER GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN ALS GEVOLG VAN EEN RECHTSTREEKS CONTACT MET ONDER SPANNING STAANDE ONDERDELEN.

- Van tijd tot tijd, en in ieder geval regelmatig, afhankelijk van het gebruik en de in de omgeving aanwezige hoeveelheid stof, de binnenkant van het apparaat controleren en de zich op de componenten bevindt met behulp van een lagedruklichtstraal.

- Indien nodig de gedeelten in beweging van de organen van de regeling (schroefdraden as, bewegingsvlakken, shunts, enz.) smeren met een heel dunne laag vet aan hoge temperatuur.
- Monteer, na het beëindigen van de onderhoudswerkzaamheden, de panelen van de machine en draai de schroeven daarvan goed vast.
- Voer in geen geval laswerkzaamheden uit als de machine geopend is.

(DK)

## INSTRUKTJONS MANUAL



### GIV AGT: LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG!

#### SIKKERHED



- Undgå direkte berøring med svejsekredsløbet, nulspændingen fra strømkilden kan være farlig.
- Afbryd før hovedstrømforsyningen inden installation og undersøgelse af udstyret eller inden der udføres nogen form for reparationer.
- Udfør hovedforbindelserne i overensstemmelse med de generelle sikkerhedsregler.
- I tilfælde af tilførsel af højere spænding må svejsemaskinen udelukkende forbindes mellem to faser i et forsyningsanlæg udstyret med neutral jordforbindelse.
- Vær opmærksom på at forsyningen skal være korrekt forbundet til jordforbindelse.
- Benyt ikke maskinen på fugtige eller våde steder og svejs ikke i regnvejr.
- Brug ikke kabler hvor isoleringen er slidt eller har løse forbindelser.



- Svejs ikke på beholdere eller rør som indeholder brandbare materialer, gasarter eller flydende eksplosiver.
- Undgå at arbejde på materialer, der er rengjort med klorbrinte- eller tilsvarende oplossinger.
- Undlad at svejse på genstande under tryk
- Fjern alle brandfarlige materialer (træ, papir, klud osv) fra arbejdsmrådet
- Forsyn svejsemrådet med tilstrækkelig ventilation til at fjerne alle svejsedampene.



- Beskyt altid øjnene med en tilfredsstillende hjelm eller maske. Benyt ordentlig beklædning og handsker og undgå at udsætte huden for de ultraviolette stråler, der kommer fra lysbuen.
- Undlad at anvende maskinen til optøning af rør.
- Stil maskinen på en plan flade for at undgå, at den

vælter

#### GENERELLE OPLYSNINGER

Disse svejsemaskiner består af en enfaset transformator med faldende egenskaber og er velegnede til stangelektrodesvejsning (type E 43 R).

Svejsestrømmens styrke kan til enhver tid indstilles ved hjælp af en håndstyrte magnetisk shunt (1).

Den indstillede strømstyrke ( $I_s$ ) kan aflæses på Ampere-skalaen (2) på det øverste panel; den anførte styrke svarer til buens spænding ( $U_2$ ) i overensstemmelse med:

$$U_2 = (18+0,04 I_s) \text{ V (EN 50060)}$$

$$U_2 = (20+0,04 I_s) \text{ V (EN 60974-1)}$$

Fig. A

#### TEKNISKE DATA

De tekniske data relaterer til maskinens ydelse og kan findes på pladen (bagpanelet) med følgende symboler, som forklarer nedenstående:

**EN 50060** Europæisk norm vedr. svejsemaskiner til begrænset brug.

Fig. B

- 1- Den EUROPÆISKE referencenorm vedrørende lysbuesvejsemaskinernes sikkerhed og fabrikation.
- 2- Symbolformaskinens indrestruktur: transformator.
- 3- Symbol for den forventede svejsemåde: manuel lysbuesvejsning medbeklædtelektrode.
- 4- Symbolforforsyningsslisen: 1ph-tvekselspænding.
- 5- Indpakningens beskyttelsesgrad: IP21 eller IP22: Beskyttet mod solide fremmedlegemer med et diameter på 12,5mm (f.eks. fingre) samt mod lodret fald af vanddråber (IP21) eller med en hældning på op til 15° i forhold til oldlinien (IP22).
- 6- Svejsekredsløbets præstationer:
  - **U0**: Spænding uden belastning (svejsekredsløbet åbent).
  - **I2**: Almindelig svejsestrøm; Angiver svejsestrømmens reguleringsinterval (minimum – maksimum) ved den tilsvarende bue spænding.
  - **Ø**: Diameterfordelelektroder, derkanssvejes.
  - **nc** svarer til det antal elektroder, som kan svejses, hvis svejsemaskinen startes ved stuetemperatur, inden termostatengriben er fastgjort.
  - **nc1** svarer til det antal elektroder, som kan svejses i løbet af en time, hvis svejsemaskinen startes ved stuetemperatur.
  - **nh** svarer til det antal elektroder, som GENNEMSNITLIGT kan svejses i tidsrummet mellem termostatengriben og næsteindgreb.
  - **nh1** svarer til det antal elektroder, som kan svejses i løbet af en time, hvis svejsemaskinen startes ved driftstemperatur.
- 7- Kendetegnendata for forsyningsslisen:
  - **Ui**: Maskinens vekselspænding og netfrekvens (tilladt værdier  $\pm 15\%$ )
  - **—**: Værdien for sikringerne med forsinket aktivering, som skal indsættes for at beskytte linien - 11max: Liniens maksimale strømforbrug
- 8- **H** : transformatorens beskyttelsesgrad
- 9- Fabrikantens serienummer. Identificering af maskinen (uundværlig ved henvendelse til Kundeservice, anmodning om reservedele, bestemmelse af maskinens oprindelse).

**Bemærkning:** Mærkeskiltet anvendt i eksemplet viser symbolernes og tallenes betydning; Deres maskines nøjagtig tekniske data står på maskinenes mærkeskilt.

**609794-1** :Europæisk norm vedr svejsemaskiner.

Fig.C

- 1- Den EUROPÆISKE referencenorm vedrørende

lysbesvejsemaskinerne sikkerhed og fabrikation.

- 2- Symbolformmaskinens indrestruktur: transformator.
- 3- Symbol for den forventede svejsemåde: manuel lysbesvejsning med bæklædtelektrode.
- 4- Symbolforforsyningsslisen: 1ph-tvekspænding.
- 5- Indpakningens beskyttelsesgrad: IP21 eller IP22: Beskyttet mod solide fremmedlegemer med et diameter på 12.5mm (f.eks. fingre) samt mod lodret fald af vanddråber (IP21) eller med en hældning på op til 15° i forhold til lodlinien (IP22).
- 6- Svejsekredsløbetsegenskaber:
  - U<sub>o</sub>: Maksimalspænding uden belastning (svejsekredsløbetabent).
  - I<sub>1/U<sub>2</sub></sub>: tilsvarende normaliseret strøm og spænding [U<sub>2</sub> = (20+0,04 I<sub>2</sub>) V], som maskinen kan udsende under svejsningen.
  - X: Intermittentforhold: Angiver hvor lang tid maskinen kan udsende tilsvarende strøm (sammesøjle). Udtrykkes i % i forhold til en arbejdscyklus på 10 min. (f.eks. 60% = 6 minutters drift, 4 minutters pause; ogsåsåvidere).
  - A/V-A/V: Angiver svejseværestrommens reguleringssinterval (minimum - maksimum) ved den tilsvarende lysbespænding.

#### 7- Forsyningsslisen kendetegnedata:

- U<sub>1</sub>: Vekselspænding maskinens fødefrekvens (tilladte grænser ±15%):
  - I<sub>max</sub>: Maksimalstrømabsorbereta linien.
  - I<sub>eff</sub>: Maksimal effektivfødestrøm.
- 8- : Forat beskyttelinien skal manudregneværdien for sikringen med forsikringskattivering.
- Symboler for sikkerhedsnormer.

#### 9- Fabrikantens serienummer. Identificering af maskinen (undværlig ved henvendelse til Kundeservice, anmeldning om reservedele, bestemmelse af maskinenes oprindelse).

**Bemærkning:** Mærkeskiltet anvendt i eksemplet viser symbolernes og tallenes betydning; Deres maskines nøjagtigekniskedata står på maskinenes mærkeskilt.

### TERMOSTATISK BESKYTTELSE

Denne svejsemaskine er beskyttet mod overophedning v.h.a. en automatisk sikring (termostat og automatisk genopstart). Når spolerne når en fastsat temperatur, slår sikringen netkredsløbet fra og den gule lampe på frontpanelet lyser (3). Efter et par minutters afkøling slås netkredsløbet til igen og den gule lampe slukkes. Svejsemaskinen er klar til brug igen.

### INSTALLATION

Anbring maskinen i et område, hvor åbnninger til kold luft ikke er blokeret (tvangscirkulation med ventilator). Check at der ikke kommer strømførende støv, korrasive dampe, fugt osv. ind i maskinen.

### NETTILSLUTNING

Før der udføres enhver form for elektrisk forbindelse skal man være sikker på, at den for maskinen påkrævede strømstyrke og frekvens stemmer overens med spændingen og netfrekvensen til rådighed på installeringssstedet. Maskinen skal være forsynet med to ledere (tofase eller neutralt fasede) plus en tredje ledning, der udelukkende skal anvendes til jordforbindelse (PE); denne ledning er gul-grøn.

Hvad angår svejsemaskiner med mulighed for tilførsel af to strømstyrker, skal en blokerende skrue placeres i omskifteren til ændring af spændingen i den stilling, der svarer til den anvendte spænding.

Fig. D

**STIK:** FORBIND FØDEKABLET MED ET PASSENDE STANDARDSTIK (2P+T) OG INSTALLER EN STIKKONTAKT FORSYNET MED SIKRINGER ELLER EN

AUTOMATISK AFBRYDER. DEN RIGTIGE ENDE SKAL FORBINDES MED FØDELLEDNINGENS JORDFORBINDELSE (DEN GUL-GRØNNE LEDNING). **SKEMA 1** VISER VÆRDIERNE, UDTRYKT I AMPERE, DER ANBEFALES FOR SIKRINGER MED TIDSFORSINKELSE; DE ER VALGT MED HENSYN TIL DEN MÅKSIMALE NOMINALSTRØM, SVEJSEMASKINEN UDSENDER, SAMT TIL DEN ANVENDTE NOMINALSPÆNDING.

SKEMA 1

### ADVARSEL

Tilsidesættelse af de ovenfor nævnte regler kan medføre usikkerhed i det elektriske system, der er forudsæt af producenten (klasse 1) med følgende risiko for personer (for eks. elektrisk stød) og ting (for eks. brand).

Før ledningen skiftes, skal man finde frem til skrueforbindelsesklemmerne L1 og L2 på vippeafbryderen og/eller drejeknappen. (Fig.E)

### FORBINDELSE AF SVEJSEKABLER

#### - ARBEJDSKABEL

Dette skal forbindes direkte til arbejdsstykket eller arbejdsborDET. ADVARSEL! Kontrollér at kontakten til arbejdsstykket er i orden ved at undgå lakerede overflader og/eller ikke-metalliske materialer.



**N.B.** Hvis man anvender svejsemaskiner forsynet med klemmer, skal dette kabel forbindes med klemmen med mærket med:



### SPÆNDPATRONKABEL

Dette har en særlig klampe på terminalen til fastgørelse på elektrodens blottede del.

**N.B.** Hvis man anvender svejsemaskiner forsynet med klemmer, skal dette kabel forbindes med klemmen mærket med:



### BESKYTTELSESMASKE

Den skal ALTID benyttes under svejsning for at beskytte øjnene og ansigtet mod lysstrålerne, lysbuen frembringer. Den gør det muligt at holde øje med svejsearbejdet.

Fig. F

### SVEJSNING

- Anvend elektroder, der egner sig til vekselspænding.
- Svejsespændingen skal være indstillet i overensstemmelse med diametren på elektroden og typen af svejsesømmen: Se nedenfor nævnte spænding i forhold til elektrodadiametrene.

Ø elektrode (mm)	Svejsespænding (A)	min.	max.
1.6	25	-	50
2	40	-	80
2.5	60	-	110
3.2	80	-	160
4	120	-	200

- Brugeren skal tage i betragtning at afhængig af diametren på elektroden skal den største værdi benyttes ved vandrette svejsninger og den mindste værdi skal benyttes ved lodrette og under-op svejsninger.
- Den mekaniske karakter af svejsningen vil ikke kun afhænge af den spænding der benyttes men også andre ting, så som diametren og kvaliteten af elektroden, længden af svejsningen, stillingen og fremføringshastigheden. Den vil også afhænge af tilstanden på den benyttede elektrode, som bør være beskyttet mod fugtighed i pakningen.

## SVEJSEPROCEDUREN

- Hold MASKEN OP FORAN ANSIGET og stryg spidsen af elektroden mod arbejdsstykket, lige som man stryger en tændstik. Dette er den korrekte antændingsmetode.
- ADVARSEL:** Stød ikke elektroden mod arbejdsstykket, da dette vil kunne skade elektroden og besværliggøre antændingen.
- Så snart lysbuen er antændt, skal man forsøge at holde elektroden i en afstand fra arbejdsstykket, som svarer til tykkelsen af den elektrode, der benyttes. Hold denne afstand så nojagtig som muligt under svejsningen. Husk at vinklen på elektroden, når den fremføres, skal være på 20-30 grader. (**Fig.G**)
- Ved afslutningen af svejsevulsten, skal man føre elektroden lidt tilbage for at fyde svejsekretaret, hvorefter man hurtigt løfter elektroden fra svejesøen for at slukke for lysbuen.

## KARAKTERISTIK AF SVEJSEVULSTE

Fig. H

## MONTERINGSPAKKE

Fig. I

## VEDLIGEHOLDELSE

### ADVARSEL!

MAN MÅ ALDRIG FJERNE PANELERNE ELLER ARBEJDE INDE I SVEJSEMASKINEN, UDEN AF AFBRYDE FOR HOVEDSTRØMFORSYNINGEN. UNDERSØGELSE AF MASKINEN MED STRØM PÅ KAN MEDFØRE ALVORLIGE ELEKTRISKE CHOK, DER KAN SKEDVE BERØRING AF DE STRØMFØRENDE DELE.

- Undersøg jævnligt maskinen i overensstemmelse med frekvensen af brugen og mængden af støv i lokalerne. Fjern Man skal efterse maskinens indre og eventuelt fjerne støvet, der har lagt sig på komponenterne v.h.a. en luftstråle med lavt tryk.
- Reguleringsanordningernes bevægelige dele (gevindaksel, glideflader osv.) skal om nødvendigt smøres med et tyndt lag fedt ved høj varme.
- Efter vedligeholdelse skal man montere maskinens paneler på igen og stramme fastgøringsskrueerne omhyggeligt.
- Man må under ingen omstændigheder foretage svejsning, mens maskinen er åben.

(SF)

## OHJEKIRJA



## HUOMIO: ENNEN KONEEN KÄYTÖÄ LUE HUOLELLISESTI KÄYTÖÖOHJEKIRJA!

## TURVALLISUUSOHJEET



- Vältä suoraa kontaktia hitsausvirtapiiriin kanssa, sillä generaattorin tuottama kuormittamaton volttimääärä voi olla vaarallinen.
- Irrota pääkaapelien pistoke ennen asennusta ja ennen minkään tarkistustai korjaustyön suorittamista.
- Suorita pääkaapeli kytkenne yleisten turvallisuusmäärysten mukaan.

- Jos käytetään korkeampaa syöttöjännitettä, hitsauslaite tätyy kytkeä maadoitetun syöttöjärjestelmän kahden välinen välillä.
- Varmistaudu siitä, että syöttö tulppa on oikein maadoitettu.
- Älä käytä konetta kosteissa tai märissä paikoissa äläkä hitsaa seassa.
- Älä käytä kaapeleita, joiden eristys on kulunut tai joiden kytkenät ovat löysät.



- Älä hitsaa sääliötä tai putkia, jotka ovat sisältäneet helposti leimahtavia aineita ja kaasumaisia tai nestämäisiä poltoaineita.
- Vältä työskentely materiaaleilla, jotka on puhdistettu klooriliuoksilla tai sen lähisulkulaisilla.
- Älä hitsaa paineenvaisten sääliöiden päällä.
- Poista työskentelyalueelta kaikki helposti leimahtavat materiaalit (esim. puu, paperi, ...).
- Huolehdi tilojen riittävästä tuuletuksesta hitsausliikkien poistumiseksi.



- Suojaa aina silmäsi sopivilla laseilla. Käytä kunnon suojavaatetusta ja hansikkaita ja vältä asettamasta ihmä alttiaksi kaaren aiheuttamille ultraviolettilisäteille.
- Älä käytä konetta putkistossa olevan jäännä sulattamiseen.
- Pane kone vaakasuoralle tasolle, niin ettei se pääse kallistumaan.

## YLEISTÄ TIETOA

Näissä hitsessä on yrsivaihe muuntaja laskevalla ominaiskäyrällä ja ne sopivat vaihtovirtahitsaukseen E43R. Suurempi hitsin etuosassa olevan taulukon mukaisesti. Tuotetun hitsausvirran voimakkuutta voidaan säätää käsikäyttöisen magneettisen derivaattorin avulla (1).

Säädetty virta-arvo, (I<sub>2</sub>) on luettavissa yläpaneelein porrastetussa asteikossa Ampeereina (2): ilmoitettu virta vastaa kaaren jännittettä (U<sub>2</sub>) seuraavasti:

$$U_2 = (18+0,04 I_2) \text{ V (EN50060)}$$

$$U_2 = (20+0,04 I_2) \text{ V (EN 60974-1)}$$

## Kuva A

### TEKNISET TIEDOT

Koneen työsuoritusta koskevat tiedot löytyvät laatasta seuraavien symbolein, joiden merkitys selitetään alla.

**EN 50060** Rajoitettuun käyttöön tarkoitettujen Hitsien eurooppalaisen normi.

## Kuva B

- EUROOPPALAINEN kaarihitsauskoneiden turvallisuutta ja valmistusta käsitlevät viitestandardi.
- Koneensiärikenteensymboli: transformaattori.
- Vaaditun hitsausmenetelmän symboli: hitsaus käsikäytöllä kaarellavaipotellulla elektrodilla.
- Pääkaapelia symboli: vuorottainen volttimääärä - yksivaiheinen
- Vaajan suojausaste: IP21 tai IP22: suojaa vierailta esineiltä, joiden halkaisija on 12.5mm (esim. sormet) ja vesipisaroilta, jotka tippuvat pystysuoraan (IP21) tai korkeintaan 15° kallistuksella (IP22).
- Hitsauspiiriinsuoritukset:
  - **U<sub>2</sub>:** jännityshyväntä (avonainen hitsauspiiri).
  - **I<sub>2</sub>:** Tavanomainen hitsausvirta; osoittaa hitsausvirran säätitöalueen (minimi - maksimi) vastaavalla

kaarijännitteellä.

- Ø: hitsattavien elektrodienvihaisissa.

- nc viitemäärä elektrodeja, jotka voidaan hitsata hitsauslaite ympäristölämpötilassa siihen asti, kun termostaattilaukeaaensimmäistäkertaa.

- nVi viitemäärä elektrodeja, jotka voidaan hitsata alioitaenhitsauslaiteympäristölämpötilassa.

- nh on KESKIAVARO elektrodi viitemääristä, jotka voidaan hitsata ennalleen palauttamisen ja termostaatin laukeamisen välillä.

- nh1 on viitemäärä elektrodeja, jotka voidaan hitsata tunnissahitsauslaitelämpimänä.

## 7- Syöttölinjan ominaisuudet:

- U1: Koneen vaihtovirta ja syöttöaajuus (sallitut rajat ±15%)

- ━━: linjan suojaamiseentarvittavien hidastettujen varrokkeiden arvo

- I1max: Linjanmax.virrankulutus

## 8- H : muuntajaneristyksluokka

## 9- Valmistukseen sarjanumero. Koneen tunnistetiedot (välttämätön huollon, varaosien tilauksen ja tuotteen alkuperänselvityksensyhteydessä).

**Huomautus:** Annettu esimerkkikilpi kuvailee ainoastaan symbolien ja lukujen merkitystä, hallussanne olevan koneettäsmälliset tarvotot tiettäväsuooraanko:nkoneen kilvestä.

**EN60794-1:**Rajoitettuunkäytöön tarkoitettujen.

### KuvaC

1- EUROOPPALAINEN kaarihitsauskoideen turvallisuutta ja valmistusta käsittelevä viitestandardi.

2- Koneentesirakenteen symboli: transformaattori.

3- Vaaditun hitsausmenetelmän symboli: hitsaus käsikäyttöisellä kaarella vaipottelu elektrodilla.

4- Pääkaapeliin symboli: vuorottainen volttiimäärä - yksivaiheinen

5- Vaipan suojausaste: IP21 tai IP22: suojaaa vieraileita esineiltä, joiden halkaisija on 12,5mm (esim. sormet) ja vesipisaroilta, jotka tippuvat pystysuoraan (IP21) tai korkeintaan 15° kallistuksella(IP22).

6- Hitsauspiirintointimätkyky:

-Uc: suurinhuippujännityhjänä(avoinhitsauspiiri).

-I2Uc: Normalisoituvastaava virravirtajännite[U2=(20+0,04 I2)V], jotkakonee voituu aihitsauskenaikan.

-X: Jaksoittainen suhde: ilmoittaa sen ajan, jonka aikana kone voi tuottaa vastaavaa virtaa (sama palsta). ilmoitetaan % -määräisenä, 10 minuutin kierron perusteella(esim.60%-6työminuuttia,4:nminuutintauko jne).

- AV - A/V: Ilmoittaa hitsausvirran säätötarjan (minimi - maksimi)kaarenvastaavalla jännitteellä.

7- Virtalinjantyyppisetluvut:

- Uc: Koneen vaihtojännite ja virran taajuus (sallitut rajat ±15%):

- I1max: Suurinlinjankäytämävirta.

- I1ref: Suurinlehollinen syytövirta

8- ━━: Linjan suojauskiven tarkoitetun viivästetyn käynnytskensulakkeiden arvot.

- Symbolit viittaavat turvallisuusnormeihin.

9- Valmistukseen sarjanumero. Koneen tunnistetiedot (välttämätön huollon, varaosien tilauksen ja tuotteen alkuperänselvityksensyhteydessä).

**Huomautus:** Annettu esimerkkikilpi kuvailee ainoastaan symbolien ja lukujen merkitystä, hallussanne olevan koneettäsmälliset tarvotot tiettäväsuooraanko:nkoneen kilvestä.

## TERMOSTAATTISUOJA

Tässä hitsissä on automaattinen suojamekanismi termisen ylikuumenemisen varalta (termostaatin automaattinen jälleenkäynnistys). Kun kierukat saavuttavat säädetyn

lämpötilan, suojamekanismi sulkee syöttö piirin ja etupaneelin keltainen merkkivalo syttyy (3). Muutaman minuutin jäähytmisen jälkeen suojamekanismi käynnistää automaattisesti syöttölinjan ja keltainen merkkivalo sammuu. Hitsi on uudelleen valmis käyttöön.

## ASENNUS

Sijoita kone alueelle, jolla jäähytysilmä-aukot eivät ole tukossa (siiven pakoiskierre); tarkista, etteivät sähköä johtava pöly, syövyttävä höyry, kosteus jne. pääse koneeseen.

## KYTKENTÄ VERKKOON

Ennen sähkökytkentöä jen suoritamista tarkista, että hitsi laatassa ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat asennuspaikan käytettävissä olevan verkon arvoja. Konetta tulee syöttää kahdella (kaksivaiheinen tai neutraalivaiheinen) sekä kolmannella ainoastaan maadoitusliitäntään tarkoitettulla (PE), tämä johtoi on vihreäkeltainen.

Hitseissä, joissa on mahdollisuus syötön kahteen vaiheeseen on jännitteeen valitsevan nupin säätöruuvi asetettava käytössä olevan linjajännitteen kohdalle.

### Kuva D

LIITTÄKÄÄ VERKKOJOHTOON RIITTÄVÄLLÄ KAPASITEETILLA VARUSTETTU PISTOKE (2P+T) JA KÄYTTÄKÄÄ VERKKOPISTORASIAA, JOSSA SULAKKEETTAI AUTOMAATTIKATKAISIN; KÄYTTÄKÄÄ VERKKOPISTORASIAA, JOSSA SULAKKEET TAI AUTOMAATTIKATKAISIN; ASIANMUKAINEN MAADOIUTUS LIITETÄÄN SYÖTTÖLINJAN MAADOIUTUSJOHTOON (KELTAVIHREÄ). **TAULUKKOSSA 1** ILMOITETAAN SUOSITELTAVIEN HITTEIDEN SULAKKEIDEN ARVOT AMPEEREISSA HITSIN TUOTTAMAN SUURIMMAN NIMELLISVIRRAN POHJALTA SEKÄ SYÖTÖN NIMELLISJÄNNITINEN POHJALTA.

### TAULUKKOSSA 1

## SYÖTTÖJOHDON VAIHTO.

## AINOASTAAN AMMATTITALTOINEN HENKILÖKUNTA SAATEHDÄTÄMÄNTOIMENPITEEN.

Ennen johdon vaihtoa, tunnistaa kytkimeen asetetut ja/tai kiertävässä kommutaattorissa olevat ruuvilla varustetut kytkentäterminaalit L1 ja L2. (**Kuva E**)

### - TYÖKAAPELI

Tämä täytyy kytkeä suoraan työkappaleeseen tai työ enkkiin.

**VAROITUS!** Varmista, että kontakti on riittävä työkappaleeseen nähdyn välttämällä lakattuja pintoja ja/tai ei-metallipintaisia materiaaleja.

**HUOM.:** Puristimella varustetuissa hitseissä tämä kaapeli liitetään puristimeen, jossa symbooli :



### - HOLKKIAAPELI

Tämän liitännässä on erikoispuristin elektronin näkyvän osan kiinnitystila varten.

**HUOM.:** Puristimella varustetuissa hitseissä tämä kaapeli liitetään puristimeen, jossa symbooli :



## SUOJANAAMARI

Suojaanaamaria pitää käyttää AINA hitsauksen aikana silmien ja kasvojen suojaamiseksi kaaren tuottamalta valosäteilyltä niin että suoritettavaa hitsausta voidaan seurata.

### Kuva F

## HITSAUS

- Käytä tehtävään sopivia puikkoja vaihovirralla.
- Hitsausvaihovirta täytyy säätää käytössä olevan elektrodiin halkaisijan ja suoritettavan hitsauksen saumatypin mukaan

## Elektrodiin halkaisija (mm) Hitsausvaihovirta (A)

	min.	maks.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Käyttäjän on otettava huomioon, että elektrodiin halkaisijan mukaisesti tasohitsaukseen on käytettävä korkeampia vaihovirta-arvoja, kun taas alhaisemmat vaihovirta-arvot ovat välttämättömiä pystysuoraan hitsaukseen tai alhaalta ylöspäin tehtävään hitsaukseen.
- Hitsauksen mekaaninen luonne ei määrädy ainostaan käytetyn vaihovirtajännitteen mukaan, vaan myös muiden hitsausparametrien mukaan: kuten elektrodiin laadun ja halkaisijan, kaaren pituuden, käyttäjän asennon ja nopeuden mukaan. Se riippuu myöskin käytössä olevan elektrodiin tilasta. Elektrodi täytyy pitää pakkauksessaan suoressa kosteudelta.

## HITSAUSMENETTELTY

- Pidä naamiota KASVOJEN EDESSÄ ja sivalla elektrodipiste työkappaleeseen aivan kuin sivaltaisit tulitikkuna. Tämä on oikea sivallusmenetelmä.

**VAROITUS:** ÄLÄ LYÖ elektrodia työkappaleeseen. Tämä voi vahingoittaa elektrodia ja tehdä sipaisun vaikeaksi.

- Niin pian kuin kaari on sytytyn, yrity läilläpitää välimatkaa työkappaleeseen, joka on yhdenvertainen käytössä olevan sauvaelektrodiin halkaisijan kanssa. Pidä välimatkaa niin paljon kuin mahdollista hitsauksen keston aikana. Muista, että etenevän elektrodiin kulman pitää olla 20-30 astetta. (**Kuva G**).

- Hitsausalustan lopputua kuljeta elektrodiin päättä taaksepäin täyttääksesi hitsaussyyvennyksen ja nosta elektrodi nopeasti hitsaussyyvennyksestä sammuttaaksesi kaaren.

## HITSAUSSYVENNYKSEN OMINAISUUKSIA Kuva H

## KOKOAMISPÄKETTI Kuva I

## HUOLTO

### VAROITUS!

ÄLÄ MILLOINKAAN POISTA SIVUJATAITYÖSKENTELE LAITTEEN SISÄLLÄ IRROTTAMATTA PÄÄVIRTAAN. TOIMINTOJEN TARKISTUS LAITTEEN VOLTTIMÄÄRIEN OLLESSA PÄÄLLÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVAN SÄHKÖISKUN JOHTUEN MAHDOLLISESTA SUORASTA YHTEYDESTÄ TOIMIVIINOISIN.

- Tarkasta kone säännöllisesti käyttömääri ja työalueen pölysydden mukaan. Lätkistakaa koneen sisäpuoli ja poistakaa mahdollisesti osien päälle kerääntynyt pöly matalalla paineella tulevalla ilmallia.
- Voitele tarvittaessa säätiöelinten liikkuvat osat (kieriteetty akseli, liukutaset, sivuvirtapiirit, jne) korkeassa lämpötilassa erittäin ohuella rasvarakerrossella.
- Kun tarkistustoimenpitee on loppunut, kokoaa sivut jälleen kiristääkseen kaikki kiinnitysruuvit hyvin.
- Älä missään tapauksessa suorita hitsaustöitä koneen ollessa vielä auki.

(N)

## BRUKERVEILEDNING



**ADVARSEL: FØR DU BRUKER MASKINEN, MÅ DU LESE MASKINENS BRUKSANVISNING NØYE !**

## SIKKERHETSREGLER



- Unngå direkte kontakt med sveisekretsen, spenningen fra generatoren uten belastning kan være farlig.
- Kople fra strømnettet før installasjon, kontroller og reparasjoner.
- Utør tilkoplingen til strømnettet i henhold til generelle sikkerhetsbestemmelser.
- Hvis strømforsyningsspenningen er høyere, må sveiseren koples mellom to faser i et strømforsyningssystem med jordledning.
- Kontroller at tilførselsledningens jording fungerer.
- Bruk ikke maskinen i fuktige eller på våte steder, ikke sveis ute i regnet.
- Bruk ikke kabler med utslikt isolasjon eller løse kontakter.



- Ikke sveis på beholdere eller rør som har inneholdt brennbare materialer, gasser eller væsker.
- Unngå å arbeide på overflater som er rengjort med klorholdige løsemidler eller i nærheten av slike løsemidler.
- Sveis aldri på beholdere under trykk.
- Fjern alt brennbart materiale fra arbeidsstedet (f.eks. tre og papir).
- Sørg for skikkelig ventilasjon eller utstyr for fjerning av sveiserøyk.



- Beskytt alltid øynene med vernebriller. Bruk alltid passende vernetøy og hanske. Unngå å utsette huden for de ultrafiolette strålene fra buen.
- Ikke bruk maskinen for å tine opp rørene.
- Plasser maskinen på en horisontal overflate for å unngå at den velter.

## GENERELL INFORMASJON

Disse sveiserne har en enfase transformator med en hengende egenskap, og er egnet til sveising med vekselstrøm med tykke elektroder type E43R. Sveisestrømmen kan justeres kontinuerlig ved hjelp av en magnetisk parallellkrets (1). Strømstyrken ( $I_s$ ) kan avleses på det graderte amperemetret (2) på øvre panel. Denne er lik spenningen til sveisebuen ( $U_s$ ) i følge ligningen:  
$$U_s = (18 - 0.04 I_s) \text{ V (EN 50060)}$$
$$U_s = (20 + 0.04 I_s) \text{ V (EN 60974-1)}$$

**Fig. A**

## TEKNISKE DATA

På en dataplate på baksiden finner du en oversikt over tekniske data som gjelder maskintypen. Symbolene som er brukt her, gjennomgås nedenfor.

**EN 50060** Europeisk standard for begrensede sveisearbeider.

**Fig.B**

- 1- EUROPEISKE sikkerhetsforskrifter gjeldende loddemaskinens sikkerhet og konstruksjon.
- 2- Symbol for maskinens innsides struktur: transformator.
- 3- Symbol for loddingsprosedyren: manuell bueloddning med elektrod med kledning.
- 4- Symbol for strømforsyningsslinjen: vekselstrøm - 1ph.
- 5- Karosseriets beskyttelsesgrad: IP21 eller IP22: er beskyttet mot solide fremmende ting med en diameter på 12,5mm (f.eks. finger) og mot vertikale fall av vanndråper (IP21) eller mot skråning til 15°C vertikalt (IP22).
- 6- Prestasjoner for sveisekretsen:
  - **U0:** tomgangsspenning (åpen sveisekrets).
  - **I2:** Konvensjonel sveisestrøm; indikerer reguleringsofsetet for sveisestrømmen (minste-høyeste verdi) for tilsvarende buespenning.
  - **Ø:** diameter for de sveisebare kretsene.
  - **nc1** tilsvarer det antall elektroder som kan sveises med start fra sveiseren ved romtemperatur til termostatens første aktivering.
  - **nc1** tilsvarer det antall elektroder som kan sveises innenfor en time ved start av sveiseren i romtemperatur.
  - **nh1** tilsvarer MEDELVERDI av antallet elektroder som kan sveises mellom nullstilling og termostatens aktivering.
  - **nh1** tilsvarer det antall elektroder som kan sveises i en time med start av sveiseren i oppvarmt modus.
- 7- Karakteristisk informasjon gjeldende strømforsyningsslinjen:
  - **U1:** Vekselstrøm og maskinens strømforsyningsfrekvens (tilatt grenseverdi  $\pm 15\%$ )
  - **—:** Verdi for sikringene med forsinket aktivering for beskyttelsen av linjen
  - **I1max:** Maksima strøm som blir absorbert av linjen
- 8- **H** : transformatorns isoleringsklassle
- 9- Tilverkerens matrikulasjonsnummer. Identifikasjon av maskinen (trenges for servicearbeid, for henstilling av tilbehør, etterforskninger om produktets herkomst).

Bemerk: skiltet som er vist i eksemplet indikerer betydelse av sifrer og symboler; de nøyaktige verdier som gjelder teknisk informasjon for deres maskin kan avleses direkte på maskinens skilt.

**EN 60794-1** : Europeisk standard for begrensede sveisearbeider

**Fig.C**

- 1- EUROPEISKE sikkerhetsforskrifter gjeldende loddemaskinens sikkerhet og konstruksjon.
- 2- Symbol for maskinens innsides struktur: transformator.
- 3- Symbol for loddingsprosedyren: manuell bueloddning med elektrod med kledning.
- 4- Symbol for strømforsyningsslinjen: vekselstrøm - 1ph.
- 5- Karosseriets beskyttelsesgrad: IP21 eller IP22: er beskyttet mot solide fremmende ting med en diameter på 12,5mm (f.eks. finger) og mot vertikale fall av vanndråper (IP21) eller mot skråning til 15°C vertikalt (IP22).
- 6- Loddekretns prestasjoner:
  - **U<sub>o</sub>:** maksimal spenning ved tomgang (åpen

loddekretns).

- **I<sub>U</sub>:** Strøm og spenning som er normalisert [ $U_2 = (20+0,04 I_2)$  V] og kan genereres av maskinen under lodding.

- **X:** Varighetsverdi: indikerer den period da maskinen kan generere tilsvarende strømverdi (samme kolumn). Vises i %, i overensstemmelse med en syklus på 10 min (f. eks. 60% = arbeid i 6 minutter, hvile i 4 minutter, osv.).

- **A/V-A/V:** Indikerer reguleringsbredden for loddestrommen (minimum – maksimum) for tilsvarende spenningsbue.

**7-** Karakteristisk informasjon gjeldende strømforsyningsslinjen:

- **U:** Vekselstrøm og strømforsyningsfrekvens for maskinen (tilatt nivå  $\pm 15\%$ ):

- **I<sub>max</sub>:** Maksimal strøm som blir absorbert av linjen.

- **I<sub>eff</sub>:** Maksimal effektiv strømforsyning

**8-** **—:** Verdi for sikringene med forsinkt aktivering må regnes ut for å beskytte linjen.

- Symboler som gjelder sikkerhetsforskriftene.

**9-** Tilverkerens matrikulasjonsnummer. Identifikasjon av maskinen (trenges for servicearbeid, for henstilling av tilbehør, etterforskninger om produktets herkomst).

Bemerk: skiltet som er vist i eksemplet indikerer betydelse av sifrer og symboler; de nøyaktige verdier som gjelder teknisk informasjon for deres maskin kan avleses direkte på maskinens skilt.

## TERMOSTATBESKYTTELSE

Sveiseren beskyttes automatisk fra overoppheeting (termostat med automatisk gjenoppstart). Når vindingene når forhåndsinnstilt temperatur, bryter beskyttelsen strømtiforselen, samtidig som den gule lampen på frontpanelet (3) tennes. Etter noen få minutter nedkjøling, vil beskyttelsen igjen åpne for strømtiforselen og slukke den gule lampen. Sveiseren er klar til bruk igjen.

## INSTALLASJON

Plasser maskinen på en plass slik at åpningene for kald luft ikke sperres (tvunget installasjon med vindu). Kontroller at strømførende støv, etsende gasser eller fuktighet ikke kommer inn i maskinen.

## TILKOPLING TIL STRØMNETTET

Før apparatet koples til strømnettet, må du kontrollere at angitt nettspenning på dataplaten tilsvarer nettspenningen på arbeidsstedet.

Maskinen må være utstyrt med to strømledere, tofaset eller fase nøytral, pluss en tredje ledning beregnet for jording (PE). Den siste med frakjede gul/grønn.

For sveise med dobbel spenningsstifforel, er det viktig at blokkeringsskruen på spenningsveksleren, settes i en stilling som tilsvarer den aktuelle strømspenningen.

**Fig. D**

**PLUG:** KOPLE NETTKABLEN TIL EN STANDARDISERT PLUGG AV PASSENDE KAPASITET (2P + T) OG ANSKAFF EN KONTAKT MED SIKRINGER ELLER EN AUTOMATBRYTER. DEN RIKTIGE MÅ KOPLES TIL TERMINALEN, TIL NETTILFØRSELEN JORDLEDNING (GUL/GRØNN). **TABELLEN 1** VISER ANBEFALTE AMPEREVERDIER FOR TREGE SIKRINGER, VALGT UT I FRA SVEISERENS MAKSIMAL NOMINELL STRØM, OG FRA DEN NOMINELLE NETTSPENNINGEN.

## TABELLEN 1

## ADVARSEL

Overholdes ikke disse reglene vil hele sikkerhetssystemet, slik som det er konstruert av produsenten (Klasse I) ikke fungere og kan bli farlig for

mennesker (f.eks. elektriske støt) eller gjenstander (f.eks. brann).

#### UTSKIFTING AV NETTSLADDEN.

#### DENNE OPERASJONEN MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONAL.

Denne må koples direkte til arbeidsstykket eller arbeidsbenken.

**ADVARSEL!** Kontroller at det oppnås skikkelig kontakt ved å unngå lakkerte og/eller ikke-metalliske overflater (Fig.E)

#### TILKOPLING AV SVEISEKABLENE

##### - KRAKEKABEL

Denne har en spesiell klemme på kontakten for å feste den til den synlige delen av elektroden.

**N.B.:** For sveisere med klemme, må denne kabelen koples til klemmen med symbolet



##### - BESKYTTELSESMASKE

Denne må ALLTID brukes under sveisingen for å beskytte øynene fra lysstrålene fra sveisebuen. Masken gjør det mulig å se direkte på sveisingen som utføres.

**N.B.:** For sveisere med klemme, må denne kabelen koples til klemmen med symbolet



#### BESKYTTELSESMASKE

Denne må ALLTID brukes under sveisingen for å beskytte øynene og ansiktet fra sveisebueens lysstråler. Med masken er det mulig å se direkte på dard for begresveisingen som utføres.

Fig. F

#### SVEISING

- Bruk elektroder som passer seg for bruk med vekselstrøm.

- Sveisestrømmen må justeres ut fra elektrodediametren og type forbindelse som skal lages, se tabellen nedenfor for passende strømstyrke ut fra elektrodediametren:

ø elektrode (mm)	Sveisestrøm (A)	
	min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Brukeren må ta i betraktning at ut fra elektrodediametren, kreves kraftigere strømstyrke til flat sveis, mens vertikalsveis eller sveising fra undersiden krever lavere strømstyrke.

- Den mekaniske effekten av sveisen bestemmes ikke bare ut fra strømstyrke, men også andre parametre for sveisen som diameter og kvalitet på elektroden, buelengden, hastigheten og plasseringen av brukeren. Den vil også være avhengig av status til elektroden som er i bruk, og at disse er beskyttet mot fuktighet i emballasjen.

#### Sveiseprosedyre

- Hold maskinen FORAN ANSIKTET, stryk elektroden mot arbeidsstykket som om den var en fyrtikke. Dette er korrekt tenneprosedyre.

**ADVARSEL:** Elektroden må ikke slås mot arbeidsstykket. Dette kan skade elektroden og føre til at den blir vanskelig å temne.

- Så snart buen er tent, må du prøve å holde jevn avstand mellom elektroden og arbeidsstykket lik elektrodediametren under hele sveiseoperasjonen. Husk at vinkelen på elektroden når den flyttes bør være 20 - 30 grader. (Fig. G)

- Ved slutten av sveisesengen skyves elektroden bakover for å fylle sveisekrateret, løft deretter elektroden raskt bort, slik at buen slukker.

#### EKSEMPLER PÅ SVEISESENGER

Fig. H

#### MONTERINGSDELEN

Fig. I

#### VEDLIKEHOLD

##### ADVARSEL!

FJERN ALDRD DEKSLER ELLER UTFØR ARBEID INNEN I ENHETEN DERSOM DEN IKKE ER FRAKOPLET STRØMNETTET. KONTROLL AV FUNKSJONER MED ENHETEN UNDER SPENNING KAN FØRE TIL ALVORLIGE STRØMSTØT SOM FØLGE AV DIREKTE BERØRING MED STRØMFØRENDE DELER.

- Kontroller maskinen jevnlig ut fra bruksfrekvens og hvor støvflyt arbeidsstedet er. Kontroller innvendig i maskinen og fjern eventuelt stov som kan ha lagt seg på de forskjellige komponentene, ved å blåse det lett vekk.
- Hvis nødvendig, kan du smøre de bevegelige delene på reguléringsorganen (gjenget spindel, glideplan, shunter, etc.) med et tynt lag smørefett.
- Hvis nødvendig, kan du smøre de bevegelige delene på reguléringsorganen (gjenget spindel, glideplan, shunter, etc.) med et tynt lag smørefett.
- Når vedlikeholdsarbeidet er fullført, må maskinskroget monteres igjen, og skruene festes godt.
- Unngå å utføre sveisearbeid mens maskinener åpen.

(S)

#### BRUKSANVISNING



#### VIGTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER MASKINEN

#### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



- Undvik direkta kontakt med svetskretsen. Spänningen från mataraggregatet kan vara farlig.
- Dra ur stickproppen ur väggen innan du gör några kontroller eller reparationer.
- Utför nätanslutningen enligt gällande säkerhetsslagstiftning.
- Om inspänningen är den högre ska svetsmaskinen anslutas mellan två faser i ett ineffektsystem med jordad nödledare.
- Se till att stickproppen är riktigt jordad.
- Använd inte aggregatet i fukt eller väta. Svetsa inte i regn.
- Använd inte kablar med sliten isolering eller kontaktglapp.



- Svetsa inte behållare eller rörledningar som har använts för brandfarliga ämnen eller explosiva gaser eller vätskor.
- Undvik att arbeta med material som rengjorts med klorhaltiga lösningsmedel eller liknande.
- Sveis aldrig på beholdere under trykk.
- Avlägsna alla brandfarligt ämnen (trä, papper, måm) från arbetsplatsen.
- Arbeta endast om ventilationen är tillfredsställande eller utsug för svetsgaserna anordnats.



- Skydda ögonen med svetsglasögon eller mask. Använd ordentliga skyddskläder och handskar, och undvik att utsätta huden för UV-strålningen från svetsbågen.
- Använd inte maskinen för att tina upp slangarna.
- Placerar maskinen på ett horisontalt plan för att undvika att den tippar

## ALLMÄNT

Svetsutrustningen består av en enfas transformator med böjd spets och lämpar sig för svetsning med växelström med svetselektroder typ E43R på 1,5 mm diameter.

Svetsspänningen kan justeras kontinuerligt med hjälp av en magnetisk shunt (1).

Spänningen ( $I_2$ ) kan avläsas på Ampereskalan (2) på den övre panelen, och motsvarar bågens spänning ( $U_2$ ) enligt formeln.

$$U_2 = (16 - 0,04 I_2) \text{ V} \quad (\text{EN } 5060)$$

$$U_2 = (20 + 0,04 I_2) \text{ V} \quad (\text{EN } 60974-1)$$

**Figur A**

## TEKNISKA DATA

Tekniska data för maskinen finns på en dataplåt (på baksycket). Beteckningarna förklaras nedan.

**EN 50060** Europeisk standard för svetsning i begränsad omfattning.

**Figur B**

- 1- EUROPEISK referensnorm gällande säkerhet och konstruktion av maskiner för bågsvetsning.
- 2- Symbolförmaskinensinrestruktur:transformator.
- 3- Symbolför det aktuella tillvägagångssättet för svetsning:manuellbågsvetsningmedbeladelektrod.
- 4- Symbolförmatningslinjen:1ph-växelström.
- 5- Höljetsskyddsgrad:IP21ellerIP22:skydd för främmande föremål som har en diam. 12,5mm (t.ex. fingrar) och för vertikalt fallande vattendroppar(IP21)ellermedhögst15° inklinationspåvertikal(en(p22)).
- 6- Svetsningskretsensprestationer:
  - **U<sub>0</sub>**:tomspänning(öppenvetsningskrets).
  - **I<sub>2</sub>**: Konventionell svetsningsström; anger justeringsområdetförsvetsningsströmmen(min.-max.) för motsvarande bågspänning.
  - **Ø**:desvetsbara elektroders diameter.
  - **nc** referensantalet elektroder som kan svetsas startandes med svetsanordningen i omgivningstemperaturända tills termostaten utlöser för förstagången.
  - **nc1** referensantalet elektroder som kan svetsas på en timme startandes med svetsanordningen i omgivningstemperatur.
  - **nh** MEDELVÄRDET för referensantalet elektroders som

kan svetsas mellan återställningen och termostatens utlösande.

- **nh1** referensantalet elektroder som kan svetsas på en timmestandessmeduppvärmdsvetsanordning.

## 7- Matningslinjensegenskaper:

- **U1**: maskinens växelström och matningsfrekvens (tillåtnagränser±15%)

- **Umax** : Värdet för trögasäkringarsom behövs för att skyddalinen

- **I<sub>max</sub>**: Max.strömförbrukningför linjen

## 8- H: transformatorns isoleringsklass

9- Tillverkningsnummer. Identifiering av maskinen (umbärlig vid teknisk assistans, beställning av reservdelar, sökande efter produkterns ursprung).

**Anmärkning:** I det exempel på skylt som finns här, är symbolernas och siffrornas betydelse indikativ; de exakta värdena för er maskins tekniska data måste avläsas direkt på denskyltsomfinnspåsjälvmaskinen.

**EN 60794-1** Europeisk standard för svetsning i begränsad omfattning.

**Figur C**

1- EUROPEISK referensnorm gällande säkerhet och konstruktion av maskiner för bågsvetsning.

2- Symbolförmaskinensinrestruktur:transformator.

3- Symbol för det aktuella tillvägagångssättet för svetsning:manuellbågsvetsningmedbeladelektrod.

4- Symbolförmatningslinjen:1ph-växelström.

5- Höljetsskyddsgrad: IP21 eller IP22: skydd för främmande föremål som har en diam. 12,5mm (t.ex. fingrar) och för vertikalt fallande vattendroppar(IP21)ellermedhögst15° inklinationspåvertikal(en(p22)).

7- Svetsningskretsensprestationer:

- **U<sub>0</sub>**: maximal spänningstoppt på tomgång (svetsningskretsenöppen).

- **I<sub>2</sub>/U<sub>2</sub>**: Motsvarande normaliserad ström och spänning [ $U_2 = (20+0,04 I_2) \text{ V}$ ] som kan fördelas av maskinen undersvetsningen.

- **X**: Intermittensförhållande: indikerar den tid under vilken maskinen kan fördela den motsvarande strömmen(sammakolonn). Dettauttrycks%, baserad på en cykel på 10 min (t. ex. 60% = 6 minuters arbete,4minuterstilla;ochsåvidare).

- **A/V-A/V**: Indikerar skalan för inställning av svetsströmmen (minimum - maximum) och motsvarande bågspänning.

7- Dataförmatningslinjensegenskaper:

- **U<sub>1</sub>**: Växelpåspänning och frekvens för matning av maskinen(tillåtnagränser±15%):

- **I<sub>max</sub>**: Maximalströmsomabsorberasavlinjen.

- **I<sub>left</sub>**:maximaleffektivmatningsström

8- **U<sub>max</sub>** : Värde för de säkringar med fördöjd verkan somskaförberedasförräckskyddalinen.

- Symboler som hänvisar till säkerhetsnormer.

9- Tillverkningsnummer. Identifiering av maskinen (umbärlig vid teknisk assistans, beställning av reservdelar, sökande efter produkterns ursprung).

**Anmärkning:** I det exempel på skylt som finns här, är symbolernas och siffrornas betydelse indikativ; de exakta värdena för er maskins tekniska data måste avläsas direkt på denskyltsomfinnspåsjälvmaskinen.

## TERMOSTATSKYDD

Svetsutrustningen har ett inbyggt automatiskt termostatskydd mot överhettning och med automatisk omstart. När utrustningens lindningar når max prestandatemperatur, utlösas skyddskretsen i strömförsörjningen och den gula lampan på frampanelen (3) tänds. När utrustningen kylts ner under ett par minuter kopplas skyddet ut och strömförsörjningen släs åter till. Den gula lampan släcks och svetsutrustningen kan åter användas.

## INSTALLATION

Ställ aggregatet på en plats där öppningarna för kyl luften (fläktkyllning) inte riskerar att blockeras, och se till att elektriskt ledande damm, korrosiv ånga, fukt, m.m., inte kan komma in i aggregatet.

### ANSLUTNING TILL NÄTET

Innan anslutningen till nätet görs måste spänningen i nätet avstämmas mot erforderlig spänning som anges på typplåten.

Utrustningen matas av två ledare, med tvåfas eller en neutral fas samt en tredje jordledare (PE). Jordledaren är gul/grön.

För svetsutrustning med dubbel strömförsörjning måste blockeringsskruven på spänningens inverteringsomkopplare sättas i det läge som motsvarar näts spänning (se exemplet nedan).

Fig. D

**EL-UTTAG:** ANSLUT NÄTKABELN TILL ETT STANDARD EL-UTTAG MED TILLRÄCKLIG KAPACITET (2P +T) OCH SKYDDAT AV EN SÄKRING ELLER EN AUTOMATISK BRYTARE OCH TILLSE ATT JORDLEDAREN (GUL/GRÖN) ANSLUTS ORDENTLIGT TILL JORD ELLER JORDPUNKTEN I EL-UTTAGET.

I TABELLEN 1 VISAS REKOMMENDERADE AMPERÄLTAL FÖR TRÖGA SÄKRINGER VID MAX. MÄRKSTRÖM I SVETSUTRUSTNINGEN OCH MÄRKSPÄNNING INÄTET.

TABELLEN 1

### VARNING

Om ovanstående regler inte följs har säkerhetssystemet som konstruerats av tillverkaren (klass 1) ingen effekt, vilket betyder att det finns risk för skador på personer (t.ex. elektriska stötar) och egendom (t.ex. brand).

### BYTE AV MATNINGSKABELN.

DETTA ARBETSSKEDE FÅR ENBART UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL. (Fig.E)

### ANSLUTNING AV SVETSKABLARNA

#### - SVETSKABELN

Denna ansluts direkt till svetsstycket eller till arbetsbänken.

**VARNING!** Se till att svetsstycket lämpar sig för svetsning, dvs. det måste vara fritt från läckering på ytan och måste vara ett metallföremål.

**OBS.** Vid svetsning med en klämman måste svetskabeln anslutas direkt till klämman vid symbolen



#### - SPÄNNHYLSEKABEL

Kabeln har ett speciellt fäste som ska anslutas till elektroden.

**OBS.** Vid svetsning med en klämman måste svetskabeln anslutas direkt till klämman vid symbolen



### ANSIKTSMASK

Ansiktsmask ska ALLTID användas vid svetsarbete. Masken skyddar ögonen mot farlig ljusstrålning från svetsbågen och gör det möjligt att observera svetsarbetet under pågående svetsning.

Fig. F

### ALLMÄNT

#### OM SVETSNING

- Använd elektroder som lämpar sig till uppgiften i likström.
- Strömmen i svetskretsen måste regleras beroende på elektrodens diameter och vilken typ av svetsfog man vill

åstadkomma. Nedanstående tabell visar svetsströmmar för olika elektroddiametrar:

elektrod-Ø (mm)	Svetsström (A)	
	min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Tänk på att för en given elektroddiameter skall högre strömsättning användas vid horisontalsvetsning, medan lägre strömmar skall användas för vertikala svetsfogar eller svetsning från undersidan.

- Svetsfogens utseende och hållfasthet beror dels på strömstrycket, och dels på övriga svetsförhållanden som tex elektrodens kvalitet och diameter, båglängden, hur snabbt svetsningen utförs och hur man står i förhållande till arbetet. Dessutom beror resultatet på elektrodens skick. Förvara elektroderna i förpackningen och skydda dem mot fukt.

### Svetsning:

- Håll masken FRAMFÖR ANSIKTET, slå elektrodspetsen mot arbetsstycket som när du tänder en tändsticka. Detta är rätt sätt att tända svetsbågen.

**VARNING:** SLÅ INTE elektroden mot arbetsstycket. Detta kan skada elektroden och försvåra tändningen.

- Håll avståndet till arbetsstycket så konstant som möjligt när bågen tänds. Detta avstånd är lika med elektrodens diameter. Håll samma avstånd under hela arbetet. Vinkeln mellan elektroden och arbetsstycket skall vara 20-30 grader. (Fig.G)

- För elektroden bakåt i slutet av fogen, så att svetskratern fylls. Lyft snabbt elektroden från smältnan så att bågen släcks.

### SVETSFOGENS UTSEENDE

Figur H

### MONTERING

Fig. I

### UNDERHÅLL

#### VARNING!

TA UNDER INGA FÖRHÄLLANDE BORT NÅGRA KÄPÖR ELLER UTFÖR ARBETE I UTRUSTNINGEN NÄR STICKPROPEN SITTER I VÄGGEN. PÅ GRUND AV STÖTRISKEN FRÅN DE STRÖMFÖRANDE DELARNA ÄR DET LIVSFARLIGT ATT UTFÖRA NÅGRA KONTROLLER ELLER UNDERHÄLLSARBETE MED UTRUSTNINGEN SPÄNNINGSSATT.

- Se över aggregatet med jämma mellanrum beroende på hur ofta det används, och i hur dammig miljö. Inspektera maskinens inre delar och avlägsna damm som eventuellt finns på maskinkomponenterna med hjälp av en tryckluftsspruta med lågt tryck.

- Smörj vid behov regleringsorganens rörliga delar i hög temperatur med ett tunnt lager fett (gängad aksel, glidtyper, shunten, etc.)

- Efter underhållsarbetet skall maskinens paneler monteras på igen. Dra åt fästskruvarna ordentligt.

- Utför inte svetsarbete när maskinens paneler inte är monterade.

## ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



### ΠΡΩΤΟΧΗΤΗ

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ ΣΕΤΕΤΗ Μ ΗΧΑ ΝΗΔΙΑΣ ΕΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑΤΟΕΓΧΕΙΡΙΔΟΧΡΗΣΙΕ !**

### ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Αποφεύγετε τις άμεσες επαφές με το κύκλωμα η λεκτρικής πρίζας που θέτεται σε τάση για να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση σε μερικές περιπτώσεις.
- Αποσυνδέετε τη μηχανή από την πρίζα ρευματοδότησης πριν από την εγκατάσταση (τοποθέτηση) και από όλες τις εργασίες ελέγχου και επισκευής.
- Εκτελείτε την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες και νόμους περί της προλήψεως απυχημάτων.
- Σε περίπτωση ανώτερης τροφοδοσίας τάσης, ο συγκολλήτης πρέπει να συνδεθεί μεταξύ δύο φάσεων ενός συστήματος τροφοδοσίας γειωμένο με ουδέτερο.
- Βεβαιώνεστε ότι η πρίζατροφοδότησης ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη με την προστατευτική γέισωση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρούς ή βρεγμένους χώρους ή κάτω από τη βροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια με μόνωση φθαρμένη ή με συνδέσεις (επαφές) χαλαρωμένες.



- Μην κάνετε ηλεκτροσυγκολλήσεις πάνω σε κουτιά, δοχεία ή σωληνώσεις που περιείχαν εύφλεκτα προϊόντα ή καύσιμα υγρά ή άρια.
- Αποφύγετε να εργάζεστε πάνω σε υλικά καθαρισμένα με χλωριούχους διαλύτες ή κοντά σε τέτοιους ιδιαίτερους.
- Μην συγκολλάτε σε δοχεία που βρίσκονται υπό πίεση.
- Εξασφαλίζετε μια κατάλληλη αλλαγή αέρος ή μέσα ικανά να αφαιρούν τους καπνούς της ηλεκτροσυγκολλήσης που σχηματίζονται γύρω από το τόξο.
- Προστατεύετε πάντα τα μάτια με τα ειδικά αντιακτικά γυαλιά τοποθετημένα πάνω σε μάσκες ή κάσκες.



- Χρησιμοποιείτε τα ειδικά προστατευτικά ρούχα και γάντια αποφεύγοντας να εκθέτετε την επιδερμίδα στις υπεριώδεις ακτίνες που παράγονται από το τόξο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή για να ξεπαγώνετε τους σωλήνες.
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε οριζόντιο επίπεδο για να αποφύγετε την πτώση της.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτές οι συσκευές συγκόλλησεως είναι συγκροτημένες από ένα μονοφασικό μετασχηματιστή με χαρακτηριστικό πτώσης και είναι κατάλληλες για τη συγκόλληση σε εναλλασσόμενο ρεύμα καλυμμένων ηλεκτροδιόνων (τυπος Ε 43 Ρ).

Η ένταση του ρεύματος συγκόλλησης που χορηγήται είναι ρυθμιζόμενη με συνέχεια, διά μέσου εινώς μαγνητικού παροχεύτη που θέτεται σε κίνηση χειρονακτικά<sup>(1)</sup>.

Η τιμή του ρεύματος σε που θέτεται, (I<sub>1</sub>) είναι αναγνώσμα στη κλίμακα διαβαθμισμένη σε Αμπέρε (Αμπέρ) (2) τοποθετημένη στο ταμπλω που βρίσκεται στο πάνω μέρος ζε το κατάλληλο ρεύμα είναι ανάλογο με την τάση του τόξου (I<sub>2</sub>) σύμφωνα με τη σχέση:

$$U_2 = (18, 0, 04 I_2) V \text{ (EN 50060)}$$

$$U_2 = (20 + 0, 04 I_2) V \text{ (EN 60974-1)}$$

### Εικ. Α

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα κύρια στοιχεία σχετικά με τη χρήση και απόδοση της μηχανής είναι συνοψισμένα πάνω στην πινακίδα των χαρακτηριστικών με την ακόλουθη σημασία:

**EN 50060** Ευρωπαϊκή συμβιτή σχετική με τις συσκευές συγκόλλησεως.

### Εικ. Β

- 1- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Κανονισμός που αναφέρεται στην ασφάλεια και την κατασκευή μηχανών για συγκόλληση με τόξο.
- 2- Σύμβολο της εσωτερικής δομής της μηχανής: μετασχηματιστής.
- 3- Προβλεπόμενο σύμβολο της διαδικασίας συγκόλλησης: χειροκίνητη συγκόλληση με τόξο με επενδυμένο ηλεκτρόδιο.
- 4- Σύμβολο για τη γραμμή τροφοδοσίας: 1ph-τριφασική τάση.
- 5- Βαθμός προστασίας του περιβλήματος: IP21 ή IP22: προστατεύεται κατά των στερεών εξωτερικών σωμάτων διαμέτρου diam. =12.5mm (πχ. δάγκυλα) και κατά των κάθετων πτώσεων σταγόνων νερού (IP21) ή με κλίση άνωτος την κάθετο (Ιδ22).
- 6- Αποδόσεις του κυκλώματος συγκόλλησης:
  - **U0**: τάση με ανοιχτό κύκλωμα.
  - **I2**: συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης. Δείχνει την κλίμακα ρυθμίσης του ρεύματος συγκόλλησης (ελάχιστο - μέγιστο) στην αντίστοιχη τάση τόξου.
  - **Ø**: διάμετρος των ηλεκτροδίων που μπορούν να συγκολλθούν.

- **nc** είναι ο αριθμός ηλεκτροδίων αναφοράς, που μπορούν να συγκολληθούν σε μια ώρα ξεκινώντας με το συγκολλήτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- **ni** είναι η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ του αριθμού ηλεκτροδίων αναφοράς, που μπορούν να συγκολληθούν ανάμεσα στην αποκατάσταση και στην επέμβαση του θερμοστάτη.
- **nc1** είναι ο αριθμός ηλεκτροδίων αναφοράς, που μπορούν να συγκολληθούν σε μια ώρα ξεκινώντας με το συγκολλήτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- **ni1** είναι ο αριθμός ηλεκτροδίων αναφοράς που μπορούν να συγκολληθούν σε μια ώρα ξεκινώντας με το συγκολλήτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- **nc2** είναι ο αριθμός ηλεκτροδίων αναφοράς που μπορούν να συγκολληθούν σε μια ώρα ξεκινώντας με το συγκολλήτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- **ni2** είναι η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ των ασφαλειών τήξης καθηστημένης δραστηριοποίησης που πρέπει να προβλεφθούν για την προστασία της γραμμής

- **Imax**: Μέγιστο ρεύμα που απορροφάται από τη γραμμή
- 8- **H** : Κατηγορία μόνωσης του μετασχηματιστή
- 9- Αριθμός μητρώου κατάσκευής. Άναγνωριστικά στοιχεία της μηχανής (απαραίτητα για την τεχνική βοήθεια, την παραγγελία ανταλλακτικών, έρευνα

προέλευσης του προϊόντος).

**Σημείωση:** Το παράδειγμα της ετικέτας που αναφέρεται είναι ενδεικτικό της σημασίας των συμβόλων και των αριθμών, οι ακριβείς τιμές των τεχνικών στοιχείων της μηχανής που είναι στην κατοχή σας θα πρέπει να προέρχονται κατευθείαν από την ετικέτα της ίδιας της μηχανής.

**ΕΝ 60794-1** για την Ευρωπαϊκή συνήθηκη σχετική με τις συσκευές συστήσεως.

#### Εικ. C.

- 1- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Κανονισμός που αναφέρεται στην ασφάλεια και την κατασκευή μηχανών για συγκόλληση με τόξο.
- 2- Σύμβολο της εσωτερικής δομής της μηχανής: μετασχηματιστής.
- 3- Προβλεπόμενο σύμβολο της διαδικασίας συγκόλλησης: χειροκίνητη συγκόλληση με τόξο με επενδυμένο ηλεκτρόδιο.
- 4- Σύμβολο για τη γραμμή τροφοδοσίας: 1η-τριφασική τάση.
- 5- Βαθμός προστασίας του περιβλήματος: IP21 ή IP22: προστατεύεται κατά των στερεών εξωτερικών σωμάτων διαμέτρου diam. =12.5mm (πχ. δάχτυλα) και κατά των κάθετων πτώσεων σταγόνων νερού (IP21) ή με κλίση έως 15° προς την κάθετο (IP22).
- 6- Απόδοση του κυκλώματος συγκόλλησης:
  - U<sub>c</sub> μέγιστη τάση κορυφής χωρίς φορτίο (κύκλωμα συγκόλλησης ανοιχτό).
  - I<sub>c</sub>/U<sub>c</sub>: Ρεύμα και αντίστοιχη τάση κανονικοποιημένο [U<sub>c</sub>=(20+0,04 12)V] που μπορούν να παραχθούν από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.
  - X: Σχέση διαλείπουσας λειτουργίας: δείχνει τον χρόνο κατά τον οποίο η μηχανή μπορεί να πάρεχει το αντίστοιχο ρεύμα (ίδια κολόνα). Εκφράζεται σε %, στη βάση ενός κύκλου 10 min (για παραδείγμα 60% = 6 λεπτά εργασίας, 4 λεπτά παύσης, κτλ).
  - ΑΝ-Α/Ν: Δείχνει την γκάμα παροχής του ρεύματος συγκόλλησης (ελάχιστο-μέγιστο) στην αντίστοιχη τάση του τόξου.

- 7- Χαρακτηριστικά στοιχεία της γραμμής τροφοδοσίας:
  - U: Εναλλακτική τάση και συχνότητα τροφοδοσίας της μηχανής (επιτρεπτά όρια ±15%):
  - I<sub>max</sub>: Μέγιστο ρεύμα που απορροφάται από τη γραμμή.
  - I<sub>eff</sub>: αποτ: μέγιστο αποτελεσματικό ρεύμα τροφοδοσίας

- 8- : Τιμή ασφαλειών με επιβραδισμένη ενεργοτοίση που θα πρέπει να πέρνονται για την προστασία της γραμμής.
  - Σύμβολα που αναφέρονται στους κανονισμούς ασφαλείας.

- 9 - Αριθμός μητρώου κατασκευής. Αναγνωριστικά στοιχεία της μηχανής (απαραίτητα για την τεχνική βοήθεια, την παραγγελία ανταλλακτικών, έρευνα προέλευσης του προϊόντος).

**Σημείωση:** Το παράδειγμα της ετικέτας που αναφέρεται είναι ενδεικτικό της σημασίας των συμβόλων και των αριθμών, οι ακριβείς τιμές των τεχνικών στοιχείων της μηχανής που είναι στην κατοχή σας θα πρέπει να προέρχονται κατευθείαν από την ετικέτα της ίδιας της μηχανής.

#### ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αυτή η συσκευή συγκολλήσεως είναι προστατευμένη από θερμικά παραθροφύματα διά μέσου αυτόματης προστασίας (θερμοστάτης με αυτόματη αποκατάσταση). Οταν τα πλεγμάτα φτασουν μιά προκαθορισμένη θερμοκρασία, η προστασία αποσυνδέει το κύκλωμα τροφοδότησης, ανάβοντας την κίτρινη λάμψη στο μετωπικό ταπτωλ (3). Μετά από ένα κρύωμα λίγων λεπτών η προστασία θα αποκατασταθεί συνδέοντας τη γραμμή τροφοδότησης και

σβύνοντας την κίτρινη λαμπτα. Η συσκευή συγκολλήσεως θα είναι έτοιμη να ξαναδούλεψει...

#### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επισημαίνεται το χώρο εγκατάστασης της μηχανής έστι αυτή ωστε να μην υπάρχουν εμπόδια σε αντιστοιχία με το άνοιγμα εισόδου και εξόδου του αέρος ψύξεως (εξανγκασμένη κυκλωφορία μέσω ανεμιστήρα). Βεβαιώνεστε εν τω μεταξύ ότι δεν απορροφούνται αγώγιμες οικόνες, διαβρωτικοί ατμοί, υγρασία, κλπ...

#### ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πριν να κάνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση, έξεκρυψτε αν η τάση και η συχνότητα του πίνακα της συσκευής συγκολλήσεως αντιστοιχούν στην τάση και συνδέστητα διαθέσιμες στο χώρο της εγκατάστασης.

Η μηχανή πρέπει να τροφοδοτήται από δύο αγωγούς (δύο φάσεις ή φάση - ουδέτερο) και από έναν τρίτο αγωγό προορισμένο αποκλειστικά για τη σύνδεση στη γέλωση προστασίας (PE) αυτός ο αγωγός έχει χρώμα πράσινο - κίτρινο.

Για τις συσκευές που έχουν προβλεφθεί με δύο τάσεις τροφοδότησης, είναι απαραίτητο να προδιαθέστε τη βίδα μπλοκάρισμάτος της χειριάς που μεταλλάκτη αλλαγής - τάσης στην αντίστοιχη θέση της τάσης της διαθέσιμης γραμμής.

#### Εικ. D

Συνδέστε στον αγωγό τροφοδότησης ένα φιττουολητέμνο (2P+T) κατάλληλη δικαίωμα και προδιαθέστε μιά πρίζα δικτύου εφοδιασμένη με ασφάλεια (τήκτη) ή αυτόματο διάκοπη η ειδική απόλυτη της γείωσης πρέπει να είναι συνδεπέμπτη με τον αγωγό γείωσης (πράσινο - κίτρινο) της γραμμής τροφοδότησης.

Ο πινακας 1 φέρει τις τιμές που συμβουλεύονται σε Αμπέρε (Αμπέρω) των καθηγητερούμενων τητάκων (ασφαλειών) της γραμμής διαλεγμένες με βάση το μέγιστο οινομαστικό ρεύμα που παρέχεται από τη συσκευή συγκολλήσεως, και την οινομαστική τάση τροφοδότησης.

#### πινακας 1

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αθέτηση των ανωτέρω κανόνων καθιστά μη αποταλεσματικό το σύστημα ασφαλείας προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή (κλάση I) με επακόλουθους σοβαρούς κινδύνους για τα άτομα (π.χ. ηλεκτροπληξία) και για τα πράγματα (π.χ. πυρκαγιά).

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Εικ. E)

#### ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

##### - ΚΑΛΩΔΙΟ

Πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο κομμάτι που είναι για συγκόλληση ή στη μεταλλική έδρα πάνω στην οποία είναι ακουμπισμένο. Προσοχή: Εξασφαλίστε μια κατάλληλη επαφή, με το κομμάτι που είναι για συγκόλληση αποφεύγοντας επιφανείες βαμμένες με βαριάκια καρφί μη μεταλλικά υλικά.

Για τις συσκευές συγκολλήσεως εφοδιασμένες με μορφέτο, αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στο μορφέτο με το σύμβολο.



#### - ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΙΕΝΣΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

Φέρει στην απόλυτη ένα ειδικό μορφέτο που χρειάζεται για να περιβάλλει το γυμνό μέρος του ηλεκτροδίου.

Για τις συσκευές συγκολλήσεως εφοδιασμένες με μορφέτο, αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στο μορφέτο με το σύμβολο.



#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

Πρέπει να χρησιμοποιήται ΠΑΝΤΑ κατά τη διάρκεια της

συγκόλλησης, για να προστατεύει τα ματια και το πρόσωπο από τις φωτεινές έκπληξεις που παράγονται από το τόξο, επιτρέποντας την παρακολούθηση της συγκόλλησης που λαβάνει χώρα.

#### Εικ. F

#### ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

- Χρησιμοποιείσθε ηλεκτρόδια κατάλληλα για τη χρήση με εναλλακτικό ρεύμα.
- Το ρεύμα συγκόλλησης πρέπει να ρυθμίζεται σε σχέση με τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρόδιου και με τον τύπο του αρμού που θέλετε να εκτελέσετε. Ενδεικτικά τα χρησιμοποιούμενα ρεύματα για τις διάφορες διαμέτρους ηλεκτρόδιου είναι:

ΖΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (mm)	Ρεύμα συγκόλλησης(A)	
	min.	max.
1.6	25	- 50
2	40	- 80
2.5	60	- 110
3.2	80	- 160
4	120	- 200

- Να έχετε υπόψην σας ότι για ίδιες διαμέτρους ηλεκτρόδιου θα χρησιμοποιούνται ηψηλές τιμές ρεύματος για οριζόντιες συγκολλήσεις, ενώ για συγκολλήσεις κάθετες ή πάνω από το κεφάλι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο χαμηλές τιμές ρεύματος.
- Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του αρμού συγκόλλησης καθορίζονται, εκτός από την ένταση του επιλεγμένου ρεύματος, από τις παραμέτρους συγκόλλησης όπως: διάμετρο και ποιότητα του ηλεκτρόδιου, μήκος του τόξου, ταχύτητα και θέση εκτέλεσης· εκτός αυτών και από τη σωστή συντήρηση των ηλεκτρόδιων που πρέπει να φυλάγονται μακριά από την υγρασία προφυλαγμένα μέσα στις ειδικές συσκευασίες ή κουτιά.

#### Διαδικασία συγκόλλησης:

- Κρατώντας τη μάσκα ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, τρίβετε την άκρη του ηλεκτρόδιου πάνω στο κομμάτι που πρόκειται να συγκολλήσετε εκτελώντας μια κίνηση σαν να ανάβατε ένα ξυλάκι· αυτή είναι η πιο σωστή μέθοδος για να εμπιρευματίζετε το τόξο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΤΕ το ηλεκτρόδιο στο κομμάτι· υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε την επικάλυψη καθιστώντας δύσκολη την εμπιρευμάτιση του τόξου.
- Μόλις εμπιρευματίστε το τόξο, προσπαθείτε να διατηρείτε μια απόσταση από το κομμάτι, ισοδύναμη με τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρόδιου και να διατηρείτε αυτήν την απόσταση όσο το δυνατόν πιο σταθερή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συγκόλλησης· να θυμάστε ότι η κλίση του ηλεκτρόδιου κατά τη φορά του προχωρήματος πρέπει να είναι περίπου 20-30 βαθμών. (**Εικ. G**)
- Στο τέλος της ραφής συγκόλλησης, φέρετε την άκρη του ηλεκτρόδιου ελαφρά προς τα πίσω σε σχέση με τη διεύθυνση του προχωρήματος, πάνω από τον κρατήρα για να κάνετε το γέμισμα, επομένως ανασηκώνετε ταχέως το ηλεκτρόδιο από το τηγμένο μέταλλο για να επιτυγχάνετε το σβήσιμο του τόξου.

#### ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

#### Εικ. H

#### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




#### Εικ. I




#### ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΑΡΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ (ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΕΡΗ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.


- Περιοδικά καινού τούτοις συχνά ανάλογα με τη χρηση και την ποσότητα σκόνης που υπάρχει στο χώρο, ελέγχετε το εσωτερικό της συσκευής και μετακίνηση ενδεχομένης σκόνης που κάθησε στα συστατικά μέσω προβολής αέρος χαμηλής πιέσεως.
- Εάν είναι αναγκαία λιπάντε με ένα λεπτό στρώμα γράσου, σε υψηλή θερμοκρασία, τα μέρη σε κίνηση των οργάνων ρύθμισης (ελικοειδής άξονας, επίπεδα ροής, αιμήλα, κτλ.)
- Στο τέλος των ενεργειών συντήρησης επαναφέρατε τα πλαίσια της συσκευής ασφαλίζοντας βαθειά τις βίδες στερέωσης.
- Αποφύγατε ρητά την εκτέλεση ενεργειών συγκόλλησης με ανοικτή συσκευή.

**FIG. A**



**FIG. B****FIG. C****FIG. D**

Tensione di linea:	230V	Tensione di linea:	400V
Tension de ligne:	230V	Tension de ligne:	400V
Mains voltage:	230V	Mains voltage:	400V
Netzspannung:	230V	Netzspannung:	400V
Netspanning:	230V	Netspanning:	400V
Tension de aliment.:	230V	Tension de aliment.:	400V
Tensão da linha:	230V	Tensão da linha:	400V
Netsspænding:	230V	Netsspænding:	400V
Virtajännite:	230V	Virtajännite:	400V
Nettspenning:	230V	Nettspenning:	400V
Nätpåspanning:	230V	Nätpåspanning:	400V
Tash gramhs:	230V	Tash gramhs:	400V



220V	_____	380V
240V	_____	415V
110V	_____	220V

Altri abbinamenti a due tensioni di linea

D'autres possibilités à deux tensions de ligne

Other possibilities for double voltages

Weitere Möglichkeiten unter zwei Spannungen

Andere kombinaties van twee netspanningen

Otras posibilidades en doble tensión

Outras combinações a duas tensões de linha.

Andre muligheder for dobbelt spænding


Muut mahdolisuusista kaksinkertaista jännettää varten

Andre muligheter til doble spenninger


Andra möjligheter med dubbelspänning

Αινδρα μπλιγητερ μεδ δυβθελσπινιγ


**FIG. E**





**FIG. F**







**FIG. G**



**FIG. H****FIG. I****TAB.1**

	$I_2 \text{ max}$	230V	400V	230V	400V	$\text{mm}^2$	Kg
EN 50060	110A	T10A	-	16A	-	6	12,5
	140A	T16A	-	16A	-	10	14
	160A	T16A	T10A	16A	16A	10	16,5
	190A	T20A	T10A	32A	16A	16	20
EN 60974	170A	T25A	T16A	32A	16A	16	27
	230A	T25A	T16A	32A	16A	16	31



# ERSATZTEILLISTE

CEN 150 Art. Nr.: 15.440.30

I-Nr.:01034

CEN 160 Art. Nr.: 15.460.30

I-Nr.:01024

CEN 160 F Art. Nr.: 15.460.32

I-Nr.:01024


CEN 200 Art. Nr.: 15.490.30

I-Nr.:01024

REF.	ERSATZTEILLISTE CEN 150	KODE
1	Gehäuserückwand	15.440.00.01
2	Thermowächther	15.440.00.16
3	Transportgriff	15.440.00.02
4	Feder für Shunt	15.440.00.14
5	Schweißstromanzeige	15.440.00.04
6	Gehäuseoberteil	15.440.30.01
7	Schalter	15.440.00.17
8	Schaltergriff	-----
9	Transformatorjoch	-----
10	Handrad kpl.	15.440.00.11
11	Netzleitung 220-230V	15.440.30.02
	Netzleitung 380-400V	-----
12	Kabelhalter	-----
13	Shunt	15.440.00.13
14	Gehäusebodenteil	15.440.30.03
15	Trafo kpl.	15.440.30.21
	<b>ohne Bild:</b>	
	Elektrodenhalter	15.460.02.10
	Zangekabel	15.440.30.23
	Masseklemme	15.440.00.10
	Massekabel	15.440.30.22
	Schutzschild	15.440.00.08
	Glas für Schutzschild	15.440.00.07
	Burste mit Sclackenham.	15.440.00.06

REF.	ERSATZTEILLISTE CEN 160	KODE
1	Gehäuserückwand	15.460.02.01
2	Thermowächther	15.460.02.17
3	Transportgriff	15.460.02.02
4	Feder für Shunt	15.460.02.15
5	Schweißstromanzeige	15.460.02.04
6	Gehäuseoberteil	15.460.30.01
7	Schalter 1 Netzleitung	<b>15.460.30.02.001</b>
7	Schalter 2 Netzleitungen	<b>15.460.36.02.001</b>
8	Schaltergriff	<b>15.495.09.03.001</b>
9	Transformatorjoch	-----
10	Handrad kpl.	15.460.02.12
11	Netzleitung 220-230V	15.440.30.02
	Netzleitung 380-400V	15.460.30.03
12	Kabelhalter	-----
13	Shunt	15.460.02.14
14	Gehäusebodenteil	15.460.30.04
15	Trafo kpl.	15.460.30.05
	<b>ohne Bild:</b>	
	Elektrodenhalter	15.460.02.10
	Zangekabel	-----
	Masseklemme	15.460.02.11
	Massekabel	-----
	Schutzschild	15.460.02.09
	Glas für Schutzschild	15.460.02.08
	Burste mit Sclackenham.	15.460.02.07

REF.	ERSATZTEILLISTE CEN 200	KODE
1	Gehäuserückwand	15.490.01.40
2	Thermowächther	15.490.01.41
3	Transportgriff	15.490.01.42
4	Feder für Shunt	15.490.01.43
5	Schweißstromanzeige	15.490.01.44
6	Gehäuseoberteil	15.490.30.01
7	Schalter 1 Netzleitung	<b>15.490.30.02.001</b>
7	Schalter 2 Netzleitungen	<b>15.490.36.02.001</b>
8	Schaltergriff	<b>15.495.09.03.001</b>
9	Transformatorjoch	15.490.01.48
10	Handrad kpl.	15.490.01.49
11	Netzleitung 220-230V	15.490.30.02
	Netzleitung 380-400V	15.490.30.03
12	Kabelhalter	15.490.01.52
13	Shunt	15.490.01.53
14	Gehäusebodenteil	15.490.30.04
15	Trafo kpl.	<b>15.490.36.02.002</b>
	<b>ohne Bild:</b>	
	Elektrodenhalter	15.490.01.57
	Zangekabel	-----
	Masseklemme	15.490.01.58
	Massekabel	-----
	Schutzschild	15.490.01.59
	Glas für Schutzschild	15.490.01.60
	Burste mit Sclackenham.	15.490.01.61



# ERSATZTEILLISTE

CE 210

Art. Nr.: 15.491.05

CE 210

Art. Nr.: 15.491.09


I-Nr.:01034

I-Nr.:01034

REF.	ERSATZTEILLISTE	KODE
<b>1</b>	Kabel	<b>15.490.30.10</b>
<b>2</b>	Schaltergriff	<b>15.495.09.03.001</b>
<b>3</b>	Schalter 2 Netzleitungen	<b>15.495.09.03.002</b>
<b>4</b>	Kontrolllampe	<b>15.491.09.03.004</b>
<b>5</b>	Thermostat	<b>15.491.09.02</b>
<b>6</b>	Kondensator-Wiedersand	<b>15.491.09.03.005</b>
<b>7</b>	Netzkabel	<b>15.490.30.03</b>
<b>8</b>	Netzkabel	<b>15.490.30.02</b>
<b>9</b>	Ventilatormotor	<b>15.491.09.04</b>
<b>10</b>	Transformator	<b>15.490.36.02.002</b>

REF.	ERSATZTEILLISTE	KODE
<b>11</b>	Fügelrad	<b>15.495.09.02</b>
<b>12</b>	Handrad	<b>15.490.30.06</b>
<b>13</b>	Fuss	<b>15.491.09.07</b>
<b>14</b>	Durchsichtiges Schild	<b>15.491.09.08</b>
<b>15</b>	Kabelhalter	<b>15.490.01.52</b>
<b>16</b>	Rad	<b>15.491.09.19</b>
<b>17</b>	Joch	<b>15.491.09.10</b>
<b>18</b>	Radachse	<b>15.491.09.11</b>
<b>19</b>	Schwingungsdämpferfeder	<b>15.491.09.12</b>
<b>20</b>	Feder	<b>15.491.09.13</b>

REF.	ERSATZTEILLISTE	KODE
<b>21</b>	Geräusedeckel	<b>15.491.09.14</b>
<b>22</b>	Rueckseite	<b>15.491.09.15</b>
<b>23</b>	Handgriff	<b>15.491.09.16</b>
<b>24</b>	Gerätefront	<b>15.491.09.17</b>
<b>25</b>	Masseklemme	<b>15.460.02.11</b>
<b>26</b>	Kabel	<b>15.490.30.08</b>
<b>27</b>	Regelungsfahne	<b>15.491.09.18</b>
<b>28</b>	Gerätefront	<b>15.491.09.20</b>
<b>29</b>	Netzkabel	<b>15.491.09.21</b>
<b>30</b>	Schalter 1 Netzleitung	<b>15.495.09.03.003</b>



# ERSATZTEILLISTE

CE 250

Art. Nr.: 15.495.01

CE 250

Art. Nr.: 15.495.09


I-Nr.:01034

I-Nr.:01034

REF.	ERSATZTEILLISTE	KODE
<b>1</b>	Kabel	<b>15.490.30.10</b>
<b>2</b>	Schaltergriff	<b>15.495.09.03.001</b>
<b>3</b>	Schalter 2 Netzleitungen	<b>15.495.09.03.002</b>
<b>4</b>	Kontrolllampe	<b>15.743.20.31</b>
<b>5</b>	Thermostat	<b>15.491.09.02</b>
<b>6</b>	Kondensator-Wiedersand	<b>15.491.09.03</b>
<b>7</b>	Netzkabel	<b>15.490.30.03</b>
<b>8</b>	Netzkabel	<b>15.490.30.02</b>
<b>9</b>	Ventilatormotor	<b>15.491.09.04</b>
<b>10</b>	Transformator	<b>15.495.09.01</b>

REF.	ERSATZTEILLISTE	KODE
<b>11</b>	Flügelrad	<b>15.495.09.02</b>
<b>12</b>	Handrad	<b>15.490.30.06</b>
<b>13</b>	Fuss	<b>15.491.09.07</b>
<b>14</b>	Durchsichtiges Schild	<b>15.491.09.08</b>
<b>15</b>	Kabelhalter	<b>15.490.01.52</b>
<b>16</b>	Rad	<b>15.491.09.19</b>
<b>17</b>	Joch	<b>15.491.09.10</b>
<b>18</b>	Radachse	<b>15.491.09.11</b>
<b>19</b>	Schwingungsdämpferfeder	<b>15.491.09.12</b>
<b>20</b>	Feder	<b>15.491.09.13</b>

REF.	ERSATZTEILLISTE	KODE
<b>21</b>	Geräusedeckel	<b>15.495.09.03</b>
<b>22</b>	Rückseite	<b>15.491.09.15</b>
<b>23</b>	Handgriff	<b>15.491.09.16</b>
<b>24</b>	Gerätefront	<b>15.495.09.04</b>
<b>25</b>	Masseklemme	<b>15.460.02.11</b>
<b>26</b>	Kabel	<b>15.490.30.08</b>
<b>27</b>	Regelungsfahne	<b>15.491.09.18</b>
<b>28</b>	Gerätefront	<b>15.495.09.05</b>
<b>29</b>	Netzkabel	<b>15.491.09.21</b>
<b>30</b>	Schalter 1 Netzleitung	<b>15.495.09.03.003</b>



- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konfirmitetserklæring
- (RUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiarazone di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

**Einhell®**

- (GR) EC Δήλωση περι της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazone di conformità CE
- (DK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (H) EU Konformkijelentés
- (SLO) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty
- (SK) Vyhlásenie EU o konformite
- (BG) Декларация за съответствие на ЕО



### **Elektroschweißgerät CEN 160 F / CEN 200EC**

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Übereinstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarer i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktiivejä ja standardeja:

Undertegnede erklaerer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Лодписавшийся подтверждает от имени фирмы что настоящое изделие соответствует требованиям следующих нормативных документов.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a

következő irányelvonalakkal és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıda anılan yönetmelipler ve normları uygun olduğunu beyan eder.

Εν οντότητι της εταιρείας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την σημφωνία που προΐστοντας προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθη πρότυπα.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklaerer undertegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím smernicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvonalakkal és normákkal.

Podpisani izjavljaju v imenu podjetja, da je proizvod v skladnosti s sledеćimi smernicami in standardi.

Nížej podepsaným firmou prohlašuje, že produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi i normami.

Podpisujúci záväzne prehlasuje v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

Dopoludpisaniyat декларира от името на фирмата съответствието на продукта.

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>98/37/EG</b>	<input type="checkbox"/>	<b>89/686/EWG</b>	ISC GmbH Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>73/23/EWG</b>	<input type="checkbox"/>	<b>87/404/EWG</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>97/23/EG</b>	<input type="checkbox"/>	<b>R&amp;TTED 1999/5/EG</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>89/336/EWG</b>	<input type="checkbox"/>	<b>2000/14/EG: L<sub>WM</sub>..... dB(A); L<sub>WA</sub>..... dB(A)</b>	

**EN 50082-1; EN 50014; EN 60555-2; EN 60555-3; EN 50199; EN 50060/A1: 1994**

Landau/Isar, den 04.03.2004

Brühölzl  
Leiter Produkt-Management

Zirnsak  
Produkt-Management

# GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäß Benutzung unseres Gerätes.

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten.** Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

## GB WARRANTY CERTIFICATE

The product described in these instructions comes with a 2 year warranty covering defects. This 2-year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product.

For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions. **Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 2 years.**

This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below.

## NL GARANTIE

Op het in de handleiding genoemde toestel geven wij 2 jaar garantie voor het geval dat ons product gebreken mocht vertonen. De periode van 2 jaar gaat in met de gevaarovergang of de overname van het toestel door de klant. De garantie kan enkel worden geademd op voorwaarde dat het toestel naar behoren is onderhouden en gebruikt conform de handleiding.

**Vanzelfsprekend blijven u de wettelijke garantierechten binnen deze 2 jaar behouden.**

De garantie geldt voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland of van de respectievelijke landen van de regionale hoofdverdeeler als aanvulling van de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Gelieve zich tot uw contactpersoon van de regionaal bevoegde klantendienst of tot het hieronder vermelde serviceadres te wenden.

## P CERTIFCADO DE GARANTIA

Damos 2 años de garantía para el aparato referido no manual, no caso do nosso produto estar defectuoso. O prazo de 2 años inicia-se com a transferência do risco ou com a aceitação do aparelho por parte do cliente.

A validade da garantia do nosso aparelho está dependente de uma manutenção conforme com o manual de instruções e de uma utilização adequada.

**Naturalmente, os direitos de garantia constantes nesta declaração aplicam-se durante 2 anos.**

A garantia é válida para a República Federal da Alemanha ou os respectivos países do distribuidor principal regional como complemento às disposições em vigor localmente. Certifique-se relativamente ao contacto do respectivo serviço de assistência técnica regional ou veja, em baixo, o endereço do serviço de assistência técnica.

## F GARANTIE

Nous fournissons une garantie de 2 ans pour l'appareil décrit dans le mode d'emploi, en cas de vice de notre produit. Le délai de 2 ans commence avec la transmission du risque ou la prise en charge de l'appareil par le client. La condition de base pour le faire valoir de la garantie est un entretien en bonne et due forme, conformément au mode d'emploi, tout comme une utilisation de notre appareil selon l'application prévue.

**Vous conservez bien entendu les droits de garantie légaux pendant ces 2 ans.**

La garantie est valable pour l'ensemble de la République Fédérale d'Allemagne ou des pays respectifs du partenaire commercial principal en complément des prescriptions légales locales. Veuillez noter l'interlocuteur du service après-vente compétent pour votre région ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

## E CERTIFICADO DE GARANTIA

Ofrecemos 2 años de garantía sobre el aparato referido en el manual, en el caso de que nuestro producto presentara defectos. El plazo de 2 años comienza con la cesión de riesgos o la entrega del aparato al cliente.

Requisito necesario para reclamar la garantía es un mantenimiento correcto de acuerdo con el manual de instrucciones, así como el uso adecuado de nuestro aparato.

**Naturalmente prevalecen los derechos de garantía concedidos por la ley dentro del plazo mencionado de 2 años.**

Esta garantía es válida para el ámbito de la República Federal de Alemania o de los respectivos países del distribuidor principal regional como complemento de las disposiciones legales válidas a nivel local. Le rogamos tenga en cuenta quién es el encargado de su servicio regional de asistencia técnica o diríjase a la dirección de servicio técnico indicada más abajo.

## S GARANTIEBEVIS

Vi lämnar 2 års garanti på produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten uppvisar brister. 2-års-garantin gäller från och med riskövergången eller när kunden har tagit emot produkten från säljaren.

En förutsättning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenligt sätt.

**Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.**

Garantin gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartnern befinner sig som kompletterning till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

## TAKUUTODISTUS

Käyttöohjeessa kuvatulle laitteelle myönämme 2 vuoden takuun siinä tapauksessa, että valmistamamme tuote on puutteellinen. 2 vuoden määräaika alkaa joko variansityyppisesti tai siitä hetkestä, jolloin asiakas on ottanut laitteen haltuunsa. Takuuvaltaiden edellytyksenä on käytööohjeessa annettujen määristysten mukainen asiantunteva huoltaja sekä laitteemme määritystenmukainen käyttö.

On itsestään selvää, että asiakkaan lakisääreläiset takuuvoisoikeudet säilyvät näiden 2 vuoden aikana.

Takuu on voimassa Saksan Liittotasavallan alueella tai kunkin päämyyntiedustajan alueen mässä paikallisesti voimassaolevien lakisääreisten täydennyskseen. Asiakkaan tulee kääntää takuuasiota alueesta vastuussa olevan asiakaspalvelun tai alla mainitun huoltopalvelun puoleen.

## CERTIFICATO DI GARANZIA

Per l'apparecchio indicato nelle istruzioni concediamo una garanzia di 2 anni, nel caso il nostro prodotto dovesse risultare difettoso. Questo periodo di 2 anni inizia con il trappaso del rischio o la presa in consegna dell'apparecchio da parte del cliente. Le condizioni per la validità della garanzia sono una corretta manutenzione secondo le istruzioni per l'uso così come un utilizzo appropriato del nostro apparecchio.

Naturalmente in questo periodo di 2 anni continuiamo ad assumerci gli obblighi di responsabilità previsti dalla legge.

La garanzia vale per il territorio della Repubblica Federale Tedesca o dei rispettivi paesi del principale partner di distribuzione di zona a completamento delle norme di legge in vigore sul posto. Rivolgersi all'addetto del servizio assistenza clienti incaricato della rispettiva zona o all'indirizzo di assistenza clienti riportato in basso.

## ZÁRUČNÍ LIST

Na přístroj označený v návodu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by byl nás výrobek vadný. Tato 2letá lhůta začíná přechodem rizika nebo prevzetím přístroje zákazníkem.

Předpokladem pro uplatňování záruky je rádná údržba příslušné podle návodu k obsluze a používání našeho přístroje k určenému účelu.

**Samořejmě Vám během tétoho 2 let zůstanou zachována zákonné záruční práva.**

Záruka platí na území Spolkové republiky Německo nebo příslušné země regionálního hlavního distribučního partnera jako doplněk lokálně platných zákonných předpisů. V případě potřeby se prosím obrátěte na Vašeho kontaktního partnera regionálněho příslušného zákaznického servisu nebo na dle uvedenou servisní adresu.

## GARANCIJSKI LIST

Za uredajom opisan u uputama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uredaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrishodno korištenje našeg uredaja.

**Razumijivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.**

Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačka ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trogovačkog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dolje navedenu adresu servisa.

## Záručný list

Na prístroj popísany v návode na obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, ktorá sa vzťahuje na prípad, keby bol výrobok chybnej. Záručná 2-ročná lehota sa začína predchodom rizika alebo prevzatím prístroja zákazníkom.

Predpokladom pre uplatnenie nárokov o záruke je správna údržba prístroja podľa návodu na obsluhu ako aj používanie prístroja výlučne len na tie účely, na ktoré bol určený.

**Samořejmě Vám ostávajú zachované zákonom predpisane práva na záruku vpo dobu trvania týchto 2 rokov.**

Záruka platí pre oblasť Spolkovej republiky Nemecko alebo príslušných krajín regionálneho hlavného distribučného partnera ako doplnenie k lokálne platným zákonným predpisom. Prosím informujte sa u Vášho kontaktného partnera príslušného regionálneho zákaznického servisu alebo na dôle uvedenej servisnej adrese.

## GARANTIEBEVIS

I tilfælde af, at vort produkt skulle være fejlbehæftet, yder vi 2 års garanti på det i leveringen nævnte produkt. Garantiperioden på 2 år begynder, når risikoen går over til køber, eller når produktet overdrages til kunden.

For at kunne støtte krav på garantien er det en forudsætning, at produktet er blevet ordentligt vedligeholdt i henhold til betjeningsvejledningens anvisninger, samt at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med dets formål.

**Lovmessige forbrugerrettigheder er naturligvis stadigvæk gældende inden for garantiperioden på de 2 år.**

Garantien gælder som supplement til lokalt gældende bestemmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.

## Εγγύηση

Για τη συκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδειχθεί ελλεγματικό. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραδόση της συκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την έκπτωση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για οποίο το προορίζεται.

**Φυσικά διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.**

Η εγγύηση ισχεύει εντός της Ομοιοπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάστοτε τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως αρμότητης των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό του τοπικού τμήματος εξυπρετήης πελάτων ή την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σεριών.

## GARANCIJSKI LIST

Za napravo, ki je navedena v navodilih, dajemo 2 leti garancije v primeru, če bi bil naša proizvod pomanjkljiv. 2-letni rok začne teči s prenosom jamstva ali s prevzatom naprave s strani kupca. Predpogoj za uveljavljanje garancije je redno pravilno vzdrezanje v skladu z navodili za uporabo ter namenska predpisana uporaba naše naprave.

**Samoumevno je, da v roku teh 2 let ostanejo za Vas v veljavi Vaše zakonite pravice glede jamstva za proizvod.**

Garancija velja za območje Zvezne Republike Nemčije ali posameznih dežel regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnilo k lokalnim veljavnim zakonskim predpisom. Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktno osebo v pristojni servisni službi ali na spodaj navedenem naslovu servisna služba.

## Garanciaokmány

Ebben az utasításban megnevezett készülékre 2 év jótállást nyújtunk, arra az esetre, ha a termékünk hiányos lenne. A 2-éves-határidő a kárveszély átszállása vagy a készülék vevő általi átvételére által kezdődik.

A jótállás érvényesítésének a feltétele a készülékünknek a használati utasításnak megfelelő szabályszerű karbantartása úgy mint rendeltetéséről használata.

**Magától értetődő, hogy ez a 2 év alatt a törvény szerinti szavatossági jogai fenntaradnak.**

A jótállás a Németországi Szövetségi Köztársaság területére érvényes vagy a regionális fő forgalmazó partner országaiban kiegészítésként a helyi érvényes törvény előírásokhoz. Kérjük vegye figyelembe a regionálisan illetékes vevőszolgáltatásnál levő kontaktszeméllyel vagy az alul megadott szolgáltatásmóddal.

(D) ISC GmbH Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar Tel. (0180) 5 120 509, Fax (0180) 5 835 830	(KZ) Turkestan Investitions- Baugesellschaft Christofor Stefanidi Belinskij-102 <b>KZ-4860008 st. Chimkent</b> Tel./Fax 03252 242414
(A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H. Mühlgasse 1 <b>A-2353 Guntramsdorf</b> Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369	(RO) Novatech S.r.l. Bd. Lasar Catargiu 24-26 Sc. A, AP 9 Sector 1 <b>RO-75121 Bucuresti</b> Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
(CH) Fubag International St. Gallerstraße 182 <b>CH-8404 Winterthur</b> Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700	(CZ) Poker Plus S.R.O. Areval u Bechovice Budava 10 B <b>CZ-19011 Praha - Bechovice 911</b>
(GB) Einhell UK Ltd Unit 5 Morpeth Wharf Twelve Quays Birkenhead, Wirral <b>CH 41 1NG</b> Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501	(BG) Slav GmbH Mihail Koloni str. 18 W <b>BG-9000 Varna</b> Tel. 052 605254
(F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.	(HR) Einhell Croatia d.o.o. Velika Ves 2 <b>HR-49224 Lepaci</b> Tel 049 342 444, Fax 049 342 392
(NL) Einhell Benelux (B) Veldsteen 44 <b>NL-4815 PK Breda</b> Tel. 076 5986470, Fax 076 5986476	(SL) GMA-Elektromehanika d.o.o Cesta Andreja Bitenca 115 <b>SLO 1000 Ljubljana</b> Tel 01/5838304, Fax 01/5183803
(E) Comercial Einhell, S.A. Travesia Villa Ester, 9 B Poligono Industrial El Nogal <b>E-28119 Algete-Madrid</b>	(GR) An. Mavrofidiopoulos S.A. Technical & Commercial Company 12, Papasratou & Asklipio Str. <b>GR 18545 Piräus</b> Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
(P) Einhell Portugal Lda. Apartado 2100 Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100 <b>P-4405-017 Arcocoelo VNG</b> Tel. 022 0917500 Fax 022 0917529	(RUS) Bermas Altityeveskoe shosse, 2A <b>RUS-127273 Moscow</b> Tel 095 7870179, Fax 095 5401750
(I) Einhell Italia s.r.l. Via Marconi, 16 <b>I-22070 Beregazzo (Co)</b> Tel. 031 992080, Fax 031 992084	(LT) Dirbita Metalo str.23 <b>LT-02190 Vilnius</b> Tel 05 2395769, Fax 05 2395770
(DK) Einhell Skandinavia Bergsøesvej 36 <b>DK-8600 Silkeborg</b> Tel. 087 201200, Fax 087 201203	(EST) AS Baltoil Roiu alev Haaslava vald <b>EE-62102 Tartu</b> Tel 07 301 700, Fax 07 301 701
(S) Hasse Haraldson Barlastgatan 3 <b>S-41463 Göteborg</b>	(UAE) Halai Trading Co. LLC POB 9282, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15 <b>UAE-Dubai</b> Tel. 04 2279554, Fax 04 2217686
(N) Einhell Norge A/S Sophus Buggesvaj 48 Postboks 2005 <b>N-3255 Larvik</b>	(IR) Alborz Abzar Co. Ltd. No. 111, Bastan Passage, Imam Khomeini Ave. <b>IR-11146 Teheran</b> Tel 021 6716072, Fax 021 6727177
(FIN) Sähkötalo Harju OY Korjaamonkatu 2 FIN-33840 Tampere Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040	(BIH) FIS d.o.o. Poslovni Centar 96 <b>BA-87000 Vitez</b> Tel 030 715 267, Fax 030 715 320
(PL) Einhell Polska sp. z.o.o. Ul. Miedzyleska 2-6 <b>PL-50-514 Wrocław</b> Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503	(CS) MANIMEX d.o.o Užičke republike 93 <b>SCG-31000 Uzice</b> Tel 031 551 393, Fax 031 601 539
(H) Pappi Light KFT. Szegedi út, 2. <b>H-6400 Kiskunhalas</b> Tel. 77 422444, Fax 77 428667	(SK) VOBLER s.r.o. Zupná 4 <b>SK-95301 Zlaté Moravce</b>
(TR) Semak makina ticaret ve sanayi ltd. sti. Altay Cesme mah. Yasemin Sok. No: 19 <b>TR 34843 Maltepe - İstanbul</b> Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325	(ZA) Eurasia Industrial and Automotive Supply Bessemer Str. Duncanville <b>ZA-Vereeniging 1930</b> Tel 16 455 571 2, Fax 16 455 571 6
(SK) Vobler s.r.o. Zupna 4 <b>SK-95301 Zlate Moravce</b> Tel. 37 6426255, Fax 37 26256	(DK) Der tages forbehold for tekniske ændringer (I) Con riserva di apportare modifiche tecniche (H) Technikai változások jogát fenntartva (CZ) Technické změny vyhrazeny (HU) Tehnične spremembe pridržane. (RO) Zadržavamo pravo na tehnične izmjene. (SK) Technické změny vyhradené (GR) Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα
(D) Technische Änderungen vorbehalten (E) Technical changes subject to change (F) Sous réserve de modifications (NL) Technische wijzigingen voorbehouden (ES) Salvo modificaciones técnicas (PT) Salvaguardem-se alterações técnicas (SE) Förbehåll för tekniska förändringar (FI) Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään	(DK) Der tages forbehold for tekniske ændringer (I) Con riserva di apportare modifiche tecniche (H) Technikai változások jogát fenntartva (CZ) Technické změny vyhrazeny (HU) Tehnične spremembe pridržane. (RO) Zadržavamo pravo na tehnične izmjene. (SK) Technické změny vyhradené (GR) Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα

(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(F)

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'accord exprès de l'entreprise ISC GmbH.

(NL)

Nadruk of andere reproducie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

(E)

La reimprección o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

(P)

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos, carece da autorização expressa da ISC GmbH.

(I)

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplícita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

(N) DK

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgåepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FIN)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitetyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muuntainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimemonomaisella luvalla.

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kisérő okmányainak az utánnyomása és sokszorosítása, kivonatossan is csak az ISC GmbH kifejezetted beleegyezésével engedélyezett.

(TR)

Ürünlerin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da dahı kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(RO)

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărților însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustně vyhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnôžovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočné, je pripustné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.

(RUS)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(GR)

H αναπύκτωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και ουνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποστάση, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.