

- (CZ) Návod k použití
Elektrická vrchní frézka
- (H) Használati utasítás
Elektromos - felső maró
- (SLO) Navodilo za uporabo
Električni namizni rezkalnik


Cinhell®
bavaria

④

CE

Art.-Nr.: 43.502.00

BOF 700




(CZ) Prosím nalistujte stranu 2-3

(H) Kérjük a 2 - 3 - ig levő oldalakat szétnyitni.


(SLO) Prosimo, da strani 2 in 3 razgrnete.



1



2



3

CZ**1. Popis přístroje (obr. 1 a 2)**

1. Rukojet
2. Stupnice
3. Hloubkový doraz
4. Kryt motoru
5. Síťové vedení
6. Za-/vypínač
7. Křídlový šroub
8. Vřeteno
9. Upínací matici
10. Nástavec na odsávání ø 36 uvnitř
(Et.-Nr.: 43.502.00.07)
11. Křídlový šroub
12. Kluzná deska
13. Kopírovací objímka ø 12 (Et.-Nr.: 43.502.00.03)
14. Kleština ø 6 a ø 8 mm (Et.-Nr.: 43.502.00.02)
15. Základní deska (Et.-Nr.: 43.502.00.04)
16. Stupnice (Et.-Nr.: 43.502.00.11)
17. Špička kružítka (Et.-Nr.: 43.502.00.09)
18. Paralelní doraz (Et.-Nr.: 43.502.00.12)
19. Vodicí kladka (Et.-Nr.: 43.505.00.10)
20. Adaptér na odsávání (Et.-Nr.: 43.502.00.08)
21. Vidlicový upínací klíč SW 19 (Et.-Nr.: 43.502.00.06)
22. Vidlicový upínací klíč SW 14 (Et.-Nr.: 43.502.00.05)
23. Univerzální doraz (Et.-Nr.: 43.502.00.01)
24. Upínací páka
25. Nastavovač otáček

2. Technická data

Jmenovité napětí:	230 V - 50 Hz
Příkon:	700 Watt
Volnoběžné otáčky:	16.000 - 28.000 min ⁻¹
Zdvih frézky:	32 mm (hloubka řezu)
Kleština:	ø 8 a ø 6 mm
Pro profilovou frézu max.:	ø 40 mm
Ochranná izolace	
Hmotnost	3,3 kg
Hladina akustického výkonu LWA	93 dB(A)
Hladina akustického tlaku LPA	103 dB(A)
Vibrace ahw	7,1 m/s ²

3. Použití podle způsobu určení

Vrchní frézka je vhodná obzvlášť pro opracovávání dřeva a umělých hmot, dále k výrezávání sukovitých míst, frézování drážek, vypracovávání prohlubnin, kopírování křívek a písma atd.

Vrchní frézka nesmí být používána k opracovávání kovu, kamene atd.

Stroj smí být používán pouze podle způsobu určení. Každé další toto překračující použití neodpovídá způsobu určení. Za toho vyplývající škody nebo zranění ručí uživatel event. obsluhující a ne výrobce.

4. Důležité pokyny

Prosím přečtěte si důkladně návod k použití a dbejte jeho pokynů. Na základě tohoto návodu k použití se obeznamte s přístrojem, správným použitím a také s bezpečnostními pokyny. Uchovávejte návod k použití společně s vrchní frézkou.

Bezpečnostní pokyny

- Zástrčku zastrčit do zásuvky pouze při vypnutém stroji.
- Zajistěte obrobek proti vyklouznutí za pomocí upínacího zařízení.
- Kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.
- Před všemi pracemi na stroji vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Před uvedením do provozu překontrolovat pevné usazení frézy.
- Při práci vždy dbát na bezpečný postoj.
- Frézování musí vždy probíhat proti směru obíhání (protiběžný chod) frézy.
- Do obrobku zanoroват pouze běžící frézu.
- Vrchní frézku vést vždy oběma rukama.
- Udaný nejvyšší počet otáček fréz nesmí být překročen.
- Dbejte reakčního momentu stroje přede vším tehdy, když fréza uvázla.
- Po ukončení práci nechat stroj doběhnout do výchozí polohy.
- Používat jen bezvadně naostřené frézy.
- Frézu silově upnout.
- Podle druhu materiálu u větších hloubek řezu postupovat v několika stupních.
- Vývoj hluku na pracovišti může překračovat 85 dB(A). V tomto případě jsou nutná ochranná opatření proti hluku a na ochranu sluchu pro obsluhu. Hluk tohoto přístroje je měřen podle ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EWG).
- Hodnota vyslaných kmitů byla zjištěna podle ISO 8662-8.

5. Před uvedením do provozu

- Před uvedením do provozu musí být kryty a bezpečnostní zařízení náležitě namontovány.
- Před zapojením stroje se přesvědčte, jestli údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

6. Montáž a obsluha

Pozor!

Před veškerými montážními a nastavovacími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

A.) Montáž nástavce na odsávání (obr. 3)

Pozor! Ze zdravotních důvodů je používání odsávání prachu bezpodmínečně nutné.

Nástavec na odsávání (10) oběma šrouby se zapuštěnou hlavou (a) pevně přišroubovat na kluznou desku (12). Nástavec na odsávání může být používán na odsávacích přístrojích (vysavač) pomocí sací hadice o (36 mm). U jiných průměrů je nutno používat adaptér na odsávání (20).

B.) Montáž paralelního dorazu (obr. 4)

- Vodicí hřidel (a) paralelního dorazu (18) zasunout do otvorů (b) kluzné desky (12).
- Paralelní doraz (18) nastavit na požadovaný rozměr a křídlovými šrouby (11) utáhnout.
- Stupnice (16) nastrčit na vodicí hřidel (a).

C.) Montáž vodicí kladky (obr. 5)

- Vodicí kladku (19) oběma šrouby (a) pevně přišroubovat na paralelní doraz (18).
- Paralelní doraz (18) zasunout do kluzné desky (12).
- Stroj posadit na materiál.
- Vodicí kladku (19) přiložit na hrany materiálu a nastavit na požadovanou vzdálenost.
- Paralelní doraz (18) fixovat křídlovými šrouby (11).
- Stroj zapnout, frézu sklonit a při lehkém protitlaku vést vodicí kladku (19) podle hrany materiálu.
- Stroj vypnout a uvést opět do výchozí polohy.

D.) Montáž špičky kružítka (obr. 6)

- Špičku kružítka (17) nasunout na vodicí hřidel (a) paralelního dorazu (18) a fixovat křídlovým šroubem (b).

Pozor: paralelní doraz musí být otočen tak, aby dorazová kolejnice ukazovala směrem nahoru.

- Špičku kružítka nasadit na materiál.
- Požadovaný poloměr nastavit posunutím paralelního dorazu (18) a oběma křídlovými šrouby (11) fixovat.
- Stroj zapnout.
- Po uvolnění upínací páky (24) stroj pomalu posunovat směrem dolů až na doraz. (viz bod I.)
- Stejnéměrným posuvem frézovat drážky, polodrážky, atd. Přitom vést stroj oběma rukama.
- Po ukončení práce vést stroj zpět nahoru.
- Stroj vypnout.

E.) Montáž kopírovací objímky (obr. 7/8)

- Kopírovací objímkou (13) upevnit oběma šrouby se zapuštěnou hlavou (f) na kluzné desce.
- Kopírovací objímkou (13) je pomocí kopírovacího kroužku (b) vedena podél šablony (c).
- Aby byla dosaženo přesné kopie, musí být obrobek (d) větší o rozdíl mezi „vnější hranou kopírovacího kroužku“ a „vnější hranou frézy“ (e).

F.) Montáž základní desky (obr. 9)

- Základní desku (15) přimontovat na spodní stranu kluzné desky (12) šroubem se zapuštěnou hlavou (c).

Základní deska může být používána k frézování podél šablon s většími poloměry.

G.) Montáž univerzálního dorazu (obr. 9)

- Požadovanou dorazovou lištu (a) přišroubovat na univerzální doraz (23).
- Univerzální doraz (23) oběma šrouby (b) přimontovat ke kluzné desce (12).

CZ**H.) Montáž frézovacího nářadí (obr. 10)****Pozor:** vytáhnout síťovou zástrčku!

- Kleštinu (14) nasadit do vřetena (8).
- Upínací matici (9) lehce našroubovat na vřeteno.
- Frézovací nářadí (a) nastřít do kleštiny (14).
- Vřeteno (8) držet vidlicovým upínacím klíčem (22).
- Upínací matici (9) vidlicovým upínacím klíčem pevně utáhnout (21).

Pozor: před uvedením do provozu nastavovací a montážní nářadí opět odstranit.

- K odstranění frézovacího nářadí postupujte v opačném pořadí.

I.) Nastavení hloubky řezu (obr. 11)

- Stroj postavit na obrobek.
- Křídlový šroub (7) a upínací páku (24) uvolnit.
- Stroj pomalu pohybovat směrem dolů, až se fréza dotkne obrobku.
- Upínací páku (24) utáhnout.
- Hloubkový doraz (3) za pomocí stupnice (2) nastavit na požadovanou hloubku řezu a křídlovým šroubem (7) fixovat.
- Zmáčkněte za-/vypínač (8), aby se stroj zapnul.
- Nastavovačem otáček (25) nastavte potřebný počet otáček frézovacího nářadí.
- Upínací páku (24) opět povolit a frézu sklonit k provedení frézovacího procesu.
- Po ukončené práci musí být stroj uveden do výchozí polohy.

Počet otáček vrchní frézky je závislý na frézovaném materiálu, rychlosti posuvu a použitém frézovacím nářadí.

Pozor:

- Podle druhu materiálu je třeba u větších hloubek řezu postupovat ve více stupních.
- Při všech frézovacích pracích držte vrchní frézku oběma rukama.

7. Údržba

- Větrací otvory na krytu motoru udržovat stále volné a čisté. K čištění by tyto měly být profouknuty tlakovým vzduchem.

J.) Směr frézování (obr. 12)

- Frézování musí vždy probíhat proti směru obíhání (protiběžný chod) frézy. Jinak existuje nebezpečí zranění v důsledku zpětného nárazu.

K.) Tvarové a hranové frézování (obr. 13)

- Pro tvarové (a) a hranové frézování (b) mohou být používány také speciální frézy s kopírovacím kroužkem.
- Frézu namontovat.
- Stroj opatrně navést na obrobek.
- Vodicí čep nebo kuličkové ložisko (c) vést lehkým tlakem podél obrobku.

A gép leírása (1-es és 2-es ábra)

1. Kézi fogantyú
2. Skála
3. Mélység ütköző
4. Motorház
5. Hálózati vezeték
6. Ki / bekapcsoló
7. Szárynas csavar
8. Orsó
9. Rögzítőanya
10. Elszívó csatlakozó ø 36 belül (Pótalkatrész szám: 43.502.00.07)
11. Szárynas csavar
12. Marósaru
13. Vezető hüvely ø 12
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.03)
14. Szorító ø 8 és ø 6 mm
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.02)
15. Fenéklemez (Pótalkatrész szám: 43.502.00.04)
16. Skála (Pótalkatrész szám: 43.502.00.11)
17. Körzöhegy (Pótalkatrész szám: 43.502.00.08)
18. Párhuzamos ütköző
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.12)
19. Vezető henger
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.10)
20. Elszívóadapter
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.08)
21. Villás kulcs SW 19
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.06)
22. Villás kulcs SW 14
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.05)
23. Univerzális ütköző
(Pótalkatrész szám: 43.502.00.01)
24. Rögzítő fogantyú
25. Fordulatszám állító

TECHNIKAI ADATOK:

Feszültség rendszer:	230 V - 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	700 W
Üresjárati fordulatszám:	16.000 - 28.000 / perc
EmelÜmagasság:	32 mm (marásmélység)
Szorító:	ø 8 és ø 6 mm
A profilmáronak max.:	ø 40 mm
Védőszigeteléssel ellátva	
Súly	3,3 kg
Hangnyomásmérték LPA:	93 dB (A)
Hangtelyesítménymérték LWA:	103 dB (A)
Vibrálás aw	7,1 m / s ²

3. Rendeltetésszerű használat

A felső maró különösen fa és műanyagok megmunkálására alkalmas, ezenkívül ággöccsök kivágására, horony marásra, mélyedések kidolgozására, ívek és írásjegyek utánzására, stb.. A felső marót nem szabad fémek, kövek stb. megmunkálására felhasználni. A gépet csak rendeltetés szerint szabad használni. Ezt meghaladó használat, nem számít rendeltetés-szerűnek. Ebből adódó bármilyen kárt vagy bármilyen sérlésért a használó illetve a kezelő szavatol és nem a gyártó.

4. Fontos utasítások

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és vegye figyelembe az abban foglalt utasításokat. Ismerkedjen meg a használati utasítások alapján a géppel, a helyes használtával, valamint a biztonsági utasításokkal. Tárolja a használati utasítást az felső maróval együtt.

Biztonsági utasítások

- A hálózati dugót a dugaszoláljzatba csak akkor dugja be, ha a gép ki van kapcsolva.
- Biztosítja a megmunkálandó munkadarabot a rögzítő készülék segítségével elcsúszt ellen.
- A kábelt a géptől mindenkor hagyja ki a dugaszoláljzatból, ha a gépen dolgozik.
- Használat előtt vizsgálja meg, hogy a maró elég szorosan felfekszik-e.
- Ügyeljen munka közben mindenkor egy biztos állásra.
- A marást a maró mozgásával ellentétes irányban kell végezni (ellenfutás).
- Csak forgó marófejjel merüljön a munkadarabba.
- A felső marot mindenkor kézzel kell vezetni.
- A maró megadott legmagassab fordulatszámát nem szabad túllépní.
- Ügyeljen a gép reakciónyomaték fogyelemre; főleg a beszorult marónál.
- A munka befejezése után a gépet a kiinduló helyzetbe visszatolni.
- Csak kifogástalanul köszörült marót használni.
- A marót erÜz'rssal beszorítani.
- Nagyobb marási mélységek esetén az anyagnak megfelelően több lépést alkalmazni.
- A munkahelyen a zajkifejtés túllépheti a 85 dB (A). Ebben az esetben az üzemetetők részére hangvédelmi intézkedésre van szükség. Ennek az elektromos szerszámnak a zaját a ISO 3744; NFS 31-031 (84/537/EWG) szerint mérik.
- A kibocsátott rezgések értéke a 8662-8 -as ISO alapján lett mérve.

H**5 Üzembe helyezés előtt**

- A használatba vétel előtt minden fedőnek és biztonsági berendezésnek szabályszerűen kell felszerelve lennie.
- Mielőtt gépet az elektromos hálózatra csatlakoztatja ellenőrizze le, hogy a gép tipustábláján levő adatok a hálózati adatokkal megegyeznek e.

6. Felépítés és használat.**Figyelem!**

Minden összeszerelési és beállítási munkálat előtt húzza ki a hálózati dugót.

A.) Az elszívócsatlakozók felszerelése (3. ábra)

Figyelem! Egészségügyi okokból a porelszívás használata elengedhetetlenül szükséges.

Az elszívócsatlakozókat (10) a két sűlyesztett fejű csavarral (a) a marósarura (12) szorosan odacsavarozni.

Az elszívócsatlakozókat T 36 mm szívócsöves elszívőgépeken (porszívógépeken) lehet használni. Más átmérőknél az elszívóadaptert (20) kell használni.

B.) A párhuzamos ütköző felszerelése (4. ábra)

- A párhuzamos ütköző (18) vezetőtengelyét (a) a marósaru (12) nyílásáiba (b) tolni.
- A párhuzamos ütközöt (18) a kívánt mértékre beállítani és a szárnyas csavarokkal (11) rögzíteni.
- A skálát (16) a vezetőtengelyre (a) dugni.

C.) A vezető henger felszerelése (5. ábra)

- A párhuzamos ütközön (18) a vezető hengert (19) minden csavarral (a) erősen odacsavarozni.
- A párhuzamos ütközöt (18) a marósaruba (12) tolni.
- Rátenni a gépet az anyagra.
- A vezető hengert (19) az anyag szélére helyezni, és a kívánt távolságra beállítani.
- A párhuzamos ütközöt (18) a szárnyas csavarokkal (11) rögzíteni.

- A gépet bekapcsolni, a marót leengedni és a vezető hengert (19) enyhe ellenynyomással az anyag szélén végigvezetni.
- A gépet kikapcsolni és újra a kiinduló helyzetbe visszavezetni.

D.) A körzöhegy felszerelése (6. ábra)

- A körzöhegyet (17) a párhuzamos ütköző (18) vezetőtengelyére (a) tolni és a szárnyas csavarral (b) rögzíteni.

Figyelem: a párhuzamos ütközöt meg kell fordítani. Úgy hogy az ütközösín felfelé mutasson.

- Tegye a körzöhegyet az anyagra.

- A párhuzamos ütköző (18) eltolása által a kívánt rádiuszt beállítani és minden szárnyas csavarral (11) rögzíteni.

- A gépet bekapcsolni.

- A rögzítő fogantyú kiengedése (24) után a gépet lassan az ütközöig lefelé mozgatni. (Lásd az I. pontot)

- Hornyon, peremet stb. egyenletes előretolással marni. Ennél a gépet minden kézzel vezetni.

- A munka befejezése után a gépet vissza felvezetni.

- A gépet kikapcsolni.

E.) A vezető hüvely felszerelése (7./8. ábra)

- A vezető hüvelyt (13) minden csavarral (f) a marósarun (12) rögzíteni.
- A vezető hüvelyt (13) az indító gyűrűvel (b) a sablonon (c) végigvezetni.
- Annak érdekében, hogy a kópia pontos legyen, a munkadarabnak (d) a „külső perem indítógyűrű” és a „külső perem maró” (e) különbözővel nagyobbnak kell lennie.

F.) Az alaplemez felszerelése (9. ábra)

- Az alaplemezt (15) a beeresztett fejű csavarral (c) a marósaru (12) alsó oldalára felszerelni.

Az alaplemezt fel lehet használni marásra nagyobb rádiuszú sablonok mentén is.

G.) Az univerzális ütköző felszerelése (9. ábra)

- A kívánt ütközölést (a) az univerzális ütközőre (23) csavarozni.
- A univerzális ütközöt (23) minden csavarral (b) a marósarura (12) felszerelni.

H.) A marószerszám felszerelése (10. ábra)

Figyelem: a hálózati dugót kihúzni!

- A szorítót (14) az orsóba (8) helyezni.
- A rögzítőanyát (9) enyhén az orsóra csavarni.
- A maró szerszámot (a) a szorítóba (14) dugni.
- A villás kulccsal (22) az orsót (8) megfogni.
- A villás kulccsal (21) a rögzítőanyát szorosra (9) húzni.

Figyelem: a használta vétel előtt a beállításhoz és szereléshez használt szerszámokat ismét eltávolítani.

- A marószerszámok eltávolításakor járon el fordított sorrendben.

I.) A maromélység beállítása (11. ábra)

- A gépet a munkadarabra állítani.
- A szárnyascsvart (7) és a rögzítő fogantyút (24) meglazítani.
- A gépet lassan lefelé vezetni, mik a maró a munkadarabot meg nem érinti.
- A rögzítő fogantyút (24) szorosra húzni.
- A skála (2) segítségével a mélység ütközőt (3) a kívánt marási mélységre beállítani és a szárnya csavarral (7) rögzíteni.
- A gép bekapcsolásához nyomja meg a be-kikapcsolót (6).
- Állítsa be a fordulatszám állítóval (25) a marószerszámnak szükséges fordulatszámot.
- A rögzítő fogantyút (24) újra meglazítani és a marót a marás folyamatának véghezvitelle végett leengedni.
- A munka befejezése után a gépet a kiinduló állásba kell visszaállítani.

A felső maró fordulatszáma a megmunkálni kívánt anyagtól, az előretolási sebességtől és a felhasznált maró szerszámtól függ.

J.) Marási irány (12. ábra)

- A marást a maró mozgásával ellentétes irányban kell végezni (ellenfutás). Különben a visszacspódás miatt fennáll a sérülés veszélye.

K.) Profil- és élmáró (13. ábra)

- A profil- (a) és élmárásokhoz (b) speciális indítógyűrűs marókat is lehet használni.
- A marót felszerelni.
- A gépet óvatosan a munkadarabhoz vezetni.
- Gyenge nyomással a vezetőcsapot vagy a golyóscsapágyat a munkadarabon végigvezetni.

Figyelem:

- Nagyobb marási mélységek esetén az anyagnak megfelelően több lépést alkalmazni.
- mindenfajta marási munkánál a felső marót tartsa minden két kézzel.

7.) Karbantartás

- A géptesten levő levegőzést szolgáló nyílásokat minig tisztán és szabadon kell tartani. Tisztításhoz ezeket sűrített levegővel ki kell fújni.

SLO**1. Opis naprave (slike 1 in 2)**

- | | |
|----|---|
| 1 | ročaj |
| 2 | skala |
| 3 | globinski prislon |
| 4 | ohišje motorja |
| 5 | električni vod |
| 6 | stikalo za vklop in izklop |
| 7 | krihlí vijak |
| 8 | vreteno |
| 9 | napenjalna matica |
| 10 | sesalni nastavek Ø 36 znotraj (št. rez. dela: 43.502.00.07) |
| 11 | krihlí vijak |
| 12 | rezkalni čevelj |
| 13 | vodilni tulec Ø 12 (št. rez. dela: 43.502.00.03) |
| 14 | vpenjalne klešče Ø 6 in 8 mm (št. rez. dela: 43.502.00.02) |
| 15 | talna plošča (št. rez. dela: 43.502.00.04) |
| 16 | skala (št. rez. dela: 43.502.00.11) |
| 17 | krožna konica (št. rez. dela: 43.502.00.09) |
| 18 | parallelni prislon (št. rez. dela: 43.502.00.12) |
| 19 | vodilni valj (št. rez. dela: 43.502.00.10) |
| 20 | odsesovalni adapter (št. rez. dela: 43.502.00.08) |
| 21 | viličasti ključ SW 19 (št. rez. dela: 43.502.00.06) |
| 22 | viličasti ključ SW 14 (št. rez. dela: 43.502.00.05) |
| 23 | univerzalni prislon (št. rez. dela: 43.502.00.01) |
| 24 | napenjalni ročaj |
| 25 | nastavljnik števila vrtljajev |

2. Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V - 50 Hz
Poraba:	700 W
Št. vrtljajev v prostem teku:	16.000 - 28.000 min ⁻¹
Višina dviga:	32 mm (rezkalna globina)
Vpenjalne klešče:	Ø 8 in 6 mm
za oblikovalne rezkalnike max.	Ø 40 mm
Zaščitna izolacija	
Teža	3,3 kg
Moč hrupa LWA:	98 dB (A)
Nivo hrupa LPA:	103 dB (A)
Vibracije ahw:	7,1 m/s ²

3. Uporaba v skladu z navodili

Namizni rezkalnik je posebej primeren za obdelavo lesa in umetnih snovi, za izrezovanje izrastkov vej, rezkanje utorov, izdelavo vdolbin, kopiranje krivulj in pisav itd. Namiznega rezkalnika ni dovoljeno uporabljati za obdelavo kovin, kamna itd.

Stroj je dovoljeno uporabljati le v skladu z namenom.

Vsaka drugačna uporaba ni v skladu z namembnostjo/navodili. Za kakršno koli škodo oz. poškodbe, ki bi zaradi tega nastale, jamči uporabnik oz. upravljalec in ne proizvajalec.

4. Pomembna navodila

Prosimo, da navodila za uporabo pazljivo preberete in napotke, ki so v njem navedeni, upoštevate. Na podlagi pričujočih navodil za uporabo se seznanite z napravo, njenou pravilno uporabo in navodili za varno delo. Navodila za uporabo shranite skupaj z rezkalnikom.

Navodila za varno delo

- električni vtič vtaknite v električno vtičnico le, ko je stroj izklapljen.
- obdelovanec s pomočjo vpenjalnih naprav vpnite, da ne bo zdrsnil.
- električni kabel vedno imejte zadaj za strojem.
- pred vsemi deli na stroju najprej izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- pred pričetkom obratovanja je potrebno preveriti, če je rezkalnik stabilen.
- pri delu vedno poskrbite za varno stojisko.
- rezkanje mora vedno potekati proti smeri vrtenja (nasprotna smer) rezkalnika.
- obdelovanca se dotaknite, ko rezkalnik že obratuje.
- rezkalnik vedno vodite z obema rokama.
- navedenega maksimalnega števila vrtljajev rezkalnika ni dovoljeno prekoračiti.
- upoštevajte reakcijski moment stroja, posebno še, ko rezkalnik obstane.
- ko končate z delom, počakajte, da stroj zdrsne v izhodiščni položaj.
- uporabljajte le brezhibna in nabrušena rezkala.
- rezkala dobro vpnite.
- glede na material večje globine rezkajte v več prehodih/stopnjah.
- hrup na delovnem mestu je lahko večji od 85 dB(A). V tem primeru mora delavec izvajati ukrepe za zaščito pred hrupom. Hrup te električne naprave je izmerjen v skladu z ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EGS).
- vrednost oddanih vibracij je bila ugotovljena v skladu z ISO 8662-8.

5. Pred začetkom dela

- pred začetkom dela morajo biti vsa pokrivala in varnostne naprave pravilno montirane.
- pred priključevanjem stroja se prepričajte, da se podatki na tipski tablici ujemajo s karakteristikami vašega električnega omrežja.

● vklopite stroj.

- odvijte napenjalni ročaj (24) ter nato stroj počasi premaknite navzgor (v izhodiščni položaj).
- rezkajte z enakomernim potiskanjem. Stroj vodite z obema rokama.
- po zaključku dela stroj premaknite navzgor (v izhodiščni položaj).
- stroj izklopite.

6. Montaža in upravljanje

Pozor!

Pred vsako montažo in nastavljanjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.

A.) Montaža odsesovalnega nastavka (slika 3)

Pozor! Iz zdravstvenih razlogov je nujno potrebno sesanje prahu.

Nastavek (10) z obema vijakoma z ugrezljeno glavo (a) trdno privijte na rezkalni čevelj (12).

Odsesovalni nastavek se lahko priključi na odsesovalne naprave (sesalce za prah) s cevjo Ø 36 mm.

Če je premer drugačen, se uporabi odsesovalni adapter (20).

E.) Montaža vodilnega tulca (slika 7/8)

- z obema vijakoma z ugrezljeno glavo (f) vodilni tulec (13) pritrditte na rezkalni čevelj (12).
- vodilni tulec (13) se premika z naletnim obročkom (b) ob šabloni (c).
- obdelovanec (d) mora biti večji za razliko med Ŋunanjim rob - naletni obroček in Ŋunanjim rob - rezkalnikom (e), da je možno dobiti natančno kopijo.

F.) Montaža talne plošče (slika 9)

- na spodnjo stran rezkalnega čevlja (12) z vijakom z ugrezljeno glavo (c) montirajte talno ploščo (15).

Talno ploščo je mogoče uporabiti za rezkanje šablon z večjimi radiji.

G.) Montaža univerzalnega prislona (slika 8)

- želeno prislonsko letev (a) privijte na univerzalni prislon (23).
- univerzalni prislon (23) z obema vijakoma (b) montirajte na rezkalni čevelj (12).

H.) Montaža rezkalnega orodja (slika 10)

Pozor! Izvlecite električni vtič iz vtičnice!

- vpenjalne klešče (14) vstavite v vreteno (8).
- napenjalno matico (9) narahlo privijajte na vreteno.
- rezkalno orodje (a) vstavite v vpenjalne klešče (14).
- z viličastim ključem (22) držite vreteno (8).
- z viličastim ključem (21) zategnjite napenjalno matico (9).

Pozor! Pred pričetkom dela odstranite orodja za nastavitev in montažo!

- za demontažo rezkalnega orodja izvedite postopek v obratnem vrstnem redu.

B.) Montaža paralelnega prislona (slika 4)

- vodilno gred (a) paralelnega prislona (18) potisnite v luknje (b) rezkalnega čevlja (12).
- paralelni prislon (18) nastavite na želeno vrednost in privijte s krilnimi vijaki (11).
- postavite skalo (16) na vodilno gred (a).

C.) Montaža vodilnega valja (slika 5)

- vodilni valj (19) z obema vijakoma (a) trdno privijte na paralelni prislon (18).
- paralelni prislon (18) potisnite v rezkalni čevelj (12).
- stroj postavite na material.
- vodilni valj (19) postavite na rob materiala in nastavite želen odmak.
- paralelni prislon (18) fiksirajte s krilnimi vijaki (11).
- vklopite stroj, spustite rezkala in z rahlim pritiskanjem vodilni valj (19) vodite vzdolž roba materiala.
- zklopite stroj in ga vrnite v izhodiščni položaj.

D.) Montaža krožne konice (slika 6)

- krožno konico (17) potisnite na vodilno gred (a) paralelnega prislona (18) in fiksirajte s krilnim vijakom (b).

Pozor! Paralelni prislon je potrebno obmitteni, tako da prislonska tirnica kaže navzgor.

- postavite krožno konico na material.
- s premikanjem paralelnega prislona (18) nastavite želen radij in fiksirajte z obema krilnima vijakoma (11).

SLO**I.) Nastavitev globine rezkanja (slika 11)**

- stroj postavite na obdelovanec.
- odvijte krilni vijak (7) in napenjalni ročaj (24).
- stroj počasi pomikajte navzdol, dokler se rezkalo ne dotakne obdelovanca.
- zategnjite napenjalni ročaj (24).
- s pomočjo skale (2) globinski prislon (3) nastavite na želeno globino rezkanja, ter ga fiksirajte s krihnim vija kom (7).
- pritisnite na stikalo za vklop/izklop (6), da vklopite stroj.
- z nastavljalnikom števila vrtlajev (25) nastavite potrebno število vrtlajev rezkalnega orodja.
- ponovno odvijte napenjalni ročaj (24) in rezkalnik spustite, da boste lahko rezkali.
- po zaključku dela je potrebno stroj postaviti v izhodiščni položaj.

Število vrtlajev rezkalnika je odvisno od materiala, ki ga nameravate rezkati, podajalne hitrosti in uporabljenega rezkalnega orodja.

J.) Smer rezkanja (slika 12)

- rezkajte vedno v smeri, ki je nasprotna smeri vrtenja (protismer), sicer obstaja nevarnost udarca nazaj (protudarca).

K.) Oblikovalno rezkanje in rezkanje robov (slika 13)

- za oblikovalno rezkanje (a) in rezkanje robov (b) je mogoče uporabiti tudi specialne rezkalnice z naletnimi obročki.
- montirajte rezkalnik.
- stroj previdno vodite ob obdelovancu.
- vodilni zatič ali kroglični ležaj (c) z rahlim pritiskom vodite ob obdelovancu.






Pozor!







glede na material večje globine rezkajte v več prehodih/stopnjah.

pri rezkanju vedno držite namizni rezkalnik z obema rokama.

7. Vzdrževanje

- prezračevalne odprtine na ohišju motorja morajo biti vedno proste/prehodne in čiste. Ko jih čistite, jih izpihajte s stisnjениm zrakom.





(D)	(GB)	(F)	(NL)	(E)	(P)
EG Konformitätserklärung Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma	EC Declaration of Conformity The Undersigned declares, on behalf of	Déclaration de Conformité CE Le soussigné déclare, au nom de	EC Conformiteitsverklaring De ondertekenaar verklaart in naam van de	Declaracion CE de Conformidad Por la presente, el abajo firmante declara en nombre de la empresa	Declaração de conformidade CE O abaixo assinado declara em nome da empresa

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

daß die	that the	que	dat de	que el/la	que
Maschine/Produkt	Machine / Product	la machine / le produit	machine/produkt	máquina/producto	a máquina/o produto
Elektro-Oberfräse	Electric Router	Défonceuse électrique	Elektro-bovenfrees	Fresadora eléctrica de brazo superior	Fresadora eléctrica vertical
Markt	produced by:	du fabricant	merk	marca	marca

**BOF 700**

- Seriennummer auf dem Produkt – der EG Maschinenrichtlinie 89/392/EWG mit Änderungen
- EG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- EG Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen entspricht.
- Serial number specified on the product – in accordance with the Directive CE relative aux machines 89/392/CEE avec les modifications y apportées;
- Directive CE relative aux basses tensions 73/23 CEE;
- Directive CE relative à la magnétisme 89/336 CEE avec les modifications y apportées.

EN 50144-1; preN 50144-2-17; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 17.11.1999	Landau/Isar, (date) 17.11.1999	Landau/Isar, datum 17.11.1999	Landau/Isar 17.11.1999	Landau/Isar 17.11.1999
 Pfleum Produkt-Management	 Pfleum Produkt-Management	 Pfleum Produkt-Management	 Pfleum Produkt-Management	 Pfleum Produkt-Management

Achivierung /For archives:

BOF-0647-26-4147145-E

– cujo número de série

encontra-se no produto –

correspondente à

Directive da CE de

máquinas 89/392/CEE, com

alterações

Directive da CE de baixa

tensão 73/23 CEE

Directive da CE de

compatibilidade electro-

magnética 89/336 CEE, com

alterações

– cujo número de série


encontra-se no produto –

correspondente à

Directive da CE de

máquinas 89/392/CEE, com

alterações



(CZ)	(H)	(SLO)	(PL)	(RO)	(TR)
EU prohlášení o konformitě Podpisující prohlásuje jménem firmy	EU Konformkileteňs Az aláíró kijelentő a Kovelkező cég nevén	EU izjava o skladnosti Podpisník v imenu podjetia	Oświadczenie o zgodności z normami Europejską Niżej podpisany oświadczycza w imieniu firmy	Declarație de conformitate CE Subsemnatul declară în numele firmei	AT Uygunluk Deklarasyonu Aşağıda imzası olan kişi Firma

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

že	hogy a	izjavila	że	că	adina
stroj/výrobek	čísp./gyártmány	da stroj/číselné	maszyna/produkt	mașina/produsul	Makine / Makul
Elektrická vrchní frézka	Elettromos - felső maří	Električni namizni rezkalnik	elektrycznej frezarki górnoprzewodowej.	Masină electrică de frezat de sus	Elektrikli üst freze

Značka:
marka

wyprodukowana przez

BOF 700

typ

tipus

typ

typ

tipul

Tip

<input checked="" type="checkbox"/> EU smernici o strojoch 89/392/EWG -i gépi frézovacolának változószokkal	ustreza	- numer seryjny na produkcje - <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o strojach 89/392/EWG z doplnkami	- numărul seriei de produs - coresponde
<input checked="" type="checkbox"/> EU smernici o rizkém napětí 73/23 EWG		<input checked="" type="checkbox"/> AT'nin direktifine ve değişikliklerine göre 89/392/CEE, cu modificări	<input checked="" type="checkbox"/> AT'nin direktifine ve değişikliklerine göre 89/392/CEE, cu modificări
<input checked="" type="checkbox"/> EU smernici o elektromagnetické sražeností 89/336 EWG se změnami		<input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru mașini 89/392/CEE, cu modificări	<input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru mașini 89/392/CEE, cu modificări
		<input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru mașini 73/23 CEE tensiune 73/23 CEE	<input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru mașini 73/23 CEE tensiune 73/23 CEE
		<input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru kompatibilitatea elektromagnetycznej 89/336 EWG ze zmianami.	<input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru kompatibilitatea elektromagnetică CEE, cu modificări

EN 50144-1; preN 50144-2-17; EN 50144-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, dne 17.11.1999	Landau/Isar	Landau/Isar, dne 17.11.1999	Landau/Isar (data) 17.11.1999	Landau/Isar, (tarif) 17.11.1999
 Pfäum Produkt-Management	 Pfäum Produkt-Management	 Pfäum Produkt-Management	 Pfäum Produkt-Management	 Pfäum Produkt-Management

Achivierung / For archives:
BOF-0647-26-4147/145-IE

EINHELL-ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná dnem koupě a činí 1 rok.
Záruka bude poskytnuta v případě chybného provedení nebo vady materiálu a funkčnosti.
K tomu potřebné náhradní díly a pracovní doba nebudou účtovány.
Záruka se nevztahuje na následné škody.

Váš zákaznický servis

Einhell - Garanciaokmány

A garancia időtartama 1 év és a vásárlás napjával kezdődik.
A szavatosság csak a kivitelezési hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki.
A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.
Nem szavatolunk a másodlagos károkért.

Az Ön vevőszolgálati partnere.

EINHELL – GARANCIJSKI LIST

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa in znaša 1 leto.
Garancija velja za pomanjkljivo izvedbo ali napake na materialu ali pri delovanju. Uporabljeni rezervni deli in eventualni porabljen čas za delo se ne obračunajo.
Garancije za posledično škodo ni.

Vaša kontaktna oseba v servisni službi

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen ein Jahr Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßiger Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Ersatzteil- und Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 • Telefax (0 99 51) 26 10 und 52 50
Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358

- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (099 51) 942 357, Fax (099 51) 2610 u. 52 50
- (GB) Hans Einhell AG, UK Branch
32, Craven Court Winwick Quay
Warrington, Cheshire, WA2 8QU
Tel. 01925 419400, Fax 01925 419292
- (F) V.B.P. Distribution Service Après Vente
5, allée Joseph Cugnot, Z.I. du Phare
F-33700 Merignac
Tel. 05 56479483, Fax 05 56479525
- (NL) Einhell Benelux
Weberstraat 3
NL-7903 BD Hoogeveen
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux
Abtsdreef 10
B-2940 Stadbroek
Tel/Fax 03 5699539
- (E) Comercial Einhell S.A.
Carretera Sanguesa
E-31310 Carcastillo/Navarra
Tel. 948 725025, Fax 948 715714
- (P) Einhell Iberica
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcozelo VNG
Tel. 02 75336100, Fax 02 7536109
- (GR) Antzoulatos E. E.
Paralia Patron-Panayitsa
GR-26517 Patras
Tel. 061 525448, Fax 061 525491
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22077 Beregazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
(S) Rodelundvej 11 - Rodelund
(N) **DK-8653 Them**
Tel.+ 45 86 849511, Fax+ 45 86 849522
- (FIN) Suomen Einhell OY
Hepolamminkatu 20
FIN 33720 Tampere
Tel. 03 3587800, Fax 03 3587828
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.
Al.Niepodleglosci 36
PL 65-950 Zielona Gora
Tel. 0683 242055, Fax 0683 272914
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vjda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Star AS
Ahmet Cavus Sokak No: 17
TR 81630 Beykoz - Istanbul
Tel. 0216 4250840, Fax 0216 4250841
- (RO) Novatech S.R.L.
Bd.Lasar Catargiu 24-26
S.C. A Ap. 9 Sector 1
RO 75 121 Bucharest
Tel. 01 4104800, Fax 01 4103568
- (CZ) DAT spol s.r.o
Hrubeho 3
CZ 61200 Brno
Tel. 05 49211107, Fax 05 41214831

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardam-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
Oikeus teknisiiin muutoksiin pidätetään
Der tages forbehold for tekniske ændringer
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα
τεχνικών αλλαγών
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholderes
Technické změny vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Technične spremembe pridržane.
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.
Teknik değişiklikler olabilir