

- (CZ) Návod k použití
Elektrická vrchní frézka
- (H) Használati utasítás
Elektromos - felső maró
- (SLO) Navodilo za uporabo
Električni namizni rezkalnik




4

CE

Art.-Nr.: 43.502.20

BOF 650




(CZ) Prosím nalistujte stranu 2-3









(H) Kérjük a 2 - 3 - ig levő oldalakat szétnyitni.

(SLO) Prosimo, da strani 2 in 3 razgrnete.



1





1. Popis přístroje (obr. 1)

1. Rukojetí
2. Regulační šroub pro hloubkový doraz
3. Otočný revolverový doraz
4. Za-/vypínač
5. Fixační šroub pro hnací jednotku
6. Hloubkový doraz
7. Kluzná deska
8. Fixační šroub pro paralelní doraz
9. Upírací matici
10. Vodicí kladka
11. Špička kružítka
12. Čep na aretaci hřídele
13. Kleština
14. Klíč pro upírací matici
15. Paralelní doraz
16. Stupnice
17. Kopírovací pouzdro
18. Univerzální doraz
19. Frézovací doraz
20. Základní deska

2. Technická data

Sítové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	650 Watt
Volnoběžné otáčky:	30.000 min ⁻¹
Zdvih frézky:	52 mm (hloubka řezu)
Kleština:	ø 8 a ø 6 mm
Pro profilovou frézu max.:	ø 40 mm
Ochranná izolace	
Hmotnost	3 kg
Hladina akustického výkonu LWA	88,5 dB(A)
Hladina akustického tlaku LPA	101,5 dB(A)
Vibrace a _{hw}	3,8 m/s ²

3. Použití podle způsobu určení

Vrchní frézka je vhodná obzvlášť pro opracovávání dřeva a umělých hmot, dále k vyrezávání sukovitých míst, frézování drážek, vypracovávání prohlubenin, kopírování křívek a písma atd.

Vrchní frézka nesmí být používána k opracovávání kovu, kamene atd.

Stroj smí být používán pouze podle způsobu určení.

Každé další toto překračující použití neodpovídá způsobu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění ručí uživatel event. obsluhující a ne výrobce.

4. Důležité pokyny

Prosím přečtěte si důkladně návod k použití a dbejte jeho pokynů. Na základě tohoto návodu k použití se obeznamte s přístrojem, správným použitím a také s bezpečnostními pokyny. Uchovávejte návod k použití společně s vrchní frézkou.

Bezpečnostní pokyny

- Zástrčku zastrčit do zásuvky pouze při vypnutém stroji.
- Zajistěte obrobek proti vylouznutí za pomocí upíracích zařízení.
- Kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.
- Před všemi pracemi na stroji vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Před uvedením do provozu překontrolovat pevné usazení frézy.
- Při práci vždy dbát na bezpečný postoj.
- Frézování musí vždy probíhat proti směru obíhání (protiběžný chod) frézy.
- Do obrobku zanořovat pouze běžící frézu.
- Vrchní frézku vést vždy oběma rukama.
- Udaný nejvyšší počet otáček fréz nesmí být překročen.
- Dbejte reakčního momentu stroje především tehdy, když fréza uvázla.
- Po ukončené práci nechat stroj doběhnout do výchozí polohy.
- Používat jen bezvadně naostřené frézy.
- Frézu silově upnout.
- Podle druhu materiálu u větších hloubek řezu postupovat v několika stupních.
- Vývoj hluku na pracovišti může překračovat 85 dB(A).
- V tomto případě jsou nutná ochranná opatření proti hluku a na ochranu sluchu pro obsluhu. Hluk tohoto přístroje je měřen podle ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EWG).
- Hodnota vyslaných kmitů byla zjištěna podle ISO 8662-8.

5. Před uvedením do provozu

- Před uvedením do provozu musí být kryty a bezpečnostní zařízení náležitě namontovány.
- Před zapojením stroje se presvědčte, jestli údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

CZ

6. Montáž a obsluha

Pozor!

Před veškerými montážními a nastavovacími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

A.) Montáž rukojetí (obr. 4)

- Zasuňte tlačný element, jak je znázorněno, do otvoru pro rukojetí.
- Nyní rukojeti zašroubujte.

B.) Montáž nástavce na odsávání (obr. 6)

Pozor! Ze zdravotních důvodů je používání odsávání prachu bezpodmínečně nutné.

- Nástavec na odsávání (19) oběma šrouby se zapuštěnou hlavou pevně přišroubovat na kluznou desku (7).

Nástavec na odsávání může být používán na odsávacích přístrojích (vysavač) pomocí sací hadice o (36 mm. U jiných průměrů je nutno používat adaptér na odsávání (a).

C.) Montáž paralelního dorazu (obr. 8)

- Vodicí hřidel paralelního dorazu (15) zasunout do otvorů kluzné desky (7).
- Paralelní doraz (15) nastavit na požadovaný rozměr a křídlovými šrouby (8) utáhnout.
- Stupnice (16) nastrčit na vodicí hřidel.

D.) Montáž vodicí kladky (obr. 7)

- Vodicí kladku (10) oběma šrouby pevně přišroubovat na paralelní doraz.
- Paralelní doraz zasunout do kluzné desky.
- Stroj posadit na materiál.
- Vodicí kladku (10) přiložit na hranu materiálu a nastavit na požadovanou vzdálenost.
- Paralelní doraz fixovat křídlovými šrouby.
- Stroj zapnout, frézu sklonit a při lehkém protitlaku vést vodicí kladku (10) podle hrany materiálu.
- Stroj vypnout a uvést opět do výchozí polohy.

E.) Montáž špičky kružítka (obr. 7)

- Špičku kružítka (11) přiloženým šroubem našroubovat na paralelní doraz.

Pozor: paralelní doraz musí být otočen tak, aby dorazová lišta ukazovala směrem nahoru.

- Špičku kružítka nasadit na materiál.
- Požadovaný poloměr nastavit posunutím paralelního dorazu a oběma křídlovými šrouby (8) fixovat.
- Stroj zapnout.
- Stroj pomalu posunovat směrem dolů až na doraz.
- Stejnomyrným posuvem frézovat drážky, polodrážky, atd. Přitom vést stroj oběma rukama.
- Po ukončení práce vést stroj zpět nahoru.
- Stroj vypnout.

F.) Montáž kopírovacího pouzdra (obr. 9)

- Kopírovací pouzdro (17) upevnit oběma šrouby se zapuštěnou hlavou na kluzné desce (7).
- Kopírovací pouzdro (17) je pomocí kopírovacího kroužku vedeno podél šablony.
- Aby bylo dosaženo přesné kopie, musí být obrobek větší o rozdíl mezi „vnější hranou kopírovacího kroužku“ a „vnější hranou frézy“.

G.) Montáž základní desky (obr. 6)

- Základní desku (20) přimontovat na spodní stranu kluzné desky (7) šroubem se zapuštěnou hlavou.

Základní deska může být používána k frézování podél šablon s většími poloměry.

H.) Montáž univerzálního dorazu (obr. 6)

- Požadovanou dorazovou lištu přišroubovat na univerzální doraz (18).
- Univerzální doraz (18) oběma šrouby přimontovat ke kluzné desce (7).

I.) Montáž frézovacího nářadí (obr. 5)

Pozor: vytáhnout síťovou zástrčku!

- Kleštinu nasadit do vřeten (a).
- Upínací matici (9) lehce našroubovat na vřetena.
- Frézovací nářadí nastrčit do kleštiny.
- Vřetena držet aretačním čepem (12).
- Upínací matici (9) vidlicovým klíčem (14) pevně utáhnout.

Pozor: před uvedením do provozu nastavovací a montážní nářadí opět odstranit.

- K odstranění frézovacího nářadí postupujte v opačném pořadí.

J.) Nastavení hloubky řezu (obr. 2)

- Stroj postavit na obrobek.
- Křídlový šroub (2) uvolnit.
- Stroj pomalu pohybovat směrem dolů, až se fréza dotkne obrobku.
- Hloubkový doraz (6) za pomocí stupnice nastavit na požadovanou hloubku řezu a křídlovým šroubem (2) fixovat. Za pomocí nastavitelného revolverového dorazu se provede jemné nastavení.
- Otáčením revolverového dorazu může být hloubka řezu dodatečně nastavena.
- Posuňte za-/vypínač (6) směrem dolů, aby se stroj zapnul.
- Frézu sklonit k provedení frézovacího procesu.
- Po ukončené práci musí být stroj uveden do výchozí polohy.

K.) Směr frézování

- Frézování musí vždy probíhat proti směru obíhání (protiběžný chod). Jinak existuje nebezpečí zranění důsledku zpětného nárazu.

L.) Tvarové a hranové frézování (obr. 13)

- Pro tvarové a hranové frézování mohou být používány také speciální frezy s kopírovacím kroužkem.
- Frézu namontovat.
- Stroj opatrně navést na obrobek.
- Vodicí čep nebo kuličkové ložisko vést lehkým tlakem podél obrobku.

Pozor:

- Podle druhu materiálu je třeba u větších hloubek řezu postupovat ve více stupních.
- Při všech frézovacích pracích držte vrchní frézku oběma rukama.

7. Údržba

- Větrací otvory na krytu motoru udržovat stále volné a čisté. K čištění by tyto měly být profouknuty tlakovým vzduchem.



1. A gép leírása (1-es ábra)

1. Kezi fogantyúk
2. Beállító csvara a mélység ütközőhöz
3. Fordítható revolverütköző
4. Ki / bekapcsoló
5. Rögzítőcsavar a meghajtó egységhez
6. Mélység ütköző
7. Marósaru
8. Rögzítőcsavar a párhuzamos ütközőhöz
9. Rögzítőanya
10. Vezető henger
11. Körzóhegy
12. Ék a tengely rögzítéséhez
13. Szorító
14. Kulcs a rögzítőanyához
15. Párhuzamos ütköző
16. Skála
17. Vezető hüvely
18. Univerzál - ütköző
19. Maró - ütköző
20. Fenéklap

2. Technikai adatok:

Feszültség rendszer:	230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	650 W
Üresjárati fordulatszám:	30.000 / perc
Emelőmagasság:	52 mm (marásmélység)
Szorító:	Ø 8 és Ø 6 mm
A profilmarónak max.:	Ø 40 mm
Védszigeteléssel ellátva	
Súly	3 kg
Hangnyomásmérték LWA:	88,5 dB (A)
Hangtelyesítménymérték LPA:	101,5 dB (A)
Vibrálás _{aw}	3,8 m / s ²

3. Rendeltetésszerű használat

A felsőmaró különösen fa és műnyagok megmunkálására alkalmas, ezenkívül ággöccsök kivágására, horony marásra, mélyedések kidolgozására, ívek és írásjegyek utánzására, stb.. A felső marót nem szabad fémek, kövek stb. megmunkálására felhasználni. A gépet csak rendeltetés szerint szabad használni. Ezt meghaladó használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen sérlésért a használó illetve a kezelő szavatol és nem a gyártó.

4. Fontos utasítások

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és vegye figyelembe az abban foglalt utasításokat. Ismerkedjen meg a használati utasítások alapján a géppel, a helyes használtával, valamint a biztonsági utasításokkal. Tárolja a használati utasítást az felső maróval együtt.

Biztonsági utasítások

- A hálózati dugót a dugaszolóaljzatba csak csak akkor dugja be, ha a gép ki van kapcsolva.
- Biztosítsa a megmunkálandó munkadarabot a rögzítő készülék segítségével elcsúsztás ellen.
- A kábelt a géptől minden hétrafelé vezesse el.
- A hálózati dugót minden húzza ki a dugaszolóaljzatból, ha a gépen dolgozik.
- Használat előtt vizsgálja meg, hogy a maró elég szorosan felfekszik-e.
- Ügyeljen munka közben minden egy biztos állásra.
- A marást a maró mozgásával ellentétes irányban kell végezni (ellenfutás).
- Csak forgó marófejjel merüljön a munkadarabba.
- A felső marót minden két kézzel kell vezetni.
- A maró megadott legmagassab fordulatszámát nem szabad túllépni
- Vegye a gép reakciónyomatékát figyelembe; főleg a beszorult marónál.
- A munka befejezése után a gépet a kiinduló helyzetbe visszatolni.
- Csak kifogástalanul köszörült marót használni.
- A marót erőzárással beszorítani?
- Nagyobb marási mélységek esetén az anyagnak megfelelően több lépést alkalmazni.
- A munkahelyen a zajkifejtés túllépheti a 85 dB (A). Ebben az esetben az üzemetlők részére hangvédő intézkedésre van szükség. Ennek az elektromos szerszámnak a zaját a ISO 3744; NFS 31-031 (84/537/EWG) szerint mérik.
- A kibocsátott rezgések értéke a 8662-8 -as ISO alapján lett mérve.

5 Üzembe helyezés előtt

- A használatba vétel előtt minden fedőnek és biztonsági berendezésnek szabályszerűen kell felszerelve lennie.
- Mielőtt a gépet az elektromos hálózatra csatlakoztatja ellenőrizze le, hogy a gép tipustábláján levő adatok a hálózati adatokkal megegyeznek e.

6. Felépítés és használat.

Figyelem!

Minden összeszerelési és beállítási munkálat előtt húzza ki a hálózati dugót.

A.) A kézi fogantyúk felszerelése (4. ábra)

- Tolja a mutatás szerint a nyomódarabot (a) a kézfogantyúnak előrelátott furatba.
- Aztán csavrja be a kézfogantyukat (1)

B.) Az elszívócsatlakozók felszerelése (6. ábra)

Figyelem! Egészségügyi okokból a porelszívás használata elengedhetetlenül szükséges.

- Az elszívócsatlakozókat (19) a két sülyesztett fejű csavarral a marósarura (7) szorosan odacsavarozni.

Az elszívócsatlakozókat Ø 36 mm szívőcsöves elszívőgépeken (porszívőgépeken) lehet használni. Más átmérőknél az elszívóadaptert (a) kell használni.

C.) A párhuzamos ütköző felszerelése (8. ábra)

- A párhuzamos ütköző (15) vezetőtengelyét a marósaru (7) nyílásáiba tolni.
- A párhuzamos ütközőt (15) a kívánt mértékre beállítani és a szárnyas csavarokkal (8) rögzíteni.
- A skálát (16) a vezetőtengelyre dugni.

D.) A vezető henger felszerelése (7. ábra)

- A párhuzamos ütközőn a vezető hengert (10) mindenkor csavarral erősen odacsavarozni.
- A párhuzamos ütközőt a marósaruba tolni.
- Rátenni a gépet az anyagra.
- A vezető hengert (10) az anyag szélére helyezni, és a kívánt távolságra beállítani.
- A párhuzamos ütközőt a szárnyas csavarokkal rögzíteni.
- A gépet bekapcsolni, a marót leengedni és a vezető hengert (10) enyhe ellennyomással az anyag szélén végigvezetni.
- A gépet kikapcsolni és újra a kiinduló helyzetbe visszavezetni.

E.) A körzöhegy felszerelése (7. ábra)

- A körzöhegyet (11) a mellékelt csavarral a párhuzamos ütközőre szorosra csavarozni.

Figyelem: a párhuzamos ütközöt meg kell fordítani. Úgy hogy az ütközösín felfelé mutasson.

- Tegye a körzöhegyet az anyagra.
- A párhuzamos ütköző eltolása által a kívánt rádiuszt beállítani és mindenkor szárnyas csavarral (8) rögzíteni.
- A gépet bekapcsolni.
- A gépet lassan az ütközőig lefelé mozgatni.
- Hornyon, peremet stb. egyenletes előretolással marni. Ennél a gépet mindenkor kezzel vezetni.
- A munka befejezése után a gépet vissza felvezetni.
- A gépet kikapcsolni.

F.) A vezető hüvely felszerelése (9. ábra)

- A vezető hüvelyt (17) mindenkor beeresztett fejű csavarral a marósarun (7) rögzíteni.
- A vezető hüvelyt (17) az indító gyűrűvel a sablonon végigvezetni.
- Annak érdekében, hogy a kópia pontos legyen, a munkadarabnak a „külső perem indítógyűrű” és a „külső perem maró” különbözővel nagyobbnak kell lennie.

G.) Az alaplemez felszerelése (6. ábra)

- Az alaplemezt (20) a beeresztett fejű csavarral a marósarun (7) alsó oldalára felszerelni.

Az alaplemezt fel lehet használni marásra nagyobb rádiuszú sablonok mentén is.

H.) Az univerzális ütköző felszerelése (6. ábra)

- A kívánt ütközölést az univerzális ütközőre (18) csavarozni.
- A univerzális ütközőt (18) mindenkor csavarral a marósarura (7) felszerelni.

I.) A marószerszám felszerelése (5. ábra)

Figyelem: a hálózati dugót kihúzni!

- A szorítót az orsóba (a) helyezni.
- A rögzítőanyát (9) enyhén az orsóra csavarni.
- A maró szerszámot a szorítóba dugni.
- A rögzítő ékkel (12) az orsót megfogni.
- A villás kulccsal (14) a rögzítőanyát szorosra (9) húzni.

H

Figyelem: a használta vétel előtt a beállításhoz és szereléshez használt szerszámokat ismét eltávolítani.

- A marószerszámok eltávolításakor járjon el fordított sorrendben.

J.) A maromélység beállítása (2. ábra)

- A gépet a munakdarabra állítani.
- A szárnyascsvart (2) meglazítani.
- A gépet lassan lefelé vezetni, mik a maró a munkadarabot meg nem érinti.
- A skála segítségével a mélység ütközöt (6) a kívánt marási mélységre beállítani és a szárnya csavarral (2) rögzíteni. A finombeállítás a revolverütköző segítségével történik.
- A marásmelységet kiegészítően a revolverütköző fordítása által lehet beállítani.
- A gép bekapcsolásához tolja a ki-bekapcsolót (6) lefelé.
- A marás folyamatának véghezvitelle végett a marót leengedni.
- A munka befejezése után a gépet a kiinduló állásba kell visszaállítani.

K.) Marási irány

- A marást a maró mozgásával ellentétes irányban kell végezni (ellenfutás). Különben a visszacspódás miatt fennáll a sérülés veszélye.

L.) Profil- és élmáró (13. ábra)

- A profil- és élmárásokhoz speciális indítógyűrűs marókat is lehet használni.
- A marót felszerelni.
- A gépet óvatosan a munkadarabhoz vezetni.
- Gyenge nyomással a vezetőcsapot vagy a golyóscsapágat a munkadarabon végigvezetni.

Figyelem:

- Nagyobb marási mélységek esetén az anyagnak megfelelően több lépést alkalmazni.
- mindenfajta marási munkánál a felső marót tartsa minden kézzel.

7. Karbantartás

- A géptesten levő levegőzést szolgáló nyílásokat minig tisztán és szabadon kell tartani. Tisztításhoz ezeket sűrített levegővel ki kell fújni.

1. Opis naprave (slika 1)

- 1 ročaja
- 2 nastavitični vijak za globinski prislon
- 3 vrtljiv revolverski prislon
- 4 stikalo za vklop in izklop
- 5 fiksni vijak za pogonsko enoto
- 6 globinski prislon
- 7 rezkalno podnožje
- 8 fiksni vijak paralelnega prislona
- 9 napenjalna matica
- 10 vodilni valj
- 11 krožna konica
- 12 zatič za aretiranje gredi
- 13 vpenjalne klešče
- 14 ključ za napenjalno matico
- 15 paralelni prislon
- 16 skala
- 17 vodilni tulec
- 18 univerzalni prislon
- 19 rezkalni prislon
- 20 talna plošča

2. Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V ~ 50 Hz
Poraba:	650 W
Št. vrtlajev v prostem teku:	30.000 min ⁻¹
Vihšina dviga:	52 mm (rezkalna globina)
Vpenjalne klešče:	(8 in 6 mm
za oblikovalne rezkalnike max.	(40 mm
Zaščitna izolacija	
Teža	3 kg
Nivo zvočnega tlaka LWA:	88,5 dB (A)
Nivo moči hrupa LPA:	101,5 dB (A)
Vibracije a _{hw} :	3,8 m/s ²

3. Uporaba v skladu z navodili

Rezkalnik je posebej primeren za obdelavo lesa in umetnih snovi, za izrezovanje izrastkov vej, rezkanje utorov, izdelavo vdolbin, kopiranje krivulj in pisav itd. Namiznega rezkalnika ni dovoljeno uporabljati za obdelavo kovin, kamna itd. Stroj je dovoljeno uporabljati le v skladu z namenom. Kakršna koli drugačna uporaba ni v skladu z namenom in lahko povzroči poškodbo, ki bi zaradi tega nastale, jamči uporabnik oz. upravljalec in ne proizvajalec.

4. Pomembna navodila

Prosimo, da navodila za uporabo pazljivo preberete in napotke, ki so v njem navedeni, upoštevate. Na podlagi pričujočih navodil za uporabo se seznanite z napravo, njenou pravilno uporabo in navodili za varno delo. Navodila za uporabo shranite skupaj z rezkalnikom.

Navodila za varno delo

- električni vtič vtaknite v električno vtičnico le, ko je stroj izklopljen.
- obdelovanec s pomočjo vpenjalnih naprav vpnite, da ne bo zdrsnil.
- električni kabel vedno imejte zadaj za strojem.
- pred vsemi deli na stroju najprej izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- pred pričetkom obratovanja je potrebno preveriti, če je rezkalnik stabilen.
- pri delu vedno poskrbite za varno stojisko.
- rezkanje mora vedno potekati proti smeri vrtenja (nasprotna smer) rezkalnika.
- obdelovanca se dotaknite, ko rezkalnik že obratuje.
- rezkalnik vedno vodite z obema rokama.
- navedenega maksimalnega števila vrtlajev rezkalnika ni dovoljeno prekoračiti.
- upoštevajte reakcijski moment stroja, posebno še, ko rezkalnik obstane/obtiči.
- ko končate z delom, počakajte, da stroj zdrsne v izhodiščni položaj.
- le brezhibna in nabrušena rezkala.
- rezkala dobro vpnite.
- glede na material večje globine rezkajte več prehodih/stopnjah.
- hrup na delovnem mestu je lahko večji od 85 dB(A). V tem primeru mora delavec izvajati ukrepe za zaščito pred hrupom. Hrup te električne naprave je izmerjen v skladu z ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EGS).
- vrednost oddanih vibracij je bila ugotovljena v skladu z ISO 8662-8.

5. Pred začetkom dela

- pred začetkom dela morajo biti vsa pokrivala in varnostne naprave pravilno montirane.
- pred priključevanjem stroja se prepričajte, da se podatki na tipski tablici ujemajo s karakteristikami vašega električnega omrežja.

SLO**6. Montaža in upravljanje****Pozor!**

Pred vsako montažo in nastavljanjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.

A.) Montaža ročajev (slika 4)

- element (a) potisnite v luknjo za ročaj, kot prikazuje slika.
- zdaj privijte ročaja (1).

B.) Montaža odsesovalnega nastavka (slika 6)

Pozor! Zaradi zdravstvenih razlogov je odsesovanje prahu obvezno!

- odsesovalni nastavek (19) z obema vijakoma z ugrezljeno glavo trdno privijte na rezkalni čevelj (7).

Odsesovalni nastavek se lahko priključi na odsesovalne naprave (sesalce za prah) s cevjo (36 mm). Če je premer drugačen, je potrebno uporabiti odsesovalni adapter (a).

C.) Montaža paralelnega prislonja (slika 8)

- vodilno gred (a) paralelnega prislonja (15) potisnite v luknje rezkalnega čevelja (7).
- paralelni prislon (15) nastavite na želeno vrednost in privijte s krilnimi vijaki (8).
- postavite skalo (16) na vodilno gred (a).

D.) Montaža vodilnega valja (slika 7)

- vodilni valj (10) z obema vijakoma trdno privijte na paralelni prislon.
- paralelni prislon potisnite v rezkalni čevelj.
- stroj postavite na material.
- vodilni valj (10) postavite na rob materiala in nastavite želen odmik.
- paralelni prislon fiksirajte s krilnimi vijaki.
- vklopite stroj, spustite rezkala in z rahlim pritiskanjem vodilni valj (10) vodite vzdolž roba materiala.
- izklopite stroj in ga vrnite v izhodiščni položaj.

E.) Montaža krožne konice (slika 7)

- krožno konico (11) fiksirajte s krilnim vijakom na paralelnem prislonu.

Pozor! Paralelni prislon je potrebno obrniti, tako da prislopska tirnica kaže navzgor.

- postavite krožno konico na material.
- s premikanjem paralelnega prislonja nastavite želen radij in fiksirajte z obema krilnima vijakoma (8).
- vklopite stroj.
- stroj počasi premikajte do prislonja.

- utore, nastavke itd. rezkajte z enakomernim potiskanjem naprej. Stroj vodite z obema rokama.
- po zaključku dela stroj premaknite navzgor (v izhodiščni položaj).
- stroj izklopite.

F.) Montaža vodilnega tulca (slika 9)

- z obema vijakoma z ugrezljeno glavo vodilni tulec (17) pritrdite na rezkalni čevelj (7).
- vodilni tulec (17) se premika z naletnim obročkom vzdolž šablone.
- obdelovanec mora biti večji za razliko med „zunanjam robom naletnega obročka“ in „zunanjam robom rezkalnika“, da je možno dobiti natančno kopijo.

G.) Montaža talne plošče (slika 6)

- na spodnjo stran rezkalnega čevelja (7) z vijakom z ugrezljeno glavo montirajte talno ploščo (20).

Talno ploščo je mogoče uporabiti za rezkanje šablon z večjimi radiji.

H.) Montaža univerzalnega prislonja (slika 6)

- želeno prislosko letev privijte na univerzalni prislon (18).
- univerzalni prislon (18) z obema vijakoma montirajte na rezkalni čevelj (7).

I.) Montaža rezkalnega orodja (slika 5)

Pozor! Izvlecite električni vtič iz vtičnice!

- vpenjalne klešče vstavite v vreteno (a).
- napenjalno matico (9) narahlo privijajte na vreteno.
- rezkalno orodje vstavite v vpenjalne klešče.
- z aretim zatičem (12) držite vreteno.
- z viličastim ključem (14) zategnjte napenjalno matico (9).

Pozor! Pred pričetkom dela odstranite orodja za nastavitev in montažo!

- za demontažo rezkalnega orodja izvedite postopek v obratnem vrstnem redu.

J.) Nastavitev globine rezkanja (slika 2)

- stroj postavite na obdelovanec.
- odvijte krilni vijak (2).
- stroj počasi pomikajte navzdol, dokler se rezkalo ne dotakne obdelovanca.
- s pomočjo skale globinski prislon (6) nastavite na želeno globino rezkanja, ter ga fiksirajte s krilnim vijakom (2). Fino nastavitev izvedite s pomočjo premičnega revolverskega prislona.
- z obračanjem revolverskega prislona je mogoče dodatno nastaviti globino rezkanja.
- stikal za vklop/izklop (6) potisnite navzdol, da vklope stroj.
- za začetek rezkanja spustite rezkalnik.
- po zaključku dela je potrebno stroj postaviti v izhodiščni položaj.

K.) Smer rezkanja

- rezkajte vedno v smeri, ki je nasprotna smeri vrtenja (protismer), sicer obstaja nevarnost udarca nazaj (protiudarca).

L.) Oblikovalno rezkanje in rezkanje robov (slika 13)

- za oblikovalno rezkanje in rezkanje robov je mogoče uporabiti tudi specialne rezkalnike z naletnimi obročki.
- montirajte rezkalnik.
- stroj previdno vodite ob obdelovancu.
- vodilni zatič ali kroglični ležaj z rahlim pritiskom vodite ob obdelovancu.

Pozor!

- glede na material večje globine rezkajte v več prehodih/stopnjah.
- pri rezkanju vedno držite namizni rezkalnik z obema rokama.

7. Vzdrževanje

- prezračevalne odprtine na ohišju motorja morajo biti vedno proste/prehodne in čiste. Ko jih čistite, jih izpihajte s stisnjenim zrakom.

EG Konformitätserklärung Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma	EC Declaration of Conformity The Undesignated declares, on behalf of
<p>Déclaration de Conformité CE Le soussigné déclare, au nom de</p> <p>De conformiteitsverklaring De ondertekenaar verklaart in naam van de firma</p>	

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

daß die	that the	que	dat de	que ella/	que
Maschine/Produkt	Machine / Product	la machine / le produit	maschine/produkt	máquina/producto	a máquina/o produto
Elektro-Oberfräse	Electric Router	Défonceuse électrique	Elektro-bovenfrees	Fresadora eléctrica de brazo superior	Fresadora eléctrica vertical
Marke	produced by:	du fabricant	merk	marca	marca



Typ	Type	Type	type	tipo	tipo
		BOF 650			

– Seriennummer auf dem Produkt –

- Serial number specified on the product.
- no. série indiqué sur le produit.
- no. serie indicado en el producto.

– in accordance with the EC Directive regarding machines 89/392 EEC, as amended;

- Directrice CE relative aux machines 89/392 CEE avec les modifications y apportées;
- Directrice CE relative aux basses tensions 73/23 EEC;
- Directrice CE relative à la compatibilité électromagnétique 89/336 CEE avec les modifications y apportées.

– EG Maschinenrichtlinie 89/392/EWG mit Änderungen

– EG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG,

– EG Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen entspricht.

– serienummer op het produktconform de volgende richtlijnen is:

- EG machinerichtlijn 89/392/EWG met wijzigingen 89/392/EWG
- EG laadspanningsrichtlijn 73/23/EWG
- EG richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 89/336 EWG met wijzigingen

– No. de serie en el producto: satisface las disposiciones pertinentes siguientes:

- Disposición de la maquinaria de la CE 89/392/CEE con modificaciones
- Disposición de baja tensión de la CE 73/23/CEE
- Disposición de la compatibilidad eléctromagnética de la CE 89/336 CEE con modificaciones.

– No. de série en el producto: encuentra-se no produto:

- Directiva da CE de máquinas 89/392/CEE, com alterações
- Directiva da CE de baixa tensão 73/23/CEE
- Directiva da CE de compatibilidade electro-magnética 89/336 CEE, com alterações

EN 50144-1; prEN 50144-2-17; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 27.04.2000	Landau/Isar, (date) 27.04.2000	Landau/Isar, datum 27.04.2000	Landau/Isar 27.04.2000	Landau/Isar 27.04.2000	Landau/Isar 27.04.2000

Achivierung / For archives:
BOF-0710-28-4175500-E

EU prohlášení o konformitě Podpisující pracoviště je jménem firmy	EU Konformkijelentés Az alább kiemelten a következő cég nevében	EU Izjava o skladnosti Podpisník v imenu podjetja	PL	RO	(R)
		Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty Nżej podpisany osiądca w imieniu firmy	Declaratie de conformitate CE Subsemnatul declară în numele firmei	AT Uygunluk Deklarasyonu Aşağıda imzası olan kişi Firma	

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

Že	hogy a	izjavila	že	că	adina
stroj/výrobek	gép / gépjármű	da stroj/izdelok	maszyna/produkt	mașina/produsul	Makine / Mamul
Elektrická vrchní frézka	Elektromos - felső maró	Elektrický namízni rezkalník	Elektryczna frezarka górnoprzewodowa	Mașină electrică de frezat de sus	Elektrikli üst freze
značka:	márka	znamka	wyprodukowana przez	marcată	Marka



typ	tipus	typ	tipul	Typo
		BOF 650		

odpovídá	az	ustreza	- numer seryjny na produkcie -	- numărul seriei pe produs -
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> EU směřenici o strojích 89/392/EWG - i gépi irányítóvonalának	<input checked="" type="checkbox"/> EU Směřenici o strojích 89/392 EGS z doplněními	<input checked="" type="checkbox"/> wytycznym EWG dotyczącym maszyn 89/392/EWG ze zmianami	<input checked="" type="checkbox"/> Seri No 89/392 AET direktifine ve değişikliklerine
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> EU směřenici o nízkém napětí 73/23 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> EU Směřenici o nízkém napětí 73/23 EGSEGS	<input checked="" type="checkbox"/> wytycznym EWG dotyczącym niskiego napięcia 73/23 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> AET'nin düşük volaj hakkindaki 73/23 nolu ile
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> EU směřenici o elektromagnetické snášenlivosti 89/336 EWG se změnami,	<input checked="" type="checkbox"/> EU Směřenici o elektromagnetycznej irányítóvonalának	<input checked="" type="checkbox"/> wytycznym EWG dotyczącym elektrozmęsliwego napęcia 73/23 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> AET'nin elektronarynetlik uygunluk hakkinda direktifilene ve değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder.
			<input checked="" type="checkbox"/> elektromagnetycznej 89/336 EWG ze zmianami.	

EN 50144-1; prEN 50144-2-17; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 27.04.2000				

Achivierung / For archives: BOF-0710-28-417550-E

EINHELL-ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná dnem koupě a činí 2 rok.
Záruka bude poskytnuta v případě chybného provedení nebo vady materiálu a funkčnosti.
K tomu potřebné náhradní díly a pracovní doba nebudou účtovány.
Záruka se nevtahuje na následné škody.

Váš zákaznický servis

Einhell - Garanciaokmány

A garancia időtartama 2 év és a vásárlás napjával kezdődik.

A szavatosság csak a kivitelezési hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki.
A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.
Nem szavatolunk a másodlagos károkért.

Az Ön vevőszolgálati partnere.

EINHELL – GARANCIJSKI LIST

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa in znaša 2 leti.

Garancija velja za pomanjkljivo izvedbo ali napake na materialu ali pri delovanju. Uporabljeni rezervni deli in eventualni porabljen čas za delo se ne obračunajo.

Garancije za posledično škodo ni.

Vaša kontaktna oseba v servisni službi

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßiger Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Ersatzteil- und Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 • Telefax (0 99 51) 26 10 und 52 50
Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358

- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (09951) 942357, Fax (09951) 2610 u. 5250
- (GB) Einhell UK
Tel. 01925 419400, Fax 01925 419292
Tel. 0151 3368246, Fax 0151 3363233
- (F) V.B.P. Distribution Service Après Vente
5, allée Joseph Cugnot, Z.I. du Phare
F-33700 Mérignac
Tel. 05 56479483, Fax 05 56479525
- (NL) Einhell Benelux
Weberstraat 3
NL-7903 BD Hoogeveen
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux
Abtsdreef 10
B-2940 Stadbroek
Tel/Fax 03 5699539
- (E) Comercial Einhell S.A.
Antonio Cabezon, 83
E-28034 Madrid
Tel. 948 725025, Fax 948 715714
- (P) Einhell Iberica
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcozelo VNG
Tel. 02 75336100, Fax 02 7536109
- (GR) Antzoulatos E. E.
Paralia Patron-Panayitsa
GR-26517 Patras
Tel. 061 525448, Fax 061 525491
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22077 Beregazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
S Rodelundvej 11 - Rodelund
N **DK-8653 Them**
Tel.+ 45 86 849511, Fax+ 45 86 849522
- (FIN) Suomen Einhell OY
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.
Al.Niepodleglosci 36
PL 65-950 Zielona Gora
Tel. 0683 242055, Fax 0683 272914
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vajda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Star AS
Ahmet Cavus Sokak No: 17
TR 81630 Beykoz - Istanbul
Tel. 0216 4250840, Fax 0216 4250841
- (RO) Novatech S.R.L.
Bd.Lasar Catargiu 24-26
S.C. A Ap. 9 Sector 1
RO 75 121 Bucharest
Tel. 01 4104800, Fax 01 4103568
- (CZ) DAT spol s.r.o
Hrubeho 3
CZ 61200 Brno
Tel. 05 49211107, Fax 05 41214831
- (BG) Slav GmbH
Podvis Str. Wbl. 30 E.G. ap. 52
9000 Varna
Tel. 052 242854, Fax 052 242854
- Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardem-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään
Der tages forbehold för tekniske ændringer
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholderes
Technické změny vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Tehnične spremembe pridržane
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.
Teknik değişiklikler olabilir