

Richtwerte für Brennholz

- 6 – 16 % Holzfeuchte = Sehr gute Brennwerte.
16 – 20 % Holzfeuchte = Gute bis mittlere Brennwerte.
22 – 42 % Holzfeuchte = Keine Eignung, eine weitere
Trocknung des Holzes ist
erforderlich.

Moisture content and burning

- 6 – 16 % moisture = Will burn very well.
16 – 20 % moisture = Moderate to good burning
qualities.
22 – 42 % moisture = Not suitable for burning.
Must dry out more.0