



Achtung!
Der Hebel unter dem Luftfilterkasten verfügt bei diesem Modell über keine Funktion.