




- (PL) Instrukcja montażu szyny prowadzącej prowadnicy poprzecznej
- (RO) Instrucțiuni de montare
șină de ghidare pentru opritorul transversal

5





2

(PL)

- Zamontować szynę prowadzącą prowadnicy poprzecznej (27) za pomocą śrub, nakrętek, podkładek i pierścieni zabezpieczających (a) na stole pilarskim (1), jak zostało przedstawione na rys. 2.
- Poluzować obie śruby (b) za pomocą samoza-bezpieczających nakrętek (c) na szynie prowadzącej prowadnicy poprzecznej (27), jak zostało przedstawione na rys. 2.
- Wsunąć prowadnice uniwersalną (7) w szynę prowadzącą prowadnicy poprzecznej (27) i dokręcić śruby (b) tak mocno, żeby prowadnica uniwersalna (7) poruszała się bez oporu do przo-du i do tyłu .

(RO)

- Montați şina de ghidare pentru opritorul transversal (27) cu ajutorul suruburilor, piulițelor, șaibelor intermediere și inelelor de siguranță (a) pe masa de tăiere (1), aşa cum este indicat în figura 2.
- Strângeți ambele șuruburi (b) cu ajutorul piulițelor autofiletante (c) lejer de şina de ghidare pentru opritorul transversal (27), aşa cum este indicat în figura 2.
- Împingeți opritorul universal (7) în şina de ghidare pentru opritorul transversal (27) și strângeți ambele șuruburi (b) până când opritorul universal (7) poate fi deplasat fără joc în şina de ghidare pentru opritorul transversal (27).



EH 03/2007