

(S) Bruksanvisning
Plan- och rikthyvel

(FI) Käyttöohje
Tasapaksutus-oikaisuhöyläkone

(DK) Betjeningsvejledning
tykkelse-safretterhøvl

(EE) Kombineeritud
rihthöövli-paksusmasina kasutusjuhend

einhell®


③

CE

Art.-Nr.: 44.199.40







I.-Nr.: 01016

EHM 1300















- ⑤ Läs igenom och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före användning.
- ⑥ Lue käyttöohje ja turvallisuusmäärykset ennen käyttöönottoa ja noudata niitä.
- ⑦ Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses, inden maskinen tages i brug. Alle anvisninger skal følges.
- ⑧ Enne kasutuselevõtmist lugege läbi ja järgige kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid.



3





S**1. Beskrivning av utrustningen**

- 1 Strömbrytare
- 2 Skjutblock
- 3 Påskjutare
- 4 Vev
- 5 Spånsuganslutning
- 6 Parallellellanslag
- 7 Klämspik
- 8 Hållare till kutteraxelskydd
- 9 Inställningsknapp för spändjup
- 10 Stöd för arbetsstycke
- 11 Gummifot
- 12 Kutteraxelskydd
- 13 Matningsbord
- 14 Avtagningsbord
- 15 Stålinställningsblock
- 16 Sexkantryckel
- 17 Blocknyckel
- 18 Skala
- 19 Visare
- 20 Planhyvelbord
- 21 Hyvelstål
- 22 List
- 23 Kutteraxel
- 24 Anti-rekylklor
- 25 Stålskyddsplåt
- 26 Tippskydd
- 27 Dammsugsadapter Ø 100 mm
- 28 Dammsugsadapter Ø 35 mm
- 29 Skala
- 30 Visare
- 31 Spärknopp
- 32 Spärknopp
- 33 Spärknopp
- 34 Fixeringsskruv för spånsugning
- 35 Överlastbrytare

2. Leveransomfattning

- Hyvel
- Monteringsverktyg
- Påskjutare
- Skjutblock (2 st)

3. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

4. Viktiga anvisningar

- Slå ifrån maskinen med strömbrytaren (1) och dra ut stickkontakten inför underhåll och kundtjänst (bild 1).
- Kontrollera regelbundet att stålen (21) och listen (22) är fast monterade i kutteraxeln (23) (bild 15).
- Stålen (21) får skjuta ut över kutteraxeln (23) med maximalt 1,1 mm (bild 15).
- Demontera aldrig maskinen säkerhetsskydd, såvida detta inte krävs för kundtjänst eller reparation.
- Säkerhetsskydden måste alltid vara intakta. Fäst och spän fast säkerhetsskydden vid avsedda ställen varje gång innan du använder maskinen.
- Om maskinen ska användas i slutna utrymmen måste en spånsug anslutas till spånsuganslutningen (5) (bild 1).
- **Obs!** Maskinen måste ha jordats på föreskrivet sätt. Den gul-gröna anslutningskabeln är en skyddsledare.
- Kontrollera att anti-rekylklorna (24) fungerar på avsett vis (bild 13).
- Bär alltid ögonskydd.
- Hyvla aldrig i inbukningar, tappar eller former.

Om maskinen har byggts samman korrekt och därefter hanteras, underhålls och repareras på avsett vis, kommer den även att avge den prestanda som anges i denna bruksanvisning. Kontrollera maskinen regelbundet. Defekta komponenter inkl. nätkablarna får inte användas. Komponenter som har brutits, slitits ned, deformeras eller som saknas, måste genast bytas ut eller ersättas. Endast behörig personal får utföra reparationer och byta ut komponenter. Det är inte tillåtet att utföra egenmäktiga ändringar på maskinen eller maskinens komponenter om detta innebär att maskinen därefter inte längre motsvarar standard-specifikationerna.

5. Ändamålsenlig användning

Plan- och rikthyveln är avsedd för rikthyveling och planhyvelning av allt slags sågt virke i kvadratiska, rektangulära eller snedställda former.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål.

Trots ändamålsenlig användning kan särskilda resterande riskfaktorer inte uteslutas helt. Beroende på erforderliga arbetsmetoder kan följande personskador uppstå:

- Risk för att fingrarna eller händerna kommer åt kutteraxeln inom ett område som inte kan

skyddas.

- Risk för att arbetsstycket slungas tillbaka vid felaktig hantering.
- Risk för hörselskador och ögonskador samt skador på fingrar och händer om nödvändig skyddsutrustning inte används.
- Risk för hälsofarliga emissioner vid användning inom slutna utrymmen utan lämplig spännsuganläggning.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

6. Bulleremissionsvärden

	Tongång
Ljudtrycksnivå L_{PA}	92,9 dB(A)
Ljudeffektnivå L_{WA}	105,9 dB(A)

De angivna värdena är emissionsvärden och måste därför inte tuvnges motsvara säkra arbetsplatstvärden. Även om det finns ett samband mellan emissions- och immissionsnivåer, är det inte möjligt att utifrån dessa värden härleda om ytterligare försiktighetsåtgärder är nödvändiga eller ej. Faktorer som kan påverka den aktuella immissionsnivån vid arbetsplatsen kan t ex vara hur lång tid som inverkan föreligger, arbetsrummets form, andra bullerkällor osv, t ex antal maskiner och andra angränsande arbetsprocesser. De tillförlitliga arbetsplatstvärdena kan även variera från land till land. Denna information syftar dock till att hjälpa användaren att bättre uppskatta vilka faror och risker som föreligger.

7. Tekniska data

Växelströmsmotor:	230 V ~ 50 Hz
Effekt P:	1 280 W
Kapslingsklass:	IP20
Arbetsstyckets max. bredd:	152 mm
Arbetsstyckets max. höjd, genomsläpp vid planhyveling:	100 mm
Rikthyvelbord:	650 x 160 mm
Planhyvelbord:	250 x 152 mm
Matningshastighet vid planhyveling:	8 m/min
Tomgångsvarvtal för motor n_0 :	21 000 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal för hyvelstål:	9 000 min ⁻¹
Max. inskärningsdjup vid hyveling:	3 mm
Max. inskärningsdjup vid planhyveling:	2 mm
Max. lutning av parallellanslag:	45°
Spännsuganslutning:	Ø 100/35 mm
Vikt:	27,5 kg

8. Före användning

- Packa upp plan- och rikthyveln och kontrollera om den ev. har skadats i transporten.
- Maskinen måste ställas upp stabilt och sedan riktas in.
- Innan maskinen tas i drift måste alla skydd och säkerhetsanordningar ha monterats på avsett vis.
- Kutteraxeln måste kunna rotera fritt.
- Var uppmärksam på främmande föremål, t ex spik eller skruv, om virket som ska hyvelas redan har bearbetats.
- Innan du slår på maskinen med strömbrytaren (1) måste du övertyga dig om att kutteraxeln är rätt monterad och att de rörliga delarna inte klämmer.
- Övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nättets data innan du ansluter maskinen till vägguttaget.

S**9. Montering****9.1 Parallellasslag (bild 4/5)**

- Håll stålskyddspläten (25) mot matningsbordet (13) enligt beskrivningen i bild 5.
- Sätt parallellasslaget (6) mot matningsbordet (13). Se till att hålen i parallellasslaget (6) och i stålskyddspläten (25) stämmer överens med innergångorna i matningsbordet (13).
- Fixera parallellasslaget (6) med hjälp av de båda bifogade insekskrwarna på matningsbordet (13).

9.2 Kutteraxelskydd (bild 1-3)

- Sätt hållaren till kutteraxelskyddet (8) till vänster på avtagningsbordet (14) så att stiftet och gängstiften griper in i de båda borrhålen.
- Fixera kutteraxelskyddet (12) med den bifogade spärknoppen (33).

9.3 Gummifötter/tippskydd (bild 1-2)

- Fixera de fyra gummifötterna (11) på maskinens undersida med hjälp av de bifogade insekskrwarna.
- Skruva fast tippskydden (26) i de här för avsedda innergångorna och fixera sedan dessa med bifogade muttrar.

10. Använda maskinen

Obs! Plan- och rikthyveln är konstruerad särskilt för hyvling av kompakt virke. Till detta arbete används högglerade hyvelstål (21). Vid planhyvling måste arbetsstycket anliggningsytan vara plan. Om stora eller tunga arbetsstycken ska hyvas måste maskinen fästas på uppställningsytan (t ex med skruvvingar).

- Strömbrytaren (1) befinner sig till vänster på maskinen under det gula locket. Slå på maskinen med den gröna knappen "I". Slå ifrån maskinen med den röda knappen "O".
- Maskinen är utrustad med en överlastbrytare (35) som ska skydda motorn. Vid överbelastning stannar maskinen automatiskt. Efter en kort stund kan du trycka in överlastbrytaren (35) igen.

11. Rikthyvling**11.1 Inställning (bild 1/3/4)**

- Vrid runt inställningsknoppen för spändjupet (9) för att ställa in matningsbordets (13) höjd. Det inställda spändjupet kan läsas av på skalan (18).
- Lossa på parallellasslaget (6) med klämspaken (7). Ställ in avsedd vinkel. Den inställda vinkeln

kan läsas av på skalan (19). Fixera det inställda parallellasslaget (6) med klämspaken (7).

11.2 Montera spånsuganslutning (bild 6/7/14)

- Sätt veven (4) på stolpen vid avtagningsbordet (14). Vrid runt veven (4) i motsols riktning för att ställa planhyvelbordet (20) i sitt lägsta läge.
- Sätt in spånsuganslutningen (5) mot planhyvelbordet (20). Se till att de tre anslagstapparna vid spånsuganslutningen (5) griper in i de tre borrhålen vid planhyvelbordet (20).
- Vrid runt veven (4) i medols riktning tills spånsuganslutningen (5) är fastspänd och tungan (b) ligger på säkerhetsbrytaren. Fäst spånsuganslutningen (5) på planhyvelbordet (20) med bifogad mutter (a) enligt beskrivningen i bild 7.
- Montera dammsugsadaptern Ø 100 mm (27) och ev. optionen dammsugsadaptern Ø 35 mm (28) på spånsuganslutningen (5).
- Anslut hyvlen till en spånsug (medföljer ej).
- Lyft på kutteraxelskyddet (12).

11.3 Använda rikthyveln (bild 1/8/9)

- Anslut stickkontakten med nätkabeln. Öppna det gula locket (1) och tryck på den gröna knappen "I" för att starta hyveln.
- Lägg arbetsstycket som ska bearbetas på matningsbordet (13). Håll fast skjutblocken (2) med båda händerna och skjut sedan arbetsstycket framåt mot avtagningsbordet (14) över hyvelstålen (21).
- Slå ifrån maskinen efter att du hyvat färdigt. Tryck då på den röda knappen "O" och stäng sedan det gula locket (1). Dra ut nätkabeln till maskinen.
- **Vänta tills maskinen har stannat helt innan du tar bort spän och damm från matningsbord (13), avtagningsbord (14) och kutteraxel (23).**
- Fixera kutteraxelskyddet (12) i sitt avsedda läge på nytt.

12. Planhyvling**12.1 Inställning (bild 10)**

- Sätt veven (4) på stolpen vid avtagningsbordet (14) och veva sedan planhyvelbordet (20) till avsedd höjd. Den inställda vinkeln kan läsas av på skalan (29).

12.2 Montera spånsuganslutning (bild 1/10/14)

- Lossa på spärknoppen (32) och dra sedan kutteraxelskyddet (12) så långt fram som möjligt.
- Sätt spånsuganslutningen (5) mot

avtagningsbordet (14). Se till att anslagsstiften och fixeringsskruven (34) griper in i innergångarna på avtagningsbordet (14) och att tungan (b) ligger emot säkerhetsbrytaren.

- Vrid runt spärknoppen (c) tills spännsuganslutningen (5) är fast fixerad.
- Montera dammsugsadaptern Ø 100 mm (27) och ev. optionen dammsugsadaptern Ø 35 mm (28) på spännsuganslutningen (5).
- Anslut hyveln till en spännsug (medföljer ej).

12.3 Använda rikthyveln (bild 11/13)

- Anslut stickkontakten med nätkabeln. Öppna det gula locket (1) och tryck på den gröna knappen "I" för att starta hyveln.
- Lägg ett arbetsstycke på planhyvelbordet (20). Skjut arbetsstycket mot matningsbordet (13).
- Slá ifrån maskinen efter att du hyvat färdigt. Tryck då på den röda knappen "O" och stäng sedan det gula locket (1). Dra ut nätkabeln till maskinen.
- **Vänta tills maskinen har stannat helt** innan du tar bort spän och damm från planhyvelbord (20) och kutteraxel (23).

13. Byta stål (bild 15/16)

- **Obs!** Dra alltid ut stickkontakten innan du byter ut stål.
- Demontera parallellanslaget i omvänt följd enligt beskrivningen under 9.1.
- Dra kutteraxelskyddet (12) framåt så långt som möjligt så att den kompletta kutteraxeln (23) ligger fritt.
- Lossa på spännskruvarna (c) genom att vrida runt dem i motsols riktning med den bifogade gaffelnyckeln (17). Vrid runt kutteraxeln (23) så att listen (22) inkl. stålen (21) kan dras ut.
- Rengör alla relevanta delar samt spären till stålen i kutteraxeln (23).
- Sätt in listen (22) med de nya stålen (21) på nytt och justera sedan in kutteraxeln i sidled.
- Sätt in stålinställningsblocket (15) mot avtagningsbordets (14) yta enligt beskrivningen i bild 16. Se till att stålen (21) rör vid stålinställningsblocket (15) på båda sidorna.
- Dra åt spännskruvarna (c) i motsols riktning med den bifogade gaffelnyckeln (17).
- Skjut tillbaka kutteraxelskyddet (12) till sitt avsedda läge så att stålen är överläckta.

Obs!

Använd endast stål som har tillverkats speciellt för denna maskin. Om andra stål används finns det risk för personskador om man förlorar kontrollen. Undvik

att vrida igenom gångorna eftersom detta kan leda till att de lossnar. En list (22) eller skruvar med nedslitna gångor ska genast bytas ut.

14. Underhåll (bild 1/13)

Obs! Dra alltid ut stickkontakten innan du utför underhåll!

14.1 Maskin

Smörj in följande delar efter ungefärl 10 drifttimmar och därefter med jämma mellanrum:


- lager till matnings-/utmattningsvalsar, anti-rekylklor (24)
- lager till remrulle och -skiva
- gängstänger till höjdinställning av planhyvelbord (20)

Använd endast torrsmörjemedel.

Matningsbord (13), avtagningsbord (14), planhyvelbord, inmatnings-/utmattningsvalsar samt anti-rekylklor (24) måste alltid hållas fria från kåda. Smutsiga inmatnings-/utmattningsvalsar eller anti-rekylklor (24) måste rengöras.

För att förhindra att motorn överhettas ska dammet som ansamlas i ventilationsöppningarna tas bort med jämma mellanrum.

Förbättra bordens glidförmåga genom att då och då behandla dem med glidmedel.



14.2 Skärverktyg

Stålen (21), listen (22) och kutteraxeln (23) måste rengöras från kåda med jämma mellanrum. Rengör dem med ett rengöringsmedel som är avsett för kåda.

15. Felsökning och -åtgärder (bild 1)

1. **Det går inte att slá på maskinen:**
 - Ingen strömförsörjning. Kontrollera strömförsörjningen.
 - Kolborstarna är slitna. Låt en behörig elinstallatör byta ut kolborstarna.
2. **Maskinen slás ifrån i tomgång:**
 - Strömvabrott (kontrollera säkringarna). Låt en behörig elinstallatör byta ut säkringen.
3. **Maskinen stannar vid hybling:**
 - Trubbiga stål eller för snabb frammatning. Byt ut stålen eller reducera matningshastigheten.

S

4. Hastighetsförlust vid hyvling:

- För stort spåndjup. Reducera spåndjupet.
- För hög matningshastighet. Reducera matningshastigheten.
- Trubbiga stål. Byt ut stålen.

5. Det hyvlade arbetsstycket har dålig ytqvälitet:

- Trubbiga stål. Byt ut stålen.
- Ojämn matning. Mata fram arbetsstycket med konstant tryck och reducerad matningshastighet.
- En spånsug har inte anslutits (medföljer ej). Anslut spånsugen.

6. Spånutkastet blockerat vid rikt- eller planhyvling:

- En spånsug har inte anslutits (medföljer ej). Anslut spånsugen.
 - Virket är för fukigt.
7. Ojämn matningshastighet vid planhyvling:
- Gummiremmen är inte tillräckligt spänd. Kontrollera gummiremmen och byt ut den vid behov.
 - Planhyvelborde (20) är smutsigt. Rengör planhyvelborde (20) och behandla det ev. med glidmedel.

16. Reservdelsbeställning

Ange följande uppgifter när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
- Produktens artikelnummer
- Produktens ID-nr.
- Reservdelsnumret för reservdelen

Aktuella priser och ytterligare information finns på

www.isc-gmbh.info

1. Laitteen kuvaus

- 1 Pääle-/pois-katkaisin
- 2 Työntöpalikkka
- 3 Työntötukki
- 4 Käzikamppi
- 5 Lastujen poistoinu
- 6 Samansuuntaisvaste
- 7 Kiinnitysviipu
- 8 Höyläterän suojuksen pidike
- 9 Lastunpaksuuden säätönpäätä
- 10 Työstökappalealusta
- 11 Kumijalka
- 12 Höyläterän suojuus
- 13 Syöttöpöytä
- 14 Laskupöytä
- 15 Teränsäätöalusta
- 16 Koloruuviväin
- 17 Ruuvivain
- 18 Asteikko
- 19 Osoitin
- 20 Tasapaksutuspöytä
- 21 Terät
- 22 Kanta
- 23 Teräpalssi
- 24 Takapotkun estoleuat
- 25 Teränsuojuuspelti
- 26 Kallistussuojaakaari
- 27 Pölynpoistoimusoitin Ø 100 mm
- 28 Pölynpoistoimusoitin Ø 35 mm
- 29 Asteikko
- 30 Osoitin
- 31 Lukitusnuppi
- 32 Lukitusnuppi
- 33 Lukitusnuppi
- 34 Lastunimun kiinnitysruuvi
- 35 Ylikuormituskatkaisin

2. Toimituksen laajuus

- Höyläkone
- Asennustyökalut
- Työntötukki
- Työntöpalikkka (2 kpl)

3. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkoesta.

4. Tärkeitä ohjeita

- Kytke ennen huoltotoimia tai määräikaishuoltoa pääle-/pois-katkaisin (1) pois ja irroita verkkopistoke pistorasiasta. (Kuva 1)
- Tarkasta säännöllisin väliajoin, että terät (21) ja vaste (22) ovat tukivasti kiinni teräpalkissa (23). (Kuva 15)
- Terät (21) saavat kohota teräpalkista (23) korkeintaan 1,1 mm ylös. (Kuva 15)
- Älä koskaan poista koneen turvasuojuksia, paitsi vain huoltotoimia tai korauksia varten.
- Turvasuojuksen tulee aina olla ehyitä. Kiinnitä turvasuojuiset niille tarkoitettuihin paikkoihin ja varmista ne ennen koneen jokaista käyttöä.
- Jos käytät koneita suljetuissa tiloissa, liitä sen lastunpistoimilaittään (5) pölynpoistolaitteisto. (Kuva 1)
- Tarkasta, että takapotkun estoleuat (24) toimivat moitteettomasti. (Kuva 13)
- Käytä aina silmien suojalaseja.
- Älä koskaan leikkaa syvennyksiä, tappeja tai muotoja.

Kone kehitää tässä käyttöohjeessa kuvatun suorituskyvyn, jos asennus, käsitteily, huolto ja korjaukset suoritetaan määräysten mukaisesti. Kone tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin. Viallisia rakennusosia tai sähköjohtoja ei saa käyttää. Särkyneet, puuttuvat, loppuunkuluneet tai väärinkäytetyt rakenneosat tulee korvata tai vaihtaa heti. Ainoastaan ammattitaitoiset alan asiantuntijat saavat suorittaa korjaustyöt tai rakenneosien vaihtamisen. Laitteeseen tai laitteeseen rakenneosien ei saa tehdä mitään sellaisia muutoksia, joiden jälkeen laite ei enää vastaa vakioerittelyjä.

5. Määräysten mukainen käyttö

Tasapaksutus-oikaisuhöyläkonetta käytetään kaikenlaatuisten leikkattavien puiden oikaisu- ja tasapaksutushöyläykseen, jossa höylätävä puu voi olla nelikulmaista, suorakulmaista tai viistotettua.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrittyyn tarkoitukseen.

Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tietyjä riskitekijöitä voida täysin sulkea pois. Tarpeellisten työjaksojen aihettamina saatetaan tapahtua seuraavia tapaturmia:

- Teräkseliin koskettaminen sormin tai käsин alueella, jota ei voi suojaa.
- Virheellisen käsitelyn aihettamana

FIN

- työstökappaleiden takapotku.
- Kuulovauriot ja silmänloukkaantumiset sekä sormien ja käsiens vammat, mikäli ei käytetä vaadittuja suojarusteita.
- Terveydelle vahingollisia päästöjä, jos laitetta käytetään suljetuissa tiloissa ilman sopivaa poistoimulaiteistoa.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoitukseen. Emme siis ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityölaisten- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

6. Melunpäästöarvot

	Joutokäynti
Äänen painetaso L _{PA}	92,9 dB(A)
Äänen tehotaso L _{WA}	105,9 dB(A)

Annetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä ne siksi väittämättä ole varmoja työpaikalla esiintyviä arvoja. Vaikka päästö- ja ottosojen väillä on tietty yhteys, ei lästää voida luotettavasti johtaa päästöstä, ovatko lisävarotoimet tarpeen vai eivät. Työpaikalla kulloinkin vallitsevaan ottolasoon vaikuttavien tekijöihin kuuluvat vaikutukseen kesto, työtilan ominaispiirteet, muut melunlähteet jne., esim. koneiden lukumäärä ja muut vieressä suoritettavat työtapahtumat. Luotettavat työpaikka-arvot voivat samoin vaihdella maasta toiseen. Näiden tietojen tarkoituksesta on kuitenkin auttavaa käyttää jäädytysarvioimaan riskit ja niiden vaikutus paremmin.

7. Tekniset tiedot

Vaihovirtamoottori:	230 V ~ 50 Hz
Teho P:	1280 W
Suojalaji:	IP20
Työstökappaleen leveys kork.:	152 mm
Työstökappaleen suurin korkeus =	
paksuudenläpimeno:	100 mm
Oikaisuhöyläspöytä:	650 x 160 mm
Tasapaksumuutuspöytä:	250 x 152 mm
Tasapaksutuksen syöttönoopeus:	8 m/min
Moottorin joutokäyntikierrosluku n ₀ :	21000 min ⁻¹
Höyläterän joutokäyntikierrosluku:	9000 min ⁻¹
Suurin höyläläikekaussyvyys:	3 mm
Suurin tasapaksutusleikkaussyvyys:	2 mm
Suurin samansuuntaisvasteen kallistuskulma:	45°
Lastujen poistoimuri:	Ø 100/35 mm
Paino:	27,5 kg

8. Ennen käyttöönottoa

- Ota tasapaksumuutospöytä (25) pakkauksesta ja tarkasta, onko siinä kuljetusvaurioita.
- Kone tulee asentaa paikalleen niin, ettei se voi kaataa, ja kohdistaa oikein.
- Ennen käyttöönottoa tulee kaikki suojukset ja turvalaitteet asentaa määräysten mukaisesti paikolleen.
- Höyläterän tulee voida pyörä esteettä.
- Varo, ettei jo työstetyssä puumateriaalissa ole vieraita esineitä, kuten esim. nauhoja tai ruuveja.
- Ennen kuin painat pääle-/pois-katkaisinta (1), varmista, että höyläterää on asennettu oikein ja liikkuvat osat kulkevat kevyesti.
- Tarkasta ennen koneen liittämistä, että typpikilven tiedot vastaavat verkkovirran tietoja.

9. Asennus

9.1 Samansuuntaisvaste (kuvat 4/5)

- Aseta teränsuojuspelti (25) syöttöpöytään (13) kuvan 5 osoittamalla tavalla.
- Aseta samansuuntaisvaste (6) syöttöpöydälle (13). Huolehdi siitä, että samansuuntaisvasteessa (6) ja teränsuojapelissä (25) olevat poranreiät ovat samalla kohdalla kuin syöttöpöydän (13) sisäkierteet.

- Kiinnitä samansuuntaisvaste (6) kahdella mukana toimitetulla kuusikolokantaruuvilla syöttöpöytään (13).

9.2 Höylänterän suojuus (kuvat 1-3)

- Aseta höylänterän suojuksen (8) pidike laskupöydän (14) vasemmalle sivulle niin, että puikko ja kierrepukko tarttuvat molempien poranreikiin.
- Kiinnitä höylänterän suojuus (12) mukana toimitetulla kiinnitysnupilla (33) paikalleen.
- Kumijalat /Kallistussuojaakaaret (kuvat 1-2)
 - Kiinnitä neljä kumitassua (11) mukana toimitetuilla kuusikolokantaruuveilla laitteent alapinnalle.
 - Ruuvaa neljä kallistussuojaakaarta (26) niille tarkoitettuihin sisäkierteisiin ja kiinnitä ne paikalleen mukana toimitetuilla muttereilla.

10. Käyttö

- Huomio:** Tasapaksutus-oikaisuhöyläkone on suunniteltu erityisesti kiinteän puun höyläämiseen. Tähän käytetään runsasesteisia teriä (21). Tasapaksutushöyläkoneessa tulee työstökappaleen kontaktipinnan olla laakea. Kun työstetään suurempia tai painavampia työstökappaleita, on tarpeen kiinnittää kone seisontapinnalle (esim. ruuvipinteitä käyttäen).
- Pääle-/pois-katkaisin (1) on koneen vasemmalla sivulla keltaisen kääntökannen alla. Käynnistä koneen painamalla vihreää näppäintä „I“.
 - Sammutta kone painamalla punaista näppäintä „0“.
 - Kone on varustettu moottoria suojaavalla ylikuormituskatkaisimella (35). Ylikuormitukseen sattuessa kone pysähtyy automaattisesti. Lyhyen tauon jälkeen voi ylikuormituskatkaisimen (35) kytkää jälleen pääle.

11. Oikaisuhöyläys

11.1 Säättö (kuvat 1/3/4)

- Käännä lastupaksuuden (9) säätönupbia syöttöpöydän (13) korkeuden säätämiseksi. Säädetyn leikkausyvyyden voit lukea asteikosta (18).
- Löysennä samansuuntaisvastetta (6) pinneivillulla (7). Säädä haluttu kulma. Säädetyn kulman voit lukea asteikosta (19). Kiinnitä samansuuntaisvaste (6) säädon jälkeen uudelleen pinneivilla (7).

11.2 Lastunimuliitännän asentaminen (kuvat 6/7/14)

- Aseta käsikampi (4) luovutuspöydän (14) pylvääseen. Käännä kampea (4) vastapäivään, jotta tasapaksutuspöytä (20) laskeutuu alimpaan asemaansa.
- Aseta lastunimuliitännä (5) tasapaksutuspöydälle (20). Huolehdi siitä, että lastunimuliitännän (5) kolme kiinnitystappia tarttuvat tasapaksutuspöydän (20) kolmeen poranreikiään.
- Käännä kampea (4) myötäpäivään, kunnes lastunimulaite (5) on kiinnitetty tiukasti paikalleen ja kaareva aukko (b) on turvakatkaisimen päälä. Kiinnitä lastunimulaite (5) tasapaksutuspöytään (20) mukana toimitetulla mutterilla (a) kuvan 7 näytämällä tavalla.
- Kiinnitä pölynimusovitin Ø 100 mm (27) ja valinnaisesti pölynimusovitin Ø 35 mm (28) lastunimulaiteeseen (5).
- Liitä höyläkone lastunimulaiteistoon (ei kuulu toimitukseen).
- Nosta höylänterän suojuus (12) ylös.

11.3 Oikaisuhöyläskäyttö (kuvat 1/8/9)

- Liitä verkkopistoke verkkojohtoon. Avaa keltainen suojuus (1) ja paina vihreää näppäintä „I“ höyläskoneen käynnistämiseksi.
- Aseta työstettävä työstökappale syöttöpöydälle (13). Tarto työntöpalikoihin (2) molemmilla käsillä ja työnnä työstökonetta eteenpäin laskupöydän suuntaan (14) terien (21) yltse.
- Sammutta kone työn päättymästä. Paina tätä varten punaista näppäintä „0“ ja sulje keltainen suojuus (1). Irrota kone sitten sähköverkosta.
- Poista lastut ja pöly syöttöpöydältä (14) ja teräpalkista (23) sen jälkeen kun kone on pysähtynyt täydellisesti.
- Käännä höylänterän suojuus (12) takaisin terien päälle.

12. Tasapaksutushöyläys

12.1 Säättö (kuva 10)

- Aseta käsikampi (4) laskupöydän (14) pylvääseen ja käännä tasapaksutuspöytä (20) halutulle korkeudelle. Säädetyn kulman voit lukea asteikosta (29).

12.2 Lastunimulaiteiston asentaminen (kuvat 1/10/14)

- Irrota lukitusnuppi (32) ja vedä höylänterän suojuus (12) niin pitkälle eteen kuin mahdollista.
- Aseta lastunimu (5) laskupöydälle (14). Huolehdi siitä, että vastepukot ja kiinnitysruvi (34) tarttuvat niille tarkoitettuihin laskupöydässä (14) oleviin

FIN

- poranreikiin ja sisäkierteisiin ja etttä kaariaukko
(b) on turvakatkaisimen päällä.
- Käännä lukitusnuppija (c), kunnes lastunimulaite (5) on kiinnitetty tiukkaan.
- Kiinnitä pölynimusovitin Ø 100 mm (27) ja valinnaisesti pölynimusovitin Ø 35 mm (28) lastunimulaitteeseen (5).
- Littä höyläkone lastunimulaitteistoon (ei kuulu toimitukseen).

12.3 Oikaisuhöyläskäyttö (kuvat 11/13)

- Littä verkkopistoke verkkojohtoon. Avaa keltainen suojuus (1) ja paina vihreää nappainta „I“ höyläskoneen käynnistämiseksi.
- Aseta työstökappale tasapaksutuspöydälle (20). Ohjaa työstökappaleetta syöttöpöydän (13) suuntaan.
- Sammuta kone työn päätyttyä. Paina tätä varten punaista nappainta „0“ ja sulje keltainen suojuus (1). Iroita kone sitten sähköverkosta.
- Poista lastut ja pöly tasapaksutuspöydältä (20) ja teräpalkista (23) sen jälkeen kun kone on pysähtynyt täyillisesti.

13. Terien vaihto (kuват 15/16)

- Huomio:** Iroita periaatteellisesti verkkopistoke aina ennen kuin vaihdat terät.
- Ota samansuuntaisvaste pois päävastaisessa järjestyskessä kuin kohdassa 9.1 neuvotetaan.
- Vedä höylänteränsuojuus (12) niin pitkälle eteen kuin mahdollista, niin etttä koko teräpalkki (23) on avoinna.
- Iroita kiinnitysruuvit (c) kääntämällä niitä mukana toimitetulla kiintoavaimella (17) myötäpäivään. Käännä teräpalkkia (23) niin, etttä voi vetää kannan (22) terän (21) kera ulos.
- Puhdistaa kaikki osat sekä teräpalkissa (23) olevat teräraot.
- Pane kanta (22) uuden terän (21) kera jälleen paikalleen ja kohdista se teräpalkin sivun mukaan.
- Aseta teränsäätöalusta (15) kuvan 16 mukaisesti laskupöydän (14) pinnalle. Huolehdi siittä, että terä (21) koskettaa teränsäätöalustaa (15) molemmilla sivuilla.
- Kiristä kiinnitysruuvit (c) mukana toimitetulla kiintoavaimella (17) vastapäivään tiukkaan.
- Työnä höylänteränsuojuus (12) takaisin paikalleen, niin etttä terä (21) on peitetty.

Huomio!

Käytä ainoastaan tätä laitetta varten tehtyjä teriä. Muista teriä käytettäessä uhkaa tapaturman varaan laitteen hallinnan menettämisen vuoksi. Vältä liiallista

kierämistä ja mahdollista kierteiden irtoamista. Vaste (22) tai ruvit, joiden kiertetet ovat kuluneet loppuun, tulee vaihtaa heti uusiin.

14. Huolto (kuvat 1/13)

Huomio: Iroita verkkopistoke aina ennen kaikkia huoltotoimia!

14.1 Kone

Voittele seuraavat osat noin 10 käyttötunnin jälkeen säännöllisesti:

- syöttö-/luovutustelojen laakerit, takapotkun estoleuat (24)
- hihnarullan ja -kiekon laakerit
- tasapaksutuspöydän (20) korkeudensäädön kierrelangot

Käytä ainoastaan kuivavoiteluaineita.

Syöttöpöytä (13), laskupöytä (14), tasapaksutuspöytä, syöttö-/luovutustelat ja takapotkun estoleuat (24) tulee pitää periaatteellisesti hartsittomina. Liikaantuneet syöttö-/luovutustelat tai takapotkun estoleuat (24) tulee puhdistaa.

Moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi tulee sen tuuletusrakoihin kertyvä pöly poistaa säännöllisin väliajoin.

Paranna pöytien luistavuutta siten, että käsitletet ne aika ajoin liukuaaineita.

14.2 Leikkaustyökalut

Terät (21), kannat (22) ja teräpalkki (23) tulee puhdistaa hartsista säännöllisesti. Puhdistaa ne sopivalla hartsipoistoaineella.

15. Vianhaku ja -poisto (kuva 1)**1. Konetta ei voi käynnistää:**

- ei verkkovirtaa. Tarkasta virransyöttö.
- hiiharjat kuluneet. Anna ammattitaitoisien sähköasentajan vaihtaa hiiharjat uusien.

2. Kone sammuu joutokäynnillä:

- virtakaikos (tarkasta varokeet). Anna ammattitaitoisien sähköasentajan vaihtaa varoke.

3. Kone pysähtyy höylättäessä:

- tylstyneet terät tai liian nopea syöttö. Vaihda terä tai alempaa syöttönopeutta.

4. Nopeudenhäviö höyläyskäytössä:

- liian suuri leikkausyvyys. Vähennä leikkausyvyttä.
- liian suuri syöttönopeus. Vähennä syöttönopeutta.
- tylstyneet terät. Vaihda terät uusiin.

5. Höylätyn työstökappaleen pinta on huono:

- tylstyneet terät. Vaihda terät uusiin.
- syöttö epätasainen. Syötä työstökappaletta tasaisella painolla ja alhaisemmallakin syöttönopeudella.
- pölynimulaiteistoa (ei kuulu toimitukseen) ei ole liitetty. Liitä pölynpoistoimulaiteisto.

6. Lastunpoisto tukkeutuu oikaisu- tai tasapaksutushöyläyksessä:

- pölynimulaiteistoa (ei kuulu toimitukseen) ei ole liitetty. Liitä pölynpoistoimulaiteisto.
- puu on liian kosteaa.

7. Epätasainen syöttönopeus tasapaksutushöyläyksessä:

- kumihinna liian löysällä. Tarkasta kumihinna ja vaihda tarvittaessa uuteen.
- tasapaksutuspöytä (20) on likainen. Puhdista tasapaksutuspöytä (20) ja käsittele tarvittaessa liistoaineella.

16. Varaosatilaus

Varaosatilausta tehtäessä tulee antaa seuraavat tiedot:

- laitteen tyyppi
- laitteen tuotenumero
- laitteen tunnusnumero
- tarvittavan varaosan varaosanumero

Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät nettiositteesta www.isc-gmbh.info.

DKN**1. Oversigt over maskinen**

- 1 Tænd/Sluk-knap
- 2 Skydeblok
- 3 Skydestok
- 4 Håndsving
- 5 Spånudsugning
- 6 Parallelanslag
- 7 Klemmegreb
- 8 Holder til høvlejernsdæksel
- 9 Indstillingssnap for spåndybde
- 10 Emnestøtte
- 11 Gummifod
- 12 Høvlejernsdæksel
- 13 Fremføringsbord
- 14 Aftagsbord
- 15 Klingejusteringsblok
- 16 Unbrakonogle
- 17 Skruenøgle
- 18 Skala
- 19 Markør
- 20 Tykkelseshøvelbord
- 21 Kniv
- 22 Tværstang
- 23 Skæreblok
- 24 Anti-tilbageslagskløer
- 25 Knivværn
- 26 Vippebeskyttelsesboje
- 27 Støvudsugningsadapter Ø 100 mm
- 28 Støvudsugningsadapter Ø 35 mm
- 29 Skala
- 30 Markør
- 31 Låseknap
- 32 Låseknap
- 33 Låseknap
- 34 Fikseringsskrue spånudsugning
- 35 Overbelastningsafbryder

2. Med i leveringen

- Høvlemaskine
- Montageværktøj
- Skydestok
- Skydeblok (2x)

3. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

4. Vigtige anvisninger

- Før vedligeholdelses- eller servicearbejde skal maskinen slukkes på tænd/sluk-knappen (1), og stikket tages ud af stikkontakten. (Fig. 1)
- Kontroller med jævne mellemrum, om kniv (21) og tværstang (22) er ordentligt fastgjort til skæreblokken (23). (Fig. 15)
- Kniven (21) må højest røre 1,1 mm ud over skæreblokken (23). (Fig. 15)
- Sikkerhedsafdækningerne må ikke aftages; eneste undtagelse er i forbindelse med service- eller reparationsarbejde.
- Sikkerhedsafdækningerne skal altid være intakte. Fastgør, og fikser sikkerhedsafdækningerne de rigtige steder, inden maskinen tages i brug.
- Når maskinen anvendes i lukkede rum, skal der sluttet en støvudsugning til spånudsugningen (5). (Fig. 1)
- Kontroller, at anti-tilbageslagskløerne (24) virker, som de skal. (Fig. 13)
- Brug altid øjenværn.
- Ingen skæring af indbugninger, tapsamlinger eller former.

Hvis maskinen samles, håndteres, vedligeholdes og repareres korrekt, tilvejebringer den den optimale ydelse, således som beskrevet i vejledningen. Maskinen skal afprøves med jævne mellemrum. Defekte komponenter, strømkabler inklusive, må ikke anvendes. Brækkede, manglende, slidte, deformé komponenter skal omgående udskiftes/erstattes. Reparation og udskiftning af komponenter er forbeholdt faguddannede tekniker. Der må ikke foretages ændringer i maskinen eller dens dele, som bevirker, at maskinen ikke længere overholder standard-specifikationerne.

5. Formålsbestemt anvendelse

Tykkelses-aftetterhølen er beregnet til afgretnings- og tykkelseshøveling af alle typer opskåret tommer med kvadratisk, rektangulær eller affaset form.

Maskinen må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål.

Trots korrekt anvendelse er der stadig nogle risikofaktorer, man skal være opmærksom på. Alt efter hvor i arbejdsprocessen du befinder dig, er der fare for følgende kvæstelser:

- Berøring af knivakslen med fingre eller hænder i usikret område.

- Tilbageslag fra arbejdsemner ved forkert håndtering.
- Høre- og øjenskader samt kvæstelser af fingre og hænder ved manglende brug af det nødvendige beskyttelsesudstyr.
- Sundhedsskadelig emission ved arbejde i lukkede rum uden udsugningsanlæg.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

6. Støjemissionsværdier

	Tømgang
Lydtryksniveau L_{pA}	92,9 dB(A)
Lydefektivniveau L_{WA}	105,9 dB(A)


De angivne værdier er rene emissionsværdier og udgør ikke nogen garanti for sikre værdier på arbejdsplassen. Selv om der ikke er nogen forbindelse mellem emissions- og immissionsniveauer, kan det ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt supplerende sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige. Faktorer, som kan have indflydelse på det aktuelle immissionsniveau på arbejdsplassen, er: Påvirkningens varighed, arbejdsummets egenskaber, andre støjkilder osv., f.eks. antallet af maskiner og øvrige arbejdsprocesser i nærheden. Endvidere kan de tilladte værdier på arbejdsplassen variere fra land til land. Ovenstående oplysninger kan dog være en hjælp til brugeren til bedre at kunne foretage et skøn om eksisterende risici.

7. Tekniske data

Vekselstrømsmotor:	230 V ~ 50 Hz
Effekt P:	1280 W
Kapslingsklasse:	IP20
Maks. emnebredde:	152 mm
Maks. emnehøjde tykkelsesgennemløb:	100 mm
Bord til afretterhøvl:	650 x 160 mm
Tykkelseshøvlebord:	250 x 152 mm
Fremforingshastighed tykkelseshøvl:	8 m/min
Omdrejningstal motor, ubelastet n_0 :	21000 min ⁻¹
Omdrejningstal høvlejern, ubelastet:	9000 min ⁻¹
Maks. indsnitsdybde høvl:	3 mm
Maks. indsnitsdybde tykkelseshøvl:	2 mm
Maks. hældning parallelianslag:	45°
Spänudsugning:	Ø 100/35 mm
Vægt:	27,5 kg

8. Inden i brugtagning

- Pak tykkelses-afretterhøvlen ud, og kontroller den for eventuelle transportskader.
- Maskinen skal opstilles, så den står stabilt.
- Alle afskærminge og sikkerhedsanordninger skal være korrekt påmonterede, inden maskinen tages i brug.
- Høvlejernet skal kunne køre frit.
- Hvis du arbejder med træ, som tidligere har været bearbejdet, skal du passe på fremmedlegemer, som f.eks. som eller skruer.
- Inden du trykker på tænd/sluk-kontakten (1), skal du sikre dig, at høvlejernet er monteret rigtigt og bevægelige dele går let og friktionsfrit.
- Inden du slutter maskinen til strømforsyningens nettet, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen stemmer overens med netdataene.



DKN**9. Samling****9.1 Parallelanslag (fig. 4/5)**

- Sæt knivværnet (25) på fremføringsbordet (13), som vist på fig. 5.
- Sæt parallelanslaget (6) på fremføringsbordet (13). Vær opmærksom på, at hullerne i parallelanslaget (6) og i knivværnet (25) skal være i niveau med de indvendige gevind i fremføringsbordet (13).
- Fastgør parallelanslaget (6) til fremføringsbordet (13) ved hjælp af de to medfølgende unbrakonøgler

9.2 Høvlejernsdæksel (fig. 1-3)

- Sæt holderen til høvlejernsdækslet (8) på den venstre side af aftagsbordet (14) på, således at tap og gevindtap griber ind i de to huller.
- Fastgør høvlejernsdækslet (12) med den medfølgende låseknap (33)

9.3 Gummifødder/Vippebeskyttelsesbøjler (fig. 1-2)

- Fastgør de fire gummifødder (11) til maskinens underside med de medfølgende unbrakoskruer.
- Skru de fire vippebeskyttelsesbøjler (26) ind i de indvendige gevind, og fastgør dem med de medfølgende møtrikker.

10. Drift

Vigtigt: Tykkelses-afretterhøvlen er bygget specielt til høveling af fast træ. Til det anvendes de højlegerede knive (21). Ved tykkelseshøvling skal arbejdsmnets kontaktfylde være flad. Bearbejdes større eller tungere arbejdsemner, er det nødvendigt at fastgøre maskinen på standfladen (f.eks. med skruetvinger).

- Tænd/Sluk-knappen (1) sidder på maskinens venstre side under det gule klapdæksel. Tryk på tasten „I“ for at tænde maskinen. Tryk på tasten „0“ for at slukke maskinen.
- Maskinen er udstyret med en overbelastningsafbryder (35) til beskyttelse af motoren. I tilfælde af overbelastning stopper maskinen automatisk. Efter et stykke tid kan overbelastningsafbryderen (35) tilbagestilles.

11. Afretningshøvling**11.1 Indstilling (fig. 1/3/4)**

- Drej indstillingsskappen for spåndybde (9) for at indstille højden på fremføringsbordet (13). Den indstillede snitdybde kan aflæses på skalaen (18).
- Løsn parallelanslaget (6) med klemmegrebet (7). Indstil den ønskede vinkel. Den indstillede vinkel kan aflæses på skalaen (19). Efter indstilling fikserer du parallelanslaget (6) igen med klemmegrebet (7).

11.2 Montering af spåndudsugning (fig. 6/7/14)

- Sæt håndsvinget (4) på stolpen på aftagsbordet (14). Drej håndsvinget (4) mod uret for at bringe tykkelseshøvlebordet (20) i den nederste position.
- Sæt spåndudsugningen (5) på tykkelseshøvlebordet (20). De tre anslagstapper på spåndudsugningen (5) skal gribe ind i de tre huller på tykkelseshøvlebordet (20).
- Drej håndsvinget (4) med uret, indtil spåndudsugningen (5) er fast indspændt og udbugningen (b) ligger ind på sikkerhedsafbryderen. Fastgør spåndudsugningen (5) til tykkelseshøvlebordet (20) med den medfølgende møtrik (a) som vist på fig. 7.
- Sæt støvudsugningsadapteren Ø 100 mm (27) og evt. støvudsugningsadapteren Ø 35 mm (28) på spåndudsugningen (5).
- Slut høvlemaskinen til et spåndudsugningsanlæg (følger ikke med).
- Løft høvlejernsdækslet (12).

11.3 Afretterhøvli-drift (fig. 1/8/9)

- Forbind netstikket med netledningen. Åbn den gule afdækning (1), og tryk på den grønne tast „I“ for at starte høvlemaskinen.
- Læg arbejdsmnet op på fremføringsbordet (13). Tag fat i skydeblokkene (2) med begge hænder, og skub emnet frem i retning mod aftagsbordet (14) hen over knivene (21).
- Sluk for maskinen efter arbejdets ophør. Det gør du ved at trykke på den røde tast „0“, hvorefter du lukker den gule afdækning (1) i. Kobl maskinen fra strømforsyningens nettet.
- Fjern spån og stov fra fremføringsbordet (13), aftagsbordet (14) og knivblokken (23), når maskinen står helt stille.
- Bring høvlejernsdækslet (12) tilbage i position.

12. Tykkelseshøvling

12.1 Indstilling (fig. 10)

- Sæt håndsvinget (4) på stolpen på aftagsbordet (14), og drej tykkelseshøvlebordet (20) til den ønskede højde. Den indstillede vinkel kan aflæses på skalaen (29).

12.2 Montering af spânudsugning (fig. 1/10/14)

- Løsn låsekappen (32), og træk høvlejernsdækslet (12) så langt frem som muligt.
- Sæt spânudsugningen (5) på aftagsbordet (14). Sørg for, at anslagstapperne og sikkeringskruen (34) griber ind i hullerne og indgerveindet på aftagsbordet (14), og at udbugningerne (b) ligger ind på sikkerhedsaftryderen.
- Drej låsekappen (c), indtil spânudsugningen (5) sidder helt fast.
- Sæt stovudsugningsadapteren Ø 100 mm (27) og evt. stovudsugningsadapteren Ø 35 mm (28) på spânudsugningen (5).
- Slut høvlemaskinen til et spânudsugningsanlæg (følger ikke med).

12.3 Afretterhøvl - drift (fig. 11/13)

- Forbind netstikket med netledningen. Åbn den gule afdækning (1), og tryk på den grønne tast „I“ for at starte høvlemaskinen.
- Læg et arbejdsemme på tykkelseshøvlebordet (20). For emnet i retning mod fremføringsbordet (13).
- Sluk for maskinen efter arbejdets ophør. Det gør du ved at trykke på den røde tast „0“, hvorefter du lukker den gule afdækning (1) i kobl maskinen fra strømforsyningssættet.
- Fjern spån og stov fra tykkelseshøvlebordet (20) og knivblokken (23), **nar maskinen står helt stille**.

13. Udkiftning af knive (fig. 15/16)

- Vigtigt:** Husk altid at trække stikket ud af stikkontakten inden udkiftning af knive.
- Tag parallellanslaget af som beskrevet under 9.1 blot i omvendt rækkefølge.
- Træk høvlejernsdækslet (12) så langt frem som muligt, så knivblokken (23) er helt fri.
- Løsn spændeskruerne (c), idet du drejer i urets retning med den medfølgende gaffelnøgle (17). Drej knivblokken (23) således, at riglen (22) kan trækkes ud sammen med kniven (21).
- Rengør alle relevante dele, inkl. slidserne knivblokken (23).
- Sæt riglen (22) igen med den nye kniv (21), og

ret ind i siden på knivblokken.

- Sæt klingejusteringsblokken (15) på overfladen af aftagsbordet (14) som vist på fig. 16. Vær opmærksom på, at kniven (21) skal berøre klingejusteringsblokken (15) i begge sider.
- Spænd spændeskruerne (c) fast mod urets retning med den medfølgende gaffelnøgle (17).
- Skub høvlejernsdækslet (12) tilbage i position, så kniven (21) er dækket.

Vigtigt!

Brug udelukkende knive, som er fremstillet specielt til denne maskine. Brug af andre knive vil medføre fare for kvæstelse som følge af tab af kontrol. Undgå at overvride gevind; fare for, at de løsner sig. T værstang (22) eller skruer med nedslidt gevind skal omgående skiftes ud.

14. Vedigeholdelse (fig. 1/13)

Vigtigt: Husk altid at trække stikket ud af stikkontakten, før vedigeholdelsesarbejdet påbegyndes!

14.1 Maskine

Disse dele skal smøres jævnligt efter ca. 10 arbejdstimer:

- Lejer på transport- /udgangsvalser, anti-tilbageslagskløer (24)
- Lejer på remtrisse og -skive
- Gevindstænger til højdeindstilling af tykkelseshøvlebord (20)



Brug kun faste smøremidler.

Fremføringsbord (13), aftagsbord (14), tykkelseshøvlebord, transport- /udgangsvalser og anti-tilbageslagskløer (24) skal holdes fri for harpiks. Snavsede transport- /udgangsvalser eller anti-tilbageslagskløer (24) skal rengøres.

For at undgå at motoren overophedes, skal stov, som sætter sig fast i ventileringsåbningerne, jævnligt fjernes. Og bordenes glideevne, idet du med jævne mellemrum behandler dem med smøremiddel.

14.2 Snitværktøj

Harpiks skal med jævne mellem fjernes fra knive (21), rigel (22) og knivblok (23). Brug harpiks fjerner.



DKN

15. Fejlsøgning og -afhjælpning (fig. 1)

1. **Maskinen kan ikke tændes:**
 - Ingen strøm. Kontroller strømforsyningen.
 - Kontaktkul slidt ned. Lad en el-fagmand udskifte kontaktkullene.
2. **Maskinen slukker i tomgang:**
 - Strømfald (kontroller sikringer). Lad en el-fagmand skifte sikringen.
3. **Maskinen stopper i hoved drift:**
 - Stumpe knive eller for hurtig fremføring. Udsift kniv, eller reducer fremføringshastighed.
4. **Hastighedstab i hoved drift:**
 - For stor snitdybde. Reducer snitdybde.
 - For høj fremføringshastighed. Reducer fremføringshastighed.
 - Stumpe knive. Udsift knive.
5. **Dårlig overflade på høvlet emne:**
 - Stumpe knive. Udsift knive.
 - Fremføring uregelmæssig. Fremfør emnet med konstant tryk og nedsat fremføringshastighed.
 - Støvudsugningsanlæg (følger ikke med) ikke tilsluttet. Tilslut støvudsugningsanlæg.
6. **Spånudkast blokeret ved afretnings- eller tykkelseshøvling:**
 - Støvudsugningsanlæg (følger ikke med) ikke tilsluttet. Tilslut støvudsugningsanlæg.
 - Træ for fugtigt.
7. **Uregelmæssig fremføringshastighed ved tykkelseshøvling:**
 - Gummirem for los. Kontroller gummirem, og skift ud ved behov.
 - Tykkelseshøvlebord (20) snavset. Rengør tykkelseshøvlebord (20), og behandl det med smøremiddel.

16. Reservedelsbestilling

Følgende bedes oplyst ved bestilling af reservedele:

- Maskinens typebetegnelse
 - Maskinens varenummer
 - Maskinens identifikationsnummer
 - Nummeret på den ønskede reservedel
- Aktuelle priser og øvrig information findes på www.isc-gmbh.info

EE

1. Seadme kirjeldus

- 1 toitelülitி
- 2 töukeklots
- 3 töukepulk
- 4 käsivänt
- 5 laastueemaldusotsik
- 6 külgusuunaja
- 7 vabastushoob
- 8 hõõvliterakatte kinnitus
- 9 lõikesügavuse reguleerimismupp
- 10 töödeldava detaili tugi
- 11 kummijalg
- 12 hõõvliterakate
- 13 etteandelaud
- 14 väljatulekulaud
- 15 terareguleerimisseadis
- 16 sisekuuskantvöti
- 17 kruvivõti
- 18 skaala
- 19 osuti
- 20 paksusmasina laud
- 21 tera
- 22 fiksaator
- 23 teraplokk
- 24 tagasilõögitökis
- 25 terakatteplekk
- 26 ümberminekukaitse
- 27 laastueemaldusliitmik Ø 100 mm
- 28 laastueemaldusliitmik Ø 35 mm
- 29 skaala
- 30 osuti
- 31 lukustusnupp
- 32 lukustusnupp
- 33 lukustusnupp
- 34 laastueemaldusotsiku kinnituskrudi
- 35 ülekoormuslüliti

2. Tarnekomplekt

- Höövelmasin
- Montaažitööriistad
- Töukepulk
- Töukeklots (2x)

3. Ohutusjuhised

Vastavad ohutusjuhised leiate kaasasolevast brošürist.

4. Tähtsad juhised

- Enne remonti ja hooldust lülitage seade toitelülitist (1) välja ja tömmake pistik pistikupesast välja. (joonis 1)
- Kontrollige regulaarset, kas tera (21) ja fiksaator (22) on korralikult teraplokis (23) kinni. (joonis 15)
- Tera (21) võib teraplokist (23) maksimaalselt 1,1 mm üle ulatuda. (joonis 15)
- Ärge eemaldaage masina kaitsekatted muidu, kui ainult hooldus- või remonditoodeks.
- Kaitsekatted peavad olema alati terved. Kinnitage kaitsekatted ettenähtud kohale enne igat masina kasutamist.
- Kui Te kasutate masinat kinnistes ruumides, ühendage laastueemaldusotsikuga (5) tolmuinemisseadeldis. (joonis 1)
- Kontrollige tagasilõögitökiste (24) korralikku funktsioneerimist. (joonis 13)
- Kandke alati kaitseprille või näokaitset.
- Ärge lõigake väljalöikeid, tappe ega konture.

Nõuetekohase paigaldamise, käsitlemise, hoolduse ja remondi korral on seadmel selles kasutusjuhendis kirjeldatud võimsus. Masinat tuleb korrapäraselt kontrollida. Defektseid komponente, kaasa arvatud elektrijuhe, ei tohi kasutada. Murdunud, puuduvad, kulunud või deformeerunud komponendid tuleb koheselt asendada või välja vahetada. Remonttoid võim komponentide vahetamist võivad teostada ainult kvalifitseeritud spetsialistid. Seadme või seadme komponentide juures ei tohi teostada ühete muudatust, muidu ei vasta seade enam standardite kirjeldustele.

5. Sihipärane kasutamine

Rihthöövel-paksusmasin on mõeldud igat liiki nelinurkse, täisnurkse kujuga või kaldpinaga puitmaterjali riht- ja paksushööveldamiseks.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.

Hoolimata sihipärastest kasutamisest ei ole võimalik teatud riskifaktoreid täielikult körvadada. Vajaiku tööprotsessi tõttu võivad esineda järgmised vigastused:

- Kaitsmata piirkonnas tera puudutamine sõrmede või kätega.
- Asjatundmatul käsitlemisel töödeldavate detailide tagasilöök.
- Nõutud kaitsevarustuse mittekasutamisel kõrva- ja silmavigastused ning sõrmede ja käte vigastused.
- Tervist kahjustavate heitgaaside eraldumine

EE

kinnistes ruumides ilma vastava heitgaaside eemaldamise seadeldiseta kasutamisel.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise ostarbel. Me ei anna mingit garantii, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

6. Müraemissioon

Tühikäigul	
Helirõhu tase L _{PA}	92,9 dB(A)
Müratase L _{WA}	105,9 dB(A)

Antud vääratused väljendavad emissioonitaset ning ei kujuta endast kindlat töötaset. Kuigi emissiooni- ja immissioonitaseme vahel on seos, ei saa selle põhjal usaldusvärselt otsustada, kas täiendavad ohutusabinõud on vajalikud või mitte. Töökoha tegelikku immissioonitaset mõjutavad faktorid on mõju kestus, tööruumi omadused, teised mürallikad jne, näiteks masinate ja teiste kaasnevate protsesside arv. Samuti võib töökoha lubatud immissioonitase olla riigiti erinev. Siiski peaks käesolev infotmatsioon võimaldama kasutajal ohte ja riski paremini hinnata.

7. Tehnilised andmed

Vahelduvvoolumootor:	230 V ~ 50 Hz
Võimsus P:	1280 W
Kaitseklass:	IP20
Töödeldava detaili laius max:	152 mm
Paksusmasinas töödeldava detaili kõrgus max:	100 mm
Rihthöövl laud:	650 x 160 mm
Paksusmasina laud:	250 x 152 mm
Paksusmasina etteandekiirus:	8 m/min
Mootori tühikäigu pöörlemissagedus n ₀ :	21000 min ⁻¹
Höövlita tühikäigu pöörlemissagedus n ₀ :	9000 min ⁻¹
Höövl sisselöikesügavus max:	3 mm
Paksusmasina sisselöikesügavus max:	2 mm
Külgsuunaja kalle max:	45°
Laastueemaldusotsik:	Ø 100/35 mm
Kaal:	27,5 kg

22

8. Enne kasutuselevõttu

- Pakkige riithöövel-paksusmasin lahti ja kontrollige, et sel ei oleks transpordikahjustusi.
- Masin tuleb paigutada nii, et see seisab kindlalt ja loodis.
- Enne kasutuselevõttu peavad köik katted ja ohutusseadised olema nõuetele vastavalt paigaldatud.
- Höövlitera peab saama vabalt liikuda.
- Juba kasutatud puidu puhul pange tähele võörkehi, näiteks naelu või kruvisid vms.
- Enne toitelülitist (1) sisselülitamist veenduge, et höövlitera oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad osad liiguksid kergelt.
- Enne masina ühendamist veenduge, et tüübilsildil toodud andmed vastaksid võrguandmetele.

9. Montaaž

9.1 Külgsuunaja (joonised 4/5)

- Pange terakatteplekk (25) etteandelauga (13) külge, nagu on näidatud joonisel 5.
- Pange külgsuunaja (6) etteandelauga (13) külge. Jälgige seejuures, et külgsuunaja (6) ja terakattepleki (25) avad oleksid sisekeermete abil etteandelauga (13) seotud.
- Kinnitage külgsuunaja (6) kaasasolevate sisekuuskantkravidega etteandelauga (13) külge

9.2 Höövliterakate (joonised 1-3)

- Pange höövliterakate (8) hoidik väljatulekulaua (14) vasakule küljele nii, et tiht ja seadetihvt lähevad aukudesse.
- Kinnitage höövliterakate (12) kaasasoleva lukustusnupuga (33).
- Kinnitage neli kummijalg (11) kaasasolevate sisekuuskantkravidega seadme alapoleile.
- Keerake neljä ümberminekukaitset (26) ettenähtud sisekeermesse ja kinnitage need kaasasolevate mutritega.

9.3 Kummijalad / ümberminekukaitse (joonised 1-2)

- Kinnitage neljä kummijalg (11) kaasasolevate sisekuuskantkravidega seadme alapoleile.
- Keerake neljä ümberminekukaitset (26) ettenähtud sisekeermesse ja kinnitage need kaasasolevate mutritega.

10. Kasutamine

Tähelepanu: Paksumasin-rihthöövel on konstrukteeritud spetsiaalselt saematerjali hõövdamiseks. Selleks paigaldatakse kõrgeleeritud terad (21). Pakushöövdamisel peab töödeldava detaili kontaktpind olema sile. Kui töödeldakse suuremalt või raskemaid detaile, tuleb masin tööpinnale kinnitada (nt pitskruidega).

- Toitelülitil (1) asub masina vasakul küljel kolase klappaane all. Masina sisselülitamiseks vajutage rohelisele nupule „1“. Masina väljalülitamiseks vajutage punasele nupule „0“.
- Mootori kaitsmiseks on masin varustatud ülekoormuslüliti (35). Ülekoormuse korral jäääb masin automaatselt seisma. Mõne aja pärast saab ülekoormustüiliti (35) lähtestada.

11. Rihthööveldamine

11.1 Seadistamine (joonised 1/3/4)

- Etteandelaaua (13) kõrguse seadistamiseks keerake lõikesügavuse reguleerimisnuppu (9). Seadistatud lõikesügavus on näha skaalal (18).
- Vabastage külgsuunaja (6) vabastushoovaga (7). Seadistage soovitud nurk. Seadistatud nurk on näha skaalal (19). Pärast õnnestunud seadistamist fikseerge külgsuunaja (6) vabastushoovaga (7).

11.2 Laastueemaldusotsiku paigaldamine (joonised 6/7/14)

- Asetage käsvärt (4) väljatulekulaua (14) posti otsa ja keerake paksuslaud (20) soovitud kõrgusele. Seadistatud nurk on näha skaalalt (29).
- Asetage laastueemaldusotsiku (5) paksuslauale (20). Hoolitsege selle eest, et laastueemaldusotsiku (5) kolm kinnitusnaga läheksid korralikult paksuslaua (20) kolme avasse.
- Keerake käsvärt (4) päripäeva, kuni laastueemaldusotsik (5) on kõvasti kinni ja väljalöike koht (b) jäeks turvalülitit kohale. Kinnitage laastueemaldusotsik (5) paksuslaua (20) külge kaasasoleva mutriga (a), nagu on näidatud joonisel 7.
- Paigaldage laastueemaldusotsiku (5) külge tolmuuemaldusliitmik Ø 100 mm (27) ja lisatarvikuna tolmuuememisiitmik Ø 35 mm (28).
- Ühendage hõövelmasin laastueemaldusseadmega (ei ole kaasas).
- Tõstke hõövliterakate (12) üles.

11.3 Rihthöövi kasutamine (joonised 1/8/9)

- Ühendage vörupistik toitejuhtmega. Höövelmasina kävitamiseks avage kollane kate (1) ja vajutage rohelisele nupule „1“.
- Asetage töödeldav detail etteandelaule (13). Võtke mölemasse katte töukeklotsid (2) ja lükake töödeldavat detaili edasi üle tera (21) väljatulekulaua (14) suunas.
- Lülitage masin pärast töö lõpetamist välja. Selleks vajutage punast nuppu „0“ ja sulgege kollane kate (1). Seejärel eemaldage masin vooluvõrgust.
- Eemalda laastud ja tolm etteandelaualt (13), väljatulekulaualt (14) ja teraplokilt (23), kui masin on täielikult seisma jäänud.
- Pange höövliterakate (12) kohale tagasi.

12. Pakushööveldamine

12.1 Seadistamine (joonis 10)

- Asetage käsvärt (4) väljatulekulaua (14) posti otsa ja keerake paksuslaud (20) soovitud kõrgusele. Seadistatud nurk on näha skaalalt (29).

12.2 Laastueemaldusotsiku paigaldamine (joonised 1/10/14)

- Vabastage lukustusnupp (32) ja tömmake hõövliterakate (12) nii kaugele ettepoole kui võimalik.
- Asetage laastueemaldusotsik (5) väljatulekulauale (14). Jälgitge seejuures, et kinnitustihvid ja kinnituskrivi (34) läheksid korralikult avadesse ja väljatulekulaua (14) sisekeermesse ning väljalöike koht (b) jäeks turvalülitit kohale.
- Keerake lukustusnuppu (c), kuni laastueemaldusotsik (5) on kindalt kinni.
- Paigaldage laastueemaldusotsiku (5) külge tolmuuemaldusliitmik Ø 100 mm (27) ja lisatarvikuna tolmuuememisiitmik Ø 35 mm (28).
- Ühendage hõövelmasin laastueemaldusseadmega (ei ole kaasas).

12.3 Rihthöövi kasutamine (joonised 11/13)

- Ühendage vörupistik toitejuhtmega. Höövelmasina kävitamiseks avage kollane kate (1) ja vajutage rohelisele nupule „1“.
- Asetage töödeldav detail paksuslauale (20). Lükake töödeldavat detaili etteandelaaua (13) suunas.
- Lülitage masin pärast töö lõpetamist välja. Selleks vajutage punast nuppu „0“ ja sulgege kollane kate (1). Seejärel eemaldage masin vooluvõrgust.

EE

- Eemaldage laastud ja tolm paksuslaualt (20) ja teraplokilt (23), kui masin on täielikult seisma jäanud.

13. Teravahetus (joonised 15/16)

- **Tähelepanu:** Tömmake enne tera vahetamist alati pistik pistikupesast välja.
- Eemaldage külgssuunaja vastupidiselt punktis 9.1 kirjeldatule.
- Tömmake hõövliterakate (12) nii kaugele ettepoole kui võimalik, et kogu teraplokk (23) oleks vaba.
- Vabastage pingutuskruvi (c), seda kaasasoleva harkvõtmega (17) pärinpäeva keerates. Keerake teraplokk (23) nii, et fiksatorit (22) saab koos teraga (21) välja võtta.
- Puhastage kõik detailid ja tera soon teraploks (23).
- Asetage fiksator (22) uue teraga (21) sisse ja joondage külje pealt teraploki.
- Asetage terareguleerimisseadis (15) väljatulekulaua (14) pealispinnale, nagu on näidatud joonisel 16. Jälgitge seejuures, et tera (21) puudutaks mõlemalt poolt vastu terareguleerimisseadist (15).
- Keerake pingutuskruvi (c) kaasasoleva harkvõtmega (17) vastupäeva kinni.
- Lükake hõövliterakats (12) kohale tagasi, nii et tera (21) oleks kaetud.

Tähelepanu!

Kasutage ainult selle seadme jaoks valmistatud terasid. Teiste terade kasutamise on vigastusoht kontrolli kaotamise tööt. Vältige keermete ülekeeramist ja lähtoleukut. Kulunud keermega fiksator (22) või kruid tuleb koheselt vahetada.

14. Hooldus (joonised 1/13)

Tähelepanu: Tömmake enne kõiki hooldustöid pistik pistikupesast välja!

14.1 Masin

- Määrite periodiliselt umbes iga 10 töötunnit järel järgmisi detaili:
- etteande- /väljalükkerullikute laagrid, tagasilöögitöökis (24)
 - rihmarulli ja -ratta laagrid
 - paksuslaua (20) kõrguse reguleerimise keermesvarras

Kasutage ainult kuivmääret.

24

Etteandelaud (13), väljatulekulaud (14), paksuslaud, etteande- /väljalükkerullikud ja tagasilöögitöökis (24) peavad alati vaigust puhad olema. Määrdunud etteande- /väljalükkerullikud või tagasilöögitöökis (24) tuleb puhta teha.

Mootori ülekummenemise takistamiseks tuleb õhuavadele kogunev tolm korrapäraselt eemaldada. Parandage laua libedust perioodiliselt määrdainet kasutades.

14.2 Löikeinstrument

Tera (21), fiksatorit (22) ja teraploki (23) tuleb korrapäraselt vaigust puhastada. Puhastage neid vastava vaigueemaldisga.

15. Veaotsing ja vigade körvaldamine (joonis 1)

1. Masinat ei saa sisse lülitada:

- Puudub võrguvool. Kontrollige voolavarustust.
- Süsiharjad on kulunud. Laske süsiharjad elektrikul vahetada.

2. Masin lülitub tühikäigul välja:

- Voolukatkestus (kontrollige kaitsmeid). Laske kaitse elektrikul vahetada.

3. Masin jääb hõöveldamisel seisma:

- Nürnid terad või liiga kiire etteandmine. Vahetage tera ja/või vähendage etteandekirust.

4. Aeangle käik hõöveldamisel:

- Liiga suur löikesügavus. Vähendage löikesügavust.
- Liiga suur etteandekirust. Vähendage etteandekirust.
- Nürnid terad. Vahetage terad.

5. Hõöveldatava detaili pinna halb kvaliteet:

- Nürnid terad. Vahetage terad.
- Ebauhütlane etteanne. Juhitge töödeldavat detaili ühtlase surve ja vähendatud etteandekirusega.
- Tolmuimemisseadeldis (ei ole kaasas) ei ole ühendatud. Ühendage tolmuimemisseadeldis.

6. Laastueemaldus riht - või paksushõöveldamisel blokeeritud:

- Tolmuimemisseadeldis (ei ole kaasas) ei ole ühendatud. Ühendage tolmuimemisseadeldis.
- Liiga niiske puit.

EE

7. Ebaühtlane etteandekirus paksushöövledamisel:

- Kummrihm on liiga lõtv Kontrollige kummrihma ja vajadusele vahetage.
- Paksuslaud (20) on määrdunud. Puhastage paksuslaud (20) ja töödelge seda vajadusele määärdeainega.

16. Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajaliku varuosa number

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.iscgmbh.info

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel.
declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
förklarar följande överensstämmele enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta tuotteelle
erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
zapisuje o współzgodności z dyrektywą i normami EC
izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i normama EU za artikel.
declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.
ürün ile ilgili olarak AB Yönetmeliğleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı sunar.
deklarară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.
δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
prohlašu následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvönök és normák szerint.
pojednává o sledování smladnosti po smernici EU
in normah za artikel.
deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a normiem pre výrobok.
декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите ЕС за продукта.
записує про відповідність згідно з директивою EC та нормами, чинними для даного товару
deklarisib vastavise järgnevatele EL direktiviile dele ja normidele.
deklaruija atitiki pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
izjavljuje sljedeći konformitet u skladu s odred bom E2 i normama za artikl
Atbilstību ES direktīvām un standartiem
Sammenstyrkning støttesiffrerand sammanträde
samkvæmt reglum Evrópbundalagins og stöðum fyrir vörur

Dicken-Abrichthobelmaschine EHM 1300

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

prEN 61029-2-3; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-11; TÜV Product Service GmbH
BM: M6 06 12 24192 283

Landau/Isar, den 13.11.2006

Weißsöldner
General-Manager

Baumstark
Product-Management

Art.-Nr.: 44.199.40 I.-Nr.: 01016
Subject to change without notice

Archivierung: 4419940-24-4141800-06



③ Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas.

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till åndamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmidel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

④ Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetty sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyskseen uusikäytöö varten.


Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämiseen:
Sähkölaiteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävitämistä kierrätysen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätyspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävitämisen paikallisten kierrätys- ja jäätteenpoistomääristen mukaisesti hyödyntäen käyttökeloiliset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaiteita, joissa ei ole sähköosia.

⑤ Gælder kun EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindelig husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:
Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdragelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpmidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.



(e) Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiivilga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriikiile kehahdamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästliku taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaamisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhu lõppemisel alternatiivina tagasisaamisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeeseadusandluse tähtenduses. Asjasse ei puudu vanade seadmete elektrikomponentide liisaseadmed ja abivahendid.

- ④ ● Produkten uppfyller kraven i EN 61000-3-11 och är underkastad särskilda anslutningsvillkor. Detta betyder att produkten inte får anslutas till valfria anslutningspunkter.
- Vid bristfälliga villkor i elnätet kan maskinen leda till temporära spänningssvariationer.
- Produkten får endast användas vid anslutningspunkter
- a) som inte överskrider en max. tillåten nätimpedans $Z=0,25+j0,25 \Omega$ eller
 - b) vars nät har en kontinuerlig strömbelastbarhet på minst 100 A för varje fas.
- I din egenskap som användare måste du säkerställa, vid behov i samråd med eldistributionsbolaget, att anslutningspunkten vid vilken produkten ska användas uppfyller ett av ovan nämnda villkor a) eller b).

- ⑤ ● Tuote täyttää standardin EN 61000-3-11 asettamat vaatimukset ja sitä koskevat erityiset liittäntäehdot. Tämä tarkoittaa siitä, että laitteita ei saa käyttää vapaasti valitavissa liittäntäkohteissa.
- Laite saattaa aiheuttaa ohimeneviä jännitevahteluita, jos verkkoolosuhteet ovat epäedulliset.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan liittäntäkohteissa, joissa
- a) suurinta salitulta verkkoiimpedanssia $Z=0,25+j0,25 \Omega$ ei ylitetä, tai
 - b) verkon jatkuva jänniteenkestoilävys on vähintään 100 A vaihetta kohti.
- Käytäjänä sinun tulee varmistaa, tarvittaessa tarkistamalla asia energiantoimittajalaitoksesta, että se liittääsi, jossa haluat käyttää laitetta, täyttää jommankumman yllämainituista vaatimuksista a) tai b).

- ⑥ ● Produktet opfylder EN 61000-3-11-standarden og er underlagt særlige betingelser vedrørende tilslutning. Det vil sige, at anvendelse via vilkårligt udvalgte tilslutningssteder ikke er tilladt.
- Ved ugunstige netforhold kan maskinen forårsage forbipående spændingsvariation.
- Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse via tilslutningssteder, som
- a) holder sig inden for en maksimal tilladt netimpedans på $Z=0,25+j0,25 \Omega$, eller
 - b) har en tilladelig strømstyrke for konstant netstrøm på mindst 100 A pr. fase.
- Som bruger skal du sikre, om nødvendigt i samråd med dit energiforsyningsselskab, at det tilslutningssted, du vil bruge til produktet, opfylder enten betingelse a) eller b).

- ⑦ ● Toode vastab standardi EN 61000-3-11 nõudmistele ja selle ühendamisel kehitavad eritingimused. See tähendab, et ei ole lubatud kasutamine mis tahes vabalt valitud ühenduskohas.
- Ebasoodlate võrgufügingimustete korral võib seade põhjustada ajutisi pinge kõikumisi.
- Toode on ettenähtud kasutamiseks eranditult ühenduskontades,
- a) mis ei ületa maksimaalselt lubatud võrgutakistust $Z=0,25+j0,25 \Omega$ või
 - b) mille võrgu voolutaluvis on 100 amplitüdiga faasi kohta.
- Teie kui kasutaja peate, vajadusel vastava energiateevõttega konsulteerides, kindlaks tegema, et Teie ühenduskoht, kus Te toodet käitada soovite, vastaks ühele toodud nõudmistest, kas nõudmissele a) või nõudmissele b).

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(D)



Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlaisen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimennomaisella luvalla.

(E)

Eftertryk eller anden form for mangfoldigelse af skriftligt materiale, ledssagepapirer indebefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.


(EE)

Tootedokumentatsiooni ja kaasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.



- ④ Förbehåll för tekniska förändringar
- ④ Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- ④④ Der tales forbehold for tekniske ændringer
- ④ Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

31



(S) GARANTIBEVIS

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härdelas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantitavtal sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härdelas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätpåläggning eller strömmar), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), ytter väd eller ytter påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumen när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,



tuotteemme läpikäyvä erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua käänymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuu korttisaa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimiseen allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat sääädökset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakiinmääräisiin takuuusuoritusvaateisiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puuteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puuteellisuuksienvaijereiden korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarvikkeisiin. Takuuopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuuslyöpaikkoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaroihden tai sellaisesta vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennushojeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntiottomasta asennuksesta, käyttööhjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitännä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömen työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kiven tai pölyjen) pääsyystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsitteilystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.

3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kauden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenerisseen tai laitteeseen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritetusta palvelusta.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähetä postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu pääväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositeenä! Ole hyvä ja kuvaa valitukseen syjä meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

Tietysti korjaamme mielessämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalvelumme allaolevalla osoitteella.



GARANTIEVIS

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantidelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantidelse er gratis.
2. Garantidelen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatteringsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industrielt brug. Garantitale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatteringsdeler for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værkøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage.
3. Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.
4. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købsvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købsvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

(EE) GARANTIITUNNISTUS



Lugukeetud klient,

meie tooted läbibid range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel.

Garantiinõuetes esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleerivad need garantitiitingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantiit hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvagadest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud eettervõtluses, käsitiöönduses ega tööstuses kasutamise otsarbel. Sellepärast garantileping ei kehti, kui seadet kasutatakse eettervõtluses, käsitiöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puhul on hüvitamine välisstatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste korral, mis tulenevad montaažihundi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärjel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale vörküpinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõude mittejärgimisel, võrkkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude möju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel) ning kasutamisest tuleneva tagapärase kulumise korral.
3. Garantiiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuetes esitamine pärast garantiaaja kestvuse lõppu on välalistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töötu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist tõendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist tõendava dokumendina alles! Kirjeldage millel võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt kääb meie garantii alla, saatke esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmöistetavalalt kõrvaldame hea meelega seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiaeg on läbi, sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.



EH 12/2006

