

- DK Betjeningsvejledning  
Elektronisk akku-bore/skruemaskine  
med drejemomentindstilling
- S Bruksanvisning  
Elektronic sladdlös skrufdragare  
med vridmomentsinställning
- FIN Käyttöohje  
Elektroninen akkuporakone/ruuvin  
väännytin väentömomentin säädöllä

**Einhell®**  
**bavaria**


2


CE

Art.-Nr.: 45.129.02

I.-Nr.: 01011

**BAS 18-2/1H**










- DK** **Vigtigt:** Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne inden ibrugtagningen og overhold disse!
- S** **Observera:** Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före driftstart och följ dem under drift!
- FIN** **Huomio:** Ennen käyttöönottoa on luettava käyttöohje ja turvallisuusmääritykset huolella ja noudatettava niitä!
- 
- DK** Fold siderne 2-5 ud
- S** Fäll upp sidorna 2-5
- FIN** Käännä sivut 2-5 auki
- 
- DK** Side 6 - 9
- S** sidan 10 - 13
- FIN** Sivu 14 - 17



DK Leverencens innehåll:	S Leveransomfattning:	FIN Toimitukseen kuuluu:
1 styk akku-skruv/boremaskine	1 st uppladdningsbar borrmaskin/skrubbar	1 akkukäyttöinen pora-ruuviväännin
2 styk skiftebatterier	2 st utbytbara ackumulatorpaket	2 kpl vaihtoakkua
1 oplader	1 laddare	1 laturi
1 opbevaringskuffert	1 transportväsk	1 säilytyslaukku
6 HSS-bor	6 HSS-borr	6 HSS-poranterää
6 bit-indsatser	6 bits	6 kärkipalaa
1 bitholder	1 bitshållare	1 palanpidike





**DK****Illustration af maskinen****Figur 1:** Drejemomentindstilling**Figur 2:** Bitholder**Figur 3:** Omstilling venstre-højreløb**Figur 4:** Tænd/sluk-afbryder**Figur 5:** Udskiftning. For at tage batteridelen af, tryk på knapperne på siden

til den netspænding, der er angivet på typeskiltet.

6. Ved store belastninger vil batteridelen blive varm. Lad batteridelen køle ned til rumtemperatur inden opladningen påbegyndes.

**Vigtige henvisninger:**

Det er yderst vigtigt, at De læser disse henvisninger, inden De tager Deres akku-skruemaskine i brug:

1. Akku-skruemaskinens udskiftelige NiMH batteridel er ikke opladet ved leveringen. Batteriet skal derfor lades op, inden maskinen tages i brug første gang.
2. Oplad batteriet med den medleverede oplader. Et tomt batteri er opladet efter maks. 1 time. Anvend ikke den medleverede oplader til at oplade andre aggregater.
3. Batteriet har nået sin maksimale ydeevne efter ca. fem afladnings-/opladningscykler.
4. NiMH-batterier aflades også, når de ikke bruges. De bør derfor lade batterierne op med jævne mellemrum.
5. Vær opmærksom på de angivne data på opladerens typeskilt. Opladeren må kun sluttet

**Sikkerhedshenvisninger**

1. Akku-skruemaskinen og opladeren må ikke udsættes for fugt og regn.
2. Oplader og akku-skruemaskine skal opbevares utilgængeligt for børn.
3. Brug kun skarpe bor samt fejlfrie og passende skruebits.
4. Bær egnet arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller.
5. Akku-skruemaskinen og opladeren må ikke anvendes i nærheden af damp og brændbare væsker.
6. Inden der bores og skrues i vægge og mure, skal disse først kontrolleres for skjulte strøm-, gas- og vandledninger.
7. Brugte batterier må ikke kastes i åben ild. Eksplosionsfare!
8. Undgå direkte kontakt med udløbne batterier. Hvis det alligevel sker, skal De straks rense det pågældende sted på huden med vand og sæbe. Såfremt De får akkusyre i øjene, så skyd øjet i rent vand i mindst 10 minutter og kontakt straks en læge.

**DK**

10. Beskyt opladeren og ledningen mod beskadigelse og skarpe kanter. Beskadigede kabler skal straks skiftes ud af en elektriker.
  11. Kontrollér Deres værktøj for beskadigelser. Reparationer må kun udføres af en fag mand.
  12. Sørg for, at NiMH-batteride lens kontakter ikke kommer i berøring med andre metaldele som f.eks. sør og skruer. Det er risiko for kortslutning!
- Hvis det ikke skulle være muligt at oplade batteridelen, så kontrollér
- om der er netspænding på stikdåsen
  - om kontakten på opladerens ladekontakter er fejlfri.
- Såfremt det stadig ikke er muligt at oplade batteridelen, bedes De sende
- opladeren
  - og batteridelen til vores kundeservice.

Af hensyn til batteridelens levetid bør De sørge for at genoplade NiMH-batteridelen i rette tid. Det er under alle omstændigheder nødvendigt, når De konstaterer, at akku-skruemaskinen bliver stadig mindre effektiv.

Batteridelen må aldrig aflades helt. Det medfører beskadigelse af NiMH-batteridelen!

## Ibrugtagning:

### Opladning af NiCd-batteriet

1. Sammenlign, om den netspænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med den eksisterende netspænding. Sæt opladeren i stikdåsen og forbind ladekablet med ladeadapteren.
  2. Træk batteridelen ud af hånd grebet (figur 5) ved at trykke på låseknapperne på siden.
  3. Stik batteriet ind i opladeren. Den røde lysdiode signalerer, at batteriet oplades. Den grønne lysdiode signalerer, at opladningen er afsluttet.
- Opladningstiden er 1 time, når batteriet er tomt. Under opladningen kan batteriet opvarmes noget, dette er dog normalt.

### Drejemoment-indstilling (figur 1)

Einhell-akku-skruemaskinen er udstyret med en 17 trins mekanisk drejemomentindstilling. Drejemomentet for en bestemt skuestørrelse indstilles på stilleringen (figur 1). Drejemomentet er afhængig af flere forskellige faktorer:

- hvilken type materiale, der skal bearbejdes, og dets hårdhed
- hvilken type skruer, der anvendes, og deres længde

## DK

- hvilke krav, der stille til skruefor bindelsen.

Når drejementet er nået, signaliseres dette af den lyd der fremkommer, når koblingen går ud af indgreb.

## Boring

Til boring skal De indstille stillingen til dreje-momentet på sidste trin „Bor“ (figur 1). I trinnet boring er glidekoblingen ude af funktion. Under boringen har De det maksimale drejement til rådighed.

## Kontakt til omstilling af omdrejningsretningen (figur 3)

De kan indstille omdrejningsretningen for akku-skruemaskinen med skydekontakten via tænd/sluk-afbryderen og samtidig sikre akku-skruemaskinen mod utilsigtet at blive tændt. De kan vælge mellem venstre- og højreløb. For at undgå beskadigelser af gearet, bør omdrejningsretningen kun stilles om, når maskinen står stille. Når skydekontakten er i midterstilling, så er tænd/sluk-afbryderen blokeret.

## Tænd/sluk-afbryder (figur 4)

De kan styre omdrejningstallet trinløst med tænd/sluk-afbryderen. Jo længere de trykker kontakten, desto højere er omdrejningstallet på akku-skruemaskinen.


## Skruning:

Anvend helst skruer med selvcentrering (f.eks. torx, krydkærv), hvorved arbejdet bliver mere sikert. Sørg for at bit og skrue passer sammen i form og størrelse. Udfør drejementindstillingen, som beskrevet i vejledningen, så den passer til skruens størrelse.

DK

**Tekniske data**

Spændingsforsyning motor 18 V =	
Omdrejningstal	0-900 min <sup>-1</sup>
Drejemomen	t17 trin
Højre-venstre-løb	ja
Spændvidde borepatron	1,5-10 mm
Ladespænding akku	18 V =
Ladestrøm akku	2 A
Netspænding	
oplader	230 V ~ 50 Hz
Lydtryksstyrke LPA:	72 dB (A)
Lydeffektstyrke LWA:	82 dB (A)
Vibration $\bar{a}_w$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt:	1,8 kg



Brugte og defekte batterier hører ikke til blandt det almindelige husholdningsaffald. Tænk på miljøet. Cadmium er giftigt. Brugte og defekte batterier kan enten sendes gratis til firmaet ISC, som så sørger for den korrekte bortskaffelse, eller de kan afleveres i de dertil beregnte batteriindsamlingskasser. Hvis De ikke ved, hvor der er sådanne indsamlingskasser, bør De forhøre Dem herom hos de kommunale myndigheder.

**S****Apparattillskrift**

- Bild 1:** Vridmomentsinställning  
**Bild 2:** Bitihållare  
**Bild 3:** Omkoppling vänster-högergång  
**Bild 4:** Till-/frånkopplare  
**Bild 5:** Utbytesbatteri, tryck på båda knapparna på sidorna för att ta ur batteripacken

**Viktiga anvisningar:**

Läs ovillkorligen dessa anvisningar innan Du tar Din sladdlösa skruvdragare i drift:

1. NiMH-utbytesbatteriet till den sladdlösa skruvdragaren är inte laddat då det levereras. Därför måste batteriet laddas före den första driftstarten.
2. Ladda upp ackumulatorpaketet med den medföljande laddaren. Om ackumulatoren är helt tom tar laddningen max. 1 timme. Använd inte laddaren till att ladda upp andra apparater.
3. Batteripacken når sin maximala kapacitet efter ca fem urladdnings-/uppladdningsomgångar.
4. NiMH-batterier laddas ur också då de inte används. Ladda därför upp batterierna regelbundet.
5. Följ de uppgifter som är angivna på laddarens typskylt.  
Anslut laddaren endast till den

nätspänning som anges på typskylten.

6. Vid stora påfrestningar hettas batteripacken upp. Låt batteripacken svalna till rumstemperatur innan laddningsförloppet påbörjas.

**Säkerhetsanvisningar**

1. Skydda Din sladdlösa skruvdragare och laddare mot fukt och regn.
2. Håll laddare och sladdlös skruvdragare borta från barn.
3. Använd endast vassa borrsamtelfria och därför avsedda skrubbits.
4. Bär lämpliga arbetskläder. Bär skyddsglasögon.
5. Använd inte den sladdlösa skruvdragaren och laddaren i närheten av ångor och brandfarliga vätskor.
6. Kontrollera var ström-, gas- och vattenledningar är dolda i väggar och murar innan Du börjar borra.
7. Släng inte förbrukade batterier i öppen eld. Explosionsfara!
8. Undvik att röra vid läckande batterier. Skulle detta ändå hända så tvätta genast det angripna hudpartiet med tvål och vatten. Skulle det komma batterisyra i ögonen så skölj ögonen med rent vatten i minst 10 minuter och uppsök omedelbart läkare.

9. Skydda laddaren och ledningen från skador och vassa kanter. Skadade ledningar skall genast bytas ut av en elektriker.
10. Kontrollera verktyget för skador. Reparationer får endast utföras av en elektriker.
11. Se till att kontakerna på NiMH-batteripacken inte kommer i kontakt med andra metallföremål, t ex spik, skruvar. Det är risk för kortslutning!

#### Driftstart:

#### Uppladdning av NiCd-batteripacken

1. Tryck på de båda knapparna på sidorna och dra batteripacken ur handtaget (fig 5).
2. Kontrollera att nätpåsladden som anges på typskylten är den samma som finns i uttaget. Sätt in laddaren i uttaget och förbind laddningskabeln med laddningsadaptern.
3. Sätt in ackumulatorpaketet i laddaren. Den röda lysdioden visar att ackumulatorpaketet laddas. När den gröna lysdioden tänts är laddningen avslutad. Om ackumulatorn är helt tom tar laddningen 1 timme. Under laddningen kan ackumulatorn bli en aning varm, detta är dock normalt.

Om det inte skulle vara möjligt att ladda upp batteripacken så kontrollera

- om det finns nätpåsladdning i vägguttaget
- om det finns en felfri kontakt på laddarens laddningskontakt.

Om det fortfarande inte skulle vara möjligt att ladda upp batteripacken så ber vi Dig att sända

- laddaren
- och batteripacken

till vår kundtjänst.

För att försäkra Dig om en lång livslängd på batteripacken så bör Du se till att NiMH-batteripacken laddas upp igen i god tid. Detta är i varje fall nödvändigt då Du märker att den sladdlösa skruvdragarens kapacitet avtar.

Ladda aldrig ur batteripacken helt. Detta leder till en defekt på NiMH-batteripacken!

#### Vridmomentsinställning (fig 1)

Den sladdlösa skruvdragaren från Einhell är utrustad med en 17-stegs mekanisk vridmomentsinställning. Vridmomentet för en bestämd skruvstorlek ställs in på inställningsringen (fig 1). Vridmoment är beroende av flera faktorer:

**S**

- art och hårdhet hos det material som skall bearbetas
- de använda skruvarnas art och längd
- kraven som ställs på skruvförbindningen.

Då vridmomentet nåtts signaleras detta genom ljudet som uppstår då kopplingen kopplas ur.

**Borrning**

För borrning ställs inställningen för vridmomentet in på det sista steget "Borr" (fig 1). Vid borrning är glidkopplingen ur drift. Vid borrning går det att använda det maximala vridmomentet.

**Varvriktningsomkopplare  
(fig 3)**

Med skjutkontakten ovanför till-/frånbrytaren går det att ställa in rotationsriktningen för den sladdlösa skruvdragaren och säkra skruvdragaren mot obehörig inkoppling. Det går att välja mellan höger- och vänstergång. För att undvika skador på utväxlingen får rotationsriktningen endast ändras då maskinen står stilla. Om skjutkontakten befinner sig i mittenpositionen är till-/frånbrytaren blockerad.

**Till-/frånbrytare (fig 4)**

Med till-/frånbrytaren går det att styra varvtalet steglöst. Ju längre

Du trycker in brytaren desto högre är varvtalet för skruvdragaren.


**Skruvning:**

Använd helst skruvar med självcentrering (t ex torx, stjärnskruv) vilket garanterar ett säkert arbete. Se till att biten som används och borrskruven överensstämmer vad gäller form och storlek. Genomför vridmomentsinställningen enligt beskrivningen i bruksanvisningen så att den överensstämmer med skruvstorleken.

**Tekniska data**

Spänningsförsörjning motor	
18 V =	
Varvtal växel	0-900 min <sup>-1</sup>
Vridmoment	17 stegs
Höger-/vänstergång	ja
Spänvidd chuck	1,5-10 mm
Laddningsspänning batteri	18 V =
Laddningström batteri	2 A
Nätspänning laddare	
230 V ~ 50 Hz	
Ljudtrycksnivå LPA:	72 dB(A)
Ljudeffektsnivå LWA:	82 dB(A)
Vibration $\bar{a}_w$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vikt	1,8 kg

S



Förbrukade och defekta batterier hör inte till hushållsavfallet. Tänk på miljön, kadmium är giftigt.  
Förbrukade och defekta batterier kan sändas gratis till ISC eller lämnas in till rätt insamlingsställe. Om Du inte känner till något insamlingsställe så kan Du fråga hos kommunen.

FIN

## Laitteen kuva:

- Kuva 1:** Vääntömomentin säätö  
**Kuva 2:** kärki  
**Kuva 3:** Kytkehtä vasen-oikea pyyntötuksessa. Antakaa sen jaahytta huoneenlämpöiseksi ennen lataamista.

- Kuva 4:** Pääle-/pois-kytkin  
**Kuva 5:** Vaihtoakku, painakaa akkua irroittettaessa molempia lukitusnäppäitä miä

## Tärkeät ohjeet:

Lukekaa nämä ohjeet ehdottomasti ennen akkuruuvinväätimen käyttöönottoa:

1. Akkuruuvinvääntimen NiMH-vaihtoakkuja ei ole ladattu ennen toimitusta. Akku on siksi ladattava ennen ensikäyttöä.
  2. Lataa akkusarja mukanatointitullia laturilla. Tyhjä akku on ladattu täyteen kork. 1 tunnin kuluttua. Älä käytä mukanatointitulta laturia muiden laitteiden lataamiseen.
  3. Akku on saavuttanut suurimman tehonsa n. viiden lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.
  4. NiMH-akut tyhjenevät silloinkin, kun niitä ei käytetä. Ladatkaa siksi akku säännöllisin väliajoin.
  5. Huomioikaa latauslaitteen tyyppikilvessä annetut tiedot. Liittääkää latauslaite vain tyyppikilvessä annettuun jännitteenseen.
  4. Käyttäkää tarkoituksenmukaista suojaapukua sekä suojalaseja.
  5. Akkuruuvinväännintä ja latauslaitetta ei saa käyttää höyryjen tai helposti syttivien nesteiden läheellä.
  6. Poratessa ja ruuvatessa seiniä ja muureja on tarkistettava ensin, onko niissä pöölossa olevia sähkö-, kaasu- ja vesijohtoja.
  7. Loppunkäytettyä akkua ei saa heittää tuleen - räjähdysvaara!
  8. Välttääkää koskettamasta vuotanutta akkua. Jos näin kuitenkin käy, peskää likaantunut iho heti vedellä ja saippualla. Jos akun happoa joutuu silmiin, on niitä huuhdeltava vähintään 10 minuuttia puhtaalla vedellä ja hakeuduttava sitten heti lääkärinhoitoon.

## Turvallisuusmääräykset

1. Suojatkaa akkuruuvinvääntimenne ja latauslaitteenne kosteudelta ja sateelta.
  2. Pitääkää latauslaite ja akkuruuvinväännin poissa lasten ulottuvilta.
  3. Käyttääkää vain teräviä poranteitä sekä ehjää, sopivia talitapaloja.
  4. Käyttääkää tarkoituksenmukaista suoja pukua sekä suojalaaseja.
  5. Akkuruuvinväännintä ja latauslaitetta ei saa käyttää höyryjen tai helposti sytytysten nesteiden lähellä.
  6. Poratessa ja ruuvatessa seiniä ja muureja on tarkistettava ensin, onko niissä piilossa olevia sähkö-, kaasus- ja vesijohtoja.
  7. Loppuunkäytettyä akkua ei saa heittää tuleen - räjähdyksvaara!
  8. Välttääkää koskettamasta vuotanutta akkua. Jos näin kuitenkin käy, peskää likaantunut iho heti vedellä ja saippualla. Jos akun happoa joutuu silmiin, on nii tä huuhdeltava vähintään 10 minuuttia puhtaalla vedellä ja hakeuduttava sitten heti lääkärinhoitoon.

9. Suojatkaa latauslaite ja sen johto vaurioilta ja teräviltä kulmista. Vahingoittuneet johdot on annettava heti sähköammattilaisten vaihdettavaksi.
10. Tarkistakaa laitteen usein vaurioitten varalta. Korjaukset saa suorittaa vain alan ammattilainen.
11. Huolehtikaa siitä, että NiMH-akun kontaktit eivät ole yhteydessä metalliesineisiin, kuten esim. nauloihin, ruuveihin jne. Tästä voi seurata oikosulku!

### Käyttöönotto:

#### NC-akun lataaminen

1. Tarkistakaa, että typpikilvessä annettu jännite on sama kuin verkkojännite. Painakaa latauslaite pistorasiaan ja yhdistäkää latausjohto lataussovitteeseen.
2. Akku vedetään pois kahvasta (kuva 5), samalla painetaan sivullaolevia lukitusnäppäimiä.
3. Työnnä akkusarja laturiin. Punainen valodiode ilmoittaa, että akkusarja latautuu. Vihreä valodiode ilmoittaa latauksen päättynneen. Tyhjän akun lataaminen kestää 1 tunnin. Lataamisen aikana akkusarja voi kuumentaa, mutta tämä kuuluu asiaan.

Jos akun lataaminen ei onnistu, tarkistakaa,

- onko pistorasiassa jännitettä
- onko kontakti latauslaitteen latauspisteisiin hyvä.

Jos akun lataaminen ei vieläkään onnistu, pyydämme Teitä lähetämään

- latauslaitteen
- akun

asiakaspalveluumme.

Jotta NiMH-akunne kestääsi kauan, on Teidän ladattava se riittävän ajoissa. Tämä on joka tapauksessa tarpeen, kun akkuruuviväintimen teho heikkenee.

Älkää antako akun tyhjentää täysin. Tämä johtaa NiMH-akun vaurioitumiseen!

#### Vääntömomentin säätö (kuva 1)

Einhell-akkuruuvinväänin on varustettu

17-asteisella mekaanisella vääntömomentin säädöllä. Tietyn ruuvinkoon vääntömomentti säädetään säätörenkaasta (kuva 1).

Vääntömomentti on riippuvainen useammista tekijöistä:

- työstettävän materiaalin laadusta ja kovuudesta,
- käytettyjen ruuvien lajista ja pituudesta,
- ruuviliitokselle asetetuista vati-muksista.

**FIN**

Vääntömomentin saavuttamisesta ilmoittaa kytkimen rasahtava irroitus.

### Poraaminen

Porausta varten on säätörengas asennettava viimeiseen asteeseen „Poraaminen“ (kuva 1). Porausasennossa on luistokytkin toimentamaton. Poratessa käytös-sä on suurin vääntömomentti.

### Pyörimissuunnan vaihto-kytkin (kuva 3)

Päälä-/pois-kytkimen yläpuolella olevalla työntökytkimellä voidaan vaihtaa akkuruuvinvääntimen pyörimissuuntaa sekä varmistaa akkuruuvinväännin tahatonta käynnistämistä vastaan. Voitte valita vasemman- ja oikeansuuntaisen pyörimisen välillä. Pyörimissuuntaa tulee muuttaa vain ruuvivääntimen seistessä, ettei vaihteisto vahingoitu. Kun työntökytkin on keskia-sennossa, on päälä-/pois-kytkin lukittu.

### Päälä-/pois-kytkin (kuva 4)

Päälä-/pois-kytkimellä voitte säätää kierosluvun portaattomasti. Mitä pidemmälle kytkintä painetaan, sen suurempi on ruuvinvääntimen kierrosluku.

16

### Ruuvinvääntö:


Käytökäällä vain itsekeskittyviä ruuveja (esim. ristiuraruuveja), jolloin työskentely on turvallisempaa. Huolehtikaa siitä, että käytetty talt-tapala sopii ruuvin kokoon ja muotoon. Säätökäällä vääntömomentti ruuvin koon mukaan, kuten liitees-sä selitetään.

### Tekniset tiedot:

Moottorin virranotto	18 V =
Kierrosluku	0-900 min <sup>-1</sup>
Vääntömomentti	17-asteinen
Oikea/vasen-suuntaus	kyllä
Poranistukan läpimitta	1,5 - 10 mm
Akun latausjännite	18 V =
Akun latausvirta	4 A
Latauslaitteen	
verkkojännite	230 V - 50 Hz
Äänen painetaso LPA:	72 dB (A)
Äänitehotaso LWA:	82 dB (A)
Tärinä $\bar{a}_w$	< 2,5 m/s
Paino:	1,8 kg

**FIN**

Oppbrukte og defekte akkumulatorer må ikke kastes sammen med husavfall. Tenk på miljøvern, kadmium er et giftigt stoff. Oppbrukte og defekte akkumulatorer kan sendes til firmaet ISC for riktig avfallsfjerning, eller leveres til egnede oppsamlingssteder. Dersom slike oppsamlingssteder er ukjente, bør man foresørre hos kommuneforvaltningen.



(S)	(FH)	(N)	(GR)	(I)	(DK)
EC Konformitetsförklaring Undertecknad förklarar i firms namn	EC Yhdenmukaisuuslaitos Alikirjatutuus mointitas yhtiön	EC Konformitetsdeklarering Undertecknade erkänner på vegne av firma	EC Deklaration i henq. tms ontronkone Olympidovay Štikové vev ovdoljati tms strupiac	Deklarazione di conformità CE Il sottoscritto dichiara in nome della ditta	EC Overensemmedels- erklaring Undertecknade erkänner på vegne al firmat

**ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar**

namn, att maskinen/produkten	nimissä etiä koneet/udlede	ai: Maskin/produkt	öñ n mygny / to proœv	che la macchina/prodotto	at maskin/produkt
Batteridrivne elektronik- borrstridsverkare	Sähkö-akku-ruuvipora	Elektriskt oppladbar drillsstretkare	Hækkoprovnik διατροφής onion με αυτοενέργεια	Trapano avvitatore e elettronico a batteria	Elektronsk åkku-bore- og maskinaskine

**ALPHA  
TOOLS****BAS 18-2/H**

typ	typpi	Type	timec	tipo	type
-	-	-	-	-	-

BAS 18-2/H

- serienummer på produkten - motvaror	- tuotteen valmistusnumero - vastaa	- Serienummer på produktet - eller dess till följdande referensnummer:	- Antallos östöök töwato oto erivanteleviavista omv ensööterita vahija yksimik tööko TCE Eipomantik Kovomant 73/23 EOK	- Serienummer på produktet - corrisponde alla Direttiva CE sulla bassa tensione 73/23 CEE	- Serienummer på produktet - corrisponde alla Direttiva CE sulla compatibilità elettro- magnetica 89/336 CEE con modifiche
<input checked="" type="checkbox"/> EU-förklaring för lägeslämpning 73/23 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> EU-penjälitedekrivi 73/23 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> EU-lagsepomos- teringslifi 73/23 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> ensööterita vahija yksimik tööko TCE Eipomantik Kovomant 73/23 EOK	<input checked="" type="checkbox"/> EU-lagsepandis direktiv 73/23 EDF	<input checked="" type="checkbox"/> EU-lagsepandis direktiv 73/23 EDF
<input checked="" type="checkbox"/> EU-förklaring för elektro- magnetisk kompatibilitet 89/336 med ändringar	<input checked="" type="checkbox"/> EU-förklaring för elektro- magnetisk kompatibilitet 89/336 EWG (johon on tehty muutoksia) ja joka koskee saikkomagi- estusta mukautuvuutta (EMI)	<input checked="" type="checkbox"/> EU-förklaring för elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EWG med ändringar	<input checked="" type="checkbox"/> korektureeritava yleinen tulospoonyyminen eurooppalaisen TCE Eipomantik Kovomant 89/336 EWG	<input checked="" type="checkbox"/> alla Direttiva CE sulla compatibilità elettro- magnetica 89/336 CEE con modifiche	<input checked="" type="checkbox"/> EU-direktivet ved. elektromagnetisk stø (EMC) 89/336/EØF med ændringer.

**EN 60335-1; DIN VDE 0700-207; pEN 50260-1; pEN 50260-2-1; pEN 50260-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 18.11.2001	Landau/Isar	Landau/Isar, den 18.11.2001	Landau/Isar, den 18.11.2001	Landau/Isar, den 18.11.2001	Landau/Isar, den 18.11.2001

Archiving / For archives: BAS-782-31-447145-E

## GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen drei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit bestätigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**Ausschluß:** Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Nutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normmäiger Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Technischer Kundendienst: Telefon (0 99 51) 9424000 • Telefax (0 99 51) 2610 und 5250  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

 **TAKUUTODISTUS**

Takkuuaika alkaa ostopäivänä ja sen pituus on 3 vuotta.  
Takuu korvaa valmistusviat tai materiaali- ja toimintoviat.  
Tähän tarvittavia varaosia ja työaikaa ei laskuteta.  
Väillisiä vahinkoja ei korvata.

Teidän asiakaspalveluyhdyshenkilönne

 **GARANTIEVIS**

Garantitiden omfattar >et 3 år< och börjar löpa från och med köpedagen.  
Garantin avser tillverkningsfel samt material- och funktionsfel.  
Där till nödvändiga reservdelar och uppkommen arbetstid kommer ej att debiteras.  
Garantin gäller ej för på fel som uppstått på grund av nyttjandet.

Din kundtjänstpartner

 **GARANTIEVIS**

Garantiperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 3 år.  
Garantien dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl.  
Nødvendige reservedele og anvendt arbejdstid ved garantiydelser beregnes ikke.  
Der hæftes ikke for følgeskader.

Deres kundeservicekontakt

- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (09951) 942357,  
Fax (09951) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich  
Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (GB) Einhell UK Ltd  
Brook House, Brookway  
North Chesire Trading Estate  
Prenton, Wirral, Chesire  
**CH 43 3DS**  
Tel. 0151 6084802, Fax 0151 6086339
- (F) V.B.P. Distribution Service Après Vente  
5, allée Joseph Cugnot, Z.I. du Phare  
**F-33700 Merignac**  
Tel. 05 56479483, Fax 05 56479525
- (NL) Einhell Benelux  
Weberstraat 3  
**NL-7903 BD Hoogeveen**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux  
Abtsdreef 10  
**B-2940 Stadbroek**  
Tel/Fax 03 5699539
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Antonio Cabezon, 83  
**E-28034 Madrid**  
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica  
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcozelo VNG**  
Tel. 02 75336100, Fax 02 7536109
- (GR) Antzoulatos E. E.  
Paralia Patron-Panayitsa  
**GR-26517 Patras**  
Tel. 061 525448, Fax 061 525491
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22077 Beregazzo (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoevej 36  
**DK-8600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.  
Al.Niepodleglosci 36  
**PL 65-950 Zielona Gora**  
Tel. 0683 242055, Fax 0683 272914

(H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
**H 1089 Budapest**  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179

(CZ) DAT spol s.r.o  
Hrubeho 3  
**CZ 61200 Brno**  
Tel. 05 49211107, Fax 05 41214831

(TR) Star AS  
Yesilkibris sk. 6A, Emniyet Evleri  
**TR 80650 Istanbul**  
Tel. 0212 3253536, Fax 0212 3253537

(BG) Slav GmbH  
Podvis Str. Wbl. 30 E.G. ap. 52  
**9000 Varna**  
Tel. 052 242854, Fax 052 242854

(RO) Novatech S.R.L.  
Bd.Lasar Catargiu 24-26  
S.C. A Ap. 9 Sector 1  
**RO 75 121 Bucharest**  
Tel. 01 4104800, Fax 01 4103568

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical changes subject to change  
Sous réserve de modifications  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Salvo modificaciones técnicas  
Salvaguardem-se alterações técnicas  
Förbehåll för tekniska förändringar  
Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään  
Der tages forbehold för tekniske ændringer  
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα  
τεχνικών αλλαγών  
Con riserva di apportare modifiche tecniche  
Tekniske endringer forbeholderes  
Technické změny vyhrazeny  
Technikai változások jogát fenntartva  
Tehnične spremembe pridržane.  
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych  
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.  
Teknik değişiklikler olabilir

EH 12/2001