

- (D) Gebrauchsanweisung
Farb- und Mörtelrührer
- (GB) Operating Instructions
Paint and Mortar Mixer
- (F) Mode d'emploi
Mélangeur de couleur et de mortier
- (E) Manual de instrucciones
Mezcladora de pintura y mortero
- (S) Bruksanvisning
Färg- och bruksomrörare
- (FIN) Käyttöohje
Maalin- ja laastinsekoitin
- (DK) Brugsanvisning
Farve- og mørtelomrører
- (CZ) Návod k použití
Míchadlo na barvu a maltu
- (SLO) Navodila za uporabo
mešalnika za barvo in malto
- (HR) Naputak za uporabu
Miješalica za boju i žbuku
- (H) Használati utasítás
Festék- és habarcskeverő
- (TR) Kullanım Kılavuzu
Boya ve Harç Mikseri



Art.-Nr.: 42.583.51

I.-Nr.: 01013

FMR 800






Schutzbrille tragen
Wear safety goggles
Porter des lunettes de protection
Póngase gafas de protección
Använd skyddsglasögon
Käytä suojalaseja
Bær beskyttelsesbriller
Nosít ochranné brýle
Uporabljajte zaščitna očala
Nosite zaštitne naočale
Védőszemüveget hordani
Koruyucu iş gözlüğü takın



Atemschutz tragen
Wear breathing apparatus
Porter une protection de la respiration
Póngase protección respiratoria
Använd andringsskydd
Käytä suodatinnaamaria
Bær andedrætsværn
Nosít ochranu dýchacích cest
Uporabljajte zaščito za dihanje
Nosite masku za disanje
Porvédőmaszkot hordani
Maske takın



Gehörschutz tragen
Wear ear protectors
Porter une protection de l'ouïe
Póngase protectores para los oídos
Använd hörselskydd
Käytä kuulosuojuksia
Bær høreværn
Nosít ochranu sluchu
Uporabljajte zaščito za ušesa
Nosite štitnik sluha
Zajcsökkentő hangvédőt hordani
Kulaklık takın



D**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Maschine ist zum Anmischen von flüssigen und pulverförmigen Baustoffen wie Farben, Mörtel, Kleber, Putze und ähnlichen Substanzen bestimmt. Je nach Materialkonsistenz und Mischmenge, ist der passende Rührer mit entsprechender Mischwirkung einzusetzen. Des Weiteren kann die Maschine auch als Bohrmaschine eingesetzt werden.

Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Umschalter Rechts-/Linkslauf
- 3 Bohrfutter
- 4 Zusatzhandgriff
- 5 Bohrfutterschlüssel
- 6 Austreibkeil
- 7 Feststellknopf

Technische Daten

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmleistung	800 W
Leeraufdrehzahl	0 - 300 min ⁻¹
Spannbereich Bohrfutter	3 - 16 mm
Bohrleistung	max. 23 mm
Bohrspindelkonus	MK 2
Schalldruckpegel LPA	83,1 dB(A)
Schalleistungspegel LWA	96,1 dB(A)
Virbation a _w	<2,5 m/s ²
Schutzisoliert	II / 
Gewicht	4,6 kg

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.

Sicherheitshinweise

Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Werkzeug benutzen. Diese Hinweise müssen sicher aufbewahrt werden. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie in dem beiliegenden Heftchen.

- Das Gerät nicht in einer Umgebung mit explosionsgefährlicher Atmosphäre betreiben. Keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltigen Stoffe mit einem Flammpunkt unter 21°C mischen.
- Legen Sie keine Kabel um irgendwelche Körperteile.
- Nur ein für den Arbeitsbereich zugelassenes Verlängerungskabel verwenden.
- Das Gerät nur im Mischgefäß an-/ auslaufen lassen. Für festen und sicheren Stand des Mischgefäßes sorgen.
- Bei laufenden Mischarbeiten nicht mit den Händen, oder Gegenständen in das Mischgefäß greifen.
- Bei der Arbeit mit der Rührmaschine ist das Tragen von Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille empfohlen.
- Das Tragen von enganliegender Kleidung ist Vorschrift.
- Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff
- Rechnen Sie mit Reaktionsdrehmoment

Vor Inbetriebnahme (Abb. 2)

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzzahlen übereinstimmen. Montieren Sie den Zusatzhandgriff (4) am Gerät. Vor der Montage des Bohrfutters (3) mit dem MK-Schaft (8), beide Teile auf Sauberkeit überprüfen. Anschließend MK-Schaft (8) mit kräftigem Ruck in den Konus des Bohrfutters einschieben. Danach den Konus ebenso in die Bohrspindel einschieben.

Inbetriebnahme**Ein-/ Ausschalter**

Durch mehr oder weniger starkes Drücken des Schalters (1) wählen Sie die Drehzahl.

Einschalten: Schalter (1) drücken

Dauerbetrieb: Schalter (1) mit Feststellknopf (7) sichern

Ausschalten: Schalter (1) kurz eindrücken

Mit dem Umschalter (2) können Sie die Drehrichtung wählen.

Arbeiten mit dem Farb- und Mörtelrührer

Zusatzhandgriff muß montiert sein!

Beim Rührerwechsel muß der Netzstecker gezogen werden.

Beim Eintauchen in das Mischgut, bzw. Herausnehmen aus dem Mischgut mit reduzierter Drehzahl arbeiten. Nach dem vollständigen Eintauchen Drehzahl bis zum Maximum steigern, damit ist eine ausreichende Motorkühlung gewährleistet. Während des Mischvorgangs die Maschine durch das Mischgefäß führen. So lange mischen bis das ganze Mischgut vollständig durchgearbeitet ist. Nach Beendigung der Mischarbeiten den Rührer reinigen.

Entfernen des MK-Schaftes (Abb. 3)

- Drehen Sie die Bohrspindel, bis sie den MK-Schaft durch die seitliche Öffnung sehen
- Stecken Sie nun den Austreibkeil (6) in die seitliche Öffnung
- Schlagen Sie mit einem Hammer auf den Austreibkeil (6), bis sich der MK-Schaft löst.

Wartung


- Staub und Verschmutzung sind regelmäßig von der Maschine zu entfernen. Die Reinigung ist am besten mit einer feinen Bürste oder einem Lappen durchzuführen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Kunststoffes keine ätzenden Mittel.
- Die Lüftungsschlitze sauberhalten um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten

Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Ersatzteil	Ersatzteil-Nr.
Schalter	42.583.50.01
Ersatzkohlen	42.583.50.02
Bohrfutter	42.583.50.03



GB**Proper usage**

This machine is designed to mix liquid and powdery building materials such as paint, mortar, adhesive, plaster and similar substances. It must be fitted with the correct mixing tool for the consistency and quantity of material in question in order to achieve the required mixing effect. The machine can also be used as a drill.

Description (Fig. 1)

- 1 On/Off switch
- 2 Clockwise/Anti-clockwise switch
- 3 Chuck
- 4 Additional handle
- 5 Chuck key
- 6 Removal wedge
- 7 Locking knob

Technical data

Mains voltage	230 V ~ 50 Hz
Power consumption	800 W
Idling speed	0 - 300 rpm
Chuck clamping range	3 - 16 mm
Drilling capacity	Max. 23 mm
Drill spindle cone	MK 2
LPA noise level	83.1 dB(A)
LWA noise level	96.1 dB(A)
Vibration a_w	<2.5 m/s ²
Safety insulated	II /
Weight	4.6 kg

Important notes

Read the operating manual carefully and follow the instructions therein. Make yourself familiar with the machine, how to use it correctly and the safety instructions.

Safety instructions

Important! When using electric tools the following basic safety measures are to be taken to protect yourself from electric shocks and the risks of suffering injuries and burns. Read and follow these instructions before you use the machine. Keep these instructions in a safe place. The attached booklet contains further safety instructions.

- Do not use the machine in an atmosphere where there is a risk of explosion. Do not mix any solvents or substances that contain solvents with a flash point of below 21°C.
- Do not place any cables around any parts of your body.
- Only use extension cables that are suitable for the area in which you are working.
- Only start and stop the machine in the mixing vessel. Ensure that the mixing vessel is placed on a firm, secure base.
- Do not reach into the mixing vessel with your hands or any other objects during the mixing process.
- We recommend that you wear gloves and safety goggles when working with the mixing machine.
- You must wear close-fitting clothing.
- Always use the additional handle.
- Always expect reaction torque.

Before starting the machine (Abb. 2)

Before making the connection, ensure that the data on the model plate are identical with the mains data. Fit the additional handle (4) to the machine. Before installing the chuck (3) using the MK shaft (8), check that both parts are clean. Push the MK shaft (8) forcefully into the cone of the chuck. Then also push the cone into the drill spindle.

Starting the machine**Switching on/off**

Select the speed by pushing the switch (1) more or less forcefully.

Switch on: Push the switch (1)

Continuous operation: Lock the switch (1) with the locking knob (7)

Switch off: Press the switch (1) briefly

You can select the direction of rotation using the switch (2).

Working with the paint and mortar mixer

The additional handle must be fitted!

The mains plug must first be disconnected when you wish to change the mixer tool.
When you insert the mixer into the product or take it out of the product, reduce its speed.
Once the mixer is fully immersed in the product, increase the speed to maximum to ensure that the motor is cooled adequately. During the mixing process guide the machine through the mixing vessel. Continue to mix the product until it is fully homogenized. When you have finished the mixing work, clean the mixer.

Removing the MK shaft (Fig. 3)

- Turn the drill spindle until you can see the MK shaft through the side opening
- Now insert the removal wedge (6) into the side opening
- Tap the removal wedge (6) with a hammer until the MK shaft is released.

Servicing



- Remove dust and dirt from the machine at regular intervals. The best method for cleaning the machine is with a fine brush or a cloth.
- Do not use any caustic products to clean the plastic.
- Keep the ventilation slits clean to ensure that the machine receives adequate cooling

Ordering spare parts

When you place an order for spare parts, please quote the following details:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Ident number of the machine
- Spare part number of the part you require

Spare part	Spare part No.
Switch	42.583.50.01
Spare carbon brushes	42.583.50.02
Chuck	42.583.50.03



F**Utilisation conforme à l'affectation**

La machine sert à mélanger des matériaux de construction liquides et poudreux tels les couleurs, mortiers, colles et autres substances du même genre. En fonction de la consistance du matériau et de la quantité à mélanger, il faut employer le mélangeur approprié à effet correspondant. De plus, la machine peut aussi être employée comme perceuse.

Description (fig. 1)

- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
 - 2 Commutateur de marche à droite /à gauche
 - 3 Mandrin de perceuse
 - 4 Poignée supplémentaire
 - 5 Clé du mandrin
 - 6 Tenon de foret
 - 7 Bouton de fixation
- L'appareil ne doit pas être exploité dans un environnement à atmosphère explosive. Ne mélanger aucun solvant ni aucune substance dont le point d'inflammation est inférieur à 21°.
 - Ne posez aucun câble autour de quelque partie du corps que ce soit.
 - Utilisez exclusivement un câble de rallonge homologué pour la zone de travail.
 - Il faut laisser démarrer et s'arrêter l'appareil dans le récipient de mélange. Assurer un positionnement bien équilibré et sûr du récipient de mélange.
 - Ne pas mettre les mains ou des objets dans le récipient de mélange alors que les mélanges sont en cours.
 - Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant le travail avec le mélangeur.
 - Le port de vêtements serrés est obligatoire
 - Utiliser toujours la poignée supplémentaire
 - Toujours compter sur un couple de rotation de réaction

Caractéristiques techniques

Tension du secteur 230 V ~ 50 Hz

Puissance absorbée 800 W

Vitesse de rotation de marche à vide 0-300 tr/min.

Plage de serrage du mandrin de perceuse 3 - 16 mm

Capacité de perçage max. 23 mm

cone de la broche de perçage

MK (cône de machine) 2

Niveau de pression acoustique LPA 83,1 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LWA 96,1 dB(A)

Vibration a_w <2,5 m/s²

à isolement de protection II /

Poids 4,6 kg

Remarques importantes

Veuillez lire consciencieusement ce mode d'emploi jusqu'au bout et en respecter les consignes. Familiarisez-vous avec l'appareil, son emploi correct ainsi qu'avec les consignes de sécurité en vous servant de ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité

Attention ! Lors de l'usage d'outils électriques, il faut respecter les mesures de sécurité fondamentales suivantes à des fins de protection contre les électrocutions, les blessures et les incendies. Lisez et suivez ces indications avant d'utiliser l'appareil. Ces remarques doivent être conservées dans un endroit sûr. Vous trouverez d'autres consignes de sécurité en annexe, dans le carnet.

Avant la mise en service (fig. 2)

Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

Montez la poignée supplémentaire (4) sur l'appareil. Avant le montage du mandrin de perceuse (3) avec la tige conique de la machine (8), contrôler le bon état de propreté des deux pièces. Introduire ensuite d'un coup fort la tige conique de la machine (8) dans le cône du mandrin de perceuse. Puis introduire le cône de la même manière dans la broche de perçage.

Mise en service**Interrupteur Marche/Arrêt**

Vous sélectionnez la vitesse en appuyant plus ou moins fortement sur l'interrupteur (1).

Mise en circuit : appuyer sur l'interrupteur (1)

fonctionnement continu : bloquer l'interrupteur (1) avec le bouton de fixation (7)

Mise hors circuit : appuyer brièvement sur l'interrupteur (1)

Le commutateur (2) vous permet de sélectionner le sens de rotation.

Travailler avec le mélangeur de couleur et de mortier

La poignée supplémentaire doit être montée !

Pour changer de mélangeur, la fiche secteur doit être retirée.

En plongeant dans le mélange et/ou en retirant le mélangeur du mélange, réduisez la vitesse de rotation.

Après avoir intégralement plongé le mélangeur dans le mélange, augmenter la vitesse jusqu'au maximum ce qui garantit un refroidissement suffisant du moteur. Pendant le mélange, guider la machine dans le récipient de mélange.

Continuer à mélanger tant que le mélange n'est pas complètement traité. Après le mélange, nettoyer le mélangeur.

Retirer la tige conique de la machine (fig. 3)

- Tourner la broche de perçage jusqu'à ce que la tige conique de la machine soit visible de l'ouverture latérale.
- Enfichez maintenant le tenon de foret (6) dans l'ouverture latérale
- Tapez avec un marteau sur le tenon de foret (6), jusqu'à ce que la tige conique de la machine se détache.


Maintenance

- Il faut éliminer régulièrement la poussière et les encrassements de la machine. Le nettoyage doit être réalisé de préférence avec une fine brosse ou à l'aide d'un chiffon.
- N'utilisez pas de produit corrosif pour nettoyer les matières plastiques.
- Maintenir les fentes d'aération propres pour garantir un refroidissement suffisant

Commande de pièces de rechange

Veuillez indiquer ce qui suit pour toute commande de pièces de rechange :

- Type de l'appareil
- Référence de l'appareil
- Numéro d'identification de l'appareil



E**Uso adecuado**

La máquina ha sido diseñada para mezclar materiales de construcción líquidos y en polvo, tales como pinturas, morteros, adhesivos, revoques y sustancias similares. En función del volumen y de la consistencia del material se ha de aplicar el agitador adecuado, con la correspondiente capacidad de mezcla. Asimismo, la máquina también puede ser utilizada como taladradora.

Descripción (fig. 1)

- 1 Interruptor ON/OFF
- 2 Interruptor de giro izquierda/derecha
- 3 Portabrocas
- 4 Empuñadura adicional
- 5 Llave portabrocas
- 6 Cuña de expulsión
- 7 Botón de bloqueo

Características técnicas

Tensión de red	230 V ~ 50 Hz
Potencia absorbida	800 W
Velocidad de marcha en vacío	0 - 300 min ⁻¹
Capacidad de sujeción del portabrocas	3 - 16 mm
Diámetro taladro máx.	23 mm
Cono de husillo de broca	MK 2
Nivel de presión acústica LPA	83,1 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA	96,1 dB(A)
Vibración a _w	<2,5 m/s ²
A prueba de sacudidas eléctricas	II /
Peso	4,6 kg

Advertencias importantes

Le rogamos se sirva de observar atentamente estas instrucciones de uso y sus advertencias. Utilice este manual para familiarizarse con el aparato, su uso correcto y las advertencias de seguridad pertinentes.

Instrucciones de seguridad

¡Atención! A la hora de trabajar con herramientas eléctricas se han de tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad básicas para evitar descargas eléctricas o cualquier riesgo de accidente e incendio. Lea y observe estas instrucciones antes de utilizar el aparato. Las instrucciones deben guardarse en un lugar seguro. Encontrará más instrucciones de seguridad en el prospecto adjunto.

10

- No utilice jamás el aparato en un entorno donde exista peligro de explosión. No mezcle ningún tipo de disolvente o sustancia que contenga disolventes con un punto de inflamación por debajo de los 21°C.
- Evite el contacto de cables con cualquier parte del cuerpo.
- Utilice únicamente alargaderas homologados para dicho tipo de trabajos.
- El aparato sólo debe comenzar a funcionar y dejar de hacerlo dentro del recipiente de mezcla. Asegúrese de garantizar una base estable y segura para el recipiente de mezcla.
- No introduzca las manos o un objeto en el recipiente de mezcla durante el funcionamiento.
- Se recomienda llevar puestos guantes y gafas protectoras para trabajar con la mezcladora.
- Es obligatorio el uso de ropa ajustada al cuerpo
- Utilice siempre la empuñadura adicional
- Tenga siempre en cuenta la fuerza de reacción

Antes de la puesta en marcha (fig. 2)

Antes de conectar la máquina asegúrese de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica. Proceda al montaje de la empuñadura adicional (4) en el aparato. Antes de instalar el portabrocas (3) en el mango de conexión MK (8), compruebe que ambas piezas estén limpias. A continuación, introduzca con fuerza el mango de conexión MK (8) en el cono del portabrocas. Después, introduzca igualmente el cono en el árbol portabrocas.

Puesta en marcha**Interruptor ON/OFF**

Seleccione la velocidad pulsando con mayor o menor fuerza el interruptor (1).

Conectar: Pulsar interruptor (1)

Funcionamiento en continuo: Asegure el interruptor (1) con el botón de enclavamiento (7).

Desconectar: Pulse brevemente el interruptor (1)

Puede seleccionar el sentido de giro mediante el interruptor de giro (2).

Cómo trabajar con la mezcladora de pintura y mortero

¡La empuñadura adicional ha de estar montada!

Para cambiar el tipo de agitador se ha de desenchufar.

Se trabajará a velocidad reducida para introducir el aparato en el material de mezcla o para sacarlo del mismo.

Una vez inmerso por completo, se incrementará la velocidad al máximo, garantizándose así un enfriamiento suficiente del motor. Mientras esté mezclando, desplace la máquina por el recipiente. Continúe hasta que el material se haya mezclado a fondo. Limpie el agitador al término de los trabajos.

Retire el mango de conexión MK (fig. 3)

- Gire el árbol portabrocas hasta que vea el mango de conexión MK por el orificio lateral
- Introduzca ahora la cuña de expulsión (6) en el orificio lateral
- Golpee la cuña de expulsión (6) con un martillo hasta que se suelte el mango de conexión MK

Mantenimiento

- Elimine el polvo y las impurezas de la máquina con regularidad. Se recomienda limpiar la máquina con un cepillo blando o con un paño.
- No utilice ningún producto corrosivo para limpiar las piezas de plástico.
- Mantenga limpia la ranura de ventilación a fin de garantizar una correcta refrigeración

Pedido de piezas de recambio

A la hora de pasar pedido de piezas de recambio, es preciso que indique los siguientes datos:

- Tipo de aparato
- Número de artículo del aparato
- Número de identificación del aparato
- Número de la pieza de recambio requerida.

Pieza de recambio	Núm. pieza de recambio
Interruptor	42.583.50.01
Carbón recambio	42.583.50.02
Portabrocas	42.583.50.03

S**Ändamålsenlig användning**

Maskinen är avsedd för blandning av flytande och pulverformiga byggmaterial som färg, bruk, lim, puts och liknande material.

Använd rätt blandningsverktyg med lämplig blandningsverkan beroende på blandningsmängden och materialets konsistens. Dessutom kan maskinen även användas som borrmaskin.

Beskrivning (bild 1)

- 1 Strömbrytare
- 2 Omkopplare för höger-/vänstergång
- 3 Chuck
- 4 Stödhandtag
- 5 Chucknyckel
- 6 Utdröningsklik
- 7 Låsknapp

Tekniska data

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Effektbehov	800 W
Varvtal i tomgång	0 -300 min ⁻¹
Spänvidd chuck	3 - 16 mm
Borrdiameter	max. 23 mm
Borrspindelkon	MK 2
Ljudfrycksnivå LPA	83,1 dB (A)
Ljudeffektnivå LWA	96,1 dB (A)
Vibration a _w	< 2,5 m/s ²
Skyddsisolerad	II /
Vikt	4,6 kg

Viktiga anvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och beakta alla anvisningar. Använd bruksanvisningen till att informera dig om maskinen, dess användningsområden samt gällande säkerhetsanvisningar.

Säkerhetsanvisningar


Obs! Vid användning av elverktyg måste följande grundläggande säkerhetsåtgärder beaktas för att skydda användaren mot elektiska stötar, personskador och brandfara. Läs igenom och beakta anvisningarna innan du använder verktyget. Dessa anvisningar måste förvaras på en säker plats.

Ytterligare säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

- Maskinen får inte användas i en omgivning som är utsatt för explosionfarlig atmosfär. Blanda inga lösningsmedel eller lösningsmedelshaltiga ämnen med en flampunkt under 21°C.
- Linda inte upp kablarna runt några kroppsdelar.
- Använd endast en förlängningskabel som är godkänd för aktuellt arbetsområde.
- Låt maskinen varva upp resp. ned endast i blandningsbehållaren. Se till att blandningsbehållaren står stabilt och säkert.
- Grip inte in i blandningsbehållaren med händer eller med föremål medan du blandar.
- Vi rekommenderar att du bär arbetshandskar och skyddsglasögon medan du arbetar med omrären.
- Bär åtsittande kläder enligt gällande föreskrifter.
- Använd alltid stödhandtaget.
- Var beredd på maskinens reaktionsvridmoment.

Före driftstart (bild 2)

Innan du ansluter maskinen, övertyga dig om att uppgifterna på typplyten stämmer överens med nätets data.
Montera stödhandtaget (4) på maskinen. Innan chucken (3) monteras med MK-fästet (8), kontrollera att båda delarna är rena. Skjut därefter in MK-skafett (8) i chuckens kon med ett kraftig ryck. Skjut sedan in konen i borrspindeln.

**Driftstart**

Strömbrytare
Bestäm varvtalet genom att trycka in strömbrytaren (1) mer eller mindre hårt.

Inkoppling: Tryck in strömbrytaren (1).

Kontinuerlig drift: Spärra strömbrytaren (1) med låsknappen (7).

Fränkoppling: Tryck in strömbrytaren (1) kort.

Bestäm rotationsriktningen med omkopplaren (2).

Arbeta med färg- och bruksomröraren

Stödhandtaget måste vara monterat!

Se till att stickkontakten har dragits ut innan ett nytt blandningsverktyg sätts in.
Använd reducerat varvtal när blandningsverktyget förs ned eller tas upp ur materialet. Efter att det kompletta blandningsverktyget har förts ned och befinner sig helt i materialet, höj varvtalet till maximum så att tillräcklig motorkylning kan garanteras. Blanda materialet genom att föra blandningsverktyget genom blandningsbehälldaren. Kör med maskinen tills allt blandningsmaterial har blandats väl. Rengör blandningsverktyget när materialet har blandats färdigt.

Demontera MK-fästet (bild 3)

- Vrid runt borrspindeln tills du kan se MK-fästet genom öppningen på sidan.
- Sätt nu in utdrivningskilen (6) i öppningen på sidan.
- Slå emot utdrivningskilen (6) med en hammare tills MK-fästet lossnar.

Underhåll

- Ta bort damm och smuts från maskinen i regelbundna intervaller. Rengör helst med en fin borste eller med en tygduk.
- Använd inga frätande medel när du rengör plastdelarna.
- Se till att ventilationsöppningarna är rena för att garantera fullgod kylning.

Reservdelsbeställning

Ange följande uppgifter när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
- Produktens artikelnummer
- Produktens ID-nr.
- Reservdelsnumret för reservdelen

Reservdel	Reservdels-nr.
Brytare	42.583.50.01
Reservkol	42.583.50.02
Chuck	42.583.50.03

FIN

Määräysten mukainen käyttö

Kone on tarkoitettu juoksevien ja jauhemaisosten rakennusaineiden, kuten esim. maalien, laastin, liiman, rappauksen ja vastaanlaatutuisten aineiden sekotamiseen. Materialin raskaudesta ja sekotusmäärästä riippuen tulee valita käyttöön parhaiten sopiva sekoitin. Lisäksi konetta voidaan käyttää myös porakoneena.

Kuvaus (kuva 1)

- 1 Pääille-/pois-katkaisin
- 2 Kiertosunnan oikea/vasen vaihtokytkin
- 3 Poranistukka
- 4 Tukikahva
- 5 Poranistukan avain
- 6 Ulospakotuskilta
- 7 Lukitusnuppi

Tekniset tiedot

Verkkojännite	230 V ~ 50 Hz
Virranotto	800 W
Joutokäytäntikerrosluku	0 - 300 min ⁻¹
Poranistukan kiristysalue	3 - 16 mm
Porausteho kork.	23 mm
Porankaran kartio	MK 2
Ääninen painetaso LPA	83,1 dB(A)
Ääninen tehotaso LWA	96,1 dB(A)
Tärinä a _w	<2,5 m/s ²
Suojaeristyks	II / □
Paino	4,6 kg

Tärkeitä ohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata siinä annettuja ohjeita. Tutustu tämän käyttöohjeen avulla laitteeseen, sen oikeaan käyttöön sekä sitä koskeviin turvallisuusmääräyksiin.


Turvallisuusmääräykset

Huomio! Kun käytetään sähkötyökaluja, on noudatettava seuraavia peruslaatuisia turvallisuusmääräyksiä palovaaran, sähköiskuvaaran tai henkilövahinkojen ehkäisemiseksi. Lue nämä määräykset ennen työkalun käyttöä ja noudata niitä. Nämä ohjeet tulee säilyttää hyvin. Tarkempia turvallisuusohjeita löydät oheistetusta vihkosesta.

- Älä käytä laitetta räjähdysaltaissa ympäristössä.
- Älä sekoita liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita, joiden sytytimpiste on alle 21°C.
- Älä kierrä johtoa minkään ruumiinosan ympärille.
- Käytä vain kullekin työalueelle salittua jatkojohtoa.
- Anna laitteen käynnistää ja käydä loppuun aina vain sekoitusastiassa. Huolehdi siitä, että sekoitusastiä seisoo tukevasti paikallaan.
- Älä kurkottele sekoitusyrön aikana käsin tai vierain esinein sekoitusastiasta.
- Kun työskentelet sekoittimella, suoositellaan tukevien työkäsineiden sekä suojalasien käyttöä.
- Käytettyjen vaatteiden tulee olla vartalonmyötäisiä.
- Käytä aina tukikahvaa.
- Ota huomioon reaktiovääntömomentin vaikutukset.

Ennen käyttöönottoa (kuva 2)

Varmista ennen laitteen liittämistä verkkoon, että tyypikilvessä annetut tiedot vastaavat paikallisen sähköverkon arvoja.
Asenna tukikahva (4) laitteeseen. Ennen kuin asennat poranistukan (3) koneen kartiovarteen (8), tarkasta, ettei molemmat kappaleet ovat puhtaita. Työnnä sitten koneen kartiovarsi (8) voimakkaalla töytäisyllä poranistukan karttoon. Työnnä sitten kartio samalla tavoin porankaraan.



Käyttöönotto

Pääille-/pois-katkaisin
Valitse kierrosluku painamalla katkaisinta (1) enemmän tai vähemmän voimakkaasti.

Käynnistys: paina katkaisinta (1)
Jatkuva käyttö: varmista katkaisin (1) lukitusnupilla (7)

Sammus: paina katkaisinta (1) lyhyesti
Kiertosunnan voit valita vaihtokytkimellä (2).

FIN**Työskentely maalin- ja laastinsekoittimella****Tukikahvan tätyy olla asennettu!**

Sekoitinta vahdetaessa tulee verkkopistokkeen olla irroitettuna.

Käytä laitteessa alhaisempaa kierroslukua, kun työnäät sen sekoitettavaan ainekseen tai otat sen sieltä pois.

Kun olet upottanut sekoittimen kokonaan astiaan, korota kierroslukua suurimpaan arvoonsa, jotta riittävä moottorin jäähdytys on taatu. Liikuta konetta sekoitusastiassa sekoitustyön aikana.

Jatka sekoittamista niin kauan, kunnes sekoitettavat aineet on työstetty täysin. Sekoitustyön päättymä tulee sekoitin puhdistaa.

Koneen kartiovarren irroitus (kuva 3)

- Käännä porankaraa, kunnes näet kartiovarren sivulla olevan aukon kautta
- Työnnä sitten ulospakotuskiila (6) sivulla olevaan aukkoon
- Lyö vasaralla ulospakotuskiilaan (6), kunnes koneen kartiovarsi irtooa paikaltaan.

Huolto

- Poista pöly ja liika koneesta säännöllisin väliajoin. Suorita puhdistus parhaiten käyttämällä hienosukaista harjaa tai pohmeää riepua.
- Älä käytä syövyttäviä aineita muoviosien puhdistukseen.
- Pidä tuuletusaukot puhtaina riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi.

Varaosatilaus

Varaosia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero

Varaoosa	Varaosanumero
Katkaisin	42.583.50.01
Varahilet	42.583.50.02
Poranistikukka	42.583.50.03

DK**Korrekt anvendelse**

Maskinen er beregnet til iblanding af flydende og pulverformede bygningsmaterialer, såsom farver, mørte, bindemidler, puds og lignende substanser. Der skal anvendes en passende omrører med den rette blandingseffekt, alt efter materialets konsistens og blandingsmængden. Desuden kan maskinen også anvendes som boremaskine.

Beskrivelse (fig. 1)

- 1 Tænd-/slukknap
- 2 Omskifter højre-/venstregang
- 3 Borepatron
- 4 Ekstra håndtag
- 5 Nøgle til borepatron
- 6 Uddrivningskile
- 7 Låseknap

Tekniske data

Netspænding	230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt	800 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 300 min ⁻¹
Spændområde borepatron	3 - 16 mm
Boreydelse	max. 23 mm
Borespindelkonus	MK 2
Lydryksniveau LPA	83,1 dB(A)
Lydeffekt niveau LWA	96,1 dB(A)
Vibration a _w	<2,5 m/s ²
Dobbeltsoleret	II / □
Vægt	4,6 kg

Vigtige anvisninger

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og følg dens anvisninger. Gør dig fortrolig med maskinen på grundlag af denne brugsanvisning, både med hensyn til korrekt anvendelse og sikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt! Ved brug af el-værktøj er der nogle faste, grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, som altid skal respekteres for at modvirke risikoen for elektrisk stød, personskade og brand. Disse sikkerhedsforanstaltninger står nævnt i nedenstående. Alle sikkerhedsanvisninger skal læses, inden maskinen tages i brug, og efterfølgende respekteres. Gem denne brugsanvisning et sikert

sted. Yderligere anvisninger vedrørende sikkerhed findes i det vedlagte hæfte.

- Maskinen må ikke benyttes i omgivelser med eksplosionsfarlig atmosfære. Oplosningsmidler eller materialer, der indeholder oplosningsmidler, og som har et flammepunkt under 21°C, må ikke iblandes.
- Ledninger må ikke vikles om kropsdele.
- Forlængerledning skal være godkendt til formålet.
- Maskinen skal starte op og køre ud i blandekarret. Sørg for, at blandekarret står fast og stabilt.
- Når blandingsprocessen er i gang, skal kropsdele og genstande holdes borte fra blandekarret.
- Det anbefales at bære arbejdshandsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med omrøren.
- Tøj skal sidde tæt ind til kroppen.
- Brug altid det ekstra håndtag.
- Tag højde for reaktionsdrejningsmoment.

Før ibrugtagning (fig. 2)

Inden maskinen sluttet til, skal du sikre dig, at oplysningerne på mærkepladen svarer til netdataene.
Sæt det ekstra håndtag (4) på maskinen. Inden borepatron (3) med MK-skaft (8) sættes i, skal du sikre dig, at de ikke er snasvede. Pres MK-skaftet (8) ind i borepatronens konus med et kraftigt ryk. Pres herefter konusen ind i borespindlen.

Ibrugtagning**Tænd-/sluknap**

Vælg omdrejningstal ud fra, hvor kraftigt du trykker på knappen (1).

Tænd: Tryk på knappen (1).

Vedvarende drift: Fasthold knappen (1) med låsekuppen (7).

Sluk: Tryk kortvarigt knappen (1) ind.

Omdrejningsretningen vælges med omskifteren (2).

DK

Arbejde med farve- og mørtelomrøreren

Ekstra håndtag skal være sat på!
 Stikket skal være trukket ud af stikkontakten, når der skiftes omrører.
 Når omrøreren sættes ned i blandingsmaterialet, og når den tages op igen, skal den køres med nedsat omdrejningstal. Efter at omrøreren er blevet sat helt ned i blandingsmaterialet, øges omdrejningstallet op til maksimum, hvorefter der sikres tilstrækkelig motorkøling. Under blandingsarbejdet føres maskinen gennem blandekarret. Bland, indtil hele blandingsmaterialet er arbejdet fuldstændigt igennem. Når blandingsarbejdet er udført, skal omrøreren rengøres.

Afmontering af MK-skaftet (fig. 3)

- Drej borespindlen, indtil du kan se MK-skaftet gennem sideåbningen.
- Stik nu uddrivningskilen (6) ind i sideåbningen.
- Slá ind på uddrivningskilen (6) med en hammer, indtil MK-skaftet løsner sig.

Vedligeholdelse



- Støv og snavs skal jævnligt fjernes fra maskinen. Maskinen rengøres bedst med en fin børste eller en klud.
- Undgå brug af ætsende midler til rengøring af plastmaterialet.
- Ventilationssprækkerne skal holdes rene for at sikre tilstrækkelig køling.

Bestilling af reservedele

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Maskintype
- Maskinens varenummer
- Maskinens ident-nummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Reservedel	Nummer
Knap	42.583.50.01
Erstatningskul	42.583.50.02
Borepatron	42.583.50.03



CZ

Použití podle účelu určení

Stroj je určen k míchání kapalných a práškových stavebních materiálů jako jsou barvy, malta, lepidla, omítky a podobné substance. Podle konzistence materiálu a mícháního množství je třeba použít vhodné míchadlo s příslušným míchacím účinkem. Kromě toho může být stroj použit také jako vrtačka.

Popis (obr. 1)

- 1 Za-/vypínač
- 2 Přepínač pravý/levý chod
- 3 Sklíčidlo
- 4 Přídavná rukojeť
- 5 Klíč na utahování sklíčidla
- 6 Vyrážecí klin
- 7 Zajišťovací knoflík

Technická data

Napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Počet otáček naprázdno	0 - 300 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	3 - 16 mm
Výkon vrtání max.	23 mm
Kužel vrtacího vřetena	MK 2
Hladina akustického tlaku LPA	83,1 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA	96,1 dB(A)
Vibrace a _v	<2,5 m/s ²
Ochranná izolace	II /
Hmotnost	4,6 kg

Důležité pokyny

Prosím přečtěte si pečlivě návod k použití a dbejte jeho pokynů. Na základě tohoto návodu k použití se před používáním obeznámte s přístrojem, jeho správným použitím a také s bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny

Pozor! Při použití elektrického nářadí musí být dodržována následující základní bezpečnostní opatření, aby se vyloučilo riziko ohně, úderu elektrickým proudem a zranění osob. Prosím přečtěte si tyto pokyny, než začnete nástroj používat. Tyto pokyny musí být pečlivě uloženy. Další bezpečnostní pokyny naleznete v přiloženém brožurce.

- Přístroj nesmí být provozován v prostředí s explozivní atmosférou. Nemíchat žádná

rozpuštědla nebo látky obsahující rozpouštědla s teplotou vzplanutí pod 21°C.

- Nepokládejte žádné kabely okolo jakýchkoliv částí těla.
- Používat pouze prodlužovací kabel schválený pro tuto pracovní oblast.
- Přístroj nechat rozeběhnout a doběhnout pouze v míchací nádobě. Postarat se o bezpečné stání míchací nádoby.
- Při míchání nesahat rukama nebo jakýmkoliv předměty do míchací nádoby.
- Při práci s míchacím strojem se doporučuje nosit pracovní rukavice a ochranné brýle.
- Je předepsáno nošení těsně přiléhajícího oděvu.
- Vždy používejte přídavnou rukojeť.
- Počítejte s reakčním točivým momentem.

Před uvedením do provozu (obr. 2)

Před připojením se přesvědčte, zda data na typovém štítku souhlasí s daty sítě. Na přístroj namontujte přídavnou rukojeť (4). Před montáží sklíčidla (3) s kuželovou stopkou (8) oba díly překontrolujte, zda jsou čisté. Poté kuželovou stopku (8) silným nárazem zasunout do kuželu sklíčidla. Poté kužel také zasunout do vrtacího vřetena.

Uvedení do provozu

Za-/vypínač

Méně nebo více silným stisknutím vypínače (1) zvolíte počet otáček.

Zapnout: vypínač (1) stisknout

Trvalý provoz: vypínač (1) zajistit zajišťovacím knoflíkem (7)

Vypnout: vypínač (1) krátce stlačit

Přepínačem (2) můžete volit směr otáčení.

Práce s míchadlem na barvu a maltu

Přídavná rukojeť musí být namontována!

Při výměně míchadla musí být vytážena síťová zástrčka.

Při ponovení do míchacího materiálu, popř. při vytážení z míchacího materiálu, pracovat s redukovaným počtem otáček.

Po úplném ponovení vystupňovat počet otáček na

CZ

maximum, tím je zaručeno dostatečné chlazení motoru. Během míchání vést stroj míchací nádobou. Michat tak dlouho, až je směs kompletně promíchána. Po ukončení prací michadlo vyčistit.

Odstanění kuželové stopky (obr. 3)

- Otáčejte vrtací vřeteno, až bočním otvorem zahleďnete kuželovou stopku.
- Zastrčte nyní vyrážecí klin (6) do bočního otvoru.
- Kladivem uchoťte na vyrážecí klin (6), až se kuželová stopka uvolní.

Údržba


- Prach a nečistoty pravidelně ze stroje odstraňovat. Čištění provádět nejlépe jemným kartáčkem nebo hadrem.
- Na čištění plastu nepoužívejte žádné žiravé prostředky.
- Větrací otvory udržovat čisté, aby bylo zaručeno dostatečné větrání.

Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Náhradní díl	Č. náhradního dílu
Vypínač	42.583.50.01
Náhradní uhlíky	42.583.50.02
Sklíčidlo	42.583.50.03



SLO**Namenska uporaba**

Stroj je namenjen mešanju tekočih in praškastih gradbenih materialov kot n.pr. barve, malta, lepilo, material za ometavanje in podobne snovi. Glede na konstisenco materiala in količino snovi za mešanje je treba uporabljati odgovarajoči mešalnik z odgovarajočim učinkom mešanja. Nadalje lahko stroj uporabljamo tudi kot vrtalni stroj.

Opis (Slika 1)

- 1 Stikalo za vklop/izklop
- 2 Preklopno stikalo smeri vrtenja – levo/desno
- 3 Vpenjalna glava
- 4 Dodatni ročaj
- 5 Kluč za vpenjalno glavo
- 6 Izrvna zagozda
- 7 Pritriljni gumb

Tehnični podatki

Omržna napetost	230 V ~ 50 Hz
Moč	800 W
Število vrtljajev v prostem teku	0 – 300 min ⁻¹
Območje vpenjanja vpenjalne glave	3 – 16 mm
Globina vrtanja max.	23 mm
Konus vrtalnega vretena	MK 2
Nivo zvočnega tlaka LPA	83,1 dB(A)
Nivo moči zvoka LWA	96,1 dB(A)
Vibracije a _v	< 2,5 m/s ²
Zaščitna izolacija	II /□
Teža	4,6 kg

Važni napotki

Prosimo, skrbno preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte napotke, ki so navedeni v navodilih. Seznanite se s pomočjo teh navodil za uporabo z napravo, s pravilno uporabo ter z varnostnimi napotki.

Varnostni napotki


Pozor! Pri uporabi električnih orodij je v namen zaščite pred električnim udarom, nevarnostjo poškodb in požara upoštevati sledeče osnovne varnostne napotke. Preberite in upoštevajte te napotke preden začnete uporabljati orodje. Te varnostne napotke morate varno shraniti. Druge varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici.

20

- Napravo ne smete uporabljati v prostoru z eksplozijsko nevarno atmosfero. S strojem ne smete mešati nobenih razredčilnih sredstev ter snovi, ki vsebujejo razredčilna sredstva s točko plamenišča pod 21 °C.
- Ne polagajte kabla na noben del telesa.
- Uporabljajte samo kabelski podaljšek, ki je predpisano dovoljen za določeno delovno področje.
- Napravo pustite, da se bo zagnala/ustavila vrteći samo v posodi za mešanje. Poskrbite za čvrsti in varni položaj mešalne posode.
- Med izvajanjem mešanja ne posegajte z rokami ali drugimi predmeti v mešalno posodo.
- Pri delu z mešalnim strojem priporočamo uporabo delovnih rokavic in zaščitnih očal.
- Uporaba oprijete obleke je predpisana.
- Zmeraj uporabljajte dodatni ročaj.
- Računajte z reakcijskim vrtilnim momentom.

Pred zagonom stroja (Slika 2)

Pred priklonom stroja se prepričajte, če se podatki na podatkovni tipski tablici ujemajo z omrežnimi električnimi podatki. Montirajte dodatni ročaj (4) na stroj. Pred montažo vpenjalne glave (3) z MK gredjo (8) preverite čistost obeh delov. Potem potisnite MK gred (8) s krepkim sunkom v konus vpenjalne glave. Potem potisnite tudi konus v vpenjalno glavo.

**Zagon****Stikalo za vklop/izklop**

Z več ali manj pritiskanjem stikala (1) izberite število vrtljajev.

Vklop: Pritisnite stikalo (1)

Trajno delovanje: Zavarujte stikalo (1) s pritrilnim gumbom (7).

Izklop: Na kratko pritisnite stikalo (1)

S preklopnim stikalom (2) lahko izberete smer vrtenja.

SLO

Delo z mešalnikom za barvo in malto

Dodatni ročaj mora biti montirani!

Pri zamenjavi mešalnika je treba potegniti električni vtičak iz električne omrežne vtičnice.
Ko jemljete oziroma potapljate mešalnik v material za mešanje morate delati z zmanjšanim številom vrtlajev.

Po popolni potopitvi mešalnika v material za mešanje povečajte število vrtlajev do največjega števila, da boste zagotovili zadostno hlajenje motorja. Med mešanjem vodite stroj po materialu za mešanje.
Mešajte tako dolgo, da bo ves material popolnoma premešan. Po končanem mešanju očistite mešalnik.

Odstrovanje MK gredi (Slika 3)

- Obračajte vrtalno vreteno tako, da zagledate skozi stransko odprtino MK gred.
- Sedaj vstavite izrvino zagozdo (6) v stransko odprtino.
- S kladivom udarite po izrvini zagozdi (6) tako, da se odpusti MK gred.

Vzdrževanje

- Prah in umazanijo je treba redno odstranjevati iz stroja. Čiščenje boste najbolje opravljali z mehko ščetko ali krpo.
- Za čiščenje plastičnih površin ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev.
- Prezračevalna reža mora biti zmeraj čista, da bo zagotovljeno zadostno hlajenje motorja.

Naročanje nadomestnih delov

Pri naročilu nadomestnih delov je potrebno navesti sledeče podatke:

- tip naprave
- številka artikla naprave
- identifikacijska številka naprave
- številka naročanega nadomestnega dela

Nadomestni del	Številka nadomestnega dela
Stikalo	42.583.50.01
Nadomestno oglje(ščetke)	42.583.50.02
Vpenjalna glava	42.583.50.03

HR**Namjenska uporaba**

Stroj je namijenjen za pripremanje tekućih gradjevinskih materijala i gradjevinskih materijala u prahu, kao što su boje, mort, jepila, žbuke i slične tvari. Ovisno o gustini materijala i količinu koju miješate, treba primijeniti prikladan mješać s odgovarajućim načinom miješanja. Pored toga, stroj se može koristiti također kao bušilica.

Opis (slika 1)

- 1 Prekidač
- 2 Preklopka lijevi/desni hod
- 3 Stezna glava
- 4 Dodatna ručka
- 5 Kluč za steznu glavu
- 6 Klin za izbjivanje
- 7 Gumb za blokiranje

Tehnički podaci

Napajanje	230 V ~ 50 Hz
Primljena snaga	800 W
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 300 min ⁻¹
Raspon stezne glave	3 - 16 mm
Snaga bušenja max.	23 mm
Konus vretena za bušenje	MK 2
Razina zvučnog tlaka LPA	83,1 dB(A)
Razina zvučne snage LWA	96,1 dB(A)
Vibracija aw	<2,5 m/s ²
Zaštitno izolirana	II / □
Težina	4,6 kg

Važne napomene

Molimo da pažljivo pročitate naputak za uporabu i da se držite uputa iz njega. Na osnovu ovoga naputka za uporabu upoznajte se s uređajem, ispravnom upotreboom, te sigurnosnim uputama.

Sigurnosne upute

Pažnja! Pri upotrebi elektroalata treba poštivati sljedeće načelne sigurnosne mjere radi zaštite od električnog udara, opasnosti od ozljeda i požara. Pročitajte i uvažite ove upute prije upotrebe alata. Ove upute se moraju dobro čuvati. Dodatne sigurnosne upute ćete naći u priloženoj knjižici.

- Ne upotrebljavajte uređaj u atmosferi gdje postoji opasnost od eksplozija. Ne miješajte otapala ili

- tvari koje sadrže otapala čija je temperatura plamišta niža od 21 °C.
- Ne motajte kablove oko bilo kojeg dijela tijela.
 - Koristite samo produžne kablove koji su dopušteni za primjenu u dotičnom radnom području.
 - Upalite i ugasite uredaj samo u posudi za miješanje. Osigurajte da posuda za miješanje stoji stabilno i sigurno.
 - Ne stavite ruke ili predmete u posudu za miješanje dok miješate.
 - Prilikom rada s miješalicom preporučljivo je da nosite radne rukavice i zaštitne naočale.
 - Propisano je da nosite pripojenu odjeću.
 - Uvijek koristite dodatnu ručku
 - Računajte s reaktivnim zakretnim momentom

Prije puštanja u funkciju (slika 2)

Prije priključivanja uvjerite se da su podaci na označenoj pločici u skladu sa podacima prisutne mreže. Montirajte dodatnu ručku (4) na uređaj. Prije montaže stezne glave (3) s koničnim nastavkom (8), provjerite jesu li oba dijela cista. Onda snažno ugurnite konični nastavak (8) u konus stezne glave. Postoji toga, na isti način ugurnite konus u vreteno za bušenje.

Puštanje u funkciju**Prekidač**

Snažnijim ili blažim pritiskanjem prekidača (1) birate broj okretaja.

Uključivanje: Pritisnite prekidač (1)

Trajni rad: Osigurajte prekidač (1) s gumbom za blokiranje (7)

Isključivanje: Kratko pritisnite prekidač (1)

S preklopkom (2) možete birati smjer okretanja.

Rad s miješalicom za boju i žbuku**Dodatačna ručka mora biti montirana!**

Prilikom zamjenjivanja mješaća, utikač se mora izvaditi iz utičnice.

Za vrijeme uranjanja u odn. vadjenja iz tvari koju miješate, radite s umanjenim brojem okretaja.

Poslije potpunog uronjenja povećajte broj okretaja do maksimuma, time je osigurana dovoljno hladjenje motora. Za vrijeme miješanja vodite stroj kroz posudu za miješanje. Miješajte dok sav materijal koji miješate nije skroz promiješan. Nakon završetka miješanja očistite mješač.

Vadjenje koničnog nastavka (slika 3)

- Okrenite vreteno za bušenje dok ne vidite konični nastavak kroz bočni otvor
- Sada postavite klin za izbijanje (6) u bočni otvor
- Udarite čekićem na klin za izbijanje (6), dok se konični nastavak ne oslobođe.

Održavanje

- Stroj treba redovno čistiti od prašine i onečišćenja. Čišćenje se najbolje vrši pomoću fine četke ili krpe.
- Za čišćenje plastike ne rabite nagrizajuća sredstva.
- Ventilacijski otvori moraju biti čisti kako bi se garantiralo dovoljno hladjenje.

Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova, potrebni su sljedeći podaci:

- tip uređaja
- broj artikla uređaja
- ident. broj uređaja
- kataloški broj potrebnog rezervnog dijela

Rezervni dio	Kataloški broj
Sklopka	42.583.50.01
Rezervne četkice	42.583.50.02
Stezna glava	42.583.50.03

H**Rendeltetésszerű használat**

A gép folyékony és por alakú építőanyagok mint például festékek, habarcs, ragasztó, vakolat és hasonló anyagok megkeverésére lett tervezve. Az anyag konsziszenciájától és keverési mennyiségtől függően, a kívánt keverési hatáshoz megfelelő keverőt kell használni. Továbbá a gépet még fűrőgép képpen is lehet használni.

A készülék leírása (1-es ábra)

- 1 Be-/kikapcsoló
- 2 Jobra-/balrafutás - átkapcsoló
- 3 Fűrőtokmány
- 4 Pótfogantyú
- 5 Fűrőtokmány kulcs
- 6 Kihajtó ék
- 7 Rögzítőgomb

Technikai adatok

Hálózati feszültség	230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel	800 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 300 perc ⁻¹
A fűrőtokmány szorításterjedelme	3 - 16 mm
Fürási teljesítmény max.	23 mm
Fürőrökönöz	MK 2
Hangnyomásmértek LPA	83,1 dB(A)
Hangteljesítménymértek LWA	96,1 dB(A)
Vibrálás aw	<2,5 m/s ²
Védőizolálva	II /
Súly	4,6 kg

Fontos utasítások

Kérjük olvassa a használati utasítást figyelmesen át és vegye figyelembe annak utasításait. Ismerkedjen meg a használati utasítás alapján a készülékkel, annak helyes használatával valamint a biztonsági utasításokkal.

Biztonsági utasítások

Figyelem! Az elektromos szerszámok használatánál, az áramütés, személyi sérülés és a tűzveszély elkerülése végett, vegye figyelembe a következő alapvető biztonsági intézkedéseket. Olvasson és vegye figyelembe ezeket az utasításokat, mielőtt használná a szerszámot. Ezeket az utasításokat jól meg kell érzni. A mellékelt kis füzetben talál további biztonsági utasításokat.

24

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyeztetett atmoszféra környékben. Ne keverjen olyan oldószeret vagy oldószeret tartalmazó anyagokat, amelyeknek a gyulladási pontja 21°C fok alatt van.
- Ne csavarjon semmilyen kábelt a testrészek köré.
- Csak a munkatérre engedélyezett hosszabítókábelt használjani.
- A készüléket csak a keverőedenben beindítani/leállítani. Gondoskodjon a keverőeden szilárd és biztos állásáról.
- Ne nyúljon a keverőmunkák alatt kézzel vagy más tárgyakkal a keverőedenre.
- A keverőkészülékkel történő dolgozásnál ajánlatos a munkakesztyűk és a védőszemüveg viselése.
- Kötelező a testhezáló ruha viselése.
- Használja mindenkor a pótfogantyút.
- Számítsan reakcióható forgatónyomatékkal.

Az üzembehelyezés előtt (2-es ábra)

A hálózatra való kapcsolás előtt ellenőrizze le, hogy a gép típusáblaján megadott adatok a hálózati feszültséggel megegyeznek – e. Szerelje fel a pótfogantyút (4) a készülékre. Mielőtt felszerelné a fűrőtokmányt (3) a gépkup-nyűsttel (8), ellenőrizze le öket feszültségre. Ezután tolja egy erős rántással a gépkup-nyűsstöt (8) a fűrőtokmány konuszába. Ezután tolja ugyanoly a konuszt a fűróorsóba. Ezután tolja ugyanoly a kónuszt a fűróorsóba.

Üzembehelyezés**Be-/kikapcsoló**

A fordulatszámot a kapcsoló (1) erősebb vagy gyengébb nyomása által lehet kiválasztani.

Bekapcsolni: Kapcsolót (1) nyomni**Tartós üzem:** Kapcsolót (1) a rögzítőgombbal (7) biztosítani**Kikapcsolni:** Kapcsolót (1) röviden benyomni

Az átkapcsoló (2) által lehet a forgási irányt kiválasztani.

Dolgozni a festék- és habarcskeverővel

A pót fogantyúnak fel kell szerelve lenni!
 A keverő cseréjénél a hálózati dugónak kihúzva kell lenni.
 A keverendő anyagba való bemártásnál ill. a keverendő anyagból levő kivevésénél egy redukált fordulatszámmal kell dolgozni.

Teljes belemártás után, a fordulatszámmal a maximumig kell növelni, azért hogy elegendő motorthűtés legyen garantálva. A keverési eljárás ideje alatt a gépet a keverődényben vezetni kell. Addig keverni, amíg az egész keverendő anyag át nincs dolgozva. A keverési munkák befejezése után, tisztítsa meg a keverőt.

A gépkúp-nyüst eltávolítása (3-as ábra)

- Fordítsa a fúrórót addig el, amíg a gépkúp-nyüsstőt az oldali nyilláson keresztül nem látni.
- Dugja a kihajtó éket (6) az oldali nyillásba
- Üssön addig egy kalapáccsal a kihajtó ékre (6), amíg a gépkúp-nyüst meg nem lazul.

Karbantartás

- A port és a szennyeződéseket a gépről rendszeresen el kell távolítani. A tisztítást legjobban egy finom kefével vagy egy ronggyal lehet elvégezni.
- A műanyag tisztítására ne használjon maró hatású szereket.
- Tartsa a gép szellőzőnyílásait mindenkor tisztán, azért hogy elegendő hűtés legyen biztosítva

Pótalkatrészek megrendelése

A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni

- A készülék típusát
- A készülék cikkszámát
- A készülék ident-számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számát

Pótalkatrész	Pótalkatrész -szám.
Kápcsoló	42.583.50.01
Pót széndarabok	42.583.50.02
Fúrótokmány	42.583.50.03

TR**Kullanım amacına uygun kullanım**

Makine boyası, siva, yapıştırıcı, çimento gibi benzer sıvı ve toz halindeki yapı malzemelerinin karıştırılması için tasarlanmıştır. Malzeme kıvamı ve karıştırılacak miktarına göre uygun karıştırma etkili mikser elemanı kullanılacaktır. Ayrıca alet delik delme işlemlerinde matkap olarak da kullanılabilir.

Açıklama (Şekil 1)

- 1 Açıklı/Kapalı şalteri
 - 2 Sağ/Sol yöne çalışma şalteri
 - 3 Mandren
 - 4 İlave sap
 - 5 Mandren anahtarı
 - 6 Dışarı atma kamması
 - 7 Sabitleme düğmesi
- Aleti patlama tehlikesi bulunan ortamda çalıştmayın. Alev alma noktası 21° C'nin altında olan solvent veya solventli maddeleri karıştırmayın.
 - Aletin elektrik kablosunu vücudunuzun herhangi bir bölümüne dolamayın.
 - Sadexe çalışma alanı için kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın.
 - Aleti sadece karıştırılacak kabin içinde çalıştırın ve kapatın. Karıştırılacak kabin sağlam durmasını sağlayın.
 - Karıştırma işlemi devam ederken kabin içine elinizi veya herhangi bir cisim sokmayın.
 - Mikser ile çalışırken eldiven ve gözlük takılması tavsiye edilir.
 - Yönetmelikler gereğince bol olmayan elbise giyilmesi zorunludur
 - Daima ilave sapı kullanın
 - Reaksiyon momentinin devreye girebileceğine karşı hazırlık olun.

Teknik Özellikler

Gerilim	230 V ~ 50 Hz
Güç	800 W
Röllanti devri	0 - 300 dev/dak
Mandren kapasitesi	3 - 16 mm
Delme derinliği	max. 23 mm
Matkap tahlük mili	MK 2
Ses basıncı seviyesi LPA	83,1 dB(A)
Ses güç seviyesi LWA	96,1 dB(A)
Vibrasyon aw	< 2,5 m/s ²
Koruma izolasyonlu	II / 
Ağırlık	4,6 kg

Önemli uyarı

Lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyun ve içeriğinde bilgilere dikkat edin. Bu kullanma talimatı ile makine, makinenin kullanımı ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi edinin.


Güvenlik uyarıları

Dikkat! Elektrikli aletlerin kullanılmasında, yanın, elektrik çarpması ve insanların yaralanmasını önlemek için temel emniyet kurallarına daima riayet edilmelidir. Alet çalıştırılmadan önce güvenlik uyarılarını okuyun ve riayet edin. Bu uyarılar güvenli bir yerde saklanacaktır. Diğer güvenlik uyarıları ekteki kitapçık içinde açıklanmıştır.

- Aleti patlama tehlikesi bulunan ortamda çalıştmayın. Alev alma noktası 21° C'nin altında olan solvent veya solventli maddeleri karıştırmayın.
- Aletin elektrik kablosunu vücudunuzun herhangi bir bölümüne dolamayın.
- Sadexe çalışma alanı için kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın.
- Aleti sadece karıştırılacak kabin içinde çalıştırın ve kapatın. Karıştırılacak kabin sağlam durmasını sağlayın.
- Karıştırma işlemi devam ederken kabin içine elinizi veya herhangi bir cisim sokmayın.
- Mikser ile çalışırken eldiven ve gözlük takılması tavsiye edilir.
- Yönetmelikler gereğince bol olmayan elbise giyilmesi zorunludur
- Daima ilave sapı kullanın
- Reaksiyon momentinin devreye girebileceğine karşı hazırlık olun.

Çalıştırmadan önce (Şekil 2)

Aletin tip etiketi üzerinde belirtilen elektrik gerilim değerlerinin elektrik şebekesi gerilimi değerleri ile aynı olmasına dikkat edilecektir.
Mandreni (3) monte etmeden önce ilave sapı (4) MK şafı (8) ile monte edin, her iki parçanın temiz olmasını kontrol edin. Arkasından MK şafını (8) kuvvetle bastırarak mandren yuvasına yerleştirin. Sonra bu elemanı matkap miline bağlayın.

**Çalıştırma****Açıklı / Kapalı şalteri**

Şaltere (1) fazla veya az derecede bastırarak çalışma devirini ayarlayabilirsiniz.

Açma: Şaltere (1) basın

Sürekli çalışma: Şaltere (1) sabitleme düğmesi (7) ile sabitleyin

Kapatma: Şaltere (1) kısaca basın

Çalışma yönünü değiştirme şalteri (2) ile döngle yönünü değiştirebilirsiniz.

TR

Boya ve harç mikseri ile çalışma**İlave sapın monte edilmiş olması zorunludur!**

Mikser elemanı değiştirileceğinde elektrik

kablosunun fişi prizden çıkarılacaktır.

Mikseri karıştırma kabının içinden çıkarırken veya
kabin içine koymadan düşük devir ile çalışın. Mikseri
tamamen kabin içine batırıldıktan sonra motorun
yeterli derecede soğutulmasını sağlamak için devri
azami devir değerine getirin.Karıştırma işlemi esnasında makineyi kabin içinde
hareket etterin. Karıştırılacak olan malzeme iyiçe
karısına kadar mikseri çalıştırın. Karıştırma işlemi
sona erdiğten sonra mikseri temizleyin.**MK Şaftının sökülmesi (Şekil 3)**

- MK Şaftını yandaki delikten göründeye kadar mili döndürün
- Yan deliğe dışarı atma kammasını (6) yerleştirin
- MK Şaftı yerinden çıkışcaya kadar dışarı atma kamاسının (6) üzerine çekici ile vurun.

Bakım

- Makine üzerindeki toz ve pislikler düzenli olarak temizlenecektir. Temizleme çalışmaları en etkili olarak ince fırça veya bez ile yapılacaktır.
- Plastik malzemenin temizlenmesinde tahlis adıci malzeme kullanılmayın.
- Motorun yeterli derecede soğutulmasını sağlamak için havalandırma deliklerini temiz tutun

Yedek parça siparişiYedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler
verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Yedek parça	Yedek parça Nr.
Şalter	42.583.50.01
Yedek kömür	42.583.50.02
Mandren	42.583.50.03

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- | | |
|---|--|
| (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel | (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar. |
| (DE) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article | (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν |
| (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article | (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo |
| (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel | (DK) henhold til EU-direktiv og standarder for produkt |
| (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo | (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a normy pro výrobek. |
| (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo | (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvök és normák szerint |
| (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln | (SLO) pojasnjuje sledећо складност по smernici EU in normah za artikel. |
| (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle | (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE. |
| (DK) erklaerer herved folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel | (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a normy pre výrobok. |
| (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС | (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта. |
| (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl. | |
| (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul. | |

Farb- und Mörtelrührer FMR 800

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L _{WM} = dB; L _{WA} = dB |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 2002/88/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 02.05.2005

Brunhögl
Leiter Produkt-Management

Küller
Produkt-Management

Art.-Nr.: 42.583.51 I.-Nr.: 01013

Archivierung: 4258350-44-4141800-E

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen fünf Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit besetzen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluss: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normiger Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneut oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

④ WARRANTY CERTIFICATE

The guarantee period begins on the sales date and is valid for 5 years.
Responsibility is assumed for faulty construction or material or functional defects.
Any necessary replacement parts and necessary repair work are free of charge.
We do not assume responsibility for consequential damage.
Your customer service partner

④ CERTIFICADO DE GARANTIA

El período de garantía comienza el día de la compra y tiene una duración de 5 años.
Su cumplimiento tiene lugar en ejecuciones defectuosas.
Errores de material y funcionamiento. Las piezas de repuesto necesarias y el tiempo de trabajo no se facturan. Ninguna garantía por otros daños
Su contacto en el servicio post-venta

④ GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et dure 5 ans.
Sont pris en charge: les défauts de matériel ou de fonctionnement et de fabrication.
Les pièces de rechange requises et les heures de travail ne seront pas facturées.
Pas de prise en charge de garantie pour les dommages survenus ultérieurement.

Votre service après-vente.

④ GARANTIEBEVIS

Garantitiden omfattar 5 år och börjar löpa från och med köpedagen.
Garantin avser tillverkningsfel samt material- och funktionsfel.
Därtill nödvändiga reservdelar och uppkommen arbetsid kommer ej att debiteras.
Garantin gäller ej för på fel som uppstått på grund av nyttjandet.

Din kundtjänspartner

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardem-se alterações técnicas
Forbehåll för tekniska förändringar
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Der tages forbehold för tekniske ændringer
Ο κατοχευόμενης διάπερι το δικαιώμα των τεχνικών αλλαγών
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholdes
Technické zmény vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Tehnične spremembe pridržane,
Zastrzeża się wprowadzanie zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
Teknik değişiklikler olabilir
Technické zmény vyhradení
Запазва се право за технически промени

(B) TAKUUTODISTUS
Takkuaika alkaa ostopäivänä ja sen pituuus on 5 vuotta.
Takuu korvaa valmistusviat tai materiaali- ja toimintoviat. Tähän tarvittavia varaosia ja työaikaa ei laskutaeta.
Väiliisiä vahinkoja ei korvata.

Teidän asiakaspalveluyhdyshenkilönne

(B) GARANTIBEVIS
Garantiperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 5 år.
Garantien dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl.
Nødvendige reservedele og anvendt arbejdstid ved garanti-ydelsel beregnes ikke.
Der hæftes ikke for følgeskader.

Deres kundeservicekontakt

(C) ZÁRUČNÍ LIST
Záruční doba začíná dnem koupě a činí 5 rok. Záruka bude poskytnuta v případě chybného provedení nebo vadý materiálu a funkčnosti. K tomu potřebné náhradní díly a pracovní doba nebudou účtovány. Záruka se nevtahuje na následné škody.
Váš zákaznický servis



(D) GARANCIJSKI LIST
Garancijski rok začne teči z dnem nakupa in znaša 5 leti. Garancija velja za pomanjkljivo izvedbo ali napake na materialu ali pri delovanju. Uporabljeni rezervni deli in eventualni porabljen čas za delo se ne obračunajo. Garancije za posledično škodo ni.
Vaša kontaktna oseba v servisni službi

(E) GARANCIJSKI LIST
Garantni rok počinje od dana kupnje, a 5 godine. Jamstvo preuzimamo za tvorničke greške ili za greške u materijalu ili u funkciji. Za to potrebni rezervni dijelovi i radno vrijeme se ne naplaćuju. Ne preuzimamo jamstvo za poslijedicne štete.
Vaš servisni partner

(F) GARANCIAOKMÁNY
A garancia időtartama 5 év és a vásárlás napjával kezdődik.
A szavatosság csak a kivitelészeti hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki. A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.
Nem szavatolunk a másodlagos károkért. Az Ön vevőszolgálati partnere.

(G) GARANTİ BELGESİ
Garanti süresi satın alınan günden başlayarak 5 senedir.
Garanti hatalarından hatalı üretim, malzeme hataları ve fonksiyon arızası olması halinde yararlanılır. Takılan yedek parçalar ve tamir ücreti garantiye dahil değildir. Müteakip hasarlarda garanti hakkı yoktur.

Müşteri hizmetleri partneriniz



- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (0180) 5 120 509, Fax (099 51) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.
A-2353 Guntramsdorf
Mühlgasse 1
Tel. (0236) 53516, Fax (0236) 52369
- (CH) Fubag International
St. Gallenstrasse 182
CH-8401 Winterthur
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd
Morrell Wharf
Twelve Quays
Birkenhead, Wirral
CH 41 1NG
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (B) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (E) Comercial Einhell S.A.
Antonio Cabezon, N° 83 Planta 3a
E-28034 Fuencarral Madrid
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Portugal Lda.
Rua da Aldeia, 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcoselo VNG
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22070 Bereguzzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
Bergsøesvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FI) Sähkötalo Harju OY
Korjaamonkatu 2
FIN-33840 Tampere
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.
Ul. Miedzyleńska 2-6
PL-50-514 Wrocław
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vejda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19
TR 34843 Maltepe - İstanbul
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Einhell Distribution SRL Romania
Calea 13 Septembrie 97
Bloc 93, Parter
RO-Bucuresti, Sector 5
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.
Vynadova 1335
CZ-15300 Praha 5 - Radotin
Tel. + Fax 02 579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien
34 A/Stefan Stambolov Str.
Apt. 4
BG 9000 Varna
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
HR 49224 Lepaci
Tel. 049/342 444, Fax 049 342 392
- (SL) GMA-Elektromechanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitanca 115
SLO 1000 Ljubljana
Tel. 01/5838304, Fax 01/5183803
- (GR) An. Mavrofidiopoulos S.A.
Technical & Commercial Company
12, Papastratou & Askilipou Str.
GR 18545 Piräus
Tel. 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas
Altufyevskoye chosse, 2A
RUS 127273 Moscow
Tel. 095 7870179, Fax 095 5401750
- (LT) Dirlita
Motieka str. 23
LT 2038 Vilnius
Tel. 05 2395769, Fax 05 2395770
- (SI) AS Baltoil
Rola Haaslaava vald
EE 62102 Tartumaa
Tel. 07 301710, Fax 07 301701
- (AE) Halai Trading Co. LLC
POB 2222, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15
UAE Dubai
Tel./Fax 04 2279554
- (IR) Alborz Abzco Co. Ltd.
No. 111, Bastan Passage Imam Khomeini Ave.
IR 11146 Teheran
Tel. 021 6716072, Fax 021 6727177
- (KZ) I.B.G.
Bellinski-str. 102
KZ 486008 Chimkent
Tel. 03252 518461, Fax 03252 570743
- (BIH) FIS d.o.o.
Poslovni Centar 96
BIH 87000 Vitez
Tel. 030 715 267, Fax 030 715 320
- (CS) MANIMEX d.o.o.
Uzicke republike 93
CS 31000 Uzice
Tel. 031 551 593, Fax 031 601 539