




- (CZ) Návod k použití
Vrtací kladivo
- (H) Használati utasítás
Fúrókalapács
- (SLO) Navodilo za uporabo
Električni udarni

4

CE

Art.-Nr.: 42.582.21




BBH **516**



Nosit ochranu sluchu!

Viseljen zajcsökkentő hangvédőt!

Nadenite si glušike!



(cz) Prosím nalistujte stranu 2-3

(H) Kérjük a 2 - 3 - ig levő oldalakat szétnyitni.



Nosit ochranu zraku!

Viseljen szemvédőt!

Nadenite si zaščitna očala!







(SLO) Prosimo, da strani 2 in 3 razgmete.



Při tvorbě prachu nosit masku na ochranu dýchacích cest!

Porképződés esetén viseljen porvédő maszkot.

Pri prašnem delu si nadenite dihalno masko!



CZ

1. Popis přístroje (obr. 1)

1. Ochrana proti prachu
2. Blokovací kroužek
3. Za-/vypínač
4. Přídavná rukojeť
5. Čepička pro uhlíkový kartáč
6. Hloubkový doraz

2. Rozsah dodávky

- Kufřík
- Vrtací kladivo
- Hloubkový doraz
- Přídavná rukojeť
- Ochranný protiprachový kryt

3. Technická data

Sítové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	420 W
Otáčky naprázdno:	900 min ⁻¹
Počet úderů:	3100 min ⁻¹
Vrtací výkon (max.):	beton/kámen 16 mm
Hmotnost:	3,4 kg
Hladina vibrací:	27 m/s ²
Hladina akustického tlaku:	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu:	98 dB(A)
Ochranná třída:	□ / II

Hodnoty hluku a vibrací změřeny podle EN 50144.

4. Bezpečnostní pokyny

Pozor! Při použití elektrického nářadí je třeba na ochranu proti úderu elektrickým proudem, nebezpečí úrazu a požáru dbát následujících bezpečnostních opatření. Přečtěte si a dbejte těchto pokynů, ještě než začnete přístroj používat.

- Překontrolujte napětí udané na typovém štítku (volty).
- Při použití kabelového bubnu kabel zcela odrolovat. Průřez drátu min 1,0 mm².
- Při použití vrtacího kladiva na volném prostranství musí být pro připojení použito řádné prodlužovací vedení H07RN-F 3G 1,5 mm² se zástrčkou chráně nou proti střikající vodě.

- Dbejte na bezpečné stání na žebřících nebo lešeních při vrtání volně z ruky.
 - Ve zdech, ve kterých je neviditelně zabudované vedení proudu, vody nebo plynu nejdříve lokalizovat vedení přístrojem na hledání vedení. Vyvarovat se doteku vodivých částí nebo částí pod proudem.
 - K ochraně uší nosete ochranu sluchu: plíživá ztráta sluchu!
 - Noste ochranné brýle a při pracích, při kterých vzniká prach, používejte prachovou masku.
 - Nepoužívat v blízkosti par nebo hořlavých kapalin.
 - Při všech přestavovacích a čisticích pracích vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Chraňte sítové vedení před poškozením. Olej a kyseliny mohou vedení poškodit.
 - Stroj nepřetěžovat.
 - Důležité!
- Musí být dodržovány všechny národní bezpečnostní předpisy co se týče instalace, provozu a údržby.
- Sekáče a vrtáky mohou být nedopatřením ze stroje vymrštěny a způsobit těžká zranění:
 - Před prací vždy překontrolovat, jestli je sekáč nebo vrták pevně zajistěn v držáku nástroje.
 - Přavidelně kontrolovat není-li držák nástroje opotřebován nebo poškozen.
 - Náradí pro nárazové vrtání nastartovat jedině tehdy, když je tlačeno proti obrubku (zed, strop atd.).
 - Po ukončené práci vrtací kladivo odpojit od sítě a sekáč nebo vrták z náradí vyndat.
 - Před výměnou sekáče nebo vrtáku vrtací kladivo vždy odpojit od sítě.
 - Chraňte oči a spolupracovníky před odlétávajícími částečkami a oprýskávajícími cizími tělesy. Nosit ochrannou přilbu! Postavit dělící stěny!
 - Pracovní rukavice ochraňují před zhmožděním prstů a odřením kůže.
 - Vibrace mohou být škodlivé pro ruce a paže: je třeba dodržovat minimální možnou dobu působení vibrací.
 - Sítový kabel vést vždy směrem dozadu od přístroje.
 - Uschovávejte přístroj tak, aby nebyl přístupný dětem.
 - Při práci držet přístroj vždy oběma rukama a dbát na bezpečný postoj.

Další bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím naleznete v přiložené brožurce.

5. Před uvedením do provozu

- Pomocí přístroje na hledání vedení překontrolovat, zdali se na místě použití nenachází skrytá elektrická vedení, plynové a vodovodní trubky.
- Před připojením na síť dbát na to, aby síťové napětí souhlasilo s údaji na výkonovém štítku.

5. 1 Nasadit a vyměnit nástroj (obr. 2)

Přístroj je vybaven upínacím systémem SDS-plus.

- Nástroj před vložením vyčistit a mazacím strojním tukem lehce namazat.
- Blokovací kroužek (A) odsunout zpět a držet.
- Prachu prostý nástroj šroubováním až na doraz zasuň do upínání nástroje. Nástroj se zablokuje sám.
- Zablokování překontrolovat zatažením za nástroj.

5. 2 Odstranění nástroje z SDS-plus (obr. 3)

Blokovací kroužek (A) odsunout, držet a nástroj vyndat.

6. Uvedení do provozu (obr. 1)

- Zapnout: Za-/vypínač (3) stisknout.
Vypnout: Za-/vypínač pustit.

6. 1 Přídavná rukojeť (obr. 4)

Z bezpečnostních důvodů používat vrtací kladivo jen s přídavnou rukojetí (B).

Bezpečné držení těla při práci získáte otáčením přídavné rukojeti. Přídavnou rukojeť oproti směru hodinových ručiček uvolnit a otáčet. **Poté přídavnou rukojeť opět utáhnout.**

6. 2 Hloubkový doraz (obr. 5)

Přídavnou rukojeť uvolnit a rovnou část hloubkového dorazu nasadit do otvoru přídavné rukojeti. Hloubkový doraz nastavit a přídavnou rukojeť opět utáhnout.

6. 3 Zařízení na zachytávání prachu (obr. 6)

Před prací s vrtacím kladivem kolmo nad hlavou nasunout přes vrták zařízení na zachytávání prachu.

Pozor:

Pro práci s vrtacím kladivem je potřeba jen malá přítlačná síla. Moc vysoký přitlak zbytečně zatěžuje motor. Vrták pravidelně kontrolovat. Tupý vrták přebrousit nebo vyměnit.

7. Údržba

- Před všemi pracemi na přístroji vytáhnout síťovou zástrčku!
- Udržujte přístroj vždy čistý.
- K čištění umělé hmoty nepoužívejte žiravé látky.
- Aby se zabránilo prachovým usazeninám, měly by být větrací otvory po ukončení práce vycištěny tlakovým vzduchem (max. 3 bary).
- Uhlikové kartáče pravidelně kontrolovat (znečištěné event. opotřebené uhlikové kartáče vedou k nadměrné tvorbě jísker a k poruchám počtu otáček).

8. Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo výrobku přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

H**1. A gép leírása (1-es ábra)**

1. Porvédő
2. Reteszelt karmantyú
3. Be - kikapcsol
4. Pótfogantyú
5. Kupak a szénkeféhez
6. Mélység ütköző

2. Szállítási kiterjedés

- Koffer
- Fűrókalapács
- Mélység ütköző
- Kézi pótfogantyú
- Porvédő kupak

3. Technikai adatok

Feszültség rendszer:	230 Volt - 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	420 Watt
Üresjárati fordulatszám:	max. 900 / perc
Ütésszám:	3100 / perc
Fűrás teljesítmény (max.):	beton / kö 16 mm
Súly:	3,4 kg
Rezgésszint:	27 m / s ²
Hangnyomásmérték:	88 dB (A)
Hangtelyesítménymérték:	98 dB (A)
Véddőszínály	■ / II

A zaj és vibrációs érték az EN 50144 szerint lett meghatározva.

4. Biztonsági utalások

Figyelem! Az elektromos szerszámok használatánál áramütés, sérülés és tűzveszély elkerülése végett a következő biztonsági utalásokat kell figyelembe venni. Olvassa és vegye figyelembe ezeket az utalásokat, mielőtt használná a szerszámot.

- Ellenorízze le a tipustáblán megadott feszültséget (Volt).
- Vezetékkoros használatánál, a vezetéket teljesen letekerni. A vezeték átmérője legalább 1,0 mm².
- Az elektromos fűrókalapács szabadban történő használata esetén a csatlakoztatáshoz csak szabványos, freccsenővíz ellen védett dugaszolóaljzattal ellátott, 1,5 mm² -es hosszabító kábel H07RN-F 3G kell használni.

- Szabad kézzel történő fűrészek esetén ügyeljen arra, hogy a létrán, vagy állványon biztonságos helyzetet foglaljon el!
- Falakban, amelyekben áram-, víz- vagy gázvezetékek láthatatlanul vannak elhelyezve, először a vezetékeket vezetékkeresővel lokalizálni. Kerülje el az áramvezető részek vagy vezetékek megerintését.
- A fűlei védelme érdekében hordjon egy hangvédőt: alattomas halláskárosodás!
- Hordjon egy védőszemüveget és poroló munkáknál használjon porvédő maszkot.
- Ne használja gözök és gyulékony folyadékok közelében.
- minden átépítő és tisztító munkálat előtt húzza ki a dugót a dugaszolóaljzatból.
- Óvja a hálózati kábel károsodásuktól. Olaj és sav károsíthatja a kábelt.
- Ne terhelje túl a gépet.
- Fontos!

Az installációval, üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos minden nemzeti biztonsági előírást be kell tartani.

- A véső és a fűró véletlenül kiröpülhet a szerszámból, és ezáltal nehéz sérléseket okozhat:
 - minden használat előtt felülvizsgálni, hogy a véső vagy a fűró a szerszám tartóba be van-e reteszelve.
 - A szerszám tartó rendszeresen károsodásra és kopottságra felülvizsgálni.
 - Az ütő szerszámot csak egy munkadarab (fal, plafon stb.) ellennyomása esetén indítsa el.
 - A munka befejezése után kapcsolja le a fűrókalapácsot az elektromos hálózatról és vegye ki a vésőt vagy a fűrőt a szerszámból.
 - Véső vagy fűró cserénél, a fűrókalapácsot az elektromos hálózatról lekapcsolni.
 - Óvja szemet és munkatársait a szálló részecskektől és lepattogó részecskéktől. Viseljen védősisakot! Állítson fel választófalakat!
 - A munkakesztyű megóvja ujjait a zúzódásuktól és bőrét a lehorzsolódástól.
 - A rezgések a kéz - kar - rendszer számára károssak lehetnek.
 - A hálózati kábel a géptől minden hátrafelé vezesse el.
 - Tárolja gépet úgy, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzáérni.
 - Tartsa munka közben a gépet minden minden kézzel. Ügyeljen egy biztonságos állásra.
- A mellékelt kis füzetben talál további biztonsági utalásokat, az elektromos gépekkel kapcsolatban.**

5 Üzembe helyezés előtt

- Használat előtt vezetékkeresővel győződjön meg róla, hogy a használat helyén nincsenek rejteltek villany-, víz, vagy gázvezetékek.
- Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a teljesítménytáblán feltüntetettel.

5.1. A szerszám behelyezése és cseréje (2. ábra)

A gép az SDS-plusz felvezvőrendszerrel van felszerelve.

- A szerszámat a behelyezés előtt megtisztítani és gépszírral enyhén bezsírozni.
- A reteszeli hüvelyt (A) hátrahúzni és tartani.
- A pormentes szerszámot csavarva a szerszámtartóba ütközésig betolni. A szerszám magától berenteszel.
- A reteszést a szerszám meghúzása által leellenőrizni.

5.2. SDS-plusz, a szerszám kivevése (3. ábra)

A reteszeli hüvelyt (A) hátrahúzni, tartani. és a szerszámot kivenni.

6. Használatba vétel (1. ábra)

Be : ki/bekapcsolót (3) nyomni
 Ki : ki/bekapcsolót elengedi

6.1. Pótfogantyú (6. ábra)

A fűrőkalapácsot biztonsági okokból csak pótfogantyúval (B) használni.

A munka végzése alatt a biztos testtartást a pótfogantyú elfordítása által éri el. A pótfogantyút az órával ellenkező irányban meglazítani és fordítani.

Ezután a pótfogantyút újra feszesre húzni.

6.2. Mélységütköző (5. ábra)

A pótfogantyút meglazítani és a mélységütköző egyenes részét a pótfogantyú furatába helyezni, a mélységütközőt beállítani és a pótfogantyút újra meghúzni.

6.3 Porfelfogó - berendezés (6. ábra)

Merőlegesen a fej felett történő fűrások előtt, a porfelfogó - berendezést a fúróra húzni.

Figyelem:

A kalapácsfúráshoz csak egy csekély nyomóerőre van szükség. Egy túl nagy nyomás feleslegesen erölteti a motort. A fúrót rendszeresen felülvizsgálni. A tompa fúrókat utánaélézni vagy kicsérálni.

7. Karbantartás

- A gépen történő munkálatok előtt húzza ki a hálózati kábelt.
- Tartsa a gépet minden tisztán.
- A műanyag tisztítására ne használjon maró hatású szereket.
- Porlerakódás elkerülése érdekében, a levegőztető nyílásokat a munka után sűrített levegővel (max. 3 bar) kitisztítani.
- A szénkeféket rendszeresen felülvizsgálni (piszkos ill. elkopott szénkefék túlságos szikraképzéshez és fordulatszámvárokokhoz vezetnek).

8. A pótalkatrész megrendelése

Pótalkatrész igénylése esetén a következő adatokat kell megadni:

- A gép típusa
- A gép cikkiszámát
- A gép identi. számát
- A szükséges pótalkatrész számát.

SLO

1. Opis naprave (slika 1)

- 1 zaščita pred prahom
- 2 blokirna glava
- 3 stikalo za vklop in izklop
- 4 stranski ročaj
- 5 pokrov za grafitno ščetko
- 6 globinski prislon

2. Obseg dobave

- kovček
- udarni vrtalnik
- globinski prislon
- stranski ročaj
- pokrov za protiprašno zaščito

3. Tehnični podatki

Napetost	230 V ~ 50 Hz
Poraba el. toka:	420 vatov
Št. vrtljajev v prostem teku:	900 min ⁻¹
Število udarcev	3100 min ⁻¹
Globina vrtanja (max.)	beton/kaman: 16 mm
Teža	3,4 kg
Nivo vibracij:	27 m/s ²
Nivo hrupa:	88 dB(A)
Moč hrupa:	98 dB(A)
Zaščitni razred:	/

Hrup in vibracije sta bila izmerjena v skladu z EN 50144.

NAVODILA ZA VARNO DELO

Pozor! Ko uporabljate električno orodje, se je potrebno pred udarom električnega toka ter nevarnostjo poškodb in požara zavarovati, tako da upoštivate naslednje temeljne zaščitne ukrepe. Ta navodila preberite in jih upoštevajte, preden začnete uporabljati orodje.

- preverite napetost (v voltih), navedeno na tipski tablici.
- pri uporabi kablov na bobnih je potrebno kabel popolnoma odviti. Premer vodnika (žice) mora biti min. 1,0 mm².
- pri uporabi na prostem je potrebno električni pnevmatski vrtalnik priključiti s pravilnim podaljškom H07RN-F 3G1,5 mm², ki ima vtikače zaščitene pred brizganjem vode.

- ko stojite na lestvah ali odrih, pri prostoročnem vrtanju pazite, da boste imeli varno stojisko.
- v stenah, kjer so tokovodniki in vodovodna ali plinska napeljava položeni brez vidnih oznak, najprej z iskalnikom napeljav ugotovite, kje tečejo vodniki. Izogibajte se stiku z deli ali vodniki, ki so pod napetostjo.
- za zaščito sluha si nadenite glušnike: nevarnost postopne izgube sluha!
- uporabljajte zaščitna očala, pri delih, kjer je veliko prahu, pa masko za dihanje.
- orodja ne uporabljajte v bližini hlapov/plinov ali vnetljivih tekočin.
- pred vsemi deli na stroju (predelava, čiščenje) najprej izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- električni kabel zavarujte pred poškodbami, ker ga lahko olje in kislina poškodujeta.
- stroja ne preobremenjujte.
- Pomembno!

Upoštevajte vse državne varnostne predpise glede instalacije, obratovanja in vzdrževanje.

- dleta/kladivo in sveder po nesreči vrže iz orodja, kar lahko povzroči težke poškodbe:
 - pred pričetkom dela vedno preverite, ali sta kladivo oz. sveder aretirana v držalu.
 - redno kontrolirajte, če orodje ni obrabljeni ali poškodovano.
 - orodje vklopite le, ko je pritisnjeno na obdelovanec (steno, strop, itd.)
 - po končanem delu vrtalnik izklopite iz električnega omrežja ter dleta ali sveder vzemite iz orodja.
 - pred zamenjavo dleta ali svedra vrtalnik vedno izklopite iz električnega omrežja.
- svoje oči ter sodelavce zaščitite pred letečimi delci in odlomljenimi tujki. Nosit zaščitno čelado ter postavite ločevalne stene!
- z zaščitnimi rokavicami se zaščitite pred zmečkanjem prstov in odgninami na rokah.
- vibracije so lahko škodljive za roke, zato naj bo čas izpostavljanja vibracijam čim krajši.
- električni kabel vedno vodite zadaj za orodjem.
- orodje shranite tako, da otroci ne bodo mogli do njega.
- pri delu orodje vedno držite z obema rokama ter pazite na varno stojisko.

Nadaljnje informacije o varnosti pri delu z električnimi orodji so navedene v priloženi brošuri.

5. Pred pričetkom dela

- področje, kjer boste delali, preiščite z iskalno napravo, če v njem niso speljani električni, plinski in vodovodni vodi.
- pred priklopom na električno omrežje pazite, da se bo napetost električnega omrežja ujemala s podatki na tipski tablici.

5.1 Uporaba in zamenjava orodja (slika 2)

Naprava je opremljena s sistemom SDS-plus.

- pred uporabo orodje očistite in narahlo namažite s strojno mastjo.
- potegnjite blokimo glavo (A) nazaj in jo tako držite.
- orodje, ki naj ne bo prašno, potisnite v luknjo do konca, med potiskanjem ga obračajte. Orodje se zaskoči samo.
- preverite, ali se je orodje zaskočilo, tako da orodje poskušate povleči ven.

5.2 Demontaža orodja SDS-plus (slika 3)

Blokirno glavo (A) potegnjite nazaj, jo zadržite in izvlecite orodje.

6. Delo (slika 1)

Vklop: pritisnite stikalo za vklop in izklop (3).

Izklop: stikalo za vklop in izklop spustite.

6.1 Stranski ročaj (slika 4)

Zaradi varnosti Električni udarni vrtalnik uporabljajte le s stranskim ročajem (B).

Z obračanjem stranskega ročaja je mogoče telo med delom imeti vedno v varnem položaju. Ročaj odvijte in zavrtite v smeri, nasprotni vrtenju urinih kazalcev, nato ga ponovno privijte.

6.2 Globinski prislon (slika 5)

Odvijte stranski ročaj in ravni del globinskega prislonja vstavite v luknjo stranskega ročaja. Nastavite globinski prislon in ponovno namestite stranski ročaj.

6.3 Naprava za odvajanje prahu (slika 6)

Pred pričetkom del nad glavo čez sveder potisnite napravo za odvajanje prahu.

Pozor!

Za udarne vrtanje je potrebna le majhna pritisna sila. Preveliko pritiskanje nepotrebno obremenjuje motor. Redno preverjajte sveder. Tope svedre nabrusite ali zamenjajte.

7. Vzdrževanje

- pred pričetkom vseh del na stroju potegnjite vtič iz električne vtičnice!
- orodje naj bo vedno čisto.
- za čiščenje plastičnih delov ne uporabljajte nobenih jedkih sredstev.
- da se ne bo v stroju nabiral prah, zračne odprtine po zaključenem delu izpihatje s stisnjениm zrakom (max. 3 bar).
- redno kontrolirajte grafitne ščetke (umazane oz. obrabljeni grafitne ščetke povzročajo preveliko iskrenje in motnje pri številu obratov).


8. Naročila rezervnih delov

Pri naročilu rezervnih delov je potrebno navesti naslednje podatke:

- tip naprave
- številko artikla naprave
- identifikacijsko številko naprave
- številko potrebnega rezervnega dela.

Ersatzteilzeichnung BBH 516

Art.-Nr.: 42.582.21; I.-Nr.: 91019



BBH 516

Pos.	Ersatzteilnr.
01	42.582.20.01
02	42.582.20.02
03	42.582.20.03
04	42.582.20.04
05	42.582.20.05
06	42.582.20.06
07	42.582.20.07
08	42.582.20.08
09	42.582.20.09
10	42.582.20.10
11	42.582.20.11
12	42.582.20.12
13	42.582.20.13
14	42.591.02.28
15	42.582.20.14
16	42.582.20.15
18	42.582.20.16
19	42.582.20.17
20	42.582.20.18
21	42.582.20.19
22	42.582.20.20
23	42.582.20.21
24	42.582.20.22
25	34.006.80.07
26	42.582.20.23
27	42.582.20.24
28	42.582.20.25
29	42.582.20.26
30	42.582.20.27
31	42.582.20.28
32	42.582.20.29
33	42.582.20.30
34	42.582.20.31
35	42.582.20.32
36	42.582.20.76
37	42.582.20.77
38	42.582.20.33
39	42.582.20.34
40	42.582.20.35
41	42.582.20.36

Art.-Nr.: 42.582.21; I.-Nr.: 91019

Pos.	Ersatzteilnr.
42	42.582.20.37
43	42.582.20.38
44	42.582.20.39
45	42.582.20.40
46	42.582.20.41
47	42.582.20.42
48	42.582.20.43
49	42.582.20.44
50	42.582.20.45
51	42.582.20.46
52	42.582.20.47
53	42.582.20.48
54	42.582.20.49
55	42.582.20.50
56	42.582.20.51
57	42.582.20.52
58	42.582.20.53
59	42.582.20.54
60	42.582.20.55
61	42.582.20.56
62	42.582.20.57
63	42.582.20.58
64	42.582.20.59
65	42.582.20.60
66	42.582.20.61
67	42.582.20.62
68	42.582.20.63
69	42.582.20.64
70	42.582.20.65
71	42.582.20.66
72	42.582.20.67
73	42.582.20.68
74	42.582.20.69
75	42.582.20.70
76	42.582.20.71
77	42.582.20.72
78	42.582.20.73
79	42.582.20.74
80	42.582.20.75
90	42.582.20.80

⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
EG Konformitätsserklärung Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma	EC Declaration of Conformity The Undersigned declares, on behalf of			Déclaration de Conformité CE Le sousigné déclare, au nom de			EC Conformiteitsverklaring De ondertekenaar verklaart in naam van de firma
<p>Declaracion CE de Conformidad Por la presente, el abajo firmante declara en nombre de la empresa</p>							

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

daß die	that the	que	dat de	que ella	que	P
Maschine/Produkt	Machine / Product	la machine / le produit	machine/produkt	máquina/producto	a máquina/o producto	
Elektro-Bohrhammer	Electric hammer drill	Marteau perforateur électrique	Elektrische boorhamer	Barrenadora eléctrica	Berbequim-martelo eléctrico	
Marke	produced by:	du fabricant	merk	marca	marca	



BBH 516

Typ	Type	Type	type	tipo	tipo	tipos
- Serieummer auf dem Produkt - der EG Maschinenrichtlinie 89/392/EWG mit Änderungen 89/336/EWG	- Serial number specified on the product - in accordance with the EC Directive regarding machinery 89/392 EEC, as amended.	- no. série indiquée sur le produit - correspondant à la Directive CE relative aux machines 89/392 CEE avec les modifications y apportées;	- serienummer op het produkt- conform dien volgende richtlijnen is: <input checked="" type="checkbox"/> EG machinerichtlijn 89/392/EWG met wijzigingen 79/323/EWG <input checked="" type="checkbox"/> EG laagspanningsrichtlijn 79/323/EWG <input checked="" type="checkbox"/> EG lichtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EWG met wijzigingen 89/336 CEE met modificaties y aangebrachte.	- No. de serie en el producto: satisface las disposiciones pertinentes siguientes: <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de maquinaria de la CE 89/392/CEE con modificaciones <input checked="" type="checkbox"/> Disposición de baja tensión de la CE 79/323/CEE <input checked="" type="checkbox"/> Directiva de la CE de alta tensión de la CE 89/336/CEE con modificaciones.	- cujo número de série encontra-se no produto - corresponde à Directiva da CE de máquinas 89/392/CEE, com alterações <input checked="" type="checkbox"/> Directiva da CE de baixa tensão 79/323/CEE <input checked="" type="checkbox"/> Directiva da CE de compatibilidade eletró-magnética 89/336 CEE, com alterações	

EN 50144-1; EN 50144-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 07.12.1999	Landau/Isar, (date) 07.12.1999	Landau/Isar, (date) 07.12.1999	Landau/Isar, datum 07.12.1999	Landau/Isar 07.12.1999	Landau/Isar 07.12.1999	

Archivierung / For archives: **BBH-0606-24-692-E**

(CZ)	(H)	(SLO)	(PL)	(RO)	(TR)
EU prohlášení o konformitě Podpisující prohlašuje jménem firmy	EU Konformitkijelentes Az aérő kijelentő a következő cég nevében	EU Izjava o skladnosti Podpisnik v menu projekta	Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty Níže podpisany oświadczca w imieniu firmy	Declaratie de conformitate CE Subsemnatu declară în numele firmei	A T Uygunluk Deklarasyonu Aşağıda imzası olan kişi Firma

HANS EINHELL AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

že	hogy a	izjavja	že	că	adına
stroj/výrobek	gép / gyártmány	da stroj/izdelek	maszyna/produkt	mașina/produsul	Makine / Mamul
Vrtaci kladiivo	Fűrőkalapács	Elektricni udarni	Młotek wiertniczy	Ciocan perforator	Darbely matkap (Ağır tip)
značka:	márka	znamke	wyprodukowana przez	marca	Marka

**BBH 516**

typ	tipus	tip	tip	tipul	Tipo
odpovídá	<input checked="" type="checkbox"/> EU směničci o strojích 89/392/EWG -i gépi <input checked="" type="checkbox"/> EU směničci o strojích 89/392/EWG se změnami <input checked="" type="checkbox"/> EU směničci o nízkém napětí 73/23 EWG -i kisfeszültségű <input checked="" type="checkbox"/> EU směničci o elektromagnetické srážecnosti 89/336 EWG se změnami. <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o elektromagnetické srážecnosti 89/336 EWG -i elektronického segi ianytővonalnak megfelel.	<input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o strojích 89/392 EGSe z dopolnitivmi <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o nízké napetosti 73/23 EGSe <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o elektromagnetri skladnosti 89/336 EGSe z dopolnitivmi.	ustrezza <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o strojích 89/392/EWG doyczacym maszyni 89/392/EWG ze zmianami <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o nízkém napěti 73/23/EWG doyczacym niskiego napięcia 73/23/EWG <input checked="" type="checkbox"/> EU Smernici o elektromagnetycznym doyczacym zgodności elektromagnetycznej 89/336 EWG ze zmianami.	- numer seryjny na produkcie - - odpowiada <input checked="" type="checkbox"/> wyżycznym EM doyczacym maszyni 89/392/EWG, cu modificari <input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru masini 89/392/CEE, cu modificari <input checked="" type="checkbox"/> Direktivei CE pentru joasă tensiune 73/23 CEE <input checked="" type="checkbox"/> wyżycznym EM doyczacym niskiego napięcia 73/23 EWG <input checked="" type="checkbox"/> wyżycznym EM doyczacym zgodności elektromagnetycznej 89/336 EWG ze zmianami.	- numărul seriei pe produs - - corespunde <input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru masini 89/392/CEE, cu modificari <input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru joasă tensiune 73/23 CEE <input checked="" type="checkbox"/> Directivei CE pentru compatibilitatea electromagnetică CEE, cu modificari

EN 50144-1; EN 50144-2-6; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Landau/Isar, dne 07.12.1999	Landau/Isar 07.12.1999	Landau/Isar, dne 07.12.1999	Landau/Isar (data) 07.12.1999	Landau/Isar, (tarif) 07.12.1999
<i>Bundis</i>	<i>Bundis</i>	<i>Bundis</i>	Brunhölzl Produkt-Management	<i>Bundis</i> Brunhölzl Produkt-Management
Brunhölzl Produkt-Management				

Archivierung / For archives: **EBH-606-24-632-E**

EINHELL-ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná dnem koupě a činí 1 rok.
Záruka bude poskytnuta v případě chybného provedení nebo vady materiálu a funkčnosti.
K tomu potřebné náhradní díly a pracovní doba nebudou účtovány.
Záruka se nevztahuje na následné škody.

Váš zákaznický servis

Einhell - Garanciaokmány

A garancia időtartama 1 év és a vásárlás napjával kezdődik.

A szavatosság csak a kivitelezési hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki.
A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.

Nem szavatolunk a másodlagos károkért.
Az Ön vevőszolgálati partnere.

EINHELL – GARANCIJSKI LIST

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa in znaša 1 leto.

Garancija velja za pomanjkljivo izvedbo ali napake na materialu ali pri delovanju. Uporabljeni rezervni deli in eventualni porabljen čas za delo se ne obračunajo.

Garancije za posledično škodo ni.

Vaša kontaktna oseba v servisni službi

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen ein Jahr Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die in Folge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßiger Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Ersatzteil- und Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 • Telefax (0 99 51) 26 10 und 52 50
Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358

- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (099 51) 942357, Fax (099 51) 2610 u. 5250
- (GB) Hans Einhell AG, UK Branch
32, Craven Court Winwick Quay
Warrington, Cheshire, WA2 8QU
Tel. 01925 419400, Fax 01925 419292
- (F) V.B.P. Distribution Service Après Vente
5, allée Joseph Cugnot, Z.I. du Phare
F-33700 Merignac
Tel. 05 56479483, Fax 05 56479525
- (NL) Einhell Benelux
Weberstraat 3
NL-7903 BD Hoogeveen
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux
Abtsdreef 10
B-2940 Stadbroek
Tel/Fax 03 5699539
- (E) Comercial Einhell S.A.
Carretera Sanguesa
E-31310 Carcastillo/Navarra
Tel. 948 725025, Fax 948 715714
- (P) Einhell Iberica
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcozelo VNG
Tel. 02 75336100, Fax 02 7536109
- (GR) Antzoulatos E. E.
Paralia Patron-Panayitsa
GR-26517 Patras
Tel. 061 525448, Fax 061 525491
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22077 Beregazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
S Rodelundvej 11 - Rodelund
N **DK-8653 Them**
Tel.+ 45 86 849511, Fax+ 45 86 849522
- (FIN) Suomen Einhell OY
Hepolamminkatu 20
FIN 33720 Tampere
Tel. 03 3587800, Fax 03 3587828
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.
Al.Niepodleglosci 36
PL 65-950 Zielona Gora
Tel. 0683 242055, Fax 0683 272914
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vjda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Star AS
Ahmet Cavus Sokak No: 17
TR 81630 Beykoz - Istanbul
Tel. 0216 4250840, Fax 0216 4250841
- (RO) Novatech S.R.L.
Bd.Lasar Catargiu 24-26
S.C. A Ap. 9 Sector 1
RO 75 121 Bucharest
Tel. 01 4104800, Fax 01 4103568
- (CZ) DAT spol s.r.o
Hrubeho 3
CZ 61200 Brno
Tel. 05 49211107, Fax 05 41214831
- Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardem-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään
Der tages forbehold for tekniske ændringer
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα
τεχνικών αλλαγών
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholdes
Technické změny vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Tehnične spremembe pridržane.
Zastrzega się wprowadzania zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.
Teknik değişiklikler olabilir