

- (CZ) **Návod k použití**
Brusná a rycí sada
- (H) **Használati utasítás**
Csiszoló - és gravur - szet
- (SLO) **Navodilo za uporabo**
Brusilni in gravirni stroj

4



(CZ) **Pozor:**
Před uvedením do provozu si přečíst a dbát návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů!

(H) **Figyelem:**
A üzembehelyezés előtt a használati utasítást és a biztonsági utalásokat átolvasni és figyelembe venni!

(SLO) **Pozor**
Pred vkllopom preberite navodila za uporabo in navodila za varno delo ter jih upoštevajte!



Art.-Nr.: 44.191.60



BSG 130

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor! Při použití elektrického náradí je třeba na ochranu proti úderu elektrickým proudem, nebezpečí úrazu a požáru dbát následujících bezpečnostních opatření. Přečtěte si a dbejte těchto pokynů, ještě než začnete přístroj používat.

1. Udržujte pracoviště v pořádku

- Nepořádek na pracovišti představuje nebezpečí úrazu.

2. Berte na vědomí vlivy prostředí

- Nevystavujte elektrické náradí dešti. Nepoužívejte elektrické náradí ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Postarejte se o dobré osvětlení. Nepoužívejte elektrické náradí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynu.

3. Chraňte se před úderem elektrickým proudem

- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými částmi, např. rourami, topnými tělesy, sporáky, ledničkami.

4. Nepouštějte do blízkosti dětí!

- Nenechte jiné osoby dotýkat se náradí a kabelu, nepouštějte je na své pracoviště.

5. Náradí uschovávejte bezpečně

- Nepoužívané náradí by mělo být uloženo v suché, uzavřené místnosti a nedosažitelně pro děti.

6. Náradí nepřetěžujte

- Lépe a bezpečněji se pracuje v udaném rozsahu výkonu.

7. Používejte správné náradí

- Na těžké práce nepoužívejte moc slabé náradí nebo adaptéry.
Nepoužívejte náradí na účely a práce, pro které nejsou určeny; např. nepoužívejte ruční okružní pilu ke kácení stromů nebo ořezávání větví.

8. Noste vhodné pracovní oblečení

- Nenoste široké oblečení a šperky. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci na volném prostranství jsou vhodné gumové rukavice a pevná neklouzající obuv. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku.

9. Používejte ochranné brýle

- Při prašných pracích používejte ochrannou dýchací masku.

10. Nepoužívejte kabel pro jiné účely

- Nenoste náradí za kabel a nepoužívejte ho na vytázení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hrany.

11. Zabezpečte obrobek

- K upevnění obrobku používejte upínací zařízení nebo svérák. Je tím držen bezpečněji než Vaší rukou a umožní se tím obsluha stroje oběma rukama.

12. Nezaujímejte na pracovišti nevhodnou polohu

- Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte bezpečný postoj a udržujte v každém okamžiku rovnováhu.

13. Náradí pečlivě ošetřujte

- Udržujte náradí ostré a čisté, abyste mohli dobře a bezpečně pracovat. Dbejte předpisů na údržbu a pokynů na výměnu náradí. Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel a v případě poškození je nechte obnovit uznaným odborníkem. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel a poškozený nahradte. Držáky udržujte suché a prosté oleje a tuku.

14. Vytáhněte síťovou zástrčku

- Při nepoužívání, před údržbou a při výměně náradí, jako např. listu pily, vrtáku a obráběcího náradí všeho druhu.

15. Nenechte zastrčené žádné klíče pro náradí

- Před zapnutím překontrolujte, zda jsou klíče a seřizovací náradí odstraněny.

16. Vyhýbejte se nechtěnému náběhu

Náradí připojené na elektrickou síť nenoste s prstem na vypínači. Přesvědčte se, že je při připojení na elektrickou síť vypínač vyprut.

17. Prodlužovací kabel na volném prostranství

- Na volném prostranství používejte pouze pro to schválené a příslušně označené prodlužovací kably.

18. Bud'te stálé pozorní

- Pozorujte svoji práci. Pracujte rozumně. Nepoužívejte náradí, když jste nekoncentrováni.

19. Zkontrolujte svůj přístroj na poškození

- Před dalším použitím náradí pečlivě překontrolujte bezvadnou funkci a příslušnou funkci ochranných zářízení nebo lehce poškozených částí.
Překontrolujte, zda je v pořádku funkce pohyblivých částí, jestli neuvázly nebo jestli nejsou poškozeny. Všechny části musí být správně namontovány a poskytovat všechny podmínky přístroje.
Poškozená bezpečnostní zařízení a části by měly být opraveny nebo vyměněny dílnou zákaznického servisu, pokud není v návodech k použití nic jiného uvedeno. Poškozené vypínače musí být nahrazeny v dílně zákaznického servisu. Nepoužívejte náradí, u kterého nelze vypínač za- a vypnout.

20. Pozor!

- Pro Vaši vlastní bezpečnost používejte jen příslušenství a přídavné přístroje, které jsou udány v návodu k použití nebo výrobcem nářadí doporučeny nebo udány. Použití jiných, než v návodu k použití nebo v katalogu doporučených nástrojů nebo příslušenství, může pro Vás znamenat osobní nebezpečí úrazu.

21. Opravy jen od odborného elektrikáře

- Toto elektrické nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět pouze odborný elektrikář, v jiném případě může vzniknout pro provozovatele nebezpečí úrazu.

22. Napojte zařízení na odsávání prachu

- Pokud jsou k dispozici zařízení na připojení zařízení k odsávání prachu, přesvědčte se, zda jsou tato připojenia a používána.

23. Hluk

- Hluk tohoto přístroje je měřen podle ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EWG).

Hluk na pracovišti může přesahovat 85 dB (A). V tomto případě jsou pro obsluhu nutná ochranná opatření proti hluku.

Dobře si bezpečnostní pokyny uschovejte.

Brusná a rycí souprava je konstruována pro vrtání, broušení, odstraňování ořepů, leštění, rytí, rezání, frézování, čištění dřeva, kovu a plastů v modelářství, dílně a domácnosti. Používejte nástroj a příslušenství pouze pro popsaná použití.


1. Rozsah dodávky

- 1 hnací jednotka
- 1 plastový kufřík
- 1 sada příslušenství

2. Technická data

Napětí:	230 Voltů - 50 Hz
Otáčky naprázdno n_0 :	8.000 - 30.000 min ⁻¹
Upínací rozsah:	3 mm
Hmotnost přístroje (bez obalu):	1,78 kg
Upínací rozsah sklíčidlo:	Ø 3 mm
Hladina akustického tlaku :	82,8 dB(A)
Hladina akustického výkonu :	95,8 dB(A)
Vibrace a_w :	< 2,5 m/s ²
Ochranná izolace	

3. Popis přístroje



- 1. Za-/vypínač
- 2. Regulátor počtu otáček
- 3. Matice sklíčidla
- 4. Aretační knoflík pro sklíčidlo

4. Uvedení do provozu

- Dbejte na to, aby byla hnací jednotka vypnuta.
- Porovnejte, zda síťové napětí udané na typovém štítku přístroje souhlasí s daným síťovým napětím. Nyní zastrčte vidliči síťového napáječe do zásuvky.
- Připojte šroubovícové vedení hnací jednotky na síťový napáječ.

Vsazení různých nástrojů

Před vsazením nástrojů (a před každou výměnou nástroje) hnací jednotku vypnout a na síťovém napáječi odpojit.

1. Zmáčkněte aretační čep 1 a otáčejte sklíčidlo, až čep zapadne.
2. Nyní uvolněte matice sklíčidla.
3. Zvolený nástroj nasadit na doraz do upínacího pouzdra a matice sklíčidla utáhnout.

Za-/vypínač, regulátor počtu otáček

Pomoci síťového vypínače zapněte hnací jednotku. Požadovaný počet otáček můžete nastavít na regulátoru.

Správný počet otáček závisí na použitém nástroji a materiálu určenému k opracování.

Pracovní pokyny

- Na opracovávaný obrobek moc silně netlačte, aby bylo možné jeho opracování stejným počtem otáček.
- Silný tlak neurychlí pracovní proces, naopak vede ke zbrzdení popř. zastavení hnací jednotky a tím k přetížení motoru.
- Malé obrobky je třeba v rámci vlastní bezpečnosti zajistit ztužidlem nebo ve svěráku.

CZ

Informace k nastavení počtu otáček


- malá frézovací/brusná tělíska: vysoký počet otáček
- velká frézovací/brusná tělíska: nízký počet otáček
- Jemné práce/rytí: hnací jednotku držet jako propisovačku
- Hrubé práce: hnací jednotku držet jako kladivo

5. Údržba a péče

Aby se prodloužila životnost nástroje, je třeba ho vždy po použití pečlivě vyčistit. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla.

Pozor!

Kvůli nebezpečí škody na zdraví osob a věcných škod nečistěte výrobek nikdy tekoucí vodou, obzvlášť ne pod vysokým tlakem.

6. Příslušenství

1. Brusný válec
2. Nástavce pro brusný válec
3. Vrtáky z vysoké výkonné řezné oceli
4. Obtahovací brousek
5. Upínací trn pro brusné a dělicí kotouče
6. Dělicí kotouč
7. Brusný list
8. Brusný kotouč
9. Držák pro plstěný leštící talíř

10. Plstěný leštící kotouč

11. Brusná tělíska

12. Rycí tělíska

Dělicí kotouče:

Na řezání kovů a plastů. K tomu upevnit dělicí kotouč na upínacím trnu.

Rycí tělíska:

Na rytí skla a kovů pro dekorační účely a k označování.

Brusná tělíska:

S různými formami brusných hlav.
Na broušení a odstraňování otřepů kovů a plastů.

Vrtáky z vysoko

výkonné řezné oceli: Pro vrtací práce na barevných kovech, dřevu, plastech a deskách tištěných spojů.

Brusný kotouč:

Na čištění a ostření nožů a nástrojů. K tomu upevnit brusný kotouč na upínacím trnu.

Brusný list:

Na broušení a odstraňování otřepů kovů a plastů.

Leštící plst:

Na leštění mosazi, cínu, mědi atd.
Také ve spojení s leštícími pastami.

Obtahovací brousek: Na ostření nářadí

V rozsahu dodávky obsažené příslušenství můžete objednat pod číslem výrobku 44.191.80.01.

Figyelem! Az elektromos szerszámok használatánál áramütés, sérülés és tűzveszély elkerülése végett a következő biztonsági utalásokat kell figyelembe venni. Olvassa és vegye figyelembe ezeket az utalásokat, mielőtt használná a szerszámot.

1. Tartsa a munkahelyét rendben.

- Rendeltlenség a munkahelyen balesetveszélyt idéz elő.

2. Vegye a környezeti befolyásokat figyelembe.

- Elektromos szerszámot ne tegyen ki az eső hatásának. Ne használjon elektromos szerszámokat nedves vagy vízes környezetben. Viseljen gondot jó megvilágításról. Ne használjon elektromos szerszámot gyullékony folyadékok vagy gázok közelében.

3. Óvja meg magát az áramütéstől

- Kerülje el a földelt részekkel, mint például csővezetékekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényházakkal való érintkezést.

4. Tartsa a gyerekeket távol!

- Ne engedjen másokat a szerszámon vagy a kábelt megérteni, tartsa őket a munkahelytől távol.

5. Tárolja szerszámait biztoságban

- A nem használt szerszámokat száraz, lezárt teremben kell tartani.

6. Ne terhelje túl a gépet

- Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítményi körben.

7. Használja a kellő szerszámon

- Ne használjon túl gyenge szerszámon vagy nehezebb munkálatokhoz kiegészítő egységeket. Ne használja a szerszámokat olyan célokra és munkákra, melyekre ezek nincsenek előrelátva; mint például ne használjon kézi körfűrészt fát kivágni vagy ágakat levágni.

8. Viseljen megfelelő munkaruhát

- Ne viseljen bő ruhát vagy ékszer. Ezeket a forgó gépek elkaphatják. A szabadban levő munkálatoknál gumikesztyű és nem csúszós lábbeli ajánlatos. Hosszú hajnal viseljen hajhálót.

9. Használjon egy védőszemüveget

- Por képző munkálatoknál használjon egy pormaszkat.

10. Ne használja fel más célra a kábelt

- Ne hordja a készüléket a kábelnál fogva, és ne használja fel a csatlakozó dugó kihúzására a fali dugaszolóaljzatból. Óvja a kábelt hőségtől, olajtól és éles szélektől.

11. Biztosítsa a munkadarabot

- Használjon egy feszítőkészüléket vagy satut a munkadarab befogásához. Ezáltal ez biztosabban van rögzítve mint kézzel és lehetővé teszi a gép kétkezű kezelését.

12. Ne terjesse ki az állóhelyét.

- Kerülje el az abnormális testartást. Gondoskodjon biztos állásról, és tartsa mindenkor az egyensúlyt.

13. Ápolja gondosan a szerszámát

- Tartsa a szerszámait élesen és tisztán, hogy jól és biztosan tudjon dolgozni. Kövesse a karbantartási előírásokat és az utalásokat a szerszámcsereire. Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozó dugót és a kábelét, és sérülés esetén cseréltesse ki ezt egy elismert szakember által. Ellenőrizze a hosszabító kábelt rendszeresen és sérülés esetén cserélje ki. Tartsa a foggantyúkat szárazon valamint olaj és zsír mentesen.

14. Húzza ki a hálózati dugót

- Használaton kívül, gondozás előtt és szerszámcsérénél, mint például fűrészlap, fúró és gépiszerszámok minden fajtájánál.

15. Ne hagyjon benne semmilyen szerszámkulcsot

- Bekapcsolás előtt ellenőrizze le, hogy a kulcsok és a beállító szerszámok el vannak távolítva.

16. Kerülje el az akaratlan indulást

- Ne hordjon semmilyen hálózatba bedugott szerszámot ujjal a kapcsolón. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló a hálózatba való bedugáskor ki van kapcsolva.

17. Hosszabító kábel a szabadban

- A szabadban csakis arra engedélyezett és megfelelően megjelölt hosszabítókábelt használjon.

18. Legyen minden figyelmes

- Figyelje a munkáját. Okosan cselekedjen. Ne használja a szerszámon, ha nincs összpontosítva a figyelme.

19. Ellenőrizze a gépet sérülésekre

- A szerszám további használata előtt a biztonsági berendezést vagy enyhén sérült részeket vizsgálja meg gondosan azok hibátlan és meghatározásuknak megfelelő működésükre. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek működése rendben van, hogy nem szorulnak vagy részeik nincsenek károsulva. minden részt helyesen kell felszerelni, hogy a gép működésének minden feltétele garantálva legyen.

H

Károsult biztonsági berendezéseket és részeket szakszerűen egy vevőszolgálati műhely által kell megjavítatni vagy kicseréltetni, ha a használati utasításban nincs más megadva. Károsult kapcsolókat egy vevőszolgálati műhelyben kell kicseréltetni. Ne használjon szerszámokat ahol a kapcsolót nem lehet ki - és bekapcsolni.

20. Figyelem!

- Saját biztonságáért, csak a használati utasításban idézett vagy a szerszám előállítójától ajánlott vagy megnevezett kellékeket és pótgépeket használjon. A használati utasításban vagy a katalógusban ajánlott bevetési szerszámkortól vagy kelléktől eltérőek használata egy személysérülési veszélyt jelenthet az őn számára.

21. Javítások csak elektronikai szakember által

- Ez az elektromos szerszám megfelel a rávonatkozó biztonsági határozatoknak. Javításokat csak egy elektronikai szakember végezhet el, különben baleset érheti a használót.

22. Kapcsolja rá a porelszívó berendezést

- Ha a porelszívó berendezés rátápcsolására szükséges berendezések léteznek, akkor bizonyossodjon meg arról, hogy ezek rá vannak kapcsolva és használatban vannak.

23. Zaj

Ennek az elektromos szerszámnak a zaját a ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EWG) szerint mérik. A munkahelyen a zaj túllépheti a 85 dB-t (A). Ebben az esetben az üzemeltetők részére hangvédelmi intézkedésre van szükség.

Jól őrizze meg a biztonsági utasításokat.


A csiszoló - és gravur - szet modellezésnél, műheljben és a háztartásban fa, fém és műanyag fúrásra, csiszolásra, sorjátlanításra, polírozásra, vésésre, vágásra, maratásra, tisztításra van méretezve. A szerszámot és a tartozékokat csak a leírt alkalmazásra használja.

1. A szállítási kiterjedése

- 1 db meghajtási egység
- 1 db műanyag koffer
- 1 db készlet tartozék

2. Technikai adatok

Hálózati feszültség:	230 V ~ 50/60 Hz
Üresjáratú fordulatszám n_0 :	8.000 - 30.000 /perc
Fogathatáskör:	3 mm
A gép súlya (csomagolás nélkül):	1,78 kg
Fürötöknyánya	Ø 3 mm
Hangnyomásmérték:	82,8 dB (A)
Hangteljesítménymérték:	95,8 dB (A)
Vibrálás:	< 2,5 m / s ²
	védőizolálva

3. A gép leírása

- 1 Be/Kikapcsoló
- 2 Fordulatszám szabályozó
- 3 Fűrötöknyánya
- 4 Rekesztögomb a fűrötöknyához

4. Üzembe helyezés

- Biztosítsa, hogy a meghajtási egység ki van kapcsolva
- Hasonlítsa össze, hogy a hálózati gép tipustábláján megadott hálózati feszültség a meglevő hálózati feszültséggel megegyezik-e. Ezek után dugja a hálózati gép dugóját a hálózati dugaszoló aljzatba.
- Kapcsolja a meghajtási egység csavarlatos vezetékét a hálózati gépre rá.

A különböző szerszámok behelyezése.

A szerszámok felszerelése előtt (és minden szerszámcseré előtt) a hajtóegységet ki kell kapcsani és a hálózati gépnél levanni a hálózatról.

1. Nyomja le az 1-es rögzítő csapot és fordítsa a fűrőtökötigetig a csap bekattan.
2. Ezután engedje meg a fűrőtökötiganyát.
3. A kívánt szerszámot ütközésig a feszítőhüvelybe rakni és a fűrőtökötiganyát szorosra csavarozni.

Be/Ki - kapcsoló

A meghajtási egységet a hálózati kapcsolóval kapcsolja be. A kívánt fordulatszámot a szabályozón be lehet állítani.

A helyes fordulatszám a felhasznált szerszámtól és a megdolgozásra előrelátott anyagtól függ.

Munkautalások

- Egy állandó fordulatszámmal való megmunkálás érdekében, csak mérsékelt nyomást gyakoroljon a munkadarabra.
- Az erős nyomás nem gyorsítja meg a megmunkálási műveletet, hanem lefékezéshez illetve a meghajtóegység leállásához és ezáltal a motor túltérheléséhez vezet
- Saját biztonsága érdekében biztosítsa a kis munkadarabokat szorítócsavarral vagy satuval.

Utalások a fordulatszám beállításhoz

- kis maró/ csiszoló ceruzák: magas fordulatszám
- nagy maró/ csiszoló ceruzák alcsony fordulatszám
- Finom munka / gravírozás: a meghajtó egységet mint egy golyóstollat tartani
- Durvamunkák a drótkefével: a meghajtóegységet mint egy kalapácsnyelet tartani


5. Karbantartás és ápolás

A szerszám élettartamának a meghosszabbítása érdekében ezt minden használat után meg kell figyelmesen tisztítani. Ne haszáljon oldószereket a tisztításhoz.

Figyelem!

A személyek és a dolgok sérülés veszélye miatt, soha ne tisztítsa a terméket folyó vízzel, különösen ne, magasnyomás alatt.

6. Tartozékok



- Kártköszörülő henger
- Rátét a kártköszörülő hengerre
- HSS fúró
- Köszörükő
- Szétválasztókorongokhoz
- Szétválasztókorong
- Csiszolólap
- Köszörülőkorong
- A nemezcsiszoló tányér tartója
- Nemezcsiszolókorong
- Csiszolóceruzák
- Vésőceruzák

H

Szétválasztókorongok Fémek és műanyagok vágásához. Ehhez a művelethez a szétválasztókorongot a szorítótuskére kell erősíteni.

Vésôceruzák Üveg és fém, díszítés és ismertetőjel gravírozásához.

Csiszolóceruzák Különböző csiszolófej formákban. Fém és műanyag csiszolásához és sorjátalanításához.

HSS fúró Színesfémén, fán, műanyagon és vezetőlapokon történő fúráshoz.

Köszörülökörong Kések és szerszámok csiszolásához és élesítéséhez. Ehhez a művelethez a köszörülökörongot a szorítótuskére kell erősíteni.

Csiszolólap Fa és műanyagok csiszolásához és sorjátalanításához.

Polírozó nemez Sárgaréz, cin, vörösréz stb. polírozásához. Együtt a polírozó pasztákkal is.

Köszörükô A szerszámok élesítéséhez.

A szállítási terjedelemben levô tartozékot
44.191.60.01-es cikkszám alatt lehet megrendelni.

NAVODILA ZA VARNO DELO

Pozor! Ko uporabljate električno orodje, se je potrebno pred udarom električnega toka ter nevarnostjo poškodb in požara zavarovati, tako da upoštevate naslednje temeljne zaščitne ukrepe. Ta navodila preberite in jih upoštevajte, preden začnete uporabljati orodje.

1. Delovno mesto naj bo vedno urejeno.

- zaradi nereda na delovnem mestu lahko pride do nesreče.

2. Upoštevajte vplive okolja.

- električnega orodja ne puščajte na dežu ter ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju. Poskrbite za dobro razsvetljavo. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekocin ali plinov.

3. Zaščitite se pred udarom električnega toka

- ne dotikajte se ozemljenih delov, na primer cevi, radiatorjev, štedilnikov, hladilnikov.

4. Ne puščajte zraven otrok!

- ne pustite, da bi se druge osebe dotikale orodja ali kablov, tudi se naj ne zadržujejo v Vašem delovnem območju.

5. Svoje orodje shranujte na varno mesto.

- orodje, ki se ne uporablja, je potrebno shranjevati v suhem, zaprtem prostoru.

6. Orodja ne preobremenujte.

- delo bo boljše in bolj varno, če boste z orodjem delali v okviru njegovih navedenih karakteristik (zmogljivosti).

7. Uporabljajte ustrezno orodje za posamezno opravilo

- ne uporabljajte praslabih orodij za težka dela. Orodij ne uporabljajte v namene in pri opravilih, za katera niso določena; na primer, ročne krožne žage ne uporabljajte za podiranje dreves ali žaganje vej.

8. Oblécite si primerno delovno obleko.

- ne nosite širokih oblačil ali nakita, ker jih lahko zgrabijo premični deli orodja. Pri delih na prostem priporočamo gumijaste rokavice in obutev, ki ne drsi. Če imate dolge lase, si nadenite mrežico.

9. Uporabljajte zaščitna očala

- pri delih, kjer je veliko prahu, uporabljajte masko za dlanjanje.

10. Ne uporabljajte kabla za opravila, za katera ni namenjen.

- orodja ne nosite na kablu ter vtiča ne izklapljamte iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Zavarujte kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

11. Pripravite obdelovanec

- uporabljajte vpenjalne naprave ali primež ter obdelovanec pritrjdite. Tako je delo varnejše kot z roko, omogočeno pa je tudi upravljanje stroja z obema rokama.

12. Izogibajte se neobičajnim držam telesa.

- telo naj ne bo dalj časa v zanj neobičajnih držah. Poskrbite, da boste stali na varni podlagi ter da boste vedno imeli ravnotežje.

13. Skrbno čistite (vzdržujte) orodje.

- orodje naj bo vedno nabrušeno in čisto. Le tako boste lahko dobro in varno delali. Upoštevajte navodila za vzdrževanje in navodila za zamenjavo delov orodja. Redno kontrolirajte električni vtič in kabel. Če sta poškodovana, ju naj električar zamenja. Redno kontrolirajte podaljševalni električni kabel ter ga, če je poškodovan, zamenjajte. Držaj orodja naj bodo suhi in brez olja in maziv.

14. Izklapljanje iz električnega omrežja (izvlecite el. vtič),

- ko orodja ne uporabljate, pred vzdrževanjem in pri zamenjavi delov orodja, kot na primer lista žage, svedra in vseh drugih orodij.

15. Na orodju ne puščajte ključev.

- pred vklopom preverite, ali ste odstranili vse ključe in orodja za nastavitev.

16. Pazite, da ne bo moglo priti do nenadnega vklopa orodja.

- orodij, ki so priključena na el. omrežje, ne nosite s prstom na stikalnu. Pred vklopom v el. omrežje se prepričajte, da je stikalo izključeno.

17. Podaljševalni kabel na prostem

- na prostem uporabljajte le za to primerne in ustrezno označene podaljševalne kable.

18. Stalna pozornost

- opazujte svoje delo. Ravnajte premišljeno. Orodja ne uporabljajte, če niste zbrani.

19. Kontrolirajte, če Vaše orodje ni poškodovano

- pred nadaljnjo uporabo orodja skrbno preverite, če zaščitne naprave ali malo poškodovani deli delujejo brezhibno in v skladu s svojo funkcijo. Preverite, če v redu delujejo premični deli, ali se ne zatikajo in ali niso poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno montirani, da se s tem zagotovi pravilno delovanje orodja.

Poškodovane zaščitne naprave in dele naj strokovno popravi ali zamenja servisna služba, v kolikor ni v navodilih za uporabo navedeno drugače.

Poškodovana stikala mora zamenjati servisna služba v svoji delavnici. Ne uporabljajte orodij, če se stikalo ne da vklopiti in izklopiti.

SLO**20. Pozor!**

- zaradi Vaše lastne varnosti uporabljajte le pribor in priključke, ki so navedeni v navodilih za uporabo ali ki jih priporoča ali navaja proizvajalec orodja. Zaradi uporabe drugačnih orodij ali pribora, kot so navedeni v navodilih za uporabo ali v katalogu, se lahko poškodujete.

21. Popravlja naj le električar.

Električno orodje ustreza ustreznim varnostnim predpisom. Popravila la hko izvaja le usposobljen električar, sicer se lahko uporabnik poškoduje.

22. Priključitev sesalne naprave za prah

- če so na voljo priključki za priključitev sesalnih naprav za prah, se prepričajte se, da so te naprave tudi priključene in se uporablajo.

23. Hrup

- hrup te električne naprave je izmerjen v skladu s standardi ISO 3744, NFS 31-031 (84/537/EGS). Hrup na delovnem mestu je lahko večji od 85 dB (A). V tem primeru mora delavec izvajati ukrepe za zaščito pred hrupom in za zaščito sluha. Navodila za varno delo dobro shranite!


Brusilni in gravirni stroj je konstruiran za vrtanje, brušenje, brušenje zarobkov, poliranje, graviranje, rezanje, rezkanje, čiščenje lesa, kovin in umetnih snovi pri modelarstvu, v delavnici ter gospodinjstvu. Orodje ter opremo (pribor) zanj uporabljajte le za pravkar opisana opravila.

1. Obseg dobave

- 1 pogonska enota
- 1 plastični kovček
- 1 komplet pribora/opreme

2. Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V ~50 Hz
Število obratov v prostem teku n_0 :	8.000 - 30.000 min ⁻¹
Območje razpona:	3 mm
Teža naprave (brez embalaže)	1,78 kg
Vpenjalno območje glave:	Ø 3 mm
Tisk tlak:	82,8 dB(A)
Moč hrupa:	95,8 dB(A)
Vibracije $a_{w,}$	<2,5 m/s ²
Zaščitno izoliran	

3. Opis stroja

- 1 stikalo za vklop in izklop
- 2 regulator števila vrtljajev
- 3 matica vrtalne glave
- 4 blokimi gumb vrtalne glave

4. Začetek dela

- Prepričajte se, da je pogonska enota izklopljena.
- Preverite, ali se električna napetost, navedena na tipski tablici, ujemata z napetostjo Vašega električnega omrežja.
Vtič napajalnika vtaknite v električno vtičnico.
- Spiralni/prožni vod pogonske enote priklopite na napajalnik.

Uporaba različnih delovnih orodij

Pred vstavljanjem delovnih orodij (in pred vsako menjavo delovnega orodja) izklopite pogonsko enoto in izvlecite vtič iz napajalnika.

1. pritisnite na blokirni zatič 1 in obračajte vrtalno glavo, dokler zatič za vskoči v utor.
2. Nato odvijte matico vrtalne glave.
3. Želeno delovno orodje do konca vstavite v vpenjalni tulec in trdno privijte matico vrtalne glave.

Stikalo za vklop in izklop ter regulator števila vrtljajev

Pogonsko enoto vklopite s stikalom za vklop. Na regulatorju lahko nastavite število vrtljajev.

Ustrezno število vrtljajev je odvisno od delovnega orodja, ki ga uporabljate, ter od materiala, ki ga nameravate obdelovati.

Navodila za delo

- Pritisnite na obdelovani material naj bo zmeren, kar bo omogočilo obdelovanje z zmernim številom vrtljajev.

- Premočno pritiskanje ne pospeši dela, ampak povzroči zavirjanje oz. zaustavitev pogonske enote ter s tem preobremenitev motorja.
- Zaradi lastne varnosti majhne obdelovance vponite s primežem.

Nasveti glede nastavljanje števila vrtljajev

- majhni rezkalniki/brusilni nastavki: veliko število vrtljajev
- veliki rezkalniki/brusilni nastavki: majhno število vrtljajev
- fina dela/graviranje: pogonsko enoto držite kot pisalo
- groba dela: pogonsko enoto držite kot ročaj kladiva.


5. Nega in vzdrževanje

Da bi podaljšali življensko dobo orodja, ga je treba zmeraj po uporabi skrbno očistiti. Pri čiščenju ne uporabljajte topilnih sredstev.

Pozor!

Zaradi nevarnosti poškodb ljudi in stvari nikoli ne čistite proizvoda s tekočo vodo, predvsem pa ne z vodo pod pritiskom.

6. Pribor



1. brusilni valj
2. nastavki za brusilni valji
3. sveder HSS
4. brusilni kamen
5. napenjalnik za brusilne in rezalne plošče
6. rezalna plošča
7. brusilni list
8. brusilna plošča
9. nosilec za polirni filc
10. ploščica za polirni filc
11. brusilni svedri
12. gravirni svedri

Rezalne plošče: Za rezanje kovine in plastike. V ta namen pritrditi rezalno ploščo na napenjalnik.

Gravirni svedri: Za gravure v steklu in kovini za dekoracijo in označevanje.

Brusilni svedri: Z različnimi oblikami brusilnih konic. Za brušenje in strganje kovin in plastike.

Vrtlalnik HSS: Za vrtanje v barvno kovino, les, plastiko in plošče z vodniki.

Brusilna plošča: Za čiščenje in brušenje nožev in orodij. V ta namen pritrditi brusilno ploščo na napenjalnik.

Brusilni list: Za brušenje in strganje lesa in plastike.

Polirni filc: Za poliranje medenine, cinka, bakra, itd. Tudi s pomočjo polirne paste.

Brusilni kamen : Za brušenje orodij.

V izdobavljenem kompletu vsebovani pribor lahko naročite pod številko artikla 44.191.60.01.

(cz)	(H)	(S)	(PL)	(RO)	(TR)
EU prohlášení o konformitě Podpisující prohlásuje jménem firmy	EU Konformkijelentés Az alábbi kijelenti a következő cég nevében	EU Izjava o skladnosti Podpisník v imenu podjetja	Oświadczenie ogodności z normami Europejskiej Współnoty Níže podpisany osiąwca w imieniu firmy	Declaratie de conformitate CE Subsemnat declară în numele firmei	AT Uygunluk Deklarasyonu Aşağıda imzası olan kişi Firma

ISC GmbH - Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar

žē	hogý a	Izjavila	že	că	adina
stroj/výrobek	gép / grátfármány	de stroj/zdelek	maszyna/produkt	mașina/produsul	Makine / Manuel
Brushná a rycí sada	Csiszoló - és gravur - szett	Brusilni in gravirni stroj	Komplet do szlifowania i graverowania	Set de şlefuire și gravare	Taşlama ve Gravür Seti
značka:	nráka	znamka	wyprodukowana przez	marca	Marka

**BSG 130**

odpovídá	az	ustreza	- numer seriyny na produkcie -	- numer serii pe produs -
<input type="checkbox"/> EU směřenici o strojích 89/392/EWG - gépi irányelvönöknek változásokkal	<input type="checkbox"/> EU Směřenici o stroji 89/392 EGSt z doplňkami	<input type="checkbox"/> EU Směřenici o stroji 89/392 EWG ze změnami	<input type="checkbox"/> Directive CE pentru mașini 89/392/AET direcție pentru echipamentele de lucru	<input type="checkbox"/> AT'nin makinelere hakkindaki 89/392/AET direktifine ve değişikliklerine
<input type="checkbox"/> EU směřenici o nízkém napětí 73/23 EWG	<input type="checkbox"/> EU Směřenici o nízkém napětí 73/23 EGS	<input type="checkbox"/> EU Směřenici o nízkém napěti 73/23 EWG	<input type="checkbox"/> Directive CE pentru pasă tensiune 73/23 CEE	<input type="checkbox"/> AT'nin elektronikaya hakkindaki 73/23 nolu ile değiştirilecektir.
<input type="checkbox"/> EU směřenici o elektromagnetické sítřasnosti 89/336 EWG se změnami.	<input type="checkbox"/> EU Směřenici o elektromagnetytisk skäldnost 89/336 EES z dopolnitvami.	<input type="checkbox"/> EU Směřenici o elektromagnetycznym zgodności elektromagnetycznej 89/336 EWG ze zmianami.	<input type="checkbox"/> Directive CE pentru compatibilitatea CEE, electromagnetică CEE, cu modificări	<input type="checkbox"/> AT'nin elektronikaya hakkinda uygunluk hakkinda değişimlerine ve değiştirilecektir.

EN 50144-1; EN 68; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 25.04.2000				

Achivierung / For archives:
BSG-0711-26-417550-E

Notizen:

○ EINHELL-ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná dnem koupě a činí 2 rok.
Záruka bude poskytnuta v případě chybného provedení nebo vady materiálu a funkčnosti.
K tomu potřebné náhradní díly a pracovní doba nebudou účtovány.
Záruka se nevztahuje na následné škody.

Váš zákaznický servis

○ Einhell - Garanciaokmány

A garancia időtartama 2 év és a vásárlás napjával kezdődik.

A szavatosság csak a kivitelezési hiányokra vagy az anyagi és működési hibákra terjed ki.
A szükséges pótalkatrészeket és a munkaidőt nem számítjuk fel.

Nem szavatolunk a másodlagos károkért.
Az Ön vevőszolgálati partnere.

○ EINHELL – GARANCIJSKI LIST

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa in znaša 2 leto.

Garancija velja za pomanjkljivo izvedbo ali napake na materialu ali pri delovanju. Uporabljeni rezervni deli in eventualni porabljen čas za delo se ne obračunajo.

Garancije za posledično škodo ni.

Vaša kontaktna oseba v servisni službi

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßiger Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Ersatzteil- und Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 • Telefax (0 99 51) 26 10 und 52 50
Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358

- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (099 51) 942 357, Fax (099 51) 2610 u. 52 50
- (GB) Einhell UK
Tel. 01925 419400, Fax 01925 419292
Tel. 0151 3368246, Fax 0151 3363233
- (F) V.B.P. Distribution Service Après Vente
5, allée Joseph Cugnot, Z.I. du Phare
F-33700 Mérignac
Tel. 05 56479483, Fax 05 56479525
- (NL) Einhell Benelux
Weberstraat 3
NL-7903 BD Hoogeveen
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux
Abtsdreef 10
B-2940 Stadbroek
Tel/Fax 03 5699539
- (E) Comercial Einhell S.A.
Antonio Cabezon, 83
E-28034 Madrid
Tel. 948 725025, Fax 948 715714
- (P) Einhell Iberica
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcozelo VNG
Tel. 02 75336100, Fax 02 7536109
- (GR) Antzoulatos E. E.
Paralia Patron-Panayitsa
GR-26517 Patras
Tel. 061 525448, Fax 061 525491
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22077 Beregazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
(S) Rodelundvej 11 - Rodelund
(N) **DK-8653 Them**
Tel.+ 45 86 849511, Fax+ 45 86 849522
- (FIN) Suomen Einhell OY
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.
Al.Niepodleglosci 36
PL 65-950 Zielona Gora
Tel. 0683 242055, Fax 0683 272914
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vajda Peter u. 12
H 1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Star AS
Ahmet Cavus Sokak No: 17
TR 81630 Beykoz - Istanbul
Tel. 0216 4250840, Fax 0216 4250841
- (RO) Novatech S.R.L.
Bd.Lasar Catargiu 24-26
S.C. A Ap. 9 Sector 1
RO 75 121 Bucharest
Tel. 01 4104800, Fax 01 4103568
- (CZ) DAT spol s.r.o
Hrubeho 3
CZ 61200 Brno
Tel. 05 49211107, Fax 05 41214831
- (BG) Slav GmbH
Podvis Str. Wbl. 30 E.G. ap. 52
9000 Varna
Tel. 052 242854, Fax 052 242854

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardem-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään
Der tages forbehold for tekniske ændringer
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholdes
Technické změny vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Tehnične spremembe pridržane.
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
Teknik değişiklikler olabilir