

(PL) Instrukcja obsługi  
Akumulatorowa, elektroniczna wiertko-wkr tarka udarowa z regulowanym momentem obrotowym

(RO) Instrucțiuni de folosire  
Mașină electronică de înșurubat și găuriță cu percuție acumulator cu reglare momentului de rotație

(RUS) Инструкция по эксплуатации  
Электронный аккумуляторный шуруповерт с ударного действия ре“улировкой крутяще“о момента

**Einhell®**  
**bavaria**

5


CE



Art.-Nr.: 45.128.90

I.-Nr.: 01011

**BAS 24 S**



**(PL) Uwaga:** Przed uruchomieniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa oraz stosować się do nich!

**(RO) Atenție:** Citiți și respectați instrucțiunile de folosire și îndrumările de siguranță înainte de punerea în funcțiune!

**(RUS) Внимание:** Перед началом эксплуатации ознакомьтесь и соблюдайте инструкции по эксплуатации и технике безопасности!

**(PL)** Proszę 2-5

**(RO)** Vă rugăm să deschideți la pagi na 2-5

**(RUS)** Пожалуйста, раскройте страницы 2-5

**(PL)** Strona 6 - 9

**(RO)** Pagina 10 - 14




**(RUS)** Страница 15 - 18






**(PL) Zakres dostawy:** **(RO) Volum de livrare:** **(RUS) Комплект**

**поставки:**

- |                                     |  |                             |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 wiertarko-wkr'tarka akumulatorowa | 1 buc. maşină de înşurubat și găuriit cu acumulator          | 1 Аккумуляторный шуруповерт |
| 1 wymienny akumulator               | 1 buc. acumulator interschimbabil                            | 1 Сменный аккумулятор       |
| 1 ładowarka                         | 1 încărcător de acumulator                                   | 1 Зарядное устройство       |
| 1 walizka do przechowywania         | 1 valiză de păstrare   | 1 Чемодан для хранения      |
| 6 wiercieł HSS                      | 6 burghie HSS (otel rapid)                                   | 6 Сверл HSS                 |
| 6 kofcówk wkr'taków                 | 6 piese detasabile de capuri interschimbabile de surubelnită | 6 Наконечников              |
| 1 magazynek na kofcówki wkr't       | 1 suporturi de capuri interschimbabile de surubelnită        | 1 Держатель наконечника     |





PL

**Ilustracje przedstawiające urządzenie:**

**Ilustracja 1:** regulacja momentu obrotowego

**Ilustracja 2:** prze„czanie: wiercenie - wierce nie udarem

**Ilustracja 3:** Prze„czanie 1. bieg - 2. bieg

**Ilustracja 4:** przełącznik: bieg lewy-prawy

**Ilustracja 5:** włącznik/ wyłącznik

**Ilustracja 6:** akumulator wymienny, w celu wyjęcia akumulatora (baterii) należy przycisnąć oba przyciski.

**Ważne wskazówki:**

Przed uruchomieniem wkrętarki akumulatorowej należy koniecznie przeczytać następujące wskazówki:

1. Znajdujący się w dostawie akumulator wymienny NC jest nienaloadowany. Dlatego przed pierwszym uruchomieniem należy go naładować.
2. Akumulator należy „adowa% „adowarki, „nalej „c. do wyposażenia wkrętarki. Pusty akumulator na adowany jest max. po ok. 1 godzinie. Ładowarki należy „cej do wyposażenia wkrętarki nie wolno u ywa% „do „adowania innych urz. „dze. A.
3. Akumulator osiągnie swoją maksymalną zdolność produkcyjną po ok. pięciu god-

zinach cykłów rozładowywania się/ naładowywania się.

4. Akumulatory NC rozładowywają się także wówczas, gdy nie są używane. Dlatego należy je regularnie doładowywać.
5. Należy przestrzegać danych podanych na tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarkę podłączać tylko do takiego źródła napięcia sieciowego, jakie podane jest na tabliczce znamionowej.
6. Przy dużych obciążeniach akumulator ogrzewa się. Przed rozpoczęciem ładowania należy ochłodzić akumulator do temperatury pomieszczenia.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

1. Wkrętarkę akumulatorową i ładowarkę należy chronić przed wilgocią i deszczem.
2. Ładowarkę i wkrętarkę akumulatorową należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
3. Używać tylko ostrzych wiertel oraz nienagannych i właściwych głowic do wkrętarki.
4. Należy zakładać właściwe ubranie robocze oraz okulary ochronne.
5. Wkrętarkę akumulatorową i ładowarkę nie używać w miejscach narażonych na działanie pary i/ lub paliwowych substancji płynnych.
6. Przy wykonywaniu czynności wiercenia i wkręcania do ścian i murów należy sprawdzić, czy występują tam przewody

- instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.
7. Zużyte akumulatory nie wrzucać do ognia, gdyż grozi to eksplozją!
8. Należy unikać kontaktu z "wykikującymi" akumulatorami. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji należy natychmiastowe przemyć dotkniete miejsca wodą z mydłem. Jeśli kwas akumulatorowy dostanie się do oka, wtedy należy je przez co najmniej 10 minut przemywać czystą wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza.
9. Chrońić ładowarkę i przewód przed uszkodzeniami i ostrymi krawędziami. Uszkodzone kable powinny zostać natychmiastowo wymienione przez fachowca-elektryka.
10. Należy kontrolować stan techniczny urządzenia. Napraw powinien dokonywać tylko wykwalifikowany elektryk.
11. Nie wolno dopuścić do kontaktu akumulatora NC z innymi metalicznymi przedmiotami, jak np. gwoździe, śruby. Istnieje niebezpieczeństwo krótkiego spięcia!

#### Uruchomienie:

##### Ładowanie akumulatora NC

1. Porównać, czy napięcie sieciowe na tabliczce znamionowej zgodne jest istniejącym napięciem sieciowym. Wsadzić ładowarkę do gniazda wtyczkowego i połączyć kabel ładowarki ze stacją ładowawczą.

2. Akumulator wyjąć z rękojeści (ilustracja 5), przy czym naciąść boczne przyciski.
3. Wstawić akumulator do ładowarki. Czerwona dioda sygnalizuje, adowanie akumulatora. Zielona dioda sygnalizuje, że adowanie zostało zakończone. Czas adowania pustego akumulatora wynosi 1 godzinę. Podczas adowania akumulator może się lekko nagrzać, co jest jednak normalne.

Jeżeli ładowanie akumulatora nie następuje, to proszę skontrolować

- czy w gniazdku wtyczkowym istnieje napięcie sieciowe
- czy zestyk pomiędzy ładowarką a stykami jest bez zarutu.


Jeżeli w dalszym ciągu nie jest możliwe ładowanie akumulatora, to prosimy o przesłanie do naszego serwisu:

- ładowarki
- akumulatora.

W celu przedłużenia okresu użytkowania akumulatora NC, należy go zawsze doładować.

W każdym wypadku należy zrobić to wtedy, gdy się stwierdzi, że zdolność wkrętarki akumulatorowej spada.

Nie należy dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora NC. Powoduje to jego uszkodzenie.



PL

### **Ustawienie momentu obrotowego (Ilustracja 1)**

Wkrętarka akumulatorowa firmy Einhell wyposażona jest w 6-stopniową mechaniczną regulację momentu obrotowego. Moment obrotowy dla określonej wielkości śruby ustawiany jest przy pierścieniu ustalającym (Ilustracja 1). Moment obrotowy zależny jest od wielu czynników:

- od rodzaju i twardości obrabianego materiału
- od rodzaju i długości używanych śrub/ wkrętów
- od wymagań stawianych połączeniom śrubowym.

Osiagnięcie momentu obrotowego zasygnowane zostaje poprzez zapadkowe wyłączenie sprzęgła.

### **Przełączanie: wiercenie- wiercenie udarem (Rys. 2)**

Aby wykonać wiercenie należy ustawić przednie pokrętło nastawcze na symbol „Wiertarka“. Aby wykonać wiercenie udarem należy ustawić przednie pokrętło nastawcze na symbol „Udar“, a pokrętło nastawcze momentu obrotowego na symbol „Wiertarka“.

### **Przełączanie 1. bieg - 2. bieg (rys. 3)**

W zależności od ustawienia przełącznika można pracować z wyższą lub niższą prędkością

obrotową. Aby nie uszkodzić przekładni, biegi należy przełączać tylko przy wyłączonej wkrętarcie.

### **Wiercenie**

W celu wiercenia należy ustawić moment obrotowy przy pierścieniu ustalającym na ostatni stopień „wiertarka“ (Ilustracja 1). Na tym stopniu wyłączone jest sprzęgło poślizgowe. Podczas wiercenia do dyspozycji jest maksymalny moment obrotowy.

### **Przełącznik kierunku momentu obrotowego (Ilustracja 4)**

Za pomocąłącznika suwakowego -łącznika/ wyłącznika można ustawić kierunek obrotu wkrętarki akumulatorowej i zabezpieczyć ją przed nieuchcianym włączeniem. Można wybierać pomiędzy biegiem lewo- i prawoskrótnym. Aby uniknąć uszkodzenia napędu, należy zmieniać kierunek obrotu tylko w czasie spoczynku. Jeżeli przełącznik suwakowy znajduje się na pozycji środkowej, wtedy zablokowany jestłącznik/ wyłącznik.

### **Łącznik/ wyłącznik (Ilustracja 5)**

Za pomocąłącznika/ wyłącznika można sterować momentem obrotowym bezstopniowo. Czym dalej pryciśnie sięłącznik, tym wyższa będzie prędkość obrotowa wkrętarki.

**Wkręcanie:**


Proszę używać najlepiej śrub z samocentrowaniem ( np. torx, rowek krzyżowy), które gwarantują bezpieczną pracę. Należy zwrócić uwagę na to, aby głowice pasowały do śrub, co do wielkości i formy. Proszę wybrać takie ustawienie momentu obrotowego, które pasuje do wielkości śruby i zgodne jest z instrukcją.

**Poziom mocy akustycznej**

LWA: 82 dB(A)

Wibracje: aw <2,5 m/s<sup>2</sup>

CiĘyar: 2,3 kg

**Dane techniczne:**

Napięcie zasilające silnika 24 V =

Prędkość obrotowa 0-400 / 0-1150 min<sup>-1</sup>

Moment obrotowy 17-stopniowy

Bieg prawo-/lewośrkenny tak

Odległość mocowania,

uchwyt 2 - 13 mm

Napięcie ładowania akumulatora 24 V =

Prąd ładowania akumulatora 2 A

Napięcie sieciowe ładowarki 230 V ~ 50 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 72 dB(A)

Zużyte i wadliwe akumulatory nie należy wyrzucać do śmieci domowych. Proszę pamiętać o ochronie środowiska. Kadm jest trujący. Zużyte i zepsute akumulatory można przesyłać do firmy ICS Sp. z o. o. w celu prawidłowego usunięcia tych odpadów lub oddać je w specjalnych punktach zbierających tego typu odpady. Jeżeli takie miejsca nie są Państwu znane, proszę zasięgnąć informacji w urzędzie gminy.

RO

### Poza aparatului:

**Imaginea 1: Reglarea momentului lui de rotație**

**Imaginea 2: Comutare Găuri - Găuri cu percuție**

**Imaginea 3: Comutare treapta de viteză 1 - treapta de viteză 2**

**Imaginea 4: Comutarea direcției de rotație dreapta / stânga**

**Imaginea 5: Comutator de pornire / oprire**

**Imaginea 6: Acumulator de schimb, pentru scoaterea pachetului-acumulator apă sa și ambele butoane de fixare**

încărcat după max. 1 oră. Nu utilizați încărcătorul de acumulatori, cuprins în volumul de livrare, pentru încărcarea altor aparete.

3. Pachetul-acumulator și-a atins capacitatea maximă după circa cinci cicluri de descărcare / încărcare.
4. Acumulatorii NC se descarcă deasemeni și dacă nu au fost utilizati. De aceea încărcați regulat acumulatorii.
5. Aveți în vedere datele prezente pe plăcuța indicatoare a tipului încărcătorului de acumulatoare. Racordați încărcătorul de acumulatoare numai la tensiunea de rețea care este indicată pe plăcuța indicatoare a tipului.
6. În cazul solicitării mari, pachetul-acumulator se încălzește. Lăsați pachetul-acumulator să se răcească la temperatura încăperii înaintea operației de încărcare.

### Îndrumări importante:

Citiți neapărat aceste îndrumări înainte de punerea în funcțiune a mașinii dumneavoastră de înșurubat cu acumulator:

1. Pachetul-acumulator de schimb NC al mașinii de înșurubat cu acumulator nu este încărcat în starea de livrare. De aceea, înaintea primei puneri în funcțiune, acumulatorul trebuie încărcat.
2. Încărcați blocul de acumulatori cu încărcătorul de acumulatori cuprins în volumul de livrare. Un acumulator descărcat este

### Îndrumări de siguranță:

1. Protejați mașina de înșurubat cu acumulator a dumneavoastră și încărcătorul de acumulatori împotriva ploii și umidității.
2. Nu lăsați încărcătorul de acumulatoare și mașina de înșurubat cu acumulator la îndemâna copiilor.

RO

3. Utilizați numai burghie ascuțite precum și numai dispozitive de însurubat în stare excepțională.
4. Purtați îmbrăcăminte de lucru corespunzătoare. Purtați ochelari de protecție.
5. Nu utilizați mașina de însurubat cu acumulator și încărcatorul de acumulatoare în zona aburilor și a lichidelor inflamabile.
6. În cazul găuririi sau însurubării în perete și ziduri, controlați prezența de conducte neobservabile de curent, gaze și apă.
7. Nu aruncați acumulatoarele epuizate în foc deschis. Pericol de explozie!
8. Evitați contactul cu acumulatoare scurse. În cazul în care acest lucru se întâmplă totuși, curățați zonele de piele respective imediat cu apă și săpun. Dacă acidul de acumulator a intrat în contact cu ochii, spălați ochii cel puțin 10 minute cu apă limpede și căutați imediat un medic.
9. Protejați încărcătorul de acumulatoare și cablurile înpotriva deteriorărilor și a muchiilor ascuțite. Cablurile deteriorate trebuie imediat schimbată de către un electrician specialist.
10. Controlați unealta dumneavoastră în privința deteriorărilor. Reparațiile trebuie efectuate numai de un electrician specialist.
11. Aveți în vedere ca contactele pachetului acumulator NC să nu intre în contact cu alte obiecte metalice, ca de exemplu cuie, suruburi. Există pericolul de scurt-circuit!

### Punerea în funcțiune: Încărcarea pachetului acumulator NC

1. Comparați, dacă tensiunea de rețea indicată pe placuța indicatoră a tipului coincide cu tensiunea de rețea existentă. Introduceți încărcătorul de acumulatoare în priză și faceți legătura dintre cablul de încărcare și stația de încărcare.
2. Scoateți pachetul-acumulator din mâner (îmaginea 5) apăsând butoanele de fixare laterale.
3. Introduceți blocul de acumulatori în încărcătorul de acumulatori. Dioda de luminanță roșie semnalizează că blocul de acumulatori se încarcă. Dioda de luminanță verde semnalizează că procesul de încărcare s-a încheiat. Durata de încărcare, în cazul unui acumulator descărcat, este de 1 oră. Pe timpul procesului de încărcare, blocul de acumulatori se poate încălzi puțin, dar acest lucru este normal.

**RO**

În cazul în care încărcarea pachetului-acumulator nu este posibilă, vă rugăm să controlați:

- dacă există tensiune de rețea la priză,
- dacă există un contact în stare excepțională la contactele de încărcare ale încărcătorului de acumulatoare.

În cazul în care încărcarea pachetului-acumulator nu este încă posibilă, vă rugăm să trimiteți

- încărcătorul de acumulatoare
- și pachetul-acumulator

la serviciul nostru pentru clienți.

În interesul unei durate de funcționare lungi a pachetului-acumulator aveți în vedere o reîncărcare la timp a pachetului-acumulator.

Acest lucru este în orice caz necesar dacă stabiliți că randamentul mașinii de însurubat cu acumulator se reduce.

Nu descărcați niciodată complet pachetul-acumulator. Acest lucru conduce la un defect al pachetului-acumulator NC!

### **Reglarea momentului de rotație (imaginea 1)**

Mașina de însurubat cu acumulator Einhell este dotată cu o reglare mecanică a momentului de rotație cu 17 trepte. Momentul de rotație pentru o anumită mărime a șurubului se reglează la inelul de reglare (imaginea 1).

12

Momentul de rotație depinde de mai mulți factori:

- de felul și duritatea materialului de prelucrat,
- de felul și lungimea șuruburilor utilizate,
- de solicitările, la care legătura prin șuruburi este supusă.

Atingerea momentului de rotație este semnalizată printr-o dezagrenare cu hruuire a cuplului.

### **Comutare Găuri - Găuri cu percuție (Imag. 2)**

Pentru găuri fixați inelul de reglare frontal pe simbolul „Burghiu“.

Pentru găuri cu percuție rotiți inelul de reglare frontal pe simbolul „Ciocan“ și inelul de reglare pentru reglarea momentului de rotație pe simbolul „Burghiu“.

### **Comutare treapta de viteză 1 - treapta de viteză 2 (imaginea 3)**

În funcție de poziția comutatorului, dumneavoastră puteți lucra cu o turărie mai mare sau mai mică.

Pentru a evita o deteriorare a angrenajului, trebuie să executați comutarea treptelor de viteză numai când mașina este oprită.

### **Găuri**

Pentru găuri fixați inelul de reglare pentru momentul de rotație pe ultima treaptă „Burghiu“ (imaginea 1). Pe treapta de găuri, cuplajul de siguranță cu fricțiune nu funcțio-

nează. În cazul găuririi, este disponibil momentul maxim de rotație.

### Schimbătorul direcției de rotație (imagină 4)

Cu schimbătorul culisant situat deasupra comutatorului de pornire / oprire puteți regla direcția de rotație a mașinii de însurubat cu acumulator și puteți să asigurați mașina de însurubat cu acumulator împotriva conectării involuntare. Puteți alege între rotire la stânga și la dreapta. Pentru a evita o deteriorare a mecanismului, direcția de rotire trebuie comutată numai în stare de repaus. În cazul în care schimbătorul culisant se află pe poziția de mijloc, atunci comutatorul de pornire / oprire este blocat. Comutatorul de pornire / oprire (imagină 4)

Cu comutatorul de pornire / oprire puteți comanda fără trepte turajia. Cu cât apăsați mai mult comutatorul cu atât se mărește turajia mașinii de însurubat cu acumulator.

### Însurubare:

Cel mai bine utilizați șuruburi cu centrale proprie (de exemplu Torx, șuruburi cu filet dublu încrucișat), care garantează un lucru în siguranță. Aveți în vedere ca dispozitivele de însurubare să coincidă ca

formă și mărime cu șuruburile. Realizați reglarea momentului de rotație, aşa cum s-a descris în instrucțiuni, corespunzător mărimii șuruburilor.

### DATE TEHNICE:

Alimentarea cu tensiune a

motorului	24 V =
-----------	--------

Turajia	0-400 / 0-1150 min <sup>-1</sup>
---------	----------------------------------

Momentul de rotație	în 17 trepte
---------------------	--------------

Rotație la stânga și dreapta	da
------------------------------	----

Domeniu de strângere al	
-------------------------	--

mandrinei de găuri	2 - 13 mm
--------------------	-----------

Tensiunea de încărcare	
------------------------	--

acumulator	24 V =
------------	--------

Curent de încărcare	
---------------------	--

acumulator	2 A
------------	-----

Tensiunea de rețea încărcător de	
----------------------------------	--

acumulatoare	230 V - 50 Hz
--------------	---------------

Nivelul de presiune	
---------------------	--


sonoră LPA:	72 db (A)
-------------	-----------

Nivelul de putere sonoră	
--------------------------	--


LWA:	82 db (A)
------	-----------

Vibrăția aw:	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
--------------	------------------------

Greutate:	2,3 kg
-----------	--------



**RO**



Acumulatoarele epuizate și defecte nu aparțin gunoiului de casă.  
Gândiți-vă la protecția mediului înconjurător, Cadmiul este otrăvitor.  
Acumulatoarele epuizate și defecte pot fi expediate gratis la firma ISC GmbH (S.R.L.) pentru îndepărțarea lor profesională sau pot fi predate la punctele colectoare corespunzătoare. În cazul în care nu vă sunt cunoscute aceste puncte colectoare, trebuie să întrebați la administrația comunala.

**Изображение инструмента:**

- Рис. 1 Установка крутяще"о момента
- Рис. 2 Переключение: сверление - сверление с ударом
- Рис. 3 Держатель наконечника
- Рис. 4 Переключение вращения влево/вправо
- Рис. 5 Выключатель
- Рис. 6 Сменный аккумулятор, для отсоединения следует нажать на обе фиксирующие кнопки

**Важные указания:**

Перед началом эксплуатации аккумуляторно"о шуруповерта обязательно ознакомьтесь с данными указаниями:

- 1. Сменный аккумулятор питания шуруповерта поставляется в незаряженном состоянии. Поэтому перед первым пуском в эксплуатацию аккумулятор необходимо зарядить.
- 2. Аккумулятор следует заряжать с помощью имеюще"ся в комплекте зарядно"о устройства. На зарядку пусто"о аккумулятора требуется не более часа. Не разрешается использовать зарядное устройство для зарядки дру"их приборов.
- 3. Аккумулятор дости"ает макс. мощности примерно

через пять циклов разрядки/зарядки.

- 4. Аккумуляторы питания разряжаются даже, если они не были в эксплуатации. Поэтому аккумуляторы следует заряжать ре"улярно.
- 5. Соблюдайте данные, указанные на табличке зарядно"о устройства. Зарядное устройство разрешается подсоединять только к сети с указанным на табличке сетевым напряжением.
- 6. При длительной работе аккумулятор на"ревается. Перед новой зарядкой аккумулятор должен остыть до комнатной температуры.

**Указания по технике безопасности:**

- 1. Аккумуляторный шуруповерт следует предохранять от влажности и дождя.
- 2. Зарядное устройство и аккумулятор держите подальше от детей.
- 3. Следует применять исключительно острые сверла и безупречные специальные наконечники.
- 4. Носите подходящую рабочую одежду. Носите защитные очки.
- 5. Запрещается эксплуатация шуруповерта и зарядно"о

## RUS

- устройства вблизи выделения паров и способных к возгоранию жидкостей.
6. Перед началом работ с шуруповертом следует убедиться, что в стенах и сооружениях не имеется электрических, газовых проводов и водопроводов.
7. Запрещается бросать в огонь использованные аккумуляторы. Они могут вызвать взрыв!
8. Избегайте прикасания к выбежавшей из аккумулятора жидкости. В случае касания участки тела следует немедленно вымыть с мылом и водой. В том случае, если аккумуляторная кислота попала в глаз, глаз следует промыть чистой водой не менее 10 минут и после этого обратиться к врачу.
9. Предохраняйте зарядное устройство и электрошнур от повреждений и острых кромок. Поврежденный электрошнур следует немедленно заменить на новый, поручив это сделать электромеханику.
10. Проверяйте инструмент на отсутствие повреждений. Ремонтные работы разрешается проводить исключительно
- квалифицированным лицам.
11. Предохраняйте аккумулятор питания от контакта с металлическими предметами, например, гвоздями, шурупами. При контакте может произойти короткое замыкание!

### Пуск в эксплуатацию

#### Зарядка аккумулятора питания

1. Проверьте, соответствует напряжение в сети указанному на табличке инструмента сетевому напряжению. Вставьте зарядное устройство в розетку и соедините электрошнур со станцией зарядки.
2. Вынуть аккумулятор из рукоятки (рис. 5), нажимая при этом на боковые фиксирующие кнопки.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Красный светодиод сигнализирует о том, что идет процесс зарядки. Зеленый светодиод сигнализирует о завершении процесса зарядки. Время зарядки пусто о аккумулятора составляет один час. Во время процесса зарядки аккумулятор может

на "реваться", что является нормальным явлением.  
В том случае, если процесс зарядки не производится, проверьте, пожалуйста,

- имеется ли в розетке напряжение
- имеется ли контакт с контактными элементами зарядно"о устройства.

Если и после этого зарядка аккумулятора не производится, просим Вас выслать

- зарядное устройство
- и аккумулятор в наш отдел сервисно"о обслуживания клиентов.

Для сохранения длительно"о срока службы аккумулятора рекомендуется производить е"о своевременную зарядку. Это следует делать в том случае, если Вы обнаружите, что мощность аккумуляторно"о шуруповерта упала.

Не разрешается работать до полной разрядки аккумулятора. Это может привести к повреждению аккумулятора питания!

#### **Установка крутяще"о момента (Рис. 1)**

Аккумуляторный шуруповерт производства "Einhell" имеет 17-ти позиционную механическую

установку крутяще"о момента. Крутящий момент для соответствующе"о размера шурупов устанавливается с помощью ре"улятора (Рис. 1). Крутящий момент зависит от мно"их факторов:

- от вида и твердости обрабатываемо"о материала
- от вида и длины применяемых шурупов
- от требований, которые предъявляются к соединению.

Достижение крутяще"о момента си"нализируется храпящим выводом из зацепления.

#### **Переключение: сверление - сверление с ударом (Рис. 2)**

Для сверления установите находящееся спереди установочное кольцо на символ гСверло". Для сверления с ударом поверните установочное кольцо на символ гМолоток", а ре"улятор крутяще"о момента на символ гСверло".

#### **Переключатель хода (Рис. 3)**

С помощью ползунково"о переключателя, расположенно"о над выключателем можно установить направление хода аккумуляторно"о шуруповерта и предохранить шуруповерт от преждевременно"о включения.

**RUS**

Можно установить левый или правый ход. Для предотвращения повреждения привода направление хода устанавливается исключительно в выключенном состоянии. Если выключатель шуруповерта находится в средней позиции, то это значит, что он заблокирован.

**Сверление**

Для сверления ре“улятор крутяще“о момента установите на последнюю позицию гСверление“ (Рис. 1). В позиции гСверление“ проскальзывающая муфта находится в бездействии. При сверлении в распоряжении имеется максимальный крутящий момент.

**Выключатель (Рис. 4)**

С помощью выключателя Вы можете бесступенчато ре“улировать число оборотов. Чем больше Вы нажимаете на выключатель, тем выше число оборотов аккумуляторно“о шуруповерта.

**Вкручивание шурупов:**


Рекомендуется применение самоцентрирующихся шурупов (например, Torx, с крестовым щлицем), которые гарантируют надежную работу. Следите, чтобы применяемые наконечник и шуруп подходили по форме и

размеру. Установка крутяще“о момента производится как описано в инструкции, со“ласно размеру шурупов.



**Технические данные**

Напряжение питания	24 В =
дви“ателя	0-400 / 0-1150 мин-1
Число оборотов	
Количество позиций	
крутяще“о момента	17
Левый/Правый ход	да
Ширина пролета	
сверлильно“о патрона	2 - 13 мм
Зарядное напряжение	
аккумулятора	24 В =
Зарядный ток	
аккумулятора	2 А
Напряжение сетево“о	
питания зарядно“о	
устройства	230 В ~ 50 Гц
Уровень звуково“о	
давления	72 дБ (A)
Уровень звуковой	
мощности	82 дБ (A)
Вибрация aW	<2,5 м/с <sup>2</sup>
Вес	2,3 к“

RUS



Запрещается выбрасывать использованные аккумуляторы в мусорные контейнеры. Не забывайте об охране окружающей среды, ведь кадмий ядовит. Использованные и дефектные аккумуляторы могут быть отправлены на бесплатную специализированную утилизацию на фирму ISC или сданы в пункт для сбора батареи. В том случае, если Вам неизвестно местонахождение пункта, обратитесь за помощью в местный орган управления.



- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konfirmatitserklæring
- (HUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiaraione di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu



**Bavaria BAS 24 S**

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Übereinstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarar i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardeja:

Undertegnede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Лодисавшийся подтверждает от имени фирмы что настоящее изделие соответствует требованиям следующих нормативных документов.

Az aláíró kijelenti, a cég nevében a termék megegyezését a következő irányelvakkal és normákkal.

Subsemnat declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıdaki anılan yönetmeliklere ve normaların uygun olduğunu beyan eder.

Εν σύμβαση της επιφύλαξης δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθα πρότυπα.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer undertegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cég nevében a termék megegyezését a következő irányelvakkal és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladu s sledеćim smernicami in standardi.

Níżej podpisany oświadcz w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi i normami.

Podpisujúci záväzne prehlasuje v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	ISC GmbH
<input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG	Eschenstraße 6 94405 Landau/Isar
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG	
<input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L <sub>WMA</sub> ..... dB(A); L <sub>WA</sub> ..... dB(A)	
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG		

EN 60335-1; DIN VDE 0700-207; prEN 50260-1; prEN 50260-2-1; prEN 50260-2-2; EN 55014-1;  
 EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 13.01.2003

Brühölzl  
Leiter produkt-Management

Pflaum  
Produkt-Management

Archivierung / For archives:

4512890-31-4147145-E

## GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit bestätigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafter Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**Ausschluß:** Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0190-145 048 (62 Ct/Min.) · Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

### Гарантийное удостоверение

Гарантийный срок начинается со дня покупки и составляет 2 год.

В объем гарантии входит неудовлетворительное исполнение, дефекты материала или функциональные дефекты.

На требуемые для этого запасные части и затраченное рабочее время счет не выставляется.

Никакой гарантии для косвенных убытков.


**Ваш партнер по сервисному обслуживанию  
Заказчика**

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical changes subject to change  
Sous réserve de modifications  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Salvo modificaciones técnicas  
Salvaguardem-se alterações técnicas  
Forbehåll för tekniska förändringar  
Oikeus teknisilin muutoksiin pidätetään  
Der tages forbehold för tekniske ændringer  
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών  
Con riserva di apportare modifiche tecniche  
Tekniske endringer forbeholdes  
Technické změny vyhrazeny  
Technikai változások jogát fenntartva  
Tehnične spremembe pridržane  
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych  
Se rezervă dreptul la modificări tehnice.  
Teknik değişiklikler olabilir

 **® Certificat de garantie**

Perioada de garantie incepe cu data cumpararii si este de 2 an. Garantia este valabila pentru executii defectuoase sau pentru defecte de material sau functionale. Piese de schimb necesare pentru aceasta si timpul de lucru necesar nu vor fi facturate. Nu se preia nici o garantie pentru pagube ulterioare.

Partenerul dumneavoastră pentru deservirea


 **PL CERTYFIKAT GWARANCJI**

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu i wynosi 24 miesięcy.

Naprawa gwarancyjna obejmuje wady wykonawcze lub materiałowe oraz usterki w działaniu.

Potrzebne do naprawy gwarancyjnej części zamienne oraz koszty robocizny są bezpłatne. Gwarancja nie obejmuje szkód wtórych.

Wasz serwis



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---



- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (0190) 145 048, Fax (099 51) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
Schlachthofstrasse 19  
**CH-8406 Winterthur**  
Tel. (052) 2090250, Fax (052) 2090260
- (GB) Einhell UK Ltd  
Morpett Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
**CH 41 1NG**  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pou toutes informations ou service  
après vente, merci de prendre contact  
avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Antonio Cabezon, N° 83 Planta 3a  
**E-28034 Fuencarral Madrid**  
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica  
Rua da Aldeia , 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcozelo VNG**  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22070 Beregazzo (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoevej 36  
**N DK-8600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FIN) Sähkötalo Harju OY  
Korjamokatu 2  
FIN-33840 Tampere  
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.  
Ul. Miedzyleska  
**PL-50-554 Wroclaw**  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
**H 1089 Budapest**  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak  
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.  
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19  
**TR 34843 Maltepe - Istanbul**  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.  
Bd.Lasar Catargiu 24-26  
S.C. A Ap. 9 Sector 1  
**RO 75 121 Bucharest**  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.  
Areal Vu Bechovice  
Budava 10B  
**CZ-19011 Praha - Bechovice 911**  
Tel.+Fax 02579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien  
34 A,Stefan Stambolov Str.  
Apt. 4  
**BG 9000 Varna**  
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SL) Luma Trading d.o.o.  
Ljubljanska 39  
**SLO-4000 Kranj**  
Tel- 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
**HR 49224 Lepajci**  
Tel 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.  
Cika Ljubina 8/I  
**YU 11000 Beograd**
- (GR) An. Mavrofidiopoulos S.A.  
Technical & Commercial company  
12, Papastratou & Asklipiou Str.  
**GR 18545 Piräus**  
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas  
Altufyevskoye shosse, 2A  
**RUS 127273 Moscow**  
Tel 095 3639580, Fax 095 3639581

EH 01/2003