

(GR) Οδηγία χρήσης  
Συσκευής μέτρησης απόστασης με υπερήχους

(TR) Kullanma Talimatı  
Ültrason Mesafe Ölçüm Cihazı

**Cinhell®**  
NEW GENERATION

6

CE

Art.-Nr.: 22.700.20







I.-Nr.: 01016







NDM 15



- ⑥Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε και ακολουθήστε την Οδηγία χρήσης και τις Υποδείξεις ασφαλείας
- ⑥Aleti çalıştırmadan önce Kullanma Talimatını ve Güvenlik Uyarılarını okuyun ve riayet edin.





## 1. Περιγραφή (Εικόνα 1-3)

- 1 Οπή υπερήχων
- 2 Έξοδος ακτίνας λαίζερ
- 3 Οθόνη LCD
- 4 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 5 Πλήκτρο Ελεγχος
- 6 Πλήκτρο Απλή μέτρηση
- 7 Πλήκτρο Πολλαπλή μέτρηση
- 8 Πλήκτρο Υπολογισμός επιφάνειας / όγκου
- 9 Πλήκτρο Μέτρηση
- 10 Πλήκτρο μετατροπής Μέτρο/Πόδι
- 11 Αεροστάθμευς
- 12 Κάλυμμα θήκης μπαταριών

## 2. Υποδείξεις ασφαλείας



**Προσοχή: ακτινοθολία λαίζερ**  
**Μη κοιτάζετε στην ακτίνα!**  
**Κατηγορία λαίζερ 2**

Προστατέψτε τον εαυτό σας και το περιβάλλον σας με κατάλληλα μέτρα από κινδύνους ατυχημάτων.

- Μη κοιτάζετε απευθείας χωρίς προστασία ματιών στην ακτίνα λαίζερ
- Ποτέ μην κοιτάζετε απευθείας στην διαδρομή της ακτίνας
- Ποτέ μη τείνετε την ακτίνα λαίζερ σε αντανακλάζουσες επιφάνειες, σε πρόσωπα και ζώα. Και ακόμη εάν η ακτίνα λαίζερ είναι χαμηλής ισχύος, μπορεί να βλάψει τα μάτια.
- Προσοχή – εάν χρησιμοποιούνται άλλα συστήματα χειρισμού ή ρύθμισης από αυτά που αναφέρονται εδώ, ή άλλες διαδικασίες, δεν αποκλείεται επικίνδυνη έκθεση σε ακτίνες
- Μην ανοίγετε ποτέ το μοντούλ της μονάδας λαίζερ
- Εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή μέτρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάσπομα, να αφαιρεθούν οι μπαταρίες

## 3. Χρήση

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων σε εσωτερικούς χώρους με τη βοήθεια υπερήχων. Εφόσον γίνει σωστή χρήση μπορούν να μετρηθούν μήκη, επιφάνειες και όγκοι απλά και με απόλυτη ακρίβεια.

## 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακρίβεια	± 0,5 % / ± 1 δεκαδικό
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40°C
Πεδίο μέτρησης	0,6 - 15 m
Κατηγορία λαίζερ	2
Μήκος κυμάτων λαίζερ	650 nm
Ισχύς λαίζερ	≤ 5 mW
Παροχή ρεύματος	2 x 1,5 V (AAA)
Βάρος	0,16 kg

## 5. Λειτουργία

### Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών (Εικ. 3)

**Προσοχή!** Πριν την τοποθέτηση των μπαταριών εξασφαλίστε πως είναι απενεργοποιημένο το λαίζερ!

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (12), όπως φαίνεται στην Εικ. 3, και τοποθετήστε μέσα τις συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες. Προσέξτε τη σωστή πόλωση των μπαταριών.

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο αλκαλικές μπαταρίες μαγγανίου. Κατά την αλλαγή των μπαταριών να μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών. Πέραν τουτου να προσέχετε να χρησιμοποιείτε μπαταρίες ίδιας χωρητικότητας.

Προσέξτε να αλλάζετε τις μπαταρίες εγκαίρως, διότι διαφορετικά μπορεί να μην έχετε σωστά αποτελέσματα μέτρησης.

### Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση (Εικ. 1)

Απενεργοποιείτε τη συσκευή με πίεση του πλήκτρου ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (4). Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε °C ή σε F (Fahrenheit). Με επανειλημμένη πίεση του πλήκτρου ενεργοποίησης

**GR**

/ απενεργοποίησης (4) επαναπενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί επί 0,5 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

#### **Μετατροπή Μέτρο/Πόδι (Εικ. 1)**

Η μέτρηση γίνεται σε μέτρα ή εκατοστά. Εάν πέσετε το πλήκτρο μετατροπής (10), τότε το αποτέλεσμα της μέτρησης του μήκους μετατρέπεται σε πόδια ή ίντσες. Το ίδιο ισχύει και για τη θερμοκρασία η οποία μετατρέπεται από ΓC σε Φαρεναίτ F. Η εκάστοτε ρύθμιση παραμένει στη μνήμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

#### **Λειτουργία μέτρησης (Εικ. 1/5-10)**

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε τον επιθυμούμενο τρόπο λειτουργίας απλής μέτρησης (6), πολλαπλής μέτρησης (7) ή μέτρησης επιφανειών / όγκων. Τοποθετήστε την πίσω άκρη της συσκευής στο σημείο έναρξης της μέτρησης. Στρέψτε τη συσκευή, παίρνοντας σαν βοήθημα τις αεροστάθμες (11), προς τη δεξιά γωνία της επιφάνειας-στόχου. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Στην επιφάνεια-στόχο εμφανίζεται ένα σημάδι λαίχερ που σας δείχνει, από πού αντανακλούνται τα κύματα υπερήχων από το μετρητέο αντικείμενο. Η μετρούμενη απόσταση εμφανίζεται τώρα στην οθόνη (3). Εάν δεν είχε επιτυχία η μέτρηση, στην οθόνη (3) θα εμφανισθεί ψERROR<sup>“</sup>. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η συσκευή μετράει από την πίσω πλευρά της. Το μήκος της συσκευής λαμβάνεται υπόψη στο αποτέλεσμα της μέτρησης.

#### **Προσοχή!**

Μη κινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Μη μετράτε πέρα από το αναφερόμενο πεδίο μέτρησης. (Εικ. 5) Να προσέξετε να μην υπάρχουν εμπόδια για τα κύματα υπερήχων. (Εικ. 6/9) Μαλακές ή ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. κουρτίνες, χαλιά) μπορείν αετιδράσουν αρνητικά στη μέτρηση.

Κατά τη μέτρηση μεγάλων αποστάσεων (10-15 m) να χρησιμοποιείτε επιφάνεια -στόχο με διαστάσεις τουλάχιστον 3 x 3 m . (Εικ. 10)

Προσέξτε να μη βρίσκονται κύματα υπερήχων κοντά.

Τα κύματα υπερήχων δεν περνούν μέσα από γυαλί ή πλαστικό!

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών θερμοκρασίας, δώστε στη συσκευή μισή ώρα καιρό για να εγκλιματισθεί, προτού εκτελέσετε νέα μέτρηση. Διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα ή της υγρασίας του αέρα, θόρυβοι αέρα ή άλλες πηγές θορύβων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη μέτρηση.

#### **Απλή μέτρηση (Εικ. 1/4)**

Πιέστε το πλήκτρο για απλή μέτρηση (6). Στη δεξιά γωνία της οθόνης (3) εμφανίζεται το ανάλογο σύμβολο. Στρέψτε τη συσκευή προς την επιφάνεια-στόχο. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Το αποτέλεσμα μέτρησης εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης (3). Όσο κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup>, επαναλαμβάνεται συνεχώς η μέτρηση. Και κατά τη νέα μέτρηση σβήνεται πάντα το προηγούμενο αποτέλεσμα.

#### **Πολλαπλή μέτρηση (Εικ. 1/4)**

Πιέστε το πλήκτρο για πολλαπλή μέτρηση (7). Στη δεξιά γωνία της οθόνης (3) εμφανίζεται το ανάλογο σύμβολο. Στρέψτε τη συσκευή προς την επιφάνεια-στόχο. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Το αποτέλεσμα μέτρησης εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης (3). Στρέψτε τη συσκευή προς την πρώτη σειρά της οθόνης (3). Επαναπέστε το πλήκτρο (8) για πολλαπλή μέτρηση (7), εάν θέλετε να αρχίσετε νέα πολλαπλή μέτρηση.

#### **Μέτρηση επιφανειών (Εικ. 1/4)**

Πιέστε το πλήκτρο για μέτρηση επιφανειών / όγκων (8) μία φορά. Στη δεξιά γωνία της οθόνης (3) εμφανίζεται το ανάλογο σύμβολο. Στρέψτε τη συσκευή προς την πρώτη επιφάνεια-στόχο. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Το αποτέλεσμα μέτρησης εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης (3). Στρέψτε τη συσκευή προς μία δεύτερη επιφάνεια-στόχο. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Το ισχύον αποτέλεσμα εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης. Το γινόμενο των δύο αποτελεσμάτων εμφανίζεται στη δεύτερη σειρά της οθόνης (3). Επαναπέστε το πλήκτρο (8) για μέτρηση επιφανειών / όγκων δύο φορές, εάν θέλετε να αρχίσετε νέα μέτρηση επιφάνειας.

#### **Μέτρηση όγκου (Εικ. 1/4)**

Πιέστε το πλήκτρο για μέτρηση επιφανειών / όγκων (8) δύο φορές. Στη δεξιά γωνία της οθόνης (3) εμφανίζεται το ανάλογο σύμβολο. Στρέψτε τη συσκευή προς την πρώτη επιφάνεια-στόχο. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Το αποτέλεσμα μέτρησης εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης (3). Στρέψτε τη συσκευή προς μία δεύτερη επιφάνεια-στόχο. Πιέστε το πλήκτρο ψRead<sup>“</sup> (9). Το ισχύον αποτέλεσμα εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της οθόνης. Το γινόμενο των δύο αποτελεσμάτων εμφανίζεται στη δεύτερη σειρά της οθόνης (3). Στρέψτε τη συσκευή προς Τρίτη επιφάνεια-στόχο. Το γινόμενο των τριών αποτελεσμάτων μέτρησης

εμφανίζεται στη δεύτερη σειρά της οθόνης (3). Επαναπιέστε το πλήκτρο (8) για μέτρηση επιφανειών / όγκων δύο φορές, εάν θέλετε να αρχίσετε νέα μέτρηση όγκου.

#### Έλεγχος τιμής μέτρησης (Εικ. 1/4)

Με πίεση του πλήκτρου ψRecall<sup>®</sup> (5) μπορείτε να επανακάλεστε τα αποτελέσματα μέτρησης του προηγούμενου είδους λειτουργίας. Τα προηγούμενα αποτελέσματα μέτρησης εμφανίζονται αναβοσβήνοντας. Με επανειλημμένη πίεση του πλήκτρου Recall (5) μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα επί μέρους αποτελέσματα.

## 8. Παραγγελία ανταλλακτικών:

Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:


- Τον τύπο της συσκευής
- Τον αριθμό ειδους της συσκευής
- Τον χαρακτηριστικό αριθμό (Ident-Nr) της συσκευής
- Τον αριθμό του ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές στην ιστοσελίδα [www.ISC-GmbH.info](http://www.ISC-GmbH.info)

## 6. Συντήρηση και καθαρισμός

Να διατηρείτε τη συσκευή πάντα στεγνή και καθαρή. Να σκουπίζετε ακαθαρσίες με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιμποιείτε καυστικά απορρυπαντικά ή διαλύτες. Να καθαρίζετε την έξοδο λαίηζερ σε τακτικά διαστήματα με στικ με βαμβάκι.

## 7. Διάθεση μπαταριών



Οι μπαταρίες περιέχουν υλικά επιβλαβή για το περιβάλλον. Μη τις πετάτε στα οικιακά απορρίμματα, στη φωτιά ή σε νερό. Να μαζεύετε τις μπαταρίες και να τις διαθέτετε κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να στέλνετε τις καταναλωμένες μπαταρίες προς την ISC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 Landau. Εκεί εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή η σωστή διάθεσή τους.

TR

## 1. Açıklama (Şekil 1-3)

- 1 Ultrason deliği
- 2 Lazer ışını çıkışı
- 3 LCD ekran
- 4 Açık/Kapalı butonu
- 5 Kontrol butonu
- 6 Tekli ölçüm butonu
- 7 Çoklu ölçüm butonu
- 8 Alan/Hacim hesaplama butonu
- 9 Ölçüm butonu
- 10 Metre/Fett dönüşüm butonu
- 11 Hava kabarcık (terazi) camı
- 12 Pil kapağı

hacim ölçümleri kolay ve güvenli şekilde uygulanabilir.

## 4. Teknik özellikler

Hassaslık	$\pm 0,5 \text{ } \text{Ş} / \pm 1 \text{ basamak}$
İşletme sıcaklığı	0 - 40°C
Ölçüm aralığı	0,6 - 15 m
Lazer sınıfı	2
Lazer dalga uzunluğu	650 nm
Lazer gücü	$\leq 5 \text{ mW}$
Akım beslemesi	2 x 1,5 V (AAA)
Ağırlık	0,16 kg

## 2. Güvenlik uyarıları



Dikkat:  
**Lazer ışını**  
**Lazer ışınına bakmayın**  
**Lazer sınıfı 2**

Uygun korunma önlemleri alarak kendinizi ve çevrenizi iş kazası tehlikelerine karşı koruyunuz.

- Lazer ışınına gözlük takmadan direkt olarak bakmayın.
- Kesinlikle direkt ışın içine bakmayın.
- Lazer ışınıni kesinlikle yansıtıcı yüzeyler, insan veya hayvanlar üzerine yönetmeyiniz. Düşük güçlü bir lazer ışını da hâli gözlerin hasar görmesine sebep olabilir.
- Dikkat - Burada açıklanan çalışma yöntemlerinin dışında yapılan bir çalışma da tehlikeli ışınların yayılmasına sebep olabilir.
- Lazer modülünü kesinlikle açmayın.
- Ölçüm cihazı uzun süre kullanılamayacağında piller çıkarılacaktır.

## 3. Kullanım

Bu cihaz kapalı mekanlarda ultrasonik dalgalar ile mesafe ölçümünde kullanılır. Cihaz kullanım amacına uygun kullanıldığından uzunluk, alan ve

## 5. İşletme

### Pilleri yerleştirme ve değiştirme (Şekil 3)

**Dikkat! Pilleri takmadan önce daima lazerin kapalı olmasını sağlayın!**

Pil kapağını (12) Şekil 3'de gösterildiği gibi açın ve cihaz ile birlikte gönderilmiş olan pilleri takın. Pilleri takarken kutup başlarının doğru takılmasına dikkat edin.

Sadece Alkali-Mangan tipi piller kullanın. Pilleri değiştirirken farklı marka pilleri takmayın. Ayrıca pillerin aynı voltaj kapasitesinde sahip olmalarına da dikkat edin.

Pilleri zamanında değiştirmeye dikkat edin aksi taktirde ölüm sonuçları doğru olmayabilecektir.

### Açma Kapatma (Şekil 1)

Açık/Kapalı butonuna (4) basarak cihazı açın. Ekranda ortam sıcaklığı °C veya F (Fahrenheit) olarak gösterilir. Açık/Kapalı butonuna (4) yeniden bastığınızda cihaz kapanır. Cihaz 0,5 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

### Metre/Feet dönüşümü (Şekil 1)

Ölçüm işlemi metre veya santimetre biriminde yapılır. Eğer dönüşüm butonuna (10) basarsanız

uzunluk ölçümleri sonucu Feet veya İnç birimine dönüştürülür. Bu aynı zamanda sıcaklık için de geçerlidir, °C birimi Fahrenheit F birimine

dönüştürülür. Bu ayar cihaz kapatıldıkten sonra da kaydedilerek aynı kalır.

#### **Ölçüm işletmesi (Şekil 1/5-10)**

Cihazı açın. Tekli ölçüm işletmesi (6), çoklu ölçüm işletmesi (7) veya alan/hacim ölçüm işletmesi gibi bir işletme modunu seçin. Cihazın arka kenarını ölçüm yapılacak yerin başlangıç noktasına koyun. Cihaz terazi (11) yardımı ile tam sakülünde ayarlayın. „Read“ (9) butonuna basın. Ölçülecek hedef yüzey üzerinde bir lazer noktası görüntülenir, bu nokta ültrasound dalgalarının ölçülecek olan objenin neresinden yansıtılacağını gösterir. Ölçülen mesafe ekranda (3) görüntülenir. Ölçüm işlemi başarısız olduğunda ekranda (3) „ERROR“ gösterilir. Lütfen cihazın ölçümü arka tarafından başlayarak yaptığı göz önünde bulundurun. Cihaz uzunluğu ölçüm sonucuna eklenecektir.

#### **Dikkat!**

Ölçüm esnasında cihazı hareket ettirmeyin. Belirtilen ölçüm aralığının dışında ölçüm yapmayın. (Şekil 5) Ültrasound dalgalarının önünde herhangi bir engel bulunmamasına dikkat edin. (Şekil 6/9) Yumuşak veya düzensiz yüzeyler (örneğin perde, halı gibi) ölçümü negatif yönde etkileyebilir. Büyük mesafelerin ölçümünde (10-15 m) en az 3 x 3 m ebatında bir hedef alan kullanın. (Şekil 10) Yakında ültrasound dalgası kaynaklarının bulunmamasına dikkat edin. Ültrasound dalgaları cam veya plastikten geçmez! Önemli sıcaklık değişiklikleri olduğunda cihazın değişen ortam sıcaklığına uyum sağlama için yeni ölçüm işlemeye başlamadan önce yarım saat bekleyin. Hava basıncı veya hava neminde yaşanacak değişiklikler, rüzgar sesleri veya diğer gürültü kaynakları ölçüm işlemini negatif yönde etkiler.

#### **Tekli ölçüm işlemi (Şekil 1/4)**

Tekli ölçüm butonuna (6) basın. Ekranın (3) sağ köşesinde ilgili sembol görüntülenir. Cihazı hedef yüzeye doğru ayarlayın. Sonra „Read“ (9) butonuna basın. Ölçüm sonucu ekranın (3) birinci satırında gösterilir. „Read“ butonunu basılı tuttuğunuz sürece ölçüm işlemi sürekli tekrarlanır. Burada her bir yeni tekli ölçümde bir önceki ölçüm sonucu silinir.

#### **Çoklu ölçüm işlemi (Şekil 1/4)**

Çoklu ölçüm butonuna (7) basın. Ekranın (3) sağ köşesinde ilgili sembol görüntülenir. Cihazı birinci hedef yüzeye doğru ayarlayın. Sonra „Read“ (9) butonuna basın. Ölçüm sonucu ekranın (3) birinci satırında gösterilir. Sonra cihazı ikinci hedef yüzeye doğru ayarlayın. „Read“ (9) butonuna basın. Güncel ölçüm sonucu ekranın birinci satırında gösterilir. Her iki ölçüm sonucunun çarpımı ekranın (3) ikinci satırında gösterilir. Yeni alan ölçüm işlemeye başlamak istediğinizde alan/hacim ölçüm butonuna (8) yeniden basın.

doğru ayarlayın. „Read“ (9) butonuna basın. Güncel ölçüm sonucu ekranın birinci satırında gösterilir. Her iki ölçüm sonucunun toplamı ekranın (3) ikinci satırında gösterilir. Yeni çoklu ölçüm işlemeye başlamak istediğinizde çoklu ölçüm butonuna (7) yeniden basın.

#### **Alan ölçümü (Şekil 1/4)**

Alan/hacim ölçüm butonuna (8) bir kez basın. Ekranın (3) sağ köşesinde ilgili sembol görüntülenir. Cihazı birinci hedef yüzeye doğru ayarlayın. Sonra „Read“ (9) butonuna basın. Ölçüm sonucu ekranın (3) birinci satırında gösterilir. Sonra cihazı ikinci hedef yüzeye doğru ayarlayın. „Read“ (9) butonuna basın. Güncel ölçüm sonucu ekranın birinci satırında gösterilir. Her iki ölçüm sonucunun çarpımı ekranın (3) ikinci satırında gösterilir. Yeni alan ölçüm işlemeye başlamak istediğinizde alan/hacim ölçüm butonuna (8) yeniden basın.

#### **Hacim ölçümü (Şekil 1/4)**

Alan/hacim ölçüm butonuna (8) iki kez basın. Ekranın (3) sağ köşesinde ilgili sembol görüntülenir. Cihazı birinci hedef yüzeye doğru ayarlayın. Sonra „Read“ (9) butonuna basın. Ölçüm sonucu ekranın (3) birinci satırında gösterilir. Sonra cihazı ikinci hedef yüzeye doğru ayarlayın. „Read“ (9) butonuna basın. Güncel ölçüm sonucu ekranın birinci satırında gösterilir. Her iki ölçüm sonucunun çarpımı ekranın (3) ikinci satırında gösterilir. Cihazı üçüncü hedef yüzeye doğru ayarlayın. Üç ölçüm sonucunun çarpımı ekranın (3) ikinci satırında gösterilir. Yeni hacim ölçüm işlemeye başlamak istediğinizde alan/hacim ölçüm butonuna (8) yeniden basın.

#### **Ölçüm değeri kontrolü (Şekil 1/4)**

„Recall“ (5) butonuna basarak bir önceki ölçüm modunun ölçüm sonuçlarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bir önceki ölçüm sonuçları yanıp söner durumda gösterilir. Recall butonuna (5) tekrar basıldığından ölçüm sonuçlarından biri seçilebilir.

## **6. Bakım ve temizleme**

Cihazı daima kuru ve temiz tutun. Cihaz üzerindeki kirlenmeyi yumuşak ve nemli bir bez ile silin. Temizleme işleminde keskin deterjan veya solvent kullanmayın. Lazer çıkış bölümünü düzgün aralıklarda pamuklu çubuk ile silin.

**TR**

## 7. Pillerin bertaraf edilmesi



Piller çevreye zarar veren malzemeler içerir. Pilleri evsel atıkların, ateş veya su içine atmayın. Pillerin toplanmalı, geri kazanım sistemlerine kazandırılmalı veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir. Kullanılmış pilleri Eschenstraße 6 in D-94405 Landau adresinde bulunan ISC GmbH firmasına gönderin. Pillerin cihazın üreticisi firma tarafından yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanır.

## 8. Yedek Parça Siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatları internette [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) sayfasında açıklanmıştır

**ISC GmbH**  
**Eschenstraße 6**  
**D-94405 Landau/Isar**

## Konformitätserklärung



- |  |   |
|--|---|
| <p>(D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel</p> <p>(GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article</p> <p>(F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article</p> <p>(NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel</p> <p>(E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo</p> <p>(P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo</p> <p>(S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln</p> <p>(FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle</p> <p>(NO) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel</p> <p>(RU) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC</p> <p>(HR) izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i normama EU za artikl.</p> <p>(RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.</p> <p>(TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama masası sunar.</p> <p>(GR) δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνια σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν</p> | <p>(I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo</p> <p>(DK) atesteret følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt</p> <p>(CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.</p> <p>(H) a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvök és normák szerint</p> <p>(SL) pojasnjuje slednjo skladnost po smernici EU in normah za artikel.</p> <p>(PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.</p> <p>(SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.</p> <p>(BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.</p> <p>(UA) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару</p> <p>(EE) deklareer vastavuse järgnevatele EL direktiividele ja normidele</p> <p>(LT) deklaruoja atitinkanti pagal ES direktyvas ir normas straipsniui</p> <p>(ES) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl</p> <p>(LV) Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem</p> |
|--|---|

### Ultraschall-Distanzmessgerät NDM 15

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 98/37/EG                        | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG       |
| <input type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC             | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

EN 60825-1; EN 61010-1

Landau/Isar, den 27.03.2006

Wechselgärtner  
Leiter QS Konzern

Vogelmann  
Product-Management

Art.-Nr.: 22.700.20 I.-Nr.: 01016  
Subject to change without notice

Archivierung: 2270020-17-4155050

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten.** Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

© Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών  
© Teknik değişiklikler olabilir

**(GR) Εγγύηση**

Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδεχθεί ελαττωματικό. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παρολαβή της συσκευής από τον πελάτη. Πρωτόθεση για την άξωση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

**Φυσικό διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.**

Η εγγύηση ισχύει εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάστοτε τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως σημπλήρωμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αρμόδιο του τοπικού τημάτος εξυπρέπειτης πελατών ή την κατωτέρω αναφερομένη διεύθυνση σερίς.


**(TR) GARANTİ BELGESİ**

Kullanma Talimatında açıklanan aletimiz, ürünün kusuru olmasına karşı 2 yıl garantisidir. 2 Yıllık garanti süresi, teminat devri veya aletin müşteri tarafından satın alınması ile başlar.

Garanti haklarından faydalananmak için aletin yönetmeliklere uygun şekilde bakımının yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanma talimatında belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanılması şarttır.

**Doğal olarak kanunen öngörülen garanti haklarından faydalanma bu 2 yıl içinde geçerli olacaktır.**

Garanti Federal Almanya sınırları içinde veya geçerli olan yerel kanuni yönetmeliklere ek olarak ilgili ülkelerin ana bölge pazarlama partnerlerinin yönetmelikleri doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkili olan müşteri hizmetleri bölge temsilcilikleri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alınız.



 Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευες στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.


 Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir



Elektrikli cihazları çöpe atmayıniz.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların artırmamasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.





(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 04/2006

