


GR Οδηγία χειρισμού της
μηχανής διάτρησης με κολώνα

Einhell®



6

CE


Art.-Nr.: 42.505.90	I.-Nr.: 01014	SB 701/1
Art.-Nr.: 42.507.85	I.-Nr.: 01014	SB 1020/1W
Art.-Nr.: 42.507.90	I.-Nr.: 01014	SB 1020/1D
Art.-Nr.: 42.512.20	I.-Nr.: 01014	SB 1625/1W
Art.-Nr.: 42.512.10	I.-Nr.: 01014	SB 1625/1D









@@ Παρακαλούμε ανοίξτε τις σελίδες 2-5





2







4



10 **SB 701/1**




Pos. U/Min.

4-A	220	4-B	300	Pos. U/Min.	
4-C	450	2-A	530	3-A	350
2-C	800	1-B	1300	3-B	580
3-D	1500	2-D	2200	1-C	1400
				1-D	2450

10 **SB 1020/1 - SB 1625/1**

Pos. U/Min.

4-A	120	4-B	300	Pos. U/Min.	
4-C	420	2-A	500	3-A	350
2-C	970	1-B	1040	3-B	540
3-D	1480	2-D	1580	1-C	1170
				1-D	2500



1.0. Περιγραφή συσκευής (Εικ. 1/2)

1. Βάση μηχανής
2. Κολώνα
3. Βίδες στερέωσης
4. Πάγκος διάτρησης
5. Στερέωση πάγκου διάτρησης
6. Κεφαλή της μηχανής
7. Κάλυμμα τραπεζοειδούς ψάντα
8. Κινητήρας
9. Χειρολαβές
10. Σφιγκήρας τρυπανίου
11. Αξόνας
12. Οπές στερέωσης
13. Ανακλινόμενη προστασία ξακρισμάτων/ροκανιδών
14. Τέρμα βάθους (μόνο SB 401/1)
15. Παζιμάδι σύσφιξης
16. Βίδα
17. Βίδα τέρματος (nur SB 501/1)
18. Διακόπτης για άναμμα
19. Διακόπτης για οθήσιμο
20. Ακεφαλή βίδα
27. Μανιβέλα

2.0. Περιεχόμενο

- Μηχανή διάτρησης
- Σφιγκήρας τρυπανίου
- Κλειδί σφιγκτήρα τρυπανίου
- Ανακλινόμενη προστασία ξακρισμάτων/ροκανιδών
- Μέγγενη

3.0. Σωστή χρήση, ανταποκρινόμενη στον προορισμό της συσκευής

Αυτή η μηχανή διάτρησης προορίζεται για διάτρησης μεταλλου, πλαστικού, έγλου και παρομοίων υλικών και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται με τη μηχανή τρόφιμα ή υλικά επιβλαβή για την υγεία. Ο σφιγκήρας τρυπανίου είναι μόνο κατάλληλος για χρήση μαζί με τρυπάνια και εργαλεία με διάμετρο στελέχους 3 – 16 χιλιοστών και κυλινδρικό στελέχος. Πέραν τούτου μπορούν ναχρησιμοποιηθούν επίσης, όπως προγράφεται στο κεφάλιο 7.5, εργαλεία με κωνικό στελέχος (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μοντέλου κεφάλιο 9). Η μηχανή προορίζεται μόνο για χρήση από ενήλικους πρόσωπα. Η μηχανή έχει κατασκευαστεί μόνο για χρήση σύντομου χρονικού διαστήματος (S2 15 λεπτά). Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης χρήσης από αυτή που

περιγράφεται στην Οδηγία χειρισμού δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και εκπίπτει οποιαδήποτε άξωση εγγύησης.

4.0. Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την κατασκευή της μηχανής διάτρησης με κολώνα δώσαμε ιδιάτερη προσοχή στο να αποκλείονται σχεδόν τελείως σχεδόν όλοι οι κίνδυνοι, εφόσον χρησιμοποιούμει σωστά η μηχανή. Παρόλα αυτά πρέπει να προσέξετε ορισμένα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποκλεισθούν και οι απομένοντες κίνδυνοι.

Προσέξτε τη σωστή τάση δικτύου!

Να προσέξετε η τάση δικτύου να αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναφέρονται στην επικέτα της συσκευής σας.

Να χρησιμοποιείτε πρίζα ασφαλείας σούκο!

Η συσκευή να λειτουργεί μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα σούκο.

Καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα)!

Η διατομή του σύρματος ενός καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm². Πριν τη χρήση ξετυλίξτε τη μπαλαντέζα τελείως. Ελέγχετε το καλώδιο για ενδεχόμενες βλάβες.

Προστασία από ηλεκτροπληξία!


Να προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι υγρή, ούτε να λειτουργεί σε υγρό περιβάλλον. Πριν από κάθε χρήση παρακαλούμε να ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο του με το φίς για ενδεχόμενες βλάβες. Να αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένα τημάτα, π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ κλπ..

Προστασία από πυρκαγιά ή έκρηξη!

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκονται τημάτα τα οποία σχηματίζουν στινθήρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε την υπόδειξη αυτή, υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Να χειρίζεστε τη συσκευή με μεγάλη προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβάτε το φίς από τη πρίζα. Να προστατεύετε το καλώδιο από υγρές θερμοκρασίες, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Τα εργαλεία να είναι πάντα αιχμηρά και καθαρά, ώστε να εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να ακολουθείτε τις προδιαγραφές συντήρησης και τις υποδείξεις για την αλλαγή των εργαλεών.



GR

Να φοράτε κατάλληλα ρούχα για την εργασία και προστατευτικό εξοπλισμό!

Δεν είναι κατάλληλο το να φοράτε φαρδιά ρούχα, γιατί μπορεί να πιαστούν από κινούμενα εξαρτήματα ή μπορείτε να πιαστείτε εσείς. Εάν εχετε μακριά μαλλιά να φοράτε δίχτυ μαλλιών. Κατά την εργασία με μηχανές να μη φοράτε ποτέ κοσμήματα. Να φοράτε οπωσδιπτούς προστατευτικά γιαλιά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να αποκλεισθούν τραυματισμοί ματών.

Η θέση εργασίας να είναι πάντα τακτική!

Εάν η θέση εργασίας σας δεν είναι τακτική, δεν υποκλείονται αποχήματα. Μην αφήνετε εργαλεία, αντικείμενα ή καλώδια στη γύρω περιοχή, χωρίς να τα βάζετε στη θέση τους. Υπάρχει πιθανότητα να σκοντάσετε! Φροντίστε για καλό φυτισμό.

Προσέχετε να μη τραυματισθούν άλλα άτομα!

Κατά τη χρήση της συσκευής προσέχετε να μη τραυματισθούν άλλα άτομα, ειδικά παιδιά. Να τα κρατάτε μακριά από το χώρο εργασίας. Μην αφήνετε κανεναν να ακουμπήσει τη συσκευή ή το καλώδιο.

Να φυλάγετε τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος!

Τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται να τις φυλάγετε σε στεγνό κλειστό χώρο και μακριά από παιδιά.

Μην υπερφωτώνετε τη συσκευή!

Να εργάζεστε μόνο στο αναφερόμενο πεδίο ισχύος. Μη χρησιμοποιείτε αδύναμες μηχανές για εργασίες για τις οποίες απαιτείται μεγάλη ισχύς. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται.

Κατά την εργασία να στέκεστε σταθερά!

Προσέχετε κατά την εργασίας σας να στέκεστε σταθερά. Να αποφύγετε μη φυσιολογική στάση του σώματος και να κρατάτε πάντα ισορροπία.

Να θυγάδετε το φίς από τη πριζά όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, πριν από εργασίες συντήρησης και κατά την αλλαγή του τρυπανίου.

Μέγιστο μέγεθος κατεργαζόμενου αντικειμένου
Επιπρέπετα η κατεργασία αντικειμένων (μέγ. 20x20 εκ.), που μπορούν να στερευθούν σίγουρα στον πάγκο εργασίας ή στη μέγγενη.

Να αποφεύγετε την κατά λάθος εκκίνηση της μηχανής!

Σιγουρευθείτε πως όταν βάζετε τη μηχανή στη πριζά είναι κλειστός ο διακόπτης της.

8

Να παρακολουθείτε την εργασία σας!

Να παρακολουθείτε πάντα τη μηχανή και το αντικείμενο που επεξεργάζεστε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας όταν είστε αφρημένοι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας υπό την επίδραση οινοπνευματώδων ποτών και φαρμάκων.

Να ελέγχετε τα εργαλεία για ενδεχόμενες θλάβες!

Πριν τη χρήση της μηχανής πρέπει να ελέγχετε τα συστήματα ασφαλείας και προστασίας ή τα ελαττωματικά τιμήματα για την άσχημη λειτουργία τους. Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της μηχανής. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι ουσιά τοποθετημένα και να πληρούν όλες τις προυποθέσεις που απαιτούνται για ομάλη και άσχημη λειτουργία. Ελαττωματικά συστήματα ασφαλείας και προστασίας πρέπει να επισκευάζονται σωστά από αναγνωρισμένο ειδικό συνεργείο ή να αντικαθίστανται ερόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην Οδηγία χειρισμού. Μη χρησιμοποιείτε μηχανές στις οποίες δεν λειτουργεί ο διακόπτης, δηλαδή δεν ανάβει και δεν σβήνει τη μηχανή.

Προειδοποίηση! Η χρήση διαφορετικών εργαλείων και εξαρτημάτων από αυτά που αναφέρονται σε αυτή την Οδηγία χειρισμού, μπορεί να σημαίνει κίνδυνο τραυματισμού σας.

Να διαβάσετε την Οδηγία χειρισμού και να ακολουθήσετε τις εκεί αναφερόμενες υποδείξεις.

5.0. Τοποθέτηση της μηχανής

5.1. Συναρμολόγηση της μηχανής (εικ. 1/4/5)

- Στήστε την πλάκα της βάσης της μηχανής (1).
- Στερεώστε την κολώνα (2) με τη φλάντζα με τη επισυναπόμενες βδες (3).
- Στερεώστε τον ελικοειδή τροχό στη στερέωση του πάγκου διάτρησης.
- Βάλτε τώρα την οδοντωτή ράβδο (30) ιστη στερέωση του πάγκου διάτρησης (5) με την οδοντωτή πλευρά προς τον ελικοειδή τροχό (ίδια προεξοχή).
- Αυτά τα τιμήματα πρέπει τώρα να τα σπρώξετε μαζί πάνω από την κολώνα (2). Να προσέξετε όμως, η οδοντωτή ράβδος να βρίσκεται στην οδόντωση του ελικοειδούς τροχού.
- Για την ασφάλιση της οδοντωτής ράβδου στην επάνω άκρη, περάστε τον δηγό (29) πάνω από την κολώνα και στερεώστε την με τη βίδα.
- Τώρα μπορείτε να βάλετε τον πάγκο και να στερεώσετε με τα μοχλό στερέωσης. Κατόπιν

τοποθετείτε τη μανιβέλα (27) και σφίγγετε με τη βίδα (28).

- Στο τέλος τοποθετείτε την πλήρη κεφαλή διάτρησης στην κολώνα. Ρυθμίστε την θέση της κεφαλής που πρέπει να είναι κάθετη με την πλάκα διάτρησης και ασφαλίστε με τις βίδες (35).
- Βιδώστε τις 3 επισυναπόμενες χειρολαβές (9) στην στερέωση για χειρολαβές.
- καθηριότητα των δύο τημμάτων. Κατόπιν στρώστε με απότομη κίνηση τον κονικό πείρο στον κώνο του αφγυκτήρα του τρυπανίου. Μετά στρώστε τον κώνο κατά τον ίδιο τρόπο στον άρδευτο του τρυπανίου (εικ.13)
- Πριν τη λειτουργία να ελέγχετε τακτικά την ένταση του τραπεζοειδούς μαντά (εικ. 9).

Υπόδειξη: Για προστασία από διάβρωση έχουν ληφθεί όλα τα γυναίκημα. Προτού τοποθετήσετε το αφγυκτήρα του τρυπανίου (10) στον άρδευτο (11) πρέπει και στα δύο τημμάτα να καθαρισθούν τελείως τα λίπη με διαλύτη φύλικό προς το περιβάλλον, ώστε να είναι ενγυμμένη σριστά μετάσηση της δύναμης.

5.2. Τοποθέτηση της μηχανής (εικ. 4/5)

Πριν την θέση σε λειτουργία πρέπει να τοποθετηθεί η μηχανή σε σταθερό, μόνιμο μέρος. Για τη στερέωση χρησιμοποιήστε και τις δύο οπές στερέωσης (12) που βρίσκονται στην πλάκα της βάσης. Προσέξτε για ελεύθερη πρόσβαση στη μηχανή σε περίπτωση εργασιών ρύθμισης και συντήρησης.

Υπόδειξη: Οι βίδες στερέωσης να σφιχτούν μόνο τόσο, ώστε να μην σημειώνεται υερένταση της πλάκας βάσης. Σε περίπτωση υπερέντασης και εξισετικής καταπόνησης δεν αποκλείται η θράυση της.

6.3. Ανακλινόμενη προστασία από ξακρίσματα/ροκανίδια (εικ. 6)

Σεβιθώστε τις τρεις βίδες (21). Σημάντε το διαφανές κάλυμμα (23) στη σχισμή του κόκκινου πλαισίου υποδοχής (24) και στερώστε και πάλι με τις βίδες (21). Το ύστο του καλύμματος (23) ρυθμίζετε αδιαβάθμητα με τη βοήθεια των δύο βιδών με πτερύγια (22).

Για την αλλαγή του τρυπανίου η προστασία από ξακρίσματα (13) μπορεί να διπλωθεί προς τα επάνω

6.4. Τι να προσέξετε πριν τη θέση σε λειτουργία

Προσέξτε η τάση του δικτύου να συμφωνεί με την τάση που αναφέρεται στην επικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε πρίζα με αωστά εγκατεστημένη προστασία. Η μηχανή διάτρησης είναι εξοπλισμένη με σύστημα απόλυτης μηδενικής

τάσης το οποίο προστατεύει τον χρήστη από μη εθελημένη επανεκκίνηση μετά από πτώση της τάσης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ανάγετε εκ νέου τη μηχανή.

6.0. Λειτουργία



Όταν εργάζεστε με τη μηχανή διάτρησης να φοράτε στενά προστατευτικά ρούχα.



Να φοράτε πάντα προστατευτικά γιαλιά!



Εάν έχετε μακριά μαλλιά να φοράτε πάντα ένα δίκτυο μαλλιών (ή σκουφιά)!

6.1. Γενικά (εικ. 3)

Για να ανάγετε τη μηχανή ενεργοποιήστε τον πράσινο διακόπτη Ι. (18), εκκίνηση της μηχανής. Για να σήρηστε τη μηχανή πιεστε τον κόκκινο διακόπτη Ο. (19), η συσκευή ορίζεται. Η μηχανή διατρέπησης με κολώνα με εναλλασσόμενο ρεύμα διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας δεξιά/αριστερά. Ο διακόπτης αλλαγής για της κατεύθυνσης (32) επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο κατά την ακινητοποίηση της μηχανής !

Να μην υπερφορτώνετε τη μηχανή. Εάν μειωθεί ο θόρυβος του κινητήρα αυτό σημαίνει υπερφορτωση του κινητήρα.

Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή τόσο ώστε να σταματά ο κινητήρας. Η μηχανή έχει κατασκευαστεί για λειτουργία σύντομου χρονικού διαστήματος (S2 15 min.). Η μηχανή επιτρέπεται να λειτουργήσει το ανώτερο επί 15 λεπτά υπό πλήρη φόρτωση, κατόπιν πρέπει να σήρησε τοση ώρα μέχρι η περιελήφθη του κινητήρα να κρύσει και να έχει θερμοκρασία δωματίου. Ετοι αποφεύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα. Ετοι αποφεύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.

6.2. Τοποθέτηση των εργαλείων (Abb. 1)

Να προσέξετε οπωσδήποτε, να είναι τραβηγμένο το φίς από τη πρίζα όταν αλλάζετε τα εργαλεία. Στον οδοντωτό αφγυκτήρα του τρυπανίου (10) επιτρέπεται να στερεωθούν μόνο κυλινδρικά εργαλεία με την μεγιστή αναφέρομενη διάμετρο στελέχους. Να χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι καλά ακονισμένα και σε ά'ογη κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαστικότητα στέλεχος, η παραμορφωμένα ή που έχουν κάποια άλλη βλάβη. Να τοποθετείτε μόνο τα εξαρτήματα και τα πρόσθετα εργαλεία που αναφέρονται στην Οδηγία χειρισμού ή που έχουν εγκριθεί από τον

GR

κατασκευαστή.

6.3. Χειρισμός του οδοντωτού αφιγκτήρα του τρυπανίου (SB 701/1)

Η μηχανή σας διάτρησης SB 701/1 είναι εξοπλισμένη με ενα αφιγκτήρα τρυπανίου. Για να τοποθετήσετε ένα τρυπάνι, πρέπει πρώτα να διπλώσετε την προστασία από ξακρίσματα και ροκανίδια (13) προς τα επάνω και να φρίξετε με το κλειδί που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. Απομακρύντε το κλειδί του αφιγκτήρα του τρυπανίου. Προσέξτε να είναι καλά στερεωμένα όλα τα εργαλεία που τοποθετείτε στη μηχανή.

Προσοχή! Μην αφίνετε το κλειδί του αφιγκτήρα να παραμένει στην κλειδαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από εδεχόμενο εκφενδινούμο του κλειδιού του αφιγκτήρα.

6.4. Χειρισμός του αφιγκτήρα τρυπανίου ταχείας σύφρεζης (SB 1020/1 και SB 1625/1)

Οι μηχανές διάτρησης με κολώνα SB 1020/1 και SB 1625/1 είναι εξοπλισμένες με σιγκήτηρα τρυπανίου ταχείας σύφρεζης. Η αλλαγή του εργαλείου μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια επιπρόσθετου κλειδιού για τον αφιγκτήρα. Βάζοντας το εργαλείο στον αφιγκτήρα ταχείας σύφρεζης και στερεώνοντας με το χέρι.

6.5. Χρήση εργαλείων με κωνικό στέλεχος (εικ. 12/13)

Η μηχανή διάτρησης με κολώνα διαθέτει μία κωνική κυρία άτρακτο.

Για να χρησιμοποιήσετε εργαλεία με κωνικό στέλεχος (MK2 ή MK3 υποδοχή, ανάλογα με το μοντέλο), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Φέρτε τον αφιγκτήρα του τρυπανίου στην κάτω θέση.
- Στρώξτε το κωνικό στέλεχος με την επισυναπόταμένη αφήνα (31), προσέχοντας να μην πέσει το εργαλείο στο πάτωμα.
- Βάλτε με απότομη κίνηση το νέο εργαλείο με κωνικό στέλεχος (36) στον κονού της ατράκτου διάτρησης και ελεγχτεί τη στερεή θέση του εργαλείου.

6.6. Ρύθμιση του αριθμού στροφών (εικ.**1/2/7/8/10/11)**

Πρώτα ορθίστε τη μηχανή και βγάλτε το φις από τη πρίζα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους διαφορετικούς αριθμούς στροφών με μετατόπιση του τραπεζοειδούς κλαμπά.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Χαλάρωμα της βίδας (16) για να μπορέσετε να ανοίξετε το κάλυμμα του τραπεζοειδούς κλαμπά (7).
- Χαλάρωμα των βιδών σύσφιξης (15) και

10

στιρώντας την κινητήρα (8) προς την κατεύθυνση της κεφαλής της μηχανής.

- Μετατόπιση του τραπεζοειδούς ψάντα στην επιθυμούμενη θέση.
- Τους σχετικούς αριθμούς στροφών θα τους βρείτε στον πίνακα 6.12.
- Τεντώστε τον τραπεζοειδή κλαμπά, πιέζοντας τον μοχλό στερέωσης (34) προς την κατεύθυνση του κινητήρα και σφίξτε τη βίδα στερέωσης (13).
- Κλείστε το κάλυμμα του τραπεζοειδούς κλαμπά, και στερεώστε σφίγγοντας τη βίδα (16). Το κάλυμμα του τραπεζοειδούς κλαμπά (7) πρέπει να είναι πάντα καλά κλειστό, διότι η μηχανή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ασφαλείας και έτσι μπορεί να αναφεί και να εκκινηθεί μόνο με κλειστό κάλυμμα του τραπεζοειδούς κλαμπά (7).

Προσοχή! Ποτέ μην αφήνετε τη μηχανή να λειτουργήσει με ανοικτό κάλυμμα του τραπεζοειδούς κλαμπά. Προτού ανοίξετε το κάλυμμα, να βγάλετε πάντα το φις από τη πρίζα. Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας στον κινούμενο τραπεζοειδή κλαμπά.

6.7. Τέρμα βάθους διάτρησης SB 501/1 (εικ. 12)

Ο άρενας διάτρησης διαθέτει ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο με κλίμακα (25) για τη ρύθμιση του βάθους της διάτρησης. Οι εργασίες αυτές, δηλαδή προετοιμασία της διάτρησης, να γίνονται με ακινητοποιημένη τη μηχανή.

- Πιέστε τον άρενα διάτρησης (11) προς τα κάτω, μέχρι να ακουψηθεί η μήτη του τρυπανίου στο κατεργαστέο αντικείμενο.
- Χαλαρώστε την τερματική βίδα (17) και στρίγετε τον δακτύλιο με την κλίμακα (25) προς τα εμπρός, μέχρι το τέρμα.
- Στρίγετε προς τα πίσω τον δακτύλιο με την κλίμακα (25) ώστε ούτος να είναι το βάθος της διάτρησης που επιθυμείτε και στερεώστε με την βίδα σύσφιξης (17).

6.8 Ρύθμιση της κλίσης της πλάκας διάτρησης (εικ. 7)

- Χαλαρώστε τη βίδα κλειδαριάς (26) κάτω από την πλάκα διάτρησης (4).
- Ρυθμίστε την πλάκα διάτρησης (4) στη γωνία κλίσης που επιθυμείτε.
- Σένασθε τη βίδα κλειδαριάς (26) και πάλι για να στερεώσετε την πλάκα διάτρησης (4) στη θέση αυτή.

6.9. Ρύθμιση του ύπους της πλάκας εργασίας (εικ. 1/14)

- Χαλαρώστε τη τερματική (37)
- Φέρτε την πλάκα διάτρησης με τη βοήθεια της μανιβέλας (27) στην επιθυμούμενη θέση.

GR

- Επανασφίξετε την τερματική βίδα (37).

6.10 Στερέωση του αντικειμένου που κατεργάζεστε (εικ.1)

Πάντα να στερεώνετε τα αντικείμενα που κατεργάζεστε με τη βοήθεια μιας μεγάλης μηχανής βη με κατάλληλο μέσο σύμφωνης και στερέωσης. Ποτέ μη κρατάτε τα κατεργαζόμενα αντικείμενα με το χέρι! Κατά τη διάρκεια της διάτρησης το αντικείμενο να μπορεί να κινείται πάνω στην πλάκα διάτρησης, ώστε να είναι δυνατή μία αυτοκέντρωση. Να ασφαλίζετε το κατεργαζόμενο αντικείμενο έτσι ώστε να μη μπορεί να περιστραφεί. Αυτό γίνεται καλύτερα ακουμπώντας το κατεργαζόμενο αντικείμενο ή τη μέγγενη σε στερεό τέρμα. Προσοχή! Ελάσματα να είναι στερεωμένα για να μη πεταχτούν επάνω.

Ρυθμίστε, ανάλογα με το κατεργαζόμενο αντικείμενο, ωστά το ύσος και την κλίση της πλάκας διάτρησης. Μεταξύ του κατεργαζόμενου αντικειμένου και της μάτις του τρυπανίου να υπάρχει αρκετή απόσταση.

6.11. Επεξεργασία ξύλου

Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι κατά την επεξεργασία ξύλου πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης σκόνης, διότι η σκόνη ξύλου μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Σε περίπτωση εργασιών κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη, να φοράτε οπωδήποτε την κατάλληλη μάσκα προστασίας από σκόνη.

6.12. Ταχύτητες εργασίας

Κατά τη διάτρηση να προσέχετε να χρησιμοποιείτε το σωστό αριθμό στροφών, ο οποίος εξαρτάται από τη διάμετρο του τρυπανίου και από το υλικό που επεξεργάζεστε.

Ο πιο κάτω πίνακας θα σας βοηθήσει κατά την επιλογή του αριθμού στροφών για τα διαφορετικά υλικά.

Οι πιο κάτω αναφερόμενοι αριθμοί στροφών αποτελούν μόνο τιμές αναφοράς.

Θ Τρυπανίου	Φασός	Χάλυβας	Σιδέρο	Αλουμίνιο	Μπρούτζος
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	765	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700

16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.13. Χαμηλώματα και διάτρηση με κέντρωση

Με αυτή τη μηχανή διάτρησης μπορείτε να χαμηλώσετε και να κάνετε διάτρησης με κέντρωση. Εδώ πρέπει να προσέξετε, ότι το χαμηλόματα πρέπει να γίνεται με τη χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα, ενώ για τη διάτρηση με κέντρωση απαιτείται υπηλή ταχύτητα.

7.0. Συντήρηση και περιποίηση

Η μηχανή διάτρησης δεν χρειάζεται σχεδόν κανένα είδος συντήρησης. Προσεχείτε η μηχανή να είναι πάντα καθαρή. Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού και συντήρησης να βγάλετε το φίς από τη πρίζα. Για τον καθαρισμό να μη χρησιμοποιείτε καυστικούς διαλύτες. Να προσέχετε να μη διεισδύουν υγρά στη μηχανή. Μετά τη λήξη της εργασίας να επαναληφθείτε τα γυμνά τμήματα. Ειδικά η κολώνα της διάτρητης μηχανής, τα γυμνά τμήματα της βάσης και η πλάκα διάτρησης πρέπει να λυπαρίσονται τακτικά. Για τη λίπανση παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ένα κοινό λιπαντικό χωρίς οξέα.

Προσοχή: Μη πετάτε στα οικιακά απορρίμματα τα πανιά καθαρισμού που είναι εμποτισμένα με λίτη και λάδια. Να τα διαθέτε φιλκά προς το περιβάλλον και σωστά στα ειδικά απορρίμματα Να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού. Να φυλάγετε τη μηχανή σε στεγνό χώρο. Σε περίπτωση βλάφης της μηχανής, μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Δώστε την σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για επισκευή.

8.0. Παραγγελία ανταλλακτικών

Τα ανταλλακτικά μπορούν να παραγγελθούν στην εταιρεία ISC GmbH (για τη δευθύνση βλέπε την Εγγύηση). Κατά την παραγγελία πρέπει να αναφέρεται τα ακόλουθα στοιχεία:


- Χαρακτηρισμός τύπου της μηχανής
- Αριθμός ειδούς της μηχανής
- Χαρακτηριστικός αριθμός της μηχανής
- Αριθμός ανταλλακτικού του απαιτούμενου ανταλλακτικού

GR**9.0. Τεχνικά χαρακτηριστικά**

	SB 701/1	SB 1020/1W	SB 1020/1D	SB 1625/1W	SB 1625/1 D
Ονομαστική τάση εισόδου	230V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz	400V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz	400V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	630 Watt	700 Watt	700 Watt	700 Watt	700 Watt
Είδος λειτουργίας	S2 15 min.				
Αριθμός στροφών κινητήρα	1400 min ⁻¹				
Αργικός αριθμός στροφών	220 - 2.450 min ⁻¹	120 - 2.500 min ⁻¹			
Βολμέτης ταχύτητας	12	12	12	12	12
Υποδοχή αργυκτήρα τρυπανού	B 16				
Κωνική υποδοχή τρυπανού	MK2	MK2	MK2	MK3	MK3
Οδοντωτός αργυκτήρας					
τρυπανού	Ø 3 - 16 mm				
Μέγ. διαμέτρος στελέχους	16 mm				
Προεξοχή	126 mm	169 mm	169 mm	169 mm	169 mm
Μέγεθος πλάκας διάτρησης	200 x 195 cm	260 x 260 mm			
Μεταβολή γυναικείας τραπεζιού	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°
Βάθος διάτρησης	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Διάμετρος κολώνας	60 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Μήκος κολώνας	ca. 850 mm	ca. 1010 mm	ca. 1010 mm	ca. 1590 mm	ca. 1590 mm
Βάση	350 x 230 cm	405 x 240 mm	405 x 240 mm	450 x 265 mm	450 x 265 mm
Λ'αριθμ.	33,5 kg	52,5 kg	52,5 kg	60 kg	60 kg
Σταθμή ακουστικής πίεσης LPA	61,5 dB(A)				
Σταθμή ακουστικής πίεσης LWA	74,5 dB(A)				

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Ersatzteilnr.
1	Schnellspannbohrfutter	42.512.10.01.001
2	Zahnkranzbohrfutter SB 701/1	42.505.90.01.002
3	Bohrfutterschlüssel SB 701/1	42.505.90.01.003
4	klappbarer Späneschutz	42.505.90.01.004
5	Schalter Wechselstrom	42.512.10.01.005
6	Schalter Drehstrom	42.512.10.01.006
7	Schraubstock SB 701/1	42.505.90.01.007
8	Schraubstock SB 1020/1, SB 1625/1	42.512.10.01.008
o.B.	Keilriemensatz 2 tlg.	42.512.10.01.009
o.B.	Montagebeutel incl. Griff	42.512.10.01.010

Ersatzteilzeichnung

13

- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konformitetserklaring
- (RUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiaraion di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

einhell®



- (GR) EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazione di conformità CE
- (DK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (H) EU Konformitjelentés
- (SL) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty
- (SK) Vyhásenie EU o konormite
- (BG) Декларация за съответствие на EO

Säulenbohrmaschine SB 701/1; SB 1020/1 W;
SB 1020/1 D; SB 1625/1 W; SB 1625/1 D

Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma die Über-einstimmung des Produktes.
The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.
Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.
De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.
El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.
O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.
Undertecknade förklarar i firmans namn att produkten över-einstämmer med följande direktiv och standarder.
Allkårtitennan gör ett likvärdigt tillstånd, ettligt luote vastaa seurauksista direktiiveistä ja standardista.
Undertecknede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.
Лодисавшииший подтверждает от имени фирмы что настоящий выпуск соответствует требованиям следующих нормативных документов.
Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvel és normákkal.

következő irányelvvel és normákkal és normákkal.
Subsemimma declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.
İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıdaki anılan yönetmeliklere ve normallara uygun olduğunu beyan eder.
Ev ondömati tης επιφέρειας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την σημερινόν του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθα πρότυπα.
Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.
På firmaets vegne erklaerer undertegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.
Niżej podpisany jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.
Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvel és normákkal.
Podpisujúci záväzne prehlašuje v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.
Допуслисаннят декларира от името на фирмата съответствието на продукта.

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG | |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L _{WLM} dB(A); L _{WA} dB(A) | |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | | |

EN 61029-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 05.04.2004

Brühölzl
Leiter Produkt-Management

Tamberg
Produkt-Management

Archivierung / For archives:	SB 701/1: 4250590-03-4141800-E	SB 1020/1W: 4250790-03-4141800-E
	SB 1020/1D: 4250790-03-4141800-E	SB 1625/1D: 4251210-03-4141800-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>


Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungssrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

④ Εγγύηση

Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδειχθεί ελεγχόμενο. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η ουσιαίη συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης και η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διαπρέπετε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.


Η εγγύηση λογίζει εντός της Μονοπονούμαντης Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκστάτη τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως αμπληκόμα των τοπικών δικαίων. Παρακαλούμε να προσεξετε τον οριόδιο του τοπικού τμήματος εξυπρέπητης πελάτων ή την κατωτέρω



⑤

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φυλλάδιων των προϊόντων της εταιρείας, Ακόμη και σε αποσπάματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

⑥ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών



- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (0180) 5 120 509 (12 Ct/min), Fax (0180) 5 835 830 (12 Ct/min)
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.
Mühlgasse 1
A-2353 Guntramsdorf
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International
St. Gallenstrasse 182
CH-8404 Winterthur
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd
Unit 5 Morpeth Wharf
Twelve Quays
Birkenhead, Wirral
CH 41 1 NG Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux
Veldsteen 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (E) Comercial Einhell, S.A.
Travesia Villa Ester, 9 B
Polígono Industrial El Nogal
E-28119 Algete-Madrid
- (P) Einhell Portugal Lda.
Avenida 2100
Rua da Estrela, 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcoselo VNG
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917529
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22070 Bellazzago (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
Bergsveien 96
DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (S) Hasse Haraldson
Barlastgatan 3
S-41463 Göteborg
- (N) Einhell Norge A/S
Sophus Buggesvaj 48
Postboks 2005
N-3255 Larvik
- (FIN) Sähkötalo Häjju OY
Korjaamoontaku 2
FIN-33840 Tampere
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.
Ul. Miedzyniecka 2-6
PL-50-514 Wrocław
Tel. 01 3345508, Fax 01 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.
Vajda Péter u. 12
H-1083 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak
makinler icin ve saray i ltd. a.s.
Altay Coşlu mah. Yasemin Sok. No: 19
TR 34843 Mattepe - İstanbul
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (SK) Vobler s.r.o.
Zupná 4
SK-95301 Zlate Moravce
Tel. 37 6426255, Fax 37 26256
- (KZ) Turkestan
Investitions- Baugesellschaft
Christofor Stefanidi
Belinski-102
KZ-4860000 st. Chimkent
Tel./Fax 03252 242144
- (RO) Novatech S.r.l.
Strada Iancu Maniu 24-26
Sc. A, AP 9 Sector 1
RO-75121 Bucuresti
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.
Areál u Bechovice
Bechava 10 B
CZ-19011 Praha - Bechovice 911
- (SV) Stav GmbH
Mihail Koloni str. 18 W
BG-9000 Varna
Tel. 052 605254
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
HR-49224 Lepajci
Tel 049 342 444, Fax 049 342 392
- (SI) GMA-Elektromechanika d.o.o
Cesta Andreja Bitca 115
SLO 1000 Ljubljana
Tel 01/5838304, Fax 01/5183803
- (GR) An. Mavrofidesopoulos S.A.
Technical & Commercial Company
12, Papastratou & Asklipio Str.
GR 18545 Piräus
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RS) Bermas
Altufyevskoe shosse, 2A
RUS-127273 Moscow
Tel 095 7870179, Fax 095 5401750
- (LT) Dirbita
Metalo str. 23
LT-02190 Vilnius
Tel 05 2395769, Fax 05 2395770
- (ES) AS Baltoil
Rolu alev
Haaslaava vald
EE-62102 Tartu
Tel 07 301 700, Fax 07 301 701
- (AE) Halai Trading Co. LLC
POB 9282, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15
UAE-Dubai
Tel 04 2279554, Fax 04 2217686
- (IR) Alborz Abzar Co. Ltd.
No. 111, Bastan Passage, Imam Khomeini Ave.
IR-11146 Teheran
Tel 021 6716072, Fax 021 6727177
- (BA) Einhell BH d.o.o.
Poslovni Centar 96
BA-72250 Vitez
- (ZA) Eurasia Industrial and Automotive Supply
Bessemer Str.
Duncanville
ZA-Vereeniging 1930
Tel 16 455 571 2, Fax 16 455 571 6