

**Einhell®**

GR Οδηγία χειρισμού για  
Πριόνι έλξης, κοψίματος και γωνιάσματος

6


CE

KGSZ



Art.-Nr.: 43.006.30

I.-Nr.: 01034


**210/1 Laser**




⊕ Desdobre a página 2-5









2








1



3





**GR****1. Περιγραφή συσκευής (εικ. 1/2)**

1. Μοχλός απομανδάλωσης
2. Χειρολαβή
3. Διακόπτης άναμμα-σβήσιμο
4. Κεφαλή μηχανής
5. Λάμα πριονιού
6. Προστασία λάμας πριονιού, κινητή
7. Τέρμα
8. Περιστρεφόμενος πάγκος
9. Σταθερή βάση
10. Βίδα στερέωσης
11. Δείκτης
12. Κλίμακα για περιστρεφόμενο πάγκο
13. Βίδα σύφιξης
14. Βίδα μα ροζέττα
15. Κλίμακα
16. Μπουλόνια ασφαλείας
17. Φραγή κυμάτων πριονιού
18. Κουμπί απομανδάλωσης
19. Σύστημα σύσφιξης

**2. Περιεχόμενο συσκευασίας**

- Πριόνι κοψίματος και γωνιάσματος
- Σύστημα σύσφιξης (19)
- Ακούμπισμα κατεργαζόμενου αντικειμένου (20)
- Λάμα πριονιού με σκληρό μέταλλο (5)
- Σακούλα περιστροφής ροκανιδών (24)
- Λαιζέρ

**3. Σωστή χρήση, ανταποκρινόμενη στον προορισμό της συσκευής**

Το πριόνι έλεγχος, κοψίματος και γωνιάσματος εξυπηρετεί στο κόμιμο ξύλου και πλαστικών υλών, ανάλογα με το μέγεθος της μηχανής. Το πριόνι δεν προορίζεται για κόμιμο ξύλου για τζακιά ή σόμπτες.

Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στον προορισμό της μηχανής.

Για ζημιές που οφείλονται σε τέτοια χρήση, για τραυματισμούς παντός ειδούς, ευθυνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μηχανή κατάλληλες λάμες. Απαγορεύεται οι χρήση διαχωριστικών δίσκων παντός ειδούς. Αναπόσταστο τμήμα της σωστής χρήσης είναι και η τήρηση των Υποδείξεων Ασφαλείας, καθώς και της Οδηγίας συναρμολόγησης και των Υποδείξεων χειρισμού στην Οδηγία Χειρισμού. Για προσωπικά που χειρίζονται τη μηχανή και πρέπει

να εκτελούν εργασίες συντήρησης, πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τη μηχανή και να γνωρίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Πέραν τούτου πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Να ακολουθούνται και οι γενικοί κανόνες των κλάδων ιατρικής εργασίας και ασφαλείας. Οποιεδήποτε τροποποιήσεις στη μηχανή αποκλείουν την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του κατασκευαστή και ενδεχόμενες από την τροποποίηση αυτή πηγάδισμες ζημιές.

Παρ όλη τη σωστή χρήση δεν μπορούν να αποκλειούνται τελείως ορισμένοι απομενούτες κίνδυνοι. Βάσει της κατασκευής και της δομής της μηχανής, μπορούν να συμβουν τα εξής:

- Επαρχί με η λάμα του πριονιού στις ακάλυπτες περιοχές
- Τα χέρια ακουμπούν την κινούμενη λάμα του πριονιού
- Κτύπημα προς τα πίσω του κατεργαζόμενου αντικειμένου ή τημάτων του
- Σπάσιμο της λάμας του πριονιού
- Εκσφενδονισμός ελαττωματικών τημάτων σκληρών μετάλλων της λάμας του πριονιού
- Θλάβες ακόής σε περίπτωση μη χρήσης της απαιτούμενης ηχοπροστασίας.
- Επιβλαβής εκπομπή σκονών ξύλου σε περίπτωση χρήσης σε κλειστούς χώρους.

**4. Σημαντικές υποδείξεις**

Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά την Οδηγία χρήσης και να προσέχετε τις υποδείξεις που περιέχει. Με τη βοήθεια αυτής της Οδηγίας χρήσης να εξοικειωθείτε με τη συσκευή, τη σωστή της χρήση και τις υποδείξεις ασφαλείας.

**⚠ Υποδείξεις ασφαλείας**

- Σε όλες τις εργασίες ρύθμισης και συντήρησης να βγάζετε το φίσ απ' στη πρίζα.
- Να δίνετε τις Υποδείξεις ασφαλείας σε όλα τα άτομα που εργάζονται με τη μηχανή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή για να κόβετε ξύλα τζακιού ή σόμπτες.
- Προσοχή! Λόγω της περιστρεφόμενης λάμας του πριονιού υφίσταται κινδύνος τραυματισμού για τα χέρια και τα δάκτυλα.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία επλέγξτε, εάν η τάση που αναφέρετε στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση του δικτύου.
- Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, σιγουρεύετε, ότι η διατομή του αρκεί για την απορρόφηση ισχύος. Ελάχιστη διατομή 1,5 mm².

- Να χρησιμοποιείτε τη μπαλαντέζα μόνο με ξετυλγμένο το καλώδιο.
- Μη σηκώνετε το πρίονι από το καλώδιο.
- Μη εκθέτετε το πρίονι στη βροχή και μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρό περιβάλλον.
- Να φροντίζετε για καλό αερισμό.
- Μη πριονίζετε κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας! Φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα μπορούν να πιαστούν από την περιστρέφομενη λάμα.
- Το πρόσωπο που χειρίζεται τη μηχανή πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, οι μαθητεύομενοι 16 ετών, αλλά μόνο υπό επίβλεψη.
- Να κρατάτε παιδιά μακριά από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
- Ελέγχετε το καλώδιο σύνδεση με το δίκτυο. Μη χρησιμοποιείτε ελαττώματικά καλώδια ή καλώδια με βλάβες;
- Να κρατάτε τη θέση εργασίας καθαρή από απορρίμματα έγινων ή οπιδήποτε άλλα αντικείμενα.
- Δεν επιτρέπεται να προσελκύετε την προσοχή των ατόμων όταν εργάζονται στη μηχανή.
- Να προσέξετε την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα και της λάμας του πριονιού.
- Η λάμα του πριονιού δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να φρέναρισθεί με πίεση στο πλαί της, αφού σήριστε το σύστημα μετάδοσης κίνησης.
- Να τοποθετείτε στη μηχανή μόνο καλά ακονισμένες και όχι παραμορφωμένες λάμες πριονιού.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη μηχανή μόνο εργαλεία που ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 847-1:2003.
- Οι ελαττωματικές λάμες πρέπει να αντικαθίστανται ομέσως.
- Μη χρησιμοποιείτε λάες πριονιού, που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται σε αυτή την Οδηγία χρήσης.
- Να σιγουρευθείτε πως το βέλος πάνω στη λάμα του πριονιού αντιστοιχεί στο βέλος που βρίσκεται πάνω στη συσκευή.
- Σιγουρευθείτε, πως η λάμα του πριονιού δεν ακουμπάει στην περιστρέφομενη πλάκα σε καμπυλή θέση, περιστρέφοντας τη λάμα του πριονιού με το χέρι στη θέση 45 και 90 μοιρών, αφού βγάλετε το φίς από τη πρίζα - Ενδεχομένως ρυθμίζετε την πριονοκεφαλή.
- Να σιγουρευθείτε πως όλα τα συστήματα που καλύπτουν την πριονοκεφαλή λειτουργούν άψογα.
- Ποτέ μη στερεώνετε την κινούμενη

**GR**

σβήνετε τη μηχανή και να βγάζετε το φίς από την πρίζα.

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, επισκευές και εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνίτες.
- Ολις η συστήματα ασφαλείας και προστασίας να απαντούνται αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
- Να προσέρχονται οι σχετικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων και όλοι οι αναγνωρισμένοι κανόνες ασφαλείας,
- Να λαμβάνετε υπόψη σας τα Ενημερωτικά Φυλλάδια του Επαγγελματικού Συνεταιρισμού (VBG 7i).
- Σε κάθε εργασία να συνδέετε το σύστημα αναρρόφησης σκόνης.
- Η λειτουργία σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο με κατάλληλη εγκατάσταση αναρρόφησης.
- Το πρώτο κοινόματος να συνδέετε με πρίζα ασφαλείας σύνοκο, με ελάχιστη ασφαλεία 10 A.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανής χαμηλής ισχύος για εργασίες για τις οποίες απαιτούνται μηχανής μεγάλης ισχύος;
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται !
- Να φροντίζετε να στέκεσαν σταθερά και να κρατάτε πάντα την ισορροπία σας.
- Να ελέγχετε το εργαλείο για εδεχόμενες βλάβες!
- Πριν από την περαιτέρω χρήση του εργαλείου να ελέγχετε τα συστήματα προστασίας ή τα ελαφρά ελαττωματικά τμήματα ως προς σωρτή λειτουργίας σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
- Ελέγχετε εάν τα κινούμενα τμήματα λειτουργούν αύμονα, δεν είναι σφριγμένα και εάν υπάρχουν ελαττωματικά εξαρτήματα. Όλα τα τμήματα πρέπει να είναι σωρτά μονταρισμένα και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αύμονης λειτουργίας της μηχανής.
- Τα ελαττωματικά συστήματα προστασίας πρέπει να επισκευάζονται σωστά από αναγνωρισμένο ειδικευμένο συνεργείο ή να αντικαθίστανται, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην Οδηγία χρήσης.
- Οι ελαττωματικοί διακόπτες να αντικαθίστανται από συνεργείο εξυπέρτησης πελατών.
- Αυτή η μηχανή ανταποκρίνεται σις ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας. Επισκευές να

εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο

- ηλεκτρολόγο με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείονται τραυματισμοί των ατόμων που χρησιμοποιούν τη μηχανή.
- Να αντικαθίσταται ένας ενδεχομένως φθαρμένος πάγκος εργασίας.
  - Να μη χρησιμοποιείτε λάμες πριονιού από χάλυβα ταχείας εργασίας.
  - Να προσέρχετε να είναι καλά στερεωμένο το σύστημα περιστροφής του βραχίονα όταν κάνετε γωνιάσματα.
  - Σε κάθετες εργασίες να δίνετε ίδιαίτερη προσοχή.
  - Προσοχή σε περίπτωση διπλών γωνιασμάτων χρειάζεται ίδιαίτερη προσοχή!
  - Μην υπερφορτώνετε τη μηχανή σας.
  - Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά
  - Κατά τη διάρκεια εργασιών που δημιουργούν σκόνη, να φοράτε μάσκα αναπνοής.
  - Να ελέγχετε το καλώδιο της μηχανής / το καλώδιο επέκτασης ως προς ενδεχόμενα ελαττώματα.
  - Όταν χειρίζεστε τις λάμες του πριονιού να φοράτε γάντια.
  - Σε κάθετες εργασίες να προσέχετε πολύ.
  - Ιδιαίτερη προσοχή σε διπλά γωνιάσματα.
  - Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας!
  - Να φοράτε ποστατευτικά γυαλιά
  - Σε εργασίες που δημιουργούν σκόνη να φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη
  - Να ελέγχετε το καλώδιο του εργαλείου / την επέκταση του καλώδιου για ενδεχόμενες βλάβες.



**Προσοχή:**  
**Ακτινοδολία λαϊζερ**  
**Μη κοιτάτε στην ακτίνα**  
**Κατηγορία λαϊζερ 2**

Προστατέψτε τον εαυτό σας και το περιβάλλον σας από κινδύνους ατυχημάτων με κατάλληλα μέρα προστασίας.

- Μη κοιτάτε απευθείας, χωρίς προστασία ματιών, στην ακτίνα λαϊζερ.
- Ποτέ μην κοιτάτε στην οδό της ακτίνας.
- Ποτέ μην τείνετε την ακτίνα προς επιφάνειες που αντανακλούν και πρόσωπα ή ζώα. Ακόμη και μία ακτίνα λαϊζερ χαμηλής ισχύος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια.
- Προσοχή - εάν εκτελούνται άλλες διαδικασίες από τις αναφερόμενες, μπορεί να υπάρξουν

GR

- επικίνδυνες εκθέσεις σε ακτινοβολία.
- Ποτέ μην ανοίγετε το στοιχείο λαίζερ
- Εάν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να αφαιρεθούν οι μπαταρίες.



**Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γιαλιά**



**Να φοράτε αυτοσπίδες!**



**Σε περίπτωση δημιουργίας σκόνης, να φοράτε προστασία αναπνευστικού συστήματος!**

#### Τιμές εκπομπής θορύβου

- Ο θόρυβος του πριονιού αυτού μετριέται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3744, EN 60651, 6/93, ISO 7960 Παραρτήμα A, 2/95. Ο θόρυβος στη θέση εργασίας μπορεί να υπερβεί τα 85 dB (A). Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει μέτρα προστασίας (να φοράτε προστατευτικό ακοής!).

Στάθμη οκουστικής πίεσης LPA	89,2 dB(A)
Ισχύς ηχητικής πηγής LWA	102,2 dB(A)

ΨΩι αναφέρομενες τιμές είναι τιμές εκπομπής και δεν αποτελούν συγχρόνως ασφαλείς τιμές θέσεις εργασίας. Παρ' όλη τη συσχέτιση των τιμών εκπομπής και ρυπογόνου επιβάρυνσης δεν μπορεί κανείς να συνάγει από αυτό εάν απαιτείται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας ή όχι. Οι συντελεστές που είναι δυνατόν να επιδράσουν στην στάθμη ρυπογόνου επιβάρυνσης στη θέση εργασίας, περιλαμβάνουν τη διάρκεια της επιδρασης, το είδος της χώρου, άλλες πηγές θορύβου κλπ. π.χ. τον αριθμό των μηχανών και άλλων γειτονικών διαδικασιών. Εκτός αυτού μπορούν να διέρχονται επίσης από χώρα σε χώρα οι αξιόπιστες τιμές στη θέση εργασίας. Αυτή η πληροφορία αποσκοπεί στο να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα καλύτερης κρίσης και αντιστάθμισης των κινδύνων.ψ

#### 5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος	230V ~ 50Hz
Απορροφώμενη ισχύς P1	1600 Watt
Είδος λειτουργίας	S1
Αριθμός στροφών κενού n0	4600 min <sup>-1</sup>
Πριονολόμα από σκληρό μέταλλο	
	ø 210 x ø 30 x 2,8 mm
Αριθμός δονιών	24
Πεδίο περιστροφής	-45° / 0° +45°
Κοπή γωνιάματος	0° bis 45° προς αριστερά
Επιφάνεια ακουμπίσματος λάμας	420 x 210 mm
Φάρδος κοπής σε 90°	205 x 65 mm
Φάρδος κοπής σε 45°	145 x 65 mm
Φάρδος κοπής σε 2X45°	(διπλό γώνιασμα) 145 x 35 mm
Κατηγορία λαίζερ	2
Μηκός κυμάτων λαίζερ	650 nm
Ισχύς λαίζερ	≤ 1 mW
Τροφοδοτημένο ρεύματος στοιχείου λαίζερ	
	2x1,5 v Micro (AAA)

#### 6. Πριν τη θέση σε λειτουργία

- Η μηχανή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή επιφάνεια, δηλ. σε πάγκο εργασίας, και να βρισκεται σε βάση Universal ή σε κάτι παρόμοιο.
- Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα συστήματα προστασίας.
- Η λάμα του πριονιού πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
- Σε ήδη κατεργασθέντα ξύλα να προσέχετε έξανα αντικείμενα όπως π.χ. καρφιά ή βίδες κλπ..
- Πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη για άναμμα/σβήσιμο, σιγουρευθείτε πως η λάμα του πριονιού είναι ωστά τοποθετημένη κι πως τα κινητά τμήματα κινούνται ελεύθερα.
- Σιγουρευθείτε προτού συνδέσετε τη μηχανή, πως τα στοιχεία που αναφέρονται στην ετικέτα της μηχανής συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

#### 7. Συναρμολόγηση και χειρισμός

- ##### 7.1 Συναρμολόγηση του πριονιού (εικ.1/2)
- Μοντάρετε τον μοχλό για τη ρυθμιση της γωνίας (13) στην όπισθεν της μηχανής.
  - Για την μετατόπιση του περιστρεφόμενου

**GR**

δίσκου (8) χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης (10) κατά περ. 2 στροφές και πιέστε το κουμπί απομανδάλωσης (18) για απομανδάλωση του περιστρέφομενο δίσκου (8).

- Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί απομανδάλωσης (18) και στρώψτε τον περιστρέφομενο δίσκο (8) και τον δείκτη (11) στην επιθυμούμενη γωνία της κλίμακας (12) και στερεώστε με τη βίδα στερέωσης (10).
- Με ελαφριά πίεση της κεφαλής της μηχανής (4) προς τα κάτω και σύγχρονα τρόβηγμα του μπουλονιού ασφαλείας (16) από το στήριγμα του κινητήρα, απομανταλώστεται το πριόνι στην κάτω θέση εργασίας.
- Περιστρέψτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα επάνω, μέχρι να βρει αντίσταση το άγκυστο ασφαλείας.
- Το σύστημα σύσφιξης (19) και το κούμπιμα του κατεργαζόμενου αντικειμένου (20) μπορούν να στερεωθούν και αριστερά και δεξιά στην βάση δαπέδου (9).
- Η κεφαλή της μηχανής (4) μπορεί να πάρει κλίση χαλαρώνοντας τη βίδα σύσφιξης (13) προς τα αριστερά μάζευμα 45°.

#### **7.2 Κόψιμο 90° και περιστρεφόμενος πάγκος 0° (εικ. 3)**

Σε φάρδη κοπής μέχρι 105 mm μπορεί να στερεωθεί η λειτουργία έλξης του πριονού με τη βίδα με ροζέττα (14) στην πίσω θέση. Εάν το φάρδος κοπής είναι πάνω από 105mm, να προσέξετε να είναι χαλαρή η πτερύγωτη βίδα (14) και να κινείται η κεφαλή της μηχανής (4).

- Φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) στην επάνω θέση.
- Σπρώξτε την κεφαλή της μηχανής (4) από τη χειρολαβή (2) προς τα πίσω και στερεώστε ενδεχομένους στη θέση αυτή. (ανάλογα με το φάρδος της κοπής)
- Βάλτε το ξύλο που θέλετε να κόψετε στο τέρμα (7) και στον περιστρέφομενο δίσκο (8).
- Στερεώστε το υλικό με το σύστημα σύσφιξης (19) στη βάση δαπέδου (9) για να εμποδίσετε μια μετατόπιση κατά τη διάρκεια της κοπής.
- Πιέστε το μοχλό απομανδάλωσης (1) για την προστασία της πριονολάμας για να απελευθερώσετε την κεφαλή της μηχανής (4).
- Με τον αντίκειρα πιέστε το κουμπί απομαντάλωσης (29) και ενεργοποιήστε τον διακόπτη για άναμμα και σήμα (3) για να ανώντεται τον κινητήρα. Με τη χειρολαβή (2) κινείτε ομοιόμορφα και με ελαφριά πίεση προς τα κάτω δια μέσου του κατεργαστέου
- Αφού τελειώσετε το πριόνισμα φέρτε την


10

κεφαλή της μηχανής και πάλι προς την επάνω θέση ακνητοποίησής και αφήστε ελεύθερο το διακόπτη για άναμμα και σήμα (3).

**Προσοχή!** Χάρη στο ελατήριο η μηχανή κτυπά αυτόματα προς τα επάνω, δηλαδή μετά το κούψιμο μην αφήνετε τη χειρολαβή (2) ελεύθερη, αλλά κινήστε αργά την κεφαλή της μηχανής με ελαφριά αντιπίεση προς τα επάνω.

#### **7.3 Ρύθμιση ακριβείας του τέρματος για κόψιμο 90° (εικ. 4/5/7)**

- Χαμηλώστε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα κάτω και στερεώστε με το μπουλόνι ασφαλείας (16).
- Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης (13).
- Οποθετήστε το τέρμα-γωνία (a) μεταξύ πριονολάμας (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι και αλλάξτε τη βίδα ρύθμισης (21) τόσο, μέχρι η γωνία μεταξύ της πριονολάμας (5) και του περιστρεφόμενου πάγκου (8) να είναι 90°.
- Για να στερεώσετε αυτή τη ρύθμιση, σφίξτε και πάλι το παξιμάδι.
- Τελικά ελέγχετε τη θέση της ένδειξης της γωνίας (23). Εάν χρειάζεται, χαλαρώστε τον δείκτη με το σταυρωτό κατσα βίδη, βάλτε στη θέση 0° της κλίμακας γωνίας (15) και ξανασφίξτε τη βίδα.



#### **7.4 Κόψιμο 90° και περιστρεφόμενος πάγκος 0°-45°(εικ. 6)**


Με το πριόνι KGSZ 210/1 μπορείτε να εκτελέσετε κούψιμα αριστερά και δεξιά του τέρματος από 0°-45°.

- Με τη χειρολαβή (2) ρυθμίζετε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) στη γωνία που επιθυμείτε, δηλαδή ο δείκτης (11) στον περιστρεφόμενο πάγκο πρέπει να συμφωνεί με την επιθυμούμενη γωνία (12) στη σταθερή βάση δαπέδου (9).
- Επανασφίξγετε τη λαβή στερέωσης (10) για να στερεώσετε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8).
- Εκτέλεση της κοπής όπως περιγράφεται στο εδώφιο 7.2.

#### **7.5 Κοπή γωνιάσματος 0°- 45° και περιστρεφόμενος πάγκος 0° (εικ. 4/7)**

Με το πριόνι KGSZ 210/1 μπορούν να εκτελεσθούν κοπές προς αριστερά σε γωνία από 0°- 45° προς την επιφάνεια εργασίας.

- Φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) στην επάνω θέση.



- Ακινητοποιήστε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) σε θέση 0°.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (13) και με τη χειρολαβή (2) φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) σε κλίση προς τα αριστερά, μέχρι ο δεικτής (23) να δείχνει την επιθυμουμένη γωνία (15).
- Ξανασφίξτε τη βίδα σύνφεξης (13) και εκτελέστε το κόμιμο όπως περιγράφεται στο εδάφιο 7.2.

#### 7.6 Ρύθμιση ακριθείας του τέρματος για κοπή γωνιάσματος 45° (εικ. 4/8)

- Χαμηλώστε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα κάτω και ακινητοποιήστε με το μπουλόνι ασφαλείας (16).
- Ακινητοποιήστε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) σε θέση 0°.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (13) και με τη χειρολαβή (2) φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα αριστερά σε κλίση 45°.
- Ρυθμίστε γωνία τέρματος (b) 45° μεταξύ πριονολάμας (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8).
- Χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι και μετατοπίστε τη βίδα ρύθμισης (22) τόσο, μέχρι η γωνία μεταξύ πριονολάμας (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8) να είναι ακριβώς 45°.
- Ξανασφίξτε το κόντρα παξιμάδι για να ακινητοποιήσεται αυτή τη ρύθμιση.

#### 7.7 Κοπή γωνιάσματος 0°- 45° και περιστρεφόμενος πάγκος 0°- 45° (εικ. 4/9)

Με το πριόνι KGSZ 210/1 μπορείτε να εκτελείτε κοπές γωνιάσματος προς τα αριστερά σε γωνία από 0°- 45° προς την επιφάνεια εργασίας και συγχρόνως σε γωνία 0°- 45° προς το τέρμα (κοπή διπλού γωνιάσματος).

- Φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) στην επάνω θέση.
- Χαλαρώστε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) χαλαρώνοντας τη λαβή στερέωσης (10).
- Με τη χειρολαβή (2) ρυθμίζετε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) στην επιθυμουμένη γωνία (βλέπε και εδάφιο 7.4).
- Ξανασφίξτε τη λαβή στερέωσης (10) για να ακινητοποιήσετε τον περιστρεφόμενο πάγκο.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (13) κι με τη χειρολαβή (2) φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα αριστερά σε κλίση σύμφωνα με τη γωνία που επιθυμείτε (βλέπε και εδάφιο 7.5).
- Ξανασφίξτε το παξιμάδι στερέωσης (13).
- Εκτελέστε το κόμιμο όπως περιγράφεται στο

εδάφιο 7.2.

#### 7.8 Αναρρόφηση ροκανιδιών (εικ. 1)

Το πριόνι είναι εξοπλισμένο με σακούλα περιστυλογής (24) για ροκανίδια. Η σακούλα περιστυλογής ροκανιδών (24) μπορεί να αδειούται ανοιγόντας το φερμουάρ στην κάτω πλευρά.

#### 7.9 Αντικατάσταση της πριονολάμας (εικ. 10/11/12)

- Βγάλτε το φίς από τη πρίζα
  - Γιρίστε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα επάνω.
  - Χαλαρώστε τις βίδες (26/27) και ανοίξτε την κινητή προστασία της πριονολάμας (6) προς τα επάνω.
  - Με ένα χέρι πιέστε τη φραγή κυμάτων πριονού (17) με το άλλο χέρι τοποθετήστε το κλειδί (c) στη βίδα φλάντζας (25).
  - Πιέστε γερά τη φραγή κυμάτων πριονού (17) και στρίψτε τη βίδα φλάντζας (25) αργά στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Μετά από μέδιμνη μία στροφή, η φραγή κυμάτων πριονού βρίσκεται αντίσταση.
  - Χαλαρώνετε τώρα με λίγο περισσότερη δύναμη τη βίδα φλάντζας (25) στην κατεύθυνση δεικτών ρολογιού.
  - Ξεβιδώνατε τελείως τη βίδα φλάντζας (25).
  - Βγάλτε την πριονολάμα (5) από την εσωτερική φλάντα και τραβήξτε εξω.
  - Τοποθετήστε τη νέα πριονολάμα στην αντίστροφη σειρά και στερεώστε την.
- Προσοχή!** Η λοξότητα των δοντιών, δηλαδή η κατεύθυνση περιστροφής της πριονολάμας πρέπει να συμφωνεί με την κατεύθυνση του βέλους πάνω στο περίβλημα.
- Πριν το μοντά της πριονολάμας, πρέπει να καθαρισθούν προσεκτικά οι φλάντζες της πριονολάμας.
  - Η κινητή προστασία της πριονολάμας (6) ίνα επανατοποθετηθεί στην αντίστροφη σειρά.
  - Σιγουρεύεθείτε πώς η φραγή κυμάτων πριονού (17) είναι χαλαρώμενη.
  - Πριούντο συνεχίστε να εργάζεστε με το πριόνι, να ελέγχετε την άμοη λειτουργία των συστημάτων προσασίας.
  - Προσοχή! Μετά από κάθε αλλαγή της πριονολάμας να ελέγχετε, εάν κινείται ελεύθερα η λάμα του πριονού σε κάθετη θέση καθώς και σε κλίση 45° στη σχισμή του περιστρεφόμενου πάγκου.

**GR**

**7.10 Λειτουργία λαιήζερ (εικ. 13)**

- Με τον διακόπητη (a) μπορεί να αναφθεί ή να σβήσεται το λαιήζερ (28).
- Το λαιήζερ ρίχνει μία ακτίνα στο κατεργαζόμενο αντικείμενο.
- Με τη λειτουργία λαιήζερ μπορούν να εκτελεσθούν κοπές ακριβείας.

**8. Συντήρηση**

- Οι σχημές για τον αερισμό της μηχανής να είναι πάντα ελεύθερες και καθαρές.
- Να καθαρίζετε τακτικά τη μηχανή και να αφαιρείτε σκονή και ακαθαρσίες. Ο καθαρισμός να γίνεται καλύτερα με πεπιεσμένο αέρα ή με άνεα πανί.
- Να λιπαίνονται σε τακτικά διαστήματα όλα τα κινητά τμήματα
- %α τον καθαρισμό παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα.

**9. Παραγγελία ανταλλακτικών**

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών πρέπει να αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Χαρακτηρισμός τύπου της μηχανής
- Αριθμός ειδούς της μηχανής
- Χαρακτηριστικός αριθμός της μηχανής
- Αριθμός ανταλλακτικού του απαιτούμενου ανταλλακτικού

Ersatzteilliste KGSZ 210/1 Laser

Art.-Nr.: 43.006.30 I-Nr. 01034

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	Entriegelungshebel	43.006.30.03.001
3	Ein/Ausschalter	43.006.30.03.003
5	Sägeblatt 24 Zähne	45.020.48
6	Sägeblattschutz beweglich	43.006.30.03.006
13	Feststellbügel	43.006.30.03.013
19	Spannvorrichtung komplett	43.006.30.03.019
20	Werksstückauflage	43.006.30.03.020
24	Spänefangsack	43.006.30.03.024
o.B.	Kohlebürsten komplett	43.006.30.03.030
o.B.	Werkzeug	43.006.30.03.031
o.B.	Tischeinlage	43.006.30.03.032

**Einhell®**

- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaración de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konfimittserklärung
- (RUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiaraione di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

- (GR) EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
- (I) Dichiaraione di conformità CE
- (OK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (HU) EU Konformkijelentés
- (SL) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty
- (SK) Vyhásenie EU o konforme
- (BG) Декларация за съответствие на ЕО

**Karp- und Gehrungssäge KGSZ 210/1 Laser**

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Über-einstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

D'underskrivne erklærer i navnet på firma dat het produkt overeensstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarar i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Alekkirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardejä.

Undertecknede erklarerer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Логотипомісний підтвердження від імені фірми що настінане изделие, соответствует требованиям

следующих нормативных документов:

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányvonalaikkal és normákkal.

következő irányvonalaikkal és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıda anılan yönetmeliğlere ve normlara uygun olduğunu beyan eder.

En súbdant la tης επιφύλαξη δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανόνες και προτύπων.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer under tegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlaší, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányvonalaikkal és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladnosti s sledеćimi smernicami in standardi.

Níž podpisany oswiadcza w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi normatywnymi i normami.

Podpisujúci začína prehľadať v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

Дополнительно декларируется от имени на фирмата

съответствието на продукта.

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	ISC GmbH Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar
<input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG	
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG	
<input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L <sub>WM</sub> .....dB(A); L <sub>WA</sub> .....dB(A)	
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG		

**EN 55014-1/A2; EN55014-2/A2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11; EN 61029-2-9;  
EN 61029-1; EN 60825**

Landau/Isar, den 26.07.2004

Brühölzl  
Leiter Produkt-Management

Tamberg  
Produkt-Management

Archivierung / For archives: 4300630-42-4155050-E

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

### ② Εγγύηση

ια τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδεχθεί ελεγκτικά. Η πρόθεσμα των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραδοσή της συσκευής από τον παραγγελματούχο για λειτουργία. Στην ημέρη της παραδοσής, εντά η ισχυρή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον ακίντη για τοπο η προορίστα.

**Φυσικά διατρέψεις ή άλλα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.**

Η εγγύηση ισχει εντός της Ομοσπονδιακής Δικαιοδοσίας της "ερμανίδας" ή εντός της χώρας του εκθετού τοπικού εκπροσώπου παλήνεων ως αμφιλέμμα των τοπικών δικαδικιών. Παρακαλούμε να προσέξετε τον οριζόδιο του τοπικού τμήματος εξυπρετείης, πελάτων ή την κατωτέρω

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.**




### ③ Εγγύηση

ια τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδεχθεί ελεγκτικά. Η πρόθεσμα των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραδοσή της συσκευής από τον παραγγελματούχο για λειτουργία. Στην ημέρη της παραδοσής, εντά η ισχυρή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον ακίντη για τοπο η προορίστα.

**Φυσικά διατρέψεις ή άλλα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.**


Η εγγύηση ισχει εντός της Ομοσπονδιακής Δικαιοδοσίας της "ερμανίδας" ή εντός της χώρας του εκθετού τοπικού εκπροσώπου παλήνεων ως αμφιλέμμα των τοπικών δικαδικιών. Παρακαλούμε να προσέξετε τον οριζόδιο του τοπικού τμήματος εξυπρετείης, πελάτων ή την κατωτέρω



### ④ Εγγύηση

Η ανταπόδοση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συναδευτικών φιλοξενών των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποδιόρθωση, επηρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

⑤ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών



- (D) ISC GmbH  
Eichenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar  
Tel. (0180) 5 120 509 (12 Ct/min), Fax (0180) 5 835 830 (12 Ct/min)
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
A-2363 Guntramsdorf  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
St. Gallenstrasse 182  
CH-8404 Winterthur  
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd  
Unit 5 Merseeth Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
CH 41 1NG  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
NL-4815 PK Breda  
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (E) Comercial Einhell, S.A.  
Travesia Villa Ester, 9 B  
Polígono Industrial El Nogal  
E-28119 Algete-Madrid
- (P) Einhell Portugal Lda.  
Apartado 2100  
Rua da Alderia , 225 Apartado 2100  
P-4405-017 Arcoselo VNG  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917529
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
I-22070 Beregazzo (Co)  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoesvej 36  
DK-8600 Silkeborg  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (S) Hasse Hardison  
Barlastgatan 3  
S-41463 Göteborg
- (N) Einhell Norge A/S  
Sophus Buggesvæi 48  
Postboks 2005  
N-3255 Larvik
- (FI) Sähkötalo Harju OY  
Korjamonttu 2  
FIN-33840 Tampere  
Tel. 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.  
Ul. Miedzyleska 2-6  
PL-50-514 Wrocław  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
H-1089 Budapest  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak  
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.  
Altay Cesme mah. Yasemin Sok. No: 19  
TR 34843 Maltepe - İstanbul  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (SK) Vobler s.r.o.  
Zúprá 4  
SK-95301 Zlate Moravce  
Tel. 37 6426255, Fax 37 26256
- (KZ) Turkstan  
Investitions- Baugesellschaft  
Christofor Stefanidi  
Belinskij-102  
KZ-4660008 st. Chimkent  
Tel./Fax 03252 242414
- (RO) Novatech S.r.l.  
Bd. Lasar Catargiu 24-26  
Sc. A, 9 Sector 1  
RO-75121 Bucuresti  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.  
Areál vù Bechovice  
Budava 10 B  
CZ-19011 Praha - Bechovice 911
- (BG) Slav GmbH  
Mihail Koloni str. 18 W  
BG-9000 Varna  
Tel. 052 605254
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
HR-49224 Lepajci  
Tel. 049 342 444, Fax 049 342 392
- (SI) GMA-Elektromechanika d.o.o.  
Cesta Andreja Bitanca 115  
SLO 1000 Ljubljana  
Tel. 01/5838304, Fax 01/5183803
- (GR) An. Mavrofidopoulos S.A.  
Technical & Commercial Company  
12, Papastratou & Asklipiou Str.  
GR 18545 Piräus  
Tel. 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RS) Bermas  
Altufyevskoe shosse, 2A  
RUS-127273 Moscow  
Tel. 095 580179, Fax 095 5401750
- (LT) Dirbita  
Metalo str. 23  
LT-02190 Vilnius  
Tel. 05 2395769, Fax 05 2395770
- (EE) AS Baltoil  
Rõlu alev  
Haaslaava vald  
EE-62102 Tartu  
Tel. 07 301 700, Fax 07 301 701
- (UA) Halal Trading Co. LLC  
POB 9282, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15  
UAE-Dubai  
Tel. 04 2279554, Fax 04 2217686
- (IR) Alborz Abzar Co. Ltd.  
No. 111, Bastan Passage, Imam Khomeini Ave.  
IR-11146 Teheran  
Tel. 021 6716072, Fax 021 6727177
- (BA) Einhell BH d.o.o.  
Poslovni Centar 96  
BA-72250 Vitez
- (ZA) Eurasia Industrial and Automotive Supply  
Bessemer Str.  
Duncanville  
ZA-Vereeniging 1890  
Tel. 16 455 571 2, Fax 16 455 571 6