

Einhell®

GLOBAL

(D) Bedienungsanleitung
Kompressor

(SK) Návod na obsluhu
Kompresor

(CZ) Návod k použití
Kompresor

(SLO) Navodila za uporabo
Kompresorja

(HR) Naputak za uporabu
Kompresor

④

CE

Art.-Nr.: 40.072.50

I.-Nr.: 01085

EURO 8/24



- ⊕ Gebrauchsanweisung beachten!
- ⊖ Dodržovat návod k obsluze!
- ⊕ Upoštevajte navodila za uporabo!
- ⊕ Pridržavajte se uputa za uporabu!
- ⊖ Dodržiavajte návod na použitie!





- ⊕ Warnung vor elektrischer Spannung
- ⊖ Varování před elektrickým napětím
- ⊕ Pozor pred električno napetostjo
- ⊖ Upozorenje na električni napon
- ⊖ Výstraha pred elektrickým napäťom



- ⊕ Warnung vor heißen Teilen
- ⊖ Varování před horkými díly
- ⊕ Pozor pred vročimi deli
- ⊖ Upozorenje na vruće dijelove
- ⊖ Výstraha pred horúcimi dielmi



- ⊕ Gehörschutz tragen!
- ⊖ Nosit ochranu sluchu!
- ⊕ Nosite zaščito za ušesa!
- ⊖ Nosite zaštitnik za uši.
- ⊖ Používajte ochranu sluchu!



D**Allgemeine Sicherheits-hinweise**

Achtung! Beim Gebrauch dieses Kompressors sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung

- Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr.

2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse

- Setzen Sie den Kompressor nicht dem Regen aus.
- Benützen Sie den Kompressor nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
- Benützen Sie den Kompressor nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

3. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag

- Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.

4. Halten Sie Kinder fern!

- Lassen Sie andere Personen nicht den Kompressor oder das Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

5. Bewahren Sie Ihren Kompressor sicher auf

- Der unbunten Kompressor sollten trockenem, verschlossenem Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.

6. Überlasten Sie Ihren Kompressor nicht

- Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

7. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung

- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

8. Benützen Sie eine Schutzbrille

- Verwenden Sie eine Atemmaske bei staubergzeugenden Arbeiten.

9. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel

- Ziehen Sie den Kompressor nicht am Kabel, und benützen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

10. Überdehnen Sie nicht Ihren Standbereich

- Vermeiden Sie abnormalen Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

11. Pflegen Sie Ihren Kompressor mit Sorgfalt

- Halten Sie Ihren Kompressor sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie beschädigte.

12. Ziehen Sie den Netzstecker

- Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung ...

13. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken

- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, daß die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.

14. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf

- Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.

15. Verlängerungskabel im Freien

- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.

16. Seien Sie stets aufmerksam

- Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
- Verwenden Sie den Kompressor nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

17. Kontrollieren Sie Ihren Kompressor auf Beschädigungen

- Vor weiterem Gebrauch des Kompressors die Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig

auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind.

Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen des Gerätes zu gewährleisten.

Beschädigte Schutzeinrichtungen und Teile sollen sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt

repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benützen Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten läßt.

18. Achtung!

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit, benützen Sie nur Zubehör und Zusatzeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer als der in der Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

19. Reparaturen nur vom Elektrofachmann

- Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen.

20. Schließen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an

- Wenn Vorrichtungen zum Anschluß von Staubabsaugeinrichtungen vorhanden sind, überzeugen Sie sich, daß diese angeschlossen und benutzt werden.

21. Geräusch

- Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmassnahmen für den Bedienenden erforderlich.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch!

Technische Daten	
Netzanschluß	230 V ~ 50 Hz
Motorleistung kW/PS	1,5 / 2
Kompressor-Drehzahl min ⁻¹	2850
Betriebsdruck bar	8
Druckbehältervolumen (in Liter)	24
Theo. Ansaugleistung l/min.	206
Schalleistungspegel LWA in dB (A)	97
Schalldruckpegel LPA in dB (A)	77
Schutzart	IP 20
Gerätegewicht in kg	25

Hinweise zur Aufstellung

- Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Etwaige Schäden sofort dem Transportunternehmen melden, mit dem der Kompressor angeliefert wurde.
- Vor Inbetriebnahme muß der Ölstand in der Kompressor-pumpe kontrolliert werden.
- Die Aufstellung des Kompressors sollte in der Nähe des Verbrauchers erfolgen.
- Lange Luftleitung und lange Zuleitungen (Verlängerungen) sind zu vermeiden.
- Auf trockene und staubfreie Ansaugluft achten.
- Den Kompressor nicht in einem feuchten oder naßen Raum aufstellen.
- Der Kompressor darf nur in geeigneten Räumen (gut belüftet, Umgebungstemperatur +5° / 40°C) betrieben werden. Im Raum dürfen sich kein Staub, keine Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.
- Der Kompressor ist geeignet für den Einsatz in trockenen Räumen. In Bereichen, wo mit Spritzwasser gearbeitet wird, ist der Einsatz nicht zulässig.

Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft und Farbspritzen

Verdichter und Leitungen erreichen im Betrieb hohe Temperaturen. Berührungen führen zu Verbrennungen. Die vom Verdichter angesaugten Gase oder Dämpfe sind frei von Beimengungen zu halten, die in dem Verdichter zu Bränden oder Explosionen führen können. Beim Lösen der Schlauch-kupplung ist das Kupplungsstück des Schlauches mit der Hand festzuhalten, um Verletzungen durch den zurück schnellenden Schlauch zu vermeiden.

Bei Arbeiten mit der Ausblas-pistole Schutzbrille tragen. Durch Fremdkörper und weggeblasene Teile können leicht Verletzungen verursacht werden.

Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen oder Kleidung am Körper reinigen.

Sicherheitshinweise beim Farbspritzen beachten!

- Keine Lacke oder Lösungsmittel mit einem Flammpunkt von weniger als 21° C verarbeiten.
- Lacke und Lösungsmittel nicht erwärmen.
- Werden gesundheitsschädliche Flüssigkeiten verarbeitet, sind zum Schutz Filtergeräte (Gesichtsmasken) erforderlich. Beachten Sie auch die von den Herstellern solcher Stoffe gemachten Angaben über Schutzmaßnahmen.
- Die auf den Umverpackungen der verarbeiteten Materialien aufgebrachten Angaben und Kennzeichnungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen, insbesondere geeignete Kleidung und Masken zu tragen.



D

- Während des Spritzvorgangs sowie im Arbeitsraum darf nicht geraucht werden. Auch Farbdämpfe sind leicht brennbar.
- Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende Maschinen dürfen nicht vorhanden bzw. betrieben werden.
- Speisen und Getränke nicht im Arbeitsraum aufzubewahren oder verzehren. Farbdämpfe sind schädlich.
- Der Arbeitsraum muß größer als 30 m³ sein und es muß ausreichender Luftwechsel beim Spritzen und Trocknen gewährleistet sein. Nicht gegen den Wind spritzen.
Grundsätzlich beim Verspritzen von brennbaren bzw. gefährlichen Spritzgütern die Bestimmungen der örtlichen Polizeibehörde beachten.
- In Verbindung mit dem PVC-Druckschlauch keine Medien wie Testbenzin, Butylalkohol und Methylenechlorid verarbeiten (verminderter Lebensdauer).

Stellen Sie Beschädigungen fest, so wenden Sie sich bitte an die Kundendienstwerkstatt.

Zur Inbetriebnahme

Montage der Laufräder:
Die beiliegenden Laufräder müssen entsprechend der Zeichnung 1 montiert werden.

**Elektrischer Anschluß:**


Der Kompressor ist mit einer Netzeitung mit Schutzkontaktstecker ausgerüstet. Dieser kann an jeder Schutzkontaktsteckdose 230V ~ 50 Hz, welche mit 16 A abgesichert ist, angeschlossen werden. Lange Zuleitungen, sowie Verlängerungen, Kabeltrommeln usw. verursachen Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern. Bei niedrigen Temperaturen unter 0°C ist der Motoranlauf durch Schwerläufigkeit gefährdet.

Betrieb von Druckbehältern nach Druckbehälterverordnung

1. Wer einen Druckbehälter betreibt, hat diesen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, ordnungsgemäß zu betreiben, zu überwachen, notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.
 2. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall erforderliche Überwachungsmaßnahmen anordnen.
 3. Ein Druckbehälter darf nicht betrieben werden, wenn er Mängel aufweist, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden.
 4. Der Druckbehälter ist regelmäßig auf Beschädigungen, wie z. B. Rost zu kontrollieren.
- Austausch Ölverschluß und Montage Luftfilter:**
Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher den Deckel der Öleinfüllöffnung und setzen Sie den beiliegenden Verschlußstopfen (2) in die Öleinfüllöffnung. Schrauben Sie den Luftfilter (1) in die seitliche Bohrung der Kompressorzpumpe.

**Erklärung der Druckluftarmatur**

- 1 Druckschalter
- 2 Sicherheitsventil
- 3 Manometer (ablesen des Kesseldrucks)
- 4 Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen werden)
- 5 Druckminderer (Druckeinstellung)
- 6 Ein / Aus - Schalter



Wartung und Pflege

● Kondenswasser:

Das Kondenswasser ist täglich durch Öffnen des Entwässerungsventils (Bodenseite des Druckbehälters) abzulassen.

● Sicherheitsventil:

Das Sicherheitsventil ist auf höchstzulässigen Druck des Druckbehälters eingestellt. Es ist nicht zulässig, das Sicherheitsventil zu verstehen oder dessen Plombe zu entfernen.

● Ölstand regelmäßig kontrollieren:

Der Ölstand muß im Schauglas zwischen dem roten Ölstands-kontrollpunkt und dem oberen Rand des Schauglasses sichtbar sein.

Ölwechsel: Empfohlenes Öl: SAE 15W/40 oder gleichwertiges. Die Erstfüllung soll nach 100 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach ist alle 500 Betriebsstunden das Öl abzulassen und neues nachzufüllen.

● Ölwechsel:

Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Nachdem Sie den eventuell vorhandenen Luftdruck abgelassen haben, können Sie die Ölablaß-schraube an der Verdichterpumpe herausdrehen. Damit das Öl nicht unkontrolliert herausläuft, halten Sie eine kleine Blechrinne darunter und fangen Sie das Öl in einem Behälter auf.

Falls das Öl nicht vollständig herausläuft empfehlen wir den Kompressor ein wenig zu neigen.

Das Altöl entsorgen Sie bei einer entsprechenden

Annahmestelle für Altöl.

Ist das Öl herausgelaufen, drehen Sie die Ölablaß-schraube / Schauglas wieder ein.


Füllen Sie das neue Öl ein, bis der Ölstand im Schauglas den roten Punkt erreicht hat. Anschließend setzen Sie den Öl-einfüllstopfen wieder ein..

1 Filter

2 Ölneinfüllstopfen

3 Ölablaßschraube

4 Schauglas



Druckschalter-einstellung

Der Druckschalter ist werkseitig eingestellt.

Einschaltdruck ca. 5 bar
Ausschaltdruck 8 bar

Mögliche Ausfall-ursachen

welche zu einer Überlastung des Motors und damit zum Ansprechen des Überlastschutzes führen:

- Zu hohe Netzzspannung
- Zu hohe Umgebungs-temperaturen und unge-nügende Luftzufuhr
- Defekte Verdichterventile oder undichtes Rückschlagventil
- Ölstand minimal, Pleuellager schwergängig

Wechselstrommotoren nach der Abkühlpause wieder einschalten. Vermeiden Sie das Berühren von heißen Aggregatteilen und Rohrleitungen.

Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteil-Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

Achtung! Warten Sie bis der Verdichter vollständig abgekühlt ist!
Verbrennungsgefahr!

SK**Všeobecné
bezpečnostné pokyny**

Pozor! Pri používaní tohto kompresora treba na ochranu proti kopnutiu prúdom, nebezpečenstvu poranenia a popálenia dodržiavať nasledujúce zásadné bezpečnostné predpisy. Tieto pokyny si prečítejte a prihladiťte k nim skôr, ako začnete prístroj používať.

1. Svoje pracovisko udržiavajte v poriadku

- Neporiadok na pracovisku spôsobuje riziko úrazov.

2. Zohľadnite vplyvy prostredia

- Kompresor nevystavujte dažďu. Kompresor nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Postarať sa o dobré osvetlenie.

Kompresor nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

3. Chráňte sa pred kopnutím prúdom

- Predchádzajte dotyku tela s uzemnenými časťami, napríklad trubkami, vykurovacimi telesami, pecami, chladničkami.

4. Deti nepustite do jeho blízkosti!

- Nedovoľte iným osobám, aby sa dotýkali kompresora alebo kábla, nepustite ich na svoju pracovisko.

5. Svoj kompresor uschovávajte bezpečne

- Nepoužívaný kompresor by mal byť uschovávaný v suchom, uzavretom priestore a nemal byť dosažiteľný pre deti.

6. Svoj kompresor neprefažuite

- V uvedenom rozsahu výkonnosti budete pracovať lepšie a bezpečnejšie.

7. Nosta vhodný pracovný odev

- Nenoste volný odev alebo šperky. Mohli by sa zachytíť do pohyblivých častí. V prípade práce vonku odporúčame gumové rukavice a protišmykovú

obuv. V prípade dlhých vlasov nosť sieťku.

8. Používajte ochranné okuliare

- V prípade prác, pri ktorých vzniká prach, používajte dýchaci masku.

9. Kábel nepoužívajte v rozpore s jeho určením

- Kompresor neflhajte za kábel a nepoužívajte ho na to, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Kábel chráňte pred horúčavou, olejom a ostrými hranačami.

10. Svoj priestor na postavenie príliš nerozšírujte

- Predchádzajte abnormálnemu držaniu tela. Postarať sa o bezpečný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu.

11. Svoj kompresor starostivo ošetrujte

- Svoj kompresor udržiavajte čistý, aby ste mohli pracovať dobré a bezpečne. Dodržiavajte predpisy pre údržbu. Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, a v prípade poškodenia ich nechajte vymeniť uznanému odborníkovi. Pravidelne kontrolujte predĺžovačku a poškodenú vymene.

12. Zástrčku vytiahnite zo siete

- V prípade nepoužívania, pred údržbou.

13. Klúč k nástrojom nenenchávajte zasunuté

- Pred zapnutím skontrolujte, či sú odstránené klúče a nastavovacie nástroje.

14. Predchádzajte neúmyselnému rozbehu

- Presvedčte sa, či je spínač pri zapojení do siete vypnutý.

15. Predĺžovačka vonku

- Vonku používajte len na to povolené a príslušne označené predĺžovačky.

16. Budťte vždy pozorný

- Sledujte svoju pracu. Postupujte rozvážne. Kompresor nepoužívajte, ak nie ste sústredený.

17. Skontrolujte, či váš kompresor nie je poškodený

- Pred ďalším používaním kompresora starostivo.

skontrolujte ochranné zariadenia alebo ľahko poškodené diely, či sú bezchybné a či fungujú podľa ich určenia. Skontrolujte, či pohyblivé časti riadne fungujú, či sa nezasekávajú alebo či diely nie sú poškodené. Všetky diely musia byť správne namontované a treba zaručiť všetky podmienky prístroja. Poškodené ochranné zariadenia by mal odborne opraviť alebo vymeniť servis pre zákazníkov, ak v návode na obsluhu nie je uvedené iné. Poškodené spináče musí vymeniť dieľňa servisu pre zákazníkov. Nepoužívajte nástroje, pri ktorých nemožno spináč zapnúť a vypnúť.

18. Pozor

- Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte len také príslušenstvo a prídavné prístroje, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, alebo ktoré odporúča alebo uvádzá výrobca. Používanie iných ako v návode na obsluhu alebo v katalógu odporúcaných nástrojov alebo príslušenstva môže znamenať riziko zranenia osôb.

19. Opravy len prostredníctvom elektrikára

- Opravy môže robiť len elektrikár, v opačnom prípade môže dochádzať k úrazom prevádzkovateľa.

20. Pripojte zariadenie na odsávanie prachu

- Ak sú dispozičné zariadenia na pripojenie odsávačov prachu, presvedčte sa, či sú tieto pripojené a používané.

21. Hluk

- Hluk tohto kompresora sa meria podľa IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN45635 časť 21, NFS 31-031 (84/537/EHS). Hluk na pracovisku môže prekročiť 85 dB(A). V tomto prípade sú pre obsluhujúceho potrebné opatrenia na ochranu hluku.

Tieto bezpečnostné pokyny dobre uschovajte.

Prosíme, aby ste si pred uvedením do prevádzky návod starostivo prečítali!

Technické údaje	
Sieťová prípojka	230 V ~ 50 Hz
Výkon motora kW/PS	1,5 / 2
Počet otáčok kompresora min-1	2850
Prevádzkový tlak bar	8
Objem tlakovnej nádrže (v litroch)	24
Theoretický výkon nasávania l/min	206
Hladina akustického výkonu LWA v dB(A)	97
Hladina akustického tlaku LPA v dB(A)	77
Druh ochrany	IP 20
Hmotnosť prístroja v kg	25

Pokyny na postavenie


- Skontrolujte, či prístroj nie je poškodený po transporte. Prípadné poškodenia treba ihneď ohlašiť prepravujúcemu podniku, ktorý kompresor dodával.
- Pred uvedením do prevádzky sa musí prekontrolovať stav oleja v čerpadle kompresora.
- Kompresor by sa mal umiestniť v blízkosti spotrebiča.
- Je potrebné sa vyhýbať dlhým vzduchovým vedeniam a dlhým prívodným vedeniam (predĺženie).
- Treba dbať na suchý a bezprašný nasávaný vzduch.
- Kompresor neumiestňujte vo vlhkej alebo mokrej miestnosti.
- Kompresor smie byť prevádzkovaný len vo vhodných priestoroch (dobre vetraných, teplota okolia +5° / 40°C). V priestore sa nesmie nachádzať žiadnen prach, žiadne kyseliny, výparы, explozívne alebo horľavé plyny.
- Kompresor je vhodný na používanie v suchých priestoroch. V oblastiach, kde sa pracuje so striekanou vodou, nie je použitie prípustné.

Bezpečnostné pokyny pre prácu so stlačeným vzduchom a pri striekaní farby

- Kompresor a vedenie dosahujú pri prevádzke vysoké teploty. Dotyk vedie k popáleninám.
- Kompresorom nasávané plyny alebo parý treba udržovať bez prímesí, ktoré by mohli viesť v kompresore k požiarom alebo výbuchom.
- Pri uvoľnení hadicovej spojky treba spojku hadice držať rukou, aby sa zabránilo zraneniam spôsobeným vymrštením hadice.
- Pri práciach s vyfukovacou pištoľou nosťe ochranné okuliare. Cudzie telesá a odľukované časti môžu ľahko spôsobiť zranenia.
- Vyfukovacou pištoľou nefúkať na ľudí alebo nečistiť odev na tele.


Dodržovať bezpečnostné pokyny pri striekaní farby!

- Nespracúvajte žiadne laky alebo rozpúšťadlá s teplotou vzplanutia menšou ako 21 °C.
- Laky a rozpúšťadlá nezahrievať.
- Pokiaľ sú spracúvané zdraviu škodlivé kvapaliny, sú na ochranu nutné filtračné prístroje (masky na tvár). Dodržiavajte tiež údaje o bezpečnostných opatreniach výrobcov týchto látok.
- Treba dodržiavať na obale spracúvaných materiálov uvedené údaje a označenia vyhlásky o nebezpečných látkach. Eventuálne treba prijať dodatočné ochranné opatrenia, najmä nosiť vhodné oblečenie a masky.
- Počas striekania, ako tiež v pracovnej miestnosti je zakázané fajčenie. Taktiež výparы farieb sú ľahko zápalné.
- Ohniiská, otvorené svetlo alebo iskriace stroje sa nesmú vyskytovať, resp. byť používané.



SK

- Potraviny a nápoje neskladovať a nekonzumovať v pracovnej miestnosti. Farebné výparu sú škodlivé.
- Pracovná miestnosť musí byť väčšia ako 30 m² a musí byť zaistená dostatočná výmena vzduchu pri nastriekaní a sušení. Nestriekať proti vetru. Pri striekaní horľavých, príp. nebezpečných látok zásadne dodržiavať ustanovenia miestnej polície.
- V spojení s tlakovou hadicou z PVC nespracúvať žiadne medíä ako lakov benzin, butylalkohol a metylénchlorid (znižená životnosť).



Elektrická pripojka:
Kompressor je vybavený sieťovým vedením so zástrčkou s ochranným kontaktom. Táto môže byť pripojená na každú zásuvku s ochranným kolíkom 230 V ~ 50 Hz, ktorá je istená 16 A.

Dlhé prívodné vedenia, ako aj predĺženia, kálové bubny atď. spôsobujú pokles napätia a môžu zabrániť nabehnutiu motora. Pri nízkych teplotách pod 0 °C je nabehnutie motora ohrozené ťažkým chodom.



Prevádzka tlakových nádob podľa nariadenia o tlakových nádobách

1. Kto prevádzkuje tlakovú nádobu, musí ju udržiavať v riadnom stave, riadne ju prevádzkovať, kontrolovať, bez odkladu vykonávať nutné oprávarske a údržbové práce a urobiť podľa okolností nutné bezpečnostné opatrenia.
2. Kontrolný úrad môže v jednotlivých prípadoch nariadiť nutné kontrolné opatrenia.
3. Tlaková nádoba nesmie byť prevádzkovaná, pokiaľ vyzkúja nedostatky, ktorími sú ohrození zamiestnanci alebo tretie osoby.
4. Treba pravidelne kontrolovať poškodenia tlakové nádoby, napr. hrdza. Ak nejaké poškodenia nájdete, obráťte sa prosím na servisnú dielňu.

**Vysvetlenie armatúry stlačeného vzduchu**

1. Tlakový vypínač
2. Bezpečnostný ventil
3. Manometr (vyčítanie tlaku v kotli)
4. Manometr (nastavený tlak môže byť vyčítaný)
5. Redukčný ventil (nastavenie tlaku)
6. Za/vypínač

Výmena olejového uzáveru a montáž vzduchového filtra:
Skrutkovačom odstráňte veko otvoru na plnenie oleja a vložte priloženú zátku (2) do otvoru na plnenie oleja.
Vzduchový filter (1) naskrutkujte do postranného otvoru čerpadla kompresora.

**Na uvedenie do prevádzky****Montáž koliesok:**

Priložené kolieska musia byť namontované podľa výkresu 1.

Údržba a starostlivosť**● Kondenzačná voda:**

Kondenzačnú vodu treba každý deň vypúšťať otvorením odvodňovacieho ventilu (spodná strana tlakovej nádoby).

● Bezpečnostný ventil:

Bezpečnostný ventil je nastavený na najvyšší pripustný tlak tlakovej nádoby. Nie je pripustné bezpečnostný ventil prestavovať alebo odstrániť jeho plombu.

● Pravidelne kontrolujte stav oleja:

Stav oleja musí byť viditeľný v priezore medzi červeným kontrolným bodom stavu oleja a horným okrajom priezoru. Výmena oleja: odporúčaný olej SAE 15W/40 alebo rovnocenný. Prvú náplň treba po 100 prevádzkových hodinách vymeniť. Potom každých 500 prevádzkových hodín olej vypustiť a doplniť nový.

● Výmena oleja:


Vypnite motor a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom, čo ste vypustili eventuárny tlak vzduchu, môžete vyskrutovať vypúšťaci skrutku na čerpadle kompresora. Aby olej nekontrolované nevytekal, položte pod otvor malý plechový žliabok a olej zachyťte. Pokiaľ olej celkom nevyteče, odporúčame kompresor trochu nakloniť.

Spotrebovaný olej nechajte zlikvidovať v príslušnej zberni starých olejov.

Ked' olej vyteče, vypúšťaci skrutku oleja opäť zaskrutkujte / priezor.

Naplňte nový olej, až kým stav oleja v priezore nedosiáhne červený bod. Potom opäť nasadte zátku plnenia oleja.

1. Filter
2. Zátka plnenia oleja
3. Vypúšťacia skrutka
4. Priezor



- Priliš vysoké sietové napätie
- Priliš vysoké teploty okolia a nedostatočný prívod vzduchu
- Defektívne ventily kompresora alebo netesný spätný ventil
- Stav oleja minimálny, ojničné ložisko ľahko beží

Motory na striedavý prúd po prestávke na ochladenie opäť zapnúť. Vyhnite sa dotykú horúcich častí agregátu a potrubných vedení.

Objednanie náhradných dielov

Pri objednávke náhradných dielov treba uviesť nasledujúce údaje:

- Typ prístroja
- Tovarové číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo požadovaného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete pod www.isc-gmbh.info

● Čistenie sacieho filtra

Saci filter zabraňuje nasávaniu prachu a nečistôt. Je nutné tento filter minimálne každých 300 prevádzkových hodín vyčistiť. Upchaný sací filter podstatne bráni výkonu kompresora. Filter možno podľa obrázku 3 vybrať. Filter vymyte benzínom na chemické čistenie a opäť vložte.

Pozor! Počkajte, kým kompresor kompletne vychladne!

Nebezpečenstvo popálenia!

Nastavanie tlakového vypínača

Tlakový vypínač je nastavený zo závodu.

Spínací tlak cca 5 barov
Vypínači tlak 8 barov

Možné príčiny výpadku

vedúce k preťaženiu motora a tým k zareagovaniu istenia proti preťaženiu:

CZ**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Pozor! Při použití tohoto kompresoru je třeba na ochranu proti úderu elektrickým proudem, nebezpečí úrazu a požáru dbát následujících bezpečnostních opatření. Přečtěte si a dbejte této pokynů, ještě než začnete přístroj používat.

1. Udržujte pracoviště v pořádku

- Nepořádek na pracovišti představuje nebezpečí úrazu.

2. Berte na vědomí vlivy prostředí

- Nevystavujte kompresor deště. Nepoužívejte kompresor ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Postarejte se o dobré osvětlení. Nepoužívejte kompresor v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

3. Chraňte se před úderem elektrickým proudem

- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněním částmi, např. rourami, topnými tělesy, sporáky, ledničkami.

4. Nepouštějte do blízkosti dětí!

- Nenechte jiné osoby dotýkat se kompresoru a kabelu, nepouštějte je na své pracoviště.

5. Kompressor uschovávejte bezpečně

- Nepoužívaný kompresor by měl být uložen v suché, uzavřené místnosti a nedosažitelné pro děti.

6. Kompressor nepřetěžujte

- Lépe a bezpečněji se pracuje v udaném rozsahu výkonu.

7. Noste vhodné pracovní oblečení

- Nenoste široké oblečení a šperky. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci na volném prostranství jsou vhodné gumové rukavice a pevná neklouzající obuv. V případě dlouhých vlasů noste vlasovou sít'ku.

8. Používejte ochranné brýle

- Při prašných pracích používejte ochrannou dýchací masku.

9. Nepoužívejte kabel pro jiné účely

- Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte ho na vytážení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranaři.

10. Nezaujmítejte na pracovišti nevhodnou polohu

- Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte bezpečný postoj a udržujte v každém okamžiku rovnováhu.

11. Kompressor pečlivě ošetrujte

- Udržujte kompresor čistý, abyste mohli dobré a bezpečné pracovat. Dbejte předpisů na údržbu.

Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel a v případě poškození je nechtejte obnovit uznánym odborníkem. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel a poškozený nahrad'te.

12. Vytáhněte sít'ovou zástrčku

- Před nepoužíváním, před údržbou.

13. Nenechejte zastrčené žádné klíče pro nářadí

- Před zapnutím překontrolujte, zda jsou klíče a seřizovací nářadí odstraněny.

14. Vyhýbejte se nechtněnému nábehu

- Presvědčte se, že je při připojení na elektrickou sít' vypínač vypnut.

15. Prodlužovací kabel na volném prostranství

- Na volném prostranství používejte pouze pro to schválené a příslušně označené prodlužovací kabely.

16. Bud'te stále pozorní

- Pozorujte svoji práci. Pracujte rozumně. Nepoužívejte nářadí, když jste nekoncentrovani.

17. Zkontrolujte svůj kompressor na poškození

- Před dalším použitím kompresoru pečlivě překontrolujte bezvadnou funkci a příslušnou funkci ochranných zařízení nebo lehce poškozených částí. Překontrolujte, zda je v pořádku funkce pohyblivých částí, jestli neuvázly nebo

jestli nejsou poškozeny.

Všechny části musí být správně namontovány a poskytovat všechny podmínky přístroje.

Poškozená bezpečnostní zařízení a části by mely být opraveny nebo vyměněny dílnou zákaznického servisu, pokud není v návodech k použití stanovenno jinak.

Poškozené vypínače musí být nahrazeny dílně zákaznického servisu. Nepoužívejte nářadí, u kterého nelze vypínač za- a vypnout.

18. Pozor!

- Pro Vaši vlastní bezpečnost používejte jen příslušenství a přídavné přístroje, které jsou udány v návodu k použití nebo výrobcem nářadí doporučeny nebo udány. Použíte jiných, než v návodu k použití nebo v katalogu doporučených nástrojů nebo příslušenství, může pro Vás znamenat osobní nebezpečí úrazu.

19. Opravy jen od odborného elektrikáře

- Opravy smí provádět pouze odborný elektrikář, v jiném případě může vzniknout pro provozovatele nebezpečí úrazu.

20. Napojte zařízení na odsávání prachu

- Pokud jsou k dispozici zařízení na připojení zařízení k odsávání prachu, přesvědčte se, zda jsou tato připojená a používána.

21. Hluk

Hluk na pracovišti může přesahovat 85 dB (A). V tomto případě jsou pro obsluhu nutná ochranná opatření proti hluku.

Dobře si bezpečnostní pokyny uschovejte.

Před uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod!

Technická data	
Připojení na síť	230 V ~ 50 Hz
Výkon motoru kW/PS	1,5 / 2
Počet otáček kompresoru min ⁻¹	2850
Provozní tlak bar	8
Objem tlakové nádoby (v litrech)	24
Teor. sací výkon l/min	206
Hladina akustického výkonu LWA v dB (A)	97
Hladina akustického tlaku LPA v dB (A)	77
Způsob krytí	IP 20
Hmotnost přístroje v kg	25

Pokyny k umístění

- Překontrolujte přístroj, zda nebyl při transportu poškozen. Připadné škody ihned nahlásit dopravci, který kompresor dodal.
- Pred uvedením do provozu musí být překontrolován stav oleje v čerpadle kompresoru.
- K umístění kompresoru by mělo dojít v blízkosti spotřebiče.
- Je třeba se vyvarovat dlouhých vzduchových vedení a dlouhých prívodních vedení (prodložení).
- Je třeba dbát na suchý a bezprašný nasávaný vzduch.
- Kompressor neumísťovat ve vlnké nebo mokré místnosti.
- Kompressor smí být používán pouze ve vhodných prostorech (dobře větrané, teplota okolí +5°/+40 °C). V prostoru se nesmí vyskytovat žádný prach, kyseliny, plyny, explozivní nebo vznětlivé plyny.
- Kompressor je vhodný pro používání v suchých prostorech. V oblastech, kde je pracováno se střikající vodou, není používání dovoleno.

Bezpečnostní pokyny pro práci se stařeným vzduchem a při stříkání barvy

Kompresor a vedení dosahují při provozu vysokých teplot. Doteky vedou k popálení.

Kompressorem nasávané plyny nebo páry je třeba udržovat prosté přiměsi, které by mohly vést v kompresoru k požáru a nebo výbuchům.

Při uvolnění hadicové spojky je třeba spojku hadice držet rukou, aby se zabránilo zraněním způsobeným vymříštěním hadice.

Při pracích s vyfukovací pistoli nosit ochranné brýle. Cizí tělesa a odšroukávané části mohou lehce způsobit zranění.

Vyfukovací pistoli nefoukat na osoby nebo nečistit oděv na těle.

Dodržovat bezpečnostní pokyny při stříkání barvy!

- Nezpracovávat žádné laky nebo rozpouštědla s teplotou vzplanutí menší než 21 °C.
- Laky a rozpouštědla nezáhřívát.
- Pokud jsou zpracovávány

zdraví škodlivé kapaliny, jsou na ochranu nutné filtrační přístroje (obličejové masky). Dodržuje také údaje o bezpečnostních opatřeních výrobčů tétoho látek.

- Během stříkání, jako též v pracovní místnosti je zakázáno kouření. Také páry barev jsou lehce zápalné.
- Topenisté, otevřené světlo nebo jiskřící stroje se nesmí vyskytovat resp. být používány.
- Potraviny a nápoje neskladovat a nekonzumovat v pracovní místnosti.
- Dbat udajů a označení vyhlášky o nebezpečných látkách uvedených na balení zpracovávaných materiálů. Popřípadě provést dodatečná bezpečnostní opatření, zvláště nosit vhodný oděv a masky.
- Pracovní místnosti musí být větší než 30 m² a musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu při nastříkávání a sušení. Nestříkat proti větru. Při stříkání hořlavých popř. nebezpečných látek zásadně dodržovat ustanovení místní policie
- Ve spojení s tlakovou hadicí z PVC nezpracovávat žádná média jako lakový benzín, butylalkohol a metylénchlorid (snížená životnost)

CZ


Provoz tlakových nádob podle nařízení o tlakových nádobách

1. Kdo provozuje tlakovou nádobu, musí ji udržovat v řádném stavu, ráději ji provozovat, kontrolovat, neprodleně provádět nutné opravárenské a údržbové práce a učinit podle okolností nutná bezpečnostní opatření.
2. Kontrolní úřad může v jednotlivých případech nařídit nutná kontrolní opatření.
3. Tlaková nádoba nesmí být provozována, pokud vykazuje nedostatky, kterými jsou ohrožení zaměstnanci nebo třetí osoby.
4. Pravidelně kontrolovat poškození tlakové nádoby, např. rez. Zjistíte-li poškození, obrátěte se prosím na servisní dílnu.

K uvedení do provozu

Montáž koleček:

Přiložená kolečka musí být namontována podle výkresu 1.




Montáž prýzového nárazníku:

Přiložený prýzový nárazník musí být namontován na opěrné noze příslušně podle výkresu 2.



Vysvětlení armatury stlačeného vzduchu

- 1 Hlídac tlaku
- 2 Bezpečnostní ventil
- 3 Manometr (odečítání tlaku v kotli)
- 4 Manometr (nastavený tlak může být odečítán)
- 5 Redukční ventil (nastavení tlaku)
- 6 Za-/vypínač



Údržba a péče

● Kondenzační voda:

Kondenzační vodu je třeba každý den vypouštět otevřením odvodňovacího ventilu (spodní strana tlakové nádoby).

● Bezpečnostní ventily:

Bezpečnostní ventil je nastaven na nejvyšší přípustný tlak tlakové nádoby. Není přípustné bezpečnostní ventil přestavovat nebo odstranit jeho plombu.

● Pravidelně kontrolovat stav oleje:


Stav oleje musí být viditelný v průhleditku mezi červeným kontrolním bodem stavu oleje a horním okrajem průhleditka. Výměna oleje: doporučený olej SAE 15W/40 nebo rovnocenný. První náplň je třeba po 100 provozních hodinách vyměnit. Poté každých 500 provozních hodin olej vypustit a doplnit nový.

● Výměna oleje:

Vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté, co jste vypustili eventuální tlak vzduchu, můžete vyšroubovat vypouštěcí šroub na čerpadlo kompresoru. Aby olej nekontrolovaně nevytékal, položte pod otvor malý plechový žlábek a olej zachytěte. Pokud olej zcela nevyteče, doporučujeme kompresor trochu naklonit. Vypotřebovaný olej nechejte zlikvidovat v příslušné sběrně starých olejů. Když olej vyték, vypouštěcí šroub oleje opět zašroubuje / průhledítka.

Naplňte nový olej, až stav oleje v průhleditku dosáhne červeného bodu. Poté opět nasad'te zátku plnění oleje.

- 1 Filtr
- 2 Zátka plnění oleje
- 3 Vypouštěcí šroub
- 4 Průhledítka

**● Čištění sacího filtru**

Saci filtr zabraňuje nasávání prachu a nečistot. Je nutné tento filtr minimálně každých 300 provozních hodin vyčistit. Ucpaný sací filtr podstatně brání výkonu kompresoru. Filtr je možné podle obrázku 3 vymontovat. Filtr vymýt benzinem na chemické čištění a opět vsadit.

Pozor! Vyčkejte, až je kompresor kompletně ochlazen!
Nebezpečí popálení

Nastavení hlídace tlaku

Hlídac tlaku je nastaven ze závodu.

Spínací tlak cca 5 barů
Vypínací tlak 8 barů

Možné příčiny výpadku

vedoucí k přetížení motoru a tím k zareagování jištění proti přetížení:

- moc vysoké sít'ové napětí
- moc vysoké teploty okolí a nedostatečný přívod vzduchu
- defektní ventily kompresoru nebo netěsný zpětný ventil
- stav oleje minimální, ojniční ložisko těžce běží



Motory na střídavý proud po přestávce na ochlazení opět zapnout. Vyhnete se doteku horkých částí agregátu a potrubních vedení.

Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo výrobku přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na www.isc-gmbh.info



SLO**Spoštni varnostni napotki**

Pozor! Pri uporabi tega kompresorja je treba upoštevati v nadaljevanju navedene osnovne varnostne ukrepe za zaščito pred električnim udarom in za preprečevanje poškod in požara. Preberite in upoštevajte le-te napotke preden uporabljate kompresor.

1. Vzdržujte red v Vašem delovnem prostoru!

- Nered v delovnem prostoru predstavlja nevarnost za nezgod.

2. Upoštevajte vplive okolice!

- Ne izpostavljajte kompresorja dežju. Ne uporabljajte kompresorja v vlažnem in mokrem okolju. Poskrbite za dobro osvetlitev. Ne uporabljajte kompresorja v bližini vnetljivih tekočin ali vnetljivih plinov.

3. Zaščitite se pred električnimi udarom!

- Izogibajte se telesnega stika z ozemljitvenimi deli, na primer cevi, grelna telesa, peči, hladilniki.

4. Otroci se naj ne zadržujejo v bližini kompresorja!

- Druge osebe se naj ne dotikajo kompresorja ali priključnega kabla in naj se ne zadržujejo v delovnem območju kompresorja.

5. Varno shranjujte Vaš kompresor!

- Neuporabljeni kompresor shranjujte v suhem, zapret prostoru in izven dosegova otrok.

6. Ne preobremenjuje Vašega kompresorja!

- Bolje in varnejše boste delali znotraj navedenega območja kapacitete kompresorja.

7. Nosite obleceno primerno delovno obleko!

- Pri delu s kompresorjem ne nositi ohlapne oblike ali nakita. Premični deli kompresorja lahko zagrabijo ohlapne dele oblike ali nakit. Pri delu na prostem priporočamo uporabo gumijastih rokavic in obuvala, ki ne drsi. Če imate dolge lase, uporabljajte naglavno mrežo za lase.

8. Uporabljajte zaščitna očala!

- Pri delu, kjer nastaja prah,

uporabljajte zaščitno masko za dihanje.

9. Prikluč kabel uporabljajte samo v namen, za katerega je izdelani!

- Ne vlečite kompresorja za kabel in kabla ne uporabljajte za vlečenje električnega vtikača iz električne omrežne vtičnice. Zavarujte kabel pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

10. Poskrbite za stabilni položaj Vašega telesa!

- Izogibajte se nenormalni drži telesa. Poskrbite za varno držo telesa in zmeraj pazite na ravnotežje telesa.

11. Skrbno negujte Vaš kompresor!

- Vaš kompresor vzdržujte v čistem stanju, da boste lahko dobro in varno izvajali delo s kompresorjem. Upoštevajte predpisana navodila za vzdrževanje. Redno preverjajte električni vtikač in kabel in v primeru poškodb naj zamenjavo izvrši strokovno usposobljeni strokovnjak. Redno preverjajte stanje kabelskega podaljška in ga zamenjajte, če je poškodovan.

12. Izvlecite električni omrežni vtikač!

- Ko ne uporabljate kompresorja ali pa pred vzdrževanjem zmeraj izvlecite električni omrežni vtikač iz električne omrežne vtičnice.

13. Na kompresorju ne puščajte nobenih ključev in drugega orodja!

- Pred vklopom se prepričajte, če ste odstranili vse ključe in orodje za izvajanje nastavitev iz kompresorja.

14. Pazite, da ne pride do slučajnega zagona kompresorja!

- Prepričajte se, če je pri priklopu na električno omrežje stikalnik izključeno.

15. Kabelski podaljšek na prostem.

- Na prostem uporabljajte samo v ta namen predpisane in odgovarjajoče označene kabelske podaljške.

16. Zmeraj pozorno spremajte potek dela!

- Opazujte Vaše delo. K delu pristopite pametno. Ne uporabljajte kompresorja, če ste nezbrani.

17. Preverite eventuelne poškodbe kompresorja!

- Pred nadaljnjo uporabo kompresorja preverite brezhibno in namensko delovanje zaščitno-varnostne opreme kompresorja ali rahlje poškodovanih delov kompresorja. Preverite, če je delovanje premičnih delov kompresorja v redu, če se leti ni zatikajo ali, če niso poškodovani. Vsi deli kompresorja morajo biti pravilno montirani in izpolnjeni morajo biti vsi pogoji za brezhibno delovanje. Poškodovanzo zaščitno-varnostno opremo mora strokovno popraviti ali zamenjati servisna služba, razen če ni v navodilih za uporabo navedeno drugače.

Poškodovana stikalna morajo zamenjati v delavnici servisne službe. Ne uporabljajte orodja, kjer ni možno vključevati ali izključevati stikal.

18. Pozor!

- Zaradi Vaše lastne varnosti uporabljajte samo pribor in dodatne naprave, ki so navedeni v navodilih za uporabo ali pa jih priporoča proizvajalec. Uporaba orodja ali pribora, ki niso navedeni v navodilih za uporabo, lahko ogroža Vašo osebno varnost in privede do poškodb.

19. Popravila naj izvaja samo strokovnjak za električne naprave!

Popravila smejo izvajati samo električarji, v nasprotnem lahko pride do nezgod.

20. Priklučite opremo za sesanje prahu!

- Če kompresor razpolaga z opremo za priključitev naprave za sesanje zraka, se prepričajte, če so le-te priključene in delujejo.

21. Hrup

Hrupnost na delovnem mestu lahko presega 85 dB (A). V takšnem primeru mora upravljalec kompresorja uporabljati opremo za zaščito ušes.

Dobra shranite te varnostne napotke!

Pred zagonom kompresorja skrbno preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki	
Priklop na električno omrežje	230 V ~ 50 Hz
Moč motorja kW/PS	1,5 / 2
Število vrtljajev kompresorja min ⁻¹	2850
Obratovalni tlak bar	8
Prostornina tlačne posode (v litrih)	24
Teoretična sesalna kapaciteta l/min.	206
Nivo moči zvoka LWA v dB (A)	97
Nivo zvočnega tlaka LPA v dB (A)	77
Vrsta zaščite	IP 20
Teža kompresorja v kg	25

Napotki za postavitev kompresorja

- Preglejte kompresor zaradi eventuelnih poškodb med transportom. Eventuelne poškodbe takoj sporočite transportnemu podjetju, ki je izvršilo izdobavo kompresorja.
- Pred začetkom uporabe je treba preveriti nivo olja v kompresorski črpalki.
- Kompresor namestite v bližini porabnika.
- Ne uporabljajte dolgih zračnih cevi in dolgih dojavalnih cevi (cevni podaljški).
- Pazite, da bo sesani zrak suh in brez vsebnosti prahu.
- Kompresorja ne nameščajte v vlažnem ali mokrem prostoru.
- Kompresor se sme uporabljati samo v primernem prostoru (v dobro prezačenem prostoru, pri temperaturi okolice +5°/+40 °C). V prostoru ne sme biti prahu, kislin, pare, eksplozivnih ali vnetljivih plinov.
- Kompresor je primeren za uporabo v suhih prostorih. Uporaba kompresorja ni dopustna v območju, kjer se dela s pršečo vodo.

Varnostni napotki za delo s komprimiranim zrakom in pršilkami za barvo

Kompresor in cevi dosežejo pri obratovanju visoke temperature. Kontakt s takšnimi deli kompresorja lahko povzroči opekline.


V plinih in parah, ki jih kompresor sesa, ne sme biti primesti, ki bi lahko v kompresorju privедle do požara ali eksplozije.

Pri odvijanju cevne sklopke je treba držati z roko sklopni del, da preprečimo poškodbe zaradi povratnega udara cevi.

Pri delu s pršilno pištolo nosite zaščitna očala. Tuji delčki in pršilni delčki lahko hitro povzročijo poškodbe. S pršilno pištolo ne brizgajte po ljudeh in ne čistite obleke na telesu.

Pri pršenju z barvo upoštevajte varnostne napotke!

- Ne delajte z razredčilnimi sredstvi s plamtiščem pod 21°C.
- Ne segrevajte lakov in razredčilnih sredstev.
- Če delate z zdravju škodljivimi tekočinami, morate uporabljati zaradi zaščite filterske pripomočke (čezobrazne maske). Upoštevajte tudi varnostne ukrepe, ki jih priporočajo proizvajalci takšnih snovi.
- Med postopkom pršenja in tudi v delovnem prostoru ne smete kaditi. Tudi barvne pare so lahko vnetljive.
- V delovnem prostoru se ne smejo nahajati oz. obratovati stroji, pri katerih prihaja do iskrejanja in ne sme biti odprtega ognja.
- Upoštevati je potrebno na embalaži materialov za obdelavo navedene podatke in oznake odredbe o nevarnih snoveh. Po potrebi je potrebno upoštevati dodatne zaščitne ukrepe, še posebej pa uporabljati primerno obleko in maske.
- V delovnem prostoru ne shranjujte in ne uživajte hrane



SLO

in pijače. Barvne pare so škodljive.

- Prostornina delovnega prostora mora biti večja od 30 m³ in pri pršenju in sušenju mora biti zagotovljena zadostna izmenjava zraka. Ne pršite proti vetrui. Pri pršenju po gorljivih oz. nevarnih predmetih upoštevajte predpise lokalnih policijskih oblasti.

- V povezavi s tlačnimi cevmi iz PVC ne uporabljajte medijev kot so na primer testni bencin, butilni alkohol in metilen klorid (zmanjšana življenska doba uporabe cevi).


Uporaba tlačnih posod po odredbi o tlačnih posodah

- Kdor uporablja tlačno posodo, mora le-to vzdrževati v brezhibnem stanju in jo pravilno uporabljati, kontrolirati, pravocasno izvrševati vzdrževalna dela na tlačni posodi in poskrbeti za varnostne ukrepe v skladu z okoliščinami.
- Nadzorne službe lahko v posameznih primerih odredijo potrebne kontrolne ukrepe.
- Tlačne posode se ne sme uporabljati, če le-ta kaže znake pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrožale varnost zaposlenih ali tretjih oseb.
- Redno je treba preverjati stanje tlačnih posode, n. pr. prisotnost rje.
- Če ugotovite poškodbe na posodi, Vas prosimo, da se obrnete na servisno delavnico.

Ob zagonu

Montaža vztrajnikov:

Priložene vztrajnike je potrebno montirati po navodilih v načrtu 1




Montaža gumijastega blažilnika:

Priloženi gumijasti blažilnik je potrebno montirati na nosilno podnožje po navodilih v načrtu 2.



Zamenjava oljnega zapiralnega čepa in montaža zračnega filtra:

S pomočjo izvijača odvijte pokrov odprtine za polnjenje olja in vstavite v odprtino za polnjenje olja priloženi zapiralni čep (2). Privijte zračni filter (1) v trsnako odprtino črpalke kompresorja.




Električni prikllop:

Kompresor je opremljen z električnim omrežnim kablom z zaščitnim kontaktom vtičnico, ki ga je možno priključiti na vsako

zaščitno kontaktno vtičnico 230 V ~ 50 Hz, ki je zavarovana s 16 A. Dolgi napajalni kabli, kabelski podajalški, bobni s kabelskim navitjem, itd. povzročijo padec napetosti in lahko ovirajo zagonski motorja. Pri nizkih temperaturah pod 0 °C bo prihajalo do težavnega zagona motorja.

Sestava tlačne zračne armature

- 1 tlačno stikalo
- 2 varnostni ventil
- 3 manometer (prikaz višine tlaka v tlačni posodi)
- 4 manometer (prikaz višine nastavitev tlaka)
- 5 zniževalcev tlaka (nastavitev tlaka)
- 6 stikalo za vklop / izklop



Nega in vzdrževanje

● Kondenzna voda:

Kondenzno vodo izpuščamo dnevno z odpiranjem izpustnega ventila (na spodnji strani tlačne posode).

● Varnostni ventil:

Varnostni ventil je nastavljen na najvišji dopustni tlak v tlačni posodi. Prepovedano je spreminjati nastavitev varnostnega ventila ali odstranjevati plombo na varnostnem ventili.

● Redna kontrola nivoja olja:


Nivo olja mora biti razvidni na kontrolnem okencu med kontrolno točko nivoja olja in zgornjim robom kontrolnega

okanca.
Menjava olja: priporočano olje:
SAE 15W/40 ali podobno
Prvo polnjenje je treba
zamenjati po 100 urah
obratovanja kompresorja.
Potem je treba izpuščati olje
po vsakih 500 urah obratovanja
in naložiti novo olje.

● Menjava olja:
Izklučite motor in izvlecite
omrežni električni vtič na
omrežne električne vtičnice.
Potem ko ste izpustili
eventuelno prisotni zračni tlak,
lahko odvijete vijak za izpust
olja na črpalki kompresorja. Da
ne bi olje iztekel
nenadzorovano, podstavite
majhen pličevinski žleb pod
izpustno odprtino za olje in
iztočite olje v ta namen
podstavljeni posodo. Če olje
ne izteče do konca,
priporočamo, da nekoliko
nagnete kompresor.
Staro olje odstranite na
odgovarajočem mestu za
odstranjevanje starega olja.
Ko je vso olje iztekel, ponovno
privijete vijak za izpust olja /
kontrolno okence.

Dolivajte novo olje dokler ne
doseže nivo olja na kontrolnem
okenu rdečo točko. Potem
ponovno vstavite oljni čep.

1 filter
2 oljni čep
3 vijak za izpust olja
4 kontrolno okence



● Čiščenje sesalnega filtra

Sesalni filter preprečuje
vsesavanje prahu in umazanju.
Ta filter je potrebno očistiti
vsakih 300 ur obratovanja
kompresorja. Zamašeni sesalni
filter močno znižuje kapaciteto
delovanja kompresorja. Filter
lahko demontirate iz
kompresorja kot je prikazano
na sliki št. 3. Filter operite s
čistilnim bencinom in ga
ponovno montirajte na
kompresor.

**Pozor! Počakajte, da se
kompresor poponoma
ohladi!** Nevarnost opeklina!

Nastavitev tlačnega

stikala

**Tlačno stikalo je
tovarniško nastavljeno.**

Vkloniti tlak pribl. 5 bar
Izklopni tlak 8 bar

Možni vzroki za izpad delovanja kompresorja

Vzroki za preobremenjevanje
motorja in s tem vklona
preobremenitvenega stikala:

- Previsoka omrežna napetost
- Previsoka temperatura okolice
in nezadostno dovajanje zraka
- Pokvarjeni kompresorski ventili
in povratni ventili, ki ne tesni
- Minimalni nivo olja, težko
vrtenje ojničnih ležajev

Po ohladitvi ponovno vključite
motorje na izmenični tok. Ne
dotikajte se vročih delov agregata
in njegovih cevi.


Naročanje nadomestnih delov

Pri naročanju nadomestnih delov
navedite sledeče podatke :

- Tip kompresorja
- Art. številko kompresorja
- Identifikacijsko številko

kompresorja
● Številko zahtevanega
nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije
najdete na spletni strani
www.isc-gmbh.info



HR**Opće sigurnosne upute**

Pažnja! Pri upotrebi ovog kompresora treba poštivati sljedeće načelne sigurnosne mjeru radi zaštite od električnog udara, opasnosti od ozljeda i požara. Pročitajte i uvažite ove upute prije upotrebe uređaja.

1. Održite red na mjestu rada.

- Nered na mjestu rada predstavlja opasnost od nesreća.

2. Uzmite u obzir utjecaje okoline

- Ne dajte da kompresor pokisne. Ne koristite kompresor u vlažnoj ili mokroj sredini. Osigurajte dobro osvjetljenje. Ne koristite kompresor u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.

3. Čuvajte se od električnog udara

- Izbjegnite kontakt tijela s uzemljenim dijelovima, kao što su cijevi, radnjatori, peći, hladnjaci.

4. Čuvajte djecu!

- Ne dajte da druge osobe diraju kompresor ili kabel, ne dajte da prilaze mjestu rada.

5. Čuvajte kompresor na sigurnom mjestu

- Dok ne upotrebjavate kompresor, čuvajte ga u suhoj, zaključenoj prostoriji, nedostupan za djecu.

6. Nemojte preopteretiti svoj kompresor

- Boje i sigurnije radite u navedenom opsegu snage.

7. Nosite prikladnu radnu odjeću

- Ne nosite široku odjeću ili nakit. Mogli bi se zakačiti za pokretne dijelove. Pri radovima na otvorenom su preporučljive gumene rukavice i obuća koja ne klizi. Ako imate dugu kosu, nosite mrežicu za kosu.

8. Stavite zaštitne naočale

- Prilikom radova pri kojima nastaje prašina nosite masku za disanje.

9. Ne koristite kabel protivno svrsi

- Ne vucite kompresor na kablu, ne vucite kabel da biste izvadili utikač iz utičnice. Čuvajte kabel od vrucine, ulja i oštih ivica.

10. Nemojte rastegnuti stajalište

- Izbjegnite nenormalne stavove tijela. Osigurajte da sigurno stojite, u svaku dobu držite ravnotežu.

11. Održite svoj kompresor briživo

- Održite svoj kompresor u čistom stanju, da možete dobro i sigurno raditi. Držite se propisa za održavanje.

Provjerite utikač i kabel redovno, dajte da ih u slučaju oštećenja zamjeni ovlašteni stručnjak. Provjerite prodižne kablove redovno i zamjenite oštećene produžne kablove.

12. Izvadite utikač iz utičnice

- Dok ne koristite stroj, prije radova održavanja.

13. Ne ostavljajte ključeve u alatu

- Prije uključivanja provjerite da li ste sklonili ključeve i alat za podešavanje.

14. Onemogućite slučajno uključivanje

- Uverite se da je prekidač isključen kada stroj priključite na struju.

15. Produžni kablovi na otvorenom prostoru

- Na otvorenom prostoru koristite samo za to dopuštene i odgovarajuće označene produžne kablove.

16. Uvijek budite pažljivi

- Pazite što radite. Postupajte razumno. Ne koristite kompresor kada Vam je pažnja skrenuta.

17. Kontrolirajte svoj kompresor glede mogućih oštećenja

- Prije daljnje upotrebe kompresora treba brižljivo ispitati da li zaštitne naprave ili malo oštećeni dijelovi rade besprijekorno i shodno svojoj

namjeni. Provjerite da li je funkcija pokretnih dijelova u redu, da nisu zaglavili, da li su neki dijelovi oštećeni. Svi dijelovi moraju biti ispravno montirani da bi ispunili sve uvjete za rad alata.

Oštećene zaštitne naprave i dijelove stručno treba popraviti ili zamijeniti servisna radionica, ukoliko nije drugačije navedeno u naputku za upotrebu. Oštećene sklopke se moraju zamijeniti u servisnoj radionici. Ne koristite alat u kojega se prekidač ne da uklopi i isklopi.

18. Pažnja!

- U interesu vlastite sigurnosti upotrijebite samo pribor i dodatnu opremu, koji su navedeni u naputku za uporabu ili koje preporučuje ili navodi proizvodjac.

Upotreba drugog ugradnog alata ili pribora od onog preporučenog u naputku za uporabu ili u katalogu, može predstavljati opasnost od ozljeda osobno za Vas.

19. Popravci samo od strane stručnjaka za elektrotehniku

Popravke smije izvoditi samo stručnjak za elektrotehniku, inače postoji opasnost od nesreća za korisnika.

20. Priklučite napravu za usisavanje prašine

- Kada ima priključak za naprave za usisavanje prašine, uvjerite se da su iste priključene i da se upotrebljavaju.

21. Buka

Buka na radnom mjestu može biti veća od 85 dB (A). U tom slučaju su potrebne mjeru zvučne zaštite za radnika.

Dobro čuvajte ove sigurnosne upute.

Prije puštanja u funkciju pažljivo pročitajte ovaj naputak!

Tehnički podaci	
Napajanje	230 V ~ 50 Hz
Snaga motora kW/KS	1,5 / 2
Broj okretaja kompresora (min ⁻¹)	2850
Radni pritisak (bar)	8
Zapremnina tlačne posude (l)	24
Teor. usisna snaga (l/min)	206
Razina zvučne snage LWA (dB (A))	97
Razina zvučnog tlaka LPA (dB (A))	77
Vrsta zaštite	IP 20
Težina uređaja (kg)	25

Upute za postavljanje

- Provjerite uređaj s obzirom na transportne štete. Morebitne štete odmah javite na transportnom poduzeću koje je dostavilo kompresor.
- Prije puštanja u funkciju se mora kontrolirati razina ulja u crpki kompresora.
- Kompressor postavite u blizini trošila.
- Treba izbjegći dug dovod zraka i duge napojne vodove (produljenja).
- Pazite da usisavani zrak bude suh i bez prašine.
- Ne postavljajte kompressor u vlажnoj ili mokroj prostoriji.
- Kompressor se smije upotrijebiti samo u prikladnim prostorijama (dobro provjetravanje, okolina temperatura +5°/+40 °C). U prostoriji ne smije da bude prašine, kiselina, isparivanja, eksplozivnih ili zapaljivih plinova.
- Kompressor je prikidan za primjenu u suhim prostorijama. U područjima gdje se radi s prskanjem vode, primjena nije dopuštena.

Sigurnosne upute za rad s komprimiranim zrakom i prskalicama za boje

Na kompresoru i vodovima se za vrijeme radajavljaju velike temperature. Dodir prouzrokuje opekline.

Plinovi i pare, koje kompressor usisava, moraju biti čisti od primjesa koji bi u kompresoru mogli prouzročiti požar ili eksplozije.

Prilikom otvaranja crijevne spojnica, dio spojnica na crijevu se mora držati u ruci, radi sprečavanja ozljeda koje bi mogle nastati kada crijevo odskače unazad.

Pri radovima s pištoljem za ispuštanje nosite zaštitne naočale. Strana tijela i leteći dijelovi lako mogu prouzročiti ozljede.

Pištolj za ispuštanje ne upirajte u osobe, te ne čistite s njom odjeću koju nosite na tijelu.

Uvažite sigurnosne upute pri bojenju raspršivanjem!

- Ne koristite lakove i otapala s plamištem iznad 21 °C.
- Ne zagrijavajte lakove i otapala.
- Ukoliko se radi s tekućinama koje su štetne po zdravlje, radi zaštite su potrebni filter-uredaji (maske). Uvažite i podatke o zaštitnim mjerama koje navodi proizvodjač takvih tvari.
- Za vrijeme prskanja, te u radnoj prostoriji, zabranjeno je pušenje. I isparivanja boja su lako zapaljiva.
- Izvori plamena, otvoreni plamen ili strojevi koji bacaju iskre, ne smiju biti prisutni odn. ne smiju raditi.
- Hrana i piće se ne smije držati ili konzumirati u radnoj prostoriji. Isparivanja boja su štetna.
- Obratite pažnju na podatke navedene na pakovanjima obradjenih materijala i oznake Propisa o opasnim materijama. Eventualno treba poduzeti dodatne mjere zaštite, naročito treba nositi zaštitnu odjeću i maske.
- Radna prostorija mora biti veća od 30 m³, a mora biti osigurano dovoljno provjetravanje za

HR

vrijeme prskanja i sušenja. Ne prskajte prema vjetru. Pri uporabi gorivih odn. opasnih tvari za prskanje se principijelno moraju uvažavati propisi lokalnih tijela policije.

- U svezi s tlačnim crijevom od PVC, ne rabite sredstva kao što su benzin za lak, butilalkohol i metilenklorid (smanjeni vijek trajanja).


Rad s posudama pod tlakom prema Njemačkom Pravilniku o posudama pod tlakom

1. Tko uporabi posudu pod tlakom, istu mora održati u ispravnom stanju, mora je propisno uporabiti, nadgledati, neodgodivo izvesti potrebne radeve održavanja i popravljanja, te poduzeti sigurnosne mjere koja su potrebne u konkretnim okolnostima.
2. Nadležni inspektorat može narediti kontrolne mjere, potrebite u pojedinačnim slučajevima.
3. Posuda pod tlakom se ne smije upotrebljavati kada ima neke mane koje bi mogle ugroziti zaposlene ili treće.
4. Redovito treba kontrolirati oštećenja na tlačnoj posudi kao što je npr. hrdja. Utvrđite oštećenja i obratite se servisnoj službi.

O puštanju u funkciju

Montaža kotača:

Pričuvani kotači se moraju montirati kao što je prikazano na crtežu 1.




Montaža gumenog odbojnika:
Pričuvani gumeni odbojnik se mora montirati na noguču kao što je prikazano na crtežu 1.



Zamjena poklopca otvora za ulijevanje ulja i montaža filtera zraka:

Skinite poklopac otvora za ulijevanje ulja pomoću odvijača i stavite priloženi čep (2) u otvor za ulijevanje ulja.
Zavrnite filter zraka (1) u bočni otvor crpke kompresora.




Električni priključak:

Kompresor je opremljen priključnim kablom s utikačem sa zaštitnim kontaktom. Isti se može priključiti na svaku utičnicu sa

zaštitnim kontaktom 230 V ~ 50 Hz, koja je osigurana s 16 A.
Dugi vodovi, te produžni kablovi, kabelski bubnjevi itd. prouzrokuju opadanje napona, te mogu spričavati pokretanje motora. Pri niskim temperaturama ispod 0 °C, pokretanje motora je ugroženo zbog otežanosti hoda.

Opis armature komprimiranog zraka

- 1 Tlačna sklopka
- 2 Sigurnosni ventil
- 3 Manometar (očitavanje tlaka kotla)
- 4 Manometar (može se očitavati namješteni tlak)
- 5 reduktor tlaka (namještanje tlaka)
- 6 Prekidač



Održavanje i njega

● Kondenzat:

Kondenzat se dnevno mora ispuštiti otvaranjem ispusnog ventila (na donjoj strani tlačne posude).

● Sigurnosni ventil:

Sigurnosni ventil je podešen na maksimalno dopušteni tlak tlačne posude. Nije dopušteno da se sigurnosni ventil namjesti ili da se skine njegova plomba.

● Redovna kontrola razine ulja:

Razina ulja u uljokazu mora biti vidljiva između crvene i točke za kontrolu razine ulja i

gornjeg ruba uljokaza.
Zamjena ulja: Preporučeno ulje: SAE 15W/40 ili ekvivalentno
Prvo punjenje treba zamijeniti nakon 100 radnih sati. Poslije toga, svakih 500 radnih sati treba ispuštiti ulje i napuniti novo.

● Zamjena ulja:


Ugasite motor i izvadite utikač iz utičnice. Pošto ste ispuštili eventualno prisutan tlak zraka, možete odvrtuti vijak za ispuštanje ulja na crkvi kompresora. Kako ulje ne bi nekontrolirano isteklo, podbacite malo limeno korito i sakupite ulje u jednoj posudi. Ako ulje ne isteče i cijelosti, preporučujemo da malo nagnete kompresor.

Rabljeno ulje predajte u odgovarajuće oporabište za rabljeno ulje.

Kada je ulje isteklo, opet zavrnite vijak za ispuštanje ulja/uljokaz.

Napunite novo ulje dok razina ulja u uljokazu nije dostigla crvenu točku. Poslije toga opet stavite čep u otvor za ulijevanje ulja.

- 1 Filter
- 2 Čep otvora za ulijevanje ulja
- 3 Vrijak za ispuštanje ulja
- 4 Uljokaz



● Čišćenje usisnog filtera
Usisni filter spriječava usisavanje prašine i prijavštine. Potrebno je da se taj filter očisti najmanje svakih 300 radnih sati. Začepljeni usisni filter bitno umanjuje snagu kompresora. Filter se vadi kao što je prikazano na slici 3. Isperite filter benzinom za pranje i opet ga ugradite.

Pažnja! Sačekajte dok se kompresor nije sasvim ohlađio!
Opasnost opeklini!

Podešavanje tlačne sklopke

Tlačna sklopka je podešena u tvornici.

Tlok uključivanja oko 5 bar
Tlok isključivanja 8 bar

Mogući uzroci poremećaja

koji bi mogli prouzročiti preopterećenje motora, uslijed čega će proraditi zaštita od preopterećenja:

- preveliki mrežni napon
- prevelike okolne temperature ili nedostatan dovod zraka
- neispravni ventili kompresora ili nepovratni ventil propušta
- razina ulja minimalna, ležaj klipnjače teškohodan

Motore izmjenične struje ponovo uključite nakon stanke za hlađenje. Izbjegnjite dodir s vrućim dijelovima agregata i cjevovodima.



Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova treba navesti sljedeće podatke:

- tip uređaja
- broj artikla uređaja

- identifikacijski broj uređaja
- kataloški broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi www.isc-gmbh.info



ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (N) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel
- (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.

Kompressor Euro 8/24

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input checked="" type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EG: $L_{WM} = 91 \text{ dB (A)}$; $L_{WA} = 97 \text{ dB (A)}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 1012-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3/A1; EN 61000-3-11; EN 61000-6-1;
EN 61000-6-3

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb; KBV VI, OR/10548/05

Landau/Isar, den 16.11.2005


Weißsägertner
Leiter QS Konzern


Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 40.072.50 I.-Nr.: 01085
Subject to change without notice

Archivierung: 4007250-42-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschreite innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Servicedresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- ⊕ Technische Änderungen vorbehalten
- ⊕ Technické změny vyhrazeny
- ⊕ Tehnične spremembe pridržane.
- ⊕ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- ⊕ Technické změny vyhradené

(G) GARANCIJSKI LIST

Zárapravo, kje je navedena v navodilih, dajemo 2 leti garancije v primeru, če bi bil naš proizvod pomanjkljiv, 2-letni rok začne teči s prenosom jamstva ali s prevzemom naprave s strani kupca. Predpogoj za uveljavljanje garancije je redno pravilno vzdrževanje v skladu z navodili za uporabo ter namenski predpisana uporaba naše naprave.

Samoumenovo je, da v roku teh 2 let ostanejo za Vas v veljavi Vaše zakonite pravice glede jamstva za proizvod.

Garancija velja za območje Zvezne Republike Nemčije ali posameznih dežel regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnil k lokalnim veljavnim zakonskim predpisom. Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktne osebo v pristojni servisni službi ali na spodaj navedenem naslovu servisne službe.

(Z) ZÁRUČNÍ LIST

Na přístroj označený v návodu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by byl nás výrobek vadný. Tato 2letá lhůta začíná přechodem rizika nebo převedením přístroje zákazníkem.

Předpokladem pro uplatňování záruky je řádná údržba příslušné podle návodu k užívání našeho přístroje k určenému účelu.

Samoújemným Vám během tétoho 2 let zůstanou zachována zákonná záruční práva.

Záruka platí na území Spolkové republiky Německo nebo příslušné země regionálního hlavního distribučního partnera jako doplník lokálně platných zákonních předpisů. V případě potřeby se prosím obrátete na Vašeho kontaktního partnera regionálního příslušného zákaznického servisu nebo na dole uvedenou servisní adresu.

(G) Záručný list

Na přístroji popsaném v návodi na obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, která sa vzťahuje na případ, keby bol výrobok chybný. Záručné 2-ročné lehotu sa zadnia prechodom rizika alebo prevezatím prístroja zákazníkom.

Predpokladom pre uplatnenie nárokov zo záruky je správna údržba prístroja podľa návodu na obsluhu ako aj používanie prístroja výlučne len na tie účely, na ktoré bol určený.

Záručný list zůstává zachováné s zákonom predpisané práva na záruku v po dobu trvania týchto 2 rokov.

Záruka platí pre oblasť Spolkovej republiky Nemecko alebo priľahlých krajín regionálneho hlavného distribučného partnera ako doplnenie k lokálne platným zákonínym predpisom. Prosím informujte sa u Vášho kontaktného partnera priľahlého regionálneho zákaznického servisu alebo na dole uvedenej servisnej adrese.

(H) GARANCIJSKI LIST

Za uređaj opisan u uputama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrshodno koristjenje našeg uređaja.

Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar 2 godine.

Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovackog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dole navedenu adresu servisa.



④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigeigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ Pouze pro české země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické recyklaci.


Alternativa recyklace k zaslání zpět:
Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí.

④ Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatu in uporabo državnih zakonov je potrebeno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:
Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliranju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katerega izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.





㊂ Samo za zemlje Europske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o stariim električnim i elektroničkim uredajima i njezinom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredaja:
Vlasnik elektrouredaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanicu za preuzimanje rabljenih uredaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliraju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.

㊂ Len pre krajiny EÚ

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad.

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použíte elektronickej prístroje odovzdať do triedeneho zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia.

Recykláčna alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:
Vlastník elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii prístroja voj môže byť za týmto účelom tak tiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a ckých komponentov.


- ⊕ Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlußbedingungen. Das heißt, dass eine Verwendung an beliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zur Übergehen Spannungsschwankungen führen.
 - Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlußpunkten vorgesehen, die
 - a) eine maximale zulässige Netztimpedanz "Z" nicht überschreiten, oder
 - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
 - Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, daß Ihr Anschlußpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

- ⊕ Výrobek splňuje požadavky normy EN 61000-3-11 a podľača speciálnim podmínkám pripojení. To znamená, že použití na libovoľné voliteľných pripojovacích bodech není prijímateľné.
- Prístroj môže pri nepriaznivých podmienkach v sieti zpôsobiť dočasné kolísanie napätia.
 - Výrobek je konštruovaný výhradne pre použitie na pripojovacích bodech, ktoré
 - a) neprekračujú maximálnu prijistruvu impedanciu siete „Z“ alebo
 - b) disponujú dluhodobým prudovým zatažením siete minimálne 100 A/fáza.
 - Coby užívateľ musíte zabezpečiť, pokud nutno za konzultácie se svým energetickým podnikem, aby Vás pripojný bod, na ktorom chcete prístroj provozovať, spĺňal jeden z obou jmenovaných požadavků a) nebo b).

- ⊕ Proizvod izpoljuje zahteve norme EN 61000-3-11 in podleže posebnim pogojem za priključek. To pomeni, da ni dopustna uporaba poljubnih prostih izbirnih priključnih točk.
- Naprava lahko privede ob neugodnih pogojih električnega omrežja do občasnih napetostnih nihan.
 - Proizvod je predvideni izključno za uporabo na priključnih točkah, katere
 - a) ne prekračujejo najvišjo dopustno omrežno impedanco „Z“, ali
 - b) imajo trajno tokovno obremenljivost omrežja najmanj 100 A po fazi.
 - Kot uporabnik morate zagotoviti, po potrebi s posvetovanjem z Vašim podjetjem za oskrbo z električno energijo, da Vaša priključna točka, na katero želite priključiti proizvod in ga uporabljati, izpoljuje obe od zgoraj pod a) in b) navedeni zahtevi.

- ⊕ Proizvod ispunjava zahteve EN 61000-3-11 i podleže uvjetima specijalnog priključivanja. To znači da nije dopuštena uporaba na slobodno odabranim priključnim točkama po želji.
- Kod nepovoljnih odnosa u mreži ovaj uređaj može uzrokovati privremena kolebanja napona.
 - Proizvod je namijenjen isključivo za uporabu na priključnim točkama koje
 - a) ne prekraćuju maksimalnu dopuštenu impedanciju mreže „Z“ ili
 - b) cija opteretivost trajnom strujom mreže iznosi minimalno 100 A po fazi.
 - Kao korisnik morate provjeriti, ako je potrebno i posavjetovati se s Vašim poduzećem za opskrbu energijom, ispunjava li priključna točka na kojoj želite koristiti Vaš proizvod jedan od zahtjeva a) ili b).

- ⊕ Výrobok spĺňa požiadavky smernice EN 61000-3-11 a podľača zvláštnym podmienkam pre pripojenie. To znamená, že nie je prijímateľné používanie na libovoľných pripojovacích bodech.
- Prístroj môže pri nepriaznivých sieťových podmienkach viesť krehodným výkyvom napäcia.
 - Výrobok je určený výhradne len pre používanie na takých pripojovacích bodech, ktoré
 - a) neprekračujú maximálnu prijistruvu sieťovú impedanciu „Z“, alebo
 - b) majú hodnotu zatažiteľnosti siete permanentným prúdom minimálne 100 Afázu.
 - Ako prevádzkovateľ musíte zabezpečiť, v prípade potreby po konzultácii s vašim dodávateľom elektrickej energie, aby váš pripojný bod, na ktorom chcete používať tento výrobok, spĺňal jeden z oboch uvedených požiadaviek a) alebo b).



(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(SLO)




Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremnajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočne, je prípustné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.



EH 02/2006