



(D) Bedienungsanleitung
Schleif- und Gravur-Set

(CZ) Návod k použití
Brusná a rycí sada

(SLO) Navodilo za uporabo
Brusilni in gravirni stroj

(SK) Návod na obsluhu
Brúsna a gravírovacia sada

(HR) Upute za uporabu kompleta
za brušenje i graviranje

4




Art.-Nr.: 44.191.40

I.-Nr.: 01016

BPSG **160 AK**



- ④ Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
- ④ Před uvedením do provozu si přečíst návod k obsluze a bezpečnostní předpisy a oboje dodržovat.
- ④ Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in varnostne napotke.
- ④ Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.
- ④ Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.



3

D**Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Heftchen.

Das Schleif- und Gravurset ist zum Bohren, Schleifen, Entgraten, Polieren, Gravieren, Schneiden, Fräsen, Reinigen von Holz, Metall und Kunststoffen im Modellbau, Werkstatt und Haushalt ausgelegt. Verwenden Sie das Werkzeug und das Zubehör nur für die beschriebenen Anwendungen.

1. Lieferumfang (Abb. 1)

- 1 Antriebeinheit
- 2 Alukoffer
- 3 flexible Welle
- 4 Satz Zubehörteile

2. Technische Daten

Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Leeraufdrehzahl n_0 :	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Spannbereich:	3 mm
Gerätegewicht (o. Verp.)	0,8 kg
Schalldruckpegel:	68,3 dB(A)
Schalleistungspegel:	79,3 dB(A)
Vibration a_v :	< 2,5 m/s ²
Schutzisoliert	II / 

3. Gerätebeschreibung (Abb. 2)

- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Drehzahl-Regeltasten
- 3 Bohrfuttermutter
- 4 Arretierknopf für Bohrfutter
- 5 Display

4. Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, daß die Antriebeinheit ausgeschaltet ist.
- Vergleichen Sie, ob die auf dem Datenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie nun den Stecker des Multischleifers in die Steckdose.

Einsetzen der verschiedenen Werkzeuge (Abb. 2)

Vor dem Einsetzen der Werkzeuge (und vor jedem Werkzeugwechsel) die Antriebeinheit ausschalten und den Netzstecker ziehen.

1. Drücken Sie den Arretierbolzen (4) und drehen Sie das Bohrfutter, bis der Bolzen einrastet
2. Lösen Sie nun die Bohrfuttermutter (3).
3. Das gewünschte Werkzeug bis zum Anschlag in die Spannhülse einsetzen und die Bohrfuttermutter (3) festzuschrauben.

Ein/Aus-Schalter, Drehzahlregler (Abb. 2)

Schalten Sie die Antriebeinheit mit dem Netzschatzer (1) ein. Die gewünschte Drehzahl können Sie mit den Drehzahl-Regeltasten (2) einstellen.


Durch Drücken der Taste "+" erhöht sich die Drehzahl.

Durch Drücken der Taste "-" verringert sich die Drehzahl.

Die eingestellte Drehzahl können Sie dem Display (5) entnehmen.

Eingestellte Drehzahl = Anzeige x 1000

Die richtige Drehzahl ist vom eingesetzten Werkzeug und von dem zu bearbeitenden Material abhängig.

**Arbeitshinweise**

- Üben Sie nur mäßigen Druck auf das zu bearbeitende Werkstück aus, damit dieses mit gleichbleibender Drehzahl bearbeitet werden kann.
- Starker Druck beschleunigt den Arbeitsvorgang nicht sondern führt zum Abbremsen bzw. Stillstand der Antriebeinheit und somit zur Überlastung des Motors.
- Kleine Werkstücke sind zur eigenen Sicherheit mit einer Schraubzwinge oder einem Schraubstock zu sichern

Hinweise zur Drehzahleinstellung

- kleine Fräser/Schleifstifte: hohe Drehzahl
- große Fräser/Schleifstifte: niedrige Drehzahl
- Feinarbeiten/Gravieren: Antriebeinheit wie einen Kugelschreiber halten
- Grobarbeiten: Antriebeinheit wie einen Hammerstiel halten

Verwendung der flexiblen Welle (Abb. 4)

- Schrauben Sie den Ring vorne am Gerät ab
- Montieren Sie die flexible Welle am Multischleifer dabei die Innenachse (1) in das Bohrfutter (2) einsetzen und dieses festziehen.
- Schrauben Sie nun den Ring (3) am Multischleifer fest.

Schleifblatt: Zum Schleifen und Entgraten von Holz und Kunststoffen

Polierfilz: Zum Polieren von Messing, Zinn, Kupfer, usw. Auch in Verbindung mit Polierpasten.

Abziehstein: Zum Schärfen von Werkzeugen

5. Wartung und Pflege

Um die Lebensdauer des Werkzeuges zu verlängern, sollte dieses stets nach dem Gebrauch sorgfältig gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung.

Achtung!

Wegen der Gefahr von Personen- und Sachschäden reinigen Sie das Produkt nie mit fließendem Wasser, insbesondere nicht unter Hochdruck.

Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.ISC-GmbH.info



6. Zubehör (Abb. 3)

- | | |
|----|--|
| 1 | Schleifwalze |
| 2 | Aufsätze für Schleifwalze |
| 3 | Abziehstein |
| 4 | Spanndorn für Schleif- und Trennscheiben |
| 5 | Trennscheiben |
| 6 | Schleifplättler |
| 7 | Halter für Filzpolierteller |
| 8 | Filzpolierscheiben |
| 9 | Schleifstifte |
| 10 | Spannhüse |
| 11 | Bohrfutterschlüssel |
| 12 | Gravierstift |

Trennscheiben: Zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen. Dazu die Trennscheibe auf den Spanndorn befestigen.

Gravierstifte: Zum Gravieren von Glas und Metall zur Dekoration und Kennzeichnung.

Schleifstifte: In unterschiedlichen Schleifkopfformen. Zum Schleifen und Entgraten von Metall und Kunststoff.



CZ

Bezpečnostní pokyny:

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené brožurce.

Brusná a rycí souprava je konstruována pro vrtání, broušení, odstraňování ořepů, leštění, rytí, řezání, frézování, čištění dřeva, kovu a plastů v modelářství, dílně a domácnosti. Používejte nástroj a příslušenství pouze pro popsaná použití.

1. Rozsah dodávky (obr. 1)

- 1 Hnací jednotka
- 2 Hliníkový kufrík
- 3 Flexibilní hřidel
- 4 Sada příslušenství

2. Technická data

Napětí:	230 Voltů - 50 Hz
Otačky naprázdno n _o :	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Upínací rozsah:	3 mm
Hmotnost přístroje (bez obalu):	0,8 kg
Hladina akustického tlaku :	68,3 dB(A)
Hladina akustického výkonu :	79,3 dB(A)
Vibrace a _w :	< 2,5 m/s ²
Ochranná izolace	II / 

3. Popis přístroje (obr. 2)

- 1 Za-/vypínač
- 2 Tlačítka regulátoru počtu otáček
- 3 Matice sklícidla
- 4 Aretační knoflík pro sklícidlo
- 5 Displej

4. Uvedení do provozu

- Dbejte na to, aby byla hnací jednotka vypnuta.
- Porovnejte, zda síťové napětí udané na typovém štítku přístroje souhlasí s daným síťovým napětím. Nyní zastrčte vidlici síťového napáječe do zásuvky.

Vsazení různých nástrojů (obr. 2)

Před vsazením nástrojů (a před každou výměnou nástroje) hnací jednotku vypnout a na síťovém napáječe odpojit.

6

1. Zmáčkněte aretační čep 1 a otáčeje sklícidlo, až čep zapadne.
2. Nyní uvolněte matici sklícidla.
3. Zvolený nástroj nasadit na doraz do upínačiho pouzdra a matici sklícidla utáhnout.

Za-/vypínač, regulátor počtu otáček (obr. 2)

Zapněte hnací jednotku pomocí síťového vypínače (1). Požadovaný počet otáček můžete nastavit tlačítka regulátoru počtu otáček (2).

Stisknutím tlačítka "+" se zvýší počet otáček.
Stisknutím tlačítka "-" se sníží počet otáček.
Nastavený počet otáček můžete odečíst na displeji (5).

Nastavený počet otáček = indikace x 1000

Správný počet otáček závisí na použitém nástroji a na opracovávaném materiálu.

Pracovní pokyny

- Na opracovávaný obrobek moc silně netlačte, aby bylo možné jeho opracování stejným počtem otáček.
- Silný tlak neurychlí pracovní proces, naopak vedle ke zbrzdení popř. zastavení hnací jednotky a tím k přetížení motoru.
- Malé obrobky je třeba v rámci vlastní bezpečnosti zajistit ztužidlem nebo ve svéráku.

Informace k nastavení počtu otáček

- malá frézovací/brusná těleska: vysoký počet otáček
- velká frézovací/brusná těleska: nízký počet otáček
- Jemné práce/rytí: hnací jednotku držet jako propisovačku
- Hrubé práce: hnací jednotku držet jako kladivo

Použití flexibilní hřidele (obr. 4)

- Odšroubujte kroužek v předu na přístroji.
- Namontujte flexibilní hřidel na víceúčelovou brusku, přítom nasadit vnitřní osu (1) do sklícidla (2) a toto pevně utáhnout.
- Nyní kroužek (3) na víceúčelové brusce utáhněte.

5. Údržba a péče

Aby se prodloužila životnost nástroje, je třeba ho vždy po použití pečlivě vyčistit. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla.

Pozor!

Kvůli nebezpečí škody na zdraví osob a věcných škod nečistěte výrobek nikdy tekoucí vodou, obzvlášť ne pod vysokým tlakem.

6. Príslušenství (obr. 3)

- | | |
|----|---|
| 1 | Brusný válec |
| 2 | Nástavce pro brusný válec |
| 3 | Brousek |
| 4 | Upinaci trn pro brusné a dělicí kotouče |
| 5 | Dělicí kotouče |
| 6 | Brusné listy |
| 7 | Držák pro plstěný leštící talíř |
| 8 | Pistěný leštící kotouče |
| 9 | Brusná tělíska |
| 10 | Upinaci pouzdro |
| 11 | Klíč na utahování sklíčidla |
| 12 | Rycí hrot |

Dělicí kotouče: Na fezáni kovů a plastů. K tomu uphnout dělicí kotouč na upinacím trnu.

Rycí tělíska: Na rytí skla a kovů pro dekorační účely a k označování.

Brusná tělíska: S různými formami brusných hlav.
Na broušení a odstraňování otřepů kovů a plastů.

Brusný list: Na broušení a odstraňování otřepů kovů a plastů.


Leštící plst: Na leštění mosazi, cínu, mědi atd. Také ve spojení s leštícimi pastami.

Obtahovací brousek: Na ostření náradí

Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
 - Číslo výrobku přístroje
 - Identifikační číslo přístroje
 - Číslo náhradního dílu požadovaného náhradního dílu
- Aktuální ceny a informace naleznete na www.isc-gmbh.info



SLO**Varnostna navodila**

Odgovarjajoči varnostni napotki se nahajajo v priloženem zvezku.

Brusilni in gravirni stroj je konstruiran za vrtanje, brušenje, brušenje zarobkov, poliranje, graviranje, rezanje, rezkanje, čiščenje lesa, kovin in umetnih snovi pri modelarstvu, v delavnici ter gospodinjstvu. Orodje ter opremo (pribor) zaradi uporabljajte le za pravkar opisana opravila.

1. Obseg dobave (slika 1)

- 1 Pogonska enota
- 2 Aluminijasti kovček
- 3 Fleksibilna gred
- 4 Garnitura pribora

2. Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V ~50 Hz
Število obratov v prostem teku n_0 :	
Območje razpona:	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Teža naprave (brez embalaže)	3 mm
Tlak tlak:	0,8 kg
Moč hrupa:	68,3 dB(A)
Vibracije a_w :	79,3 dB(A)
Zaščitno izoliran	< 2,5 m/s ²
	II / 

3. Opis naprave (slika 2)

- 1 Stikalo za vklop/izklop
- 2 Tipki za regulacijo števila vrtljajev
- 3 Matica vpenjalne glave
- 4 Aretirni gumb vpenjalne glave
- 5 Display

4. Začetek dela

- Prepričajte se, da je pogonska enota izklopljena.
- Preverite, ali se električna napetost, navedena na tipski tablici, ujemata z napetostjo Vašega električnega omrežja.
- Vtič napajalnika vtaknite v električno vtičnico.

Uporaba različnih delovnih orodij (slika 2)

Pred vstavljanjem delovnih orodij (in pred vsako menjavo delovnega orodja) izklopite pogonsko enoto in izvlecite vtič iz napajalnika.

1. pritisnite na blokirni zatič 1 in obračajte vrtalno glavo, dokler zatič za vskoči v utor.
2. Nato odvijte matico vrtalne glave.
3. Želeno delovno orodje do konca vstavite v vpenjalni tulec in trdno privijte matico vrtalne glave.

Stikalo za vklop/izklop, regulator števila vrtljajev (slika 2)

S stikalom za vklop / izklop (1) vklopite pogonsko enoto. Želeno število vrtljajev lahko nastavite s tipkama za regulacijo števila vrtljajev (2).

Ko pritisnete na tipko "+", se število vrtljajev poveča. Ko pritisnete na tipko "-", se število vrtljajev zmanjša. Nastavljeni število vrtljajev lahko razberete iz prikazovalnika (5).

Nastavljeni število vrtljajev = prikaz x 1000

Pravilno število vrtljajev je odvisno od orodja, ki ga uporabljate in od materiala, ki je namenjen za obdelavo.

Navodila za delo

- Pritisk na obdelovani material naj bo zmeren, kar bo omogočilo obdelovanje z zmernim številom vrtljajev.
- Premično pritiskanje ne pospeši dela, ampak povzroči zavirjanje oz. zaustavitev pogonske enote ter s tem preobremenitev motorja.
- Zaradi lastne varnosti majhne obdelovance vpnite s primežem.

Nasveti glede nastavljanje števila vrtljajev

- majhni rezkalniki/brusilni nastavki: veliko število vrtljajev
- veliki rezkalniki/brusilni nastavki: majhno število vrtljajev
- fina dela/graviranje: pogonsko enoto držite kot pisalo
- groba dela: pogonsko enoto držite kot ročaj kladiva.

Uporaba fleksibilne gredi (Slika 4)

- Odvijte obroč naprej na aparatu.
- Montirajte fleksibilno gred na multi brusilniku in

SLO

pri tem vstavite notranjo os (1) v vpenjalno glavo
 (2) in jo zategnite.

- Sedaj zategnjite obroč (3) na multi brusilniku.

5. Nega in vzdrževanje

Da bi podaljšali življensko dobo orodja, ga je treba zmeraj po uporabi skrbno očistiti. Pri čiščenju ne uporabljajte topilnih sredstev.

Pozor!

Zaradi nevarnosti poškodb ljudi in stvari nikoli ne čistite proizvoda s tekočo vodo, predvsem pa ne z vodo pod pritiskom.

6. Pribor (slika 3)

- | | |
|----|---|
| 1 | Brusilni valj |
| 2 | Nastavki za brusilni valj |
| 3 | Brus |
| 4 | Vpenjalni trn za brusilne in rezalne plošče |
| 5 | Rezalne plošče |
| 6 | Brusilni listi |
| 7 | Držalo plošče s polirno klobučevino |
| 8 | Plošče s polirno klobučevino |
| 9 | Brusilni nastavki |
| 10 | Vpenjalna puša |
| 11 | Ključ za vpenjalno glavo |
| 12 | Gravirni nastavek |

Rezalne plošče: Za rezanje kovine in plastike. V ta namen pritrdirti rezalno ploščo na napenjalnik.

Gravirni svedri: Za gravure v steklu in kovini za dekoracijo in označevanje.

Brusilni svedri: Z različnimi oblikami brusilnih konic. Za brušenje in strganje kovin in plastike.

Brusilni list: Za brušenje in strganje lesa in plastike.



Polirni filc: Za poliranje medenine, cinka, bakra, itd. Tudi s pomočjo polirne paste.

Brusilni kamen : Za brušenje orodij.

Naročilo rezervnih delov

Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje podatke:

- Tip stroja
 - Številka artikla/stroja
 - Identifikacijska številka stroja
 - Številka rezervnega dela, ki ga naročate
- Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info



SK**Bezpečnostné pokyny:**

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

Brúsna a gravírovacia sada je určená na vŕtanie, brusenie, odhrotovanie, leštenie, gravirovanie, rezanie, frezovanie, čistenie dreva, kovov a umelých hmôt pri výrobe modelov, v dielni a domácnosti. Používajte tento nástroj a jeho príslušenstvo len na príslušný účel použitia.

1. Objem dodávky (obr. 1)

- 1 pohonná jednotka
- 2 hliníkový kufrík
- 3 flexibilný hriadeľ
- 4 sada dielov príslušenstva

2. Technické údaje

Sieťové napätie:	230 V~ 50 Hz
Otačky pri voľnobehu n_0 :	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Upínací rozsah:	3 mm
Hmotnosť prístroja (bez obalu)	0,8 kg
Hladina akustického tlaku:	68,3 dB (A)
Hladina akustického výkonu:	79,3 dB (A)
Vibrácia a_w :	< 2,5 m/s ²
S ochrannou izoláciou	II / □

3. Popis prístroja (obr. 2)

- 1 vypínač zap/vyp
- 2 regulačné tlačidlá otáčok
- 3 matica skľučovadla
- 4 aretačný gombík pre skľučovadlo
- 5 displej

4. Uvedenie do prevádzky

- Zabezpečte, aby bola pohonná jednotka prístroja vypnutá.
- Porovajte, či sa elektrické napätie uvedené na dátovom štítku zhoduje s prítomným elektrickým napätiom. Zapojte teraz zástrčku multi-brúsky do sieťovej zásuvky.

Nasadenie jednotlivých nástrojov (obr. 2)

Pred nasadzovaním nástrojov (ako aj pred každou výmenou nástroja) vypnúť pohonnú jednotku a vytiahnuť elektrický kábel zo siete.

1. Zatlačte aretačný čap (4) a otočte skľučovadlom, až kým toto aretačné tlačidlo nezapadne.
2. Uvoľnite teraz maticu skľučovadla (3).
3. Nasadte požadovaný nástroj až na doraz do upinacieho puzdra a následne znova pevne dotiahnite maticu skľučovadla (3).

Vypínač zap/vyp, regulátor otáčok (obr. 2)

Zapnite pohonnú jednotku pomocou sieťového vypínača (1). Požadovaný počet otáčok môžete nastaviť pomocou regulačných tlačidiel otáčok (2).

Stlačením tlačidla "+" sa zvyšuje počet otáčok. Stlačením tlačidla "-" sa znížuje počet otáčok. Nastavený počet otáčok môžete odčítať na displeji (5).

Nastavené otáčky = zobrazená hodnota x 1000

Správny počet otáčok závisí od druhu použitého nástroja a od spracovaného materiálu.

Pracovné pokyny

- Vytvárajte len mierny tlak na opracovávaný obrobok, aby sa tak mohol tento obrobok opracovať rovnomernými otáčkami.
- Príliš silný tlak nezrážchi pracovný proces, ale naopak vedie k zbrzdeniu resp. úplnému zastaveniu pohonnej jednotky a týmto spôsobom k prefaženiu motoru.
- Malé obrobky sa musia pre vlastnú bezpečnosť zabezpečiť skrutkovým zvieradlom (svorkou) alebo pomocou zveráku.

Pokyny k nastaveniu počtu otáčok

- Malé frézy/brúsne telieska: vysoké otáčky.
- Veľké frézy/brúsne telieska: nízke otáčky.
- Jemné práce/gravírovanie: Pohonnú jednotku držať ako gulíčkové pero.
- Hrubé práce: Pohonnú jednotku držať ako násadu kladiva.

SK

Použitie flexibilného hriadeľa (obr. 4)

- Odskrutkujte krúžok umiestnený vpredu na prístroji.
- Namontujte flexibilný hriadeľ na multi-brúšku, pritom nasadte vnútornú os (1) do skľučovadla (2) a skľučovadlo utiahnite.
- Naskrutkujte potom znova krúžok (3) na multi-brúšku.

5. Údržba a starostlivosť

Aby sa predlžila životnosť nástroja, je potrebné nástroj po každom použití dôkladne vycistiť. Nepoužívajte na čistenie žiadne rozpúšťadlá.

Pozor!

Kvôli nebezpečenstvu ohrozenia osôb a??ých škôd nikdy nečistite výrobok tečúcou vodou, obzvlášť nepoužívajte vysokotlakové čistenie.

6. Príslušenstvo (obr. 3)

- | | |
|----|---|
| 1 | brúsny valec |
| 2 | násady pre brúsny valec |
| 3 | obľahovací kameň |
| 4 | upinaci trň pre brúšne a rozbrusovacie kotúče |
| 5 | rozbrusovacie kotúče |
| 6 | brúsné listy |
| 7 | držiak pre filcový leštiaci kotúč |
| 8 | filcové leštiace kotúče |
| 9 | brúsné telieska |
| 10 | upínacie puzdro |
| 11 | klíč na upínačko vrtáka |
| 12 | gravírovacie telieska |

Rozbrusovacie kotúče: Na rezanie kovov a umelých hmôt. Za týmto účelom upevníť rozbrusovací kotúč na upinaci trň.

Gravírovacie telieska: Na gravírovanie skla a kovu k dekorácii a označovaniu.

Brúsné telieska: S rozdielnymi formami brúsnej hlavy. Na brúšenie a odhrotovanie kovov a umelých hmôt.

Brúsny list:

Na brúšenie a odhrotovanie dreva a umelých hmôt.

Leštiaci filc:

Na leštenie mosadze, cínu, medi, atď. Taktiež použíte spolu s leštiacimi pastami.

Obľahovací kameň:



Na ostrenie nástrojov. Kefky: Na čistenie kameňa, kovov, hliníka, atď.

Objednávanie náhradných dielov

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktualne ceny a informácie nájdete na www.isc-gmbh.info



HR**Sigurnosne napomene**

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći će u priloženoj knjižici.

Komplet za brušenje i graviranje namijenjen je za bušenje, brušenje, skidanje srušova, poliranje, graviranje, rezanje, glodanje, čišćenje drva, metala i plastike u modelarstvu, radionici i domaćinstvu. Alat i pribor koristite samo za opisane namjene.

1. Opseg isporuke (sl. 1)

1 pogonska jedinica
2 aluminijski kofer
3 fleksibilno vratilo
4 komplet dijelova pribora

2. Tehnički podaci

Napon mreže:	230 V~ 50 Hz
Broj okretaja praznog hoda n_0 :	10.000 - 35.000 min ⁻¹
Područje stezanja:	3 mm
Težina uređaja (bez pakovanja)	0,8 kg
Razina zvučnog tlaka:	68,3 dB (A)
Razina buke:	79,3 dB (A)
Vibracija a_w :	< 2,5 m/s ²
Zaštita izolacija	II /

3. Opis uređaja (sl. 2)

1 sklopka za uključivanje/isključivanje
2 tipke za regulaciju broja okretaja
3 matica zaglavnika za svrdlo
4 gumb za aretaciju zaglavnika za svrdlo
5 zaslona

4. Puštanje u rad

- Provjerite je li isključena pogonska jedinica.
- Usporerite odgovara li postojeci mrežni napon podacima navedenima na pločici. Sad utaknite utikač višenamjenske brusilice u utičnicu.

Korištenje različitih alata (sl. 2)

Prije korištenja alata (i prije svake zamjene alata) isključite pogonsku jedinicu i izvucite mrežni utikač.

1. Pritisnite aretacijski klin (4) i okrećite zaglavnik za svrdlo dok klin ne dosjedne.
2. Sad otpustite maticu zaglavnika za svrdlo (3).
3. Željeni alat umetnite do graničnika u steznu čahuru i pritegnite maticu zaglavnika za svrdlo (3).

Sklopka za uključivanje/isključivanje, regulator broja okretaja (sl. 2)

Uključite pogonsku jedinicu pomoću mrežne sklopke (1). Željeni broj okretaja možete podešiti na regulatoru (2).

Pritiskom na tipku "+" broj okretaja se povećava.
Pritiskom na tipku "-" broj okretaja se smanjuje.
Podešeni broj okretaja možete vidjeti na zaslunu (5).

Podešeni broj okretaja = prikaz x 1000

Točan broj okretaja ovisi o korištenom alatu i materijalu koji se obraduje.

Napomene za rad

- Obradjivani radni komadi pritiščite samo umjerenog tako da se može obradjavati s kontinuiranim brojem okretaja.
- Jak pritisak ne ubrzava radni proces nego dovodi do kočenja odnosno zaustavljanja pogonske jedinice i na taj način do preopterećenja motora.
- Male radne komade osigurajte zbog vlastite sigurnosti stegaćem za vijke ili škripcem.

Napomene za podešavanje broja okretaja

- mala glodala/brusni trnovi: velik broj okretaja
- velika glodala/brusni trnovi: mali broj okretaja
- fini radovi/graviranje: pogonsku jedinicu držite kao kemijsku olovku
- grubi radovi: pogonsku jedinicu držate kao držak čekića

Primjena fleksibilnog vratila (sl. 4)

- Odvignite prsten s prednje strane uređaja
- Montirajte fleksibilno vratilo na višenamjensku brusilicu i pritom umetnite unutarnju osovinu (1) u zaglavnik za svrdlo (2) i pritegnite ga.
- Sad vijcima pričvrstite prsten (3) na višenamjensku brusilicu.

5. Njega i održavanje

Da biste produžili vijek trajanja alata, odmah ga nakon uporabe pažljivo ocistite. Za čišćenje ne koristite otapala.

Pažnja!

Zbog moguće opasnosti za ljudе i nastanak materijalnih šteta, nikad ne čistite proizvod tekućom vodom, a naročito ne pod visokim pritiskom.

6. Pribor (sl. 3)

- | | |
|----|--|
| 1 | brusni vijak |
| 2 | umeci za brusni valjak |
| 3 | brusni kamen |
| 4 | trn za stezanje brusnih i reznih ploča |
| 5 | rezne ploče |
| 6 | brusni listovi |
| 7 | držać tanjura za poliranje od filca |
| 8 | ploče za poliranje od filca |
| 9 | brusni trnovi |
| 10 | stezna čahura |
| 11 | kluč zaglavnika za svrdlo |
| 12 | trn za graviranje |

Rezne ploče: Za rezanje metala i plastike.
Za tu namjenu rezne ploče
pričvrstite na stezni trn.

Trnovi za graviranje: za graviranje stakla i metala
u svrhu dekoracije i
označavanja.

Trnovi za brušenje: u različitim oblicima brusnih
glava. Za brušenje i
uklanjanje srhova s metala i
plastike.

Brusni list: za brušenje i uklanjanje
srhova s drva i plastike.


Filc za poliranje: za poliranje mјedi, kositra,
bakra itd. Također se koristi
zajedno s pastama za
poliranje.

Brusni kamen: za oštrenje alata

Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni sljedeći podaci:

- Tip uredjaja
 - Broj artikla uredjaja
 - Ident. broj uredjaja
 - Broj potrebnog rezervnog dijela
- Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi www.isc-gmbh.info



ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



○ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
○ deklarerar följande konformitet med EU Directive och standarder markerad nedan för artikel
○ déclare la conformité suivante pour l'article
○ declare la conformitat en normes concernant l'article
○ verklart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
○ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
○ declară conformitatea următoare conform acordului cu o directivă CE și norme pentru articol
○ förfäktar och standarder för artikeln
○ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuusutukselle
○ erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikler
○ запевам о съответствието на този
следуващия директиви и норми EC
изявљује следећу uskladjenost s odredbama i normama EU za artikl.
○ declară următoarea conformitate cu liniile direc-
toare CE și normele valabile pentru articolul
ürün ile ilgili olarak AB Yönetmeliğleri ve
Müşteri gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı
masası sunulmaktadır
○ δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνα σύμφωνα με
την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
- proglásuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek
- kávækézõ konformitt jelenti ki a termékkel
re vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
- pojasnjuje sledede skladnost po smernici EU in normah za artikel
- deklaruje zgodnos wyznaczonego ponizej artykułu zgodnie z dyrektywami i normami na podstawie dyrektywy WE.
- vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a normie pre výrobok
- декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, вимінними для даного товару
- deklarirajuči vastavisse järgnevatele EU direktivi
deci je u skladu s odredbami
- deklaracija stiži pagal ES direktyvas ir normas straipsnius
- izjavljuje sledeći conformitet u skladu s odred-
bom EÜ i normama za artikl
- Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

Multischleifer BPSG 160 AK

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG: |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 03.03.2006

Weißspiegelner
Leiter QS Konzern

Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 44.191.40 I-Nr.: 01016
Subject to change without notice

Archivierung: 4419140-17-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- ⊕ Technische Änderungen vorbehalten
- ⊕ Technické změny vyhrazeny
- ⊕ Tehnické spremembe pridržane.
- ⊕ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- ⊕ Technické změny vyhradené

GARANCIJSKI LIST

Za uređaj opisan u uputama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrishodno korištenje našeg uređaja.

Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine. Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovackog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dole navedenu adresu servisa.

ZÁRUČNÍ LIST

Na přístroj označený v návodu na obsluhu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by byl naš výrobek vadný. Tato 2letá lhůta začíná přechodem rizika nebo převzetím přístroje zákazníkem.

Přespojte na uplatňování záruky je řádná údržba příslušné podle návodu k obsluze a používání našeho přístroje k určenému účelu.

Samožejně vám během této 2 let zůstanou zachována zákonné záruční práva.

Záruka platí na území Spolkové republiky Německo nebo příslušné země regionálního hlavního distribučního partnera jako doplník lokalně platných zákonných předpisů. V případě potřeby se prosím obrátěte na Vašeho kontaktního partnera regionálního příslušného zákaznického servisu nebo na dole uvedenou servisní adresu.

Záručný list

Na prístroj popísaný v návode na obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, ktorá sa vzťahuje na prípad, keby bol výrobok chybny. Záručná 2-ročná lehotu sa začína predpokladaním výrobkov zárukou zo záruky je správna údržba prístroja podľa návodu na obsluhu ako aj používanie prístroja výlučne len na tis účely,

Samožejně Vám ostávajú zachované zákonné predpisane práva na záruku vys dobu trvania týčto 2 rokov.

Záruka platí na území Spolkové republiky Německo alebo příslušných krajín regionálného hlavného distribučného partnera ako doplnenie k lokalne platným zákonnym predpisom. Prosím informujte sa u Vášho kontaktného partnera příslušného regionálneho zákaznického servisu alebo na dole uvedenej servisnej adrese.

GARANCIJSKI LIST

Za napravo, kij je navedena v navodilih, dajemo 2 leti garancije v primeru, če bi bil naš proizvod pomanjkljiv, 2-letni rok začne teči s prenosom jamstva ali s prevzemom naprave s strani kupca. Predpogoj za uveljavljanje garancije je redno pravilno vzdrževanje v skladu z navodili za uporabo ter namenska predpisana uporaba naše naprave.

Samočuvno je, da v roku teh 2 let ostanejo za Vas v veljavi Vaše zakonite pravice glede jamstva za proizvod.

Garancija velja za območje Zvezne Republike Nemčije ali posameznih dežel regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnil k lokalnim veljavnim zakonskim predpisom. Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktno osebo v pristojni servisni službi ali na spodaj navedenem naslovu servisne službe.



② Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigeigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

③ Pouze pro české země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:

Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a zákona o odpadech. Toto neplatí pro starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí.

④ Len pre krajinu EÚ

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad.

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použíť elektronickej prístroje odovzdať do triedeneho zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia.

Recykláčna alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:
Vlastník elektrického prístroja je alternatívne namíesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii prístroja voj môže byť za týmto účelom taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a ckých komponentov.

 Samo za zemlje Europske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o stariim električnim i elektroničkim uredajima i njegovom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredaja:

Vlasnik elektrouredaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uredaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliraju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.



 Samo za dežele članice EU:



Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vraćanje:

Lastnik električnega aparata je namesto vraćanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnom recikliraju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na starih aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.





(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(SL)

Prentatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočne, je pripustné len s výslovým povolením spoločnosti ISC GmbH.

EH 04/2006

