

- (PL) Instrukcja obsługi opalarki
- (RO) Instrucțiuni de folosire pentru pistolul de aer cald
- (RUS) Инструкция по эксплуатации Пистолет горячего воздуха
- (BG) Експлуатационна инструкция на пистолет за горещ въздух


Einhell®
bavaria

5


CE

Art.-Nr.: 45.201.60 I.-Nr.: 01015

BHP **2000**



- (PL) Proszę otworzyć stronę 2-3.
(RO) Vă rugăm să deschideți la pagina 2-3.
(RUS) Пожалуйста, раскройте страницу
(BG) Пожалуйста, раскройте страницу



3

PL

Przed użyciem proszę przeczytać instrukcję obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem:

Opalarka służy do podgrzewania węży termokurczliwych, usuwania farb, zgrzewania i formowania tworzyw sztucznych.

Uwaga : Podczas użycia występuje niebezpieczeństwo poparzenia.

Rysunek opalarki do farby:

- 1 Dysza.
- 2 Wyłącznik dwustopniowy: sto pień
- 3 Uchwyt do zawieszania.
- 4 Kabel zasilania sieciowego
- 5 Dysza odchylająca
- 6 Dysza szeroka
- 7 Dysza redukcyjna
- 8 Dysza reflektorowa
- 9 Skrobak do farby

Dane techniczne :

Napięcie znamionowe:	230V – 50 Hz
Pob r mocy:	2000W
Temperatura:	350°C / 1 stopie Å 550°C / 2 stopie Å
Zużycie powietrza:	300 l / 1 stopie Å 500 l / 2 stopie Å

Cięgar: 0,7 kg

Uwagi bezpieczeństwa:

- Przed włożeniem wtyczki do gniazda z prądem należy sprawdzić, czy wyłącznik znajduje się w pozycji środkowej.
- Dysza rozgrzewa się do temperatury 600°C. **Uwaga, niebezpieczeństwo poparzenia.** Urządzenie obsługiwać tylko w rękawicach i okul arach ochronnych. Podczas pracy nie wolno dotykać dyszy.
- Przed schowaniem opalarki należy odczekać aż do całkowitego ostudzenia urządzenia.
- Urządzenie chronić przed działaniem deszczu i wilgoci, przechowywać w suchym miejscu.
- Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Chować przed dostępem dzieci.
- Strumień gorącego powietrza nie może być w żadnym przypadku kierowany na ludzi lub zwierzęta. Urządzenia nie wolno używać do suszenia odzieży lub włosów. Dmuchawy gorącego powietrza nie wolno używać jako suszarki do włosów.
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych albo gazów.
- Pod żadnym pozorem nie należy blokować przepływu gorącego powietrza poprzez dławienie lub zamknięcie wyjścia powietrza.
- Należy używać tylkoryginalnych nakładek i części zamiennych producenta

urządzenia.

- W czasie pracy z urządzeniem nie zakładać luśnej odzieży ani biżuterii, nie ubierać ślicznych butów, przy długich włosach używać siateczki ochronnej. Podczas użycia zwracać uwagę na stabilność stanowiska pracy.
- Urządzenia nigdy nie używać w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności powietrza (łaźnie, sauna, itd.).
- Przed użyciem opalarki należy skontrolować otoczenie miejsca pracy pod kątem materiałów łatwopalnych.
- Opalarki nie należy przenosić w pozycji wiszącej na kablu.
- Do przedłużania, należy uzywać urządzeń o minimalnej średnicy kabli 1,5 m².
- Naprawy np. wymiana kabla zasilania, może dokonywać tylko elektryk.
- Nie używać żadnych rozpuszczalników i zmywaczy chemicznych podczas pracy z opalarką.
- Zabrudzoną dyszę należy niezwłocznie wyczyszczyć.
- Otwór wlotowy i wyłotowy powietrza należy utrzymywać w czystości.
- Podczas usuwania farb może dojść do wydzielania się szkodliwych dla zdrowia i/albo trujących oparów. Dlatego należy zadbać, szczególnie podczas wykonywania takich prac, o odpowiednią wentylację.
- Strumień gorącego powietrza nie może być nigdy kierowany bezpośrednio na szybę ani inne powierzchnie szklane.

Uruchomienie urządzenia:

Sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej. Wybrać odpowiednią temperaturę i ilość przepływającego powietrza za pomocą wyłącznika (2). Opalarka osiąga, w przeciągu jednej minuty temperaturę pracy.

Ustawienie przełącznika 1:

1. stopień - 350 °C / 300 litr w/min.

Ustawienie środkowe:

urządzenie jest wyłączone

Ustawienie przełącznika 2:

2. stopień - 550 °C / 500 litr w/min.

Możliwość

zastosowania opalarki:

1. Usuwanie farb i lakierów.

Uwaga: przy usuwaniu farb i lakierów może dojść do wydzielania się szkodliwych dla zdrowia i/albo trujących oparów. Należy zadbać szczególnie o odpowiednią wentylację.

2. Usuwanie naklejek i dekoracji.

3. Luzowanie zardzewiałych albo mocno dokręconych śrub i nakrętek metalowych.

4. Odtajanie zamrożonych rur, zamków itd. Uwaga: nie odmrażać rur z tworzyw sztucznych.

PL

5. Uwypuklanie naturalnego rysunku słójów na powierzchniach drewnianych przed bejcowaniem albo lakierowaniem.
6. Skurczanie opakowań z folii PCV i izolacji na przewodach elektrycznych.
7. Usuwanie wosku i woskowanie nart.

Uwaga: Silne oddziaływanie cieplne zwiększa zagrożenie pożarem i wybuchem!
Powstające gazy i opary mogą być szkodliwe i/lub trujące.

Wybór odpowiedniej dyszy:

- Dysza odchylająca (5) przez zmianę kierunku strumienia gorącego powietrza chroni, np. szyby szklane przed nadmiernym przegrzaniem. Usuwanie farb.
- Dysza szeroka (6) zapewnia równomierny rozkład strumienia gorącego powietrza w przypadku małych powierzchni
- Dysza redukcyjna (7) do precyzyjnego kierowania strumienia gorącego powietrza w narożnikach i przy lutowaniu
- Dysza reflektorowa (8) do lutowania i formowania rur, do rozgrzewania rur instalacji wodnej i do termokurczenia węży izolacyjnych

Konserwacja:

Regularnie usuwać wszelkiego rodzaju zabrudzenia z otworu wlotowego i wylotowego powietrza. Opalarkę należy czyścić wilgotną szmatką nasączoną domowym środkiem czyszczącym. Nie wolne używać żadnych rozpuszczalników itp.

Zamawianie części zamiennej

Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Nr wyrobu
- Nr identyfikacyjny urządzenia
- Nr wymaganej części zamiennej

Aktualne ceny i informacje znajdą Państwo na stronie www.isc-gmbh.info

**Cititi instrucțiunile de folosire și
îndrumările de siguranță înainte
de punerea în funcțiune!**

Utilizare conform destinației:

Suflanta de aer cald este destinată
încălzirii de tuburi de contracție,
îndepărțării de vopsea și pentru
sudare și deformare de materiale
plastice.

**Atenție: în timpul funcționării
există pericolul de ardere!**

Poza pistolului de aer cald :

1. Duză
2. Comutator de pornire/
oprire cu 2 trepte
3. Ureche de suspendare
4. Cablu de re_ea
5. duză radianță
6. duză de jet lat
7. duză de reducție
8. duză reflectoare
9. Răzuitor de vopsea

Date tehnice:

Tensiunea nominală	230 V – 50 Hz
Puterea absorbită:	2000 Watt
Temperatură:	350 °C / treapta 1 550 °C / treapta 2
Debit de aer:	300 l / treapta 1 500 l / treapta 2
Greutate:	0,7 kg

Îndrumări de siguranță:

- Asigurați-vă să comutatorul de pornire / oprire se află pe poziția mijlocie înainte de a introduce fișa de rețea în priză.
- **Duza se încălzește până la o temperatură de 600 °C. Atenție, pericol de ardere! Purtați mănuși de protecție și ochelari de protecție. În timpul funcționării, duza nu are voie să fie atinsă.**
- Lăsați pistolul de aer cald să se răcească complet înainte de a-l îndepărta de la locul de muncă.
- Nu lăsați aparatul niciodată sub influența ploii sau umidității. Depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Nu lăsați aparatul niciodată nesupraveghet. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- **Nu îndreptați curentul de aer niciodată în direcția oamenilor sau animalelor. Aparatul nu are voie să fie folosit pentru uscarea articolelor de îmbrăcămintă sau părului. Suflanta de aer cald nu are voie să fie folosită ca foehn.**
- Aparatul nu are voie să fie folosit în zona substanelor sau gazelor ușor inflamabile sau explozive.
- Nu opriți niciodată curentul de aer cald prin astuparea sau acoperirea ieșirii aerului.
- Utilizați numai accesorii și piese de schimb originale ale producătorului.
- Nu purtați articole de îmbrăcămintă sau bijuterii largi. Purtați încălțăminte rezistentă la alunecare și folosiți un fileu de păr în cazul în care aveți păr lung. Aveți

RO

- în vedere o poziție sigură pe tim-pul lucrului.
- Nu utilizați niciodată aparatul în medii umede sau în zone cu o umiditate ridicată a aerului (baia, sauna, etc.)
- Verificați zona dumneavoastră de lucru în privința substanelor și materialelor ușor inflamabile, înainte de a utiliza pistolul de aer cald.
- Nu transportați pistolul de aer cald niciodată ținându-l de cablul de rețea.
- Utilizați cabluri prelungitoare numai cu o secțiune minimă de 1,5 mm².
- Reparațiile (de exemplu înlocuirea cablului de rețea) au voie să fie efectuate numai de un electrician specialist.
- Nu utilizați substanțe de curățare chimice sau dizol vanți în același timp cu pistolul de aer cald.
- Curățați duza în cazul depunerii de impuștări.
- Aveți în vedere ca orificiile pentru admisiunea aerului și pentru ieșirea aerului să fie întotdeauna curate și fără impuștări.
- În cazul îndepărării de vopsea se pot forma vapori dăunători sănătății și/ sau toxici. Aveți grijă ca în cazul lucrărilor în casă să existe întotdeauna o aerisire suficientă.
- Nu îndreptați niciodată aerul cald direct spre o ferea stră sau spre alte suprafete de geam.

Punerea în funcțiune:

Asigurați-vă că tensiunea de rețea coincide cu datele privind tensiun-

ea de pe plăcuța indicatoare a tipu-lui.

Alegeți cu ajutorul comutatorului de pornire / oprire (2) temperatura de lucru și cantitatea de aer dorită. În timp de un minut pistolul de aer cald atinge temperatura de lucru.

Pozitia 1 comutator:

Treapta 1 - 350 °C/ 300 litri/min.

Pozitia de mijloc:

Aparatul este deconectat.

Pozitia 2 comutator:

Treapta 2 - 550 °C/ 500 litri/min.

Posibilități de aplicare a pisto-lui de aer cald:

1. Îndepărarea de vopsea și lac.
Atenție: în cazul îndepărării de vopsele și lacuri se pot forma vaporidăunătosănătății și/ sau toxici. Aveți grijă ca să existe întotdeauna o aerisire suficientă.
2. Îndepărarea de abțibilduri și decorațiuni.
3. Slăbirea piulițelor și șuruburilor
4. Dezghețarea țevilor, broaștelor de ușă, și altele, care sunt înghețate.
Atenție: nu dezghețați țevile din plastic sau din materiale sintetice.
5. Evidențierea texturii naturale la suprafetele de lemn înainte de bătuire sau lăcuire.

RO

6. Contractiona foliilor de ambalare din PVC si a furtunilor de izolare.
7. Aplicarea si indepartarea stratului de ceara de pe schiuri.

Atentie: o influență puternică de căldură are ca efect un pericol mare de incendiu și explozie!
Aerisiti bine locul de muncă.
Gazele și vaporii produși pot fi nocivi și/sau otrăvitori.

Selectia duzei corespunzatoare:

- duza radiantă (5) protejează prin devierea aerului cald de ex. geamurile împotriva supraîncălzirii. Îndepărtare de vopsea.
- duza de jet lat (6) asigură o distribuție uniformă de aer la suprafețe mici
- duza de reducție (7) pentru jet de aer cald direcționat la colțuri și la lipire
- duza reflectoare (8) pentru lipire și deformare de țevi, pentru dezghețarea de conducte de apă și contracția de tuburi izolante


Nu utilizați pentru curățare un mijloc similar dizolvantilor.

Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie să menționeze următoarele date:


- Tipul aparatului
- Numărul articoului aparatului
- Numărul ident al aparatului
- Numărul piesei de schimb al piesei necesare

Prețuri actuale și alte informații găsiți la www.isc-gmbh.info



Întreținere:

Păstrați orificiile pentru admisiunea aerului și pentru ieșirea aerului întotdeauna curate și fără impurități. Curățați pistolul de aer cald cu o cărpă umedă și cu o substanță de curățare obișnuită de uz casnic.



RUS

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и технике безопасности!

Назначение

С помощью пистолета горячего воздуха можно разогревать усадочные шланги, удалять краску, сваривать и формовать пластмассу.

Внимание: Во время эксплуатации имеется опасность получить ожоги!

Изображение инструмента:

- 1 Сопло
- 2 Двухступенчатый выключатель
- 3 Петля для подвешивания
- 4 Силой кабель
- 5 Поворотная насадка
- 6 Широкоструйная насадка
- 7 Редукционная насадка
- 8 Рефлекторная насадка
- 9 царапины на окрашенной поверхности

Технические данные:

Номинальное напряжение	230 В	50 Гц
Потребляемая мощность 2000 Вт		
Температура	350 °C/ступень 1	
	550 °C/ступень 2	
Поток воздуха	300 л/ступень 1	
	500 л/ступень 2	
Вес	0,7 кг	

Указания по безопасности:

- Перед включением вилки в штепсельную розетку убедитесь, что выключатель находится в средней позиции.
- **Сопло нагревается до температуры 600 °C. Будьте осторожны, при работе с инструментом, имеется опасность получить ожоги!** Носите защитные перчатки и очки. Во время эксплуатации запрещается дотрагиваться до насадки.
- После окончания работы дайте пистолету горячего воздуха остыть, после этого можете его убрать.
- Инструмент следует предохранять от влажности и дождя. Храните его в сухом месте.
- Не оставляйте инструмент без присмотра. Храните подальше от детей.
- **Запрещается направлять инструмент на людей и животных. Не пользуйтесь инструментом для сушки одежды и волос.** Запрещается пользоваться инструментом в качестве фена.
- Запрещается эксплуатация инструмента вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и газов.
- Запрещается препятствовать выходу воздушного потока, закрывая отверстие насадки.
- Эксплуатация инструмента

- разрешается исключительно с комплектующими и запасными частями фирмы-изготовителя.
- При работе с инструментом не носите просторную одежду и украшения. Следите, чтобы подошва обуви не была скользкой и завязывайте длинные волосы в пучок. Во время работы Вы должны находиться в устойчивом положении.
- Запрещается эксплуатация инструмента во влажных зонах или в помещениях с высокой влажностью (ванная комната, сауна и т.д.).
- Перед началом работы с пистолетом горячего воздуха удалите из рабочей зоны легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
- Не разрешается носить пистолет с подключенным электрошнуром.
- Применяйте удлинитель сечением элекнтрошнуре не менее 1,5 мм².
- Ремонтные работы (например, замена электр-ошнур) разрешается производить исключительно специалистам.
- Во время работы запрещается одновременно пользоваться пистолетом и химическими средствами для удаления красок или растворителями.
- При загрязнении сопла производите очистку.
- Следите, чтобы входное и выходное отверстия

находились всегда в чистом состоянии.

- При удалении красок и обработке пластмасс могут выделяться вредные для здоровья и/или ядовитые газы. Поэтому во время работы в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Запрещается направлять горячий воздух на окна или другие стеклянные поверхности.

Пуск в эксплуатацию:

Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на табличке инструмента сетевому напряжению. С помощью выключателя (2) установите требуемую рабочую температуру и значение потока воздуха. В течение одной минуты пистолет достигает рабочей температуры.

Переключение 1:
1 ступень: 350 °C / 300 л/мин.

Средняя позиция:
Инструмент выключен.

Переключение 2:
2 ступень: 550 °C / 500 л/мин.

Области применения

пистолета горячего воздуха:

1. Удаление красок и лаков.
Внимание: **При удалении красок и лаков могут выделяться вредные для здоровья и/или ядовитые газы. Поэтому во время работы в помещении**

RUS

должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

2. Удаление самоклеящихся картинок или декораций.
 3. Расслабление ржавых или тугого закрученных гаек и металлических шурупов.
 4. Размораживание замерзших труб, дверных замков и т.д.
- Внимание: Запрещается размораживать пластмассовые трубы.**
5. Выделение естественной текстуры древесины перед тем как нанести краситель для древесины или лак.
 6. Насаживание упаковочной ПВХ-пленки и изоляционных труб.
 7. Нанесение воска на лыжи и удаление.

Внимание: Сильное нагревание может повлечь за собой пожар или взрыв! Поэтому должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Выделяющиеся газы и пары могут оказывать вредное и/или ядовитое воздействие на здоровье.

Выбор соответствующих насадок:

- Поворотная насадка (5), благодаря повороту горячего воздуха, предохраняет, например, стеклянные шайбы от перегревания. Удаление красок.
- Широкоструйная насадка (6) обеспечивает равномерное распределение воздуха на небольших поверхностях.
- Редукционная насадка (7)

предназначается для обработки горячим воздухом углов или паяния.

- Рефлекторная насадка (8) предназначается для паяния или формования труб, для размораживания замороженных труб и для насаживания изоляционных труб.

Уход:

Следите, чтобы входные и выходные отверстия воздуха были чистыми. Пистолет горячего воздуха следует очищать влажной салфеткой и хозяйственным моющим средством. Запрещается для очистки применять растворители.

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части

требуемой для замены детали
Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

Преди пускане в експлоатация прочетете експлоатационната инструкция и указанията за безопасност.

Използване по предназначение:
Въздуходувката за горещ въздух е предназначен за нагряване на маркучи на местата на съединяване, отстраняване на бляжни бои и за загряване и формоване на пластмаси.

Внимание: Опасност от изгаряне по време на работа.

Фигура на уреда:

- 1 Дюза
- 2 2-стъпален прекъсвач вкл./изкл.
- 3 Халка за очакване
- 4 Захранващ кабел
- 5 Струйна дюза
- 6 Широкоструйна дюза
- 7 Редуцираща дюза
- 8 Рефлекторна дюза
- 9 Съргало за бои

Технически данни:

Номинално напрежение:
230 V~ 50 Hz

Консумирана мощност:
2000 W

Температура:
350 °C/стъпало 1
550 °C/стъпало 2

Количество въздух:
300 l/стъпало 1
500 l/стъпало 2

Тегло: 0,7 kg

Указания за безопасност:

- Преди да вкарате захранващия щекер в мрежовия контакт се уверете, че прекъсвачът вкл./изкл. се намира в средно положение.
- **Дюзата се загрява до 600 °C. Внимание опасност от изгаряне! Носете ръкавици и предпазни очила. Не докосвайте дюзата по време на работа.**
- Оставете пистолета за горещ въздух да изстине напълно, преди да го приберете.
- Никога не излагайте уреда на дъжд или влага. Съхранявайте уреда на сухо място.
- Никога не оставяйте уреда без надзор. Дръжте уреда на недостъпно за деца място.
- **Никога не насочвайте струята към хора и животни. Уредът не бива да се ползва за сушене на дрехи и коси. Въздуходувката за горещ въздух не може да се ползва като фхон.**
- Уредът не бива да се ползва в близост до леко възпламенени материали и газове.
- Никога не възпрепятствайте горещата въздушна струя като запушвате или покривате изхода на въздуха.
- Използвайте само оригинални принадлежности и резервни части на производителя.

BG

- Не носете широки дрехи и украсения. Обувайте нехълзгачи се обувки и при дълга коса използвайте мрежа за коса. Обърнете внимание на сигурната стойка по време на работа.
 - Никога не използвайте уреда във влажна среда или в помещение с висока влажност на въздуха б/аня, сауна, и т.н./.
 - Преди да използвате пистолета за горещ въздух проверете Вашия работен район за лесно възпламеними вещества и материали.
 - Никога не носете пистолета, държейки го за захранващия кабел.
 - Използвайте само удължителни кабели с минимално сечение от 1,5 mm².
 - Ремонтирайте/например подмяна на захранващия кабел/ могат да се изпълняват само от специалист-електротехник.
 - Не използвайте химически очистители и разтворители едновременно с пистолета за горещ въздух.
 - Почиствайте дюзата при замърсяване.
 - Обърнете внимание на това, отворите за влизане на въздух и изходът на въздух да бъдат винаги чисти и свободни от пръстотия.
 - При отстраняване на боя и при обработката на пластмаса могат да възникнат вредни за здравето и/или отровни пари. Осигурете достатъчна вентилация.
 - При работа на закрито
- осигурявайте винаги за достатъчна вентилация.
- Никого не насочвайте горещия въздух директно към прозорец или други стъклени плоскости.

Пускане в експлоатация:

Убедете се, че напрежението на мрежата съвпада с данните за напрежение върху фабричната табелка. С прекъсвача вкл./изкл. /2/ изберете желаната работна температура и количество въздух. В рамките на една минута пистолетът за горещ въздух достига работна температура.

Положение 1 на прекъсвача:
1 стъпало - 350 °C/300 л/мин.

Средно положение:
Уредът е изключен

Положение 2 на прекъсвача:
2 стъпало - 550 °C/500 л/мин.

Възможни приложения на пистолета за горещ въздух:

1. Отстраняване на бои и лакове
Внимание: При отстраняването на бои и лакове могат да възникнат вредни за здравето и/или отровни пари. Осигурете достатъчна вентилация.
2. Отстраняване на лепенки и декорация

3. Разхлабване на ръждясали или здраво стегнати гайки и метални винтове.
4. Размразяване на замръзнали тръби, брави на врати и т.н.

Внимание: Не размразявайте тръби от пластмаса и синтетични материали

5. Изпъкване на естествени възловидни структури на дървени повърхности преди байцване или лакиране.
6. Свиване на поливинилхлоридно опаковъчно фолио и изолационни маркучи.
7. Намазване с восък и отстраняване на восъка при скри.

Внимание: Силното топло отделяне предизвиква повишена опасност от пожар и експлозия. Възникналите газове и пбри могат да бъдат вредни за здравето и/или отровни.

Избор на съответна дюза:

- Струйната дюза (5) защитава чрез изменение на посоката например стъклени площи от прегряване.
- Широкоструйната дюза (6) се грижи за равномерно разпределение на въздуха при малки повърхности.
- Редуциращата дюза (7) за целенасочен топлинен лъч при ъгли и при запояване.

- Рефлекторна дюза /8/ за запояване и формование на тръби за размразяване на водопроводи и за свиване на изолационни маркучи.

Поддръжка:

Поддържайте отворите за вход на въздух и изхода на въздуха винаги чисти и свободни от пръстия. Почиствайте пистолета с влажен парцал и обикновен домакински почистващ препарат. За почистване не ползвайте подобни на разтворителите средства.

Поръчване на резервни части

При поръчване на резерви части трябва да се посочат следните данни:

- тип на уреда
- № на изделието
- идент. № на уреда
- № на исканата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на www.isc-gmbh.info

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta työntekijöille
 (DK) erklaerer herved folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen
 (RU) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
 (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
 (GR) δηλώνει την οκόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (I) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnic EU a norm pro výrobek.
 (H) a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
 (SLO) pojasnjuje sledičo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
 (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norm pre výrobok.
 (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 (UK) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару.

Heißluftpistole BHP 2000

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60335-1; EN 60335-2-45; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 14.06.2005

Weichselgartner
Leiter QS Konzern

Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 45.201.60 I.-Nr.: 01015
Subject to change without notice

Archivierung: 4520160-11-4155050

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungserteile innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundenstamms oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- Сохраняется право на технические изменения
- Запазва се правото за технически промени

(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI

Nasza gwarancja obejmuje 2-latek od daty zakupu produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia egzemplarza 2-lata od daty użyczenia produktu przez klienta. W razie skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi i zgodne z przepisami o gwarancji. Oznacza to, że gwarancja w okresie tych 2 lat przekługuje Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rekompensaty.

Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnym przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres.

(RO) Certificat de garanție

Pentru aparatul prezentat în instrucțiuni oferim o garanție de 2 ani. În cazul în care acest produs va fi defect, termenul de garanție de 2 ani începe odată cu depășirea perioadei de pericolizare sau după prelarea de către client.

Condiția de recunoaștere a garanției este o întreprindere concesionară conform instrucțiunilor de folosire precum și utilizarea în conformitate cu scopul acestui aparatelor.

Bineînțeles că vă rămân la dispoziție drepturile de garanție legale în același 2 ani.

Garanția este valabilă pe teritoriul Republicii Federale Germania sau în țările partenerilor de distribuție regionale, drept complementare la prevederile legale locale în vigoare. Vă rugăm să vă întrebați la partenerul service-ului dumneavoastră de către regiune sau de adresa service-ului anexată mai jos.

(RU) Гарантийное удостоверение

Насколько я могу судить, если следовать в руководстве по эксплуатации устройству выходит из строя мы даем на нашу продукцию 2-х летнюю гарантию. 2-х летний срок гарантии начинается с момента перехода ответственности за продукт или приобретения устройства клиентом.

Обязательным условием является использование гарантийных обязательств являющихся гарантийной картой, а также использование нашей продукции согласно назначению.

В течение 2-х лет за вами также сохраняются права на предъявление претензий к производителю и/или дистрибутору.

Гарантийные обязательства распространяются на территорию Федеративной Республики Германия, а в странах, где существуют региональные центры сбыта это обязательство является дополнением к местным, действующим законодательным предписаниям. Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в службу сервиса Вашего региона или по указанному ниже адресу.

(RO) ГАРАНЦИОННА КАРТА

Даваме 2 години гаранции на посочения в ръководството уред, в случай че нашият продукт покаже дефекти. 2-годишният срок започва да тече с прекъсване на риска от едната върху другата страна или с применението на уреда.

Предоставяме за предаване на гаранционни претенции в правилното обслужване на наши уред съгласно ръководството, както и неговата употреба според предназначението му.

Разбира се, в резултат на тези 2 години Вие си запазвате Вашите законодательни права.

Гарантия важи на територията на Федерална Република Германия или съответните страни на главния дистрибутор за региона като допълнение на локални валидните законови разпоредби. При необходимост се обръщете към Ваш консултант от съответната регионална сервизна служба или посочения по-долу адрес на сервиза.



④ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:



Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

④ Только dla stron EC

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использоватьенный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществляет ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.



㊂ Numai pentru țări din UE

Nu aruncați unelele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatelor electrice și electronice vechi și aplicarea ei în dreptul național, aparatelor electrice uzate trebuie să fie adunate separat și supuse unei reciclări favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul înșetării raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat și la o secție de preluare care va efectua îndepărțarea lui în conformitatea cu legea națională referitoare la reciclare și deșeuri. Aici sunt excluse accesoriile și piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componente electrice.



㊂ Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/EC за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделено събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Альтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.



(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(RO)

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărților însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(RU)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

EH 07/2005