

(GR) Οδηγία χρήσης συσκούς καθαρισμού  
υψηλής πίσης

(TR) Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi  
Kullanım Kılavuzu

**Einhell®**  
**bavaria**



(GR) Μην αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκού προτού διαβαστε  
την Οδηγία Χρήσης!

(TR) Makineyi Kullanım Kılavuzunu okumadan  
işletmeye almayın!


6

CE

Art.-Nr.: 41.404.30




I.-Nr.: 01013

**BHR 101F**



GR Παρακαλούμε ξεδιπλώσετε τις σελίδες 2.

TR Lütfen sayfa 2'yi açın



**GR****Πριγραφή (ΙΚ. 1)**

- 1. Διακόπτης ΟΗ/ΟΦ
- 2. Σύνδοση Σωλήνα υψηλής πίστης Συσκυτή
- 3. Σύνδοση Παροχή ψρού
- 4. Σωλήνας υψηλής πίστης
- 5. Πιστόλι
- 6. Σύνδοση Σωλήνα υψηλής πίστης Πιστόλι
- 7. Κοντάρι
- 8. Στρέωση ξαρτημάτων
- 9. Ακροφύσιο αφρου

**Γνικές υποδιξίες ασφαλίας και πρόληψης στυχημάτων**

Μία ακινόνη ργασία χωρίς απυχήματα με την συσκυτή καθαρισμού υψηλής πίστης ίναι δυνατή μόνο φόσσον διαβάστη προσκτικά τις Υποδιξίες ασφαλίας και την Οδηγία χρήσης και τηρησης τις συμβουλές.

- Η ηλεκτρική σύνδοση πρέπει να γίνεται από ηλεκτρολόγιο και να ανταποκρίνεται στο IEC 60364.
- Η σύνδοση με τη ηλεκτρικό κα γίνεται μέσω πρίζας ασφαλίας που έχει γκατασταθεί συμφωνα με τις προβλητόμενες διατάξεις και που διαθέτει διακόπτη ασφαλίας, με προταγμένο ρλαι διαφυγής 30mA.
- Πριν από καθ χρήση να λεγχτη τη συσκυτή, το καλώδιο της και το φις. Να ργάζεται μόνο με μία συσκυτή χωρίς βλάβες και λατώματα. Ελαστωματικό τμάχια να αντικαθίστανται αμέσως από ιδικυμένο ηλεκτρολόγιο.
- Πριν από κάθ ργασία και παρέμβαση στη συσκυτή κθρισμού μ υψηλή πίστη, πριν από κάθ αλλαγή ακροφύσιου και όταν η συσκυτή ίναι κτός λιπογρίας, να βγάζεται το φις από τη πρίζα.
- Όταν ργάζεται στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείται μόνο μπαλαντέζς γκριμένες για το ύπαιθρο. Τα κλωδιά να έχουν λάχιστη διατομή 1,5mm<sup>2</sup>. Οι συνδέσεις να ίναι συνδέσεις ασφαλίας και να διαθέτουν σύστημα ασφαλίας κατά πιτσιλιμάτων. Σ πρίπτωση μπαλαντέζας μήκους άνω των 10 μέτρων η διατομή του σγαγουν ήναι τουλάχιστον 2,5mm<sup>2</sup>.
- **Προσοχή!** Αυτή η συσκυτή αναπτύγχηκ για την χρήση απορρυπαντικών ή χημικών ουσιών δύναται να πιρδάσαι στην ασφαλία της συσκυτής.
- **Προσοχή!** Να μη χρησιμοποιείτη τη συσκυτή, όταν βρίσκονται πλησίον του άλλα πρόσωπα ή ζώα, κτός άν φορούν προστατικό ρουχισμό.
- **Προσοχή!** Οι ακτίνες υψηλής πίστης αποτλούν κίνδυνο φόσσον η συσκυτή δηλαδή σωστά. Ποτέ να μην τίνεται την ακτίνα κατά ανθρώπων, ζώων, νργό ηλεκτρικό ξοπλισμό ή κατά της ίδιας

της συσκυτής.

- Να μην τίνεται την ακτίνα ούτε προς την δική σας κατύθυνση, ούτε προς την κατύθυνση τρίτων προσώπων για να καθαρίστε ρουχισμό ή παπούτσια.
- Οι συσκυτές καθαρισμούς υψηλής πίστης να μην χρησιμοποιούνται από παιδιά ή από άτομα που δεν έχουν λάβει τις ανάλογες οδηγίες.
- **Προσοχή!** Οι σωλήνες υψηλής πίστης, τα ταμπλώ και οι ζεύξις ίναι σημαντικοί παράγοντες για την ασφάλια της συσκυτής. Να χρησιμοποιείται μόνο σωλήνες υψηλής πίστης, ταμπλώ και ζεύξις του κατασκυτήτη.
- Για απόλυτη ασφάλια της συσκυτής να χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκυτήτη ή ανταλλακτικά που συνιστάται στην κατασκυτήτη.
- Να μην χρησιμοποιείται τη συσκυτή, φόσσον ίναι λαττωματικό ένα καλώδιο ή σημαντικά τμήματα της συσκυτής π.χ. παράγοντες ασφαλίας, σωηνής υψηλής πίστης, πιστόλι.
- **Προσοχή!** Ακατάλληλα καλώδια και μπαλαντέζς μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο.
- Μην σηκώνεται την ηλεκτρική συσκυτή από το καλώδιο. Να προστατύνεται το καλώδιο από ζημιές, από λάδι, διαλυτές και αιχμηρές γονιζίς.
- Η θέση ργασίας σας να ίναι πάντα τακτική.
- Σιγουρεύστε πως ο θιάκοπτης κατά την σύνδοση της συσκυτής μ το δίκτυο ίναι οθησμένος.
- Να φοράται τα κατάλληλα ρούχα ργασίας.
- Ελέγξτε την άριστη λιτοψύργια της συσκυτής σας καθαρισμού μ υψηλή πίστη. Σ πρίπτωση βλάβης, δώστε τη συσκυτή να λγχθεί. Όλοι οι ργασίδες συντήρησης και λέγχου να δεξάγονται μόνο από ιδικυμένους ηλεκτρολόγους ή από την ταμία ISC GmbH.
- Η έρχομη ακτίνα ψρού από το ακροφύσιο υψηλής πίστης προκαλεί αντίκρουση στο πιστόλι. Φροντίστε να στέκεται σταθρά και κρατάτε καλά το πιστόλι μ το χέρι σας. Για να προσυμθείται από την πιτσιλιμάτη που κτοξύνεται να φοράται το κατάλληλο προστατικό ξοπλισμό.
- Να ξικονομήσεται απορρυπαντικά. Προσεξτε τις οδηγίες δοσολογίας του κατασκυτήτη.

GR

- Η ακτίνα υψηλής πίσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη σ λαστικά αυτοκινήτων και τμήματά τους. Κατά τον καθαρισμό να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 30 κατοστών.
- Εάν κατά τη διάρκεια της λιτουργίας διακοπή το ρύμα, πρέπει να σήρηστε η μηχανή για λογούς ασφαλίας.
- Η ηλεκτρική αντλία πρέπει να φοδιάζεται συνχώρει και παρκάως μ νρό. Σ πριπτωση στηνή λιτουργίας δημιουργούνται σημαντικές βλάβες στις μονάδες.

### Οδηγία χρήσης για συσκυή καθαρισμού μ υψηλή πίση

#### Χρήση

Η συσκυή καθαρισμού μ υψηλή πίση προορίζεται για τη χρήση στον ιδιωτικό τομέα, για καθαρισμό οχημάτων, μηχανών, κιτριών, προσόφων κλπ. μ υψηλή πίση.

#### Πριχόμνο συσκυασίας

- Συσκυή καθαρισμού μ υψηλή πίση
- Σωλήνας υψηλής πίσης
- Πιστόλι
- Κοντάρι
- Ακροφύσιο αφρού

#### Πδία χρήσης

Μ κανένα τρόπο δι πτρέπεται η χρήση της συσκυής σ χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Η θρμοκρασία ργασίας να κυμαίνεται μταξύ +5 και + 60°C.

Η μηχανή αποτίται από μία μονάδα μία αντλία που καλυπτται από πρίβλημα που αντεχει στα κτυπήματα. Η μηχανή ίναι ξοπλισμένη μένα κοντάρι και ένα πιστόλι - λαβή, το σχήμα και ο εσοπλισμός των οποίων ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, για άριστη στάση κατά την ργασία.

Να μην κτλσθούν τροποποιήσις και να μη τοποθετηθούν καλύμματα στο κοντάρι ή στα ακροφύσια ψκασμού.

Η συσκυή καθαρισμού μ υψηλή πίση έχι κατασκυασθι για λιτουργία μ κρύο ή λαφρά ζστό νρό (το ανώτρο μέχρι 60 °C). Υψηλότρος θρμοκρασίς θα προκαλέσουν βλάβες στην αντλία. Το ιαρχόμνο νρό δι πτρέπεται ούτε να ίναι ακάθετο, ούτε να πρέχει άμμο ή χημικές ουσίες, οι

οοίς νδχομένως ππράσουν την σωστή λιτουργία και μιώσουν την ανθκτικότητα της μηχανής.

Μ τα ανάλογα ξαρτήματα μπορούν να κτλσθούν ργασίς μ καθαριστικά αφρού, αμμοβολή ή πλύσιμο μ πριστρφόμν βουέτος.

Πριν τη χρήση της συσκυής καθαρισμού μ υ"ηλή πίση μπορίτ να τοποθητήτο ίτο κανονικό κοντάρι ή το κοντάρι για καθαρισμό μ αφρό (βλ. ικόνα 2 και ικόνα 3).

#### Συναρμολόγηση (ικόνα 1 και 2)

Συνδεστ τον σωλήνα υψηλής πίσης (4) μ τη συσκυή καθαρισμού υψηλής πίσης (2) και μ τη σύνδση στο πιστόλι ψκασμού (6).

Τοποθητήτο το κοντάρι όπως φαίνεται στην ικόνα 2 στο πιστόλι ωκασμού και στρώστο μ στρίψμα του κονταριού.

Συνδεστ τον σωλήνα πφοδιασμού νρού (λάχ. 1/2") στην σύνδση νρού (3) της συσκυής καθαρισμού μ υψηλή πίση.



Μταξη της βρύσης και της της συσκυής καθαρισμού μ υψηλή πίση πρέπει να έχι τοποθητήμ στηρήμα διακοπής του σωλήνα! \_ωτήτο τον υδραυλικό σας πάνω στο θέμα αυτό.

Βάλτο το φίς στην πρίζα.

#### Θεση σ λιτουργία:

Ανοιξτ την παροχή νρού. Πιέστο τοέμβολο ασφαλίας α (ικ. 4) στο πιστόλι ψκασμού και τραβήξτ προς τα πίων και τραβήξτ τον μοχλό β (ικ. 4) για να διαφύγι ο αέρας που βρίσκεται στη συσκυή.

Ανάωτ τη συσκυή μ τον διακόπτη ποδιού (ικ. 1 - δάφ. 1).

Για να σήρηστ, αφήστ λύθρο τον μοχλό, η συσκυή παραμν στη θεση Standby. Μόλις ργοποιήτον μοχλό, πανανάβι η συσκυή καθαρισμού μ υψηλή πίση.

Για να σήρηστ τλίως την συσκυή καθαρισου μ υψηλή πίση, πιέστο τον διακόπτη ON/OFF.

Στριβοντας το ακροφύσιο μπορίτ να αλλάξτ την ακτίνα από στνή σ πλατιά (ικόνα 5).

**GR****Χρήση του ακροφυσίου αφρού (ΙΚ. 3):**

Γιατί το δοχείο για το υλικό αφρού με το ανάλογο απορρυπαντικό. Τοποτήτη το ακροφύσιο στο κοντάρι μέχρι να βρι άντισταση. Το απορρυπαντικό αναμιγνύται αυτομάτως με την έρχομη ακτίνα νρού. Σωστή χρήση της συσκούς.

- Η συσκού καθαρισμού με υψηλή πίση πρέπει να τοποθηθεί σ' ομαλή, ασφαλή πιφάνια σ' οριζόντια θέση.
- Κάθι φορά που χρησιμοποιείτη τη μηχανή παρακαλούμε να στέκοτα στη σωστή θέση: ένα χέρι στο πιστόλι και το δυτρό χέρι στο κοντάρι.
- Ποτέ μη κατυθύντη την ακτίνα του νρού προς ηλεκτρικούς αγωγούς ή προς την ίδια τη μηχανή.
- Προς αποφυγή βλάβης της αντλίας κατά την ακνητοποίηση, είναι φυσική μία μικρή μη στεγανότητα της αντλίας.

**Συντήρηση****Έλγχος του φίλτρου απορρόφησης νρού (ΙΚ. 6)**

Να λέγχητ κατά πριόδους το φίλτρο απορρόφησης νρού για να αποφέυγηται να βούλώσαι η συσκού, πράγμα που μπορεί να πιφέρι βλάβη στη λιτουργία της αντλίας. Οβιδώστε την ζέη για τον σωλήνα παροχής νρού από τη συσκού και καθαρίστε τη σίτα ισόδου που βρίσκεται από πίσω κάτω από τρχούμνο νρού.

**Ακινητοποίηση της μηχανής για πρισσότρο χρονικό διάστημα**

Σ πρίπτωση που η μηχανή δην χρησιμοποιεί για μηαλύτρο χρονικό διάστημα (άνω των 3 μηνών) και φόσον η μηχανή βρίσκεται σ χώρους στους οποίους υπάρχει κινδύνος παγκού, συνιστάται η πλήρωση της μηχανής μ αντιψυκτικό υλικό (μπορεί να χρησιμοποιήστε παρόμοια υλικά όπως και για αυτοκίνητα).

Όταν η συσκού δην χρησιμοποιείται για μηαλύτρο χρονικό διάστημα δημιουργούνται άλατα στην αντλία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν δύσκολις στην κίνηση.


**Ηλεκτρικός κινητήρας**

Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει ξοπλισθι μ διακόπη

ασφαλίας . Όταν ο κινητήρας αρχίσει να καί από τη λιτουργία, ακινητοποιείται μ τη βοηθία αυτού του διακόπη. Σήμερη τη συσκού μ τον διακόπη ποδιού (1). Πριμέντ 5 έως 10 λιπτά πριν παναθέσετ σ λιτουργία τη συσκού. Εξάτο την αιτία για την βλάβη. Σ πρίπτωση που παναληφθεί το πρόβλημα αυτό, αποτανθή σ σέρβις πλατών.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ονομαστική τάση:               | 230 V ~ 50 Hz |
| Απορρόφηση ισχύος:             | 1100 W        |
| Πίση ργασίας                   | 60 bar        |
| Ανώτατη πίση λιτουργίας EW-Bar | max. 100 bar  |
| Απόδοση                        | 360 l/h       |
| Υψης αναρρόφησης               | 1 m           |
| ανώτ. πίση παροχής νρού        | 7 bar         |
| Στάθμη ακουστικής πίσης LPA:   | 86,2 dB (A)   |
| Ισχύς ηχητικής πηγής LWA:      | 102 dB (A)    |
| Βάρος                          | 11,9 Kg       |



## ΒΛΑΒΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

| ΒΛΑΒΗ  | ΑΙΤΙΑ   | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  |
|--|---|---|
| Όταν πιέζεται ο διακόπητης δύν λιτουργίη η αντλία.                       | Δυν λιτουργίη το φίς.<br>Δυν άρκη ή τάση του δικτύου.<br>Έχει μπλοκαριστή η αντλία.<br>Ενργοποιηθήκε ο θρυμφολαί.   | Ελέγξτε άν το φίς και οι ασφάλις ίναι ντάει.<br>Γυρίστε τον κινητήρα μ το χέρι.<br>Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.  |
| Η ηλεκτρική αντλία λιτουργίη, αλλά δύν υπάρχει πίση.                     | Βουλωμένο φίλτρο<br>Αναρρόφηση αέρα από τις συνδέσις<br>Φυαρμένη ή βουλωμένη βαλβίδα αναρρόφησης ή έδουσ Ακροφύσιο μ πολύ μγάλη οπή                                   | Καθαρίστε το φίλτρο<br>Ελέγξτε την σύνδοση αναρρόφησης και τους σωλήνες.<br>Καθαρίστε ή αντικαταστήστε.<br>Ελέγξτε και αντικαταστήστε.  |
| Ανώμαλη πίση λιτουργίας  | Αναρρόφηση αέρα<br>Βουλωμένη ή φθαρμένη βαλβίδας<br>Φθαρμένης τασμούχας   | Ελέγξτε τις συνδέσις αναρρόφησης.<br>Καθαρίστε και αντικαταστήστε.<br>Ελέγξτε και αντικαταστήστε.   |
| Εσαφνικά σταματά ο κινητήρας.  | Ενργοποιηθήκε το θρυμφολαί λόγω υπερέμρμανσης   | Ελέγξτε την τάση<br>Σβήστε τον διακόπητη και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για λίγα λίττα.   |
| Η αντλία στάζει.   | Φθαρμένης τασμούχας   | Ελέγξτε και αντικαταστήστε (ιδικυμένες συντριβές).  |
| Μίωση της πίσης  | Φθαρμένο ακροφύσιο<br>Ακάθαρτες ή βουλωμένες βαλβίδες<br>Φθαρμένης τασμούχας βαλβίδων<br>Βουλωμένο φίλτρο   | Αλλάξτε το ακροφύσιο.<br>Ελέγξτε, καυρίστε,<br>αντικαταστήστε.<br>Ελέγξτε και / ή αντικαταστήστε.<br>Ελέγξτε και / ή αντικαταστήστε.<br>Ελέγξτε και / ή καθαρίστε.                      |
| Πολύ δυαντός θόρυβος.  | Αναρρόφηση αέρα<br>Φθαρμένες, ακάθαρτες ή βουλωμένες βαλβίδες<br>Φθαρμένα εδράνα<br>Πολύ υψηλή θρυμφασία νρού<br>Ακαθαρτό φίλτρο                                      | Ελέγξτε τους αγωγούς αναρρόφησης.<br>Ελέγξτε, καθαρίστε,<br>αντικαταστήστε.<br>Ελέγξτε και / ή αντικαταστήστε.<br>Μιωστε τη θρυμφασία κάτω από 60°C.<br>Ελέγξτε και / ή αντικαταστήστε. |
| Το έρχομένο νρό ίναι ανακατέμενο μ λάδι.                                 | Φθορά των τασμούχων (νρό και λάδι)  | Ελέγξτε και / ή αντικαταστήστε.   |
| Από την κραλή της αντλίας ξέρχεται νρό.                                  | Φθαρμένης τασμούχας<br>Φθαρμένας δακτύλιος σχήματος Ο   | Αλλάξτε την τασμούχα<br>Αλλάξτε τον δακτύλιο σχήματος Ο.  |
| Ο διακόπητης κάνει θόρυβο όταν νργοποιείται αλλά ο κινητήρας δύν ξεκινά. | Η τάση του δικτύου ίναι χαμηλότερη από ότι προβλέπεται<br>Η αντλία ίναι μπλοκαρισμένη ή έχει παγωθεί<br>Δυν έχει παρκίς διαστάσις το καλώδιο πιεσήκυνσης (μπαλαντέζα) | Ελέγξτε τις τιμές της γκατάστασης.<br>ντικαταστήστε το καλώδιο (μπαλαντέζα)   |

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Από τη στιγμή κατά την οποία δύν μπορεί πλέον να χρημποτοίηστη τη συσκυή, να λάβετ τα ακόλουθα μέτρα:

- Βγάλτε το φίς από τη πρίζα και η μηχανή να γίνει ακατάλληλη προς λιτουργία.
- Να την αποθήκευτε σ χώρο μακριά από παιδιά.
- Να μη χρημποτοίηστη τη συσκυή ως ανταλλακτικά.

Αποσυναμολογήστε τη συσκυή και ακολουθήστε τις νόμιμες διατάξις για την διάθηη ή αποκομιδή των μμονωμένων τημάτων.

TR

**Açıklama (Şekil 1)**

- 1 Açık/Kapalı şalterler
- 2 Yüksek basınç hortumunu makineye bağlama borusu
- 3 Su giriş bağlantısı
- 4 Yüksek basınç hortumu
- 5 Tabanca
- 6 Yüksek basınç hortumunu tabancaya bağlama borusu
- 7 Boru
- 8 Aksesuar saklama bölümü
- 9 Köpük başlığı

**Genel güvenlik uyarıları ve kaza koruma bilgileri**

Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile kazasız ve herhangi bir tehlike olmadan çalışma sadece, ilgili güvenlik uyarıları ve kullanım kılavuzunda açıklanan bilgilere riayet edilerek mümkündür.

- Makinenin elektrik bağlantısı uzman bir elektrik tesisatçısı tarafından IEC 60364 normuna uygun şekilde yapılacaktır.
- Makinenin elektrik fisi yönetmeliklere uygun olarak takılmış ve önune 30mA değerinde bir hata akım koruma şalteri勤奋に取り付けられること。
- Her kullanımından önce makineyi, elektrik kablosu ve fisi kontrol edin. Sadece hasarsız ve mükemmel durumda olan makine ile çalışın. Hasarlı parçalar derhal uzman bir elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.
- Yüksek basınçlı yıkama makinesi ve enjektör değiştirimesi üzerinde yapılacak her çalışma öncesinde ve makine kullanılmadığında elektrik kablosunun fışını prizden çıkarın.
- Açık mekanlarda yapılan çalışmalarla sadece bu çalışma şartları için kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın. Kullanılan uzatma kablosunun kablo kesiti asgari 1,5 mm<sup>2</sup> olacak. Bağlantı elemanları koruma kontaktlu ve suya karşı korumalı olacaktır. Kablo uzunluğu 10 m üzerinde olduğunda kablo kesitinin asgari 2,5 mm<sup>2</sup> olması zorunludur.
- Uyarı! Bu makine, makine üreticisi tarafından sevk veya tasviye edilen temizlik maddelerinin kullanımı için geliştirilmiştir. Bu temizlik veya kimyasal maddelerinden farklı maddelerin kullanılması durumunda makinenin çalışma güvenliği etkilenebilir.
- Uyarı! Kullanım sahası içinde koruyucu giysi giymemis insanlar veya hayvanlar bulunduğunda makineyi kullanmayın.

- Uyarı! Yüksek basınçlı su akışı yönetmeliklere uygun olarak çalışılmadığında tehlikeli olabilir. Basınçlı suyu insanlar, hayvanlar, aktif elektrik donanımı veya makinenin kendi üzerine tutmayı.
- Elbiseler veya ayakkabılarınızı temizlemek için basınçlı suyu kendinizin üzerine tutmayın.
- Yüksek basınçlı yıkama makinesinin çocuklar veya çalışması hakkında bilgi sahibi olmayan personel tarafından kullanılması yasaktır.
- Uyarı! Yüksek basınç hortumları, armatürler ve kuplaj elemanları makinenin çalışma güvenliği açısından önemlidir. Sadece üretici firma tarafından ticasıye edilen yüksek basınç hortumları, armatürler ve kuplaj elemanlarını kullanın.
- Makinenin çalışma güvenliğini sağlamak için sadece, üretici firmadan sevk ettiği orijinal parçalar veya kullanımına izin verdiği parçaları kullanın.
- Kablo veya örneğin güvenlik elemanları, yüksek basınç hortumu, püskürtme tabancası gibi makinenin önemli parçaları hasarı olduğunda makineyi kullanmayın.
- Uyarı! Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir.
- Elektrikli aletleri kablosundan tutarak taşımayın. Elektrik kablosunu yağı, solvent ve keskin kenarlardan koruyunuz.
- İşyerinizin düzenneli tutunuz.
- Makinenin fışını prizde takarken açma kapama şalterinin kapalı olduğundan emin olunuz.
- Uygun iş elbisesi giyiniz.
- Yüksek basınçlı yıkama makinesi fonksiyonlarının mükemmel durumda olup olmadığını kontrol ediniz. Fonksiyonların normal olmaması durumunda makineyi kontrol ettirin. Tüm bakım ve revizyon çalışmaları sadece uzman elektrik personeli veya ISC GmbH firması tarafından yapılacaktır.
- Yüksek basınçlı enjektörden çıkan basınçlı su tabancanın geri tepmesine yol açar. Bu nedenle çalışma esnasında güvenli şekilde durun ve tabancayı sağlam tutun. Basınçlı su akışı nedeniyle etrafı saçılış parçalarından korunmak için koruyucu donanımı kullanın.
- Temizleme maddesini tılastıruflu kullanın. Üretici firmannın dozajlama talimatlarına riayet edin.
- Basınçlı su akışı aracın lastiklerine ve lastik parçalarına zarar verebilir. Bu nedenle çalışma esnasında bu bölgeler ile aranızda en az 30 cm mesafe bırakın.
- Çalışma esnasında cereyan kesilmesi durumunda iş güvenliği sebeplerinden dolayı makine kapatılacaktır.
- Elektrikli pompaya sürekli ve yeterli miktarda su beslenecektir. Pompanın kuru çalışması durumunda contalar ağır hasar görecektir.

## **Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi Kullanım Kılavuzu**

### **Kullanım amacı**

Yüksek basınçlı yıkama makinesi araç, makine, bina, cephe vs. gibi bölgelerin temizlenmesinde, özel kullanım amaçlı kullanım (ticari olmayan) için öngörmüştür.

### **Sevkıyat içeriği**

- Yüksek basınçlı yıkama makinesi
  - Yüksek basınçlı hortum
  - Püskürme tabancası
  - Boru
  - Köpük başlığı
- Montaj (Şekil 1 ve 2)
- Yüksek basınç hortumunu (4) makinenin hortum bağlama borusuna (2) ve tabancaya bağlama borusuna (6) takın.

Boruyu Şekil 2 de gösterildiği gibi tabancaya takın ve boruyu döndürerek sabitleyin.

Su giriş hortumunu (min. T 1/2") makinenin su giriş bağlantısına (3) bağlayın.

Su vanası ve yüksek basınçlı yıkama makinesi arasında bir geri akış blokaj elemanı (çekvalf) bağlı olmalıdır! Bu elemanın bağlanması konusunda sıhhi tesisatçınızda danışabilirsiniz.

Elektrik kablosunun fişini prize takın.

### **Kullanım alanları**

Makinenin kesinlikle patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılması yasaktır.

Çalışma sıcaklığı i5 ve i60°C arasında olmalıdır.

Makine darbelere karşı korunmuş bir gövde içinde düzenlenenmiş olan pompa yapı grubundan oluşur. Yıkama makinesi ayrıca mükemmel bir çalışma pozisyonunun sağlanabilmesi için saplı tabanca ve boru ile donatılmıştır. Bu elemanların geometrik şekilleri ve donanımı geçerli yönetmeliklere uygundur.

Kapaklar ile boru veya püskürme enjektörleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.

Yüksek basınçlı yıkama makinesi soğuk veya orta sıcaklıklı (max. 60°C'ye kadar) su ile işletilecek şekilde tasarlanmıştır. Daha yüksek su sıcaklıklar ile işletilmesi durumunda pompada hasar oluşabilir.

Makineye beslenen su kirli, kumlu ve içinde kimyasal maddeler olmamalıdır. Bu maddeler makinenin fonksiyonuna etki edebilir ve makine ömrünü kısaltabilir.

Makineye takılacak aksesuar elemanları ile köpüklü temizleme, kum püskürme veya rotasyonlu fırça ile yapılacak çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile çalışmadan önce normal boru veya köpüklü temizleme borusu takılabilir (bakınız Şekil 2 i Şekil 3).

### **Çalıştırma:**

Su akışını açın. Tabancadaki emniyet düğmesine a (Şekil 4) basın ve makine içinde bulunan havanın çıkışmasını sağlamak için kolu b (Şekil 4) geri çekin.

Makineyi ayak şalteri (Şekil 1 - Poz. 1) ile çalıştırın.

Makineyi kapatmak için kolu bırakın, bu durumda makine bekleme moduna geçer. Kolu tekrar çektiğinizde yüksek basınçlı yıkama makinesi tekrar çalışmaya başlar.

Yüksek basınçlı yıkama makinesini tamamen kapatmak istediğinizde Açıkt/Kapalı şalterine basın.

Enjektörün döndürülmesi ile noktasal su akışı yassı su akışına ayarlanabilir (Şekil 5).



**TR****Köpük başlığının kullanımı (Şekil 3):**

Köpük maddesi deposuna uygun temizleme maddesi dildürün. Köpük başlığını yerine tam gelecek şekilde boruya takın. Temizleme maddesi çıkan suya otomatik olarak karışır.

Makinenin doğru şekilde kullanımı aşağıda açıklanmıştır

- Yüksek basınçlı yıkama makinesi düz, sağlam ve yatay bir pozisyonaya kurulmalıdır.
- Makine kullanılırken doğru kullanım pozisyonu şu şekilde olmalıdır: Bir el tabancayı ve diğer el ise boruyu tutacaktır.
- Basınçlı su akışı kesinlikle elektrik kabloları veya makine üzerine tutulmayacaktır.
- Pompa çalışmadığında (dururken) hasar görmesini önlemek için hafif bir sızıntısının olması normaldir.

**Bakım****Su emme filtresinin kontrolü (Şekil 6)**

Tikanıklıkları önlemek ve böylece pompanın çalışmasını tehlkiye sokmamak için emme filtresi periyodik olarak kontrol edilecektir.

Su giriş hortumunun bağlantı kuplajını makineden sökünen ve arkasında bulunan giriş süzgencini suyun altına tutarak temizleyiniz.

**Elektrik pompasının uzun durma süresi**

Makinenin don tehlikesi bulunan mekanlarda uzun süreli (3 aydan daha uzun) depolanması öngörüldüğünde makineye antifriz (aynı otomobillerde kullanılan antifriz malzemesi gibi) doldurulması tavsiye edilir.

Makine uzun süre kullanılmadığında elektrikli pompa içinde kireçlenme oluşur ve bunun sonucunda çalışma problemleri meydana gelebilir.

**Elektrik motoru**

Elektrik motoru, termik koruma şalteri ile donatılmıştır. Motor aşırı ısındığında bu şalter devreye girer ve moturu durdurur. Makineyi ayak şalteri (1) ile kapatın. Makineyi tekrar çalıştırmadan önce 5-10 dakika bekleyin. Arızanın sebebini tespit edin. Bu sorun tekrarlandığında Müşteri Hizmetleri Servisine başvurun.

**Teknik Özellikler**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anma gerilimi:            | 230 V ~ 50 Hz |
| Güç sarfiyatı:            | 1100 W        |
| Çalışma basıncı           | 60 bar        |
| İşletme basıncı EW-Bar    | max. 100 bar  |
| Besleme kapasitesi        | 360 lt/saat   |
| Emme yüksekliği           | 1 m           |
| max. Su giriş basıncı     | 7 bar         |
| Ses basıncı seviyesi LPA: | 86,2 dB (A)   |
| Ses gücü seviyesi LWA:    | 102 dB (A)    |
| Ağırlık                   | 11,9 Kg       |

**İŞLETME ARIZALARI VE GİDERİLMESİ**

| İŞLETME ARIZASI  | SEBEPI   | GİDERİLMESİ  |
|--|--|--|
| Şaltere basıldı(c)ında elektrik pompası çalışmıyor.                | Fı̄s fonksiyonu normal de(c)il. Şebeke gerili mi yetersiz. Pompa bloke olmuşdur. Termik rôle devreye girmiştir.                                  | Fı̄s ve sigortaların normal durumda olup olmadığı kontrol edin. Motoru elden döndürün Motorun so(c)umasını bekleyin.   |
| Elektrik pompası çalışıyor fakat basınç oluşturmuyor               | Emme filtresi tıklalı. Ba(c)lantı parçaları hava emiyor. Emme ve basma valfleri tıklalı veya aşınmıştır. Çok büyük delikli enjektör kullanılıyor | Filtreyi temizleyin. Emme ba(c)lantı kelepçesi ve hortum ba(c)lantı parçalarını kontrol edin. Temizleyin veya de(c)iştirin. Kontrol edin ve de(c)iştirin.                    |
| Düzensiz işletme basıncı.  | Hava emmiyor. Valfler tıklalı veya aşınmıştır. Contalar aşınmıştır.  | Emme ba(c)lantı parçasını kontrol edin. Temizleyin veya de(c)iştirin. Kontrol edin ve de(c)iştirin.  |
| Motor aniden duruyor   | Termik rôle aşırı ısınma nedeniyle devreye girmiştir.  | Gerilim de(c)erini kontrol edin. Şalteri kapatın ve motorun birkaç dakika so(c)umasını sa(c)layın.   |
| Pompa damlatıyor.  | Contalar aşınmıştır  | Kontrol edin ve de(c)iştirin. (Uzman personel veya servis tarafından)  |
| Basınç düşüklüğü(c)ü   | Enjektör aşınmıştır Valfler tıklalı veya kirli Valf contaları aşınmıştır Contalar aşınmıştır Filtre tıklalı                                      | Enjektörü de(c)iştirin Kontrol edin, temizleyin, de(c)iştirin Kontrol edin ve/veya de(c)iştirin Kontrol edin ve/veya de(c)iştirin Kontrol edin ve/veya de(c)iştirin          |
| Makine çok gürültülü çalışıyor                                     | Hava emmiyor. Valfler aşınmış, tıklalı veya kırıldır Yataklar aşınmıştır Su sıcaklığı(c)ı çok yüksek Filtre kirli                                | Emme borularını kontrol edin Kontrol edin, temizleyin, de(c)iştirin Kontrol edin ve/veya de(c)iştirin Sıcaklıkları(c)ı 60°C altına düşürün Kontrol edin ve/veya de(c)iştirin |
| çıkan suya ya(c) karışmıştır                                       | Conta halkaları (su i ya(c)) aşınmıştır  | Kontrol edin ve/veya de(c)iştirin  |
| Pompa kafasından su çıkıyor  | Contalar aşınmıştır Conta setinin O-halkası aşınmıştır   | Contayı de(c)iştirin O-Halkasını de(c)iştirin  |
| Şaltere basıldı(c)ında makine kalın ses çıkarıyor fakat çalışmıyor | Sebeke gerili mi nominal de(c)erin altındadır Pompa bloke olmuş veya donmuştur Elektrik kablosu yeterli de(c)il, yeterli kalınlıkta de(c)il      | Tesisatin do(c)rı ölçülebilirlik ölçulenmedi(c)i kontrol edin Do(c)rı kalınlıkta ve kapasitede bir uzatma kablosu kullanın   |

**MAKİNEİN ARITILMASI**

Makine artık kullanılmayaca(c)ında aşa(c)da açıklanan çalışmalar yapılacaktır:

- Elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın ve makineyi çalışmaz duruma getirin.
- Makineyi çocukların erişemeyece(c) bir yerde depolayın.
- Eski makine parçalarının yedek parça olarak kullanılması yasaktır.
- Makineyi parçalarına ayırin ve parçaları kanunu yönetmeliklere uygun olarak arıtın.

- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FI) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konfirmitetsertklaering
- (HU) EC Заявление о конформности
- (HR) Dicherazone di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

- (GR) EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazione di conformità CE
- (DK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (H) EU Konformkijelentés
- (SL) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami
- (SK) Vyhásenie EU o konformite



### Hochdruckreiniger BHR 101 F

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Übereinstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarer i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissa, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardeja.

Undertegnede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Подписавшиі подтвердждает от имени фирмы что

настоящее изделие соответствует требованиям следующих нормативных документов.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvönképpel és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıda anılan yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu beyan eder.

Εν συνδρια της εταιρείας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθα πρότυπα.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmalets vegne erklaerer undertegnede, at produktet imodkommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jmenem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvönképpel és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladnosti s sledеčimi smernicami in standardi.

Níżej podepsany oświadczca w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi i normami.

Podpisujúci záväzne prehlašuje v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

- |                                     |                   |                                     |  |                          |                                     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>98/37/EG</b>   | <input type="checkbox"/>            | <b>89/686/EWG</b>  | <input type="checkbox"/> | <b>ISG GmbH</b>                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>73/23/EWG</b>  | <input type="checkbox"/>            | <b>87/404/EWG</b>  | <input type="checkbox"/> | Eschenstraße 6<br>94405 Landau/Isar |
| <input type="checkbox"/>            | <b>97/23/EG</b>   | <input type="checkbox"/>            | <b>R&amp;TTED 1999/5/EG</b>  |                          |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>89/336/EWG</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>2000/14/EG: L<sub>WM</sub> 99 dB(A); L<sub>WA</sub> 102 dB(A)</b> |                          |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | <b>90/396/EWG</b> |                                     |  |                          |                                     |

EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; KBV V

Landau/Isar, den 13.08.2003

Brunhödlz  
Leitung Produktmanagement

Kai Feuer  
Produkt-Management

Archivierung / For archives:

4140420-42-4155050-E

**Εγγύηση**  
Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς και ισχύει 2 έτη.  
Η εγγύηση καλύπτει κακή κατασκευή ή λάθος στο υλικό και τη λειτουργία.  
Τα ανταλλακτικά και ο απατούμενος χρόνος επισκευής δεν επιβαρύνουν τον πελάτη.  
Η εγγύηση δεν ισχύει για παρεπόμενες βλάβες.

Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

**GARANTİ BELGESİ**

Garanti süresi satın alınan günden başlayarak 2 senedir.  
Garanti haklarından hatalı üretim, malzeme hatası ve fonksiyon arızası olması halinde yararlanılır. Takılan yedek parçalar ve tamir ücreti garantiye dahil değildir. Müteakip hasarlarda garanti hakkı yoktur.

Müşteri hizmetleri partneriniz

## GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit bestätigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**Ausschluß:** Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Nutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normärer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.  
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0190-145 048 (62 Ct/Min.) • Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical changes subject to change  
Sous réserve de modifications  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Salvo modificaciones técnicas  
Salvaguardem-se alterações técnicas  
Förbehåll för tekniska förändringar  
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään  
Der tages forbehold för tekniske ændringer  
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών  
Con riserva di apportare modifiche tecniche  
Tekniske endringer forbeholder  
Technické změny vyhrazeny  
Technikai változások jogát fenntartva  
Tehnične spremembre pridržane  
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych  
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.  
Teknik değişiklikler olabilir

- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (0190) 145 048, Fax (09951) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
St. Gallerstraße 182  
**CH-8405 Winterthur**  
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd  
Morpeth Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
**CH 41 1NG**  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (B) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986478
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Antonio Cabezon, Nº 83 Planta 3a  
**E-28034 Fuenccarral Madrid**  
Tel. 91 7294688, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica  
Rúa da Aldeia , 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcocoelo VNG**  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22070 Beregazzo (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoevej 36  
**N DK-8600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FI) Sähkötalo Harju OY  
Korjamokatu 2  
FIN-33840 Tampere  
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.  
Ul. Miedzyleska 2-6  
**PL-50-554 Wrocław**  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
**H 1089 Budapest**  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak  
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.  
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19  
**TR 34843 Maltepe - İstanbul**  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.  
Bd.Lasăr Catargiu 24-26  
S.C. A Ap. 9 Sector 1  
**RO 75 121 Bucharest**  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.  
Areal Vu Bechovice  
Budava 10B  
**CZ-19011 Praha - Bechovice 911**  
Tel.-Fax 02579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien  
34 A, Stefan Stambolov Str.  
Apt. 4  
**BG 9000 Varna**  
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SL) Luma Trading d.o.o.  
Ljubljanska 39  
**SLO-4000 Kranj**  
Tel- 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
**HR 49224 Lepacici**  
Tel 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.  
Cika Ljubina 8/I  
**YU 11000 Beograd**
- (GR) An. Mavrofidiopoulos S.A.  
Technical & Commercial company  
12, Papastratou & Asklepiou Str.  
**GR 18545 Piräus**  
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas  
Altufyevskoye shosse, 2A  
**RUS 127273 Moskow**  
Tel 095 3639580, Fax 095 3639581