

© Οδηγία χειρισμού της  
μηχανής διάτρησης με κολώνα

**Cinhell®**

6

CE


Art.-Nr.: 42.504.20

I.-Nr.: 01014



Art.-Nr.: 42.505.30



I.-Nr.: 01014


**SB 401/1**  
**SB 501/1**







© Παρακαλούμε ανοίξτε τις σελίδες 2-5











**1.0. Περιγραφή συσκευής (Εικ. 1/2)**

1. Βάση μηχανής
2. Κολώνα
3. Βίδες στερέωσης
4. Πάγκος διάτρησης
5. Βίδα τέρματος
6. Κεφαλή της μηχανής
7. Κάλυμμα τραπεζειδούς μάντα
8. Κινητήρας
9. Χειρολαβές
10. Οδοντωτός σφιγκτήρας τρυπανίου
11. Αξονας
12. Οπές στερέωσης
13. Ανακλινόμενη προστασία εξαρτισμάτων/ροκανιδών
14. Τέρμα βάθους (μόνο SB 401/1)
15. Παξιμάδι σύσφιξης
16. Βίδα
17. Βίδα τέρματος (nur SB 501/1)
18. Διακόπτης για άναμμα
19. Διακόπτης για σύρματο
20. Ακέφαλη βίδα

**2.0. Περιεχόμενο**

- Μηχανή διάτρησης
- Οδοντωτός σφιγκτήρας τρυπανίου
- Κλειδί σφιγκτήρα τρυπανίου
- Ανακλινόμενη προστασία εξαρτισμάτων/ροκανιδών
- Πάγκος διάτρησης

**3.0. Σωστή χρήση, ανταποκρινόμενη στον προορισμό της συσκευής**

Αυτή η μηχανή διάτρησης προορίζεται για διατρήσεις μετάλλου, πλαστικού, ξύλου και παραμούνων υλικών και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ίδιωτη οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται με τη μηχανή τρόφιμα ή υλικά επιβλαβή για την υγεία. Ο σφιγκτήρας τρυπανίου είναι κατάλληλος για χρήση μαζί με τρυπανία και εργαλεία με την αναφερόμενη διάμετρο σελέχους και κυλινδρικό στέλεχος. Η μηχανή προορίζεται μόνο για χρήση από ενήλικα πρόσωπα. Η μηχανή έχει κατασκευαστεί μόνο για χρήση σύντομου χρονικού διαστήματος (S2 15 λεπτά). Σε περίπτωση οποιαδήποτε άλλης χρήσης από αυτή που περιγράφεται στην Οδηγία χειρισμού δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη και εκπλήπτει οποιαδήποτε αξιώσιες εγγύησης.

**4.0. Υποδείξεις ασφαλείας**

Κατά την κατασκευή της μηχανής διάτρησης με κολώνα δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο να αποκλείονται σχεδόν τελείως σχεδόν όλοι οι κίνδυνοι, εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά η μηχανή. Παρόλα αυτά πρέπει να προσέξετε ορισμένα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποκλεισθούν και οι απομένοντες κίνδυνοι.

**Προσέξτε τη σωστή τάση δικτύου!**

Να προσέξετε η ταση δικτύου να αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευής σας.

**Να χρησιμοποιείτε πριζά ασφαλείας σούκο!**

Η συσκευή να λειτουργεί μόνο σε σωστά συγκατεστημένη πριζά σούκο.

**Καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα)!**

Η διατομή του σύρματος ενός καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 mm<sup>2</sup>. Πριν τη χρήση παρακαλούμε να ελεγχείτε τη συσκευή και το καλωδίο του με το φίς για ενδεχόμενες βλάβες. Να αποφεύγετε την επαφή του σύρματος με γειωμένα τημήματα, π.χ. ωαλίνες, καλορίφερ κλπ..

**Προστασία από ηλεκτροπληξία!**

Να προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι υγρή, ούτε να λειτουργεί σε υγρό περιβάλλον. Πριν από κάθε χρήση παρακαλούμε να ελεγχείτε τη συσκευή και το καλωδίο του με το φίς για ενδεχόμενες βλάβες. Να αποφεύγετε την επαφή του σύρματος με γειωμένα τημήματα, π.χ. ωαλίνες, καλορίφερ κλπ..

**Προστασία από πυρκαγιά ή έκρηξη!**


Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκονται τημήματα τα οποία σχηματίζουν σπινθήρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε την υπόδειξη αυτή, υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

**Να χειρίζεστε τη συσκευή με μεγάλη προσοχή!**

Μη χρησιμοποιείτε το καλωδίο για να τραβάτε το φίς από τη πριζά. Να προστατεύετε το καλωδίο από υγρές θερμοκρασίες, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Τα εργαλεία να είναι πάντα αιχμηρά και καθαρά, ώστε να εργάζεστε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να ακολουθείτε τις προδιαγραφές συντήρησης και τις υποδείξεις για την αλλαγή των εργαλείων.

**Να φοράτε κατάλληλα ρούχα για την εργαία και προστατευτικό εξοπλισμό!**

Δεν είναι κατάλληλο το να φοράτε φαρδιά ρούχα, γιατί μπορεί να πιαστούν από κινούμενα



**GR**

εξαρτήματα ή μπορείτε να πιαστείτε εσείς. Εάν έχετε μακριά μαλλιά να φοράτε δίχτυ μαλλιών. Κατά την εργασία με μηχανές να μη φοράτε ποτέ κοσμήματα. Να φοράτε οπωδόπιτες προστατευτικά γιαλιά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να αποκλεισθούν τραυματισμοί ματιών.

**Η θέση εργασίας να είναι πάντα τακτική!**

Εάν η θέση εργασίας σας δν είναι τακτική, δεν υποκλείνονται απιγμάτα. Μην αφίνετε εργαλεία, αντικείμενα ή καλώδια στη γύρω περιοχή, χωρίς να τα βάζετε στη θέση τους. Υπάρχει πιθανότητα να σκοντάετε! Φροντίστε για καλό φωτισμό.

**Προσέχετε να μη τραυματισθούν άλλα άτομα!**

Κατά τη χρήση της συσκευής προσέχετε να μη τραυματισθούν άλλα άτομα, ειδικά παιδιά. Να τα κρατάτε μακριά από το χώρο εργασίας. Μην αφήνετε κανέναν να ακουμπήσει τη συσκευή ή το καλώδιο.

**Να φυλάγετε τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος!**

Τις συσκευές που δν χρησιμοποιούνται να τις φυλάγετε σε στεγνό κλειστό χώρο και μακριά από παιδιά.

**Μην υπερφωτώνετε τη συσκευή!**

Να εργάζεστε μόνο στο αναφερόμενο πεδίο ισχύος. Μη χρησιμοποιείτε αδύναμες μηχανές για εργασίες για τις οποίες απαιτείται μεγάλη ισχύς. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για τους οποίους δν προορίζονται.

**Κατά την εργασία να στέκεστε σταθερά!**

Προσέχετε κατά την εργασίας σας να στέκεστε σταθερά. Να αποφύγετε μη φυσιολογική στάση του σώματος και να κρατάτε πάντα ισορροπία.

**Να θάγατε το φίς από τη πρίζα όταν**

δν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, πριν από εργασίες συντήρησης και κατά την αλλαγή του τρυπανιού.

**Μέγιστο μέγεθος κατεργαζόμενου αντικειμένου**

Επιτρέπεται η κατεργασία αντικειμένων (μέγ. 20X20 εκ.), που μπορούν να στερεωθούν σίγουρα στον πάγκο εργασίας ή στη μέγγενη.

**Να αποφεύγετε την κατά λάθος εκκίνηση της μηχανής!**

Σίγουρεθείτε πως όταν βάζετε τη μηχανή στη πρίζα είναι κλειστός ο διακόπτης της.

**Να παρακολουθείτε την εργασία σας!**

Να παρακολουθείτε πάντα τη μηχανή και το αντικείμενο που επεξεργάζεστε. Ποτέ μη

χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας όταν είστε αφηρημένοι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας υπό την επίδραση οινοπνευματώδων ποτών και φαρμάκων.

**Να ελέγχετε τα εργαλεία για ενδεχόμενες θλάσεις!**  
Πριν τη χρήση της μηχανής πρέπει να ελέγχετε τα συστήματα ασφαλείας και προστασίας ή τα ελαττωματικά τμήματα για την άσχημη λειτουργία τους. Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της μηχανής. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για ομαλή και άσχημη λειτουργία. Ελαττωματικά συστήματα ασφαλείας και προστασίας πρέπει να επισκευάζονται σωστά από αναγνωρισμένο ειδικό συνεργείο ή να αντικαθίστανται, εφόσον δεν αναφέρεται κάπι διαφορετικό στην Οδηγία χειρισμού. Μη χρησιμοποιείτε μηχανές στις οποίες δεν λειτουργεί ο διακόπτης, δηλαδή δεν ανάβει και δεν σβήνει τη μηχανή.

**Προειδοποίηση!** Η χρήση διαφορετικών εργαλείων και εξαρτημάτων από αυτά που αναφέρονται σε αυτή την Οδηγία χειρισμού, μπορεί να σημαίνει κίνδυνο τραυματισμού σας.

**Να διαθάσετε την Οδηγία χειρισμού και να ακολουθήσετε τις εκεί αναφερόμενες υποδείξεις.**

**5.0. Τεχνικά χαρακτηριστικά****SB 401/1**

Ονομαστική τάση εισόδου	230V ~/ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	350 Wατ
Είδος λειτουργίας	350 Wατ
Αριθμός στροφών κινητήρα	1400 min-1
Αρχικός αριθμός στροφών	580 - 2.650 min-1
Βαθμιδές ταχύτητας	5
Υποδοχή φωγκτήρα τρυπανιού	B 16
Οδοντωτός φωγκτήρας τρυπανιού	· 1,5 - 13 mm
Μέγ. διάμετρος στελέχους	13 mm
Προσδιορή	104 mm
Βάθος διάτρησης	50 mm
Διάμετρος κολώνας	46 mm
Υγίς	90 mm
Βάρος	18 kg
Στάθμη ακουστικής πίεσης σε λειτουργία κενού LPA	61,5 dB(A)
Στάθμη ακουστικής πίεσης κατά τη λειτουργία LPA	74,5 dB(A)

**SB 501/1**

Ονομαστική τάση εισόδου	230V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	500 Watt
Είδος λειτουργίας	S2 15 min.
Αριθμός στροφών κινητήρα	1400 min-1
Αρχικός αριθμός στροφών	280 - 2.350 min-1
Βαθμίδες ταχύτητας	9
Υποδοχή σφιγκτήρα τρυπανιού	B 16
Οδοντωτός σφιγκτήρας τρυπανιού	3 - 16 mm
Μέγ. διάμετρος στελέχους	16 mm
Προεξοχή	115 mm
Βάθος διάτρησης	50 mm
Διαμέτρος κολώνας	46 mm
"Y"σ	650 mm
Βάρος	21,5 kg
Στάθμη ακουστικής πίεσης σε λειτουργία κενού	
LPA	61,5 dB(A)
Στάθμη ακουστικής πίεσης κατά τη λειτουργία LWA	
	74,5 dB(A)

Τεχνικές και οπτικές τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν στα πλαίσια της ανάπτυξης του προϊόντος χωρίς ιδιαίτερη αναγγελία. Δεν αναλαμένουμε καμίαεμνη για την ακίνητη όλων των διαστάσεων, των υποδείξεων και των στοιχείων αυτής της Οδηγίας χειρισμού.

Οι δονήσεις του βραχίονα και του χεριού είναι χαμηλότερες από 2,5 m/s<sup>2</sup>. Ο θόμβος και οι δονήσεις διαπιστώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτυπου ΕΝ 61029-1.

**6.0. Δομή****6.1. Συναρμολόγηση (εικ. 1-4)**

- Σπηλώστε το πόδι της μηχανής (1)
- Στερέωστε τη φλάντα στερέωσης με τη κολώνα (2) με τρεις βίδες (3) και ροδέλλες στο πόδι της μηχανής (1).
- Σπρώξτε την πλακα διάτρησης (4) με τον διακόπτη της στην κολώνα (2) (εικ. 4). Με τον τερματικό κοχλία (5) στερεώνετε την πλάκα διάτρησης στη θέση που επιθυμείτε.
- Τοποθετήστε την κεφαλή διάτρησης (6) με το κάλυμμα του τραπεζοειδούς ψάντα (7) και τον κινητήρα (8) στην κολώνα διάτρησης και στερέωστε με εξάγωνες βίδες (13).
- Βιώστε τρεις χειρολαβές (9) στη θέση πρόσωπης με σταθροειδές βολάν.

**Υπόδειξη:** Για προστασία από διάβρωση έχουν λιπανθεί όλα τα γυμνά τμήματα. Προτού τοποθετήσετε το σφιγκτήρα του τρυπανιού (10) στον άξονα (11) πρέπει και στα δύο τμήματα να καθαρισθούν τελείως τα λίπη με διαλυτή φιλικό

προς το περιβάλλον, ώστε να είναι εγγυημένη δριστική μετάδοση της δύναμης.

- Τοποθετήστε το σφιγκτήρα του τρυπανιού στον άξονα.

**6.2. Τοπέτηση της μηχανής (εικ. 1/2)**

Πριν την θέση σε λειτουργία να τοποθετήσετε τη μηχανή διάτρησης με όλη της την επιφάνεια σε όλη την επιφάνεια ενός σταθερού πάγκου εργασίας. Για τη στερέωση χρησιμοποιήστε κατά το δύο στερέωση (12) που βρίσκονται στη πλάκα της βάσης. Προσέξτε για ελεύθερη πρόσβαση στη μηχανή σε περίπτωση εργασιών ρύθμισης και συντήρησης.

**Υπόδειξη:** Οι βίδες στερέωση για σφιχτούν μόνο τόσο, ώστε να μην σημειώνεται υερόνταση της πλάκας βάσης. Σε περίπτωση υπερέντασης και εξαιρετικής καταπόνησης δεν αποκλείεται η θραυση της.

**6.3. Ανακλινόμενη προστασία από ξακρίσματα/ροκανίδια (εικ. 5)**

Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες (21). Σπρώξτε το διαφανές κάλυμμα (23) στη σχήματι του κόκκινου πλαισίου υποδοχής (24) και στερέωστε και πάλι με τις βίδες (21). Το ύσος του καλύμματος (23) ρυθμίζεται αδιαβάθμητα με τη βοήθεια των δύο βιδών με πτερύγια (22).

Για την αλλαγή της τρυπανιού μπορείτε να διπλώσετε την προστασία από ξακρίσματα ή ροκανίδια (13) προς τα επανω, αλλά πριν ανάγετε και πάλι τη μηχανή να φέρετε το σύστημα προστασίας από ξακρίσματα ή ροκανίδια (13) και πάλι στην αρχική του θέση.

**7.0. Λειτουργία**

Όταν εργάζεστε με τη μηχανή διάτρησης να φοράτε στενά προστατευτικά ρούχα.



Να φοράτε πάντα προστατευτικά γιαλιά!

**GR**

**Εάν έχετε μακριά μαλλιά να φοράτε πάντα ένα δίκτυο μαλλιών (ή σκούφια)!**

#### 7.1. Γενικά (εικ. 3)

Για να ανάγετε τη μηχανή ενεργοποιήστε τον πράσινο διακόπτη .Ι. (18), εκκίνηση της μηχανής. Για να σήγετε τη μηχανή πάστε τον κόκκινο διακόπτη .Ο. (19), η συσκευή άρχνει. Προσέξτε να μην υπερφορτύνετε τη συσκευή τόσο ώστε να σπαστά το κινητήρα. Η μηχανή έχει κατασκευαστεί για λειτουργία σύντομου χρονικού διαστήματος (S2 15 min.). Η μηχανή επιτρέπεται να λειτουργήσει το ανώτερο επί 15 λεπτά τα υπό πλήρη φόρτωση, κατόπιν πρέπει να σήρηστε τοσιώρα μεχρι η περιέλειη του κινητήρα να κρύδησει και να έχει θερμοκρασία δωματίου. Ετοι αποφεύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα. Ετοι αποφεύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα.

#### 7.2. Τοποθέτηση των εργαλείων (Abb. 1/2)

Να προσέξετε οπωσδήποτε, να είναι τραβαγλέω το φις από τη πρίζα όταν αλλάζετε τα εργαλεία. Στον οδοντωτό σφιγκτήρα του τρυπανίου (10) επιπρόπετα να στερεωθούν μόνο κυλινδρικά εργαλεία με την μέγιστη αναφερόμενη διάμετρο στελέχους. Να χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που είναι καλά ακονισμένα και σε άνγιο κατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαττωματικό στελέχος ή παραμορφωμένα ή που έχουν κάποια άλλη βλάβη. Να τοποθετείτε μόνο τα εξαρτήματα και τα πρόσθετα εργαλεία που αναφέρονται στην Οδηγία χειρισμού ή που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

#### 7.3. Χειρισμός του σφιγκτήρα του τρυπανίου (Abb. 1/2)

Η μηχανή σας διάτρησης είναι εξοπλισμένη με ένα σφιγκτήρα τρυπανίου (10). Για να τοποθετήσετε ένα τρυπάνι, πρέπει πρώτα να διπλώσετε την προστασία από έκαριματα και ροκανίδια (13) προς τα επάνω και να σφίξετε με το κλειδί που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. Προσέξτε να είναι καλά στερεωμένα όλα τα εργαλεία που τοποθετείτε στη μηχανή.

**Προσοχή!** Μην αρήγητε το κλειδί του σφιγκτήρα να παραμείνει στην κλειδαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από εδεχόμενο εκφρενδονισμό του κλειδιού του σφιγκτήρα.

#### 7.4. Ρύθμιση του αριθμού στροφών (εικ. 1/2/7/8/10/11)

Πρώτα σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το φις από τη πρίζα. Μπορείτε να ρύθμιστε τους διαφορετικούς

αριθμούς στροφών με μετατόπιση του τραπεζοειδούς μάντα.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Χαλάρωμα της βίδος (16) για να μπορέσετε να ανοίξετε το κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα (7).
- Χαλάρωμα των βίδων σύσφιξης (15) και σπρώχημα του κινητήρα (8) προς την κατεύθυνση της κεφαλής της μηχανής.
- Μετατόπιση του τραπεζοειδούς μάντα στην επιθυμούμενη θέση.
- Τους ανάλογους αριθμούς στροφών θα τους βρείτε στον πίνακα (εικ. 7 ή 10).
- Ένταση του τραπεζοειδούς μάντα, σπρώχνοντας τον κινητήρα (8) αντίθετα προς την κεφαλή της μηχανής (6). Σφίξτε και πάλι τις βίδες στερέωσης (16). Το σφίλιμο αρκεί όταν μπορείτε να πιέσετε στη μέση του τραπεζοειδή μάντα περίπου 1 cm.
- Κλείστε το κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα, και σπρέωστε σαρίγγοντας τη βίδα (16). Το κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα (7) πρέπει να είναι πάντα καλά κλειστό, διότι η μηχανή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ασφαλείας και έτσι μπορεί να αναφτεί και να εκκινθεί μόνο με κλειστό κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα (7).

**Προσοχή!** Ποτέ μη αφήνετε τη μηχανή να λειτουργήσει με ανοικτό κάλυμμα του τραπεζοειδούς μάντα. Προτού ανοίξετε το κάλυμμα, να βγάλετε πάντα το φις από τη πρίζα. Ποτέ μη βάλετε τα χέρια σας στον κινούμενο τραπεζοειδή μάντα.

#### 7.5.1 Τέρμα θάθους διάτρησης SB 401/1 (εικ. 9)

Μέσω του τέρματος θάθους (14) και μίας κλίμακας (a) στη μπροστινή πλευρά της κεφαλής της μηχανής μπορείτε να ρύθμιστε με ακρίβεια το επιθυμούμενο βάθος της διάτρησης. Για τη ρύθμιση του τέρματος θάθους πρέπει να είναι σβήσιμη η μηχανή.

- Τοποθετήστε το επιθυμούμενο τρυπάνι (7.2) και στρίψτε τις βίδες ρύθμισης προς τα επάνω
- Μέσω της χειρολαβής βάλτε τη μωτή του τρυπανίου ελαφρά επάνω στην επιφάνεια του κατεργαζόμενου αντικειμένου και διαβάστε την τιμή που προκύπτει από την κλίμακα.
- Απομακρύντε το κατεργαστέο αντικείμενο.
- Αροίστε το επιθυμούμενο βάθος διάτρησης στην τιμή που διαβάσατε στην κλίμακα και με τη χειρολαβή στρίψτε το τρυπάνι τόσο προς τα κάτω, μέχρι να εμφανισθεί η εξακριβωθείσα τιμή στην κλίμακα.
- Στρίψτε την κάτω βίδα ρύθμισης μέχρι το έρμα προς τα κάτω.
- Ασφαλίστε τη ρύθμιση που κάνατε, βιδώνοντας την επάνω βίδα ρύθμισης αντίθετα προς την

κάτω.

**Προσοχή!** Κατά τη ρύθμιση του βάθους διάτρησης μίας κυλινδρικής οπής να προσέθεστε το μήκος της μύτης του τρυπανίου.  
Bohrerspitze hinzuzeichnen.

#### 7.5.2 Τέρμα βάθους διάτρησης SB 501/1 (εικ. 12)

Ο αξονας διάτρησης διαθέτει ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο με κλίμακα (25) για τη ρύθμιση του βάθους της διάτρησης. Οι εργασίες αυτές, δηλαδή προετοιμασία της διάτρησης, να γίνονται με ακινητοποιμένη τη μηχανή.

- Πίεστε τον άξονα διάτρησης (11) προς τα κάτω, μέχρι να ακουμπήσει η μύτη του τρυπανίου στο κατεργαστέο αντικείμενο.
- Χαλαρώστε την τερματική βίδα (17) και στρίψτε τον δακτύλιο με την κλίμακα (25) προς τα εμπρός μέχρι το τέρμα.
- Στρίψτε προς τα πίσω τον δακτύλιο με την κλίμακα (25) τόσο όσο είναι το βάθος της διάτρησης που επιθυμείτε και στερεώστε με την βίδα συσφίξεως (17).

#### 7.6. Ρύθμισης της κλίσης της πλάκας διάτρησης (εικ. 6)

- Χαλαρώστε τη βίδα κλειδαρίας (26) κάτω από την πλάκα διάτρησης (4).
- Ρυθμίστε την πλάκα διάτρησης (4) στη γωνία κλίσης που επιθυμείτε (μπορείτε να τη διαβάσετε στην κλίμακα στην επάνω πλευρά της πλάκας διάτρησης).
- Ξανασφίξτε τη βίδα κλειδαρίας (26) και πάλι για να στερεώσετε την πλάκα διάτρησης (4) στη θέση αυτή.

#### 7.7. Ρύθμιση του ύους της πλάκας διάτρησης (εικ. 1/2)

- Χαλαρώστε την τερματική βίδα (5)
- Ρυθμίστε τη θέση της πλάκας διάτρησης (4) στο ύους που επιθυμείτε πιέζοντας ή αναστηκώντας με σύγχρονο ελαφρύ στρίψιμο προς τα αριστερά και δεξιά.
- Επανασφίξτε την τερματική βίδα (5).

#### 7.8. Στερέωση των αντικειμένων που κατεργάζεστε

Πάντα να στερεώνετε τα αντικείμενα που κατεργάζεστε με τη βοήθεια μία μέγγενης (δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της συσκευασίας) ή με κατάλληλο μέσο σύσφιξης και στερέωσης.  
**Ποτέ μη κρατάτε τα κατεργαζόμενα αντικείμενα με το χέρι!** Κατά τη διάρκεια της διάτρησης το αντικείμενο να μπορεί να κινείται πάνω στην πλάκα διάτρησης, ώστε να είναι δύνατη μία αυτοκέντρωση. Να ασφαλίζετε τα κατεργαζόμενο αντικείμενο ετοιμάστε να μη μπορεί να

περιστραφεί. Αυτό γίνεται καλύτερα ακουμπώντας το κατεργαζόμενο αντικείμενο ή τη μέγγενη σε στερεό τέρμα. Προσοχή! Ελάσματα να είναι στερεωμένα για να μη πεταχτούν επάνω. Ρυθμίστε, ανάλογα με το κατεργαζόμενο αντικείμενο, σωστά το ύους και την κλίση της πλάκας διάτρησης. Μεταξύ του κατεργαζόμενου αντικείμενου και της μύτης του τρυπανίου να υπάρχει αρκετή απόσταση.

#### 7.9. Επεξεργασία ξύλου

Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι κατά την επεξεργασία ξύλου πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης σκόνης, διότι η σκόνη ξύλου μπορεί να βλαστεί την υγεία σας. Σε περίπτωση εργασιών κατά τις οποίες δημιουργείται σκόνη, να φοράτε οπωσδήποτε την κατάλληλη μάσκα προστασίας από σκόνη.

#### 7.10. Ταχύτητες εργασίας

Κατά τη διάτρηση να προσέχετε να χρησιμοποιείτε το σωστό αριθμό στροφών, ο οποίος εξαρτάται από τη διάμετρο του τρυπανίου και από το υλικό που επεξεργάζεστε.

Ο πιο κάτω πίνακας θα σας βοηθήσει κατά την επιλογή του αριθμού στροφών για τα διαφορετικά υλικά.

**Οι πιο κάτω αναφερόμενοι αριθμοί στροφών αποτελούν μόνο τιμές αναφοράς.**

Ο Τρυπανί χυτοσύριπτρος	Φαίσς	Χαλύβας	Σίδερο	Αλουμίνιο	Μπρούτζος
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	765	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700
16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

#### 7.11. Χαμηλώμαται διάτρηση με κέντρωση

Με αυτή τη μηχανή διάτρησης μπορείτε να χαμηλώσετε και να κάνετε διατρήσεις με κέντρωση. Εάν πρέπει να προσέξετε, ότι το χαμηλώμαται πρέπει να γίνεται με τη χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα, ενώ για την διάτρηση με κέντρωση απαιτείται υψηλή ταχύτητα.

GR

## 8.0. Συντήρηση και περιποίηση

Η μηχανή διάτρησης δεν χρειάζεται σχεδόν κανένα είδος συντήρησης. Προσέχετε η μηχανή να είναι πάντα καθαρή. Όταν από κάθε εργασία καθαρισμού και συντήρησης να βγάλετε το φίς από τη πρίζα. Για τον καθαρισμό να μη χρησιμοποιείτε καυστικούς διαλύτες. Να προσέχετε να μη διεισδύουν υγρά στη μηχανή. Μετά τη λήξη της εργασίας να επαναλαμβάνετε τα γιγνό τημάτα. Ειδικά η κολώνα της διατρητικής μηχανής, τα γυμνά τημάτα της βάσης και η πλακα διάτρησης πρέπει να λιπαρίζονται τακτικά. Για τη λίπανση παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ένα κοινό λιπαντικό χωρίς οξέα.

**Προσοχή:** Μη πετάτε στα οικιακά απορρίμματα τα πανίδια καθαρισμού που είναι εμποτισμένα με λίπη και λάδια. Να τα διαθέτε φιλικά προς το περιβάλλον και σωστά στα ειδικά απορρίμματα Na ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τις ωπές αερισμού. Να φυλάγετε τη μηχανή σε στεγνό χώρο. Σε περίπτωση βλάφης της μηχανής, μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Δώστε την σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για επισκευή.



## 9.0. Παραγγελία ανταλλακτικών

Τα ανταλλακτικά μπορούν να παραγγελθούν στην εταιρεία ISC GmbH (για τη διεύθυνση βλέπε την Εγγύηση). Κατά την παραγγελία πρέπει να αναφέρεται τα ακόλουθα στοιχεία:

- Χαρακτηρισμός τύπου της μηχανής
- Αριθμός ειδούς της μηχανής
- Χαρακτηριστικός αριθμός της μηχανής
- Αριθμός ανταλλακτικού του απαιτούμενου ανταλλακτικού

## Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Ersatzteilnr.
1	Zahnkranzbohrfutter SB 401/1	42.504.20.01.001
2	Bohrfutterschlüssel SB 401/1	42.504.20.01.002
3	klappbarer Späneschutz SB 401/1	42.504.20.01.003
4	Schalter SB 401/1	42.504.20.01.004
5	Zahnkranzbohrfutter SB 501/1	42.505.30.01.001
6	Bohrfutterschlüssel SB 501/1	42.505.30.01.002
7	klappbarer Späneschutz SB 501/1	42.505.30.01.003
8	Schalter SB 501/1	42.505.30.01.004
o. B.	Keilriemen-Satz SB 501/1	42.505.30.01.005
o. B.	Montagebeutel incl Griffe SB 501/1	42.505.30.01.006
o. B.	Keilriemen SB 401/1	42.504.20.01.005
o. B.	Montagebeutel incl Griffe SB 401/1	42.504.20.01.006



- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konfirmitetserklaering
- (RUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiarazone di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

**Einhell®**



- (GR) EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazone di conformità CE
- (DK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (HU) EU Konformkijelentés
- (SL) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami
- (SK) Vyhlásenie EU o konformite
- (BG) Декларация за съответствие на ЕО

**Säulenbohrmaschine SB 405/1; SB 501/1**

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Über-einstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

Deunderskrivnare verklerar att produkten har överensstämmt med de följande riktlinjerna och normerna.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarar i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardejä:

Undertecknede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Годишните обяви за съответствие от името на фирмата че настоящите изделия, соответстват требованиям следующих нормативных документов:

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvel és normákkal.

következő irányelvvel és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıda anılan yönetmeliğlere ve normaların uygun olduğunu beyan eder.

Εν συδικατη της επιφύλεια δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανόνες και προτύπων.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer under tegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvel és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladnosti s sledеćim smernicami in standardi.

Níže podepsaným jménem firmy prohlašuje, že produkt jest zgodny z następującymi normatywnymi i normami.

Podpisujúci začína prehľadať v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

Допуслисаният декларира от името на фирмата

съответствието на продукта.

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	ISC GmbH Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar
<input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG	
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG	
<input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L <sub>WM</sub> ..... dB(A); L <sub>WA</sub> ..... dB(A)	
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG		

**EN 61029-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 05.04.2004

Brühözl  
Leiter Produkt-Management

Tamberg  
Produkt-Management

Archivierung / For archives:

4250420-03-4141800-E

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäß Benutzung unseres Gerätes.

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschreite innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.**

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

**GR Εγγύηση**  
Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περιόδου κατά την οποία το προϊόν μας αποδίδει ελαστικότητα. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων η την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προυπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση σύμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συσκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθεται. Το προϊόν διαθέτει επίσης ένα δικαιώματα για την εγγύηση στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.  
Η εγγύηση ισχύει εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάστοτε τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως αμυλόμραμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αρμόδιο του τοπικού τμήματος εξυπρέπετης πελατών ή την κατατέθε-

- ④ Technische Änderungen vorbehalten
- ④ Technical changes subject to change
- ④ Sous réserve de modifications
- ④ Technische wijzigingen voorbehouden
- ④ Salvo modificaciones técnicas
- ④ Salvaguardam-se alterações técnicas
- ④ Förbehåll för tekniska förändringar
- ④ Oikeus teknisilin muutoksiin pidätetään
- ④ Der tages forbehold för tekniske ændringer
- ④ Tekniske endringer forbeholder
- ④ Con riserva di apportare modifiche tecniche
- ④ Technikai változások jogát fenntartva
- ④ Technické změny vyhrazeny
- ④ Tehnične spremembe pridržane.
- ④ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- ④ Technické změny vyhradené
- ④ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ④ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- ④ Сохраняется право на технические изменения
- ④ Запазва се право за технически промени
- ④ Ο κατοικενοστής διατηρει το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
- ④ Teknik değişiklikler olabilir

- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (0180) 5 120 509, Fax (0180) 5 835 830
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
St. Gallerstrasse 182  
**CH-8404 Winterthur**  
Tel. (062) 2358787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd  
Unit 5 Morpeth Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
**CH 41 1NG**  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
**NL-4815 PK Breda**  
Veldsteen 44  
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986476
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Travesia Villa Ester, 9 B  
Polígono Industrial El Nogal  
**E-28119 Algete-Madrid**
- (P) Einhell Portugal Lda.  
Apartado 2100  
Rua das Flores, 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcoselo VNG**  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917529
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22070 Bellazzago (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Slovakia  
Bratislavská 36  
**DK-9600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (S) Hasse Haraldson  
Barlastgatan 3  
**S-41463 Göteborg**
- (N) Einhell Norge A/S  
Sophus Buggesvaj 48  
Postboks 2005  
**N-3255 Larvik**
- (FIN) Sähkötalo Harju OY  
Korjaajaonkatu 2  
**FIN-33840 Tampere**  
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. z.o.o.  
Ul. Miedziana 2-6  
**PL-55-514 Wrocław**  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Papdi Light KFT.  
Szeged, 6200  
**H-6400 Kisbérháza**  
Tel. 77 422444, Fax 77 428667
- (TR) Semak  
merkitik ve sanayi ltd. sti.  
Altin Çamlı mah. Yemin Sok. No: 19  
**TR 34843 Maltepe - İstanbul**  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (SK) Vobler s.r.o.  
Zupna 4  
**SK-95301 Zlate Moravce**  
Tel. 37 6426255, Fax 37 26256
- (KZ) Turkestan  
Investitions- Baugesellschaft  
Christofor Stefanidi  
Belinski-102  
**KZ-4860008 st. Chimkent**  
Tel/Fax 03252 242414
- (RO) Lovatec S.r.l.  
Bd. Gen. M. Antonescu 24-26  
Sc. A, Ap. 9 Sector 1  
**RO-75121 Bucuresti**  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Peker Plus S.R.O.  
Areál v ul. Bechovice  
Budava 10 B  
**CZ-19011 Praha - Bechovice 911**
- (BG) Stav GmbH  
Mihail Koloni str. 18 W  
**BG-9000 Varna**  
Tel. 052 605254
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
**HR-49224 Lepajci**  
Tel. 049 342 444, Fax 049 342 392
- (SI) GMA-Elektromechanika d.o.o  
Cesta Andreja Bitanca 115  
**SLO 1000 Ljubljana**  
Tel. 01/5838304, Fax 01/5183803
- (GR) An. Mavrofidiopoulos S.A.  
Technical & Commercial Company  
12. Papastratiou & Asklipiou Str.  
**GR 18545 Piräus**  
Tel. 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RS) Bermas  
Altufyevskoe shosse, 2A  
**RUS-127273 Moscow**  
Tel. 095 7870179, Fax 095 5401750
- (LT) Dirbita  
Metalo str. 23  
**LT-02190 Vilnius**  
Tel. 05 2395769, Fax 05 2395770
- (ES) AS Baltoil  
Roliu alev  
Haaslaava vald  
**EE-62102 Tartu**  
Tel. 07 301 700, Fax 07 301 701
- (IE) Halai Trading Co. LLC  
POB 9282, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15  
**UAE-Dubai**  
Tel. 04 2279554, Fax 04 2217686
- (IR) Alborz Abzar Co. Ltd.  
No. 111, Bastan Passage, Imam Khomeini Ave.  
**IR-11146 Teheran**  
Tel. 021 6716072, Fax 021 6727177
- (HU) FIS d.o.o.  
Poslovni Centar 96  
**BA-87000 Vitez**  
Tel. 030 715 267, Fax 030 715 320
- (CS) MANIMEX d.o.o.  
Uzické republike 93  
**SCG-31000 Uzice**  
Tel. 031 551 393, Fax 031 601 539
- (SK) VOBLER s.r.o.  
Zupná 4  
**SK-95301 Zlate Moravce**
- (NL) Eurasia Industrial and Automotive Supply  
Bessemer Str.  
Duncanville  
**ZA-Vereeniging 1930**  
Tel. 16 455 571 2, Fax 16 455 571 6