

 Οδηγία χρήσης
Πριόνι κοψίματος και γωνιάσματος

Einhell®




6



Art.-Nr.: 43.002.70

I.-Nr.: 01065


KGS **210/2 Profi**




GR Παρακαλούμε ξεδιπλώσετε τις σελίδες 2.












GR Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε και ακολουθήστε την Οδηγία χρήσης και τις Υποδείξεις ασφαλείας



3







GR**1. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)**

- 1. Κουμπί ξεμπλοκαρίσματος
- 2. Χειρολαβή
- 3. Διακόπτης για άναμμα και σβήσιμο
- 4. Κεφαλή μηχανής
- 5. Φύλλο πριονιού
- 6. Κινητή προστασία φύλλου πριονιού
- 7. Τέμνω
- 8. Περιστρεφόμενος πάγκος
- 9. Σταθερή βάση
- 10. Λαβή στερεωτική
- 11. Δεικτής
- 12. Παζιμάδι στερέωσης
- 13. Βίδα στερέωσης
- 14. Σάκκος γραιζών
- 15. Κλίμακα
- 16. Βλήτρο ασφαλείας
- 17. Κλίμακα (περιστρεφόμενο τραπέζι)
- 18. Βίδα ρύθμισης 45°C
- 19. Βίδα ρύθμισης 90°C

2. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Λεπίδα πριονιού με σκληρό μέταλλο
- Κλειδί τύπου Άλλεν (20)
- Πριόνι κοψίματος και γωνιάσματος
- Ασφάλεια λεπίδας πριονιού (6)

3. Σωστή χρήση για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται

To πριόνι κοψίματος και γωνιάσματος της Einhell, μοντέλο KGS 210/2 Profi, προορίζεται για κόψιμο έγγραφου και πλαστικών υλικών, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής.

To πριόνι δεν είναι κατάλληλο για το κόψιμο έγγραφου σε σόμπες ή τζάκια.

H μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Kάθε διαφορετική χρήση δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η συσκευή. Για ενδεχόμενες ζημιές που προέρχονται από μη ωστή χρήση ή για παντός είδους τραματισμούς ευθύνεται ο χρήστης και όχι ο κατασκευαστής. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φύλλα πριονιού που είναι κατάλληλα για την συσκευή. Αποσαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε διαχωριστικών δίσκων.

Oι τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας καθώς και η οδηγία συναρμολόγησης και οι υποδείξεις λειτουργίας αποτελούν αναποσταστό μέρος του κειμένου για τη χρήση για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η μηχανή.

To προσάστια που χρησιμοποιούν και συντηρούν τη μηχανή πρέπει να εξουσιεύθουν μαζί της και να είναι εν γνώστε ενδεχόμενων κινδύνων.

Εκτός αυτού πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι ισχύουσες διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων. Να τρούνται και οι υπόλοιποι κανόνες των κλάδων εργατικού δικαιου και τεχνικής ασφαλείας. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη συσκευή αποκλείουν την ευθύνη του κατασκευαστή για ζημιές που προέρχονται από τις τροποποιήσεις αυτές. Παρ' όλη την σωστή χρήση δεν αποκλείονται τελείως ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Εξαιτίας του τρόπου κατασκευής και της δομής της μηχανής μπορεί να συμβουν τα εξής:

- Επαφή του φύλλου πριονιού με το μη καλυμμένο τμήμα.
- Πλάσμα κατά τον χρόνο λειτουργίας του φύλλου του πριονιού.
- Ανακρουση κατεργαζόμενων αντικειμένων ή τημάτων τους.
- Σπάσμα του φύλλου πριονιού.
- Ξεπίναγμα ελαττωματικών σκληρών μετάλλων του φύλλου του πριονιού.
- Βλάβες της ακοής σε περίπτωση μη χρήσης απαραίτητων ωτοσπιτιδών.
- Εκπομπές σκόνης έγγου που βλάπτουν την υγεία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους.


4. Σημαντικές υποδείξεις

Διαβάστε προσεκτικά την οδηγία χρήσης και προσέξτε τις υποδείξεις της. Εξαικεωθείτε βάσει της οδηγίας χρήσης με τη συσκευή, τη σωστή της χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας.

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από κάθε εργασία ρυθμιστής ή συντήρησης τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Δώστε τις υποδείξεις ασφαλείας σε όλα τα πρόσωπα που θέλουν αν εργαστούν με τη μηχανήν.
- Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε έγγα για τη σόμπα ή το τζάκι.
- Προσοχή! Εξαιτίας του περιστρεφόμενου φύλλου πριονιού υφίσταται κίνδυνος για χέρια και δάκτυλα.
- Πριν την λειτουργία σιγουρεύεθείτε πως η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση του ρεύματος του δικτύου.
- Εάν χρειαστεί καλώδιο επιμήκυνσης, σιγουρεύεθείτε ότι η διατομή του αρκεί για την απορρόφηση ρεύματος για το πριόνι. Το ελάχιστο όριο διατομής είναι 1,5 χλ.².
- Να χρησιμοποιείτε την μπαλαντέζα μόνο με Εστύλιγμένο καλώδιο.
- Μη κρατάτε το πριόνι από το φίς ή το καλώδιο.
- Μην εκτίθετε το πριόνι σε βροχή και μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρό περιβάλλον.

- Να φροντίσετε να έχετε πάντα καλό φωτισμό.
- Μη προνιάζετε ποτέ κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Να φοράτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό ! Φαρδιά ρούχα ή κομψήματα μπορεί να πιαστούν από το περιστρεφόμενο φύλλο πριονιού.
- Ο χειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
- Οι μαθητεύομενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, όμως πάντα υπό επιβλεψη.
- Τα παιδιά να βρίσκονται πάντα μακριά από την συσκευή που βρίσκεται στην πρίζα.
- Ελέγχετε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικά καλώδια.
- Η θέση εργασίας σας να είναι ελεύθερη και καθαρή από υπολείμματα ζιλανών και άλλα τεμάχια.
- Να μην τραβάτε την προσοχή των χειριστών.
- Να προσέχετε την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα και του φύλλου του πριονιού.
- Ποτέ μη σταματάτε το φύλλο του πριονιού όταν σβήσετε τη μηχανή πεζοντάς το στα πλαϊ.
- Να τοποθετείτε μόνο καλά ακονισμένα φύλλα πριονιού που βρίσκονται σε άμογη κατάσταση.
- Στη μηχανή να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που ανταποκρίνονται στο πρότυπο prEN 647-1:1996.
- Τα ελαττωματικά φύλλα πριονιού πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
- Μη χρησιμοποιείτε φύλλα πριονιού που δεν ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την οδηγία χρήσης.
- Να σιγουρευθείτε το βέλος στο φύλλο πριονιού να αντιστοιχεί στο βέλος που βρίσκεται στη συσκευή.
- Σιγουρευθείτε πως το φύλλο του πριονιού δεν έρχεται σε καμπία περιπτώση σε επαφή με τον περιστρεφόμενο πάγκο, περιστρέφοντας (αφού βγάλετε το φίς από την πρίζα) το φύλλο πριονιού με το χέρι στην θέση των 45 και 90°. Ενδεχομένως ρυθμίστε την κεφαλή του πριονιού στο σημείο C/F.
- Να σιγουρευθείτε πως λειτουργούν αστά όλα τα συστήματα που καλύπτουν το φύλλο του πριονιού.
- Το κινητό προστατευτικό κάλυμμα δεν επιτρέπεται να στερεώει όταν είναι ανοικτό.
- Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογηθούν ή να καταστούν άχρηστα τα συστήματα ασφαλείας της μηχανής.
- Ελαττωματικά προστατευτικά συστήματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
- Μη κοβέτε αντικείμενα που είναι πολύ μικρά, για μπορείτε να τα κρατάτε με ασφάλεια στο χέρι σας.
- Να αποφύγετε να στρίζετε τα χέρια σας έτσι, ώστε γλιττώντας ξαφνικά να έρθουν σε επαφή με το φύλλο του πριονιού.
- Σε περιπτώση μακριών αντικειμένων απαιτείται επιπλέον θέση εναπόθεσης (τραπέζι, πάγκος κλπ.) για να αποφύγετε το πέσμα της μηχανής.



GR

- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται!
- Φροντίστε να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα την ισορροπία σας.
- Να ελέγχετε τα εργαλεία για ενδεχόμενες βλάβες.
- Πριν την περιτέλωρ χρήση του εργαλείου να εξετάσετε προσεκτικά τα συστήματα προστασίας ή ελαττωματικά τημάτα ως προς την άψυγη λειτουργία τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
- Ελέγχετε εάν λειτουργούν άμογα τα κινητά τημάτα και αν δεν αργούντων ή έχουν υπάρχουν ελαττωμάτα. Όλα τα εξαρτήματα και τημάτα πρέπει να είναι αστάτη ποτοθετημένα και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του εργαλείου.
- Τα ελαττωματικά συστήματα και εξαρτήματα προστασίας πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από αναγνωρισμένο και ειδικευμένο συνεργείο, εφόσον δεν αναφέρεται στις οδηγίες κάτι διαφορετικό.
- Οι ελαττωματικοί διακόπτες να αντικαθίστανται από το σερβις πελάτων.
- Αυτό το εργαλείο ανταποκρίνεται στις σχετικές προδιαγραφές. Επικευες επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος για τον χειριστή.

**Να φοράτε προστασία οφθαλμών****Να φοράτε ωτοπροστασία****Να χρησιμοποιείτε σύστημα προστασίας από τη σκόνη**

Τιμές εκπομπής ήχου

- Η εκπομπή ήχου αυτού του πριονιού μετριέται σύμφωνα με DIN EN ISO 3744, 11/95; E DIN EN 31201; 6/93, ISO 7960, παράρτημα A; 2/95. Ο θόρυβος στη θέση εργασίας μπορεί να υπερβεί τα 85 dB (A). Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται μέτρα ηχοπροστασίας για τον χειριστή (πρέπει να χρησιμοποιεί συστήματα ηχοπροστασίας).

| Λειτουργία | Κενό |
|------------------------------|-------------------------|
| Στάθμη ακουστικής πίεσης LPA | 104,4 dB(A) 94,2 dB(A) |
| Στάθμη ακουστικής ισχύος | 111,4 dB(A) 107,2 dB(A) |

"Οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές εκπομπής ήχου και δεν συνιστούν συγχρόνως τιμές για ασφαλή θέση εργασίας. Παρόλο που υπάρχει συνάρεσια μεταξύ της στάθμης εκπομπής και ρύπανσης, δεν προκύπτει σίγουρο συμπέρασμα, για το εάν απαιτείται η λήψη προστατευτικών μέτρων ή όχι. Συντελεστές που μπορούν να επηρεάσουν τη σημερινή στάθμη ρύπανσης στη θέση εργασίας, συμπεριλαμβάνουν την διάρκεια της επιδρασης, την ιδιαιτερότητα του χώρου εργασίας, άλλες πηγές θορύβου κλπ. π.χ. αριθμό των μηχανών και άλλων γειτονικών διαδικασιών. Οι αξιόπιστες τιμές για τις θέσεις εργασίας μπορούν να είναι διαφορετικές από κράτος σε κράτος. Αυτή η πληροφορία δινεί όμως στον χρήστη τη διανοτότητα για καλύτερη σχειλόγηση του κινδύνου."

5. Τεχνικά στοιχεία

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | 230 V ~ 50Hz |
| Ισχύς | 1200 Watt |
| Είδος λειτουργίας | S1 |
| Αριθμός στροφών στο κενό | 4200min ⁻¹ |
| Φύλλο πριονιού από σκληρό μέταλλο | ø210 X ø 30 X 2,5mm |
| Αριθμός οδόντων | 24 |
| Βάση | 390X300 mm |
| Πεδίο περιστροφής | -45°/ 0° / +45° |
| Γωνίασμα | 0°-45° προς αριστερά |
| Θέση εναπόθεσης φύλλου πριονιού | 385 x 140 mm |
| Φάρδος πριονίσματος με 90° | 120 x 60 mm |
| Φάρδος πριονίσματος με 45° | 84 x 60 mm |
| Φάρδος πριονίσματος με 2X45° | |
| (διπλό γωνίασμα) | 50 x 35 mm |

6. Πριν τη λειτουργία

- Η μηχανή πρέπει να στέκεται σταθερά, δηλ. να βιδοθεί σε πάγκο εργασίας, σε βάση ή σε κάπιτο.
- Πριν την λειτουργία πρέπει να έχουν τοποθετηθεί ωστά όλα τα καλύμματα και τα συστήματα ασφαλείας.
- Το φύλλο πριονιού πρέπει να μπορεί να περιστρέψεται ελεύθερα.
- Σε ξύλο που έχει ήδη επεξεργαστεί να προσέχετε να μην υπάρχουν π.χ. καρφά ή βίδες κάπι.
- Πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη, σιγουρευθείτε πως το φύλλο πριονιού έχει τοποθετηθεί ωστά και πως τα κινουμένα τμήματα μπορούν να κινούνται ελεύθερα.
- Πριν από τη σύνδεση της μηχανής ελέγχετε εάν τα στοιχεία στην επικέττα συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

7. Συναρμολόγηση και**A.) Ρύθμιση του πριονιού (εικ. 1/2)**

- Για την αλλαγή θέσης του περιστρεφόμενου δίσκου (8) χαλαρώστε τη λαβή στερέωσης (10) με περίπου 2 περιστροφές για να ξεματαλώσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο (8).
- Ο περιστρεφόμενος δίσκος (8) μπορεί να ακινητοποιηθεί στις θέσεις 0, 15, 22,5, 30 και 45°. Μόλις ακινητοποιηθεί και βρει αντίσταση στο περιστρεφόμενο δίσκο (8), πρέπει να φέρετε τη θέση αυτή επιπροσθέτως και με σφίξιμο της λαβής στερέωσης (10).
- Εαν χρειάζεστε και άλλες θέσεις γωνίας, φέρετε τον περιστρεφόμενο δίσκο (8) μόνο μέσω της λαβής στερέωσης (10).
- Με ελαφριά πίεση της κεφαλής της μηχανής (4) προς τα κάτω και τραβώντας συγχρόνως το μπουλόνι ασφαλείας (16) από το στηρίγμα του κινητηρού ξεμπλοκάρετε το πριόνι στην κάτω θέση εργασίας.
- Στρέψτε την κεφαλή της μηχανής προς τα επάνω μέχρι να βρει αντίσταση το άγκιστρο ασφαλείας.
- Χαλαρώστε τη βίδα (21) και αφαρέστε τη βίδα (22). Σπρώξτε τη λαμαρίνα με την πλευρά με τη σχισμή από την κινητή προστασία της λεπίδας (6) κάτω από την κεφαλή της βίδας (21).
- Εξασφαλίστε το όπι η βίδα και το τεμάχιο πήρησης απόστασης (25) είναι προσαρμοσμένα στον μοχλό χειρισμού (24) της κινητής ασφαλείας της λεπίδας του πριονιού (6). Επειτα στρέψτε τη λαμαρίνα (23) τόσο, ώστε να βρίσκεται η οπή (26) στη λαμαρίνα (23) πάνω από την οπή με σπείρωμα (27) του επάνω καλύμματος της λεπίδας του πριονιού.
- Επαναστοθετήστε τη βίδα (26) και ξαναβιδώστε τις δύο βίδες (21,22).

- Η κεφαλή της μηχανής (4) μπορεί με χαλάρωμα της βίδας (13) να κλινεί το ανώτερο 45° προς τα αριστερά.
- Ελέγχετε την συμφωνία της τάσης του ρευματος του δικτύου με τα στοιχεία στην επικέττα και συνδέστε τη συσκευή.

B.) Ρύθμιση τέρματος - οδηγού (εικ. 5/6)

- Βγάλτε το φίς από τη πρίζα
- Φέρτε την κεφαλή του πριονιού (4) στη θέση 90° και σφίξτε τη λαβή στερέωσης (10)
- Πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή του πριονιού (4).
- Σχηματίστε με τον μακρύ βραχίονα μία γωνία (a), όπως φαίνεται στην εικόνα, αντίθετα προς τον οδηγό.
- Ελέγχετε εάν η λεπίδα του πριονιού (5) βρίσκεται σε ορθή γωνία προς τον οδηγό (7).
- Εάν απαιτείται διόρθωση της ρύθμισης, χαλαρώστε τις δύο βίδες (28) του οδηγού (7) και τοποθετήστε τον οδηγό (7) έτσι ώστε να βρίσκεται σε ορθή γωνία προς τη λεπίδα του πριονιού (5).
- Μετά τη ρύθμιση αυτή επανασφίξτε τις δύο βίδες στερέωσης (28).

C.) Κόψιμο 90° και περιστρεφόμενος πάγκος εργασίας 0° (εικ.1/2)

- Το πριόνι ανάβεται πιέζοντας τον γενικό διακόπτη (3)
- Προσοχή! Να τοποθετείτε το υλικό που θέλετε να κόψετε αφικτά επάνω στην επιφάνεια της μηχανής, ώστε να μην κινείται κατά τη διάρκεια που προινίζεται.
- Μετά το άναμμα του πριονιού περιμέντε μέχρι να φέρθει το πριόνι (5) το μάδιμου αριθμό στροφών.
- Στρέψτε το κουμπί αποματάλωσης (1) προς τα δεξιά και κινήστε την κεφαλή της μηχανής με τη λαβή (2) ομοιόμορφα και με ελαφριά πίεση προς τα κάτω, δια μέσου του κατεργαζόμενου αντικειμένου.
- Μετά το τέλος του πριονίσματος φέρτε την κεφαλή της μηχανής στην επάνω θέση ακινητοποίησης και αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη (3).
- Προσοχή! Με το ελατήριο η μηχανή κτυπά αυτόματα προς τα εάνω δηλ. μην αφήστε την λαβή (2) μετά το τέλος του κουμπατού, αλλά κινήστε την κεφαλή της μηχανής με την λαβή (2) και με ελαφριά ομοιόμορφη πίεση προς τα επάνω.

D.) Λεπτορύθμιση του τέρματος για κόψιμο 90° (εικ.6/7)

- Χαμηλώστε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα κάτω και στερεώστε την με το μπουλόνι ασφαλείας (16).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (12).
- Τοποθετήστε τη γωνία-τέρμα (A) μεταξύ φύλλου πριονιού (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8).

GR

- Χαλαρώστε το παξιμάδι (29) και ρυθμίστε τη βίδα ρύθμισης (19) έτσι ώστε η γωνία μεταξύ φύλλου πριονού (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8) να είναι 90°.
- Για το φέρετρο αυτής της ρύθμισης σφίξτε πάλι το παξιμάδι (29).
- Στο τέλος έλεγχε τη θέση την ένδειξη γωνίας (11). Εάν χρειασθεί, χαλαρώστε το δείκτη με το σταυρώτα κατσαβίδι, βρείτε τη θέση 0° στην κλίμακα (15) και επανασφίξτε τη βίδα στερέωσης.

Ε.) Κόψιμο 90° και περιστρεφόμενος πάγκος 0°- 45° (εικ.8)

- Με τη συσκευή KGS 210/2 Profi μπορούν να γίνουν και λοξές τομές από αριστερά προς δεξιά από 0°- 45° προς τον οδηγό-τέρμα.
- Ξεβιδώνετε το περιστρεφόμενο τραπέζι (8) χαλαρώνοντας τη λαβή στερέωσης (10).
 - Ρυθμίζετε με την χειρολαβή (2) την επιθυμούμενη γωνία του περιστρεφόμενου πάγκου (8) δηλ. το σημάδι (1) στον περιστρεφόμενο πάγκο πρέπει να συμφωνεί με την επιθυμούμενη γωνία (17) στη βάση (9).
 - Στερεώνετε τον περιστρεφόμενο πάγκο εργασίας (8) στερεώνοντας τη λαβή στερέωσης (10).
 - Κάνετε την τομή που θέλετε όπως περιγράφεται στο εδάφιο C.).

ΣΤ.) Γωνίασμα 0°- 45° και περιστρεφόμενος πάγκος 0° (εικ. 69)

Με τη συσκευή KGS 210/2 Profi μπορούν να γίνουν γωνιάσματα προς αριστερά από 0°- 45° προς την επιφάνεια εργασίας.

- Φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς την επάνω θέση.
- Φέραρετε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) στη θέση 0°.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (12) και στρέψτε με τη λαβή (2) την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα αριστερά, μέχρι ο δείκτης (11) να φτάσει την επιθυμούμενη γωνία (15).
- Επανασφίξτε το παξιμάδι στερέωσης (12) και κόψτε όπως περιγράφεται στο εδάφιο C.).

Ζ.) Λεπτοπορύθμηση του τέρματος για γωνίασμα 45° (εικ. 2/10)

- Χαμηλώστε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα κάτω και στερεώστε την με το μπουλόνι ασφαλείας (16).
- Φέραρετε τον περιστρεφόμενο πάγκο (8) στη θέση 0°.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (12) και με τη λαβή (2) στρέψτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα αριστερά στις 45 μοιρές.
- Τοποθετείτε το τέρμα-γωνία 45° (A) μεταξύ φύλλου πριονού (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι (30) και ρυθμίστε τη βίδα ρύθμισης (18) έτσι ώστε η γωνία μεταξύ

φύλλου πριονού (5) και περιστρεφόμενου πάγκου (8) να είναι 90°.

- Για το φέρετρο αυτής της ρύθμισης σφίξτε πάλι το παξιμάδι (30).

Η.) Γωνίασμα 0°- 45° και περιστρεφόμενος πάγκος 0°- 45° (εικ. 11)

Με τη συσκευή KGS 210/2 Profi μπορούν να γίνουν γωνιάσματα προς αριστερά από 0°- 45° προς την επιφάνεια εργασίας και συγχρόνως 0°- 45° προς τον οδηγό-τέρμα (διπλό γωνιασμα).

- Φέρτε την κεφαλή της μηχανής (4) στην επάνω θέση.
- Ξεβιδώνετε το περιστρεφόμενο τραπέζι (8) χαλαρώνοντας τη λαβή στερέωσης (10).
- Με τη λαβή (2) φέρνετε τον πάγκο εργασίας (8) στην επιθυμούμενη γωνία (βλέπε εδάφιο Δ).
- Επαναστρέψωντες τη λαβή (10) και στερεώνετε τον πάγκο εργασίας.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης (12) και με τη λαβή (2) στρέψτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα αριστερά μέχρι την επιθυμούμενη γωνία (βλέπε και εδάφιο F).
- Επανασφίξτε το παξιμάδι στερέωσης (12).
- Κάνετε την τομή που θέλετε όπως περιγράφεται στο εδάφιο C.).

Θ.) Αναρρόφηση γραιζιών (εικ. 2)

Το πριονί διαθέτει ένα σάκκο συγκέντρωσης γραιζιών (14). Ο σάκκος συγκέντρωσης γραιζιών (14) μπορεί να αδειαστεί μέσω του φερμουάρ από την κάτω πλευρά.

Ι.) Αντικατάσταση της πριονολάμας (Εικ. 3/4)

- **Βγάλτε το φίς από τη πρίζα!**
- Περιστρέψτε την κεφαλή της μηχανής (4) προς τα επάνω.
- Πίεστε το μοχλό και ανοιξτε την προστασία της πριονολάμας προς τα επάνω, μέχρι να βρίσκεται το ελευθέρο τμήμα της προστασίας της πριονολάμας πάνω από τη βίδα της φλάντζας.
- Με ένα χέρι πιέζετε τη φραγή του άξονα του πριονού (31) καθώς με το άλλο χέρι βάζετε το κλιδί της βίδας (a) πάνω στη βίδα της φλάντζας.
- Πιέστε γερά στη φραγή του άξονα του πριονού (31) και στρίψτε τη βίδα της φλάντζας αργά προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Μετά από το πολύ μία περιστροφή, η φραγή του άξονα του πριονού βρίσκεται αντίσταση και πιένεται.
- Τώρα χαλαρώνετε τη βίδα της φλάντζας με λίγο περισσότερη δύναμη στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.
- Ξεβιδώστε τη βίδα της φλάντζας τελείως προς τα έξω.
- Αφαιρέστε την πριονολάμα (5) από την

GR

εσωτερική φλάντζα τραβώντας την προς τα κάτω.

- Επανατοποθετήστε τη νέα πριονολάμα στην αντίθετη κατεύθυνση και σφίξτε τη. Προσοχή! Η λοξή πλευρά κοπής των δοντών, δηλ. η κατεύθυνση κίνησης της πριονολάμας, να συμφωνεί με την κατεύθυνση του βέλους στο περιβλήμα.
- Πριν από το μοντάζ της πριονολάμας να καθαριστούν προσεκτικά οι φλάντζες της πριονολάμας.
- Τοποθετήστε τώρα την κινητή προστασία της πριονολάμας (6) στην αντίθετη σειρά.
- Πριν ούτε συνεχίστε την εργασία σας με το πριόνι, να ελέγχετε την ά"ογη λειτουργία των συστημάτων προστασίας.
- Προσοχή! Μετά από κάθε αντικατάσταση της πριονολάμας να ελέγχετε, εάν η πριονολάμα κινείται ελεύθερα στη σχισμή του περιστρεφόμενου πάγκου, σε καθετη θέση, καθώς και σε κλίση 45°.

8. Συντήρηση


- Οι σχισμές αερισμού της μηχανής να είναι πάντα καθαρές και ελεύθερες.
- Να απομακρύνετε τακτικά σκόνη και ακαθαρσίες από τη μηχανή. Ο καθαρισμός να γίνεται καλύτερα με πεπεισμένο αέρα ή με ένα πανί.
- Να ληφίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα όλα τα κυνηγά τιμήματα.
- Για τον καθαρισμό του πλαστικού, μη χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα.

9. Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδούς της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info



ISC GmbH

Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar**Konformitätserklärung**

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 verklapt de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 declara a seguinte conformidade do acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiiviin ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteesta
 erklares har vedt følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
 заявляет о соответствия товара следующим директивам и нормам EC
 izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.
 ürün ile ilgili olarak AB Yatırımlıkları ve Normalarla uyumlu olduğunu şunlar.
 δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- (*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek
 a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvönök és normák szerint
 poznaje sledečo skladnost po smernici EU
 in normah za artikl.
 deklaruje zgodnosć wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok.
 декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите ЕС за продукта.
 заявляє про відповідність згідно з директивою та нормами, чинними для даного товару
 deklaresrib vastavuse järgnevalel EL direktiviile dele ja normidele.
 deklaruija atitinkamai pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
 izjavljuje sljedeći konformitet u skladu s odred bom E2 i normama za artikl
 Atbilstības sertifikats apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem

Kapp- und Gehrungssäge KGS 210/2 Profi

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

**EN 61029-1; EN 61029-2-9; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-11**

Landau/Isar, den 01.03.2005

Brühölzl
Leiter Produkt-Management

Tamberg
Produkt-Management

Art.-Nr.: 43.002.70 I.-Nr.: 01065
 Subject to change without notice

Archivierung: 4300270-46-4155050-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

@@ Εγγύηση

Για τη συσκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήστης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περιόδο από την παραλαβή της συσκευής μέχρι την απόσπαση των ελαστικών προστατευτικών 2 ετών από την μεταβίβαση των ελαστικών ή την παραλαβή της συσκευής από τον παλαιό. Προϋπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η σωστή συντήρηση συμφέρων με την Οδηγία χρήστης καθώς και η χρήση της συσκευής με συνάντηση με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια
Η εγγύηση ισχει εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάστοτε τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως αμπλίσμα των τοπικών δικαδικίων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό του τοπικού τμήματος εξυπρέπησης πελατών ή την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σερίς;

@@ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ



㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην συστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιλόν τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προιόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

- ㊂ Το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής EN 61000-3-11 και υπόκειται στους όρους Ειδικής Σύνεσης.
● Οι απαιτήσεις της προδιαγραφής EN 61000-3-3 δεν πληρούνται, έτσι ώστε απαγορεύεται μία χρήση σε οποιοδήποτε, ελεύθερα επιλεγέντα σημείο σύνδεσης.
● Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση σε σημεία σύνδεσης, τα οποία
a) δεν υπερβαίνουν μία ανώτατη επιτρεπτή σύνθετη αντίδραση δικτύου Z, ή
b) έχουν μία επιτρεπτή φόρτωση συνεχούς ρεύματος του δικτύου τουλάχιστον 100 A ανά φάση.
● Πρέπει ως χρήστης να χρηματοποιήσετε το προϊόν, πληρεί μία από τις δύο αναφερόμενες απαιτήσεις α) ή β).
● Η Επιχείρηση Παροχής Ενέργειας μπορεί να έπι βάλει περιορισμούς για τη σύνδεση του προϊόντος.

㊂

Η αναγύρεση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φύλλων δικαιούν των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποστέλματα που παρέχονται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας; ISC GmbH.

EH 04/2006