



Druckluftset Profi

D Originalbetriebsanleitung
Druckluft-Werkzeugset

SLO Originalna navodila za uporabo
Profi garnitura za komprimirani
zrak

H Eredeti használati utasítás
Présleg-szet profi

HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Komplet profesionalnog pneu-
matskog alata

RS Originalna uputstva za upotrebu
Garnitura profesionalnog pneu-
matskog alata

CZ Originální návod k obsluze
Profesionální pneumatická sada

SK Originálny návod na obslugu
Profesionálna pneumatická súp-
rava



MK Оригинално упатство за
употреба
Комплет за воздух под притисок
– профи

4



Art.-Nr.: 41.327.20

I.-Nr.: 11088



- 2 -

D



Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.



Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.



Hinweis! Zerlegen und Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach jeder Benutzung. Nur so bleiben die farbführenden Teile des Gerätes sauber und verkleben nicht. Ungereinigte Bauteile können verkleben und führen zum Defekt.

- 3 -

D	
Gefahr! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.	geblasene Teile können leicht Verletzungen verursachen werden. • Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen oder Kleidung am Körper reinigen.
1. Sicherheitshinweise	1.2 Sicherheitshinweise beim Farbspritzen
Gefahr! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Lacke oder Lösungsmittel mit einem Flammkoeffizienten von weniger als 55°C verarbeiten. • Lacke und Lösungsmittel nicht erwärmen, da leicht entflambar. • Werden gesundheitsschädliche Flüssigkeiten verarbeitet, sind zum Schutz Filtergeräte (Gesichtsmasken) erforderlich. Beachten Sie auch die von den Herstellern solcher Stoffe gemachten Angaben über Schutzmaßnahmen. • Die auf den Umverpackungen der verarbeiteten Materialien aufgebrachten Angaben und Kennzeichnungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen, insbesondere geeignete Kleidung und Masken zu tragen. • Während des Spritzvorgangs sowie im Arbeitsraum darf nicht geraucht werden. Auch Farbdämpfe sind leicht brennbar. • Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende Maschinen dürfen nicht vorhanden sein bzw. betrieben werden. • Speisen und Getränke nicht im Arbeitsraum aufbewahren oder verzehren. Farbdämpfe sind schädlich. • Der Arbeitsraum muss größer als 30 m³ sein und es muss ausreichender Luftwechsel beim Spritzen und Trocknen gewährleistet sein. Nicht gegen den Wind spritzen. Grundsätzlich beim Verspritzen von brennbaren bzw. gefährlichen Spritzgütern die Bestimmungen der örtlichen Polizeibehörde beachten. • In Verbindung mit dem PVC-Druckschlauch keine Medien wie Testbenzin, Butylalkohol und Methylchlorid verarbeiten (verminderte Lebensdauer). • Gefahr! Niemals die Farbsprühpistole auf sich selbst, Personen oder Tiere richten • Beachten Sie zur fachgerechten Entsorgung von Farbresten und Reinigungsmitteln die örtlichen Vorschriften und Gesetze. • Farbreste müssen an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen. • Bei einer Einspritzung in die Haut durch den Strahl können Giftstoffe in den Körper
1. Sicherheitshinweise	2.
Warnung! Beachten Sie die Angaben des Reifenherstellers und Fahrzeugherstellers zum empfohlenen Reifendruck. Warnung! Dieses Gerät ist nicht geeicht! Überprüfen Sie für einen geeichten Messwert nach dem Befüllen den Reifendruck mit einem geeigneten Messgerät, zum Beispiel an einer Tankstelle.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.1 Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft und Ausblaspistolen	2.1
<ul style="list-style-type: none"> • Verdichter und Leitungen erreichen im Betrieb hohe Temperaturen. Berührungen führen zu Verbrennungen. • Die vom Verdichter angesaugten Gase oder Dämpfe sind frei von Beimengungen zu halten, die in dem Verdichter zu Bränden oder Explosionen führen können. • Beim Lösen der Schlauchkupplung ist das Kupplungsstück des Schlauchs mit der Hand festzuhalten, um Verletzungen durch den zurückstossenden Schlauch zu vermeiden. • Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille tragen. Durch Fremdkörper und weg- 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • •
	2.2
	Gef
	Gei
	Kin
	Kui
	spi
	stic

D

- 1 gelangen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf wenn der Sprühstrahl die Haut verletzt oder durchdringt.
- Es besteht die Gefahr durch Inhalation, Kontakt oder Absorption von Beschichtungstoffen oder Reinigungsflüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende technische oder natürliche Lüftung vorhanden ist.
 - Achten Sie stets darauf, dass der maximale Arbeitsdruck nicht überschritten wird.
- 2 Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
- ## 2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang
- ### 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-6)
- 1. Druckluftschlauch
 - 2. Druckluftpistole
 - 3. Reifenfüllmesser
 - 4. Farbspritzpistole mit Fließbecher
 - 5. Düse
 - 6. Saugbecher mit Anschluss für Druckluftpistole
 - 7. Ausblaspistole (Druckluftpistole + Düse)
 - 8. Farbspritzpistole mit Saugbecher (Druckluftpistole + Saugbecher)
- ### 2.2 Lieferumfang
- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
 - Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
 - Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
 - Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
 - Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
- Gefahr!**
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Originalbetriebsanleitung
- ## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung
- Der Druckluftschlauch ist geeignet zur Luftversorgung von Druckluftwerkzeugen.
Die Ausblaspistole ist geeignet zum Reinigen und Ausblasen.
Der Reifenfüllmesser ist geeignet zum Befüllen von Reifen.
Die Farbspritzpistole ist geeignet zum Versprühen von Farben und Lacken.
- Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für da-raus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
- Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerbliechen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
- ## 4. Anleitung für das 5 tlg. Zubehör-set
- Aus der folgenden Übersicht entnehmen Sie die richtige Benutzung des Zubehörs.
- Druckluftschlauch
Zum Anschluss an eine Druckluftquelle.
 - Ausblaspistole (Bild 1)
Arbeitsdruck in bar: 3-8
- Verwenden Sie die Druckluftpistole (2) zusammen mit der Düse (5) als Ausblaspistole (s. Bild 1, 6).
- Einsatzbereich:
Zum Reinigen / Ausblasen von Hohlräumen oder schwer zugänglichen Stellen, sowie zum Reinigen von verschmutzen Arbeitsgeräten.
Der stufenlos bedienbare Abzugshebel ermöglicht eine exakte Dosierung der Druckluft.
- Reifenfüllmesser (Bild 2)
Arbeitsdruck in bar: 0-8

D

Einsatzbereich:
Der Reifenfüllmesser ermöglicht ein einfaches und genaues Befüllen von Reifen. Das Manometer dient zur Kontrolle des Reifendrucks. Mit dem integrierten Ablassventil (b) ist es möglich einen zu hohen Reifendruck zu senken.

Überprüfen Sie nach dem Befüllen den eingestellten Reifendruck mit einem geeichten Messgerät, z.B. an einer Tankstelle.

- Farbspritzpistole mit Fließbecher (Bild 3)
Arbeitsdruck in bar: 3-4

Einsatzbereich:
Die Farbspritzpistole eignet sich hervorragend für alle kleineren Grundierungs- und Lackierarbeiten. Die Einstellung der Luft- und Farbmenge, helfen Ihnen ein hervorragendes Arbeitsergebnis zu erzielen.

Die Farbspritzpistole, mit der stufenlosen Einstellung von Breit- auf Rundstrahl, ist sowohl für große Flächen als auch für Ecken und Kanten bestens geeignet.

Überprüfen Sie die Einstellung anhand einer Probelackierung.

- Sprühpistole mit Saugbecher (Bild 4)
Arbeitsdruck in bar: 3,5

Verwenden Sie die Druckluftpistole (2) zusammen mit dem Saugbecher (6) als Farbspritzpistole mit Saugbecher (s. Bild 1, 5).

Einsatzbereich:
Geeignet zum Ein- und Versprühen von Kaltreiniger, Sprühöl, usw.
Der stufenlos bedienbare Abzugshebel ermöglicht eine exakte Dosierung des Sprühmaterials. Mit der drehbaren Düse (c) lässt sich das Verhältnis der zu spritzenden Flüssigkeit zur Luftmenge einstellen.

Tipp: Vor Arbeitsbeginn sollte ein kurzer Test an einem Zeitungspapier durchgeführt werden, damit sich der optimale Arbeitsdruck finden lässt.

5. Vor Inbetriebnahme

5.1 Schnellkupplung

Anschießen:

Schieben Sie den Nippel Ihres Druckluftschlauches in die Schnellkupplung, Hülse springt automatisch nach vorn.

Trennen:

Ziehen Sie die Hülse zurück und entfernen Sie den Schlauch. **Warnung! Beim Lösen der Schnellkupplung ist das Kupplungsstück des Schlauches mit der Hand festzuhalten, um Verletzungen durch den zurück schnellenen Schlauch zu vermeiden.**

Der Druckluftschlauch ist ebenfalls mit einer Schnellkupplung ausgestattet, mit der das Zubehör wie oben beschrieben angeschlossen werden kann.

7.

Das
Tra
cku
bar
füh
bes
z.B
hör
Ent
Sar
kei
der

8.

Laç
eini
opt
30
Ori

6. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Warnung! Trennen Sie vor Reinigung das Druckluftwerkzeug von der Druckluftquelle.

Hinweis! Legen Sie das Werkzeug nicht komplett in ein Lösungsmittel.

6.1 Reinigung

- Reinigen Sie die Düse auch bei unerwarteter Blockade oder verunreinigtem Spritzbild.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Zubehör nach dem Gebrauch mit einem geeigneten Mittel (Hinweise auf den verarbeitenden Substanzen beachten).

Der
Dol
te,
Zus
Tec

6.2 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

6.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

7. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

8. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Geräts von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisaukünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter [www.isc-gmbh.info!](http://www.isc-gmbh.info)

The screenshot shows the homepage of the ISC website. At the top, it says "Eine Adresse für alle Fälle!" and displays the URL www.isc-gmbh.info. To the right is the ISC logo. Below the header is a globe graphic with various service icons overlaid: "Garantieabwicklung", "Downloads", "Reparatur", "Servicepartner", "Zubehör", "Ersatzteilservice", "Produktinfos", and "ISC". At the bottom of the globe graphic, it says "International Service Center" and provides the website address again: www.isc-gmbh.info.

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)

SLO



Nevarnost! - Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!



Pozor! **Uporabljajte zaščito za ušesa.** Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.



Pozor! **Uporabljajte protiprašno zaščitno masko.** Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!



Pozor! **Uporabljajte zaščitna očala.** Med delom nastajajoče iskre ali iz naprave izletajoči delčki, ostružki in prah lahko povzročijo izgubo vida.



Napotek! Napravo po vsaki uporabi takoj razstavite in očistite. Le tako bodo deli, ki so v stiku z barvo, ostali čisti in se ne bodo zlepili. Nečisti sklopi se lahko zlepijo in povzročijo okvare.

Ne
Pri
van
in n
nav
dot
roki
dru
ta n
pre
ali i
nav

1.
Ne
Pre
Ne
ima
huc
ke i

Op
pné
v pi
Op
pné
poli
na |

1.1

1.2

Nevarnost!

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Varnostni napotki**Nevarnost!**

Preberite varnostne napotke in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

Opozorilo! Upoštevajte navedbe proizvajalca pnevmatik in proizvajalca avtomobila glede tlaka v pnevmatikah.

Opozorilo! Naprava ni umerjen! Tlak v pnevmatikah za umerjeno izmerjeno vrednost po polnjenju preverite s primerno merilno napravo, na primer na bencinski črpalki.

1.1 Varnostna navodila za delo s komprimiranim zrakom in pištolami za pihanje zraka

- Kompresor in cevi dosežejo pri obratovanju visoke temperature. Kontakt s takšnimi deli kompresorja lahko povzroči opekline.
- V plinih in parah, ki jih kompresor sesa, ne sme biti primesi, ki bi lahko v kompresorju privedle do požara ali eksplozije.
- Pri odvijanju cevne sklopke je treba držati z roko sklopni del, da preprečimo poškodbe zaradi povratnega udara cevi.
- Pri delu s pršilno pištolo nosite zaščitna očala. Tuji delčki in pršilni delčki lahko hitro povzročijo poškodbe.
- S pršilno pištolo ne brizgajte po ljudeh in ne čistite obleke na telesu.

1.2 Varnostna navodila za barvanje

- Ne delajte z razredčilnimi sredstvi s plamtiščem pod 55°C.
- Lakov in razredčil ne segrevajte, ker so lahko vnetljive snovi.

- Če delate z zdravju škodljivimi tekočinami, morate uporabljati zaradi zaščite filterske pripomočke (čezobrazne maske). Upoštevajte tudi varnostne ukrepe, ki jih priporočajo proizvajalci takšnih snovi.
- Med postopkom pršenja in tudi v delovnem prostoru ne smete kaditi. Tudi barvne pare so lahko vnetljive.
- V delovnemu prostoru se ne smejo nahajati oz. obravnavati stroji, pri katerih prihaja do iskrenja in ne sme biti odprtega ognja.
- Upoštevajte je potrebno na embalaži materialov za obdelavo navedene podatke in oznake odredbe o nevarnih snoveh. Po potrebi je potrebno upoštevati dodatne zaščitne ukrepe, še posebej pa uporabljati primerno obleko in maske.
- V delovnem prostoru ne shranujte in ne uživajte hrane in pijače. Barvne pare so škodljive.
- Prostornina delovnega prostora mora biti večja od 30 m³ in pri pršenju in sušenju mora biti zagotovljena zadostna izmenjava zraka. Ne pršite proti vetru. Pri pršenju po gorljivih oz. nevarnih predmetih upoštevajte predpise lokalnih policijskih oblasti.
- V povezavi s flaconimi cevmi iz PVC in uporabljajte medijev kot so na primer testni bencin, butilni alkohol in metilen klorid (zmanjšana življenska doba uporabe cevi).
- **Nevarnost!** Pištole za pršenje barve nikoli ne usmerite vase, v druge osebe ali živali.
- Upoštevajte navodila za pravilno odstranitev ostankov barve in čistil v skladu s krajavnimi predpisi in zakoni.
- Ostanke barve morate odložiti na primernih zbirališčih. Če ne poznate primerih zbirališč, se poznamojte pri svoji občinski upravi.
- Z vbrizganjem curka barve v kožo lahko v telo vnesete strupene snovi. Takoj se odpravite k zdravniku, če curek barve poškoduje ali prebije kožo.
- Obstaja nevarnost vdihavanja, stika ali absorpcije snovi za oblaganje ali čistilnih tekočin. Prepričajte se, da tehnično ali naravno zračenje zadošča.
- Vedno pazite na to, da ne prekoračite največjega delovnega tlaka.

Dobra shranite te varnostne napotke!

SLO	
2. Opis naprave na obseg dobave	
2.1 Opis naprave (Slika 1-6)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gibka cev za stisnjen zrak 2. Pištola na stisnjen zrak 3. Merilnik za polnost pnevmatik 4. Pištola za pršenje barve z lončkom za tekočino 5. Šoba 6. Sesalni lonček s priključkom za pištolo na stisnjen zrak 7. Pištola za izplovanje (pištola na stisnjen zrak + šoba) 8. Pištola za pršenje barve s sesalnim lončkom (pištola na stisnjen zrak + sesalni lonček) 	<p>uporablja za profesionalne, obrtniške ali industrijske namene ali za izvajanje podobnih dejavnosti.</p> <p>Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrnjenosti ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljana v obrnjenosti ali industriji ter v podobnih dejavnostih.</p>
2.2 Obseg dobave	
<ul style="list-style-type: none"> • Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže. • Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstajajo). • Preverite, če je obseg dobave popoln. • Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, da katerih bi lahko prišlo med transportom. • Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka. 	<p>Cev za komprimirani zrak Za priklop na vir komprimiranega zraka.</p> <p>Pištola za izplovanje (Slika 1) Delovni tlak v barih: 3-8</p>
3. Predpisana namenska uporaba	
<p>Gibka cev za stisnjeni zrak je primerena za oskrbo orodij na stisnjeni zrak z zrakom. Pištola za izplovanje je primerena za čiščenje in izplovanje. Merilnik za polnost pnevmatik je primeren za polnjenje pnevmatik. Pištola za pršenje barve je primerena za pršenje barv in lakov.</p> <p>Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene profesionalne, obrtniške ali industrijske uporabe. Ne prevzemamo nobenega jamstva, če se naprava</p>	<p>Uporabite pištolo na stisnjen zrak (2) skupaj s šobo (5) kot pištolo za izplovanje (g. slika 1, 6).</p> <p>Področje uporabe: za čiščenje/izplovanje votilnih prostorov ali težko dostopnih mest ter za čiščenje umazanih delovnih naprav. Brezstopenjsko nastavljiva potezna ročica omogoča natanko doziranje komprimiranega zraka.</p> <p>Merilec zraka za pnevmatike (Slika 2) Delovni tlak v barih: 0-8</p> <p>Področje uporabe: merilec zraka za pnevmatike omogoča enostavno in natanko polnjenje pnevmatik z zrakom. Manometer služi kontroli tlaka v pnevmatikah. Z integriranim izpustnim ventilom (b) je možno znižati previsoki tlak v pnevmatikah.</p> <p>Po polnjenju preverite nastavljen tlak v pnevmatikah z merilno napravo, npr. na bencinski črpalki.</p> <p>Pištola za brizganje barve s posodo (Slika 3) Delovni tlak v barih: 3-4</p> <p>Področje uporabe: pištola za brizganje barve je odlično primerena za vsa manjša dela za grundirjanje in lakiranje. Nastavitev količine zraka in barve Vam pomaga dosegati odlične rezultate dela.</p>

SLO

Pištola za brizganje barve z brezstopenjsko nastavljivo iz širokoga na okrogli curek pršenja je najbolje primerna za velike površine kot tudi kote in robeve. Preverite nastavitev s pomočjo poskusnega lakiranja.

- Pištola za pršenje s sesalno posodo (Slika 4)
Delovni tlak v barih: 3,5

Uporabite pištolo na stisnjeni zrak (2) skupaj s sesalnim lončkom (6) kot pištolo za pršenje barve s sesalnim lončkom (g. slika 1, 5).

Področje uporabe: primerno za pršenje hladnih čistil, pršilnega olja, itd.
Brezstopenjski nastavljiva potezna ročica omogoča natančno doziranje pršilnega materiala. Z vrtljivo šobo (c) lahko nastavljate razmerje brizgane tekočine in količina zraka.
Namig: pred začetkom dela morate najprej izvršiti poskus na časopisnem papirju tako, da boste lahko našli optimálni delovni tlak.

5. Pred uporabo

5.1 Hitra spojka

Priklučevanje:

Potisnite spojnik Vaše cevi za komprimirani zrak v hitro spojko, pušč avtomatsko skoči naprej.

Ločevanje:

Potegnjite puščo nazaj in odstranite cev.
Opozorilo! Pri sproščanju cevne spojke držite z roko spojni del cevi, da preprečite poškodbe, ki bi lahko nastale, ko skoči cev hitro nazaj v svoj položaj.

Cev za komprimirani zrak je prav tako opremljena s hitro spojko, s katero lahko priključite pribor kot je opisano zgoraj.

6. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

Opozorilo! Pred čiščenjem ločite orodje na stisnjeni zrak od vira stisnjenega zraka.
Napotek! Orodja ne polagajte celega v razredčilo.

6.1 Čiščenje

- Šobo očistite, če se nepričakovano zamaši ali

- če slika brizganja ni čista.
- Priporočamo, da napravo očistite takoj po vsaki uporabi.
- Po uporabi očistite pribor s primernim sredstvom. (Upoštevajte navodila za uporabo čistilnih sredstev.)

6.2 Vzdrževanje

V notranosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo potrebno vzdrževati.

6.3 Naročanje nadomestnih delov:

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno nvesti naslednje navedbe:

- Tip naprave
- Art. številko naprave
- Ident- številko naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info

7. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustrezenem zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne pozname primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji občinski upravi.

8. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnom, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb

Garancijska listina

Spošтовani uporabnik,
za naše izdelke izvajamo strogo končno kontrolo kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne deluje brezhibno, to zelo občalujemo in vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslovu, ki je naveden na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu na navedeni številki servisne službe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:

1. Ti garancijski pogoji so namenjeni izključno porabniku, tj. fizičnim osebam, ki tega izdelka ne bodo uporabljale za svoji obrt ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve, ki jih spodaj navedeni proizvajalec zagotavlja svojim kupcem novih naprav do datno k zakonskemu jamstvu. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke. Naše garancijske storitve so za vas brezplačne.
2. Garancijske storitve se nanašajo izključno na pomanjkljivosti na novih napravah zgoraj navedenega proizvajalca, ki ste jih kupili, in so posledica materialnih ali tovarniških napak, in ki jih po lastni presoji odpravimo na tej napravi ali napravo nadomestimo z drugo.
Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso bile zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali za poklicno uporabo. Garancijska pogodba tako ne nastane, če napravo v garancijskem obdobju uporabljate za v obrtnih, rokodelskih ali industrijskih obratih ali če je bila izpostavljena obremenitvam, ki so temu enakovredna.
3. Iz garancije so izvzeti:
 - Škoda na napravi, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot npr. s priključitvijo na napačno omrežno napetost ali vrsto toka), neupoštevanja navodil za vzdrževanje in varnostnih določil ali zaradi izpostavitve naprave nenormalnim okoljskim pogojem ali zaradi neustrezne nege in vzdrževanja.
 - Škoda na napravi, ki je nastala zaradi nemenske ali nestrokovne uporabe (npr. zaradi preobremenitve naprave ali uporabe v orodjih ali opremi, za katera ni odobrena), vdor tukov v napravo (npr. peska, kamnov ali prahu, poškodb pri transportu), uporabe sile ali zunanjje sile (npr. poškodbe padčin).
 - Škode na napravi ali delih naprave, ki je nastala kot posledica uporabe oz. običajne ali drugačne obrabe.
4. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev in se začne z datumom nakupa naprave. Garancijske zahtevke je treba uveljaviti pred potekom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega obdobja je izključeno. Popravilo ali menjava naprave ne podaljša garancijskega obdobja, niti ne predstavlja začetka novega garancijskega obdobja za storitev, izvedeno na napravi ali za morebitne vgrajene nadomestne dele. To velja tudi pri servisih na kraju samem.
5. Za uveljavljanje vašega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na: www.isc-gmbh.info. Pripravite račun ali drugo dokazilo o vašem nakupu nove naprave. Naprave, poslane brez ustreznega dokazila ali tipske tablice, so izključene iz garancijskih storitev, saj jih ni možno uvrstiti. Če je okvara zajeta v naših garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno ali novo napravo.

Seveda bomo proti plačilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo ali ne sodijo več. Napravo nam pošljite na spodaj naveden naslov servisa.

Opozarjam na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potrošne in manjkajoče dele v skladu s servisnimi informacijami, opisanimi v teh navodilih za uporabo.

H



Veszély! - Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást



Vigyázat! Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt. A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet.



Vigyázat! Viseljen egy porvéddőállapotot. Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!



Vigyázat! Hordjon egy védőszemüveget. Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szillánk, forgács vagy a keletkező por vakulást okozhat.



Utasítás! Közvetlenül minden használat után szétszedni és megtisztítani a készüléket. Csak így maradnak a készülék festéket vezető részei tiszta és nem ragadnak be. A nem megtisztított részek beragadtak és defekthez vezetnek.

- 15 -

H	
Veszély! A készülékek használatánál, a sérülések és a kárak megakadályozásának az érdeklődésbe kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat gondosan átolvass. Örizze ezeket jó meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük közbesíesse ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk felelősséget olyan balesetekről vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.	• és ne tisztítson vele ruhát a testen.
1. Biztonsági utasítások	1.2 Biztonsági utasítások a festékszórásnál
Veszély! Olvason minden biztonsági utalást és utasítást el! A biztonsági utalások és utasítások betartásán belül működtetésük következménye áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehetnek. Örizze meg a biztonsági utalásokat és utasításokat a jövőre nézve.	<ul style="list-style-type: none"> • Ne használjon olyan lakkot és oldószeret, amelyeknek a gyulladási pontja 55°C alatt van. • Ne melegítse fel lakkot és oldószeret, mivel gyullékonyak. • Ha az egészségre káros folyadékokat dolgoz fel, akkor védelem szempontjából szürökészülékek (arcvédők) szükségesek. • Vegye figyelembe az ilyen anyagokat gyártók által megadott, a védőintézkedésekkel kapcsolatos adatokat. • Figyelembe kell venni a feldolgozásra szánt anyagoknak a csomagolásán található adatokat és a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet jelzéseit. Adott esetben kiegészítő védőintézkedéseket kell elvégezni, különösen megfelelő védőruhát és maszkokat hordani. • A szórás iollyamal alatt ügyint a munkateremben tilos a dohányzás. A festékek párai is könnyen gyullékonyak. • Nem szabad tűzhelyeknek, nyílt fényforrásoknak vagy szíkrátképző gépeknek a teremben lenniük ill. nem szabad azokat üzemeltetni. • Ne tároljon és ne fogyasszon élelmiszereket és italokat abban a teremben ahol dolgozik. A festékek párai károsak. • A teremnek amelyben dolgozik 30 m³-nél nagyobbnak kell lennie, és biztosítani kell a megfelelő szellőzést a festékszórásnál és száritásnál. Ne fekszenedzenzen a széllel szembe. A gyulladékony és a veszélyes fecskeendései szerek fecskeendézsénél vegye figyelembe a helyi rendszerű hivatal előírásait. • A PVC-nyomástömlővel együtt nem ajánlatos a következő medíák fajtáinak, mint pl. tesztbenzin, butylakohol és methylenchlorid feldolgozása (lecsökkeneti az élettartamot). • Veszély! Ne irányítsa hasonlomban a festékszóró pisztolyt saját magára, személyekre vagy állatokra. • Vegye figyelembe a festékmadarékok és tiszítőszerek szakszerű megsemmisítésére a helyi előírásokat és törvényeket. • A festékmadarékokat le kell adni egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismerne ilyen gyűjtőhelyet, akkor érdeklődjön utánná a községi kózigazgatásnál. • A bőrbe való fekcsendezés esetén a sugár által mérgező anyagok juthatnak a testbe. Kereszen azonnal fel egy orvost, ha a poralsztó sugár megsértené vagy áthatolna a bőrén.
1.1 Biztonsági utasítások a präsléggel és a kifűvű ópsztolyokkal való dolgozáshoz.	Veszély! Ne irányítsa hasonlomban a festékszóró pisztolyt saját magára, személyekre vagy állatokra.
<ul style="list-style-type: none"> • Kompresszorok és ezek vezetékei üzemelte-tében magas hőmérsékleteket érnek el. Ezek megérintése égesi sérüléseket okoznak. • A kompresszor által beszívott gázokat vagy párákat olyan keverékektől mentessen kell tartani, amelyek a kompresszorban túzhöz vagy robbanáshoz vezethetnék. • A tömlökapszolat megeresztesénél a kapcsolórészét fogni kell, azért hogy ezáltal megakadályozza a tömlő visszacsapódását általi sérüléseket. • A kifűvű pisztollyal történő munka esetén, viseljen védőszemüveget. Az idegen testek és a kifűj részek által könnyen sérülések keletkezhetnek. • Ne fújjon a kifűvű pisztollyal személyek felé 	2.
	2.1
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	2.2
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Veszély! Ne irányítsa hasonlomban a festékszóró pisztolyt saját magára, személyekre vagy állatokra.
	A k
	gye
	mü
	kel
	full

H

- il
k-
C
l,
- ók
c-
it
l-
j
t
l-
i is
o-
en
it
c. A
l
s-
l fi-
ait.
ios
j-
jol-
ró
ba
aa
jár
ké-
tó-
- Fenn áll a berétegező anyagok vagy a tisztító anyagok inhalációjának, érintkezésének vagy abszorpciójának a veszélye. Biztosítsa, hogy legyen elegendő mesterséges vagy természetes szellőztetés.
 - Ügyeljen állandóan arra, hogy ne legyen túllépve a maximális munkanyomás.
- Örizze jól meg a biztonsági utasításokat.**
- 2. A készülék leírása és a szállítás terjedelme**
- 2.1 A készülék leírása (képek 1-től – 6-ig)**
1. Préslegtömlő
 2. Sűrített levegős fúvópisztoly
 3. Gumiabroncsnyomásmérő
 4. Festékszóró pisztoly folyó-pohárral
 5. Fúvóka
 6. Szívópohár csatlakozással a sűrített levegős fúvópisztolyhoz.
 7. Kifúvó pisztoly (sűrített levegős pisztoly + fúvóka)
 8. Festékszóró pisztoly szívópohárral (sűrített levegős pisztoly + szívópohár)
- 2.2 A szállítás terjedelme**
- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
 - Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási-/ és szállítási biztosítékot (ha létezik).
 - Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedelme.
 - Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrézeket szállítási kárrokra.
 - Ha lehetséges, akkor örizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.
- Veszély!**
A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyag tasakokkal, foliákkal és aprórészeken játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!
- Eredeti használati utasítás

3. Rendeltetésszerű használat

A préslegtömlő a préslegszerszámok léggéltatására alkalmas. A kifúvó pisztoly tisztításra és kifúvásra alkalmas. Az abroncstöltésmérő a gumiabroncsok feltöltésére alkalmas. A festékszóró pisztoly a festékek és lakkok szórására alkalmas.

A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használattal, nem számít rendeltetés szerűnek. Ebből adódó bármilyen kárt vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézümiipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézümiipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

4. Utasítás az 5-rézes tartozékszethez

A következő áttekintésből tudja kivenni a tartozékok helyes használatát.

- Préslegtömlő:
Egy préslegforrásra való csatlakoztatáshoz.
- Kifúvópisztoly (1-es kép)
Munkanyomás bar-ban: 3-8

Kifúvó pisztolyként használja a sűrített levegős fúvópisztolyt (2) a fúvókával (5) együtt (lásd az 1-es, 6-os képeket).

Használati terület: Az üreges terek tisztításához/kifúvásához vagy a nehezen hozzáférhető helyek, valamint a szennyezett munkaeszközök tisztításához. A fokozatmentesen kezelhető leszedőkar a présleg pontos adagolását teszi lehetővé.

- Gumiabroncstöltésmérő (2-es kép)
Munkanyomás bar-ban: 0-8

Használati terület: A gumiabroncstöltésmérő lehetővé teszi a gumiabroncsok egyszerű és pontos feltöltését. A manometré a

	H	
gumiabroncsnyomás ellenőrzésére szolgál. Az integrált leeresztőszeléppel (b) egy túl magas gumiabroncsnyomásnak a leeresztése lehetséges.	a tömlő kuplungrészét kézzel feszesen kell tartani, azért hogy elkerülje a visszacsapódó tömlő általi sérüléseket.	kés ism köz
A feltöltés után egy kalibrált mérőkészülékkel, mint például egy benzinkútnál leellenőrizni a beállított gumirányomást.	A préslegtömlő ügyeszintén egy gyorskuplunggal van fel szerelve, amellyel a fent leírottak szerint rá lehet csatlakoztatni a tartozékokat.	8.
<ul style="list-style-type: none"> Festékfecskendező pisztoly folyópohárral (3-as kép) <p>Munkanyomás bar-bar: 3-4</p> <p>Használati terület: A festékszörópisztoly különösen alkalmas minden kisebb alapozó- és lakkozómunkákra. A légi- és a festékmennyiség beállítása, segít Önnak egy kiválok munkaeredményt elérni. A festékszörópisztoly, a szélessugáról kereksgárrá történő fokozatmentes beállítással, a legmegfelelőbb úgy nagy felületekre mint sarkokra és széllekre. Egy próbálakkozás által leellenőrizni a beállítást.</p> <ul style="list-style-type: none"> Permetezőpisztoly szívópohárral (4-es kép) <p>Munkanyomás bar-bar: 3,5</p> <p>Festékszóró pisztolyként használja a sűrített levegős fúvópisztolyt (2) a szívópohárral (6) együtt (lásd az 1-es, 5-ös képeket).</p> <p>Használati terület: Alkalmas a hidegtisztító, porlasztóolaj, stb. be- és szétszórására. A fokozatmentes kezelhető elsütőkar lehetővé teszi a szóróanyag pontos adagolását. Az elfordítható fúvókával (c) be lehet állítani a szórándó folyadék és a légmennyiség közötti viszonyt. Tipp: A munkavezető előtt egy újságpárron egy rövid tesztet kellene elvégezni, azért hogy meg lehessen találni az optimális munkanyomást.</p>	6. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés Figyelemzettel! Tisztítás előtt levállastani a préslegszerszámot a préslegforrásról. Utasítás! Ne tegye a szerszámot komplett egy oldószerbe.	A k sőt szá opt van cso
<p>5. Beüzemeltetés előtt</p> <p>5.1 Gyorskupl</p> <p>Csatlakoztatás: Tolja a préslegtömlő menetes csatlakozóját a gyorskuplungba, a hüvely automatikusan előreugrik.</p> <p>Leválasztani: Húzza hátra a hüvelyt és távolítsa el a tömlöt. Figyelemzettel! A tömlökuplunk kioldásánál</p>	<p>6.1 Tisztítás</p> <ul style="list-style-type: none"> A fúvókát váratlan blokkolásnál vagy szennyezett festékszórási képnél is megtisztítani. Ajánljuk, hogy a készüléket minden használat után azonnal kitiszítse. A tartozékok a használat után egy megfelelő szerrel megtisztítani (figyelembe venni a megmunkálandó anyagokra való utasításokat). <p>6.2 Karbantartás</p> <p>A készülék belsőjében nem található további karbantartandó rész.</p> <p>6.3 A pótalkatrész megrendelése:</p> <p>Pótalkatrész megrendésénél a következő adatokat kellene megadni:</p> <ul style="list-style-type: none"> A készülék típusát A készülék cikk-számát A készülék ident- számát A szükséges pótalkatrész számát <p>Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info alatt találhatóak.</p>	A te kise egy ISC enç Tec
	7. Megsemmisítés és újrahasznosítás	A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékaiban különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Defektus készülékek nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez le kellene adni a

16

készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, akkor érdeklödjön utánna a községi önkormányzatnál.

al
rá

8. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, száraz és fagymenés valamint gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban örizzni.

ny-
ílat
ő
eg-

A termékek dokumentációjának és a kísérőpapírainak az utánoztatása vagy egyébb sokszorosítása, kivonatosan is csak az iSC GmbH kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva

0-

o

k
:
jzé.
a

- 19 -

H

Garanciaokmány

Tiszttel Vevő,
termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kilogástatlanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízzolgáltatásunkhoz amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, az alul megadott szervízszámmal. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő érvényes:

1. Ezek a garanciafeltételek csak kizártlagosan a fogyasztóknak szólnak, ez annyit jelent hogy természetes személyeknek, akik nem szánják ezt a terméket sem üzemserű sem egyéb önálló tevékenységeik részére használni. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garanciateljesítményeket, amelyeket a lenti megnevezett gyártó a vásárlónak az új készülékeire igér a törvényileg előírt garanciaszolgálathoz kiegészítően. A jogi szavatossági igényei, nincsenek ez a garnácia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára díjmentes.
2. A garanciateljesítmény csak kizártlagosan az Ön által, a lenti megnevezett gyártótól megvásárolt új készüléken felmerülő olyan hibákra terjed ki, amelyek bebizonyíthatóan egy anyaghibán vagy egy gyári hibán alapszanak és korlátolva von választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárítására vagy a készülék kicsérélésére.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltekűségi szerint nem az ipari, kézműipari vagy szakmai használatra lették konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék a garancia ideje alatt kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, egenérétük igénybevételnek lett kitéve.
3. A szavatosságunk alól ki vannak véve:
 - olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás figyelmen kívül hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása (mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rökkantsolás), vagy a karbantartási és biztonsági határozatok figyelmen kívül hagyása vagy a készüléknak egy nem normális környezeti feltételeknél történő kitételére vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek.
 - károk a készüléken, amelyek egy rossz bánnásmod vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék tülfelhelye vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), idegen testeknek a készülékre levő behatolása (mint például homok, kövek és por, szállítási károk), erőszak kifejtése vagy idegenkezűség (mint például leesés általi károk) által jöttek létre.
 - károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy egyébb természetes elkopásra vezethetőek vissza.
4. A garancia időtartama 24 hónap és a készülék vásárlási napjával kezdődik. Garanciaigényeket a garancia idő lejárata előtt kell, két héten belül, a defect felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelté után. A készülék javítása vagy kicsérélése nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szerviz esetében is érvényes.
5. A garanciajogának az érvényesítéséhez kérjük jelentse be a defectes készüléket a következő cím alatt: www.isc-gmbh.info. Kérjük tartsa készenléiben az új készülék ön általi vásárlásának a bizonylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékekkel, amelyek megfelelő igazolás vagy típustábla nélkül kerülnek beküldésre, azok hiányzó hozzárendelési lehetőség miatt ki vannak zárva a garanciateljesítmény alól. Ha a készülék defectjére kiterjed a garanciateljesítményünk, akkor azonnal visszakap egy megjavított vagy egy új készüléket.

Magától érhetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavitsuk azokat a készüléken lévő defecteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme alá vagy amelyeket már nem érinti a garancia. Ehhez kérjük a készüléket a szervízcímünkre beküldeni.

Ennek a használati utasításnak a szerviz-információja szerint uralunk ennek a garanciának a gyorsan kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartására.



Oparnost! - pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja



Oprez! Nosite zaštitu za sluš. Buka može utjecati na gubitak slуха.



Oprez! Nosite masku za zaštitu od prašine. Kod obrade drva i drugih materijala može doći do stvaranja prašine štetne po zdravlje. Azbestni materijali ne smiju se obradivati!



Oprez! Nosite zaštitne naočale. Iskre koje nastaju za vrijeme rada, iverje, piljevina i prašina koji izlaze iz uređaja mogu izazvati gubitak vida.



Napomena! Rastavite i očistite uređaj neposredno nakon svake uporabe. Samo na taj način će dijelovi kroz koje prolazi boja ostati čisti i neće se lijepiti. Neočišćeni dijelovi mogu se zalijepiti i dovesti do kvara.

HR/BIH

Opasnost!

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste sprječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobre ih sačuvajte tako da vam informacije u svaku dobu budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

1. Sigurnosne napomene

Opasnost!

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

Upozorenje! Pridržavajte se podataka o tlaku u guma koje preporučuju proizvođač guma i proizvođač vozila.

Upozorenje! Ovaj uređaj nije baždaren! Da biste dobili baždarenu vrijednost, nakon punjenja provjerite tlak u gumi pomoću odgovarajućeg mjernog uređaja npr. na benzinskoj crpkici.

1.1 Sigurnosne napomene za rad s komprimiranim zrakom i pištoljem za prskanje

- Na kompresoru i vodovima se za vrijeme radajavaju velike temperature. Dodir prouzrokuje opekljene.
- Plinovi i pare, koje kompresor usisava, moraju biti čisti od primjesa koji bi u kompresoru mogli prouzročiti požar ili eksploziju.
- Prilikom otvaranja crijevnice spojnica, dio spojnica na crijevu se mora držati u ruci, radi sprečavanja ozljede koje bi mogle nastati kada crijevo odskoče unazad.
- Pri radovima s pištoljem za ispuhanje nosite zaštitne naočale. Strana tijela i leteći dijelovi lako mogu prouzročiti ozljede.
- Pištolj za ispuhanje ne upirajte u osobe, te ne čistite s njom odjeću koju nosite na tijelu.

1.2 Sigurnosne napomene kod prskanja boje

- Ne koristite lakove i otapala s plamištem iznad 55 °C.
- Ne zagrijavajte lakove i otapala jer se lako zapale.

- Ukoliko se radi s tekućinama koje su štetne po zdravlje, radi zaštite su potrebni filter-uredaji (maske). Uvažite i podatke o zaštitnim mjerama koje navodi proizvodjač takvih tvari.
- Za vrijeme prskanja, te u radnoj prostoriji, zabranjeno je pušenje. Ispirivanja boja su lako zapaljiva.
- Izvori plamena, otvoreni plamen ili strojevi koji bacaju iskre, ne smiju biti prisutni ovd. ne smiju raditi.
- Hrana i piće se ne smije držati ili konzumirati u radnoj prostoriji. Ispirivanja boja su štetna.
- Obratite pažnju na podatke navedene na pakovanjima obradjenih materijala i oznake Propisa o opasnim materijama.
- Eventualno treba poduzeti dodatne mjere zaštite, naročito treba nositi zaštitnu odjeću i maske.
- Radna prostorija mora biti veća od 30 m³, a mora biti osigurano dovoljno provjetravanje za vrijeme prskanja i sušenja. Ne prskajte prema vjetru. Pri uporabi gorivih odr. opasnih tvari za prskanje se principijelno moraju uvažavati propisi lokalnih tijela policije.
- U svezi s tlačnim crijevom od PVC, ne rabite sredstva kao što su benzin za lak, butilalkohol i metilenklorid (smanjeni vijek trajanja).
- **Opasnost!** Nikad ne usmjeravajte pištolj prema sebi, drugim osobama ili životnjima.
- Imajte na umu da se ostaci boje i sredstva za čišćenje stručno zbrinju u skladu s lokalnim propisima i zakonima.
- Ostaci boje moraju se otpremiti na prikladno sakupljašte. Ako ne znate gdje se takvo sakupljašte nalazi, raspitajte se u općinskoj upravi.
- Ako se poprska koža, otrvne tvari mogu dospijeti u tijelo. Odmah potražite liječničku pomoć ako vam je mlaz prilikom prskanja ozlijedio ili probio kožu.
- Postoji opasnost od udisanja, kontakta ili apsorpcije tvari za premazivanje ili tekućina za čišćenje. Osigurajte odgovarajuću tehničku ili prirodnu ventilaciju.
- Pritom pripazite na to da se ne prekorači maksimalni radni tlak.

2.

- 2.1 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

2.2

-
-
-
-

Op Ur dje vre toji

-

3.

- Crij
ops
Piši
ispri
Mje
pur
Piši
laki

Mo nisu svr jam indi Mo

Dobro čuvajte ove sigurnosne upute.

2. Opis uređaja i sadržaj isporuke

2.1 Opis uređaja (slika 1-6)

1. Crijivo za komprimirani zrak
2. Pištolj za komprimirani zrak
3. Mjerač napunjenosti guma
4. Pištolj za prskanje boje sa spremnikom za boju
5. Sapnica
6. Usisna posuda s priključkom pištolja za komprimirani zrak
7. Pištolj za ispuhavanje (pištolj za komprimirani zrak + sapnica)
8. Pištolj za prskanje boje s usisnom posudom (pištolj za komprimirani zrak + usisna posuda)

2.2 Sadržaj isporuke

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoe).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cijelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

Opasnost!

Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progušuju i tako se uguše!

- Originalne upute za uporabu

3. Namjenska uporaba

Crijivo za komprimirani zrak prikladno je za opskrbljivanje alata komprimiranim zrakom. Pištolj za ispuhavanje prikladan je za čišćenje i ispuhavanje. Mjerač napumpanosti guma prikladan je za pumpanje guma. Pištolj za prskanje prikladan je za prskanje boja i lakova.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe kao ni u obrtu i industriji. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima i sličnim djelatnostima.

Molimo da obratite pozornost na to da naši

uredaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

4. Upute za uporabu 5-dijelnog kompleta pribora

U sljedećem pregledu možete vidjeti pravilno korištenje pribora.

- Crijivo za komprimirani zrak:
Za priključak na izvor komprimiranog zraka
- Pištolj za ispuhavanje (slika 1)
Radni tlak u barima 3-8

Pištolj za komprimirani zrak (2) koristite zajedno sa sapnicom (5) kao pištolj za ispuhavanje (vidi slike 1, 6).

Područje korištenja:

Za čišćenje / ispuhavanje šupljina ili teško pristupačnih mesta kao i čišćenje zaprljanih radnih uređaja.

Mogućnost kontinuiranog rukovanja otponcem omogućava točno doziranje komprimiranog zraka.

- Mjerač napunjenosti guma (slika 2)
Radni tlak u barima 0-8

Područje korištenja:

Mjerač napunjenosti guma omogućava jednostavno i točno punjenje guma. Manometar služi za kontrolu tlaka u gumama. Pomoći integriranog ispušnog ventila (b) moguće je smanjiti prevelik tlak u gumama.

Nakon punjenja gume provjerite podešeni tlak pomoći baždarenog mjernog uređaja npr. na benzinskoj crpki.

- Pištolj za prskanje boje s posudom za boju (slika 3)
Radni tlak u barima 3-4

Područje korištenja:

Pištolj za prskanje boje odličan je za sve manje radove grundiranja i lakovanja.

Podešavanje količine zraka i boje pomaže Vam u postizanju odličnog rezultata rada.

Pištolj za prskanje boje s kontinuiranim

podešavanjem mlaza sa širokog na okrugli, prikladan je i za velike površine kao i za kutove i rubove.

- Pištoli za prskanje s usisnom posudom (slika 4)
Radni tlak u barima 3,5

Pištoli za komprimirani zrak (2) koristite zajedno s usisnom posudom (6) kao pištoli za prskanje boje zajedno s usisnom posudom (vidi slike 1, 5).

Područje korištenja:
Prikladan za ubrizgavanje i raspršivanje hladnog sredstva za čišćenje, ulja itd.
Mogućnost kontinuiranog rukovanja otporcem omogućava točno doziranje materijala za prskanje.
Pomoću okretnе mlaznice (c) može se podesiti omjer tekućine koja se prska i količine zraka.
Savjet: Prije početka rada potrebno je provesti kratak test na novinskom papiru, tako da se može podesiti optimalni radni tlak.

5. Prije puštanja u pogon

5.1 Brza spojka

Priklučak:

Gurnite nazuvicu pneumatskog crijeva u brzu spojku, čahura automatski skoči prema naprijed.

Odvajanje:

Povucite čahuru unatrag i uklonite crijevo.

Upozorenje! Kod odvajanja spojke crijeva dio spojke treba pridržati kako bi se izbjegla ozljedivanja crijevom koje se ubrzano vraca u početni položaj.

Crijevo za komprimirani zrak ima brzu spojku pomoću koje se može priključiti pribor kao što je gore opisano.

6. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

Upozorenje! Prije čišćenja odvojite alat na komprimirani zrak od izvora komprimiranog zraka.

Napomena! Nemojte stavljati cijeli alat u otapalo.

6.1 Čišćenje

- Očistite mlaznicu također kod neočekivanog začepljenja ili neujednačenog rezultata prskanja.
- Preporučamo da očistite uređaj odmah nakon svake upotrebe.
- Nakon upotrebe očistite pribor odgovarajućim sredstvom. (Obratite pažnju na napomene na supstancama koje obrađujete.)

6.2 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje bi trebalo održavati.

6.3 Naručivanje rezervnih dijelova:

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacijski broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nađaze se na web stranici www.isc-gmbh.info

7. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uredaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uredaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouredaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uredaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljalisti takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

8. Skladištenje

Uredaj i njegov pribor spremite na tamno i suho mjesto zaštićeno od smrzavanja, kojem djeca nemaju pristup. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj pakovini.

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke iSC GmbH.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

Jamstveni list

Poštovani kupče,
naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne bi besprijekomu funkcioniраo, jaka nam je žao i molimo Vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamstvenom listu. Također ćemo Vam sa zadovoljstvom pomoći putem telefona na navedenom broju servisa.

Zahtijevanje jamstva vrijedi slijedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti isključivo se odnose na potrošače, tj. fizičke osobe koje ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru gospodarske djelatnosti, niti u drugim samostalnim djelatnostima. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge koje dolje navedeni proizvođač zajedno sa zakonskim jamstvom kupcima svojih novih uređaja. Ovo jamstvo ne utječe na Vaše zakonske jamstvene zahtjeve. Naša jamstvena usluga za Vas je besplatna.
2. Jamstvena usluga isključivo se odnosi na nedostatke novog uređaja dolje navedenog proizvođača koji ste kupili, koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, a po našem izboru usluga je ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamjenu uređaja.
Molimo Vas da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili profesionalne svrhe. Stoga se ugovor o jamstvu neće realizirati ako je uređaj u razdoblju jamstva korišten u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naše jamstvo isključuje:
 - Štete na uređaju koje nastanu zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i sigurnosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja ne-normalnim uvjetima okoline, ili zbog nedostatka njege i održavanja.
 - Štete na uređaju koje nastanu zbog zlouporabe ili nestručne primjene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenju nedopuštenih namjenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (kao npr. pjesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primjene sile ili vanjskih djelovanja (npr. oštećenja zbog pada).
 - Štete na uređaju ili dijelovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje uporabom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca a počinje s danom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi podnose se prije isteka jamstvenog roka u roku od dva tjedna nakon što utvrđite kvar. Podnošenje zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka ne prihvaca se. Popravak ili zamjena uređaja neće rezultirati produljenjem jamstvenog roka, niti zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne dijelove stupa na snagu novi jamstveni rok. To vrijedi također kod korištenja usluge na licu mesta.
5. Za zahtijevanje jamstva neispravan uređaj treba prijaviti na: www.isc-gmbh.info. Molimo vas da imate u pripravnosti račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uredaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslani bez tipske pločice, isključeni su iz realizacije jamstva na temelju nedostatke mogućnosti uvrštenja. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar na uređaju, odmah ćemo vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.

Podrazumijeva se da uz naknadu troškova također popravljamo kvarove koje jamstvo ne ili više ne obuhvaća. Molimo Vas da u tom slučaju uređaj pošaljete na adresu našeg servisa.

Upozoravamo na ograničenja ovog jamstva za potrošne, istrošene i neispravne dijelove u skladu s informacijama o servisu u ovim uputama za uporabu.

RS



Oparnost! - pročitajte uputstva za upotrebu kako bi se smanjio rizik od povreda



Oprez! Nosite zaštitu za sluš. Buka može da utiče na gubitak sluha.



Oprez! Nosite zaštitnu masku protiv prašine. Prilikom obrade drveta i drugih materijala nastaje prašina opasna po zdravlje. Azbestni materijali ne smeju se obradivati!



Oprez! Nosite zaštitne naočari. Tokom rada dolazi do iskrenja ili iz uredaja izlazi iver, strugotina i prašina koji mogu uticati na gubitak vida.



Napomena! Rastavite i očistite uredaj neposredno nakon svakog korišćenja. Samo tako će delovi uredaja kroz koje prolazi boja ostati čisti i neće se lepiti. Neočišćeni elementi mogu da se zalepe i izazovu kvar.

Op
Koc
bez
i šte
za i
sač
buc
tret
pro
zim
neč
bec

1.
Op
Pr
upi
nih
el.u
svē
buč

Up
u gi
pro
Up
bist
pro
me

1.1

- 26 -

Opasnost!

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobre ih sačuvajte tako da Vam informacije u svakoj dobi budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

1. Sigurnosna uputstva**Opasnost!**

Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti kod pridržavanja bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzroče el.udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje.**

Upozorenje! Pridržavajte se vrednosti pritiska u gumenama koje preporuča proizvođač guma i proizvođač vozila.

Upozorenje! Ovaj uređaj nije baždaren! Da biste dobili baždarenu vrednost, nakon punjenja proverite pritisak u gumi pomoću odgovarajućeg mernog uređaja npr. na benzinskoj stanicici.

1.1 Bezbednosne napomene za rad s komprimovanim vazduhom i pištoljima za izduvavanje

- Kompresor i vodovi za vreme rada postižu visoke temperature. Dodirivanjem možete da se opečete.
- Gasovi i pare koje kompresor usisava ne smiju da sadržavaju primeće koje bi u kompresoru mogle da prouzroče požar ili eksploziju.
- Prilikom odvajanja spojke spojni deo creva čvrsto držite rukom, kako biste izbegli ozlede zbog povratnog trzaja creva.
- Kod rada s pištoljem za izduvavanje nosite zaštitne naočare. Zbog stranih tela i delova koji izletaju izduvavanjem mogu lako da nastanu povrede.
- Pištoljem za izduvavanje ne duvajte u lica ili odeću na telu.

1.2 Bezbednosne napomene kod prskanja farbe

- Ne radite s lakovima i rastvorima koja imaju tačku paljenja ispod 55° C.
- Ne zagrevajte lakove i rastvore, jer se lako zapale.
- Ako radite s tečnostima opasnim po zdravlje, zaštite se napravama s filterom (gasmaske). Takođe obratite pažnju na podatke o merama zaštite koje je naveo proizvođač takvih tvari.
- Obratite pažnju na podatke i oznake odredbe o opasnim tvarima navedene na omotima materijala s kojima ćete raditi. Po potrebi se pobrinite za dodatne mere zaštite, tako da nosite odgovarajuću odeću i maske.
- Za vreme prskanja kao i u radnoj prostoriji ne sme da se puši. Isparenja farbe su takođe lako zapaljiva.
- Mesta sa vatrom, otvorenim svetlom ili mašinе koje stvaraju iskre ne smiju da budu u blizini odnosno da se koriste.
- Uradnoj prostoriji ne smete da držite hranu i piće i da ih konzumirate. Isparenja farbe su štetna.
- Radna prostorija mora biti veća od 30 m³ i mora biti zagarantovano dovoljno strujanje vazduha kod prskanja i sušenja. Ne prskajte protiv vrata. U principu kod prskanja zapaljivih ili opasnih prskajućih materijala obratite pažnju na odredbe lokalne milicijске ustanove.
- Nemojte da radite s medijumima kao što su testbenzin, butil-alkohol i metilen-hlorid u spoju sa PVC-crevom pod pritiskom (umanjen vek trajanja).
- **Opasnost!** Nikad ne usmeravajte pištolj prema sebi, drugim licima ili životinjama.
- Imajte na umu da ostatke boje i sredstava za čišćenje stručno odložite u otpad, u skladu s lokalnim propisima i zakonima.
- Ostaci boje moraju da se otpremu na odgovarajuće sakupljaliste. Ako ne znate gde se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u opštinskoj upravi.
- Ako poprskate kožu, otrovne tvari mogu da dospi u telo. Ako vam je mlaz prskanja povredio ili probio kožu, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Postoji opasnost od udisanja, kontakta ili apsorpcije tvari za premazivanje ili tekućina za čišćenje. Obезбедите odgovarajuću tehničku ili prirodnu ventilaciju.
- Pri tom uvek pazite da se ne prekorači maksimalni radni pritisak.

Dobro sačuvajte bezbednosna uputstva.

2. Opis uređaja i sadržaj isporuke

2.1 Opis uređaja (slika 1-6)

1. Crevo za komprimovani vazduh
2. Pištolj za komprimovani vazduh
3. Merač napumpanosti guma
4. Pištolj za prskanje boje sa rezervoarom za boju
5. Brizgaljka
6. Usisna posuda s priključkom pištolja za komprimovani vazduh
7. Pištolj za izduvavanje (pištolj za komprimovani vazduh + brizgaljka)
8. Pištolj za prskanje boje sa usisnom posudom (pištolj za komprimovani vazduh + usisna posuda)

2.2 Sadržaj isporuke

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).
- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transporthnih štecenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.

Opasnost!

Uredaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smiju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih прогутају и tako se uguše!

3. Namensko korišćenje

Crevo za komprimovani vazduh je podesno za snabdijevanje alata komprimovanim vazduhom. Pištolj za izduvavanje je podesan za čišćenje i izduvavanje. Merač napumpanosti guma je podesan za pumpanje guma. Pištolj za prskanje je podesan za prskanje boja i lakova.

Mašina sme da se koristi samo prema svojoj nameni. Svako drugačije korišćenje nije u skladu

s namenom. Za štete ili povrede bilo koje vrste koje iz toga proizlaze odgovoran je korisnik, a ne proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima.

4. Uputstva za 5-delni komplet pribora

Pomoći sledećeg pregleda naučiće da pravilno koristite pribor.

- Crevo za komprimovani vazduh
Za priključivanje na izvor komprimovanog vazduha.
- Pištolj za izduvavanje (slika 1)
Radni pritisak u barima: 3-8

Pištolj za komprimovani vazduh (2) upotrebite zajedno sa brizgaljom (5) kao pištolj za izduvanje (vidi slike 1, 6).

Područje korišćenja:
Za čišćenje / izduvavanje šupljina ili teško pristupačnih mesta kao i za čišćenje zaprljanih mašina za rad.
Kontinuirano podesiv otponac omogućuje tačno doziranje komprimovanog vazduha.

- Merač pritiska u gumama (slika 2)
Radni pritisak u barima: 0-8

Područje korišćenja:
Merač pritiska omogućuje jednostavno i tačno punjenje guma vazduhom. Manometar služi za kontrolu pritiska vazduha u gumi. Pomoći ugrađenog izduvnog ventila (b) moguće je ispuštiti previsok pritisak u gumi.

Nakon pumpanja proverite pomoći baždarenog mernog uređaja podešen pritisak u gumi, npr. na benzinskoj pumpi.

- Pištolj za prskanje boje (slika 3)
Radni pritisak u barima: 3-4

Područje korišćenja:
Pištolj za prskanje boje naročito je podesan za

ma
laki
Po
da
Piš
po
pri
Pro
laki

Piš
zaj
prs
slik

Po
Po
ma
Kor
doz
obi
teči
Sav
kra
opt

5.

5.1

Pril
Gu
vaz
sko

Ra
Pov
Up
dec
beg

Cre
por
gor

	RS
1e	<p>manje radove kod nanošenja temeljne boje i lakiranja.</p> <p>Podešavanje količine vazduha i boje pomaže Vam da postignite odličan radni rezultat.</p> <p>Pištolj za prskanje boje s kontinuiranim podešavanjem širine i okrugline mlaza najbolje je prikladan za velike površine kao i za uglove i ivice. Proverite podešenost na temelju probnog lakiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pištolj za prskanje boje s usisnom posudom (slika 4) Radni pritisak u barima: 3,5
i	<p>Pištolj za komprimovani vazduh (2) upotrebite zajedno sa usisnom posudom (6) kao pištolj za prskanje boje zajedno sa usisnom posudom (vidi slike 1, 5).</p> <p>Područje korišćenja: Podesan za prskanje sredstva za hladno čišćenje, maglice ulja, itd.</p> <p>Kontinuirano podesiv otponac omogućuje tačno doziranje materijala kojim prskamo. Pomoću obrtne mlaznice (c) može da se podesi odnos tečnosti kojom prskamo i vazduha.</p> <p>Savet: Pre početka rada trebali biste da obavite kratki test na novinskoj hartiji, tako da pronađete optimalan radni pritisak.</p>
Ino	<p>5. Pre puštanja u pogon</p> <p>5.1 Brza spojnica</p> <p>Priklučivanje: Gurnite nazuvicu Vašeg creva za komprimovani vazduh u brzu spojnicu, čaura će automatski skočiti prema napred.</p> <p>Rastavljanje: Povucite čauru nazad i uklonite crevo.</p> <p>Upozorenje! Kod odvajanja spojnice spojni deo creva čvrsto držite rukom, kako biste izbegli povrede zbog povratnog trzaja creva.</p> <p>Crevo za komprimovani vazduh ima brzu spojku pomoću koje se može priključiti pribor kao što je gore opisano.</p>
l-	<p>6. Čišćenje, održavanje i porudžbina rezervnih delova</p> <p>Upozorenje! Pre čišćenja odvojite alat na komprimirani vazduh od izvora komprimovanog vazduha.</p> <p>Napomena! Nemojte da stavljate ceo alat u rastvor.</p> <p>6.1 Čišćenje</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Takođe očistite mlaznicu kod neočekivanog začepljenja ili neujednačenog rezultata prskanja. ● Preporučamo da očistite uređaj odmah nakon svake upotrebe. ● Nakon upotrebe očistite pribor odgovarajućim sredstvom. (Obratite pažnju na napomene na supstancama koje obrađujete.) <p>6.2 Održavanje U unutrašnjosti uređaja nema delova koje bi trebalo održavati.</p> <p>6.3 Porudžbina rezervnih delova: Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tip uređaja ● Kataloški broj uređaja ● Identifikacioni broj uređaja ● Broj potrebnog rezervnog dela <p>Aktuelne cene nalaze se na web strani www.isc-gmbh.info</p>
o	<p>7. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje</p> <p>Uredaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovo da se upotrebii preda na recikliranje. Uredaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smiju da se bacaju u kućni otpad. Uredaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.</p>
g	
1a	

8. Skladištenje

Uredaj i njegov pribor spremite na tamno i suvo mesto zaštićeno od smrzavanja, kojem deca nemaju pristup. Optimalna temperatura za čuvanje je između 5 i 30 °C. Električni alat čuvajte u originalnom pakovanju.

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme iSC GmbH.

Zadržavamo pravo na tehničke promen

Garantni list

Poštovani kupče,
naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta. Ako ovaj uređaj ipak ne bi radio besprekorno, veoma nam je žao i molimo vas da se obratite našem servisu na adresu navedenu na ovom garantnom listu. Na raspolaganju smo vam takođe na navedenom telefonskom broju servisa. Za garantni zahtev važi sledeće:

1. Ovi garantni uslovi se isključivo odnose na potrošače, tj. fizička lica koja ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru privredne delatnosti, niti u drugim samostalnim delatnostima. Ovi garantni uslovi regulišu dodatne garancije, koje dole navedeni proizvođač garantuje zajedno sa zakonskom garantijom kupcima svojih novih uređaja. Ova garancija se ne odnosi na Vaše zakonske garantne zahteve. Naša garantna usluga za Vas je besplatna.
2. Garancija se isključivo odnosi na nedostatke novog uređaja dole navedenog proizvođača koji ste kupili, a koji su posledica grešaka na materijalu ili fabričkih grešaka; usluga je po našem izboru ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamenu uređaja.
Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podešni da se koriste za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Stoga se ugovor o garanciji neće realizovati, ako je uređaj u periodu garancije korišćen za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naša garancija ne obuhvata:
 - Štete na uređaju koje nastaju zbog nepridržavanja uputstava za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepoštovanja uputstava za upotrebu (kao npr. zbog priključka na pogrešan napon strujne mreže ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i bezbednosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja nenormalnim uslovima okoline, ili zbog nedostatka nege i održavanja.
 - Štete na uređaju koje nastaju zbog zloupotrebe ili nestručne primene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korišćenje nedozvoljenih namenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tela u uređaj (kao npr. pesak, kamenje ili prasina, transportna oštećenja), zbog primene sile ili spoljnih dejstvija (npr. oštećenja zbog pada).
 - Štete na uređaju ili delovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje upotrebom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Garantni rok iznosi 24 meseca, a počinje sa datumom kupovine uređaja. Garantni zahtevi stupaju na snagu pre isteka roka unutar dve sedmice nakon što ste primili kvar. Stupanje garantnih zahteva na snagu nakon isteka garantnog roka je isključeno. Popravak ili zamena uređaja neće rezultovati produženjem garantnog roka, niti će zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne delove stupiti na snagu novi garantni rok. To takođe važi kod korišćenja usluga na licu mesta.
5. Za zahtevanje garancije neispravan uređaj treba prijaviti na: www.isc-gmbh.info. Molimo vas da držite spreman račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uredaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslati bez tablice s oznakom tipa, isključeni su iz realizacije garancije na osnovu nedostatka mogućnosti srstavljanja. Ako naša garancija obuhvata dotični kvar na uređaju, odmah ćemo vam poslati popravljen ili novi uređaj.

Podrazumeva se da ćemo vam uz nadoknadu troškova ukloniti kvarove na uređaju koje garancija ne obuhvata ili ih više ne obuhvata. Molimo vas da nam u tom slučaju pošaljete uređaj na adresu našeg servisa.

Upozoravamo na ograničenje ove garancije za habajuće, istrošene i neispravne delove u skladu s garantnim uslovima u ovim uputstvima za upotrebu.

CZ



Nebezpečí! - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze



Varování! Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.



Varování! Noste ochrannou masku proti prachu. Při zpracování dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiál obsahující azbest nesmí být opracováván!



Varování! Noste ochranné brýle. Jiskry vznikající při práci nebo odštěpky dřeva, třísky a prachy vystupující z přístroje mohou způsobit ztrátu viditelnosti.



Upozornění! Bezprostředně po každém použití přístroj rozeberte a vyčistěte. Jen tak zůstanou ty části přístroje, které vedou barvu, čisté a nezalepí se. Nevyčištěné díly se mohou zlepít a způsobit defekt.

Nel
Při
bez
a šl
k ol
je u
po i
pře
bez
za i
toh
pok

1.
Nel
Pře
ny
bez
za i
a/n
pol
pot

Var
v pi
pne
Var
na
jest
por
čer

1.1

- 32 -

Nebezpečí!

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny**Nebezpečí!**

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. **Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

Varování! Pokud jde o doporučený tlak vzduch v pneumatikách, dbejte údajů od výrobce pneumatik a výrobce vozidla.

Varování! Tento přístroj není cejchovaný! Po nahorušení zkонтrolujte tlak v pneumatikách, jestli odpovídá cejchované měrné hodnotě, a to pomocí vhodného měřicího přístroje, např. na čerpací stanici.

1.1 Bezpečnostní pokyny k práci se stlačeným vzduchem a vytufkovacími pistolemi

- Kompresor a vedení dosahují při provozu vysokých teplot. Doteky vedou k popálením.
- Kompreserem nasávané plyny nebo páry je třeba udržovat prosté přímeši, které by mohly věst v kompresoru k požáru a nebo výbuchům.
- Při uvolnění hadicové spojky je třeba spojku hadice držet rukou, aby se zabránilo zraněním způsobeným vymřštěním hadice.
- Při pracích s vytufkovacími pistolami nosit ochranné brýle. Cizí tělesa a odťoukávané části mohou lehce způsobit zranění.
- Vytufkovací pistoli nefoukat na osoby nebo nečistit oděv na těle.

1.2 Bezpečnostní pokyny při stříkání barvy

- Nezpracovávat žádné laky nebo rozpouštědla s plavoucími menší než 55 °C.
- Laky a rozpouštědla nezahřívávat, protože jsou lehce zápalné.
- Pokud jsou zpracovávány zdraví škodlivé kapaliny, jsou na ochranu nutné filtrační přístroje (obličejové masky). Dodržujte také údaje o bezpečnostních opatřeních výrobců těchto láttek.
- Během stříkání, jako též v pracovní místnosti je zakázáno kouření. Také páry barev jsou lehce zápalné.
- Otevřené světlo nebo jiskřící stroje se nesmí vyskytovat resp. být používány.
- Potraviny a nápoje neskladovat a nekonzumovat v pracovní místnosti.
- Dbát údajů a označení vylíhlásky o nebezpečných látkách uvedených na balení zpracovávaných materiálů.
- Popřípadě provést dodatečná bezpečnostní opatření, zvláště nosit vhodný oděv a masky.
- Pracovní místnost musí být větší než 30 m³ a musí být zajistěna dostatečná výměna vzduchu při nastríkávání a sušení. Nestříkat proti větru. Při stříkání hořlavých popř. nebezpečných láttek zásadně dodržovat ustanovení místní policie.
- Ve spojení s tlakovou hadicí z PVC nezpracovávat žádná média jako lakový benzín, butylalkohol a metylénchlorid (snížená životnost)
- **Nebezpečí!** Stříkací pistoli na barvy nikdy nemířte na sebe, jiné osoby nebo zvířata.
- Při likvidaci zbytků barev a čisticích prostředků dodržujte místně platné předpisy a zákony.
- Zbytky barev se musejí odevzdát na vhodné sběrné místo. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, informujte se v sídle místní samosprávy.
- Při nastríkání paprsku barvy na pokožku mohou do téla proniknout toxicke látky. Pokud paprsek barvy poranil pokožku nebo ji pronikl, vyhledejte ihned lékaře.
- Existuje nebezpečí inhalace, kontaktu nebo vstřebání používaných barev nebo čisticích kapalin. Vždy zajistěte dostatečné technické nebo přirozené větrání.
- Vždy dbejte na to, aby se nepřekračoval maximální pracovní tlak.

Dobře si bezpečnostní pokyny uschovejte.

2. Popis přístroje a rozsah dodávky

2.1 Popis přístroje (obr. 1-6)

1. Hadice stlačeného vzduchu
2. Pistole na stlačený vzduch
3. Hustilka pneumatik s manometrem
4. Stříkací pistole na barvu s nádržkou
5. Tryska
6. Sací nádobka s připojkou pro pistoli na stlačený vzduch
7. Vykukovací pistole (pistole na stlačený vzduch + tryска)
8. Stříkací pistole na barvu se sací nádobkou (pistole na stlačený vzduch + sací nádobka)

2.2 Rozsah dodávky

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

Nebezpečí!

Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!

- Originální návod k obsluze

3. Použití podle účelu určení

Hadice stlačeného vzduchu je vhodná k zásobování vzduchem pneumatických náradí. Vykukovací pistole je vhodná k čištění a vytukování. Hustilka pneumatik s manometrem je vhodná k plnění pneumatik. Stříkací pistole na barvu je vhodná k rozstříkávání barev a laků.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnateelných činnostech.

pro
hra
Na
lakc
•

Pol
sac
sac

Obl
roz
atd
Ply
dáv
trys
stříl
Tip
pař
pra

4. Návod pro 5dílnou sadu příslušenství

V následujícím přehledu naleznete informace o správném používání příslušenství.

- Hadice stlačeného vzduchu
Pro připojení na zdroj stlačeného vzduchu.
- Vykukovací pistole (obr. 1)
Pracovní tlak v barech: 3-8

Používejte pistoli na stlačený vzduch (2) spolu s tryskou (5) jako vyfukovací pistoli (viz obr. 1, 6).

Oblast použití: Na čištění/vykukování dutin nebo těžko přístupných míst, jakož také na čištění znečištěného pracovního nářadí. Plynule regulovatelná páčka umožňuje přesné dávkování stlačeného vzduchu.

- Měřidlo tlaku v pneumatickách (obr. 2)
Pracovní tlak v barech: 0-8

Oblast použití: Měřidlo tlaku v pneumatickách umožňuje jednoduché a přesné huštění pneumatik. Manometr slouží ke kontrole tlaku v pneumatickách. Pomocí integrovaného vypouštěcího ventilu (b) je možné snížit příliš vysoký tlak v pneumatickách.

Po naplnění zkontrolujte nastavený tlak v pneumatickách pomocí kalibrovaného měřicího přístroje, např. na čerpací stanici.

- Stříkací pistole na barvu s nádržkou (obr. 3)
Pracovní tlak v barech: 3-4

Oblast použití: Stříkací pistole na barvu se výborně hodí na nanášení základových barev a vrchních laků. Nastavení množství vzduchu a barvy Vám umožní docílit vynikajících výsledků. Stříkací pistole na barvu s plným nastavením plochého na kruhový nastřík se výborně hodí jak

5.
5.1
Při
Na
rcycl
dop

Od
Stá
Var
spc
zat
had

Ha
rcycl
pří

Var
nás
Up
roz

CZ

- pro velké plochy, tak také pro rohy a hrany.
Nastavení zkонтrolujte provedením zkušebního lakování.
- Stříkací pistole se sací nádobkou (obr. 4)
Pracovní tlak v barech: 3,5
- Používejte pistoli na stlačený vzduch (2) spolu se sací nádobkou (6) jako stříkací pistoli na barvu se sací nádobkou (viz obr. 1, 5).
- Oblast použití: Vhodná na nastříkávání a rozstříkávání čistidel pro čištění zastudena, olejů atd.
Plynule regulovatelná páčka umožňuje přesné dávkování stříkaného materiálu. Otočnou tryskou (c) je možné nastavit poměr množství stříkané kapaliny k množství vzduchu.
Tip: Před začátkem práce provést na novinovém papíře test, aby bylo možné nalézt optimální pracovní tlak.
- ### 5. Před uvedením do provozu
- #### 5.1 Rychlospojka
- Připojení:**
Na nipl hadice stlačeného vzduchu nasuňte rychlospojku, pouzdro automaticky skočí dopředu.
- Odpojení:**
Stáhněte pouzdro zpět a odstraňte hadici.
Varování! Při uvolňování spojky hadice držet spojovací díl hadice pevně rukou, aby se zabránilo zraněním způsobeným vymrštěním hadice.
- Hadice stlačeného vzduchu je rovněž vybavena rychlospojkou, pomocí které může být připojeno příslušenství podle výše uvedeného popisu.
- ### 6. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů
- Varování!** Před čištěním odpojte tlakovzdūšný nástroj od zdroje stlačeného vzduchu.
Upozornění! Neponořujte kompletní nástroj do rozpouštědla.
- #### 6.1 Čištění
- Trysku vycistěte také při neočekávaném zabilkování nebo znečištěném nánosu barvy.
 - Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vycistit.
 - Po použití vycistěte příslušenství vhodným prostředkem (dodržovat pokyny na zpracovávaných materiálech).
- #### 6.2 Údržba
- Uvnitř přístroje se nevyskytuje žádné další díly vyžadující údržbu.
- #### 6.3 Objednání náhradních dílů:
- Pri objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:
- Typ přístroje
 - Číslo artiklu přístroje
 - Identifikační číslo přístroje
 - Číslo požadovaného náhradního dílu
- Aktuální ceny a informace naleznete na www.isc-gmbh.info

8. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelná nebo může být dána zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektivní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádáte takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

9. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30 °C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtazcích, je přípustný pouze s výslovním souhlasem firmy iSC GmbH.

Technické změny vyhrazeny

Záruční list

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adresu uvedené na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle.

Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:

1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek nebudou používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečné činné aktivity. Tyto záruční podmínky upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc k záklonné záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny. Naše záruka je pro Vás bezplatná.
2. Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky na vám zakoupeném novém přístroji nižе uvedeného výrobce, které jsou způsobeny chybou materiálu nebo výrobní chybou, a podle našeho uvážení je omezena na odstranění tétoho nedostatku na přístroji nebo výměnu přístroje.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo odborné použití. Záruční smlouva se proto nenaplní, pokud byl přístroj během záruční doby používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových podnicích nebo byl vystaven srovnatelnému zatížení.
3. Z naší záruky jsou vyloučeny:
 - Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neoborné instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chybně sítové napětí nebo druh el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje nepřirozeným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
 - Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschválených přídavných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizim působením (jako např. škody způsobené pádem).
 - Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením.
4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupii přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna. Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení nové záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované nahradní díly. To platí také při využití místního servisu.
5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektnej přístroj na: www.isc-grmbh.info. Mějte připravený nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění vyloučeny z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přířazení. Pokud je defekt přístroje zahrnut v naší záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nejsou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosíme zašlete přístroj na naši servisní adresu.

V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.

SK



Nebezpečenstvo! - Aby ste znižili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu



Pozor! Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.



Pozor! Používajte ochrannú masku proti prachu. Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vznikať zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!



Pozor! Noste ochranné okuliare. Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky a prach vystupujúci z prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku.



Upozornenie! Prístroj rozoberte a vyčistite bezprostredne po každom použití. Len tak ostanú súčasti prístroja určené na vedenie farby čisté a nebudú sa lepiť. Nevyčistené súčasti sa môžu zlepíť a viesť k poškodeniu.

- 37 -

SK	
Nebezpečenstvo! Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.	
1. Bezpečnostné pokyny	
Nebezpečenstvo! Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny. Nedostatky pri dodržovaní bezpečnostných predpisov a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo fažké poranenia. Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny sú odložené pre budúce použitie.	
Výstraha! Dbaťte na údaje pre tlak pneumatík odporúčaný výrobcom pneumatík a výrobcom vozidla.	
Výstraha! Tento prístroj nie je kalibrovaný! Za účelom zisťovania kalibrovanej meracej hodnoty skontrolujte po naplnení tlak pneumatík pomocou vnútorného meracieho prístroja, napr. na čerpacnej stanici.	
1.1 Bezpečnostné pokyny pre prácu so stlačeným vzduchom a fúkacími pištoľami	
<ul style="list-style-type: none"> Kompresor a vedenia dosahujú počas prevádzky vysokú teplotu. Kontakt môže viesť k popáleniu. Plyny alebo výparы nasaté kompresorom nesmú obsahovať prímesi, ktoré by mohli v zahušťovači viesť k vzniku požiarov alebo explózií. Pri uvoľňovaní spojky hadice sa musí spojka na hadici držať pevne rukou, aby sa zabránilo prípadnému zraneniu spätným úderom hadice. Pri práci s výfukovacou pištoľou používať ochranné okuliare. Cudzími telesami a od-fúknutými časťami je l'ahko možné spôsobiť prípadné zranenia. 	
<ul style="list-style-type: none"> Vyfukovacou pištoľou nesmerovať prúd vzduchu na osoby alebo na odev na tele. 	
1.2 Bezpečnostné pokyny pri striekaní farby	
<ul style="list-style-type: none"> Nespracovávajte nikdy laky alebo riedidlá s bodom vzplanutia nižším ako 55 °C. Laky a riedidlá neohrevajte, pretože sú l'ahko zápalné. Ak sa spracovávajú zdraviu škodlivé tekutiny, sú potrebné za účelom ochrany filtračné prístroje (masky na tvár). Prosím dbaťte na údaje výrobcu týchto použitých látok o potrebných ochranných opatreniach. Počas procesu striekania a ani v pracovnej miestnosti sa nesmie fajčiť. Taktiež výparы farieb sú l'ahko horľavé. Ohniská, otvorené svetlo alebo iskriace prístroje sa tu nesmú vyskytovať resp. byť prevádzkovane. Jedlá a nápoje neskladovať ani nekonzumovať v pracovnej miestnosti. Výparы farieb sú škodlivé. Je potrebné dbať na údaje a označenia podľa smerníc o nebezpečných látkach uvedené na obaloch spracovávaných materiálov. V prípade, že to je potrebné, sa musia urobiť dodatočné opatrenia, predovšetkým používať vhodný odev a ochranné masky. Pracovná miestnosť musí byť väčšia ako 30 m³ a musí byť zabezpečená dostatočná výmena vzduchu pri striekaní a sušení. Nestrieľať proti vetru. Zásadne dodržiavať pri striekaní horľavých resp. nebezpečných tekutých materiálov dodržiavať predpisy miestneho policajného zboru. V spojení s tlakovou hadicou z PVC nespracovávať žiadne médiá ako sú napr. testovacie benzín, butylalkohol a metylénchlorid (znižená životnosť hadice). Nebezpečenstvo! Nikdy nesmerovať striekaciu pištoľ na farbu smerom na seba, na iné osoby alebo na zvieratá. Pri odstraňovaní zvyškov farby a čistiacich prostriedkov je potrebné dodržať príslušné miestne predpisy a zákony. Zvyšky farby sa musia odvodať na vhodnom zbernom mieste odpadu. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve. Pri nastriekaní na pokožku prúdom sa môžu dosťať do tela jedovaté látky. Okamžite vyhľadajte lekára, ak striekací prúd poškodi pokožku alebo ľhou prenikne. Hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia, kontak- 	

SK

du-	tu alebo absorpcie náterových látok alebo čistiacich tekutín. Postaraťte sa o to, aby bolo k dispozícii dostatočné technické alebo prírodné vetranie.
y	• Dbajte vždy na to, aby nebol prekročený maximálny pracovný tlak.
s	Starostlivo uschovajte tieto bezpečnostné predpisy.
o	
ny,	2. Popis prístroja a objem dodávky
ist-	2.1 Popis prístroja (obr. 1-6)
je	1. Pneumatická hadica 2. Pneumatická pištoľ 3. Plniaci tlakomer pneumatík 4. Striekacia pištoľ na farbu s prúdovou nádobkou 5. Tryska 6. Nasávacia nádobka s pripojením na pneumatickú pištoľ 7. Vyfukovacia pištoľ (pneumatická pištoľ + tryska) 8. Striekacia pištoľ na farbu s nasávacou nádobkou (pneumatická pištoľ + nasávacia nádobka)
h	
j	2.2 Objem dodávky
ary	• Otvorte balenie a opatrné vyberte prístroj von z balenia. • Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistiky (pokiaľ sú obsiahnuté). • Skontrolujte, či obsah dodávky kompletnej. • Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom. • Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.
d'a	Nbezpečenstvo! Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehlutnia a udusenia!
na	• Originálny návod na obsluhu
vif	
vat	
i	
pri	
st-	
lo-	
h-	
né	
om	
;	
u	
li	

3. Správne použitie prístroja

Pneumatická hadica je vhodná na napájanie pneumatických nástrojov. Vyfukovacia pištoľ je vhodná na čistenie a vyfukovanie. Plniaci tlakomer pneumatík je vhodný na plnenie pneumatík. Striekacia pištoľ na farbu je vhodná na striekanie farieb a lakov.

Prosíme zohľadnite skutočnosť, že správny spôsob prevádzky našich prístrojov nie je na profesionálne, remeselnické ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselnických alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné takýmto použitím.

Prosíme berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnické ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselnických alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné takýmto použitím.

4. Návod pre 5 dielnu súpravu príslušenstva

Z nasledujúceho prehľadu prosíme prevezmite správne používanie príslušenstva.

- Pneumatická hadica
Na pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu.
- Vyfukovacia pištoľ (obr. 1)
Pracovný tlak v bar: 3-8

Používajte pneumatickú pištoľ (2) spolu s tryskou (5) ako vyfukovaciu pištoľ (pozri obr. 1, 6).

Oblast použitia: Na čistenie/vyfukovanie dutých priestorov alebo ľahko dostupných miest, ako aj na čistenie zašpinených pracovných prístrojov. Plynilo nastaviteľná spúšťacia páčka umožňuje presné dávkovanie stlačeného vzduchu.

SK		
<ul style="list-style-type: none"> • Plniaci tlakomer pneumatík (obr. 2) Pracovný tlak v bar: 0-8 <p>Oblasť použitia: Plniaci tlakomer pneumatík umožňuje jednoduché a presné plnenie pneumatík. Manometer slúži na kontrolu tlaku pneumatík. S integrovaným vypúšťacím ventilom (b) je možné znížiť príliš vysoký tlak pneumatík.</p> <p>Skontrolujte po naplnení nastavený tlak pneumatík pomocou kalibrovaného meracieho prístroja, napr. na čerpacej stanici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Striekacia pištoľ na farbu s prúdovou nádobkou (obr. 3) Pracovný tlak v bar: 3-4 <p>Oblasť použitia: Striekacia pištoľ na farbu sa výborne hodí na väčšky menšie základné nátery a lakovanie.</p> <p>Nastavenie množstva vzduchu a farby Vám pomôže docieliť vynikajúci výsledok. Striekacia pištoľ na farbu s plynulým nastavením zo širokého do okrúhlého prúdu, je vhodná rovnako na veľké plochy ako aj na rohy a hrany. Skontrolujte nastavenie pomocou skúšobného lakovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Striekacia pištoľ s nasávacou nádobkou (obr. 4) Pracovný tlak v bar: 3,5 <p>Používajte pneumatickú pištoľ (2) spolu s nasávacou nádobkou (6) ako striekaciu pištoľ na farbu s nasávacou nádobkou (pozri obr. 1, 5).</p> <p>Oblasť použitia: Je vhodná na striekanie a rozstrekovanie čistiaceho prostriedku, rozprášovacieho oleja atď. Plynulo nastaviteľná spúšťacia páčka umožňuje presné dávkovanie rozprášovaného materiálu. Pomocou otočnej dýzy (c) je možné nastaviť pomer medzi striekanou tekutinou a množstvom vzduchu.</p> <p>Tip: Pred začiatkom práce vykonajte krátke test na novinový papier, aby ste našli optimálny pracovný tlak.</p>	5. Pred uvedením do prevádzky <p>5.1 Rýchlospojka</p> <p>Zapojenie: Nasúnite koncovku pneumatickej hadice na rýchlospojku, objímka automaticky vyskočí dopredu.</p> <p>Odpojenie: Stiahnite objímkou dozadu a odoberte hadicu.</p> <p>Výstraha! Prí uvoľňovaní spojky hadice sa musí spojka na hadici držať pevne rukou, aby sa zabránilo prípadnému zraneniu spätným úderom hadice.</p> <p>Pneumatická hadica je tiež vybavená rýchlospojkou, pomocou ktorej sa môže napájať príslušenstvo podľa hore uvedeného popisu.</p> <p>6. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov</p> <p>Výstraha! Pred čistením odpojte pneumatický prístroj od prívodu vzduchu.</p> <p>Upozornenie! Prístroj neponárajte kompletné do rozpušťadla.</p> <p>6.1 Čistenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čistite trysku aj v prípade nečakaného zablokovania alebo nečistého výsledku striekania. • Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití. • Po použití vycistite príslušenstvo pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. (Dopržiavajte pokyny na použitych prípravkoch.) <p>6.2 Údržba</p> <p>Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.</p> <p>6.3 Objednávanie náhradných dielov:</p> <p>Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ prístroja • Výrobné číslo prístroja • Identifikačné číslo prístroja • Číslo potrebného náhradného dielu <p>Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke www.isc-gmbh.info</p>	7. Prís zab je v znc rec sa : kov dor odt Pok info
		8. Skl suc det 5 a: v oí
		Dop dok takl súh Tec

7. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri preprave. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znova použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plast. Poškodené prístroje nepatrí do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

aby
n

8. Skladovanie

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezamrziacom mieste mimo dosah detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v originálnom balení.

zť

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich časti, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH.

do

Technické zmeny vyhradené

lo-
a.
po

šie

Záručný list

Vážená zákaznička, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľuto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adresu uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselnických činností ani na iné samostatne zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k záklonnej záruke. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa našho uväzenia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu prístroja. Prosíme, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojím určením konštruované na profesionálne, remeselnické ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas záručnej doby používal v profesionálnych, remeselnických alebo priemyselných prevádzkach, alebo ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
 - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napájanie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
 - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaniem alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie nepripruštrých pracovných nástrojov alebo príslušenstva), vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
 - Škody na prístroji alebo na časťach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, bežnému alebo inému prirozenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosíme nahláste defektívny prístroj na adresu: www.isc-gmbh.info. Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Prístroje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifikácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosíme, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebnych a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.



Опасност! – За намалување на ризикот од повреди прочитајте го Упатството за употреба



Внимание! Носете заштита за уши. Влијанието на бучавата може да предизвика губење на слухот.



Внимание! Носете маска за заштита од прашина. При обработка на дрво и други материјали може да се создаде прашина што е штетна по здравјето. Не смејте да се обработува материјал што содржи азбест!



Внимание! Носете заштитни очила. Искри или деланки, струготини и прашини што излетуваат за време на работата можат да предизвикаат губење на видот.



Напомена! Расклопете го и исчистете го уредот непосредно по секоја употреба. Само на тој начин деловите од уредот за дотур на боја ќе останат чисти и нема да лепат. Неисчистените делови може да лепат и да доведат до дефект.

Опасност!

При употребата на апарати мора да се почитуваат неколку безбедносни мерки заради спречување на повреди и штети. Затоа ви молиме внимателно прочитајте го ова упатство за употреба. Сочувайте го добро ова упатство за употреба, за да ви стоят информациите на располагање во секое време. Доколку го предавате апаратот на други лица, ве молиме дадите им го и ова упатство за употреба. Ние не преземаме одговорност за незгоди или штети, кои настанале како резултат на непочитување на ова упатство и на безбедносните упатства.

1. Безбедносни упатства**Опасност!**

Прочитајте ги сите безбедносни упатства и инструкции. Заборавување на почитувањето на безбедносните упатства и на инструкциите можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Сочувайте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

Предупредување! Обрнете внимание на податоците на производителот на гумите и на производителот на возилото во врска со препорачаниот притисок на гумите.

Предупредување! Уредот не е калабриран! За да ја добиете калабрираната вредност на компримиралиот воздух по неговото пополнение извршете проверка со соодветен мерен уред, на пример на бензинска пумпа.

1.1 Безбедносни упатства за работа со воздух под притисок и пиштолот за издувување

- Компресорот и водовите постигнуваат високи температури при работа. Допирите предизвикуваше изгоретини.
- Гасовите и пареите всмукани од компресорот се одржуваат без мешавини што во компресорот можат да доведат до пожари или експлозии.
- При ослободување на спојката за цревото, потребни е делот од спојката на цревото да се држи цврсто со рака, за да се избегнат повреди како резултат на повратно отскокнување на цревото.
- При работа со пиштолот за издувување носете заштитни очила. Лесно можат да

бидат предизвикани повреди од страни тела и издувани делови.

- Не дувайте со пиштолот за издувување кон лица и не употребувајте го за чистење на облека на тело.

1.2 Безбедносни упатства при прскање боја

- Не обработувајте лакови или разредувачи со точка на палење пониска од 55 °C.
- Не затоплувајте лакови и разредувачи, бидејќи се лесно запаливи.
- Доколку се обработуваат течности штетни по здравјето, за заштита се потребни филтерни апарати (маски за лице). Почитувајте ги исто така и податоците за мерки за заштита од производителите на такви материјали.
- Потребно е да се почтуваат податоците и ознаките од Уредбата за опасни материјали што се нанесени на пакувањата од обработените материјали. По потреба се преземаат дополнителни мерки за заштита, особено се носи соодветна облека и маски.
- За време на процесот на прскање како и во работната просторија не смее да се пуши. Исто така и пареите од боја се лесно запаливи.
- Не смее да има односно да работат пламеници, отворена светлина или машини од кои избиваат искири.
- Храна и пијалци не се чуваат ниту употребуваат во работната просторија. Пареите од боја се штетни.
- Работната просторија мора да биде поголема од 30 m³, а при прскањето и сушењето мора да биде обезбедена доволна размена на воздух. Не прскајте во насока спротивна на ветер. Во принцип при прскање на запаливи односно опасни материјали за прскање да се почтуваат регулативите на локалните полициски власти.
- Да не се преработуваат медиуми како лесен бензин, бутил алкохол и метилен хлорид во врска со ПВЦ, цревото под притисок (намален век на траење).
- **Опасност!** Пиштолот за прскање боја да не се насочуваат кон себе, други лица или кон животни.
- Со цел стручно отстранување на остатоци од боја и средства за чистење, обратете внимание на локалните прописи и закони.
- Остатоците од боја треба да се предадат

Сп' уп'

2.

2.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.2

- на соодветно собирно место. Доколку не ви е познато такво собирно место, тогаш распрашавајте се кај општинската управа.
- При вишприцување на боја на кожата, преку мласот во телото може да навлезат отровни материји. Ако мласот боја ја повреди или продре во кожата, веднаш повикајте лекар.
 - Постои опасност од инхалација, контакт или апсорција на обложни материји или течности за чистење. Осигурајте се дека постои достаточно техничко или природно проветрување.
 - Постојано да се внимава да не дојде до надминување на работниот притисок.
- Случувајте ги добро овие Безбедносни употреби.**
- ## 2. Опис на апаратот и обем на испорака
- ### 2.1 Опис на апаратот (слика 1-6)
1. Црево за воздух под притисок
 2. Пиштол со воздух под притисок
 3. Мерач за пумпање гуми
 4. Пиштол за прскање боја со сад за истекување
 5. Цевче
 6. Сад за всисување со приклучок за пиштол на воздух под притисок
 7. Пиштол за издувување (пиштол за воздух под притисок + цевче)
 8. Пиштол за прскање боја со сад за всисување (пиштол за воздух под притисок + сад за всисување)
- ### 2.2. Обем на испорака
- Отворете го пакувањето и внимателно извадете го апаратот од амбалажата.
 - Отстранете го материјалот за пакување како и пакувачките и транспортните осигурувања (доколку постојат).
 - Проверете дали обемот на испорака е целосен.
 - Контролирајте го апаратот и додатоците по однос на транспортни оштетувања.
 - По можност сочувјте го пакувањето до истекот на гарантниот период.

Опасност!

Апаратот и материјалот за пакување не се играчки за деца! Деца не смеат да играт со пластиични вреќи, фолии и ситни делови! Постои опасност од голтање и загушување!

- Оригинално упатство за употреба

3. Употреба според регулативите

Цревото за воздух под притисок е наменето за снабдување со воздух на алати што работат под воздушен притисок.
Пиштолот за издувување е наменет за чистење и издувување.
Мерачот за пумпање гуми е наменет за пумпање гуми.
Пиштолот за шприцање боја е наменет за попрскување бои и лакови.

Оваа машина смее да се употребува само за нејзината намена. Секаква употреба надвор од тој домен не соодветствува на намената. За штети и повреди од секаков вид предизвикани од таквата употреба гарантира корисникот/операторот, а не производителот.

Ве молиме имајте предвид дека нашите уреди, согласно регулативите, не се конструирани за комерцијална, занаетчиска или индустриска употреба. Ние не преземаме гаранција, ако уредот се употребува во комерцијални, занаетчиски или индустриски претпријатија како и при слични активности.

4. Упатство за 5-делниот комплет додатоци

На следниот преглед можете да ја видите исправната употреба на додатокот.

- Црево за воздух под притисок
За приклучување на извор за воздух под притисок.
- Пиштол за издувување (слика 1)
Работен притисок во bar:3-8

Употребувајте го пиштолот на воздух под притисок (2) заедно со цевчето (5) како

МК	
пиштол за издувување (види слика 1, 6).	
Подрачје на употреба: за чистење/издувување на заоблени простории или на тешко достапни места како и за чистење на нечисти работни уреди. Безстепено управувачкиот ороз овозможува прецизно дозирање на материјалот за прскање. Со вртливата прскална (с) може да се нагоди односот на течноста за прскање со количината на воздух.	6.2 Во дег
• Мерач за пумпање гуми (слика 2) Работен притисок во bar: 0-8	Препорака: пред започнување со работата потребно е да се изврши на хартија од весник за да може да се најде оптималниот работен притисок.
Подрачје на употреба: мерачот за пумпање овозможува единствено и прецизно пумпање гуми. Манометарот служи за контрола на притисокот во гумите. Со интегрираниот вентил за испуштање (б) можно е да се намали премногу високиот притисок во гумата.	6.3 При е д • • •
По полнењето проверете го нагодениот притисок на гумите со баждарен мерен апарат, на пример на некоја бензинска станица.	Акт нај,
• Пиштол за шприцање боја со чашка (слика 3) Работен притисок во bar: 3-4	Приклучување: Турнете ја нилатата од вашето црево за воздух под притисок во браза спојка, хилзнатата автоматски скокнува кон напред.
Подрачје на употреба: пиштолот за шприцање боја е извонредно погоден за секаков вид помали работи поврзани со положување основи и лакирање. Нагодувањето на количината на воздух и боја ви помогаат во постигнување извонреден резултат од работата.	7. Двоене: Повлечете ја хилзнатата назад и отстранете го цревото. Предупредување! При ослободување на спојката за цревото, потребно е делот од спојката на цревото да се држи цврсто со рака, за да се избегнат повреди како резултат на повратно отскокнување на цревото.
Пиштолот за шприцање боја, со безстепеното нагодување на широк и округол млаз, најдобро е погоден за големи површини и за али и рабови. Проверете го нагодувањето преку пробно лакирање.	Исто така и цревото за воздух под притисок е опремено со браза спојка, со која може да бидат приклучени додатоците како што е прикажано погоре.
• Пиштол за прскање со чашка (слика 4) Работен притисок во bar: 3,5	8. Чу на опе дос на ел€
Употребувајте го пиштолот на воздух под притисок (2) заедно со садот за всисување (6) како пиштол за прскање боја со сад за всисување (види слика 1, 5).	Предупредување! Пред секое чистење, одвмете го алатот со компримиран воздух од изворот на компримиран воздух. Напомена! Немојте целосно да го положувате алатот во растворуваач.
Подрачје на употреба: погоден за напрскување и испрскување на ладни	6. Чистење, одржување и нарачка на резервни делови 6.1 Чистење • Чистета ја младницата и во случај на неочекувана блокада или замачкување на нанесениот слој. • Ви препорачуваме да го чистите апаратот директно по секоја употреба. • Чистете ги додатоците по секоја употреба

4. со соодветно средство. (почитувајте ги
5. упатствата на супстанците за обработка.)

6.2 **Одржување**
7. Во внатрешноста на апаратот не постојат
8. делови, за кои е потребно одржување.

9. **Информации за резервни делови:**
10. При нарачката на резервни делови потребно
11. е да се наведат следните податоци:

- 12. • Тип на апаратот
- 13. • Број на артикл на апаратот
- 14. • Идент. број на апаратот
- 15. • Број на резервен дел за потребниот
16. резервен дел

17. Актуелни цени и информации можете да
18. најдете на www.isc-gmbh.info

7. Отстранување и рециклирање

19. Овој апарат се наоѓа во пакување за да
20. се спречат оштетувања при транспортот.
21. Пакувањето претставува сировина и може
22. да биде повторно употребено или да биде
23. вратено во циклусот за обработка на
24. сировините. Овој апарат и неговите додатоци
25. се состојат од различни материјали како на
26. пример метал и пластики. Дефектни апарати
27. не се отстрануваат во губре за домаќинства.
28. Заради соодветно отстранување апаратот
29. треба да биде предаден во соодветни
30. собирни центри. Доколку не ви е познато
31. дали има собирен центар, информирајте се во
32. градската управа.

8. Чување

33. Чувайте го апаратот и неговите додатоци
34. на темпо и суво место, каде што не постои
35. опасност од мрзнење и на место што не е
36. достапно за деца. Оптималната температура
37. за чување е помеѓу 5 и 30 °C. Чувайте го
38. електро-алатот во оригиналното пакување.

39. Препечатувањето или каков било вид
40. умножување на документација и пропратни
41. материјали за производите, исто така и
42. извадоци, е дозволено со исклучителна
43. согласност на ISC GmbH.
44. Се задржува правото на технички промени

Гарантен лист

Почитуван клиенту,
нашите производи подлежат на строга контрола на квалитетот. Доколку овој апарат, сепак, не функционира беспрекорно, ние навистина жалиме за тоа и ве молиме да се обратите до нашата служба за клиенти на адресата што е наведена на овој гарантен лист или до продажната служба, откаде што сте го купиле апаратот. Со задоволство ви стоиме на располагање и телефонски преку наведениот сервисен телефон. За признавање на правата на гаранција важи следното:

1. Овие гарантиски услови се однесуваат исклучиво на корисници, значи на физички лица, кои производот не сакаат да го користат ниту за занаетчиска ниту пак за друг вид самостојна дејност. Овие гарантиски услови регулираат дополнителни гарантиски услуги, коишто долунаведениот производител им ги ветува дополнително кон законската гаранција на купувачите на неговите нови производи. Вашите права на гаранција не се засегнати од оваа гаранција. Нашата гарантиска услуга за вас е бесплатна.
2. Гарантиската услуга се однесува исклучиво на недостатоци на новонабавен апарат на долунаведениот производител, а коишто почиваат на грешки во материјалот или грешки во производството и по наш избор е ограничена на отстранување на таквите недостатоци на апаратот или на замена на апаратот.
Имајте предвид дека нашите апарати не се конструирани за комерцијална, индустриска или професионална употреба. Оттаму договор за гаранција не постое доколку апаратот за време на гарантниот период се употребувал во комерцијални, индустриски или професионални претпријатија или доколку апаратот бил изложен на еквивалентно оптоварување.
3. Исклучени од нашата гаранција се:
 - штети на апаратот што се направени како последица на непочитување на уплатството за монтажа или како резултат на несоодветна инсталација, непочитување на уплатството за употреба (како на пример приклучок на погрешен мрежен напон или вид на струја) или непочитување на одредбите за одржување и сигурност или со изложување на апаратот на аномални услови во опкружувањето или поради недоволна нега и одржување.
 - штети на апаратот што се направени како последица на несоодветна или ненаменска употреба (како на пример преоптеретување на апаратот или употреба на неодобрени алати или додатоци), налегување туѓи тела во апаратот (како на пример песок, камења или прашина, транспортни оштетувања), употреба на сила или туѓи влијанија (како на пример штети од пагање).
 - штети на апаратот или на делови од апаратот што се сведуваат на абнење како резултат од употреба, вообично или природно абнење.
4. Гарантниот период изнесува 24 месеци и започнува со датумот на купувањето на апаратот. Правата на гаранција се поднесуваат пред истекот на гарантниот период во рок од две недели откако сте го идентификувале дефектот. Признавањето на права на гаранција по истекот на гарантниот период е исклучено. Поправката или замената на апаратот не води ниту до продолжување на гарантниот период ниту се обновува гарантниот период преку услугата за апаратот или за какви било вградени резервни делови. Ова важи и при ангажирање на услуга на лице место.
5. За доказувањето на правото на гаранција Ве молиме дефектниот уред да го пријавите на: www.isc-gmbh.info. Ве молиме чувайте ја сметката или друг доказ со кој ќе потврдите дека сте го купиле новиот уред. Уредите, кои ќе бидат испратени без приложен соодветен доказ или без означна плочка, поради недостаток на можност за нивно распоредување, се исклучени од можноста за давање гаранција. Ако дефектот на уредот го покрива нашата гаранција, веднаш ќе го добиете поправениот или пак нов уред.

Се разбира, за плаќање ние отстрануваме и дефекти на апаратот што не се воопшто или повеќе не се опфатени со обемот на гаранцијата. За таа цел испратете го апаратот на нашата адреса за сервис.


За изабани делови, потрошни материјали и делови што недостасуваат упатуваме на ограничувањата на оваа гаранција согласно сервисните информации од оваа упатство за употреба.



- 49 -



- 50 -



- 51 -

EH 01/2019 (01)