



TC-SP 204

BR Manual de instruções original
Plaina desengrossadeira

E Manual de instrucciones original
Cepilladora estacionaria

GB Original operating instructions
Stationary planer

Atenção!



Este manual de instruções foi criado para ambas às versões do aparelho: 127 V e 220 V.







Atenção!







O aparelho, no entanto foi desenvolvido somente para uma única voltagem: ou 127 V, ou 220 V.
Assim, verifique a voltagem do mesmo antes de conectá-lo à tomada de energia elétrica.











 South America











Índice

1. Instruções de segurança
2. Descrição do aparelho e material fornecido
3. Utilização adequada
4. Dados técnicos
5. Antes de colocar o aparelho em funcionamento
6. Montagem
7. Funcionamento
8. Localização de falhas e solução
9. Substituição do cabo de ligação à rede
10. Limpeza, manutenção e encomenda de peças de reposição
11. Eliminação e reciclagem
12. Armazenagem

Certificado de garantia



Perigo! - Para reduzir o risco de ferimentos leia o manual de instruções



Cuidado! Use uma proteção auditiva. O ruído pode provocar danos no aparelho auditivo.



Cuidado! Use uma máscara de proteção para pó. Durante os trabalhos em madeira e outros materiais pode formar-se pó prejudicial à saúde. Os materiais que contenham amianto não podem ser trabalhados!



Cuidado! Use óculos de proteção. As faíscas produzidas durante o trabalho ou as aparas, os estilhaços e a poeira que saem do aparelho podem provocar cegueira.



Disjuntor



Cuidado! Perigo de ferimento! Não aproxime as mãos das lâminas da plaina em movimento.

Perigo!

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

1. Instruções de segurança

Perigo!

Leia todas as instruções de segurança e indicações. O não cumprimento das instruções de segurança e indicações pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. **Guarde todas as instruções de segurança e indicações para mais tarde consultar.**

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e/ou conhecimentos insuficientes. As crianças devem ser mantidas sob vigilância para garantir que não brinquem com o aparelho.

Instruções de segurança

Perigo! Ao utilizar ferramentas elétricas há que observar determinadas medidas básicas de segurança, à fim de se evitar o risco de incêndio, choques elétricos e acidentes pessoais.

Leia e respeite estas indicações antes de utilizar o aparelho e guarde estas instruções de segurança em local seguro.

1. **Mantenha o local de trabalho arrumado**
 - A desordem no local de trabalho pode ser motivo de acidente.
2. **Tenha em consideração o ambiente que o rodeia**
 - Não exponha as ferramentas elétricas à chuva. Não utilize ferramentas elétricas em locais úmidos ou molhados. Trabalhe em local bem iluminado. Não utilize ferramentas elétricas junto de líquidos ou gases inflamáveis.

3. Evite um choque elétrico

- Evite o contato com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, aquecedores, fogões, frigoríficos.

4. Mantenha as crianças afastadas!

- Não deixe que outras pessoas toquem na ferramenta ou no cabo elétrico. Não permita que permaneçam no seu local de trabalho.

5. Guarde as ferramentas em local seguro

- As ferramentas que não estão sendo utilizadas devem ser guardadas em local seco e fechado, ao qual as crianças não tenham acesso.

6. Não sobre gere a ferramenta

- Conseguirá trabalhar melhor e com mais segurança se observar os limites indicados.

7. Utilize a ferramenta apropriada

- Não use ferramentas demasiado fracas para trabalhos pesados. Não empregue ferramentas em trabalhos e para fins à que não se destinam.

8. Escolha vestuário apropriado para o trabalho

- Não use vestuário largo ou jóias, pois podem prender-se em peças móveis. Nos trabalhos ao ar livre aconselha-se o uso de luvas de borracha e sapatos que não escorreguem. Se tiver cabelo comprido coloque uma rede para o prender.

9. Utilize óculos de proteção

- Coloque também uma máscara durante os trabalhos que ocasionam a formação de pó.

10. Não force o cabo elétrico

- Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não o puxe para tirar o plugue da tomada. Proteja o cabo de calor e evite o seu contato com óleo e objetos cortantes.

11. Mantenha fixa a peça a ser trabalhada

- Utilize dispositivos de fixação ou um torno, a fim de fixar a peça. Torna-se mais seguro do que a fixação manual e permite manejá-la com ambas as mãos.

12. Controle a sua posição

- Evite posições fora do normal. Escolha uma posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.

13. Efetue uma manutenção adequada das suas ferramentas

- Tenha as ferramentas sempre afiadas e limpas, para que possa trabalhar bem e em segurança. Siga as instruções de conservação e manutenção, bem como as indicações acerca da substituição de ferramentas. Controle regularmente o estado do plugue e do cabo elétrico, mandando-os substituir por um

- técnico especializado, em caso de se encontrarem danificados. Mantenha os manipulos secos e isentos de óleo e gordura.
- 14. Não mantenha o aparelho ligado à rede elétrica**
- Quando não estiver a uso, antes da conservação e ao trocar de acessórios, como por exemplo a folha da serra a broca, etc.
- 15. Retire as chaves de ajustamento**
- Antes de fazer a ligação, verifique se as chaves e ferramentas de ajustamento foram previamente retiradas.
- 16. Evite ligações despropositadas**
- Não transporte ferramentas ligadas à corrente com o dedo colocado no interruptor de comando. Antes de ligar o aparelho à rede, certifique-se de que o interruptor de comando se encontra desligado.
- 17. Cabo de extensão no exterior**
- No exterior utilize apenas um cabo de extensão próprio para esse fim.
- 18. Mantenha-se sempre atento**
- Esteja sempre atento, preste atenção ao que está fazendo e proceda de modo sensato com uma ferramenta elétrica. Não utilize a ferramenta elétrica, se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de distração durante a utilização da ferramenta elétrica pode causar ferimentos graves.
- 19. Verifique se o aparelho apresenta danos**
- Antes de continuar a utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se os dispositivos de proteção e peças estão operacionais. Veja se as peças móveis funcionam devidamente, sem encravarem ou se existem peças danificadas. Todas as peças têm que ser corretamente montadas, permitindo e garantindo um perfeito funcionamento do aparelho. Todas as peças e dispositivos de proteção que se encontram danificados devem ser convenientemente reparados ou substituídos pelo serviço de assistência. Também os interruptores de comando devem ser substituídos pelo serviço de assistência. Não utilize as ferramentas caso o interruptor de comando não esteja funcionando.
- 20. Aviso**
- Para sua própria segurança, nunca utilize acessórios ou aparelhos adicionais que não se encontrem indicados nas instruções de serviço, ou não sejam recomendados pelo fabricante da ferramenta. A utilização de outros acessórios, para além dos indicados nas instruções de serviço, ou no catálogo, poderá ser motivo de acidentes pessoais.
- 21. Repare a sua ferramenta numa assistência técnica credenciada**
- As ferramentas elétricas são fabricadas de acordo com importantes normas de segurança. Os reparos das ferramentas elétricas só podem ser feitas em assistências técnicas credenciadas pela marca pois de forma contrária o usuário incorrerá em riscos de utilização adicionais.
- 22. Ligue o aspirador de pó**
- Se houver dispositivos para a conexão de um aspirador de pó, certifique-se de que estes estejam ligados e utilizados.
- Guarde as instruções de segurança num local seguro**
- Indicações de segurança especiais**
- Não utilize lâminas não afiadas. Perigo de ricochete!
 - O bloco de corte tem de estar completamente coberto.
 - Para aplinar peças curtas utilize um empurrar.
 - Para aplinar peças dispositivo auxiliar para estreitas deve tomar medidas de segurança adicionais. A utilização de dispositivos de pressão transversal e coberturas de mola pode ser necessária para garantir um trabalho seguro.
 - O aparelho não serve para abrir ranhuras.
 - O dispositivo contra ricochete e o rolo de avanço têm de ser verificados com regularidade.
 - Os aparelhos equipados com um dispositivo de remoção de aparas e cobertura desmontável, deverão estar ligados aos aparelhos correspondentes. A maior ou menor formação de pó depende do tipo de material.
 - O aparelho destina-se exclusivamente ao corte de madeira.
 - Quando a lâmina apresentar um desgaste de 5 % tem de ser substituída.
 - A falta de um dispositivo auxiliar para empurrar pode conduzir a perigos. Quando o dispositivo auxiliar para empurrar não estiver sendo usado deve guardá-lo sempre no local que lhe é destinado, do lado esquerdo da máquina.
 - Existe um perigo acrescido de ferimentos ao introduzir manualmente as peças pequenas. Deve-se respeitar as recomendações do fabricante relativamente à utilização do dispositivo auxiliar para empurrar.

- Um alinhamento incorreto das coberturas de proteção, da mesa de avanço ou da grelha pode conduzir a situações impossíveis de controlar.
- Peças danificadas ou sujas escondem perigos. Este aparelho não deve ser utilizado para trabalhar peças de metal ou materiais estilhaçáveis. Perigo de ferimento!
- Para cortar coloque peças compridas sobre a mesa de rolos ou outros dispositivos de apoio. Caso contrário, poderá perder o controle das mesmas.
- A máquina destina-se apenas a aplinar e a desengrossar.
- Quando utilizar a máquina deverá usar sempre vestuário de proteção adequado:
 - uma proteção auditiva para proteger contra lesões auditivas;
 - uma máscara respiratória para prevenir a inalação de partículas de pó perigosas;
 - Utilize luvas de proteção durante o manuseamento do veio porta-lâminas e de materiais ásperos para evitar ferimentos devido a arestas vivas ou lâminas afiadas;
 - óculos de proteção para evitar lesões nos olhos devido a peças projetadas.
- Deve evitar as seguintes situações: interrupção prematura do processo de corte; cortes da plaina, que não abranjam todo o comprimento da peça a ser trabalhada; o aplinamento de peças de madeira irregulares que não assentem uniformemente sobre a mesa de avanço.
- O aparelho não deve ser utilizado para fins profissionais ou industriais.
- Risco residual: lembre-se de que mesmo cumprindo todas as disposições em matéria de segurança, não são de excluir riscos residuais. O cumprimento destas indicações e a devida cautela durante o manuseamento da máquina, reduzem os riscos de danos pessoais ou de danos do aparelho. Riscos especiais:
 - ferimentos nos dedos ou nas mãos provocados por peças da máquina ou por peças que serem trabalhadas, p. ex. ao substituir a lâmina da plaina;
 - perigo de choque elétrico ao utilizar ligações elétricas que não estejam conforme as normas;
 - contato com peças condutoras de corrente em componentes elétricos abertos;
 - a não utilização de proteção auditiva é prejudicial para a audição no caso de trabalhos prolongados na máquina;
- - liberação de pó de madeira nocivo, devido à não utilização de um dispositivo de coleta de pó. Apesar do cumprimento de todas as medidas de segurança adicionais, podem ainda existir riscos residuais.
- Se a ligação à rede principal não se encontrar em boas condições, ao ligar o aparelho, subsiste o perigo de curto-circuito. Outras funções podem também ficar afetadas (p. ex. o acender de lâmpadas de controle). Se na ligação à rede principal surgirem avarias, dirija-se à sua empresa fornecedora de energia para procurar uma solução e obter informações.
- A colocação e o aperto incorrecto das lâminas podem originar uma situação perigosa, devido ao arremesso destas. Antes da colocação em funcionamento assegure-se de que as lâminas estão correctamente colocadas e ajustadas de acordo com o manual de instruções.
- Qualquer peça do veio porta-lâminas utilizada, que não se destine a aplinar, deve ser coberta.
- Verifique e faça a manutenção da máquina antes de cada colocação em funcionamento. Devem ser inspecionados especialmente as palhetas de segurança e o eixo de accionamento de avanço.
- Certifique-se de que a aspiração do pó e o dispositivo de recolha estão ligados e são correctamente utilizados.
- Assegure-se de que aspiração do pó é adequada. Para além de perigos para a saúde, o pó fino da madeira pode originar, em determinadas concentrações, riscos de explosão.
- Durante alterações e ajustes, a máquina deve ser desligada e o plugue de alimentação retirado da tomada.
- O pó da madeira pode provocar riscos prejudiciais à saúde.
- **Aviso!** Esta máquina não é indicada para realizar os seguintes trabalhos:
 - Trabalhos de engaste (ou seja, todo o processamento que não é feito em todo o comprimento da peça).
 - Reentrâncias, pinhões ou aberturas
 - Aplainar madeira muito curvada, a qual não tenha contacto suficiente com a mesa de trabalho.
- Utilize lâminas bem afiadas e conservadas.
- Utilize apenas lâminas que são indicadas para a máquina.
- Trabalhe sempre de lado em relação ao aparelho.
- Em caso de peças bloqueadas:

- Desligue a máquina e depois puxe o plugue de alimentação
- Use luvas durante a eliminação de peças bloqueadas, de forma a evitar ferimentos.

Guarde as instruções de segurança num local seguro

2. Descrição do aparelho e material fornecido

2.1 Descrição do aparelho (figura 1,3,5,6,11)

- 1 Interruptor para ligar/desligar
- 2 Bloco para empurrar
- 3 Dispositivo auxiliar para empurrar
- 4 Manivela
- 5 Dispositivo de aspiração de aparas
- 6 Guia paralela
- 7 Alavanca de aperto
- 8 Suporte da cobertura da lâmina da plaina
- 9 Botão de ajuste para profundidade de corte
- 10 Base de apoio da peça
- 11 Pé de borracha
- 12 Cobertura da lâmina da plaina
- 13 Mesa de avanço
- 14 Mesa de retirada
- 15 Bloco de regulação da lâmina
- 16 Chave hexagonal- pequena
- 17 Chave de bocas
- 18 Escala
- 19 Ponteiro
- 20 Mesa de desengrossar
- 21 Lâminas
- 22 Ferrolho
- 23 Bloco da lâmina
- 24 Palhetas de segurança
- 25 Suporte
- 26 Chave hexagonal - média
- 27 Adaptador de aspiração de pó Ø 100 mm
- 28 Chave hexagonal - grande
- 29 Escala
- 30 Ponteiro
- 31 Botão de bloqueio
- 32 Botão de bloqueio
- 33 Porca de travamento automático
- 34 Parafuso de retenção do dispositivo de aspiração de aparas
- 35 Interruptor térmico
- 36 Anilha
- 37 Parafuso de cabeça sextavada interior, curto
- 38 Escala
- 39 Ponteiro
- 40 Chapa de cobertura para as lâminas
- 41 Anilha

- 42 Parafuso de cabeça sextavada interior, comprido
- 43 Anilha

2.2 Material fornecido

Com a ajuda da descrição do material fornecido, verifique se o artigo se encontra completo. Caso faltem peças, dirija-se num prazo máximo de 7 dias após a compra do artigo no local juntamente com a cópia da nota fiscal. Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.

- Remova o material da embalagem, assim como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

Perigo!

O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!

- Plaina
- Pau para empurrar
- Bloco para empurrar (2x)
- Chave de bocas
- Chave hexagonal pequena
- Chave hexagonal média
- Chave hexagonal grande
- Pés de borracha (4x)
- Material de montagem
- Manual de instruções original

3. Utilização adequada

A plaina desengrossadeira destina-se a plainar e a desengrossar madeira serrada de qualquer tipo, com uma forma quadrada, retangular ou chanfrada.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina.

Mesmo que a máquina seja utilizada da forma prevista, não são de excluir por completo fatores de risco residual. Devido aos procedimentos de trabalho necessários podem surgir os seguintes

ferimentos:

- Mexer com os dedos ou com as mãos na área desprotegida do veio porta-lâminas.
- Ricochete de peças em caso de utilização imprópria.
- Lesões auditivas, ferimentos nos olhos bem como nos dedos e nas mãos devido à não utilização do necessário equipamento de proteção.
- Emissões prejudiciais à saúde, no caso de utilização em espaços fechados, sem um dispositivo de aspiração adequado.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o fato de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em atividades equiparáveis.

4. Dados técnicos

Consulte as informações técnicas na página de seu país.

Use uma proteção auditiva.

O ruído pode provocar danos auditivos.

O valor de emissão de vibração indicado foi medido segundo um método de ensaio normalizado, podendo, consoante o tipo de utilização da ferramenta elétrica, sofrer alterações e em casos excepcionais ultrapassar o valor indicado.

O valor de emissão de vibração indicado pode ser comparado com o de uma outra ferramenta elétrica.

O valor de emissão de vibração indicado também pode ser utilizado para um cálculo prévio de limitações.

Reduza a produção de ruído e de vibração para o mínimo!

- Utilize apenas aparelhos em bom estado.
- Limpe e faça a manutenção do aparelho regularmente.

gularmente.

- Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Se necessário, submeta o aparelho a uma verificação.
- Desligue o aparelho, quando este não estiver sendo utilizado.

Cuidado!

Riscos residuais

Mesmo quando esta ferramenta elétrica é utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta elétrica podem ocorrer os seguintes perigos:

1. Lesões pulmonares, caso não seja utilizada uma máscara de proteção para pó adequada.
2. Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma proteção auditiva adequada.

5. Antes de colocar o aparelho em funcionamento

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os dados constantes da placa de características correspondem aos dados de rede.

- Aviso! Retire o plugue de alimentação da tomada sempre que sejam realizados trabalhos de manutenção, limpeza e de ajuste.
- Certifique-se regularmente, de que a lâmina (21) e o travamento (22) se encontram bem fixos no bloco da lâmina (23). (Figura 16)
- No bloco da lâmina (23), a lâmina (21) deve ter uma saliência máxima de 1,1 mm.
- Nunca remova as coberturas de segurança da máquina, pois essa tarefa está destinada ao serviço de assistência técnica credenciada.
- As coberturas de segurança têm de estar sempre intactas. Antes de cada utilização da máquina fixe e bloqueie as coberturas de segurança nos locais previstos.
- Se montar a máquina em espaços fechados ligue um dispositivo de extração de pó ao dispositivo de aspiração de aparas (5).
- Verifique se as palhetas de segurança (24) funcionam corretamente (figura 17). As palhetas devem mover-se facilmente para que fiquem suspensas viradas para baixo.
- Use sempre óculos de proteção.
- Nunca corte chanfraduras, pinhões ou for-

- mas.
- Desembale a plaina e verifique se apresenta danos de transporte.
- A máquina tem de ser instalada e alinhada de maneira a que fique assegurada a estabilidade.
- Antes da colocação em funcionamento, todas as coberturas e dispositivos de segurança têm de estar montados de forma adequada.
- As lâminas da plaina deverão poder funcionar sem qualquer impedimento.
- No caso de madeiras já trabalhadas, preste atenção à existência de corpos estranhos, como p. ex. pregos ou parafusos, etc.
- Antes de acionar o botão ligar/desligar (1) certifique-se de que a lâmina da plaina está bem montada e de que as peças móveis trabalham com suavidade.
- Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os dados constantes da placa de características correspondem aos valores de rede.
- Verifique através de controle visual se os rolos de alimentação e de saída (f) funcionam uniformemente para desengrossar (v. figura 8).

6. Montagem

6.1 Pés de borracha (figuras 1-2)

Fixe os quatro pés de borracha (11) no lado inferior do aparelho com os parafusos de cabeça sextavada interior (37) e as anilhas (36) fornecidos.

6.2 Cobertura da lâmina da plaina (figuras 1-3)

- Coloque o suporte (8) da cobertura da lâmina da plaina no lado esquerdo da mesa de retirada (14).
- Fixe a cobertura da lâmina da plaina (12) com as anilhas (41), o botão de bloqueio (31) e a porca (33) fornecidos.

6.3 Guia paralela (figura 4/5)

- Coloque o suporte (25) e a chapa de cobertura (40) na mesa de avanço.
- Certifique-se de que os furos do suporte e da chapa de cobertura correspondem com os furos rosados na mesa de avanço.
- Parafuse o suporte e a chapa de cobertura à mesa de avanço (13) com a ajuda dos parafusos de cabeça sextavada interior (42) e das anilhas (43) fornecidos.

7. Funcionamento

Aviso! A plaina desengrossadeira foi concebida especialmente paraplainar madeira genuína. Para isso, utilizam-se as lâminas de alta liga (21). Para desengrossar, a superfície de contato da peça de trabalho tem de ser plana. Se trabalhar com peças maiores ou mais pesadas tem de fixar a máquina ao chão (p. ex. mediante as roscas no fundo da máquina).

- O interruptor para ligar/desligar (1) encontra-se do lado esquerdo da máquina. Pressione o botão verde “I” para ligar a máquina. Pressione o botão vermelho “O” para desligar a máquina.
- O motor deste aparelho está protegido contra sobrecarga mediante um interruptor térmico (35). Se a corrente nominal for excedida, o disjuntor desliga o aparelho. Após uma breve pausa de arrefecimento, o aparelho pode voltar a ser ligado, acionando o disjuntor.
- Para trabalhar peças compridas utilize mesas de rolos ou dispositivos de apoio semelhantes. Estes equipamentos acessórios estão disponíveis nos mercados profissionais. Estes devem ser colocados no lado da alimentação e da remoção da plaina. A regulação em altura deve ser feita de modo a que a peça possa entrar na máquina na horizontal e possa ser retirada na horizontal.

7.1 Aplainar

Aviso! Retire o plugue de alimentação da tomada sempre que sejam realizados trabalhos de manutenção, limpeza e de ajuste.

7.1.1 Ajuste (figuras 1/3/5)

- Gire o botão de ajuste para a profundidade de corte (9), para ajustar a altura da mesa de avanço (13). Pode consultar a profundidade de corte na escala (18).
- Solte a guia paralela (6) com a alavanca de aperto (7). Ajuste para o ângulo desejado. Pode consultar o ângulo ajustado na escala (38). Volte a fixar a guia paralela (6) com a alavanca de aperto (7) após ter efetuado o ajuste.

7.1.2 Colocação do dispositivo de aspiração de aparas (figuras 6-8/13)

- Coloque a manivela (4) nas ombreiras da mesa de retirada (14). Gire a manivela (4) no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para colocar a mesa de desengrossar (20) na

- posição mais baixa.
- Coloque o adaptador de aspiração de pó Ø 100 mm (27) no dispositivo de aspiração de aparas (5).
- Coloque o dispositivo de aspiração de aparas (5) sobre a mesa de desengrossar (20).
- Gire a manivela (4) para a direita até o dispositivo de aspiração de aparas (5) estar bem preso e o ressalto (b) encostar ao interruptor de segurança (d).
- Ligue a plaina a um aparelho de aspiração de aparas (não incluído no material fornecido).

7.1.3 Funcionamento da plaina (figuras 9/10)

- Abra o botão de bloqueio (32) e desloque a cobertura da lâmina da plaina (12) tanto quanto o requerido peça largura da peça. Volte a apertar o botão de bloqueio (32).
- Ligue o plugue de alimentação com o cabo elétrico. Pressione o botão verde “I”, para ligar a plaina.
- Coloque a peça a ser trabalhada sobre a mesa de avanço (13). Agarre os blocos para empurrar (2) com as duas mãos e empurre a peça a ser trabalhada para a frente, sobre as lâminas (21), em direção à mesa de retirada (14).
- Desligue a máquina após a conclusão do trabalho. Para tal, pressione o botão vermelho “0”. De seguida, desligue a máquina da rede elétrica.
- Coloque a cobertura da lâmina da plaina (12) novamente na respectiva posição e proteja as lâminas da plaina em todo o comprimento.

7.2 Desengrossar

Aviso! Retire o plugue de alimentação da tomada sempre que sejam realizados trabalhos de manutenção, limpeza e de ajuste.

7.2.1 Ajuste (figura 14)

Coloque a manivela (4) sobre as laterais da mesa de retirada (14) e gire a mesa de desengrossar (20) para a altura desejada. Pode consultar o ângulo ajustado na escala (29).

7.2.2 Colocação do dispositivo de aspiração de aparas (figuras 11-15)

- Solte o botão de bloqueio (32) e puxe o máximo para a frente a cobertura da lâmina da plaina (12).
- Coloque o dispositivo de aspiração de aparas (5) sobre a mesa de retirada (14). Certifique-se de que os pinos de encosto e o parafuso de retenção (34) estejam fixados os orifícios

e a rosca interior da mesa de retirada (14) e o ressalto (b) está colocado no interruptor de segurança (e).

- Gire o parafuso de retenção (34) até o dispositivo de aspiração de aparas (5) estar bem fixo.
- Coloque o adaptador de aspiração de pó Ø 100 mm (27) no dispositivo de aspiração de aparas (5).
- Ligue a plaina a um aparelho de aspiração de aparas (não incluído no material fornecido).

7.2.3 Funcionamento da desengrossadeira (figuras 11/14)

- Ligue o plugue de alimentação com o cabo elétrico. Pressione o botão verde “I”, para ligar a plaina.
- Coloque uma peça para trabalhar sobre a mesa de desengrossar (20). Desloque a peça a trabalhar em direção à mesa de avanço (13).
- Desligue a máquina após a conclusão do trabalho. Para tal, pressione o botão vermelho “0”. De seguida, desligue a máquina da rede elétrica.
- Para peças compridas, utilize a base de apoio da peça extraível (10).

7.3 Substituição de lâminas (figura 16)

- **Aviso!** Retire sempre o plugue da corrente antes de substituir as lâminas.
- Ajuste a mesa de avanço para a profundidade máxima de aplreamento (v. 7.1.1).
- Retire a guia paralela de modo inverso, conforme descrito no ponto 6.3.
- Puxe o máximo para a frente a cobertura da lâmina da plaina (12), fazendo com que todo o bloco da lâmina (23) fique livre.
- Solte os parafusos de aperto (c), girando-os para a direita com a chave de bocas (17) fornecida. Gire o bloco da lâmina (23) de modo a poder retirar o travamento (22) com a lâmina (21).
- Limpe todas as peças relevantes, bem como as ranhuras das lâminas do bloco (23).
- Volte a montar o travamento (22) com a lâmina nova (21), alinhando-o lateralmente com o bloco da lâmina.
- Coloque o bloco de regulação da lâmina (15) sobre o bloco da lâmina, como ilustrado na figura 18. Certifique-se de que a lâmina (21) toca ambos os lados do bloco de regulação (15). Certifique-se de que a lâmina atinge a mesma altura de trabalho que a mesa de retirada.

- Aperte os parafusos tensores (c) com a chave de bocas (17) fornecida.
- Volte a empurrar a cobertura da lâmina da plaina (12) para a posição em que a lâmina (21) fica coberta.

Aviso!

Utilize exclusivamente as lâminas recomendadas pelo fabricante para este aparelho. Ao utilizar outras lâminas existe o perigo de ferimento devido à perda de controle.
Evite rotações excessivas e um possível soltar da rosca. O travamento (22) ou os parafusos com rosca desgastada têm de ser imediatamente substituídos.

8. Localização de falhas e solução**1. A máquina não liga:**

- Não tem corrente. Verificar a alimentação de corrente.
- Escovas de carvão gastas. Tem que substituir as escovas de carvão.

2. A máquina desliga-se na marcha em vazio:

- Falha de corrente (verifique os fusíveis). Tem que substituir o fusível.

3. A máquina interrompe o funcionamento:

- Lâminas “cegas” ou alimentação demasiado rápida. Mudar as lâminas ou reduzir a velocidade de alimentação.

4. Perda de velocidade em funcionamento:

- Profundidade de corte demasiado grande. Reduzir a profundidade de corte.
- Velocidade de alimentação demasiado alta. Reduzir a velocidade de alimentação.
- Lâminas “cegas”. Mudar as lâminas.

5. A superfície da peça a ser trabalhada está em mau estado:

- Lâminas “cegas”. Mudar as lâminas.
- Alimentação irregular. Deslocar a peça com pressão constante e velocidade reduzida.
- Dispositivo de extração de poeiras (não incluído no material fornecido) desligado. Ligar o dispositivo de extração de poeiras.

6. Saída de aparas bloqueadas ao aparar ou ao desengrossar:

- Não está ligado nenhum dispositivo de

extração de poeiras (não incluído no material a fornecer). Ligar o dispositivo de sucção de, poeiras.

- Madeira demasiado úmida.

7. Velocidade de alimentação irregular ao desengrossar:

- Correias de borracha demasiado frouxas. Verificar as correias de borracha e substituí-las, caso necessário.
- Mesa de desengrossar (20) suja. Limpar a mesa de desengrossar (20) e lubrificar com agente desengripante, caso necessário.

9. Substituição do cabo de ligação à rede**Perigo!**

Para evitar perigos, sempre que o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, é necessário que seja substituído pelo serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificação para isso.

10. Limpeza, manutenção e encomenda de peças de reposição**Perigo!**

Retire o plugue de alimentação da tomada sempre que sejam realizados trabalhos de manutenção, limpeza e de ajuste.

10.1 Limpeza

- Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Limpe o aparelho com um pano limpo ou sobre com ar comprimido a baixa pressão.
- Aconselhamos a limpar o aparelho diretamente após cada utilização.
- Limpe regularmente o aparelho com um pano úmido e um pouco de sabão. Não utilize detergentes ou solventes; estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o interior do aparelho. A entrada de água num aparelho elétrico aumenta o risco de choque elétrico.

10.2 Manutenção (figuras 1/15)

Aviso! Retire o plugue da tomada sempre que sejam realizados trabalhos de manutenção!

10.2.1 Máquina

Aprox. após 10 horas de serviço lubrifique periodicamente as seguintes peças:

- Rolamentos dos rolos de alimentação/rolos de saída (f), palhetas de segurança (24)
- Rolamentos do rolo da correia e polia da correia
- Hastes rosadas para ajustar a altura da mesa de desengrossar (20)

Utilize apenas lubrificante seco.

Tem de manter a mesa de avanço (13), a mesa de retirada (14), a mesa de desengrossar, os rolos de alimentação/rolos de saída e as palhetas de segurança (24) sem resina. Tem de limpar a sujidade dos rolos de alimentação/rolos de saída (f) ou das palhetas de segurança (24).

Para evitar o sobreaquecimento do motor, tem de retirar regularmente o pó que se aloja nas aberturas de ventilação.

Ao lubrificar periodicamente as mesas com agente desengripante melhora a sua capacidade de deslizamento.

10.2.2 Acessório de corte

Tem de remover regularmente a resina da lâmina (21), do tratamento (22) e do bloco da lâmina (23). Limpe estas peças com um produto adequado para remover resina.

12. Armazenagem

Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em local fechado, seco e fora do alcance de crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta elétrica na embalagem original.

11. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Para uma eliminação ambientalmente correta, o aparelho deve ter tratamento de lixo especial. Informe-se como reciclar.
Proteja o meio Ambiente!

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da iSC GmbH.

Reservado o direito a alterações técnicas

- O produto cumpre os requisitos da NBR IEC 61000-4-3:2014 e está sujeito a condições especiais de ligação. Isso significa que os pontos de ligação não podem ser escolhidos livremente.
- Podem ocorrer variações de tensão no aparelho caso exista uma alimentação de rede desfavorável.
- O produto pode ser usado exclusivamente em pontos de ligação:
 - a) que não excedam a impedância da rede admissível Z , ou
 - b) que apresentem uma intensidade máxima admissível da corrente permanente na rede de, pelo menos, 100 A por cada fase.
- Enquanto usuário, deverá certificar-se de que o ponto de ligação, ao qual pretende conectar o produto, cumpre um dos requisitos mencionados em a) ou b). Em caso de dúvidas, contate a respectiva empresa de abastecimento de energia eletrica.



Peligro! - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños.



Cuidado! Usar protección para los oídos. La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.



Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla de protección. Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbestos!



Cuidado! Usar gafas de protección. Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.



Interruptor de sobrecarga



¡Cuidado! ¡Peligro de sufrir daños! No entrar en contacto con la cuchilla dentada en funcionamiento.

Peligro!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

Peligro!

Lea todas las instrucciones de seguridad e indicaciones. El incumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones puede provocar descargas, incendios y/o daños graves. **Guarde todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades estén limitadas física, sensorial o psíquicamente, o que no dispongan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios. Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Instrucciones de seguridad

¡Peligro! A la hora de trabajar con herramientas eléctricas se han de tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad básicas para evitar descargas eléctricas o cualquier riesgo de accidente o incendio.

Leer estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guardar las instrucciones de seguridad en lugar seguro.

1. **Mantener ordenada la zona de trabajo**
 - El desorden en la zona de trabajo podría provocar accidentes.
2. **Tener en cuenta las condiciones ambientales en las que se trabaja.**
 - No exponer herramientas eléctricas a la lluvia. No utilizar herramientas eléctricas en un ambiente húmedo o mojado. Procurar que la zona de trabajo esté bien iluminada. No utilizar herramientas eléctricas cerca de líquidos

o gases inflamables.

3. Es preciso protegerse contra descargas eléctricas

- Evitar el contacto corporal con cualquier tipo de piezas con toma de tierra como, por ejemplo, tuberías, calefactores, cocinas eléctricas o frigoríficos.

4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños!

- No permitir que otras personas toquen la herramienta o el cable, mantenerlas apartadas de la zona de trabajo.

5. Guardar la herramienta en un lugar seguro

- Guardar las herramientas que no se utilicen en lugar cerrado y seco y fuera del alcance de los niños.

6. No sobrecargue la herramienta

- Se trabajará mejor y de forma más segura con la potencia indicada.

7. Utilice la herramienta adecuada

- No utilizar herramientas o aparatos que no puedan resistir trabajos pesados. No usar herramientas para fines o trabajos para los que no sean adecuadas; por ejemplo, no utilizar ningún tipo de sierra circular a mano para taladrar árboles o para cortar ramas.

8. Póngase ropa de trabajo adecuada

- No lleve vestidos anchos ni joyas. Podrían ser atrapados por piezas en movimiento. En trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si su cabello es largo, téngalo recogido.

9. Utilizar gafas de protección

- Utilizar una mascarilla si se realizan trabajos en los que se produzca mucho polvo.

10. No utilice el cable de forma inapropiada

- No sostener la herramienta por el cable, y no utilizar el cable para tirar del enchufe. Es preciso proteger el cable del calor, del aceite y de cantos vivos.

11. Es preciso asegurar la pieza que deseé trabajar

- Utilizar dispositivos de sujeción o un tornillo de banco para sujetar la pieza. De este modo, estará más segura y podrá manejar la máquina con ambas manos.

12. No extender excesivamente su radio de acción

- Evitar trabajar en una posición corporal inadecuada. Adoptar una posición segura y mantener en todo momento el equilibrio.

13. Es preciso llevar a cabo un mantenimiento cuidadoso de la herramienta.

- Conservar la herramienta limpia y afilada para realizar un buen trabajo de forma segura. Respetar las disposiciones de mantenimiento y las instrucciones en cuanto al cambio de herramienta. Controlar regularmente el enchufe y el cable y dejar que un especialista reconocido los sustituya en caso de que estos hayan sufrido algún daño. Controlar las alargaderas regularmente y sustituir aquellas que estén dañadas. Mantener las empuñaduras secas, sin aceite y grasa.

14. Retirar el enchufe de la toma de corriente

- Siempre que no se utilice la máquina, antes de cualquier mantenimiento y mientras se cambian piezas en la máquina como, por ejemplo, hojas de sierra, taladros y todo otro tipo de herramientas.

15. No dejar ninguna llave puesta

- Comprobar que llaves y herramientas de ajuste hayan sido extraídas antes de enchufar la máquina.

16. Evitar una puesta en marcha no intencionada de la máquina

- No transportar ninguna herramienta dejando el dedo en el interruptor si está conectada a la red eléctrica. Asegurarse de que el interruptor esté desconectado antes de enchufar la máquina a la red eléctrica.

17. Si se trabaja al aire libre

- Utilizar sólo alargaderas homologadas a tal efecto y correspondientemente identificadas.

18. Estar constantemente atento

- Observar atentamente su trabajo. Actuar de forma razonable. No utilizar la herramienta cuando no esté concentrado.

19. Comprobar si el aparato ha sufrido daños

- Comprobar cuidadosamente que los dispositivos de protección o partes ligeramente dañadas funcionen de forma adecuada y según las normas antes de seguir utilizando el aparato. Comprobar si las piezas móviles funcionan correctamente, sin atascarse o si hay piezas dañadas. Todas las piezas deberán montarse correctamente para garantizar la seguridad del aparato. Las piezas o dispositivos de protección dañados se deben reparar o sustituir en un taller de asistencia técnica al cliente, a menos que en el manual de instrucciones se indique lo contrario. Los interruptores averiados deben sustituirse en un taller de asistencia técnica al cliente. No utilizar herramientas en las que el interruptor no funciona.

20. ¡Aviso!

- Por su propia seguridad, utilice sólo los

accesorios o piezas de recambio que se indican en el manual de instrucciones o las recomendadas o indicadas por el fabricante de la herramienta. El uso de otros accesorios o piezas de recambio no recomendadas en el manual de instrucciones o en el catálogo puede provocar riesgo de daños personales.

21. Las reparaciones deben estar a cargo de un electricista especializado

- Esta herramienta eléctrica cumple las normas de seguridad en vigor. Sólo un electricista especializado puede llevar a cabo las reparaciones, ya que de otro modo el operario podría sufrir algún accidente.

22. Conectar el dispositivo de aspiración de polvo

- Si la máquina dispone de dispositivos de aspiración, asegurarse de que estos estén conectados y se utilicen.

Instrucciones especiales de seguridad

- No utilizar cuchillas que no estén afiladas. ¡Peligro de rebote!
- El bloque de corte debe estar completamente cubierto.
- Para cepillar piezas cortas utilizar una pieza de empuje.
- Para cepillar piezas estrechas es preciso seguir las instrucciones de seguridad adicionales. Para garantizar un trabajo seguro podría ser necesario utilizar dispositivos de presión transversal y cubiertas de los muelles.
- El aparato no ha sido concebido para cortar entalladuras.
- Comprobar regularmente la protección contra rebotes y el rodillo de avance.
- Aquellos aparatos que estén provistos de un empalme para la extracción de virutas y cubierta de extracción se deberán conectar a los extractores correspondientes. El tipo de material podría influir de forma perjudicial en la generación de polvo.
- El aparato ha sido concebido exclusivamente para cortar madera.
- Cambiar la cuchilla cuando presente un desgaste superior al 5%.
- El hecho de no utilizar una pieza de empuje podría ser peligroso. Si no se utiliza, guardar la pieza de empuje siempre en el lugar indicado para ello en el lateral de la máquina.
- El riesgo de un accidente aumenta si se empujan con las manos las piezas pequeñas. Observar las recomendaciones del fabricante con respecto al uso de una pieza de empuje.
- Una colocación incorrecta de las cubiertas de protección, mesa de avance o rejilla puede

- conducir a situaciones descontroladas.
- Piezas dañadas y sucias suponen una fuente de peligro. Con este aparato no se pueden trabajar piezas metálicas o material que tenga tendencia a romperse. ¡Peligro de sufrir daños!
- Colocar las piezas largas que se deseen cortar sobre una mesa con ruedas u otro dispositivo de soporte. De lo contrario, se podría perder el control de la pieza.
- La máquina ha sido concebida exclusivamente para el cepillado normal y de forma regresada
- Llevar ropa de protección cada vez que se trabaje en la máquina:
 - Protección para los oídos
 - Mascarilla para evitar respirar partículas perjudiciales de polvo
 - Llevar guantes de protección a la hora de manipular el eje de las cuchillas y materiales ásperos para evitar sufrir lesiones por aristas o cuchillas afiladas.
 - Unas gafas de protección para evitar sufrir daños oculares producidos por piezas que salen disparadas.
- Evitar siempre situaciones de peligro como las que se indican a continuación: Interrumpir antes de tiempo el proceso de corte (cortes que no comprenden la longitud completa de la pieza, el cepillado de piezas de madera irregulares, que no quedan bien colocadas sobre la mesa de avance).
- El aparato ha sido concebido exclusivamente para uso privado. No está autorizado su uso para fines profesionales o industriales.
- Riesgos: Es preciso tener en cuenta que, incluso respetando las disposiciones de seguridad, siguen existiendo posibles riesgos. Para reducir los riesgos de sufrir daños personales o en el aparato, será preciso respetar las siguientes instrucciones, así como manejar con cuidado la máquina. Riesgos especiales:
 - Daños en los dedos o manos por componentes de la máquina o piezas a cepillar, p. ej.; al cambiar la cuchilla
 - Peligro de descarga eléctrica al usar conexiones de corriente no normalizadas
 - Contacto con piezas bajo tensión en componentes eléctricos abiertos
 - Repercusión negativa en la capacidad auditiva al trabajar en la máquina durante períodos de tiempo largos sin protección auditiva
 - Inhalación de polvo nocivo al no llevar una mascarilla de protección. A pesar de respetar todas las instrucciones de seguridad siguen existiendo riesgos inevitables.
- Si la conexión a red está en mal estado existe el peligro de producirse un cortocircuito al conectar el aparato. Esto puede perjudicar otras funciones (p. ej., los pilotos de control se iluminan). Si se producen averías en la conexión a red, ponerse en contacto con el proveedor local de energía.
- Si se sujet a y coloca incorrectamente la cuchilla, ésta podría salir disparada y suponer un peligro. Por este motivo, antes de la puesta en marcha asegurar que la cuchilla esté bien colocada y sujetada conforme al manual de instrucciones.
- Cubrir todo eje de la cuchilla que no se utilice para cepillar.
- Antes de cualquier puesta en marcha, comprobar y reparar la máquina, inspeccionar especialmente las garras antirrebote y el árbol de accionamiento de avance.
- Asegurarse de que el sistema de aspiración de polvo y absorción están bien conectados y se utilizan correctamente.
- Asegurarse de que el sistema de aspiración de polvo es el adecuado. El polvo fino de madera en concentraciones determinadas puede no solo resultar perjudicial para la salud sino también ser explosivo.
- Desconectar y desenchufar la máquina antes de someterla a cualquier cambio o ajuste.
- El polvo de madera puede ser perjudicial para la salud.
- **Aviso:** No realizar los siguientes trabajos con esta máquina:
 - Trabajos de incisión (es decir, cualquier trabajo que no se ejecute por todo el largo de la pieza).
 - Hendiduras, espigas o entalladuras.
 - Cepillado de madera muy curvada en el que no exista contacto suficiente con la mesa.
 - Emplear cuchillas bien afiladas y cuidadas.
 - Emplear solo cuchillas que hayan sido concebidas para la máquina.
 - Trabajar siempre estando de pie con el aparato a un lado.
- Si las piezas se bloquean:
 - Desconectar primero la máquina y retirar el enchufe de la toma
 - Para retirar las piezas bloqueadas es preciso llevar guantes con el fin de evitar sufrir lesiones.

Guardar las instrucciones de seguridad en lugar seguro

2. Descripción del aparato y volumen de entrega

2.1 Descripción del aparato (fig. 1,3,5,6,11)

- 1 Interruptor ON/OFF
- 2 Bloque de empuje
- 3 Pieza de empuje
- 4 Manivela
- 5 Aspiración de virutas
- 6 Tope en paralelo
- 7 Palanca de apriete
- 8 Soporte cubierta de las cuchillas
- 9 Botón de ajuste para profundidad de corte
- 10 Soporte de la pieza
- 11 Pie de goma
- 12 cubierta de las cuchillas
- 13 Mesa de avance
- 14 Mesa de descarga
- 15 Bloque para ajustar la cuchilla
- 16 Llave de hexágono interior - pequeña
- 17 Llave fija
- 18 Escala graduada
- 19 Indicador
- 20 Mesa de regresado
- 21 Cuchilla
- 22 Pasador
- 23 Bloque de cuchillas
- 24 Garras antirebote
- 25 Soporte
- 26 Llave de hexágono interior - mediana
- 27 Adaptador para aspiración de polvo Ø 100 mm
- 28 Llave de hexágono interior - grande
- 29 Escala graduada
- 30 Indicador
- 31 Botón de enclavamiento
- 32 Botón de enclavamiento
- 33 Tuerca, autoroscante
- 34 Tornillo de fijación aspiración de virutas
- 35 Interruptor de sobrecarga
- 36 Arandela
- 37 Tornillo allen, corto
- 38 Escala graduada
- 39 Indicador
- 40 Chapa protectora para cuchilla
- 41 Arandela
- 42 Tornillo de hexágono interior, largo
- 43 Arandela

2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Centro de servicio o a la tienda especializada más

cercana en un plazo máximo de 7 días tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

Peligro!

¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!

- Cepilladora
- Pieza de empuje
- Bloque de empuje (2 uds.)
- Llave fija
- Llave de hexágono interior pequeña
- Llave de hexágono interior mediana
- Llave de hexágono interior grande
- 4 pies de goma
- Material de montaje
- Manual de instrucciones original

3. Uso adecuado

La cepilladora sirve para regresuar y cepillar todo tipo de maderas de corte, con forma cuadrada, rectangular o achaflanada.

La máquina sólo debe emplearse en aquellos casos para los que se ha destinado su uso.

Existen determinados factores de riesgo que no se pueden descartar por completo, incluso haciendo un uso adecuado de la máquina. Dependiendo del proceso de trabajo necesario, pueden producirse las lesiones siguientes:

- El dedo o la mano entra en contacto con el eje de la cuchilla en el área no protegible.
- Un uso inadecuado puede provocar el rebote

- de piezas.
- Daños en oídos y ojos, así como lesiones en dedos y manos al no utilizar el equipo de protección requerido.
- Emisiones nocivas para la salud si se usa el aparato en espacios cerrados sin el sistema de aspiración adecuado.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

4. Características técnicas

Veáse Certificado de Garantía de su país.

Usar protección para los oídos.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.

El valor de emisión de vibraciones indicado se ha calculado conforme a un método de ensayo normalizado, pudiendo, en algunos casos excepcionales, variar o superar el valor indicado dependiendo de las circunstancias en las que se utilice la herramienta eléctrica.

El valor de emisión de vibraciones indicado puede utilizarse para comparar la herramienta con otras.

El valor de emisión de vibraciones indicado también puede utilizarse para una valoración preliminar de los riesgos.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.

- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.

Cuidado!

Riesgos residuales

Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales. En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica pueden producirse los siguientes riesgos:

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice una protección para los oídos adecuada.

5. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica.

- Aviso: desenchufar el aparato antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, limpieza y ajuste.
- Comprobar de forma periódica que las cuchillas (21) y los pasadores (22) estén bien sujetos en el bloque de cuchillas (23). (Fig. 16)
- Las cuchillas (21) deben sobresalir en el bloque de cuchillas (23) como mínimo 1,1 mm.
- No retirar nunca las cubiertas de seguridad de la máquina, a no ser que sea necesario para trabajos de reparación o del servicio técnico.
- Las cubiertas de seguridad deben permanecer siempre intactas. Fijar y asegurar siempre las cubiertas de seguridad en el lugar previsto para ello antes de usar la máquina.
- Si se emplea la máquina en espacios cerrados, conectar la aspiración de polvo en el sistema de aspiración de virutas (5).
- Comprobar que las garras antirrebote (24) funcionen correctamente (figura 17). Las garras deben poder moverse fácilmente de manera que cuelguen libremente mirando hacia abajo.
- Usar siempre protección para la vista.
- No recortar nunca cavidades, pivotes o formas.
- Desembalar la cepilladora y comprobar si existen daños eventuales ocasionados durante el transporte.
- Colocar y alinear la máquina de forma se-

- gura.
- Antes de la puesta en marcha, instalar debidamente todas las cubiertas y dispositivos de seguridad.
- La cuchilla de cepillado debe poder moverse sin problemas.
- En caso de madera ya trabajada, es preciso asegurarse de que la misma no presente cuerpos extraños como, por ejemplo, clavos o tornillos.
- Antes de presionar el interruptor ON/OFF (1), asegurarse de que la cuchilla de cepillado esté bien montada y de que las piezas móviles se muevan con suavidad.
- Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica.
- Realizar un control visual para comprobar que los cilindros de alimentación/de salida (f) marchen de manera uniforme para proceder al cepillado regresador. (ver fig. 8)

6. Montaje

6.1 Pies de goma (fig. 1-2)

Fijar los cuatro pies de goma (11) con los tornillos allen suministrados (37) y las arandelas (36) a la parte inferior del aparato.

6.2 Cubierta de las cuchillas de cepillado (fig. 1-3)

- Colocar el soporte (8) de la cubierta de las cuchillas de cepillado en el lado izquierdo de la mesa de descarga (14).
- Fijar la cubierta de las cuchillas de cepillado (12) con las arandelas suministradas (41), el botón de enclavamiento (31) y las tuercas (33).

6.3 Tope en paralelo (fig. 4/5)

- Colocar el soporte (25) y la chapa protectora (40) en la mesa de avance.
- Asegurar que los orificios del soporte y de la chapa protectora coincidan con los orificios roscados en la mesa de avance.
- Atornillar el soporte y la chapa protectora a la mesa de avance (13) con ayuda de los tornillos allen (42) y las arandelas suministradas (43).

7. Funcionamiento

7. Funcionamiento

Aviso: La cepilladora ha sido concebida especialmente para cepillar madera maciza. Para ello se utilizan cuchillas de alta aleación (21). Para el cepillado regresador la superficie de contacto de la pieza debe ser plana. Si se trabajan piezas grandes o pesadas es necesario sujetar la máquina a la superficie de apoyo (p. ej., con las roscas en la base de la máquina).

- El interruptor ON/OFF (1) se encuentra situado en el lateral izquierdo de la máquina. Para conectar la máquina pulsar el botón verde „I“. Para desconectar la máquina pulsar el botón rojo „O“.
- El motor de este aparato está protegido contra sobrecarga mediante un interruptor de sobrecarga (35). Cuando se sobrepasa la corriente nominal, el interruptor de sobrecarga desconecta el aparato. Tras una breve pausa para que se enfrie el aparato, éste puede volver a encenderse pulsando el interruptor de sobrecarga.
- Para mecanizar piezas largas se recomienda utilizar mesas con ruedas o un dispositivo de apoyo similar. Estos equipamientos adicionales se pueden adquirir en tiendas de bricolaje. Se deben colocar en el lado de alimentación y descarga de la cepilladora. Ajustar la altura de manera que la pieza pase por la máquina y se pueda sacar en posición vertical.

7.1 Cepillado planeador

Aviso: Desenchufar el aparato antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y montaje.

7.1.1 Ajuste (fig. 1/3/5)

- Girar el botón de ajuste para la profundidad de corte (9) con el fin de ajustar la altura de la mesa de avance (13). En la escala (18) se puede leer la profundidad de corte ajustada.
- Soltar el tope en paralelo (6) con la palanca de apriete (7). Ajustar el ángulo deseado. En la escala (38) se puede leer el ángulo ajustado. Tras realizar el ajuste, fijar de nuevo el tope en paralelo (6) con la palanca de apriete (7).

7.1.2 Colocar la aspiración de virutas (fig. 6-8/13)

- Colocar la manivela (4) en el poste de la mesa de descarga (14). Girar la manivela (4) en sentido contrario al de las agujas del reloj para poner la mesa de regresado (20) en la posición inferior.
- Encajar el adaptador de aspiración Ø 100mm (27) en la aspiración de virutas (5).
- Colocar la aspiración de virutas (5) en la mesa de regresado (20).
- Girar la manivela (4) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la aspiración de virutas (5) esté bien sujetada y la curvatura (b) se encuentre en el interruptor de seguridad (d).
- Conectar la cepilladora a un equipo de aspiración de virutas (no incluido en el volumen de entrega).

7.1.3 Modo cepillo planeador (fig 9/10)

- Abrir el botón de enclavamiento (32) e introducir la cubierta de las cuchillas de cepillado (12) hasta el punto que el ancho de la pieza lo requiera. Volver a apretar el botón de enclavamiento (32).
- Enchufar el cable. Pulsar la tecla „I“ para poner el funcionamiento la cepilladora.
- Colocar la pieza en la mesa de avance (13). Sujetar los bloques de empuje (2) con las dos manos y empujar la pieza hacia delante en dirección a la mesa de descarga (14) pasando por la cuchilla (21).
- Tras finalizar el trabajo desconectar la máquina. Para ello, pulsar la tecla roja „0“. Desenchufar la máquina.
- Volver a poner la cubierta de las cuchillas de cepillado (12) en su posición y cubrir las cuchillas de cepillado por toda su longitud.

7.2 Cepillado regresador

Aviso: Desenchufar el aparato antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y montaje.

7.2.1 Ajuste (fig. 14)

Colocar la manivela (4) en el poste de la mesa de descarga (14) y girar la mesa de regresado (20) hasta obtener la altura deseada. En la escala (29) se puede leer el ángulo ajustado.

7.2 Colocar la aspiración de virutas (fig. 11-15)

- Soltar el botón de enclavamiento (32) y empujar lo máximo posible hacia delante la cubierta de las cuchillas de cepillado (12).
- Colocar la aspiración de virutas (5) en la

mesa de descarga (14). Asegurarse de que las clavijas de tope y los tornillos de fijación (34) se agarren a las perforaciones y a la rosca interior de la mesa de descarga (14) y que la curvatura (b) se encuentre situada sobre el interruptor de seguridad (e).

- Girar el tornillo de fijación (34) hasta que la aspiración de virutas (5) esté bien fijada.
- Encajar el adaptador de aspiración Ø 100mm (27) en la aspiración de virutas (5).
- Conectar la cepilladora a un equipo de aspiración de virutas (no incluido en el volumen de entrega).

7.2.3 Modo de regresado (fig. 11/14)

Enchufar el cable. Pulsar la tecla „I“ para poner el funcionamiento la cepilladora.

- Colocar un pieza en la mesa de regresado (20). Empujar la pieza en dirección a la mesa de avance (13).
- Apagar la máquina cuando se finalice el trabajo. Para ello, pulsar la tecla roja „0“. Desenchufar la máquina.
- Para piezas más largas emplear el soporte de la pieza extraíble (10).

7.3 Cambio de cuchillas (fig. 16)

- **Aviso:** Desenchufar la máquina antes de cambiar las cuchillas.
- Poner la mesa de avance a la profundidad de cepillado máxima. (ver 7.1.1)
- Retirar el tope en paralelo en sentido contrario a lo descrito en el punto 6.3.
- Empujar la cubierta de las cuchillas de cepillado (12) lo máximo posible hacia delante para dejar libre todo el bloque de cuchillas (23).
- Soltar los tornillos de apriete (c) girando con la llave fija suministrada (17) en el sentido de las agujas del reloj. Girar el bloque de las cuchillas (23) de forma que se pueda extraer el pasador (22) con la cuchilla (21).
- Limpiar todas las piezas relevantes como las entalladuras de las cuchillas y el bloque de cuchillas (23)
- Volver a poner el pasador (22) con la nueva cuchilla (21) y alinearlos para que en el lateral del bloque de cuchillas.
- Poner el bloque para ajustar la cuchilla (15) en el bloque de cuchillas como se muestra en la fig. 18. Asegurarse de que la cuchilla (21) toque el bloque para ajustar la cuchilla (15) en los dos lados. Asegurarse de que la cuchilla alcance la misma altura de trabajo como la mesa de descarga.

- Apretar los tornillos de apriete (c) con la llave fija suministrada (17).
- Volver a poner la cubierta de las cuchillas de cepillado (12) en su posición para cubrir la cuchilla (21).

¡AVISO!

Utilizar exclusivamente las cuchillas recomendadas por el fabricante para este aparato. Si se usan otras cuchillas existe peligro de sufrir lesiones debido a una pérdida de control. Evitar que la rosca se apriete demasiado o pueda soltarse. Cambiar de forma inmediata los pasadores (22) o tornillos con rosca desgastada.

8. Búsqueda y subsanación de fallos

1. No se puede conectar la máquina:

- No hay corriente. Comprobar la alimentación de corriente.
- Escobillas de carbón desgastadas. Dejar que el servicio técnico autorizado las cambie.

2. La máquina se desconecta en la marcha en vacío:

- Apagón (comprobar fusibles). Dejar que el servicio técnico autorizado cambie el fusible.

3. La máquina se para en el modo de cepillado:

- Cuchilla no afilada o alimentación demasiado rápida. Cambiar la cuchilla o reducir la velocidad de la alimentación.

4. Pérdida de velocidad en el modo de cepillado:

- Profundidad de corte excesiva. Reducir la profundidad de corte.
- Velocidad de alimentación excesiva. Reducir la velocidad de alimentación.
- Cuchilla no afilada. Cambiar la cuchilla.

5. Mal estado de la superficie de la pieza a cepillar:

- Cuchilla no afilada. Cambiar la cuchilla.
- Alimentación irregular. Empujar la pieza con presión constante y a baja velocidad de alimentación.
- El equipo de aspiración de polvo (no incluido en el volumen de entrega) no está conectado. Conectar equipo de aspiración de polvo.

6. Expulsión de virutas bloqueada en rectificado o cepillado regresador:

- No ha ningún equipo de aspiración de polvo (no incluido en el volumen de entrega) conectado. Conectar equipo de aspiración de polvo.
- Madera demasiado húmeda.

7. Velocidad de alimentación irregular en el cepillado regresador:

- Correa de goma demasiado suelta. Comprobar la correa y en caso necesario cambiarla.
- Mesa de regresado (20) sucia. Lavar la mesa de regresado (20) y, en caso necesario, aplicar lubricante.

9. Cambio del cable de conexión a la red eléctrica

Peligro!

Cuando el cable de conexión a la red de este aparato esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica, evitando así cualquier peligro.

10. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto

Peligro!

Desenchufar el aparato antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, limpieza y ajuste.

10.1 Limpieza

- Reducir al máximo posible la suciedad y el polvo en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- **Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.**
- Limpiar el aparato con regularidad con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes ya que se podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.

10.2 Mantenimiento (fig. 1/15)

Aviso: Desenchufar la máquina antes de proceder a realizar los trabajos de mantenimiento.

10.2.1 Máquina

Lubricar de forma periódica tras aprox. 10 horas de servicio las siguientes piezas:

- Apoyo de los cilindros de alimentación/de salida (f), garras antirrebote (24)
- Apoyo de la polea y disco de correa
- Vástago roscado para ajustar la altura de la mesa de regresado (20)

Utilizar únicamente lubricante en seco.

Mantener libres de resina la mesa de avance (13), la mesa de descarga (14), la mesa de regresado, los cilindros de alimentación/de salida y las garras antirrebote (24). Limpiar los cilindros de alimentación/de salida (f) o las garras antirrebote (24) sucios.

Para evitar que el motor se sobrecaliente limpiar regularmente el polvo que se acumula en los orificios de ventilación.

Mejorar la capacidad de deslizamiento de las mesas tratándolas de forma periódica con lubricante.

10.2.2 Herramienta de corte

Limpiar regularmente la resina de la cuchilla (21), el pasador (22) y el bloque de cuchillas (23). Limpiarlos con un producto adecuado.

10.3 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

11. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.

12. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.

E

Sólo para países miembros de la UE

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de iSC GmbH.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

- El producto cumple los requisitos de la norma EN 61000-3-11 y debe someterse a condiciones especiales de conexión. Es decir, los puntos de conexión no se pueden escoger libremente.
- Se pueden producir oscilaciones de tensión en el aparato en caso de que la alimentación de red sea desfavorable.
- El producto ha sido concebido para ser usado exclusivamente en puntos de conexión que
 - a) no sobrepasen una impedancia de red máxima admisible, o
 - b) posean una capacidad de corriente continua de la red de mínimo 100 A por fase.
- El usuario deberá consultar a su empresa de suministro de energía para cerciorarse de que el punto de conexión en el que se deseé hacer funcionar el producto cumpla uno de los requisitos mencionados, a) o b).



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Use ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Use a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Use safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Overload switch



Caution! Risk of injury! Never reach into the planing knife during operation.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger!

Read all safety regulations and instructions. Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety instructions

Danger! When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following. Read and follow these instructions before using the equipment and keep the safety information in a safe place.

1. Keep work area clean

– Cluttered areas and benches invite injuries.

2. Consider work area environment

– Don't expose power tools to rain. Don't use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Don't use power tools in presence of flammable liquids or gases.

3. Guard against electric shock

– Prevent body contact with grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges refrigerators).

4. Keep children away

– Do not let visitors contact tool or extension cord. All visitors should be kept away from work area.

5. Store idle tools

– When not in use, tools should be stored in dry, high, or locked-up place, out of the reach of children.

6. Don't force tool

– It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.

7. Use right tool

– Don't force small tools or attachments to do the job of heavy duty tool. Don't use tools for purposes not intended: for example, don't use circular saw for cutting tree limbs or logs.

8. Dress properly

– Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.

9. Use safety glasses

– Also use face or dust mask if cutting operation is dusty.

10. Don't abuse cord

– Never carry tool by cord or yank it to disconnect it from receptacle. Keep cord from heat, oil and sharp edges.

11. Secure work

– Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.

12. Don't overreach

– Keep proper footing and balance at all times.

13. Maintain tools with care

– Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tool cords periodically and, if damaged, have repaired by authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

14. Disconnect tools

– When not in use, before servicing, and when changing accessories such as blades, bits and cutters.

15. Remove adjusting keys and wrenches

– Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.

16. Avoid unintentional starting

– Don't carry plugged-in tool with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.

17. Outdoor use extension cords

- When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.

18. Stay alert

- Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.

19. Check damaged parts

- Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this instructions manual. Have defective switches replaced by an authorized service center. Do not use tool if switch does not turn it on and off.

20. Warning

- The use of any other accessory or attachment other than recommended it this operating instruction or the Einhell catalog may present a risk of personal injury.

21. Have your tool repaired by an expert

- This electric appliance is in accordance with the relevant safety rules repairing of electric appliances may be carried out only by experts otherwise it may cause considerable danger for the user.

22. Connect the dust extraction device

- Wherever there are facilities for fitting a dust extraction system, make sure it is connected and used.

Additional safety instructions

- Do not use blunt knives. Risk of kick-back.
- The cutter block must be fully covered.
- Use a push stick to plane any short workpieces.
- Take additional safety precautions if you are planing any narrow workpieces. It may be necessary to use lateral pressure equipment and spring-loaded covers to ensure that you can work in safety.
- The machine is not suitable for cutting rebates.
- The anti-kick safeguard and the infeed roller must be inspected at regular intervals.
- Machines fitted with a sawdust extractor and extractor hoods must be connected to the devices concerned. The type of material used

can have a negative influence on the dust generated.

- The machine is suitable only for cutting wood.
- The knife must be replaced immediately once it becomes worn down by 5%.
- If a push stick is not used there may be a risk of serious danger. The push stick should always be kept at the point provided on the left-hand side of the machine when not used.
- There is a greater risk of danger when small workpieces are fed in by hand. Always observe the manufacturer's instructions on the use of the push stick.
- If the safety covers, infeed table or mesh are incorrectly aligned they could lead to uncontrollable situations.
- Damaged or soiled workpieces may cause a risk of danger. Never use metal parts in the machine or any materials which can fracture or shatter. Risk of injury!
- To cut long workpieces, always place them on a mobile table or similar type of supporting equipment. Otherwise there is a risk that you may lose control over the workpiece.
- The machine is only suitable for planing and thicknessing.
- Wear suitable protective clothing when working with the machine.
 - ear protection to prevent damage to your ears,
 - a breathing mask to avoid the risk of inhaling hazardous particles of dust,
 - Safety gloves when handling the knife shaft and rough materials in order to avoid injuries from sharp edges or knives,
 - safety goggles to avoid eye injuries from flying parts.
- It is imperative that the following situations are avoided at all times: Premature interruption of the cutting operation (planing cuts which do not complete the entire length of the workpiece; planing of uneven pieces of wood which do not lie flat on the infeed table).
- The machine is designed for private use only. It is prohibited to use the machine for professional or commercial use.
- Residual risk: Bear in mind that there is always the possibility of residual risks associated with the use of the machine even if you comply with all the safety instructions. By complying with these instructions and taking suitable care when using the machine you will reduce the risk of injury or of damage to the machine. Particular risks:

- Injuries to fingers or hands from parts of the machine or from workpieces, e.g. when changing the planing knife
- Risk of electric shock if you use power connections which do not comply with standards
- Contact with conductive parts on opened electrical components
- Hearing impairments if you work for lengthy periods without ear protection
- Emission of hazardous sawdust if a dust extractor is not used. Even if all safety precautions are complied with it is still possible for some residual risks to remain.
- If the primary mains connection is in a poor condition there is a risk of short-circuits when the machine is switched on. This may also affect other functions (e.g. the lighting up of indicator lamps). Should there be any faults in the primary mains connection, please contact your local electricity supplier to advice and information.
- If the blade is fastened and positioned incorrectly this may result in the blade being flung out, which may be a cause of danger. Therefore, before operation, make sure that the blade is correctly fitted and adjusted in accordance with the operating instructions.
- Every part of the blade shaft not used for planing must be covered.
- Check the machine and carry out required maintenance work on it each time before you start it up. In particular, inspect all the anti-kick claws and the infeed drive shaft.
- Make sure that the dust extraction system and collector are connected and are used correctly.
- Make sure that the dust extraction system is suitable. Fine sawdust may not only be harmful to health, in certain concentrations it can also be potentially explosive.
- Always switch off the machine and pull out the mains plug before making any adjustments or changing settings.
- Sawdust may cause risks to health.
- **Warning!** It is prohibited to use this machine for the following work:
 - All types of work which do not cover the whole length of the workpiece.
 - Recesses, tenons or indentations
 - Planing of heavily curved pieces of wood which do not have sufficient contact with the infeed table.
- Use knives that are well sharpened and maintained.
- Only use knives that are designed for the ma-

- chine.
- Always stand at the side of the machine when working.
- In case of blocked workpieces:
 - Switch off the equipment and pull out the power plug
 - Wear work gloves to prevent injury when removing blocked workpieces.

Please keep these safety instructions in a safe place.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1,3,5,6,11)

- 1 On/Off switch
- 2 Slide block
- 3 Push stick
- 4 Hand crank
- 5 Chip extractor
- 6 Parallel stop
- 7 Clamping lever
- 8 Mounting for planing knife cover
- 9 Setting knob for the chip depth
- 10 Workpiece support
- 11 Rubber foot
- 12 Planing knife cover
- 13 Feed table
- 14 Planing table
- 15 Blade adjustment block
- 16 Hexagon wrench - small
- 17 Open-ended spanner
- 18 Scale
- 19 Pointer
- 20 Thickness table
- 21 Blade
- 22 Latch
- 23 Knife block
- 24 Anti-kick claws
- 25 Mounting
- 26 Hexagon wrench - medium
- 27 Chip extractor adapter Ø 100 mm
- 28 Hexagon wrench - large
- 29 Scale
- 30 Pointer
- 31 Locking knob
- 32 Locking knob
- 33 Nut, self-locking
- 34 Securing screw for chip extractor
- 35 Overload switch
- 36 Washer
- 37 Hexagon screw, short
- 38 Scale
- 39 Pointer

- 40 Cover plate for knife
- 41 Washer
- 42 Hexagon screw, long
- 43 Washer

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Plane
- Push stick
- Slide block (2x)
- Open-ended wrench
- Hexagon wrench, small
- Hexagon wrench, medium
- Hexagon wrench, large
- Rubber foot (4x)
- Assembly material
- Original operating instructions

3. Proper use

The surfacing and thicknessing plane is designed for the surfacing and thicknessing of all types of whole pieces of square, rectangular or chamfered converted timber.

The machine is to be used only for its prescribed purpose.

Even when the machine is used as prescribed

it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. There is a risk of the following injuries in connection with the required operation of the machine.

- Fingers or hands coming into contact with the knife block in areas which are out of view.
- Workpieces may kick back if the machine is used incorrectly.
- Damage to hearing and eye injuries plus injuries to fingers and hands if the required protective equipment is not used.
- Harmful emissions when used in enclosed areas without a suitable extractor system.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

See warranty card of your country.

Warning!

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.

- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

- Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.
- Check at regular intervals that the knife (21) and latch (22) are firmly attached in the knife block (23). (Fig. 16)
- The knives (21) must not project more than a maximum of 1.1 mm out of the knife block (23).
- Never remove the safety covers on the machine except for servicing and repair work.
- The safety covers must be intact at all times. Each time you use the machine, first fasten and secure the safety covers at the points provided.
- Connect a dust extractor to the sawdust extractor (5) if you use the machine in an enclosed area.
- Check the anti-kick claws (24) to ensure that they are in perfect working order (Fig. 17). The claws must be able to move easily so that they are freely suspended pointing downwards.
- Always wear eye protection.
- Never cut concavities, tenons or shapes.
- Unpack the surfacing and thicknessing plane and examine it for any transit damage.
- The machine has to be set up and aligned where it can stand securely.
- All covers and safety devices have to be properly fitted before the machine is switched on.
- It must be possible for the planing knife to run freely.

- When working with wood that has been processed before, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you press the ON/OFF switch (1), make sure that the planing knife is fitted correctly and that the machine's moving parts run smoothly.
- Inspect the feed/discharge rollers (f) visually check that they run uniformly for thicknessing. (see Fig. 8).

6. Assembly

6.1 Rubber feet (Figure 1-2)

Secure the four rubber feet (11) to the bottom side of the equipment using the Hexagon screws (37) and washers (36) supplied.

6.2 Planing knife cover (Figure 1-3)

- Place the mounting (8) for the planing knife cover on the left-hand side of the planing table (14).
- Secure the planing knife cover (12) with the supplied washer (41), the locking knob (31) and the nut (33).

6.3 Parallel stop (Figure 4/5)

- Place the mounting (25) and the cover plate (40) on the feed table.
- Make sure that the holes in the mounting and the cover plate line up with the threaded holes in the feed table.
- Screw the mounting and the cover plate to the feed table (13) with the help of the supplied Hexagon screws (42) and washers (13).

7. Operation

Important: The surfacing and thicknessing plane has been specially designed for planing solid wood. High alloy knives (21) are used for this purpose. The contact surface of the workpiece must be flat for thicknessing. If you want to work on large or heavy workpieces, the machine must be secured in place (e.g. using the thread in the machine base).

- The ON/OFF switch (1) is on the left-hand side of the machine. Press the green key "I" to switch on the machine. Press the red key "O" to switch off the machine.
- The motor of this equipment is protected against overload by an overload switch (35).

If the rated current is exceeded, the overload switch will shut down the equipment. After a short cooling down period, the equipment can be switched on again by pressing the overload switch.

- To work on long workpieces, use roller tables or a similar supporting arrangement. Such optional units are available from your local DIY stores. They must be placed at the entry and exit ends of the plane. Their height must be adjusted such that the workpiece is horizontal when it is fed into and out of the machine.

7.1 Surfacing

Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.

7.1.1 Adjustment (Fig. 1/3/5)

- Turn the adjustment knob for cutting depth (11) to set the height of the feed table (13). The set cutting depth can be read off the scale (18).
- Loosen the parallel stop (6) with the clamp lever (7). Set the required angle. The set angle can be read off the scale (38). Secure the parallel stop (6) with the clamp lever (7) again after making the setting.

7.1.2 Fitting the chip extractor (Figure 6-8/13)

- Fit the hand crank (4) to the post on the planing table (14). Turn the hand crank (4) counter-clockwise to move the thicknessing table (20) to its lowest position.
- Place the chip extractor (5) on the thicknessing table (20).
- Turn the crank handle (4) clockwise until the chip extractor (5) is firmly secure and the recess (b) is on the safety switch (d).
- Attach the extraction system adapter Ø 100 mm (27) to the connection for a sawdust extractor (5).
- Connect the plane to a chip extraction system (not supplied).

7.1.3 Surfacing mode (Figure 9/10)

- Undo the locking knob (32) and move the planing knife cover (12) as far as necessary to accommodate the width of the workpiece. Re-tighten the locking knob (32).
- Connect the mains plug to the mains lead. Press the green "I" button to start the planer.
- Place the workpiece you wish to plane on the feed table (13). Hold the slide blocks (2) with

both hands and slide the workpiece forwards towards the planing table (14) over the knives (21).

- When you have finished work, switch off the machine. Do this by pressing the red "O" button. Then disconnect the machine from the mains supply.
- Return the planing knife cover (12) to its original position.

7.2 Thicknessing

Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.

7.2.1 Adjustment (Fig. 13)

Place the hand crank (4) on the post on the planing table (14) and turn it to adjust the thicknessing table (20) to the required height. The set angle can be read off the scale (29).

7.2.2 Fitting the chip extractor (Figure 11-15)

- Undo the locking knob (32) and pull the planing knife cover (12) forwards as far as possible.
- Place the chip extractor (5) on the planing table (14). Ensure that the stop pins and the securing screw (34) are in the appropriate holes and are engaged in the internal threads on the planing table (14) and that the recess (b) is on the safety switch (e).
- Turn the securing screw (34) until the chip extractor (5) is secure.
- Attach the extraction system adapter Ø 100 mm (27) to the connection for a sawdust extractor (5).
- Connect the plane to a chip extraction system (not supplied).

7.2.3 Thicknessing mode (Fig. 11/14)

- Connect the mains plug to the mains lead. Press the green "I" button to start the planer.
- Place a workpiece on the thicknessing table (20). Guide the workpiece towards the feed table (13).
- When you have finished work, switch off the machine. Do this by pressing the red "O" button. Then disconnect the machine from the mains supply.
- Use the pull-out workpiece support for long workpieces (10).

7.3 Changing the knives (Figure 16)

- **Warning!** Always pull the mains plug before changing the knives.
- Set the feed table to the maximum planing depth. (see 7.1.1)
- Remove the parallel stop following the instructions in 6.3 in reverse.
- Pull the planing knife cover (12) forwards as far as possible so that the entire knife block (23) is exposed.
- Undo the clamp screws (c) by turning them clockwise using the open-ended spanner (17) supplied. Turn the knife block (23) so that the latch (22) can be pulled out with the knife (21).
- Clean all the relevant parts and the knife slots in the knife block (23).
- Fit the latch (22) with the new knife (21) and align them with the side of the knife block.
- Place the blade adjustment block (15), as shown in Figure 18, on the knife block. Make sure that the knife (21) touches both sides of the blade adjustment block (15). Make sure that the knife reaches the same working height as the planing table.
- Tighten the clamp screws (c) using the open-ended spanner (17) supplied.
- Return the planing knife cover (12) to its original position so that the knife (21) is covered.

Warning!

Only use knives which are recommended by the manufacturer for this equipment. If you use other knives there is a risk of injuries due to lack of control. Avoid over-tightening and the possibility of the thread becoming detached. If the latch (22) or the screws have worn out threads they must be immediately replaced.

8. Troubleshooting

1. The machine cannot be switched on:

- No mains power. Check the power supply.
- Carbon brushes worn. Have the carbon brushes replaced by an electrician.

2. The machine cuts out when idling:

- Power failure (check fuses). Have the fuse replaced by an electrician.

3. The machine cuts out when planing:

- Blunt knife or feed speed too high. Replace the knife or reduce the feed speed.

4. Loss of speed when planing:

- Cutting depth too deep. Reduce cutting depth.
- Feed speed too high. Reduce feed speed.
- Blunt knife. Replace knife.

5. Poor surface quality on the planed work-piece:

- Blunt knife. Replace knife.
- Uneven feed. Feed the workpiece at constant pressure and reduced feed speed.
- Dust extraction system (not supplied) not connected. Connect dust extraction system.

6. Chip discharge for surfacing or thicknessing blocked:

- Dust extraction system (not supplied) not connected. Connect dust extraction system.
- Wood too wet.

7. Uneven feed speed for thicknessing:

- Rubber belt too loose. Check rubber belt and replace if necessary.
- Thicknessing table (20) soiled. Clean the thicknessing table (20) and treat with a lubricant if necessary.

9. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service to avoid danger.

10. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work

10.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ens-

re that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

10.2 Maintenance (Figure 1/15)

Important: Pull the mains plug before starting and maintenance work.

10.2.1 Machine

Lubricate the following parts periodically after around 10 hours of service:

- Bearings for the feed/discharge rollers (f) and anti-kick claws (24)
- Bearings on the belt roller and pulley
- Grub screws to adjust the height of the thickness table (20)

Use only dry lubricant.

The feed table (13), planing table (14), thicknessing table, feed/discharge rollers and anti-kick claws (24) must be kept free of resin at all times. Soiled feed/discharge rollers or anti-kick claws (24) must be cleaned without delay.

To prevent the motor overheating, the dust that accumulates in the ventilation openings must be removed at regular intervals.

Improve the smooth running of the tables by applying lubricant at regular intervals.

10.2.2 Cutting tool

Resin must be cleaned off the knife (21), latch (22) and knife block (23) at regular intervals. Clean these components with an appropriate resin remover.

10.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

12. Storage

Store the equipment and accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should

For EU countries only

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted supply impedance, or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Importado no Brasil por:

Âncora
Av. Belizário Ramos, 2276 - Centro
CEP: 88506-000
Lajes/SC
CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

Âncora
Av. Benedito Storani, 1345 - Santa Rosa
CEP: 13289-004
Vinhedo/SP
CNPJ: 67.647.412/0004-31

Encomenda de peças sobressalentes

Para encomendar peças de reposição, deve indicar os seguintes dados:

- modelo do aparelho
- número de referência do aparelho
- número de identificação do aparelho
- número de peça de reposição necessária

Pode encontrar as informações atuais em www.einhell.com.br.

Para obtenção de informações do serviço de Assistência Técnica Credenciada da marca Einhell, acesse o site www.einhell.com.br ou pelo telefone **0800 742 4220** ou através do seguinte e-mail: sac@einhell.com.br

Certificado de garantia

Estimado(a) cliente,

A Einhell Brasil (Âncora), com sede na Av. Benedito Storani (Jardim Alves Nogueira), 1345 - Santa Rosa - Vinhedo/SP - CEP: 13289-004, inscrita no CNPJ/MF sob nro.: 67.647.412/0004-31, I.E. 714.115.070.111, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), esta última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e **desde que este produto tenha sido montado e utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto.**

(II) Assistência técnica, assim compreendida a mão-de-obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da GARANTIA, é indispensável a apresentação da NOTA FISCAL ou do CUPOM FISCAL, original, sem emendas, adulteração ou rasuras, e deste CERTIFICADO DE GARANTIA.

Para obtenção de informações do serviço de Assistência Técnica Credenciada da marca Einhell, acesse o site www.einhell.com.br ou pelo telefone 0800 742 4220 ou através do seguinte e-mail: sac@einhell.com.br.

A GARANTIA NÃO COBRE

- Remoção e transporte de produtos para análise e conserto.
- Despesas de locomoção do técnico até o local onde está o produto.
- Desempenho insatisfatório do produto decorrente da instalação em rede elétrica inadequada ou qualquer tipo de falha ou irregularidade na instalação e/ou montagem. Defeitos ou danos ao produto, originados de queda, agentes químicos, água, adulteração ou mau uso, bem como de casos fortuitos ou força maior (raios, excesso de umidade e calor, dentre outros).
- Alterações e/ou adaptações em qualquer parte do produto, que altere sua configuração original.
- Instalação de qualquer item (não oficial ou não compatível) que venha a prejudicar o desempenho do produto.
- Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado do equipamento, em desacordo com o respectivo manual de instruções.
- Defeitos ou danos provenientes de reparos realizados por mão-de-obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação, provenientes de desgaste natural resultante das condições climáticas existentes em regiões litorâneas e/ou derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA

- Defeitos causados por mau uso ou a instalação/utilização em desacordo com as recomendações do manual de instruções.
- Violação dos lacres do produto; indícios de que o produto tenha sido aberto, ajustado, consertado, destravado; sinais de queda, batidas ou pancadas; modificação do circuito por pessoa não autorizada; ou adulteração da identificação do produto ou nota fiscal.

BR

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE COMPRADOR:

Nome do comprador: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Nome do Revendedor: _____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____

Emitida em: _____

Série: _____

Dados técnicos

(220 V)

Motor de corrente alternada:..... 220V ~ 60 Hz
 Potência P:..... 1500 W
 Grau de proteção:..... IP20
 Largura máx. da peça a trabalhar:..... 204 mm
 Altura máx. da peça a trabalhar
 passagem de desengrossamento:..... 120 mm
 Mesa de plaina:..... 370 x 210 mm
 Mesa de desengrossar: 270 x 210 mm
 Velocidade de avanço de
 desengrossamento: 6 m/min
 Rotações em vazio do motor n_0 :..... 9000 r.p.m.
 Rotações em vazio das
 lâminas da plaina: 9000 r.p.m.
 Profundidade máx. de incisão da plaina:..... 3 mm
 Profundidade máx. de incisão
 da desengrossadeira: 2 mm
 Inclinação máx. da guia paralela:..... 45°
 Dispositivo de aspiração de aparas: Ø 100 mm
 Peso:..... aprox. 26,5 kg

Perigo!

Ruído e vibração

Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN 60745.

Nível de pressão acústica L_{pA} 92,9 dB(A)
 Incerteza K_{pA} 3 dB
 Nível de potência acústica L_{WA} 105,9 dB(A)
 Incerteza K_{WA} 3 dB

Atenção!

O aparelho, no entanto foi desenvolvido somente para uma única voltagem: ou 127 V, ou 220 V. Assim, verifique a voltagem do mesmo antes de conectá-lo à tomada de energia elétrica.

(127 V)

Motor de corrente alternada:..... 127V ~ 60 Hz
 Potência P:..... 1500 W
 Grau de proteção:..... IP20
 Largura máx. da peça a trabalhar:..... 204 mm
 Altura máx. da peça a trabalhar
 passagem de desengrossamento:..... 120 mm
 Mesa de plaina:..... 370 x 210 mm
 Mesa de desengrossar: 270 x 210 mm
 Velocidade de avanço de
 desengrossamento: 6 m/min
 Rotações em vazio do motor n_0 :..... 9000 r.p.m.
 Rotações em vazio das
 lâminas da plaina: 9000 r.p.m.
 Profundidade máx. de incisão da plaina:..... 3 mm
 Profundidade máx. de incisão
 da desengrossadeira: 2 mm
 Inclinação máx. da guia paralela:..... 45°
 Dispositivo de aspiração de aparas: Ø 100 mm
 Peso:..... aprox. 26,5 kg

Perigo!

Ruído e vibração

Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN 60745.

Nível de pressão acústica L_{pA} 92,9 dB(A)
 Incerteza K_{pA} 3 dB
 Nível de potência acústica L_{WA} 105,9 dB(A)
 Incerteza K_{WA} 3 dB

Certificado de garantía (AR)

EINHELL Argentina S.A. garantiza al comprador original el buen funcionamiento de esta unidad, por el término de 24 meses, comenzando desde la fecha de compra, documentado por la factura de compra, obligándose a sustituir o reparar sin cargo las partes que resulten de un funcionamiento defectuoso. Se entiende por sustituir el reemplazo de la pieza por otra igual o similar a la original, y que a nuestro juicio asegure al correcto funcionamiento de la unidad, no estando EINHELL Argentina S.A. obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa. Las reparaciones se efectuarán en nuestros talleres autorizados. Los gastos de traslado en caso de necesidad de la intervención de un servicio técnico autorizado, serán cubiertos solo durante los seis primeros meses de la fecha de compra del producto conforme Ley 24240, Ley 24999 y Resolución 495/88. Una vez transcurrido el periodo de seis meses de la garantía legal, los gastos de traslado al servicio técnico autorizado quedarán a cargo del consumidor o propietario legal del aparato. Las reparaciones se efectivizarán en un plazo máximo de treinta (30) días a partir del recibo fechante de solicitud de la reparación en nuestro Departamento de Servicio postventa o centro de servicio técnico autorizado (según corresponda), quienes le otorgaran número de "Orden de Servicio" correspondiente. Este plazo podrá ser ampliado, previa comunicación del prestatario del servicio al usuario siempre y cuando razones de fuerza mayor y/o caso fortuito así lo obliguen. Por tratarse de bienes fabricados con componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. Toda intervención de nuestro personal, realizado a pedido del comprador dentro del plazo de esta garantía, que no fuera obligado por falla o defecto alguno, cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente e inclusive se cobrará la visita correspondiente, si la hubiere. Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al acabado del gabinete, roturas, golpes, rayaduras etc., como así tampoco las baterías ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión; o si los daños fueran producidos por causas de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o

trasladados.

** Valido si el cliente realiza la Puesta en Marcha gratuita para los productos con motor a explosión en un service autorizado Einhell. Para averiguar el service autorizado más próximo, comuníquese al Tel.: 0800-147-4357 o al e-mail: servicio.argentina@einhell.com de Einhell Argentina SA. Caso contrario la garantía queda limitada a seis meses a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Las Herramientas Eléctricas solamente deben ser conectados a la red de alimentación eléctrica de 220 voltios, 50 Hz, corriente alterna.

La garantía caduca automáticamente:

- a) si la herramienta fuera abierta, examinada, alterada, falsificada, modificada o reparada por terceros no autorizadas.
- b) Si cualquier pieza, parte o componente agregado al producto fuera clasificado como no original.
- c) Si el número de serie que identifica la herramienta se encontrara adulterado ilegible o borrado.
- d) Quedan excluidos de la presente garantía los eventuales defectos derivados del desgaste natural del artefacto, como por ejemplo bujías, carbones, rodamientos, colectores o por negligencia del comprador o usuario en el cumplimiento de las instrucciones que figuran en el Manual de Uso.
- e) Las herramientas de corte, como por ejemplo sierras, fresas y abrasivos, deberán ser compatibles con las especificaciones de la máquina.
- f) Quedan excluidas de la cobertura de la garantía las baterías en caso de herramientas eléctricas a batería, el cargador de batería y las conexiones del cargador de batería hacia la red eléctrica de 220V, 50Hz así como partes y piezas consumibles.

RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR

- 1º) Para una atención en condición de garantía deberá presentarse la factura original de compra al servicio técnico autorizado, cada vez que este lo solicite.
- 2º) Respetar y cumplir las instrucciones en el Manual de Uso que esta incluido como documentación dentro del producto / embalaje original.
- 3º) Conectar el cable de alimentación eléctrica provisto al toma de la instalación eléctrica de su domicilio o lugar de uso con puesta a tierra, circuito protegido con llave termo ma-

gnética y disyuntor, en caso que el producto adquirido por el comprador lo requiere. En caso de duda, consulte su electricista matriculado.

- 4º) Verificar que la tensión de la línea eléctrica corresponda a 220 V 50 Hz, corriente alterna.

EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso EINHELL Argentina S.A. será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del producto. En ningún caso la responsabilidad de EINHELL Argentina S.A. respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del producto.

IMPORTANTE

El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cuál y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Garantiza en Argentina:

EINHELL Argentina S.A.

Las Lilas 970
Manuel Alberti
Buenos Aires
Edificio Blue Building; Piso 2
Ramal Pilar Km 42
servicio.argentina@einhell.com
Tel.: 0230-444-0593
0800-147-HELP (4357)

Domicilio legal:
Av. Corrientes 1463, Piso 3, Dpto. 5
(C1042AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71193247-6

Solo vigente en la República Argentina

Características técnicas

Motor de corriente alterna: 230 Vca ~ 50 Hz
Potencia P: 1500 W
Tipo de protección: IP20
Ancho máx. de pieza: 204 mm
Altura máx. de pieza, capacidad
de grosor de pieza: 120 mm
Mesa de cepillado: 370 x 210 mm
Mesa de regresado: 270 x 210 mm
Velocidad de avance de regresado: 6 m/min.
Velocidad en vacío motor n0: 9000 r.p.m
Velocidad en vacío de las cuchillas de cepillado: 9000 r.p.m
Profundidad máxima de
cepillado/rectificado: 3 mm
Profundidad máxima de
cepillado/regresado: 2 mm
Inclinación máx. tope en paralelo: 45°
Aspiración de virutas: Ø 100 mm
Peso: aprox. 26,5 kg

Peligro!

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se
determinaron conforme a la norma EN 60745.

Nivel de presión acústica L_{pA} 92,9 dB(A)
Imprecisión K_{pA} 3 dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} 105,9 dB(A)
Imprecisión K_{WA} 3 dB

Certificado de garantía (CL)

Estimado cliente:

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestra Red de Servicios Técnicos Autorizados indicada en la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el derecho de garantía, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos legales a prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de garantía es gratuita para usted.
2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier otro tipo de prestación adicional por daños ocasionados por el transporte, daños ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una tensión de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las disposiciones de mantenimiento y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitual por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un plazo de garantía de 12 meses.
El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato.
3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.
4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección indicada a continuación. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envíe el aparato a nuestra dirección de servicio técnico.

Einhell Chile S.A.
Puerto Madero 9710 oficina A13,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Phone: +56442350600, 600 083 0010
Centro.tecnico@einhell.com
www.einhell.cl

Características técnicas

Motor de corriente alterna:..... 230 V ~ 50 Hz
Potencia P:..... 1500 W
Tipo de protección: IP20
Ancho máx. de pieza:..... 204 mm
Altura máx. de pieza, capacidad
de grosor de pieza: 120 mm
Mesa de cepillado:..... 370 x 210 mm
Mesa de regresado:..... 270 x 210 mm
Velocidad de avance de regresado:..... 6 m/min.
Velocidad en vacío motor n0:..... 9000 r.p.m
Velocidad en vacío de las cuchillas de cepillado:..
9000 r.p.m
Profundidad máxima de
cepillado/rectificado: 3 mm
Profundidad máxima de
cepillado/regresado: 2 mm
Inclinación máx. tope en paralelo:..... 45°
Aspiración de virutas:..... Ø 100 mm
Peso:..... aprox. 26,5 kg

Peligro!

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se
determinaron conforme a la norma EN 60745.

Nivel de presión acústica L_{pA} 92,9 dB(A)
Imprecisión K_{pA} 3 dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} 105,9 dB(A)
Imprecisión K_{WA} 3 dB

Garantía Limitada Einhell

Cada producto Einhell es sometido a estrictos controles de calidad. No obstante, consideramos, que cualquier aparato en condición normal de uso pueda presentar alguna falla. Para este caso, Einhell dispone de una red de servicio autorizado en la Región y responde con el cumplimiento de calidad e idoneidad de todos sus productos como se menciona en esta etiqueta de garantía y sus manuales.

Tiempo de Garantía Einhell

2 AÑOS DE GARANTIA PARA PRODUCTOS EINHELL

Para hacer válido el derecho de garantía:

1. Considero, el servicio de atención en garantía es gratuito.
2. El usuario debe acudir directamente a la red de Centros de Servicio Einhell para atención de garantías y reparaciones, allí encontrará asesoría adecuada y profesional, en caso de requerir información detallada lo invitamos a consultar:
 - a) Nuestra página de internet www.einhell.com.co para ubicar su centro de atención más cercano
3. El usuario debe presentar y entregar una copia de su factura de compra.

Tenga presente las siguientes recomendaciones al momento de entregar su equipo:

- El producto debe cumplir la totalidad de la descripción de garantía.
- Asegúrese de enviar el equipo sin accesorios.
- Anexe copia de su factura de compra.
- Anexe datos completos (nombre, dirección, teléfono, ciudad)

Esta información es indispensable para mantenerlo informado sobre la reparación y entrega del producto.

La Garantía no Incluye:

1. Uso y desgaste natural de piezas.
2. Daños de accesorios y piezas que estan sujetas a la manipulación del cliente (Rodamientos, Escobillas, Porta brocas, bridas, acoples, etc.)
3. Daños ocasionados por accidentes o uso inadecuado de la maquina a la cual fue diseñada como indica los manuales.
4. Daños provocados por el uso de accesorios no originales.
5. Causas no atribuibles a defectos de fabricación, diseño o falla de material.
6. Manipulación o reparación por parte de usuarios no autorizados por la marca Einhell.
7. Modificación física o técnica de la herramienta.
8. No presentar copia de la factura de compra o:
 - a) Que presente enmendaduras, correcciones y demás dentro de la misma.
 - b) No ser una factura legalmente establecida por las políticas locales.
9. Es el Centro de Servicio Autorizado Einhell quien toma la decisión completa sobre la atención en garantía.

Colombia

Einhell Colombia S.A.S.

Dirección Bodega:
KM 3,8 VIA FUNZA-SIBERIA
PARQUE INDUSTRIAL EL TREBOL
BODEGA 7A
MUNICIPIO DE FUNZA- CUNDINAMARCA
Teléfono: (1) 443 16 20
Servicio.colombia@einhell.com
Serviciotecnico.colombia@einhell.com
ventas.colombia@einhell.com
www.einhell.com.co

Costa Rica

San José

Multiservicios Electromecánicos myl s.a
450 mts oeste de la embajada América
Teléfono:(506) 2220-3624
jesus.monge@multiserviciosmyl.com

Desamparados

Servicios Arias Sánchez
300 mts este del multicentro desamparados
Teléfono:(506) 2250-9871
servasa@ice.co.cr

Cartago

R e puestos y Reparaciones Solan o
175 mts este de la iglesia, taras
Teléfono:(506) 2537-4622
cristiansol76@hotmail.com

México

Guadalajara, Jalisco

Tabachín #1185
Col. Del Fresno
44900, Guadalajara, Jal. México
Teléfono: 018000029872
servicioeinhell@disamexico.com.mx

Ecuador

Guayaquil

Pino Aristata S.A.
Tulcán 403 y Luis Urdaneta
Teléfono: (593) (04) 2288000 / (593) 987 444 444
servicio_einhell@pinoaristata.com.ec

Quito

Pino Aristata S.A.
Gaspar de Villarroel E5-08 e Isla Isabel
Teléfono: (593) (02) 5111459 / (593) 958 958 958
servicio_einhell@pinoaristata.com.ec

Venezuela

19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Salvador

19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Guatemala

19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Panamá

Teléfono: 005078323266
E-Mail: Service-pan@einhell.com

Características técnicas

Motor de corriente alterna:..... 120 V ~ 60 Hz
Potencia P:..... 1500 W
Tipo de protección: IP20
Ancho máx. de pieza:..... 204 mm
Altura máx. de pieza, capacidad
de grosor de pieza: 120 mm
Mesa de cepillado:..... 370 x 210 mm
Mesa de regresado:..... 270 x 210 mm
Velocidad de avance de regresado:..... 6 m/min.
Velocidad en vacío motor n0:..... 9000 r.p.m
Velocidad en vacío de las cuchillas de cepillado:..
9000 r.p.m
Profundidad máxima de
cepillado/rectificado: 3 mm
Profundidad máxima de
cepillado/regresado: 2 mm
Inclinación máx. tope en paralelo:..... 45°
Aspiración de virutas:..... Ø 100 mm
Peso:..... aprox. 26,5 kg

Peligro!

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se
determinaron conforme a la norma EN 60745.

Nivel de presión acústica L_{pA} 92,9 dB(A)
Imprecisión K_{pA} 3 dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} 105,9 dB(A)
Imprecisión K_{WA} 3 dB

Características técnicas


Motor de corriente alterna: 220 V ~ 60 Hz
Potencia P: 1500 W
Tipo de protección: IP20
Ancho máx. de pieza: 204 mm
Altura máx. de pieza, capacidad
de grosor de pieza: 120 mm
Mesa de cepillado: 370 x 210 mm
Mesa de regresado: 270 x 210 mm
Velocidad de avance de regresado: 6 m/min.
Velocidad en vacío motor n0: 9000 r.p.m
Velocidad en vacío de las cuchillas de cepillado: 9000 r.p.m
Profundidad máxima de
cepillado/rectificado: 3 mm
Profundidad máxima de
cepillado/regresado: 2 mm
Inclinación máx. tope en paralelo: 45°
Aspiración de virutas: Ø 100 mm
Peso: aprox. 26,5 kg


Peligro!


Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se
determinaron conforme a la norma EN 60745.

Nivel de presión acústica L_{pA} 92,9 dB(A)
Imprecisión K_{pA} 3 dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} 105,9 dB(A)
Imprecisión K_{WA} 3 dB







EH 05/2019 (01)